Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Jennyfer Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

ANEXO B - 02 - 08

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Cuadro Comparativo de Ofertas

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	78180101-026	Mantenimiento y reparación de Camionetas Toyota Hilux			-
1.1		Mantenimiento Cambio aceite motor por litro	91.653	1	91.653
1.2		Mantenimiento Cambio filtro de aire	295.341	1	295.341
1.3		Mantenimiento Cambio aceite diferencial por litro	144.178	1	144.178
1.4		Mantenimiento Cambio aceite de caja por litro	176.353	1	176.353
1.5		Mantenimiento Cambio filtro de aceite	149.604	1	149.604
1.6		Mantenimiento Cambio filtro de combustible	328.609	1	328.609
1.7		Mantenimiento Cambio junta tapon carter	10.373	1	10.373
1.8		Mantenimiento Engrase de chasis	13.800	1	13.800
1.9		Cambio bujía incandescente	388.891	1	388.891
1.10		Cambio correa dentada	796.430	1	796.430
1.11		Reten de correa dentada	154.651	1	154.651
1.12		Tensor de correa dentada	1.372.309	1	1.372.309
1.13		Cambio tapa motor	12.922.628	1	12.922.628
1.14		Cambio junta tapa motor	961.322	1	961.322
1.15		Cambio junta tapa balancín	343.000	1	343.000
1.16		Cambio retenes frente motor	550.724	1	550.724
1.17		Casquillos de biela	779.910	1	779.910
1.18		Casquillos bancada	1.368.259	1	1.368.259
1.19		Juego de pistones	2.560.000	1	2.560.000
1.20		Juegos de aros	1.314.556	1	1.314.556
1.21		Calce lateral	556.850	1	556.850
1.22		Juego bujes de biela	463.830	1	463.830
1.23		Juego junta motor	463.830	1	463.830
1.24		Juego válvula de admisión	199.916	1	199.916
1.25		Juego valvula Escape	276.521	1	276.521
1.26		Juego guías de válvulas	1.108.000	1	1.108.000
1.27		Cambio Bomba de aceite	2.190.393	1	2.190.393
1.28		Cambio Soporte motor	516.515	1	516.515
1.29		Limpieza de bomba inyectora	2.000.000	1	2.000.000
1.30		Limpieza y calibración pico inyector	480.000	1	480.000
1.31		Reparación bomba inyectora	200.000	1	200.000
1.32		Control bujías incandescentes	80.000	1	80.000
1.33		Cambio manguera superior de radiador	397.903	1	397.903
1.34		Cambio tapa radiador	450.000	1	450.000
1.35		Cambio tapa combustible	460.829	1	460.829
1.36		Cambio manguera calefacción	397.903	1	397.903
1.37		Cambio de turbo	26.124.650	1	26.124.650
1.38		Mano de obra por reparación de motor	1.920.000	1	1.920.000
1.39		Cambio de cardan trasero	7.867.691	1	7.867.691
1.40		Cambio de cruzeta cardán	950.403	1	950.403
1.41		Cambio de reten palier	325.523	1	325.523
1.42		Reparación de diferencial trasero	720.000	1	720.000
1.43		Reparación de diferencial trasero	560.000	1	560.000
1.44		Cambio soporte de caja	956.330	1	956.330
1.45		Cambio cremallera de dirección	13.976.981	1	13.976.981
1.46		Cambio precat de dirección	1.073.300	1	1.073.300
1.47		Cambio bieleta delantera	1.113.805	1	1.113.805
1.48		Cambio buje parrilla	1.112.220	1	1.112.220
1.49		Cambio buje estabilizador	237.017	1	237.017
1.50		Cambio muñequín de dirección	409.612	1	409.612
1.51		Aceite de dirección hidraulica por litro	144.951	1	144.951
1.52		Correa de ventilador (Aire, D/H)	1.044.100	1	1.044.100
1.53		Cambio prisionero y tuerca de rueda c/u	67.053	1	67.053
1.54		Servicio de alineación y balanceo de ruedas	96.000	1	96.000
1.55		Regulación caida de suspensión	160.000	1	160.000
1.56		Cambio amortiguador delantero	1.564.382	1	1.564.382
1.57		Cambio amortiguador trasero	946.330	1	946.330
1.58		Cambio silenciador resorte de suspención	174.362	1	174.362
1.59		Cambio espiral delantero	1.452.914	1	1.452.914
1.60		Cambio bomba central de embrague	891.773	1	891.773
1.61		Cambio bomba aux. de embrague	551.820	1	551.820
1.62		Cambio plato de presión	1.616.581	1	1.616.581

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Jennyfer Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.63		Cambio disco de embrague	1.586.816	1	1.586.816
1.64		Cambio cojinete de empuje	1.294.684	1	1.294.684
1.65		Rectificación de corona volante	296.000	1	296.000
1.66		Mano de obra por reparación del sistema de embrague	560.000	1	560.000
1.67		Control y regulación de frenos	120.000	1	120.000
1.68		Reparación bomba central de freno	144.000	1	144.000
1.69		Cambio pastilla de freno	1.314.502	1	1.314.502
1.70		Reparación de mordaza freno delantero	541.488	1	541.488
1.71		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	924.487	1	924.487
1.72		Cambio cabo freno de mano	556.902	1	556.902
1.73		Cambio bomba de vacío	6.390.444	1	6.390.444
1.74		Cambio Homocinética	5.006.383	1	5.006.383
1.75		Cambio disco de freno delantero	1.850.300	1	1.850.300
1.76		Cambio tambor de freno trasero	1.635.450	1	1.635.450
1.77		Cambio zapata de freno trasero	1.165.800	1	1.165.800
1.78		Cambio de servofreno	5.622.376	1	5.622.376
1.79		Cambio de cilindro de freno trasero	617.199	1	617.199
1.80		Fluido de freno DOT3	100.170	1	100.170
1.81		Cambio de depósito de fluido de freno	2.460.624	1	2.460.624
1.82		Rectificación disco de freno ambos lados	200.000	1	200.000
1.83		Reparación motor de arranque	224.000	1	224.000
1.84		Reparación de alternador	7.226.408	1	7.226.408
1.85		Cambio correa alternador	1.004.089	1	1.004.089
1.86		Cambio motor limpia parabrisas	2.542.770	1	2.542.770
1.87		Cambio de cepillo limpia parabrisas	446.594	1	446.594
1.88		Cambio de bocina	418.200	1	418.200
1.89		Cambio motor bloqueo central de puertas	2.360.200	1	2.360.200
1.90		Levanta vidrios eléctrico cada lado	1.125.119	1	1.125.119
1.91		Cambio interruptor de luz	1.049.523	1	1.049.523
1.92		Cambio Foco luz alta y baja	359.900	1	359.900
1.93		Faro delantero	2.429.963	1	2.429.963
1.94		Faro trasero	1.434.221	1	1.434.221
1.95		Foco 12VOLT	39.650	1	39.650
1.96		Foco ficha	38.000	1	38.000
1.97		Cambio de Bateria inlcuye control de carga	978.256	1	978.256
1.98		Cambio goma limpia parabrisas ambos lados	235.000	1	235.000
1.99		Cambio panel tablero de instrumentos	2.762.850	1	2.762.850
1.100		Cambio bulbo de temperatura	1.013.589	1	1.013.589
1.101		Cambio Bulbo presión de aceite	343.538	1	343.538
1.102		Cambio Retrovisor eléctrico	1.721.806	1	1.721.806
1.103		Cambio espejo exterior	1.759.500	1	1.759.500
1.104		Tapa de espejo	318.113	1	318.113
1.105		Regulador de voltaje completo	2.217.059	1	2.217.059
1.106		Mecanismo levantavidrio de puerta	896.573	1	896.573
1.107		Cambio Cerradura de puerta	1.844.476	1	1.844.476
1.108		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	616.300	1	616.300
1.109		Cambio de parrilla inferior	4.592.674	1	4.592.674
1.110		Cambio de rotula superior	729.900	1	729.900
1.111		Cambio parrilla superior	3.328.028	1	3.328.028
1.112		Cambio prisionero y tuerca de rueda	79.053	1	79.053
1.113		Cambio de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	602.400	1	602.400
1.114		Cambio de juego guardapolvo de homocinética	1.533.875	1	1.533.875
1.115		Cambio de cubierta	1.038.000	1	1.038.000
1.116		Cambio de llanta	5.721.640	1	5.721.640
1.117		Cambio refrigerante para radiador	416.900	1	416.900
1.118		Limpieza interna de radiador	160.000	1	160.000
1.119		Cambio de Radiador	7.303.814	1	7.303.814
1.120		Cambio de Termostato	330.036	1	330.036
1.121		Limpieza completa de radiador	800.000	1	800.000
1.122		Carga de gas	120.000	1	120.000
1.123		Cambio de evaporador	5.531.552	1	5.531.552
1.124		Carga de gas ecológico	80.000	1	80.000
1.125		Cambio de compresor	6.937.966	1	6.937.966
1.126		Cambio filtro de aire acondicionado	870.124	1	870.124

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Cuadro Comparativo de Ofertas

Jennyfer Rosa M. Cabrera C.
Auxiliar

ANEXO B - 02 - 08

Janca López Paniagua
Auxiliar Judicial

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.127		Cambio Válvula expansora	1.466.448	1	1.466.448
1.128		Manguera de alta y baja	1.099.944	1	1.099.944
1.129		Limpieza de condensador	208.000	1	208.000
1.130		Embrague de compresor	4.706.737	1	4.706.737
1.131		Reparación de sensor de puerta	80.000	1	80.000
1.132		Cambio Mecanismo levantavidrio de puertas	991.010	1	991.010
1.133		Cambio Cerradura de puerta	1.564.476	1	1.564.476
1.134		Copias de llaves	1.617.150	1	1.617.150
1.135		Cambio flotador de combustible	624.300	1	624.300
1.136		Mano de obra por mantenimiento de tanque de combustible	240.000	1	240.000
1.137		Limpieza de cañería de tanque de combustible	140.000	1	140.000
1.138		Cambio completo de caño de escape	8.516.200	1	8.516.200
1.139		Reparación de caño de escape	240.000	1	240.000
1.140		Mano de obra chapería por hora	67.200	1	67.200
1.141		Mano de obra pintura por hora	80.650	1	80.650
1.142		Cambio Guardabarro delantero	3.199.784	1	3.199.784
1.143		Cambio Guardabarro trasero	4.498.700	1	4.498.700
1.144		Cambio Paragolpe delantero	3.529.700	1	3.529.700
1.145		Cambio Paragolpe trasero	2.415.082	1	2.415.082
1.146		Cambio Parabrisa delantero	5.083.641	1	5.083.641
1.147		Cambio Parabrisa trasero	3.404.300	1	3.404.300
1.148		Moldura de parabrisa	400.700	1	400.700
2	78180101-026	Mantenimiento y Reparación de Toyota HIACE			-
2.1		MantenimientoCambio aceite motor	86.653	1	86.653
2.2		MantenimientoCambio filtro de aire	391.038	1	391.038
2.3		Mantenimiento Cambio aceite de caja	99.951	1	99.951
2.4		Mantenimiento: Cambio aceite diferencial por litro	166.353	1	166.353
2.5		Mantenimiento Cambio filtro de aceite	171.072	1	171.072
2.6		Mantenimiento Cambio filtro de combustible	294.665	1	294.665
2.7		Mantenimiento Cambio junta tapon carter	10.373	1	10.373
2.8		Cambio bujías incandescentes	1.530.053	1	1.530.053
2.9		Cambio correa dentada	972.189	1	972.189
2.10		Reten de correa dentada	156.750	1	156.750
2.11		Tensor de correa dentada	1.730.643	1	1.730.643
2.12		Cambio tapa motor	14.810.345	1	14.810.345
2.13		Cambio junta tapa motor	770.059	1	770.059
2.14		Cambio Eje balancín	3.397.300	1	3.397.300
2.15		Cambio retenes frente motor	747.373	1	747.373
2.16		Casquillos de biela	759.910	1	759.910
2.17		Casquillos bancada	1.348.259	1	1.348.259
2.18		Juego de pistones	2.585.000	1	2.585.000
2.19		Juegos de aros	1.339.556	1	1.339.556
2.20		Calce lateral	581.850	1	581.850
2.21		Juego bujes de biela	488.830	1	488.830
2.22		Juego junta motor	488.830	1	488.830
2.23		Juego válvula de admisión	224.916	1	224.916
2.24		Juego valvula Escape	301.521	1	301.521
2.25		Juego guías de válvulas	1.133.000	1	1.133.000
2.26		Cambio Bomba de aceite	2.156.323	1	2.156.323
2.27		Cambio Soporte motor	779.291	1	779.291
2.28		Limpieza de bomba inyectora	1.995.000	1	1.995.000
2.29		Limpieza y calibración pico inyector	420.000	1	420.000
2.30		Cambio bomba inyectora	39.095.321	1	39.095.321
2.31		Control bujías incandescentes	105.000	1	105.000
2.32		Cambio manguera superior de radiador	304.239	1	304.239
2.33		Cambio radiador de aceite	3.806.200	1	3.806.200
2.34		Cambio tapa combustible	314.455	1	314.455
2.35		Cambio manguera calefacción	1.856.076	1	1.856.076
2.36		Mano de obra por reparación de motor	1.750.000	1	1.750.000
2.37		Cambio de cardan trasero	6.336.843	1	6.336.843
2.38		Cambio de cruzeta cardan	880.222	1	880.222
2.39		Cambio palier	3.251.658	1	3.251.658
2.40		Cambio de reten palier	289.835	1	289.835
2.41		Reparación de diferencial trasero	455.000	1	455.000

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Jennyfer Rosa M. Colmenares
Auxiliar

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

López Paniagua
Auxiliar Judicial

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2.42		Cambio Cremallera de dirección	13.981.000	1	13.981.000
2.43		Cambio Precat de dirección	1.083.300	1	1.083.300
2.44		Aceite de dirección hidraulica por litro	134.951	1	134.951
2.45		Correa de ventilador (Aire, D/H)	426.450	1	426.450
2.46		Cambio muñequín de dirección	461.768	1	461.768
2.47		Servicio de alineación y balanceo de ruedas	140.000	1	140.000
2.48		Regulación caida de suspensión	80.000	1	80.000
2.49		Cambio prisionero y tuerca de rueda c/u	66.053	1	66.053
2.50		Cambio amortiguador delantero	658.306	1	658.306
2.51		Cambio amortiguador trasero	658.306	1	658.306
2.52		Cambio espiral delantero	2.174.876	1	2.174.876
2.53		Cambio bomba central de embrague	1.044.196	1	1.044.196
2.54		Cambio bomba aux. de embrague	551.820	1	551.820
2.55		Cambio plato de presión	1.791.688	1	1.791.688
2.56		Cambio disco de embrague	1.391.388	1	1.391.388
2.57		Cambio cojinete de empuje	760.394	1	760.394
2.58		Rectificación de corona volante	280.000	1	280.000
2.59		Mano de obra por reparación del sistema de embrague	420.000	1	420.000
2.60		Control y regulación de frenos	70.000	1	70.000
2.61		Reparación bomba central de freno	2.489.067	1	2.489.067
2.62		Cambio pastilla de freno delantero	1.126.029	1	1.126.029
2.63		Reparación de mordaza freno delantero	105.000	1	105.000
2.64		Cambio bulbo de freno	280.301	1	280.301
2.65		Cambio cabo freno de mano	753.902	1	753.902
2.66		Cambio bomba de vacío	5.442.715	1	5.442.715
2.67		Cambio Elastico trasero	4.369.046	1	4.369.046
2.68		Cambio de servofreno	5.642.376	1	5.642.376
2.69		Cambio de cilindro de freno trasero	805.000	1	805.000
2.70		Rectifición tambor de freno	175.000	1	175.000
2.71		Cambio zapata de freno	896.202	1	896.202
2.72		Fluido de freno DOT3	162.170	1	162.170
2.73		Rectificación disco de freno delantero	280.000	1	280.000
2.74		Reparación motor de arranque	210.000	1	210.000
2.75		Cambio motor limpia parabrisas	2.986.757	1	2.986.757
2.76		Cambio de cepillo limpia parabrisas	446.743	1	446.743
2.77		Cambio de faro trasero	1.094.643	1	1.094.643
2.78		Cambio de faro delantero	2.794.698	1	2.794.698
2.79		Levanta vidrios eléctrico cada lado	2.860.804	1	2.860.804
2.80		Cambio Foco luz alta	356.165	1	356.165
2.81		Cambio Foco luz baja	356.165	1	356.165
2.82		Foco 12VOLT	37.650	1	37.650
2.83		Foco ficha	37.000	1	37.000
2.84		Cambio de Bateria inlcuye control de carga	970.489	1	970.489
2.85		Cambio goma limpia parabrisas ambos lados	617.475	1	617.475
2.86		Estator	1.922.195	1	1.922.195
2.87		Cambio bulbo de temperatura	788.146	1	788.146
2.88		Cambio Retrovisor eléctrico	1.377.855	1	1.377.855
2.89		Regulador de voltaje	1.456.396	1	1.456.396
2.90		Mecanismo levantavidrio de puerta	1.932.036	1	1.932.036
2.91		Cambio Cerradura de puerta	2.182.944	1	2.182.944
2.92		Copia de llave	1.277.150	1	1.277.150
2.93		Cambio de rotula inferior	1.193.767	1	1.193.767
2.94		Cambio parrilla superior	4.006.200	1	4.006.200
2.95		Cambio parrilla inferior	2.063.600	1	2.063.600
2.96		Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	249.200	1	249.200
2.97		Cambio de cubierta	864.300	1	864.300
2.98		Cambio de llanta	1.505.228	1	1.505.228
2.99		Cambio refrigerante para radiador	411.900	1	411.900
2.100		Limpieza interior de radiador	140.000	1	140.000
2.101		Cambio de Radiador	8.289.700	1	8.289.700
2.102		Cambio de Termostato	303.500	1	303.500
2.103		Limpieza exterior de radiador	105.000	1	105.000
2.104		Aceite de compresor	402.593	1	402.593
2.105		Cambio de evaporador	5.341.550	1	5.341.550

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Jennyfer Rosa M. Cáceres
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2.106		Carga de gas ecológico	84.000	1	84.000
2.107		Cambio de compresor	15.479.619	1	15.479.619
2.108		Cambio de filtro de aire acondicionado	601.268	1	601.268
2.109		Cambio Válvula expansora	1.396.512	1	1.396.512
2.110		Manguera de alta y baja presión	1.488.355	1	1.488.355
2.111		Cambio Embrague magnetico	4.056.025	1	4.056.025
2.112		Cambio Mecanismo levantavidrio de puertas	2.037.036	1	2.037.036
2.113		Cambio Cerradura de puerta	1.695.342	1	1.695.342
2.114		Cambio cerradura de capot	418.700	1	418.700
2.115		Cambio cabo de cerradura de capot	255.565	1	255.565
2.116		Cambio flotador de combustible	680.979	1	680.979
2.117		Cambio tanque de combustible	4.660.000	1	4.660.000
2.118		Desmontar y montar tanque de combustible	175.000	1	175.000
2.119		Cambio completo de caño de escape	8.646.200	1	8.646.200
2.120		Mano de obra chapería por hora	67.200	1	67.200
2.121		Mano de obra pintura por hora	80.650	1	80.650
2.122		Cambio vidrio de puerta	1.736.943	1	1.736.943
2.123		Cambio Parabrisa trasero	4.446.000	1	4.446.000
2.124		Cambio Paragolpe delantero	2.177.500	1	2.177.500
2.125		Cambio Paragolpe trasero	1.810.319	1	1.810.319
2.126		Cambio Parabrisa delantero	4.344.800	1	4.344.800
2.127		Moldura de parabrisa	390.700	1	390.700
3	78180101-026	Mantenimiento y Reparación de Toyota FORTUNER			-
3.1		MantenimientoCambio aceite motor por litro	91.652	1	91.652
3.2		MantenimientoCambio filtro de aire	295.341	1	295.341
3.3		MantenimientoCambio aceite diferencial por litro	176.353	1	176.353
3.4		MantenimientoCambio aceite de caja por litro	144.951	1	144.951
3.5		MantenimientoCambio filtro de aceite	149.604	1	149.604
3.6		MantenimientoCambio filtro de combustible	272.665	1	272.665
3.7		MantenimientoCambio junta tapon carter	10.373	1	10.373
3.8		Cambio bujía incandescente	388.891	1	388.891
3.9		Cambio correa dentada	1.081.607	1	1.081.607
3.10		Reten de correa dentada	254.650	1	254.650
3.11		Tensor de correa dentada	1.154.084	1	1.154.084
3.12		Rectificación tapa motor	880.000	1	880.000
3.13		Cambio junta tapa motor	953.830	1	953.830
3.14		Cambio junta tapa balancín	329.950	1	329.950
3.15		Cambio retenes frente motor	1.116.000	1	1.116.000
3.16		Casquillos de biela	556.850	1	556.850
3.17		Casquillos bancada	1.010.500	1	1.010.500
3.18		Juego de pistones	2.560.000	1	2.560.000
3.19		Juegos de aros	1.314.556	1	1.314.556
3.20		Calce lateral	556.850	1	556.850
3.21		Juego bujes de biela	463.830	1	463.830
3.22		Juego junta motor	463.830	1	463.830
3.23		Juego válvula de admisión	199.916	1	199.916
3.24		Juego valvula Escape	276.521	1	276.521
3.25		Juego guías de válvulas	1.108.000	1	1.108.000
3.26		Cambio Bomba de aceite	2.290.393	1	2.290.393
3.27		Cambio Soporte motor	476.515	1	476.515
3.28		Limpieza de bomba inyectora	1.704.000	1	1.704.000
3.29		Limpieza y calibración pico inyector	640.000	1	640.000
3.30		Reparación bomba inyectora	176.000	1	176.000
3.31		Control bujías incandescentes	80.000	1	80.000
3.32		Cambio manguera superior de radiador	184.000	1	184.000
3.33		Cambio tapa radiador	225.000	1	225.000
3.34		Cambio tapa combustible	246.000	1	246.000
3.35		Cambio manguera calefacción	481.150	1	481.150
3.36		Cambio de turbo	26.124.650	1	26.124.650
3.37		Mano de obra por reparación de motor	2.000.000	1	2.000.000
3.38		Cambio de cardan trasero	7.857.461	1	7.857.461
3.39		Cambio de cruceta cardán	972.126	1	972.126
3.40		Cambio de reten palier	285.523	1	285.523
3.41		Reparación de diferencial trasero	720.000	1	720.000

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

M. Cabrera G.
Auxiliar

ANEXO B - 02 - 08

Claudia López Paniagua
Auxiliar Judicial

Cuadro Comparativo de Ofertas

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3.42		Reparación de transferencia	560.000	1	560.000
3.43		Cambio cremallera de dirección	13.976.975	1	13.976.975
3.44		Cambio precat de dirección	1.891.721	1	1.891.721
3.45		Cambio Muñequín de dirección	439.650	1	439.650
3.46		Servicio de alineación y balanceo de ruedas	160.000	1	160.000
3.47		Regulación caida de suspensión	128.000	1	128.000
3.48		Correa de ventilador (Aire, D/H)	1.044.100	1	1.044.100
3.49		Aceite de dirección hidraulica por litro	144.951	1	144.951
3.50		Cambio amortiguador delantero	1.992.897	1	1.992.897
3.51		Cambio amortiguador trasero	1.508.382	1	1.508.382
3.52		Cambio espiral delantero	1.570.638	1	1.570.638
3.53		Cambio buje parrilla inferior nº1	813.511	1	813.511
3.54		Cambio buje parrilla inferior nº2	922.384	1	922.384
3.55		Cambio espiral trasero	1.135.447	1	1.135.447
3.56		Cambio bomba central de embrague	867.608	1	867.608
3.57		Cambio bomba auxiliar de embrague	544.504	1	544.504
3.58		Cambio plato de presión	1.599.788	1	1.599.788
3.59		Cambio disco de embrague	1.366.307	1	1.366.307
3.60		Cambio cojinete de empuje	1.272.065	1	1.272.065
3.61		Rectificación de corona volante	296.000	1	296.000
3.62		Mano de obra por reparación del sistema de embrague	560.000	1	560.000
3.63		Control y regulación de frenos	160.000	1	160.000
3.64		Reparación bomba central de freno	3.202.811	1	3.202.811
3.65		Cambio pastilla de freno	1.124.252	1	1.124.252
3.66		Reparación de mordaza freno	453.193	1	453.193
3.67		Cambio fibra de freno trasero	964.487	1	964.487
3.68		Cambio cabo freno de mano	794.997	1	794.997
3.69		Cambio bomba de vacío	6.390.500	1	6.390.500
3.70		Cambio Homocinética	4.806.383	1	4.806.383
3.71		Cambio disco de freno delantero	1.898.901	1	1.898.901
3.72		Cambio tambor de freno trasero	1.635.450	1	1.635.450
3.73		Cambio zapata de freno trasero	1.165.800	1	1.165.800
3.74		Cambio de servofreno	5.662.376	1	5.662.376
3.75		Cambio de cilindro de freno trasero	609.199	1	609.199
3.76		Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	714.764	1	714.764
3.77		Fluido de freno DOT3	100.170	1	100.170
3.78		Cambio de depósito de fluido de freno	2.460.624	1	2.460.624
3.79		Rectificación tambor de freno ambos lados	208.000	1	208.000
3.80		Rectificación disco de freno ambos lados	208.000	1	208.000
3.81		Reparación motor de arranque	7.591.291	1	7.591.291
3.82		Cambio motor limpia parabrisas	2.542.800	1	2.542.800
3.83		Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados	616.300	1	616.300
3.84		Reparación o cambio de bocina	418.200	1	418.200
3.85		Bloqueo central de puertas	2.360.200	1	2.360.200
3.86		Levanta vidrios eléctrico cada lado	1.956.000	1	1.956.000
3.87		Foco luz baja	184.690	1	184.690
3.88		Foco luz alta	1.990.250	1	1.990.250
3.89		Foco 12VOLT	48.650	1	48.650
3.90		Foco ficha	38.000	1	38.000
3.91		Faro delantero	6.682.000	1	6.682.000
3.92		Faro de tapa trasera	920.000	1	920.000
3.93		Faro de guardabarro trasero	1.053.000	1	1.053.000
3.94		Cambio de Bateria inlcuye control de carga	978.256	1	978.256
3.95		Cambio goma limpia parabrisas ambos lados	235.000	1	235.000
3.96		Cambio panel tablero de instrumentos	4.782.456	1	4.782.456
3.97		Cambio bulbo de temperatura	455.960	1	455.960
3.98		Cambio Bulbo presión de aceite	285.050	1	285.050
3.99		Cambio Retrovisor eléctrico c/u	2.874.653	1	2.874.653
3.100		Cambio Regulador de voltaje completo	2.217.059	1	2.217.059
3.101		Cambio Mecanismo lanza agua de faro	1.869.336	1	1.869.336
3.102		Cambio Cerradura de puerta	2.224.010	1	2.224.010
3.103		Cambio parrilla superior e inferior	2.775.500	1	2.775.500
3.104		Cambio de rotula inferior	958.510	1	958.510
3.105		Cambio de rotula superior	758.390	1	758.390

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Cuadro Comparativo de Ofertas

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3.106		Cambio prisionero y tuerca de rueda	79.053	1	79.053
3.107		Cambio Buje amortiguador	254.662	1	254.662
3.108		Cambio de juego guardapolvo de homocinética	1.534.000	1	1.534.000
3.109		Cambio de cubierta	1.038.000	1	1.038.000
3.110		Cambio de llanta	2.874.563	1	2.874.563
3.111		Cambio refrigerante para radiador	416.900	1	416.900
3.112		Cambio de Radiador	7.303.814	1	7.303.814
3.113		Cambio de Termostato	321.566	1	321.566
3.114		Limpieza completa de radiador	800.000	1	800.000
3.115		Carga de gas	128.000	1	128.000
3.116		Cambio de evaporador	4.347.348	1	4.347.348
3.117		Carga de gas ecológico	80.000	1	80.000
3.118		Cambio de compresor	3.653.204	1	3.653.204
3.119		Cambio de filtro de aire acondicionado	870.124	1	870.124
3.120		Cambio Válvula expansora	992.652	1	992.652
3.121		Cambio mangueras de alta y baja presión	2.425.569	1	2.425.569
3.122		Cambio Embrague de compresor	3.613.204	1	3.613.204
3.123		Mecanismo levantavidrio de puertas	1.956.000	1	1.956.000
3.124		Cambio Cerradura de puertas	1.924.746	1	1.924.746
3.125		Copias de llaves	1.617.150	1	1.617.150
3.126		Cambio flotador de combustible	850.300	1	850.300
3.127		Mano de obra por mantenimiento de tanque de combustibl	240.000	1	240.000
3.128		Limpieza de cañería de tanque de combustible	140.000	1	140.000
3.129		Cambio completo de caño de escape	8.516.204	1	8.516.204
3.130		Reparación de caño de escape	240.000	1	240.000
3.131		Mano de obra chapería por hora	67.200	1	67.200
3.132		Mano de obra pintura por hora	80.650	1	80.650
3.133		Cambio parabrisa delantero	4.588.500	1	4.588.500
3.134		Cambio parabrisa trasero	2.607.650	1	2.607.650
3.135		Moldura de parabrisa	320.700	1	320.700
3.136		Cambio Paragolpe delantero	3.082.650	1	3.082.650
3.137		Cambio Paragolpe trasero	2.324.570	1	2.324.570
			TOTAL:		737.293.000

Rosa M. Cabrera G.

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial