DINAC

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL AISP con ID: 387.633

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 225.000.000 Máximo: 450.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

						IOCON S.R.L.		COMTEL S.A.		TSV DEL PARAGUAY S.R.L.	
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	81111812-9996	Mantenimiento Preventivo de Nivel 1 Programado en forma trimestral.	Unidad	EVENTO	1	50.000.000	50.000.000	102.000.000	102.000.000	85.944.500	85.944.500
2	81111812-9996	Canal de vídeo al Sistema SecurOS Enterprise con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	3.337.840	3.337.840	3.500.000	3.500.000	4.227.900	4.227.900
3	81111812-9996	Canal de audio al Sistema SecurOS Enterprise con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	4.365.663	4.365.663	5.800.000	5.800.000	5.529.800	5.529.800
4	81111812-9996	Programación avanzada del Sistema de Gestión de Vídeo por hora de servicio.	Unidad	EVENTO	1	461.970	461.970	612.600	612.600	585.200	585.200
5	81111812-9996	Reemplazo de HDD de 6TB para Servidor de Gestión de Video con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	3.398.964	3.398.964	4.340.000	4.340.000	4.305.400	4.305.400
6	81111812-9996	Actualización de la versión de software, incluyendo programación y puesta en funcionamiento del sistema.	Unidad	EVENTO	1	5.295.891	5.295.891	5.200.000	5.200.000	6.708.100	6.708.100
7	81111812-9996	Reemplazo del Servidor de Gestión de Vídeo (NVR) con provisión de partes y mano de obra por conexión, con capacidad mínima para 150 cámara y programación del sistema.	Unidad	EVENTO	1	83.916.782	83.916.782	84.000.000	84.000.000	110.000.000	110.000.000

8	81111812-9996	Reemplazo de Placa de Video para Servidor de Gestión de Video con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	3.042.258	3.042.258	3.000.000	3.000.000	3.853.500	3.853.500
9	81111812-9996	Reemplazo de Fuente para Servidor de Gestión de Video con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	3.669.478	3.669.478	3.500.000	3.500.000	4.648.000	4.648.000
10	81111812-9996	Reemplazo de Cámara TIPO BULLET de 2 MP con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	6.479.348	6.479.348	7.500.000	7.500.000	6.911.300	6.911.300
11	81111812-9996	Reemplazo de Cámara TIPO BULLET de 3 MP con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	4.233.424	4.233.424	4.500.000	4.500.000	4.515.700	4.515.700
12	81111812-9996	Reemplazo de Cámara TIPO BULLET de 4 MP con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	6.210.975	6.210.975	6.700.000	6.700.000	6.625.000	6.625.000
13	81111812-9996	Reemplazo de Cámara TIPO Domo de 2 MP con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	3.979.260	3.979.260	3.700.000	3.700.000	4.244.500	4.244.500
14	81111812-9996	Reemplazo de Cámara TIPO Domo de 3 MP con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	4.910.948	4.910.948	4.500.000	4.500.000	5.238.300	5.238.300
15	81111812-9996	Reemplazo de Cámara TIPO Domo de 4 MP con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	6.658.491	6.658.491	6.600.000	6.600.000	7.102.400	7.102.400
16	81111812-9996	Reemplazo de Cámara TIPO Panorámica con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	7.946.247	7.946.247	8.200.000	8.200.000	10.065.200	10.065.200
17	81111812-9996	Reemplazo de Cámara TIPO PTZ de 2 MP con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	34.622.154	34.622.154	34.000.000	34.000.000	16.000.000	16.000.000
18	81111812-9996	Reemplazo de Cámara TIPO PTZ de 3 MP con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	30.406.572	30.406.572	30.000.000	30.000.000	24.000.000	24.000.000
19	81111812-9996	Reemplazo de Cámara TIPO PTZ de 4 MP con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	12.443.841	12.443.841	16.000.000	16.000.000	30.000.000	30.000.000
20	81111812-9996	Reemplazo de Fuente para Cámara TIPO PTZ con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	812.239	812.239	960.000	960.000	866.400	866.400
21	81111812-9996	Reemplazo de Soporte para Cámara PTZ con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	6.317.985	6.317.985	6.600.000	6.600.000	6.739.200	6.739.200

22	81111812-9996	Reemplazo de Joystick con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	6.322.371	6.322.371	6.300.000	6.300.000	6.743.900	6.743.900
23	81111812-9996	Reemplazo de Switch PoE de 24 puertos con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	7.059.870	7.059.870	7.000.000	7.000.000	8.942.500	8.942.500
24	81111812-9996	Reemplazo de Switch TIPO 2 Core similar al HP modelo: HP 5406 zl	Unidad	EVENTO	1	12.855.600	12.855.600	17.000.000	17.000.000	16.283.800	16.283.800
25	81111812-9996	Reemplazo de Switch PoE de 48 puertos con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	15.812.141	15.812.141	15.000.000	15.000.000	20.028.700	20.028.700
26	81111812-9996	Reemplazo de Transceiver con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	9.345.000	9.345.000	12.400.000	12.400.000	9.968.000	9.968.000
27	81111812-9996	Reemplazo de HDD para Estaciones de Trabajo con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	1.844.478	1.844.478	1.900.000	1.900.000	2.336.300	2.336.300
28	81111812-9996	Reemplazo de Memoria para Estaciones de Trabajo con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	1.494.471	1.494.471	1.300.000	1.300.000	1.893.000	1.893.000
29	81111812-9996	Reemplazo de PC para Estaciones de Trabajo con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	11.671.386	11.671.386	11.500.000	11.500.000	12.449.500	12.449.500
30	81111812-9996	Reemplazo de Placa de Video para Estaciones de Trabajo con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	2.226.694	2.226.694	2.000.000	2.000.000	2.820.500	2.820.500
31	81111812-9996	Reemplazo de Fuente para Estaciones de Trabajo con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	1.589.478	1.589.478	1.900.000	1.900.000	2.013.300	2.013.300
32	81111812-9996	Reemplazo de Monitor de 21.5 para Estación de Trabajo con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	2.474.784	2.474.784	3.000.000	3.000.000	2.639.800	2.639.800
33	81111812-9996	Reemplazo de Monitor de 32 para Estación de Trabajo con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	3.966.769	3.966.769	5.000.000	5.000.000	3.173.400	3.173.400
34	81111812-9996	Reemplazo de Monitor de 46 para Estación de Trabajo con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	12.739.200	12.739.200	12.389.400	12.389.400	10.191.400	10.191.400
35	81111812-9996	Reemplazo de Antenas inalámbricas con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	2.837.835	2.837.835	3.500.000	3.500.000	3.594.600	3.594.600
36	81111812-9996	Reemplazo de transmisores inalámbricos con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	5.775.040	5.775.040	6.000.000	6.000.000	7.315.100	7.315.100
37	81111812-9996	Reemplazo de receptores inalámbricos con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	5.075.023	5.075.023	5.400.000	5.400.000	6.428.400	6.428.400

38	81111812-9996	Reemplazo de Extensores PoE con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	4.587.370	4.587.370	5.400.000	5.400.000	5.810.700	5.810.700
39	81111812-9996	Reemplazo de Protectores IP con provisión de partes y mano de obra.	Unidad	EVENTO	1	1.850.053	1.850.053	2.400.000	2.400.000	2.343.400	2.343.400
40	81111812-9996	Corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat 6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared (SEGÚN EETT)	Unidad	EVENTO	1	3.941.760	3.941.760	4.000.000	4.000.000	4.992.900	4.992.900
41	81111812-9996	Corrección o Tendido de cableado estruct. UTP Cat 6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared (SEGÚN EETT)	Unidad	EVENTO	1	4.491.769	4.491.769	5.900.000	5.900.000	5.689.600	5.689.600
42	81111812-9996	Corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat 6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared (SEGÚN EETT)	Unidad	EVENTO	1	3.511.185	3.511.185	4.500.000	4.500.000	4.447.500	4.447.500
43	81111812-9996	Traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat 6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared (SEGÚN EETT)	Unidad	EVENTO	1	3.113.544	3.113.544	4.000.000	4.000.000	3.943.800	3.943.800
44	81111812-9996	Traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat 6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared (SEGÚN EETT)	Unidad	EVENTO	1	3.441.756	3.441.756	3.000.000	3.000.000	4.359.600	4.359.600
45	81111812-9996	Traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat 6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared (SEGÚN EETT)	Unidad	EVENTO	1	2.786.177	2.786.177	3.500.000	3.500.000	3.529.200	3.529.200
						PRECIO TOTAL	413.324.084	PRECIO TOTAL	485.502.000	PRECIO TOTAL	500.049.300

TSE. Ronald Benitez
Gerente Técnico Int D.A
DINAC

Héctor Galeano
Jefe Int. Dpto. Electromecánica
DINAC