ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Cod. de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	P.U.IVA Incluido	PT. U.IVA Incluido
1	72102201-006	SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR OLYMPIAN CATERPILLAR DE 150 KVA, CON PROVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL POWER WIZARD, MODELO 1.1., PROGRAMADO PARA EL GRUPO GENERADOR GEP 150 DE 150KVA DE POTENCIA, INCLUIDA LA INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Unidad	EVENTO	1	7.740.000	7.740.000
2	72102201-006	SERVICIO DE REPARACION DEL GENERADOR OLYMPIAN CATERPILLAR DE 150 KVA, CON CAMBIO Y PROVISIÓN DE UNA BATERÍA MARCA CATERPILLAR LIBRE DE MANTENIMIENTO, DE 12V DE 100 A/H, PREPARADA PARA SERVICIO PESADO, APLICADAS A MOTORES INDUSTRIALES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN Y PRUEBA.	Unidad	EVENTO	1	2.070.000	2.070.000
3	72102201-006	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR OLYMPIAN CATERPILLAR DE 150 KVA, CON PROVISION DE REPUESTOS.-** Mano de Obra para el mantenimiento: Cambio de Filtro de Aire. Cambio de Filtro de Aceite. Cambio de Filtro de Combustible. Cambio de Filtro de Aceite motor y lubricantes. Revisión y ajustes del sistema eléctrico del panel de control del generador. Registro de ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia, enfriamiento. Revisión y ajustes del sistema de admisión, regulador de voltaje, sistema de excitación. Control del estado de los sistemas del equipo: combustible, ventilación, lubricación, arranque. Revisión del estado de parámetros mecánicos y eléctricos. Chequeos al Sistema de Motor: Chequeo del Nivel y presión de aceite. Chequeo del Nivel de tanque de combustible y del indicador de filtro de combustible. Chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, dañados. Chequeo de Terminales flojas o rotas. Chequeo de Mangueras sueltas o rotas. Chequeo de Protectores en mal estado. Limpieza de sección superior de baterías. Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos. Chequeo de conexiones de batería. Observaciones, inspección general y presentación del informe técnico. Transporte del personal técnico autorizado. **Repuestos genuinos para el Grupo Generador:** Filtro de Aire. Filtro de Aceite. Filtro de Combustible. Aceite lubricante CAT15W40. Refrigerante ELC 3.6 Lts. Materiales menores.	Unidad	EVENTO	1	4.080.000	4.080.000
Precio Total Gs.						13.890.000	13.890.000

César Romero Rojas
Matrícula C.S.J. N° 20.55
Cel. (097) 853.000
Abogado - DIBEN

C.P. Rossana Recalde
Dirección Administrativa Financiera
DIBEN

Armando I. José Rojas Sánchez
Director de Contrataciones Públicas
DIBEN

Dr. Hugo Capurro
Miembro del Consejo de Administración
DIBEN