COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

UR: 310 - COMFAER

LOTE Nº 1 - Fotocopiadora Marca Lanier				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
ITEM	**CATALOGO**	**CANT MIN**	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca LANIER 7313. Rotulado Nº 12005-04-84-2118 (Ubicado en la Ayudantía COMFAER)							
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	60.000	60.000	250.000	250.000	95.000	95.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000	150.000	150.000	30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000	70.000	70.000	80.000	80.000
		1	Rodillo de Fusor	20.000	20.000	90.000	90.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000	80.000	80.000	55.000	55.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000	10.000	10.000	20.000	20.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000	95.000	95.000	90.000	90.000
		1	Engranajes	15.000	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Cartucho Tóner original	60.000	60.000	110.000	110.000	50.000	50.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	30.000	30.000	3.000	3.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	15.000	15.000	3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	70.000	70.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	10.000	10.000	35.000	35.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000	25.000	25.000	20.000	20.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000	100	100	70.000	70.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	100	100	10.000	10.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	81141804-001		Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora, Marca LANIER 7313. Rotulado Nº 2117. (Ubicado en el Departamento de Personal , A-1).						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	60.000	60.000	250.000	250.000	95.000	95.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000	150.000	150.000	30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000	70.000	70.000	80.000	80.000
		1	Rodillo de Fusor	20.000	20.000	90.000	90.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000	80.000	80.000	55.000	55.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000	10.000	10.000	20.000	20.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000	95.000	95.000	90.000	90.000
		1	Engranajes	15.000	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Cartucho Tóner original	60.000	60.000	110.000	110.000	50.000	50.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	30.000	30.000	3.000	3.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	15.000	15.000	3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	70.000	70.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	10.000	10.000	35.000	35.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000	25.000	25.000	20.000	20.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000	100	100	70.000	70.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	100	100	10.000	10.000

		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	81141804-001		Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora, Marca LANIER 7313. Rotulado Nº 2116. (Ubicado en la Unidad Administrativa COMFAER).						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	60.000	60.000	250.000	250.000	95.000	95.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000	150.000	150.000	30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000	70.000	70.000	80.000	80.000
		1	Rodillo de Fusor	20.000	20.000	90.000	90.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000	80.000	80.000	55.000	55.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000	10.000	10.000	20.000	20.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000	95.000	95.000	90.000	90.000
		1	Engranajes	15.000	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Cartucho Tóner original	60.000	60.000	110.000	110.000	50.000	50.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	30.000	30.000	3.000	3.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	15.000	15.000	3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	70.000	70.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	10.000	10.000	35.000	35.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000	25.000	25.000	20.000	20.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000	100	100	70.000	70.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	100	100	10.000	10.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	81141804-001		Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora, Marca LANIER 7320. Rotulado Nº 2122. (Ubicado en la Unidad Administrativa COMFAER).						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	60.000	60.000	250.000	250.000	95.000	95.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000	150.000	150.000	30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000	70.000	70.000	80.000	80.000
		1	Rodillo de Fusor	20.000	20.000	90.000	90.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000	80.000	80.000	55.000	55.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000	10.000	10.000	20.000	20.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000	95.000	95.000	90.000	90.000
		1	Engranajes	15.000	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Cartucho Tóner original	60.000	60.000	110.000	110.000	50.000	50.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	30.000	30.000	3.000	3.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	15.000	15.000	3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	70.000	70.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	10.000	10.000	35.000	35.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000	25.000	25.000	20.000	20.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000	100	100	70.000	70.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	100	100	10.000	10.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTAL LOTE Nº 1				**1.920.000**		4.220.800		**2.964.000**	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 3.600.000 (Tres millones seiscientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 7.200.000 (Siete millones doscientos mil)									

Lote Nº 2 - Fotocopiadora Marca SHARP				**IGC S.R.L.**		**S. Pazos**		**INSUSERV**	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Sharp. Rotulado Nº 1642. (Ubicado en la CS de la Asesoría Jurídica)						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000

		1	Revelador Digital	40.000	40.000	60.000	60.000	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000	50.000	50.000	55.000	55.000
		1	Rodillo de Fusor	40.000	40.000	80.000	80.000	45.000	45.000
		1	Rodillo de Presión	40.000	40.000	80.000	80.000	20.000	20.000
		1	Zócalo Transferencia	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000	40.000	40.000	200.000	200.000
		1	Engranajes	5.000	5.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	70.000	70.000	90.000	90.000	80.000	80.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	50.000	50.000	2.000	2.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000	1.000	1.000	15.000	15.000
		1	Película de fusión	40.000	40.000	100	100	10.000	10.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	30.000	30.000	12.000	12.000
Total IVA Incluído Lote Nº 2				**520.000**		796.100		794.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 900.000 (Novecientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 1.800.000 (Un millón ochocientos mil).									

Lote Nº 3 - Fotocopiadora Marca HP Laser Jet				**IGC S.R.L.**		**S. Pazos**		**INSUSERV**	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet P - 2015. Rotulado Nº 1781. (Ubicado en el Departamento de Contabilidad).						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000			80.000	80.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000			30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000			20.000	20.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000			120.000	120.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000			30.000	30.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000			5.000	5.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000			5.000	5.000
		1	Engranajes	5.000	5.000			5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000			150.000	150.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000			5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000			3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000			80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000			10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000			5.000	5.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000			30.000	30.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000			80.000	80.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000			40.000	40.000
2	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet PRO M1536 dnf. Rotulado Nº 3289. (Ubicado en el Departamento de Auditoría Interna de la FAP).						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000			80.000	80.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000			30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000			20.000	20.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000			120.000	120.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000			30.000	30.000

No Cotiza

		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000		5.000	5.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000		150.000	150.000
		1	Engranajes	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000		150.000	150.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000		3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	No Cotiza	80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000		5.000	5.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000		30.000	30.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000		80.000	80.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000		40.000	40.000
3	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet PRO M1536 dnf. Rotulado Nº 3290. (Ubicado en el Departamento de Obras de la FAP).					
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000		80.000	80.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000		30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000		20.000	20.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000		120.000	120.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000		30.000	30.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000		5.000	5.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000		150.000	150.000
		1	Engranajes	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000		150.000	150.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000		3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	No Cotiza	80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000		5.000	5.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000		30.000	30.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000		80.000	80.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000		40.000	40.000
4	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet PRO M1536 dnf. Rotulado Nº 3120. (Ubicado en el Departamento de la U.A.C. del CF Nº 4).					
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000		80.000	80.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000		30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000		20.000	20.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000		120.000	120.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000		30.000	30.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000		5.000	5.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000		150.000	150.000
		1	Engranajes	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000		150.000	150.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000		3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	No Cotiza	80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000		5.000	5.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000		30.000	30.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000		80.000	80.000

		1	Bujes de revelado	5.000	5.000		40.000	40.000
5	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Laser HP Jet 2015 DN. Rotulado Nº 1216. (Ubicado en la Ayudantía COMFAER).					
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000		80.000	80.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000		30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000		20.000	20.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000		120.000	120.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000		30.000	30.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000		5.000	5.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000		5.000	5.000
		1	Engranajes	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000		150.000	150.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000		3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	No Cotiza	80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000		5.000	5.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000		30.000	30.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000		80.000	80.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000		40.000	40.000
6	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jrt P 3015. Rotulado Nº 2732. (Ubicado en el Departamento de Personal, A-1).					
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000		80.000	80.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000		30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000		20.000	20.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000		120.000	120.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000		30.000	30.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000		5.000	5.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000		5.000	5.000
		1	Engranajes	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000		150.000	150.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000		3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	No Cotiza	80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000		5.000	5.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000		30.000	30.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000		80.000	80.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000		40.000	40.000
7	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet P 205. Rotulado Nº 1383. (Ubicado en el Departamento de Personal, A-1).					
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000		80.000	80.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000		30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000		20.000	20.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000		120.000	120.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000		30.000	30.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000		5.000	5.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000		5.000	5.000
		1	Engranajes	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000		150.000	150.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	o Cotiza	3.000	3.000

		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	No	80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000		5.000	5.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000		30.000	30.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000		80.000	80.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000		40.000	40.000
8	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet 2410. Rotulado Nº 2950. (Ubicado en el Departamento de Inteligencia).					
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000	No Cotiza	80.000	80.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000		30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000		20.000	20.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000		120.000	120.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000		30.000	30.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000		5.000	5.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000		5.000	5.000
		1	Engranajes	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000		150.000	150.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000		3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000		80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000		5.000	5.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000		30.000	30.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000		80.000	80.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000		40.000	40.000
9	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca HP Laser Jet P 3745. Rotulado Nº 1794 (Ubicado en el Departamento de Operaciones, A-3).					
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000	No Cotiza	80.000	80.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000		30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000		20.000	20.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000		120.000	120.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000		30.000	30.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000		5.000	5.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000		5.000	5.000
		1	Engranajes	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000		150.000	150.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000		3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000		80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000		5.000	5.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000		30.000	30.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000		80.000	80.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000		40.000	40.000
Total IVA Incluído Lote Nº 3				5.130.000		0	6.897.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 5.175.000 (Cinco millones ciento setenta y cinco mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 10.350.000 (Diez millones trescientos cincuenta mil).

Lote Nº 4 - Fotocopiadora Marca Canón				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Canón IR 1024. Rotulado Nº 2726. (Ubicado en la Unidad Administrativa de Contrataciones)						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000	250.000	250.000	100.000	100.000
		1	Revelador Digital	50.000	50.000	100	100	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000	70.000	70.000	45.000	45.000
		1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000	100	100	80.000	80.000
		1	Rodillo de Presión	50.000	50.000	110.000	110.000	35.000	35.000
		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	30.000	30.000	100.000	100.000
		1	Engranajes	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		1	Uñas de separación	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000	1.000	1.000	80.000	80.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	220.000	220.000	200.000	200.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
2	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Canón IR 1024. Rotulado Nº 2727. (Ubicado en la Unidad Administrativa de COMFAER).						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000	250.000	250.000	100.000	100.000
		1	Revelador Digital	50.000	50.000	100	100	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000	70.000	70.000	45.000	45.000
		1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000	100	100	80.000	80.000
		1	Rodillo de Presión	50.000	50.000	110.000	110.000	35.000	35.000
		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	30.000	30.000	100.000	100.000
		1	Engranajes	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		1	Uñas de separación	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000	1.000	1.000	80.000	80.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	220.000	220.000	200.000	200.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
3	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Canón IR 1210. Rotulado Nº 1653. (Ubicado en el Departamento de Personal, A-1).						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000	250.000	250.000	100.000	100.000
		1	Revelador Digital	50.000	50.000	100	100	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000	70.000	70.000	45.000	45.000
		1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000	100	100	80.000	80.000
		1	Rodillo de Presión	50.000	50.000	110.000	110.000	35.000	35.000

		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	30.000	30.000	100.000	100.000
		1	Engranajes	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		1	Uñas de separación	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000	1.000	1.000	80.000	80.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	220.000	220.000	200.000	200.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
4	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca Canón IR 1024. Rotulado Nº 2725 (Ubicado en el Departamento de Operaciones, A-3)						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000	250.000	250.000	100.000	100.000
		1	Revelador Digital	50.000	50.000	100	100	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000	70.000	70.000	45.000	45.000
		1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000	100	100	80.000	80.000
		1	Rodillo de Presión	50.000	50.000	110.000	110.000	35.000	35.000
		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	30.000	30.000	100.000	100.000
		1	Engranajes	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		1	Uñas de separación	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000	1.000	1.000	80.000	80.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	220.000	220.000	200.000	200.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
Total IVA Incluído Lote Nº 4				3.120.000		4.045.600		3.940.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 3.825.000 (Tres millones ochocientos veinte y cinco mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 7.650.000 (Siete millones seiscientos cincuenta mil).

U.R.: 311 - IBA

Lote Nº 5 - Fotocopiadora Marca Brothern				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora, impresora laser marca BROTHER, MODELO OMFC8220, Con numero de rotulo 668, ubicado en el Grupo Aereo de Instrucción.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000			120.000	120.000
		1	Revelador Digital	60.000	60.000			50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	60.000	60.000			30.000	30.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000			80.000	80.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000			20.000	20.000
		1	Zócalo Transferencia	10.000	10.000			10.000	10.000
		1	Lámpara Exposición	50.000	50.000			50.000	50.000

		1	Engranajes	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	160.000	160.000		100.000	100.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000		1.000	1.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000		80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000		10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	5.000	5.000		10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	5.000	5.000		5.000	5.000
		1	Rodillo de magneto	30.000	30.000		5.000	5.000
		1	Película de fusión	60.000	60.000		30.000	30.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000		10.000	10.000
Total IVA Incluído Lote Nº 5				**685.000**		0	626.000	

No Cotiza

Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 900.000 (Novecientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 1.800.000 (Un millón ochocientos mil).

Lote Nº 6 - Fotocopiadora Marca Canón				**IGC S.R.L.**		**S. Pazos**		**INSUSERV**	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora y termocopia marca CANON IR1210 TSQ 06948, Con numero de rotulo 1408, ubicado en el Grupo de Helicopteros.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000	250.000	250.000	100.000	100.000
		1	Revelador Digital	50.000	50.000	100	100	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000	70.000	70.000	45.000	45.000
		1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000	100	100	80.000	80.000
		1	Rodillo de Presión	50.000	50.000	110.000	110.000	35.000	35.000
		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	30.000	30.000	100.000	100.000
		1	Engranajes	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		1	Uñas de separación	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000	1.000	1.000	80.000	80.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	220.000	220.000	200.000	200.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
2	81141804-001		Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora y termocopia marca CANNON IR1210 TSQ 06948, Con numero de rotulo 1778, ubicado en el Grupo Aereo de Instrucción.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000	250.000	250.000	100.000	100.000
		1	Revelador Digital	50.000	50.000	100	100	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000	70.000	70.000	45.000	45.000

		1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000	100	100	80.000	80.000
		1	Rodillo de Presión	50.000	50.000	110.000	110.000	35.000	35.000
		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	30.000	30.000	100.000	100.000
		1	Engranajes	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		1	Uñas de separación	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000	1.000	1.000	80.000	80.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	220.000	220.000	200.000	200.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
3	81141804-001		Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora y termocopia Marca CANNON IR 1210 TSQ 06943. Con numero de rotulo 3061, ubicado en el Grupo Aerotactico.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000	250.000	250.000	100.000	100.000
		1	Revelador Digital	50.000	50.000	100	100	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000	70.000	70.000	45.000	45.000
		1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000	100	100	80.000	80.000
		1	Rodillo de Presión	50.000	50.000	110.000	110.000	35.000	35.000
		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	30.000	30.000	100.000	100.000
		1	Engranajes	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		1	Uñas de separación	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000	1.000	1.000	80.000	80.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	220.000	220.000	200.000	200.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
4	81141804-001		Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora digital marca CANNON IR1024, resolucion de 600x600 DPI; funcion de ahorro de toner, ciclo de treabajo mensual 18000 copias. Con numero de rotulo 6143, ubicado en la Ayudantia de la IBA.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000	250.000	250.000	100.000	100.000
		1	Revelador Digital	50.000	50.000	100	100	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000	70.000	70.000	45.000	45.000
		1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000	100	100	80.000	80.000
		1	Rodillo de Presión	50.000	50.000	110.000	110.000	35.000	35.000
		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	30.000	30.000	100.000	100.000
		1	Engranajes	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		1	Uñas de separación	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000	1.000	1.000	80.000	80.000

		1	Película de fusión	50.000	50.000	220.000	220.000	200.000	200.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
TOTAL LOTE Nº 6				3.120.000		4.045.600		3.940.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 4.050.000 (Cuatro millones cincuenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 8.100.000 (Ocho millones cien mil).

Lote Nº 7 - Fotocopiadora Marca HP Laser Jet				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HPLASER JET 1536 DNF MFP NºCNC9DICBOD. Con numero de rotulo 6216, ubicado en el Grupo Aereo de transporte Especial.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000	No Cotiza		80.000	80.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000			30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000			20.000	20.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000			120.000	120.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000			30.000	30.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000			5.000	5.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000			150.000	150.000
		1	Engranajes	5.000	5.000			5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000			150.000	150.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000			5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000			3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000			80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000			10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000			5.000	5.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000			30.000	30.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000			80.000	80.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000			40.000	40.000
2	81141804-001		Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca HPLASER JET 1536 DNF MFP NºCNC9D20B2X. Con numero de rotulo 6215, ubicado en el Grupo de Transporte Aereao.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000	No Cotiza		80.000	80.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000			30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000			20.000	20.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000			120.000	120.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000			30.000	30.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000			5.000	5.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000			150.000	150.000
		1	Engranajes	5.000	5.000			5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000			150.000	150.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000			5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000			3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000			80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000			10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000			5.000	5.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000			30.000	30.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000			80.000	80.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000			40.000	40.000
TOTAL LOTE Nº 7				**1.140.000**		**0**		**1.726.000**	

Monto Mínimo a ser Contratado es de Guaraníes 2.000.000 (dos millones) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 4.000.000 (cuatro millones).-

Lote Nº 8 - Fotocopiadora Marca OKI				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora marca OKI modelo MB480. Con numero de rotulo 6144, ubicado en el DAF.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	180.000	180.000	No Cotiza		650.000	650.000
		1	Revelador Digital	120.000	120.000			50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	120.000	120.000			250.000	250.000
		1	Rodillo de Fusor	180.000	180.000			100.000	100.000
		1	Rodillo de Presión	180.000	180.000			30.000	30.000
		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000			20.000	20.000
		1	Lámpara Exposición	180.000	180.000			500.000	500.000
		1	Engranajes	50.000	50.000			5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	380.000	380.000			650.000	650.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000			3.000	3.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000			1.000	1.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000			80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000			50.000	50.000
		1	Película de fusión	25.000	25.000			30.000	30.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000			30.000	30.000
TOTAL LOTE Nº 8				**1.585.000**		0		2.489.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 1.250.000 (Un millón doscientos cincuenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 2.500.000 (Dos millones quinientos mil)

Lote Nº 9 - Fotocopiadora Marca KYOCERA				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora digital multifuncional LASER MITA MODELO KM-1820LA, Con numero de rotulo 754, ubicado en el DAF.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	60.000	60.000	No Cotiza		180.000	180.000
		1	Revelador Digital	80.000	80.000			50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	60.000	60.000			80.000	80.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000			250.000	250.000
		1	Rodillo de Presión	60.000	60.000			80.000	80.000
		1	Zócalo Transferencia	5.000	5.000			50.000	50.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000			200.000	200.000
		1	Engranajes	5.000	5.000			5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	160.000	160.000			100.000	100.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000			3.000	3.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000			3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000			80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	15.000	15.000			30.000	30.000

		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000		20.000	20.000
		1	Bujes de unidad de fusor	5.000	5.000		20.000	20.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000		20.000	20.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000		80.000	80.000
		1	Película de fusión	60.000	60.000		50.000	50.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000		30.000	30.000
TOTAL LOTE Nº 9				760.000		0	1.331.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 1.250.000 (Un millón doscientos cincuenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 2.500.000 (Dos millones quinientos mil)								

Lote Nº 10 - Fotocopiadora Marca TOSHIVA				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y Reparción de Fotocopiadora digital multifuncional laser, marca TOSHIBA, con número de rotulo 576, ubicado en el DAF.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000	330.000	330.000	180.000	180.000
		1	Revelador Digital	80.000	80.000	250.000	250.000	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	50.000	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000	90.000	90.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de Presión	25.000	25.000	80.000	80.000	10.000	10.000
		1	Zócalo Transferencia	5.000	5.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	95.000	95.000	120.000	120.000
		1	Engranajes	5.000	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	135.000	135.000	150.000	150.000	90.000	90.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	30.000	30.000	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		1	Bujes de unidad de fusor	5.000	5.000	25.000	25.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	45.000	45.000	100	100	45.000	45.000
		1	Película de fusión	45.000	45.000	100	100	15.000	15.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	25.000	25.000	10.000	10.000
TOTAL LOTE Nº 10				700.000		1.270.200		705.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 900.000 (Novecientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 1.800.000 (Un millón ochocientos mil).									

U.R.: 313 - CIAERE

Lote Nº 11 - Fotocopiadora Marca Canon				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca CANON IR1022IF. Rotulado Nº 12005-04-84-1808 (Ubicado en el DAF).						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000	250.000	250.000	100.000	100.000
		1	Revelador Digital	50.000	50.000	100	100	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000	70.000	70.000	45.000	45.000
		1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000	100	100	80.000	80.000
		1	Rodillo de Presión	50.000	50.000	110.000	110.000	35.000	35.000
		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	30.000	30.000	100.000	100.000

		1	Engranajes	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		1	Uñas de separación	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000	1.000	1.000	80.000	80.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	220.000	220.000	200.000	200.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
Total Lote Nº 11				780.000		1.011.400		985.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 1.350.000 (Un millón trescientos cincuenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 2.700.000 (Dos millones setecientos mil)									

Lote Nº 12 - Fotocopiadora Marca TOSHIBA				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca TOSHIBA. Rotulado Nº 12005-04-84-1311 (Ubicado en el Departamento de Ejecusión y Apoyo).						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000	330.000	330.000	180.000	180.000
		1	Revelador Digital	80.000	80.000	250.000	250.000	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	50.000	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000	90.000	90.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de Presión	25.000	25.000	80.000	80.000	10.000	10.000
		1	Zócalo Transferencia	5.000	5.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	95.000	95.000	120.000	120.000
		1	Engranajes	5.000	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	135.000	135.000	150.000	150.000	90.000	90.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	30.000	30.000	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		1	Bujes de unidad de fusor	5.000	5.000	25.000	25.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	45.000	45.000	100	100	45.000	45.000
		1	Película de fusión	45.000	45.000	100	100	15.000	15.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	25.000	25.000	10.000	10.000
2	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca TOSHIBA. Rotulado Nº 12005-04-84-1312 (Ubicado en el CIEFAER).						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000	330.000	330.000	180.000	180.000
		1	Revelador Digital	80.000	80.000	250.000	250.000	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	50.000	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000	90.000	90.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de Presión	25.000	25.000	80.000	80.000	10.000	10.000
		1	Zócalo Transferencia	5.000	5.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	95.000	95.000	120.000	120.000
		1	Engranajes	5.000	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	135.000	135.000	150.000	150.000	90.000	90.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	30.000	30.000	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000

		1	Bujes de unidad de fusor	5.000	5.000	25.000	25.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	45.000	45.000	100	100	45.000	45.000
		1	Película de fusión	45.000	45.000	100	100	15.000	15.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	25.000	25.000	10.000	10.000
Total Lote Nº 12				1.400.000		2.540.400		1.410.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de Gs. 2.400.000 (Dos millones cuatrocientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Gs. 4.800.000 (Cuatro millones ochocientos mil).

Lote Nº 13 - Fotocopiadora Marca OKI				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001	1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca OKI. Rotulado Nº 12005-04-84-1314 (Ubicado en la Ayudantía de la EFSOFAER).						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	180.000	180.000	No Cotiza		650.000	650.000
		1	Revelador Digital	120.000	120.000			50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	120.000	120.000			250.000	250.000
		1	Rodillo de Fusor	180.000	180.000			100.000	100.000
		1	Rodillo de Presión	180.000	180.000			30.000	30.000
		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000			20.000	20.000
		1	Lámpara Exposición	180.000	180.000			500.000	500.000
		1	Engranajes	50.000	50.000			5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	380.000	380.000			650.000	650.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000			3.000	3.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000			1.000	1.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000			80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000			50.000	50.000
		1	Película de fusión	25.000	25.000			30.000	30.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000			30.000	30.000
Total Lote Nº 13				1.585.000		0		2.489.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 1.300.000 (Un millóntrescientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 2.600.000 (Dos millones seiscientos mil)

Lote Nº 14 - Fotocopiadora SHARP				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001	1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca SHARP AR-M280N. Rotulado Nº 12005-04-84-1149 (Ubicado en la EFSOFAER).						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000	430.000	430.000	150.000	150.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000	260.000	260.000	100.000	100.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000	180.000	180.000	100.000	100.000
		1	Rodillo de Fusor	40.000	40.000	280.000	280.000	180.000	180.000
		1	Rodillo de Presión	40.000	40.000	220.000	220.000	50.000	50.000
		1	Zócalo Transferencia	5.000	5.000	10.000	10.000	50.000	50.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000	120.000	120.000	150.000	150.000
		1	Engranajes	5.000	5.000	30.000	30.000	5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	230.000	230.000	370.000	370.000	80.000	80.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	50.000	50.000	3.000	3.000

		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	70.000	70.000	80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000	10.000	10.000	50.000	50.000
		1	Película de fusión	40.000	40.000	100	100	5.000	5.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
Total Lote Nº 14				680.000		2.160.100		1.083.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 1.300.000 (Un millóntrescientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 2.600.000 (Dos millones seiscientos mil)									

U.R.: 314 - BRIG LOG

Lote Nº 15 - Fotocopiadora Marca SHARP				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora, marca SHARP AL-1642CS. Para el Departamento de Administracion y Finanzas.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000	60.000	60.000	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000	50.000	50.000	55.000	55.000
		1	Rodillo de Fusor	40.000	40.000	80.000	80.000	45.000	45.000
		1	Rodillo de Presión	40.000	40.000	80.000	80.000	20.000	20.000
		1	Zócalo Transferencia	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000	40.000	40.000	200.000	200.000
		1	Engranajes	5.000	5.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	70.000	70.000	90.000	90.000	80.000	80.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	50.000	50.000	2.000	2.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000	1.000	1.000	15.000	15.000
		1	Película de fusión	40.000	40.000	100	100	10.000	10.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	30.000	30.000	12.000	12.000
2	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora, marca SHARP AL-1642CS, Para la Dirección del Personal G-1						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000	60.000	60.000	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000	50.000	50.000	55.000	55.000
		1	Rodillo de Fusor	40.000	40.000	80.000	80.000	45.000	45.000
		1	Rodillo de Presión	40.000	40.000	80.000	80.000	20.000	20.000
		1	Zócalo Transferencia	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000	15.000	15.000	200.000	200.000
		1	Engranajes	5.000	5.000	40.000	40.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	70.000	70.000	30.000	30.000	80.000	80.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	90.000	90.000	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	20.000	20.000	2.000	2.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	50.000	50.000	80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000

		1	Película de fusión	40.000	40.000	1.000	1.000	10.000	10.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	100	100	12.000	12.000
3	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora, marca SHARP AL-1642CS, Para la Dirección de Servicio de Intendencia						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000	60.000	60.000	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000	50.000	50.000	55.000	55.000
		1	Rodillo de Fusor	40.000	40.000	80.000	80.000	45.000	45.000
		1	Rodillo de Presión	40.000	40.000	80.000	80.000	20.000	20.000
		1	Zócalo Transferencia	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000	15.000	15.000	200.000	200.000
		1	Engranajes	5.000	5.000	40.000	40.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	70.000	70.000	30.000	30.000	80.000	80.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	90.000	90.000	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	20.000	20.000	2.000	2.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	50.000	50.000	80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Película de fusión	40.000	40.000	1.000	1.000	10.000	10.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	100	100	12.000	12.000
Total Lote Nº 15				1.560.000		2.358.300		2.382.000	
Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 4.050.000 (Cuatro millonescincuenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 8.100.000 (Ocho millones cien mil)									

Lote Nº 16 - Fotocopiadora Marca CANON				**IGC S.R.L.**		**S. Pazos**		**INSUSERV**	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora, marca CANON IR 1024. Para el Departamento de Administracion y Finanzas.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000	250.000	250.000	100.000	100.000
		1	Revelador Digital	50.000	50.000	100	100	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000	70.000	70.000	45.000	45.000
		1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000	100	100	80.000	80.000
		1	Rodillo de Presión	50.000	50.000	110.000	110.000	35.000	35.000
		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	30.000	30.000	100.000	100.000
		1	Engranajes	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		1	Uñas de separación	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000	1.000	1.000	80.000	80.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	220.000	220.000	200.000	200.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
2	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora, marca CANON IR 2000. Para la Dirección de Servicio Transporte Terrestre						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	120.000	120.000	350.000	350.000	180.000	180.000
		1	Revelador Digital	50.000	50.000	100	100	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000	70.000	70.000	85.000	85.000
		1	Rodillo de Fusor	50.000	50.000	100	100	80.000	80.000

		1	Rodillo de Presión	50.000	50.000	110.000	110.000	35.000	35.000
		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Lámpara Exposición	80.000	80.000	30.000	30.000	180.000	180.000
		1	Engranajes	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		1	Uñas de separación	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	20.000	20.000	100	100	5.000	5.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	20.000	20.000	30.000	30.000	50.000	50.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		1	Bujes de unidad de fusor	25.000	25.000	10.000	10.000	15.000	15.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	25.000	25.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000	1.000	1.000	80.000	80.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000	220.000	220.000	200.000	200.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
Total Lote Nº 16				1.560.000		2.122.800		2.170.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 4.050.000 (Cuatro millonescincuenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 8.100.000 (Ocho millones cien mil)

Lote Nº 17 - Fotocopiadora Marca LANIER				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001	1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora, marca LANIER 6713. Para el GAAB.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	60.000	60.000	250.000	250.000	95.000	95.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000	150.000	150.000	30.000	30.000
		1	Cuchilla de Limpieza	40.000	40.000	70.000	70.000	80.000	80.000
		1	Rodillo de Fusor	60.000	60.000	90.000	90.000	50.000	50.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000	80.000	80.000	55.000	55.000
		1	Zócalo Transferencia	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
		1	Lámpara Exposición	50.000	50.000	95.000	95.000	90.000	90.000
		1	Engranajes	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000	110.000	110.000	50.000	50.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	30.000	30.000	3.000	3.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	15.000	15.000	3.000	3.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	70.000	70.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	10.000	10.000	35.000	35.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	5.000	5.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	5.000	5.000	25.000	25.000	20.000	20.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		1	Rodillo de magneto	30.000	30.000	100	100	70.000	70.000
		1	Película de fusión	60.000	60.000	100	100	10.000	10.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Total Lote Nº 17				525.000		1.055.200		741.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 1.300.000 (Un millón trescientos cincuenta mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 2.600.000 (Dos millones seiscientos mil)

Lote Nº 18 - Impresora HP				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001	1	Mantenimiento y reparación de Impresora, marca HP 2035. Para la Dirección de Administración y Finanzas						

		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000		80.000	80.000
		1	Revelador Digital	40.000	40.000		10.000	10.000
		1	Cuchilla de Limpieza	30.000	30.000		30.000	30.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000		50.000	50.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000		10.000	10.000
		1	Zócalo Transferencia	15.000	15.000		5.000	5.000
		1	Lámpara Exposición	60.000	60.000		5.000	5.000
		1	Engranajes	5.000	5.000		3.000	3.000
		1	Cartucho Tóner original	80.000	80.000		120.000	120.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000		3.000	3.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000		1.000	1.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	No Cotiza	50.000	50.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000		30.000	30.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	10.000	10.000		10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000		30.000	30.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000		10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	15.000	15.000		30.000	30.000
		1	Película de fusión	50.000	50.000		80.000	80.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000		3.000	3.000
Total Lote Nº 18				570.000		0	560.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 500.000 (Quinientos mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 1.000.000 (Un millón)

U.R.: 320 - COMREGAER

Lote Nº 19 - Fotocopiadora Marca BROTHER				IGC S.R.L.		S. Pazos		INSUSERV	
Item	**Catalogo**	**Cantidad**	**Descripción del Bien**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL**
1	81141804-001		Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Marca DCP-8085-DN. Rotulado Nº 12005-04-85-1764 (Ubicado en el DAF COMREGAER)						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	80.000	80.000	330.000	330.000	120.000	120.000
		1	Revelador Digital	60.000	60.000	100	100	50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	60.000	60.000	100	100	30.000	30.000
		1	Rodillo de Fusor	80.000	80.000	230.000	230.000	80.000	80.000
		1	Rodillo de Presión	20.000	20.000	180.000	180.000	20.000	20.000
		1	Zócalo Transferencia	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1	Lámpara Exposición	50.000	50.000	70.000	70.000	50.000	50.000
		1	Engranajes	5.000	5.000	30.000	30.000	5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	160.000	160.000	280.000	280.000	100.000	100.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000	60.000	60.000	1.000	1.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000	30.000	30.000	80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	10.000	10.000	100	100	10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	5.000	5.000	30.000	30.000	5.000	5.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	5.000	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
		1	Rodillo de magneto	30.000	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000
		1	Película de fusión	60.000	60.000	100	100	30.000	30.000
		1	Bujes de revelado	5.000	5.000	30.000	30.000	10.000	10.000
Total Lote Nº 19				685.000		1.350.400		626.000	

Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 325.000 (Tres veinte mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 750.000 (Setecientos cincuenta mil)

Lote Nº 20 - Fotocopiadora Marca OKI	IGC S.R.L.	S. Pazos	INSUSERV

Item	Catalogo	Cantidad	Descripción del Bien	PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
1	81141804-001	1	Mantenimientos de Fotocopiadora MB 480 Rotulo N° 12005-04-85-1636, ubicado en la ayudantia.						
		1	Cilindro Fotoconductor - Cambiar	180.000	180.000	No Cotiza		650.000	650.000
		1	Revelador Digital	120.000	120.000			50.000	50.000
		1	Cuchilla de Limpieza	120.000	120.000			250.000	250.000
		1	Rodillo de Fusor	180.000	180.000			100.000	100.000
		1	Rodillo de Presión	180.000	180.000			30.000	30.000
		1	Zócalo Transferencia	30.000	30.000			20.000	20.000
		1	Lámpara Exposición	180.000	180.000			500.000	500.000
		1	Engranajes	50.000	50.000			5.000	5.000
		1	Cartucho Tóner original	380.000	380.000			650.000	650.000
		1	Uñas de separación	5.000	5.000			3.000	3.000
		1	Hilo de Corona	5.000	5.000			1.000	1.000
		1	Mano de Obra de Mantenimiento General y Cambio de Partes	30.000	30.000			80.000	80.000
		1	Rodillo de carga de cilindro	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Bujes de unidad de fusor	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Ruedas de separación de bandeja	15.000	15.000			10.000	10.000
		1	Rodillo de magneto	25.000	25.000			50.000	50.000
		1	Película de fusión	25.000	25.000			30.000	30.000
		1	Bujes de revelado	15.000	15.000			30.000	30.000
Total Lote Nº 20				1.585.000		**0**		**2.489.000**	

Monto Mínimo a ser Contratado es de GS. 325.000 (Tres veinte mil) y el monto máximo a ser Contratados es de Guaraníes 750.000 (Setecientos cincuenta mil)