EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO (DETECTORES DE HUMO Y CALOR) Y DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

LLAMADO MOPC LCO N° 110/2021 - I.D. N° 403.766

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Ítem	Código/ Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL		TES INGENIERIA de Diego Rodriguez			FyA SERVICIOS DE INGENIERIA de Miguel Augusto Amarilla Barrios			S&C INGENIERIA S.R.L.		
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72101509-001	Mantenimiento mensual de Sistema contra Incendio (Detectores de Humo y Calor) del Edificio Central del MOPC.	ME	24	1.853.333	44.479.992	1.850.000	44.400.000	-0,18	2.075.700	49.816.800	12,00	2.100.000	50.400.000	13,31
2	72101509-001	Mano de obra de mantenimiento mensual de Sistema contra Incendio (Detectores de Humo y Calor) del Edificio Central del MOPC.	ME	24	4.839.333	116.143.992	4.839.000	116.136.000	-0,01	4.939.000	118.536.000	2,06	5.500.000	132.000.000	13,65
3	72101509-001	Mantenimiento mensual de Sistema hidráulico contra incendio (Bombas, bocas de incendio y rociadores) del Edificio Central del MOPC.	ME	24	2.308.833	55.411.992	2.300.000	55.200.000	-0,38	2.585.890	62.061.360	12,00	2.600.000	62.400.000	12,61
4	72101509-001	Mano de obra de mantenimiento mensual de Sistema hidráulico contra incendio (Bombas, bocas de incendio y rociadores) del Edificio Central del MOPC.	ME	24	3.842.833	92.227.992	3.842.000	92.208.000	-0,02	4.303.970	103.295.280	12,00	4.300.000	103.200.000	11,90
		TOTAL IVA INCLUIDO			Precio Total:	308.263.968		307.944.000	-0,10		333.709.440	-8,25		348.000.000	-12,89
		Monto ofertado						307.944.000			333.709.440			348.000.000	
		Diferencia						0			0			0	
		OBSERVACIONES													

LOTE 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Ítem	Código/ Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	PRECIO REFERENCIAL	TES INGENIERIA de Diego Rodriguez			FyA SERVICIOS DE INGENIERIA de Miguel Augusto Amarilla Barrios			S&C INGENIERIA S.R.L.		
						Precio unitario (IVA incluido)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %
		Detectores Humo/Calor													
1	72101509-001	Cambio de sensores Humo/Calor	UNI	1	evento	871.667	828.084	828.084	-5,00	871.667	871.667	0,00	980.000	980.000	12,43
2	72101509-001	Mano de obra cambio de sensores Humo/Calor	UNI	1	evento	326.667	326.000	326.000	-0,20	359.334	359.334	10,00	350.000	350.000	7,14
3	72101509-001	Cambio de Termovelocimetricos	UNI	1	evento	633.333	630.000	630.000	-0,53	696.666	696.666	10,00	700.000	700.000	10,53
4	72101509-001	Mano de obra cambio de Termovelocimetricos	UNI	1	evento	326.667	320.000	320.000	-2,04	359.334	359.334	10,00	350.000	350.000	7,14
5	72101509-001	Sustitución de Placa de Control	UNI	1	evento	3.175.000	3.016.250	3.016.250	-5,00	3.492.500	3.492.500	10,00	3.500.000	3.500.000	10,24
6	72101509-001	Mano de obra sustitución de Placa de Control	UNI	1	evento	553.333	525.666	525.666	-5,00	608.666	608.666	10,00	600.000	600.000	8,43
7	72101509-001	Reparación de Placa de Control	UNI	1	evento	1.530.000	1.453.500	1.453.500	-5,00	1.683.000	1.683.000	10,00	1.700.000	1.700.000	11,11

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técncio
DOP - MOPC

8	72101509-001	Mano de obra reparación de Placa de Control	UNI	1	evento	420.000	421.000	421.000	0,24	462.000	462.000	10,00	480.000	480.000	14,29
9	72101509-001	Cambio de pulsador manual	UNI	1	evento	705.000	706.000	706.000	0,14	775.500	775.500	10,00	800.000	800.000	13,48
10	72101509-001	Mano de obra cambio de pulsador manual	UNI	1	evento	326.667	327.000	327.000	0,10	359.334	359.334	10,00	360.000	360.000	10,20
11	72101509-001	Cambio de alarma audio visual	UNI	1	evento	690.000	691.000	691.000	0,14	759.000	759.000	10,00	780.000	780.000	13,04
12	72101509-001	Mano de obra cambio de alarma audio visual	UNI	1	evento	326.667	327.000	327.000	0,10	359.334	359.334	10,00	370.000	370.000	13,27
13	72101509-001	Cambio de cartel LED indicador de salida de emergencia	UNI	1	evento	306.667	330.000	330.000	7,61	306.667	306.667	0,00	350.000	350.000	14,13
14	72101509-001	Mano de obra cambio de cartel LED indicador de salida de emergencia	UNI	1	evento	165.000	156.750	156.750	-5,00	181.500	181.500	10,00	180.000	180.000	9,09
15	72101509-001	Cambio de luces de emergencia 60 leds	UNI	1	evento	223.667	212.484	212.484	-5,00	246.034	246.034	10,00	250.000	250.000	11,77
16	72101509-001	Mano de obra cambio de luces de emergencia 60 leds	UNI	1	evento	165.000	167.000	167.000	1,21	165.000	165.000	0,00	180.000	180.000	9,09
17	72101509-001	Sustitución de expansores	UNI	1	evento	1.031.000	979.450	979.450	-5,00	1.134.100	1.134.100	10,00	1.150.000	1.150.000	11,54
18	72101509-001	Mano de obra sustitución de expansores	UNI	1	evento	326.667	310.334	310.334	-5,00	359.334	359.334	10,00	350.000	350.000	7,14
19	72101509-001	Cambio de bateria de 12 V 7Ah	UNI	1	evento	136.667	129.834	129.834	-5,00	150.334	150.334	10,00	150.000	150.000	9,76
20	72101509-001	Mano de obra cambio de bateria de 12 V 7Ah	UNI	1	evento	183.333	174.166	174.166	-5,00	201.666	201.666	10,00	200.000	200.000	9,09
21	72101509-001	Cambio de canalizaciones	UNI	1	evento	4.667	5.200	5.200	11,42	4.667	4.667	0,00	5.000	5.000	7,14
22	72101509-001	Mano de obra cambio de canalizaciones	UNI	1	evento	5.667	6.000	6.000	5,88	5.667	5.667	0,00	6.000	6.000	5,88
23	72101509-001	Cambio de cableado	UNI	1	evento	5.000	5.650	5.650	13,00	5.000	5.000	0,00	5.500	5.500	10,00
24	72101509-001	Mano de obra cambio de cableado	UNI	1	evento	18.000	17.100	17.100	-5,00	19.800	19.800	10,00	20.000	20.000	11,11
25	72101509-001	Cambio de cableado	UNI	1	evento	4.200	4.200	4.200	0,00	4.620	4.620	10,00	4.500	4.500	7,14
26	72101509-001	Mano de obra cambio de cableado	UNI	1	evento	13.833	15.000	15.000	8,44	13.833	13.833	0,00	15.000	15.000	8,44
		Sistema hidraulico													
27	72101509-001	Cambio de contactor de fuerza de tablero de control	UNI	1	evento	1.167.000	1.200.000	1.200.000	2,83	1.167.000	1.167.000	0,00	1.300.000	1.300.000	11,40
28	72101509-001	Mano de obra cambio de contactor de fuerza de tablero de control	UNI	1	evento	323.000	306.850	306.850	-5,00	355.300	355.300	10,00	350.000	350.000	8,36
29	72101509-001	Cambio de contactor de fuerza de tablero de control	UNI	1	evento	737.000	700.000	700.000	-5,02	810.700	810.700	10,00	800.000	800.000	8,55
30	72101509-001	Mano de obra cambio de contactor de fuerza de tablero de control	UNI	1	evento	323.000	306.850	306.850	-5,00	355.300	355.300	10,00	350.000	350.000	8,36
31	72101509-001	Cambio de guardamotor bomba jockey	UNI	1	evento	1.873.667	1.779.984	1.779.984	-5,00	2.061.034	2.061.034	10,00	2.100.000	2.100.000	12,08
32	72101509-001	Mano de obra cambio de guardamotor bomba jockey	UNI	1	evento	323.000	306.850	306.850	-5,00	355.300	355.300	10,00	350.000	350.000	8,36
33	72101509-001	Cambio de guardamotor bomba principal	UNI	1	evento	2.803.667	2.663.484	2.663.484	-5,00	3.084.034	3.084.034	10,00	3.200.000	3.200.000	14,14
34	72101509-001	Mano de obra cambio de guardamotor bomba principal	UNI	1	evento	323.000	306.850	306.850	-5,00	355.300	355.300	10,00	350.000	350.000	8,36

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técncio
DOP - MOPC

35	72101509-001	Cambio de disyuntor trifásico termomagnetico de tablero de control	UNI	1	evento	682.333	770.000	770.000	12,85	682.333	682.333	0,00	780.000	780.000	14,31
36	72101509-001	Mano de obra cambio de disyuntor trifásico termomagnetico de tablero de control	UNI	1	evento	220.667	209.634	209.634	-5,00	242.734	242.734	10,00	250.000	250.000	13,29
37	72101509-001	Cambio de disyuntor monofásico termomagnetico de tablero de control	UNI	1	evento	45.000	45.000	45.000	0,00	49.500	49.500	10,00	50.000	50.000	11,11
38	72101509-001	Mano de obra cambio de disyuntor monofásico termomagnetico de tablero de control	UNI	1	evento	20.000	20.000	20.000	0,00	22.000	22.000	10,00	20.000	20.000	0,00
39	72101509-001	Cambio de temporizador	UNI	1	evento	665.333	755.000	755.000	13,48	665.333	665.333	0,00	750.000	750.000	12,73
40	72101509-001	Mano de obra cambio de temporizador	UNI	1	evento	323.000	306.850	306.850	-5,00	355.300	355.300	10,00	350.000	350.000	8,36
41	72101509-001	Cambio de selector, pulsador, led piloto	UNI	1	evento	234.333	222.616	222.616	-5,00	257.766	257.766	10,00	250.000	250.000	6,69
42	72101509-001	Mano de obra cambio de selector, pulsador, led piloto	UNI	1	evento	136.667	129.834	129.834	-5,00	150.334	150.334	10,00	150.000	150.000	9,76
43	72101509-001	Cambio de presostato de control	UNI	1	evento	689.667	655.184	655.184	-5,00	758.634	758.634	10,00	750.000	750.000	8,75
44	72101509-001	Mano de obra cambio de presostato de control	UNI	1	evento	136.667	129.834	129.834	-5,00	150.334	150.334	10,00	150.000	150.000	9,76
45	72101509-001	Cambio de manometro	UNI	1	evento	180.800	171.760	171.760	-5,00	198.880	198.880	10,00	200.000	200.000	10,62
46	72101509-001	Mano de obra cambio de manometro	UNI	1	evento	136.667	129.834	129.834	-5,00	150.334	150.334	10,00	150.000	150.000	9,76
47	72101509-001	Rebobinado de motor 30 HP	UNI	1	evento	3.887.667	3.693.284	3.693.284	-5,00	4.276.434	4.276.434	10,00	4.400.000	4.400.000	13,18
48	72101509-001	Mano de obra rebobinado de motor 30 HP	UNI	1	evento	3.259.000	3.096.050	3.096.050	-5,00	3.584.900	3.584.900	10,00	3.700.000	3.700.000	13,53
49	72101509-001	Cambio de rodaminetos de motor	UNI	1	evento	396.333	376.516	376.516	-5,00	435.966	435.966	10,00	450.000	450.000	13,54
50	72101509-001	Mano de obra cambio de rodaminetos de motor	UNI	1	evento	232.000	220.400	220.400	-5,00	255.200	255.200	10,00	250.000	250.000	7,76
51	72101509-001	Cambio de sello mecanico	UNI	1	evento	599.000	569.050	569.050	-5,00	658.900	658.900	10,00	680.000	680.000	13,52
52	72101509-001	Mano de obra cambio de sello mecanico	UNI	1	evento	232.000	220.400	220.400	-5,00	255.200	255.200	10,00	250.000	250.000	7,76
53	72101509-001	Rebobinado de motor 5,5 HP	UNI	1	evento	4.359.333	4.141.366	4.141.366	-5,00	4.795.266	4.795.266	10,00	5.000.000	5.000.000	14,70
54	72101509-001	Mano de obra rebobinado de motor 5,5 HP	UNI	1	evento	2.154.000	2.046.300	2.046.300	-5,00	2.369.400	2.369.400	10,00	2.450.000	2.450.000	13,74
55	72101509-001	Cambio de valvula de gobierno	UNI	1	evento	1.446.667	1.374.334	1.374.334	-5,00	1.591.334	1.591.334	10,00	1.650.000	1.650.000	14,06
56	72101509-001	Mano de obra cambio de valvula de gobierno	UNI	1	evento	510.000	484.500	484.500	-5,00	561.000	561.000	10,00	580.000	580.000	13,73
57	72101509-001	Cambio de valvula de retención	UNI	1	evento	1.051.000	1.000.000	1.000.000	-4,85	1.156.100	1.156.100	10,00	1.200.000	1.200.000	14,18
58	72101509-001	Mano de obra cambio de valvula de retención	UNI	1	evento	510.000	484.500	484.500	-5,00	561.000	561.000	10,00	580.000	580.000	13,73
59	72101509-001	Cambio de codo de 90 HºGº	UNI	1	evento	677.000	643.150	643.150	-5,00	744.700	744.700	10,00	770.000	770.000	13,74
60	72101509-001	Mano de obra cambio de codo de 90 HºGº	UNI	1	evento	377.000	358.150	358.150	-5,00	414.700	414.700	10,00	430.000	430.000	14,06
61	72101509-001	Cambio de TEE de Hº Gº	UNI	1	evento	796.333	756.516	756.516	-5,00	875.966	875.966	10,00	900.000	900.000	13,02
62	72101509-001	Mano de obra cambio de TEE de Hº Gº	UNI	1	evento	323.000	306.850	306.850	-5,00	355.300	355.300	10,00	350.000	350.000	8,36
63	72101509-001	Cambio de tuberia de Hº Gº	UNI	1	evento	268.333	302.000	302.000	12,55	268.333	268.333	0,00	300.000	300.000	11,80
64	72101509-001	Mano de obra cambio de tuberia de Hº Gº	UNI	1	evento	99.000	112.000	112.000	13,13	99.000	99.000	0,00	110.000	110.000	11,11

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

65	72101509-001	Cambio de manguera contra incendio	UNI	1	evento	1.295.333	1.470.000	1.470.000	13,48	1.295.333	1.295.333	0,00	1.450.000	1.450.000	11,94
66	72101509-001	Mano de obra cambio de manguera contra incendio	UNI	1	evento	57.000	64.500	64.500	13,16	55.860	55.860	-2,00	65.000	65.000	14,04
67	72101509-001	Cambio de rociador	UNI	1	evento	123.667	140.000	140.000	13,21	121.194	121.194	-2,00	140.000	140.000	13,21
68	72101509-001	Mano de obra cambio de rociador	UNI	1	evento	128.333	140.000	140.000	9,09	125.766	125.766	-2,00	140.000	140.000	9,09
69	72101509-001	Cambio de tapa BIE	UNI	1	evento	72.333	68.716	68.716	-5,00	79.566	79.566	10,00	80.000	80.000	10,60
70	72101509-001	Mano de obra cambio de tapa BIE	UNI	1	evento	23.667	25.000	25.000	5,63	23.194	23.194	-2,00	25.000	25.000	5,63
71	72101509-001	Cambio de caja para BIE	UNI	1	evento	195.700	220.000	220.000	12,42	191.786	191.786	-2,00	220.000	220.000	12,42
72	72101509-001	Mano de obra cambio de caja para BIE	UNI	1	evento	86.300	90.000	90.000	4,29	84.574	84.574	-2,00	95.000	95.000	10,08
73	72101509-001	Cambio de cableado de fuerza	UNI	1	evento	25.500	28.500	28.500	11,76	24.990	24.990	-2,00	29.000	29.000	13,73
74	72101509-001	Mano de obra cambio de cableado de fuerza	UNI	1	evento	22.833	25.500	25.500	11,68	22.376	22.376	-2,00	25.000	25.000	9,49
75	72101509-001	Cambio de tanque hidroneumatico	UNI	1	evento	3.619.667	3.438.684	3.438.684	-5,00	3.981.634	3.981.634	10,00	4.150.000	4.150.000	14,65
76	72101509-001	Mano de obra cambio de tanque hidroneumatico	UNI	1	evento	405.333	385.066	385.066	-5,00	445.866	445.866	10,00	450.000	450.000	11,02
77	72101509-001	Pruebas de mangueras (anual)	UNI	1	evento	5.631.667	5.350.084	5.350.084	-5,00	6.194.834	6.194.834	10,00	6.353.000	6.353.000	12,81
78	72101509-001	Mano de obra pruebas de mangueras (anual)	UNI	1	evento	3.300.000	3.135.000	3.135.000	-5,00	3.630.000	3.630.000	10,00	3.780.000	3.780.000	14,55
79	72101509-001	Cambio de bateria de generador	UNI	1	evento	1.072.000	1.000.000	1.000.000	-6,72	1.179.200	1.179.200	10,00	1.220.000	1.220.000	13,81
80	72101509-001	Mano de obra cambio de bateria de generador	UNI	1	evento	100.000	110.000	110.000	10,00	110.000	110.000	10,00	115.000	115.000	15,00
81	72101509-001	Cambio de aceite lubricante del generador	UNI	1	evento	51.000	50.000	50.000	-1,96	56.100	56.100	10,00	58.000	58.000	13,73
82	72101509-001	Mano de obra cambio de aceite lubricante del generador	UNI	1	evento	21.000	19.950	19.950	-5,00	23.100	23.100	10,00	24.000	24.000	14,29
83	72101509-001	Cambio de filtro de aceite	UNI	1	evento	349.667	332.184	332.184	-5,00	384.634	384.634	10,00	400.000	400.000	14,39
84	72101509-001	Mano de obra cambio de filtro de aceite	UNI	1	evento	128.333	121.916	121.916	-5,00	141.166	141.166	10,00	145.000	145.000	12,99
85	72101509-001	Cambio de filtro de combustible	UNI	1	evento	781.333	742.266	742.266	-5,00	859.466	859.466	10,00	890.000	890.000	13,91
86	72101509-001	Mano de obra cambio de filtro de combustible	UNI	1	evento	124.000	117.800	117.800	-5,00	136.400	136.400	10,00	140.000	140.000	12,90
87	72101509-001	Cambio de correas	UNI	1	evento	285.000	270.750	270.750	-5,00	313.500	313.500	10,00	320.000	320.000	12,28
88	72101509-001	Mano de obra cambio de correas	UNI	1	evento	125.000	130.000	130.000	4,00	132.500	132.500	6,00	140.000	140.000	12,00
89	72101509-001	Cambio de bulbo de presión de aceite	UNI	1	evento	556.733	528.896	528.896	-5,00	612.406	612.406	10,00	620.000	620.000	11,36
90	72101509-001	Mano de obra cambio de bulbo de presión de aceite	UNI	1	evento	132.667	126.034	126.034	-5,00	145.934	145.934	10,00	150.000	150.000	13,07
91	72101509-001	Cambio de bulbo de temperatura	UNI	1	evento	631.000	599.450	599.450	-5,00	694.100	694.100	10,00	720.000	720.000	14,10
92	72101509-001	Mano de obra cambio de bulbo de temperatura	UNI	1	evento	125.000	118.750	118.750	-5,00	137.500	137.500	10,00	140.000	140.000	12,00
93	72101509-001	Cambio de panel electrónico de control de arranque y transferencia automatica	UNI	1	evento	8.871.333	8.427.700	8.427.700	-5,00	9.758.466	9.758.466	10,00	10.150.000	10.150.000	14,41
94	72101509-001	Mano de obra cambio de panel electrónico de control de arranque y transferencia automatica	UNI	1	evento	715.333	680.000	680.000	-4,94	786.866	786.866	10,00	820.000	820.000	14,63
95	72101509-001	Cambio de sensor de nivel de combustible	UNI	1	evento	340.000	350.000	350.000	2,94	360.400	360.400	6,00	390.000	390.000	14,71
96	72101509-001	Mano de obra cambio de sensor de nivel de combustible	UNI	1	evento	355.000	337.250	337.250	-5,00	390.500	390.500	10,00	400.000	400.000	12,68

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técncio
DOP - MOPC

97	72101509-001	Cambio de electroparada	UNI	1	evento	958.667	910.734	910.734	-5,00	1.054.534	1.054.534	10,00	1.100.000	1.100.000	14,74
98	72101509-001	Mano de obra cambio de electroparada	UNI	1	evento	323.000	306.850	306.850	-5,00	355.300	355.300	10,00	370.000	370.000	14,55
99	72101509-001	Reparación de radiador	UNI	1	evento	1.323.333	1.257.166	1.257.166	-5,00	1.455.666	1.455.666	10,00	1.500.000	1.500.000	13,35
100	72101509-001	Mano de obra reparación de radiador	UNI	1	evento	1.026.667	975.334	975.334	-5,00	1.129.334	1.129.334	10,00	1.150.000	1.150.000	12,01
101	72101509-001	Cambio de supervisor de sobre y subtensión	UNI	1	evento	797.000	757.150	757.150	-5,00	876.700	876.700	10,00	910.000	910.000	14,18
102	72101509-001	Mano de obra cambio de supervisor de sobre y subtensión	UNI	1	evento	323.000	306.850	306.850	-5,00	355.300	355.300	10,00	370.000	370.000	14,55
103	72101509-001	Cambio de supervisor de falta de fase	UNI	1	evento	645.333	700.000	700.000	8,47	684.053	684.053	6,00	740.000	740.000	14,67
104	72101509-001	Mano de obra cambio de supervisor de falta de fase	UNI	1	evento	323.000	306.850	306.850	-5,00	355.300	355.300	10,00	370.000	370.000	14,55
105	72101509-001	Cambio de contactor para generador	UNI	1	evento	867.000	900.000	900.000	3,81	919.020	919.020	6,00	990.000	990.000	14,19
106	72101509-001	Mano de obra cambio de contactor para generador	UNI	1	evento	323.000	360.000	360.000	11,46	323.000	323.000	0,00	370.000	370.000	14,55
107	72101509-001	Cambio de llave selectora	UNI	1	evento	316.667	300.834	300.834	-5,00	348.334	348.334	10,00	360.000	360.000	13,68
108	72101509-001	Mano de obra cambio de llave selectora	UNI	1	evento	323.000	306.850	306.850	-5,00	355.300	355.300	10,00	370.000	370.000	14,55
109	72101509-001	Cambio de parada de emergencia	UNI	1	evento	402.667	382.534	382.534	-5,00	442.934	442.934	10,00	450.000	450.000	11,75
110	72101509-001	Mano de obra cambio de parada de emergencia	UNI	1	evento	134.667	127.934	127.934	-5,00	148.134	148.134	10,00	150.000	150.000	11,39
111	72101509-001	Cambio de regulador automatico de emergencia	UNI	1	evento	1.771.667	1.683.084	1.683.084	-5,00	1.948.834	1.948.834	10,00	2.000.000	2.000.000	12,89
112	72101509-001	Mano de obra cambio de regulador automatico de emergencia	UNI	1	evento	463.333	440.166	440.166	-5,00	509.666	509.666	10,00	530.000	530.000	14,39
113	72101509-001	Cambio de diodo rotativo	UNI	1	evento	805.333	765.066	765.066	-5,00	885.866	885.866	10,00	920.000	920.000	14,24
114	72101509-001	Mano de obra cambio de diodo rotativo	UNI	1	evento	323.000	306.850	306.850	-5,00	355.300	355.300	10,00	370.000	370.000	14,55
115	72101509-001	Reparación de motor de arranque	UNI	1	evento	1.669.000	1.585.550	1.585.550	-5,00	1.835.900	1.835.900	10,00	1.900.000	1.900.000	13,84
116	72101509-001	Mano de obra reparación de motor de arranque	UNI	1	evento	1.077.667	1.023.700	1.023.700	-5,01	1.185.434	1.185.434	10,00	1.230.000	1.230.000	14,14
117	72101509-001	Reparación de alternador	UNI	1	evento	1.090.000	1.035.500	1.035.500	-5,00	1.199.000	1.199.000	10,00	1.250.000	1.250.000	14,68
118	72101509-001	Mano de obra reparación de alternador	UNI	1	evento	1.069.000	1.050.000	1.050.000	-1,78	1.175.900	1.175.900	10,00	1.220.000	1.220.000	14,13
		Precio Total (IVA Incluido)				**91.104.236**		**87.819.446**	**-3,61**		**99.468.726**	**-9,18**		**103.000.000**	**-13,06**
		Monto ofertado						87.819.446			99.468.726			103.000.000	
		Diferencia						0			0			0	
		OBSERVACIONES													

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técncio
DOP - MOPC