dgeec
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
PARAGUAY

CENSO 2012

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2012 "MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO"

Ítem	Descripción	RDC INGENIERIA de Rigoberto Dionicio Campuzano					SERVICIO TÉCNICO JC de Neri Javier Caballero Páez					S. PASOS SERVICIO TÉCNICO de Daniel Francisco Pazos Lopez				
		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA CARRIER (TIPO CENTRAL), DE 60,000 BTU															
1	Limpieza interior, exterior y filtro del aparato	RDC	Paraguaya	1	25.000	25.000	JC	Paraguaya	1	280.000	280.000	S Pasos	Paraguaya	1	220.000	220.000
	Limpieza de las cañerías	RDC	Paraguaya	1	5.000	5.000	JC	Paraguaya	1	30.000	30.000	S Pasos	Paraguaya	1	25.000	25.000
	Carga de gas	RDC	Paraguaya	1	65.000	65.000	JC	Paraguaya	1	250.000	250.000	S Pasos	Paraguaya	1	220.000	220.000
	Reparación de compresor	RDC	Paraguaya	1	180.000	180.000	JC	Paraguaya	1	35.000	35.000	S Pasos	Paraguaya	1	35.000	35.000
	Cambio de filtro	RDC	Paraguaya	1	25.000	25.000	JC	Paraguaya	1	25.000	25.000	S Pasos	Paraguaya	1	25.000	25.000
	Reparación de ventilador	RDC	Paraguaya	1	65.000	65.000	JC	Paraguaya	1	22.000	22.000	S Pasos	Paraguaya	1	22.000	22.000
	Cambio de ruleman	RDC	Paraguaya	1	65.000	65.000	JC	Paraguaya	1	5.000	5.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Cambio de Válvula de expansión	RDC	Paraguaya	1	35.000	35.000	JC	Paraguaya	1	50.000	50.000	S Pasos	Paraguaya	1	10.000	10.000
	Cambio de Válvula inversora	RDC	Paraguaya	1	35.000	35.000	JC	Paraguaya	1	50.000	50.000	S Pasos	Paraguaya	1	10.000	10.000
	Cambio de correa	RDC	Paraguaya	1	22.000	22.000	JC	Paraguaya	1	1.000	1.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	Cambio de transformador del aparato	RDC	Paraguaya	1	33.000	33.000	JC	Paraguaya	1	10.000	10.000	S Pasos	Paraguaya	1	10.000	10.000
	Cambio de contactor del aparato	RDC	Paraguaya	1	45.500	45.500	JC	Paraguaya	1	45.000	45.000	S Pasos	Paraguaya	1	40.000	40.000
	Cambio de llave selectora del aparato	RDC	Paraguaya	1	33.000	33.000	JC	Paraguaya	1	35.000	35.000	S Pasos	Paraguaya	1	35.000	35.000
	Cambio de termostato de ambiente	RDC	Paraguaya	1	45.000	45.000	JC	Paraguaya	1	5.000	5.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Revisión y cambio de cables de mando	RDC	Paraguaya	1	25.000	25.000	JC	Paraguaya	1	1.000	1.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	Cambio de relay	RDC	Paraguaya	1	25.000	25.000	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	15.000	15.000
	Cambio de cable en mal estado de 4mm de grosor	RDC	Paraguaya	1	8.500	8.500	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	15.000	15.000
	Identificación de aire en punto de tablero	RDC	Paraguaya	1	3.300	3.300	JC	Paraguaya	1	1.000	1.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	Limpieza de ducto	RDC	Paraguaya	1	22.000	22.000	JC	Paraguaya	1	30.000	30.000	S Pasos	Paraguaya	1	15.000	15.000
	MONTO TOTAL					**762.300**					**905.000**					**710.000**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
UOC

Mirian Vera de Espínola
Jefa de UOC

dgeec
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
PARAGUAY

CENSO 2012

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2012 "MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO"

Ítem	Descripción	RDC INGENIERIA de Rigoberto Dionicio Campuzano					SERVICIO TÉCNICO JC de Neri Javier Caballero Páez					S. PASOS SERVICIO TÉCNICO de Daniel Francisco Pazos Lopez				
		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA CARRIER (TIPO CENTRAL), DE 48.000 BTU.															
	Limpieza interior, exterior y filtro del aparato	RDC	Paraguaya	1	25.000	25.000	JC	Paraguaya	1	280.000	280.000	S Pasos	Paraguaya	1	220.000	220.000
	Limpieza de las cañerías	RDC	Paraguaya	1	5.000	5.000	JC	Paraguaya	1	30.000	30.000	S Pasos	Paraguaya	1	25.000	25.000
	Carga de gas	RDC	Paraguaya	1	45.000	45.000	JC	Paraguaya	1	250.000	250.000	S Pasos	Paraguaya	1	220.000	220.000
	Reparación de compresor	RDC	Paraguaya	1	110.000	110.000	JC	Paraguaya	1	35.000	35.000	S Pasos	Paraguaya	1	35.000	35.000
	Cambio de filtro	RDC	Paraguaya	1	25.000	25.000	JC	Paraguaya	1	25.000	25.000	S Pasos	Paraguaya	1	25.000	25.000
	Reparación de ventilador	RDC	Paraguaya	1	60.000	60.000	JC	Paraguaya	1	22.000	22.000	S Pasos	Paraguaya	1	22.000	22.000
	Cambio de ruleman	RDC	Paraguaya	1	65.000	65.000	JC	Paraguaya	1	5.000	5.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Cambio de Válvula de expansión	RDC	Paraguaya	1	35.000	35.000	JC	Paraguaya	1	50.000	50.000	S Pasos	Paraguaya	1	10.000	10.000
	Cambio de Válvula inversora	RDC	Paraguaya	1	35.000	35.000	JC	Paraguaya	1	50.000	50.000	S Pasos	Paraguaya	1	10.000	10.000
2	Cambio de correa	RDC	Paraguaya	1	25.000	25.000	JC	Paraguaya	1	1.000	1.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	Cambio de transformador del aparato	RDC	Paraguaya	1	33.000	33.000	JC	Paraguaya	1	10.000	10.000	S Pasos	Paraguaya	1	10.000	10.000
	Cambio de contactor del aparato	RDC	Paraguaya	1	45.000	45.000	JC	Paraguaya	1	45.000	45.000	S Pasos	Paraguaya	1	40.000	40.000
	Cambio de llave selectora del aparato	RDC	Paraguaya	1	33.000	33.000	JC	Paraguaya	1	35.000	35.000	S Pasos	Paraguaya	1	35.000	35.000
	Cambio de termostato de ambiente	RDC	Paraguaya	1	45.000	45.000	JC	Paraguaya	1	5.000	5.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Revisión y cambio de cables de mando	RDC	Paraguaya	1	25.000	25.000	JC	Paraguaya	1	1.000	1.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	Cambio de relay	RDC	Paraguaya	1	12.000	12.000	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	15.000	15.000
	Cambio de cable en mal estado de 4mm de grosor	RDC	Paraguaya	1	8.500	8.500	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	15.000	15.000
	Identificación de aire en punto de tablero	RDC	Paraguaya	1	3.300	3.300	JC	Paraguaya	1	1.000	1.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	Limpieza de ducto	RDC	Paraguaya	1	22.000	22.000	JC	Paraguaya	1	30.000	30.000	S Pasos	Paraguaya	1	15.000	15.000
	MONTO TOTAL					**656.800**					**905.000**					**710.000**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
UOC

Mirian Vera de Espínola
Jefa de UOC

dgeec
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
PARAGUAY

CENSO 2012

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2012 "MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO"

Ítem	Descripción	RDC INGENIERIA de Rigoberto Dionicio Campuzano					SERVICIO TÉCNICO JC de Neri Javier Caballero Páez					S. PASOS SERVICIO TÉCNICO de Daniel Francisco Pazos Lopez				
		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ACONDICIONADOR DE AIRE (TIPO VENTANA), DE 24.000 BTU															
	Limpieza interior, exterior y filtro del aparato	RDC	Paraguaya	1	20.000	20.000	JC	Paraguaya	1	150.000	150.000	S Pasos	Paraguaya	1	110.000	110.000
	Carga de gas	RDC	Paraguaya	1	33.000	33.000	JC	Paraguaya	1	180.000	180.000	S Pasos	Paraguaya	1	150.000	150.000
	Reparación de compresor	RDC	Paraguaya	1	110.000	110.000	JC	Paraguaya	1	22.000	22.000	S Pasos	Paraguaya	1	20.000	20.000
	Cambio de filtro	RDC	Paraguaya	1	11.000	11.000	JC	Paraguaya	1	25.000	25.000	S Pasos	Paraguaya	1	25.000	25.000
	Reparación de ventilador	RDC	Paraguaya	1	35.000	35.000	JC	Paraguaya	1	22.000	22.000	S Pasos	Paraguaya	1	22.000	22.000
	Cambio de ruleman	RDC	Paraguaya	1	18.500	18.500	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
3	Cambio de Válvula de expansión	RDC	Paraguaya	1	12.000	12.000	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Cambio de Válvula inversora	RDC	Paraguaya	1	15.000	15.000	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Cambio de termostato de ambiente	RDC	Paraguaya	1	22.000	22.000	JC	Paraguaya	1	5.000	5.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Revisión de cables de mando	RDC	Paraguaya	1	16.500	16.500	JC	Paraguaya	1	1.000	1.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	Cambio de relay	RDC	Paraguaya	1	15.800	15.800	JC	Paraguaya	1	25.000	25.000	S Pasos	Paraguaya	1	15.000	15.000
	Cambio de cable en mal estado de 4mm de grosor	RDC	Paraguaya	1	8.500	8.500	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	15.000	15.000
	Identificación de aire en punto de tablero	RDC	Paraguaya	1	2.500	2.500	JC	Paraguaya	1	5.000	5.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	MONTO TOTAL					**319.800**					**495.000**					**379.000**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DGEEC
UOC

Mirian Vera de Espínola
Jefa de UOC

dgeec
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
PARAGUAY

CENSO 2012

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2012 "MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO"

Ítem	Descripción	RDC INGENIERIA de Rigoberto Dionicio Campuzano					SERVICIO TÉCNICO JC de Neri Javier Caballero Páez					S. PASOS SERVICIO TÉCNICO de Daniel Francisco Pazos Lopez				
		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT, DE 24.000 BTU.															
4	Limpieza interior, exterior y filtro del aparato	RDC	Paraguaya	1	25.000	25.000	JC	Paraguaya	1	280.000	280.000	S Pasos	Paraguaya	1	220.000	220.000
	Limpieza de las cañerías	RDC	Paraguaya	1	5.000	5.000	JC	Paraguaya	1	25.000	25.000	S Pasos	Paraguaya	1	25.000	25.000
	Carga de gas	RDC	Paraguaya	1	33.000	33.000	JC	Paraguaya	1	220.000	220.000	S Pasos	Paraguaya	1	150.000	150.000
	Reparación de compresor	RDC	Paraguaya	1	110.000	110.000	JC	Paraguaya	1	25.000	25.000	S Pasos	Paraguaya	1	20.000	20.000
	Cambio de filtro	RDC	Paraguaya	1	5.000	5.000	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Reparación de ventilador	RDC	Paraguaya	1	35.000	35.000	JC	Paraguaya	1	22.000	22.000	S Pasos	Paraguaya	1	22.000	22.000
	Cambio de ruleman	RDC	Paraguaya	1	25.000	25.000	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Cambio de Válvula de expansión	RDC	Paraguaya	1	12.000	12.000	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Cambio de Válvula inversora	RDC	Paraguaya	1	23.500	23.500	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Cambio de correa	RDC	Paraguaya	1	15.800	15.800	JC	Paraguaya	1	5.000	5.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	Cambio de transformador del aparato	RDC	Paraguaya	1	41.250	41.250	JC	Paraguaya	1	10.000	10.000	S Pasos	Paraguaya	1	10.000	10.000
	Cambio de contactor del aparato	RDC	Paraguaya	1	23.400	23.400	JC	Paraguaya	1	55.000	55.000	S Pasos	Paraguaya	1	40.000	40.000
	Cambio de llave selectora del aparato	RDC	Paraguaya	1	27.000	27.000	JC	Paraguaya	1	35.000	35.000	S Pasos	Paraguaya	1	35.000	35.000
	Cambio de termostato de ambiente	RDC	Paraguaya	1	21.500	21.500	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Revisión de cables de mando	RDC	Paraguaya	1	15.600	15.600	JC	Paraguaya	1	1.000	1.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	Cambio de relay	RDC	Paraguaya	1	15.800	15.800	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	15.000	15.000
	Cambio de cable en mal estado de 4mm de grosor	RDC	Paraguaya	1	8.500	8.500	JC	Paraguaya	1	25.000	25.000	S Pasos	Paraguaya	1	15.000	15.000
	Identificación de aire en punto de tablero	RDC	Paraguaya	1	2.500	2.500	JC	Paraguaya	1	5.000	5.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	MONTO TOTAL					**444.850**					**798.000**					**580.000**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
UOC

Mirian Vera de Espinola
Jefa de UOC

dgeec
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
PARAGUAY

CENSO 2012

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2012 "MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO"

Ítem	Descripción	RDC INGENIERIA de Rigoberto Dionicio Campuzano					SERVICIO TÉCNICO JC de Neri Javier Caballero Páez					S. PASOS SERVICIO TÉCNICO de Daniel Francisco Pazos Lopez				
		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT, DE 12.000 BTU															
	Limpieza interior, exterior y filtro del aparato	RDC	Paraguaya	1	25.000	25.000	JC	Paraguaya	1	150.000	150.000	S Pasos	Paraguaya	1	110.000	110.000
	Limpieza de las cañerías	RDC	Paraguaya	1	5.000	5.000	JC	Paraguaya	1	25.000	25.000	S Pasos	Paraguaya	1	25.000	25.000
	Carga de gas	RDC	Paraguaya	1	30.000	30.000	JC	Paraguaya	1	180.000	180.000	S Pasos	Paraguaya	1	150.000	150.000
	Reparación de compresor	RDC	Paraguaya	1	99.000	99.000	JC	Paraguaya	1	20.000	20.000	S Pasos	Paraguaya	1	20.000	20.000
	Cambio de filtro	RDC	Paraguaya	1	10.000	10.000	JC	Paraguaya	1	5.000	5.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Reparación de ventilador	RDC	Paraguaya	1	25.000	25.000	JC	Paraguaya	1	22.000	22.000	S Pasos	Paraguaya	1	22.000	22.000
	Cambio de ruleman	RDC	Paraguaya	1	15.000	15.000	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
5	Cambio de Válvula de expansión	RDC	Paraguaya	1	11.500	11.500	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Cambio de Válvula inversora	RDC	Paraguaya	1	18.300	18.300	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Cambio de correa	RDC	Paraguaya	1	15.500	15.500	JC	Paraguaya	1	5.000	5.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	Cambio de termostato de ambiente	RDC	Paraguaya	1	21.500	27.000	JC	Paraguaya	1	5.000	5.000	S Pasos	Paraguaya	1	5.000	5.000
	Revision de cables de mando	RDC	Paraguaya	1	15.600	21.000	JC	Paraguaya	1	5.000	5.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	Cambio de relay	RDC	Paraguaya	1	5.500	21.000	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	15.000	15.000
	Cambio de cable en mal estado de 4mm de grosor	RDC	Paraguaya	1	8.500	8.500	JC	Paraguaya	1	15.000	15.000	S Pasos	Paraguaya	1	15.000	15.000
	Identificación de aire en punto de tablero	RDC	Paraguaya	1	2.500	2.500	JC	Paraguaya	1	1.000	1.000	S Pasos	Paraguaya	1	1.000	1.000
	MONTO TOTAL					**334.300**					**493.000**					**385.000**

Observaciones:

La oferta de la firma **RDC INGENIERIA** en el **Ítem 5 Acondicionador de Aire Split, de 12000 BTU** tiene una corrección aritmetica en la sumatoria total. El monto total asciende a Gs. 334.300 en vez del monto total presentado de Gs. 376.900.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
UOC

Mirian Vera de Espínola
Jefa de UOC