CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Contratación Directa para el Mantenimiento y Reparación Mensual de Sistemas contra Incendio (Detectores de Humo y Calor) del Edificio Central del MOPC

LLAMADO MOPC CD N° 09/2016 - I.D. N° 310.652

LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

It *	Código/ Catalogo *	Descripción *	Marca **	Procedencia **	Un. *	Cantidad *	Presentación *	TES INGENIERIA TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA	
								P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)
1	92121702-001	Mantenimiento Mensual de Sistemas contra incendio (Detectores de Humo y Calor) del edificio Central del MOPC.	N/A	N/A	meses	24,00	evento	3.950.000	94.800.000
		TOTAL IVA INCLUIDO							**94.800.000**

LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

It *	Código/ Catalogo *	Descripción *	Marca **	Procedencia **	Un. *	Cantidad *	Presentación *	TES INGENIERIA TELECOMUNICACIÓN , ELECTRÓNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA	Monto máximo LOTE 2
								P. UNITARIO (IVA Incluido)	
1	92121702-001	Revisión de la alimentación de energía eléctrica del sistema como de la fuente principal y como de la fuente auxiliar (batería de respaldo)	N/A	N/A	unidad	1,00	evento	400.000	
2	92121702-001	Ensayos de operación del panel central de control	N/A	N/A	unidad	1,00	evento	300.000	
3	92121702-001	Pruebas de Funcionamiento en forma individual y limpieza general profunda, como ser: detectores de humo, detectores termovelocimetricos.	N/A	N/A	unidad	1,00	evento	200.000	
4	92121702-001	Examen de la Programación del Sistema	N/A	N/A	unidad	1,00	evento	400.000	
5	92121702-001	Testeo de señalizadores de emergencias a batería	N/A	N/A	unidad	1,00	evento	180.000	
6	92121702-001	Revisión de emergencia - Cantidad ilimitada (deberá consistir en localizar el sensor, mensaje de falla en tablero y otros, su correspondiente reparación respaldado por informe técnico de lo acontecido y certificación de la reparación respectiva)	N/A	N/A	unidad	1,00	evento	500.000	
		Sustituciones y/o Reparaciones (Cotización por evento y/o unidad)							
7	92121702-001	Cambio de Sensores de Humo /Calor	N/A	N/A	unidad	1,00	evento	650.000	
8	92121702-001	Cambio de Termovelocimetricos	N/A	N/A	unidad	1,00	evento	400.000	
9	92121702-001	Sustitución de Placa de Control	N/A	N/A	unidad	1,00	evento	800.000	
10	92121702-001	Reparación de Placa de Control	N/A	N/A	unidad	1,00	evento	100.000	
11	92121702-001	Revisión de Emergencia - Cantidad Ilimitada (deberá consistir en localizar el sensor, mensaje de falla en el tablero y otros su correspondiente reparación respaldado por informe técnico de los acontecido y certificación de la reparación respectiva)	N/A	N/A	unidad	1,00	evento	500.000	
							PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	**4.430.000**	**20.000.000**

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Lic. LILIAN CAÑETE
DIRECTORA de UOC