UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	NISSI SOLUCIONES TECNOLOGICAS					VINADER COMPUTACION					SERVICIOS TECNICOS PAZOS					E Y N SERVICE					HECTOR POI				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	RECARGA DE EXTINTORES																									
	LOTE I Mantenimiento y Reparación de Equipo Informáticos																									
	Rectorado																									
1	**Mantenimiento y Reparación de CPU**	NISSI	PARAGUAY	1			VINADER	PARAGUAY	1			N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CPU				70.000	70.000				100.000	100.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE PLACA MADRE				50.000	50.000				45.000	45.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PLACA MADRE				350.000	350.000				650.000	650.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE DISCO DURO				50.000	50.000				35.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE DISCO DURO				350.000	350.000				250.000	250.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE LECTOR CD/DVD				50.000	50.000				10.000	10.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE DVD				105.000	105.000				100.000	100.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIONES DE FUENTES DE PODER				50.000	50.000				30.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE FUENTES DE PODER				165.000	165.000				60.000	60.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS				30.000	30.000				20.000	20.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIOS DE ANTIVIRUS				30.000	30.000				20.000	20.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIOS DE MEMORIAS				280.000	280.000				170.000	170.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
2	**Mantenimiento y Reparación de Monitores CRT y LCD VTC, WISBALL, PHILIPS, AOC, MLET, BENQ, ACER**	NISSI	PARAGUAY	1			VINADER	PARAGUAY	1			N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	REPARACIÓN DE PLACA PRINCIPAL				50.000	50.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL				567.000	567.000				250.000	250.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN				50.000	50.000				35.000	40.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN				162.000	162.000				90.000	90.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE PANTALLA				225.000	225.000				30.000	30.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
3	**Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Cheero de Tinta y Toner -HP/EPSON – matricial**	NISSI	PARAGUAY	1			VINADER	PARAGUAY	1			N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	LUBRICACION				50.000	50.000				30.000	30.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	AJUSTE DE PIEZAS				50.000	50.000				30.000	30.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PIEZAS				150.000	150.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE CORREAS				80.000	80.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PORTA CABEZAL				150.000	150.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE PLACA PRINCIPAL				50.000	50.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL				250.000	250.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN				50.000	50.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN				150.000	150.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
4	**Mantenimiento y Reparación de NOTEBOOK/NETBOOK- TOSHIBA/BENQ**	NISSI	PARAGUAY	1			VINADER	PARAGUAY	1			N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	REPARACIÓN DE PLACA MADRE				70.000	70.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PLACA MADRE				900.000	900.000				900.000	900.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE DISCO DURO				50.000	50.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE DISCO DURO				356.000	356.000				350.000	370.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIÓN DE LECTOR CD/DVD				50.000	50.000				10.000	10.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE DVD				103.000	103.000				250.000	250.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACIONES DE FUENTES DE PODER				50.000	50.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE FUENTES DE PODER				216.000	216.000				150.000	150.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS				30.000	30.000				20.000	20.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIOS DE ANTIVIRUS				30.000	30.000				20.000	20.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	REPARACION PUERTOS DE COMUNICACION USB				30.000	30.000				50.000	50.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIO DE PUERTOS DE COMUNICACION USB				70.000	70.000				150.000	150.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
	CAMBIOS DE MEMORIAS				280.000	280.000				160.000	160.000				N/C	N/C				N/C	N/C				N/C	N/C
5	Mantenimiento y Reparacion de Estabilizadores Varios	NISSI	PARAGUAY	1	68.000	68.000	VINADER	PARAGUAY	1	50.000	50.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
6	Mantenimiento y Reparación de UPS: cambio de baterías (marca APS, APC, COLUMBIA , á Similar de mayor capacidad compatible con la marca original.	NISSI	PARAGUAY	1	390.000	390.000	VINADER	PARAGUAY	1	200.000	280.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
7	Mantenimiento y Reparación de Proyectores: cambio de lámparas, mantenimiento de lentes, limpie de alineaciones (marca HP, Benq, Hacer, LG, EPSON.	NISSI	PARAGUAY	1	2.280.000	2.280.000	VINADER	PARAGUAY	1	1.024.890	1.650.040	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	TOTAL:					8.292.840	TOTAL:				6.245.880															
	Facultad de Ingeniería																									
8	Mantenimiento de Equipos informáticos, Reparación o reparación de Procesador AMD/AM3, con 8 MB de cache, 2.7GHz de velocidad, dos núcleos	NISSI	PARAGUAY	1	411.000	411.000	VINADER	PARAGUAY	1	450.000	454.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
9	Mantenimiento de Equipos informáticos: Reparación y/o reparación de Procesador LGA775, con 4MB de cache, 2.7GHz de velocidad, dos núcleos	NISSI	PARAGUAY	1	411.000	411.000	VINADER	PARAGUAY	1	350.000	350.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
10	Mantenimiento, reparación o reposición de baterías de reemplazo de UPS 12V 7.0AH/20HR, dos baterías por unidad.	NISSI	PARAGUAY	1	400.000	400.000	VINADER	PARAGUAY	1	350.000	350.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	Total					1.222.000	TOTAL:				1.150.000															
	Facultad de Ciencia Economicas y Administrativas Sede Encarnación																									

11	Mantenimiento de Equipos informáticos. Reposición y/o reparación de Procesador AMD AM3 con 1.5MB de cache 2.7GHz de velocidad, dos núcleos	NISSI	PARAGUAY	1	411.000	411.000	VINADER	PARAGUAY	1	450.000	450.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
12	Mantenimiento de Equipos informáticos. Reposición y/o reparación de Procesador LGA775, con 4MB de cache, 2.7GHz de velocidad, dos núcleos	NISSI	PARAGUAY	1	411.000	411.000	VINADER	PARAGUAY	1	550.000	550.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
13	Mantenimiento, reparación y reposición de baterías de unidades de UPS 12V 7.0AH/20HR, dos baterías por unidad	NISSI	PARAGUAY	1	450.000	450.000	VINADER	PARAGUAY	1	350.000	350.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	Total					1.272.000		TOTAL.			1.350.000															
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní Sede Encarnación																										
14	Mantenimiento y reparación de computadoras, CPU a Respaldo de Información, Formateo y Instalación de Programas. Previa Limpieza de virus	NISSI	PARAGUAY	1	100.000	100.000	VINADER	PARAGUAY	1	80.000	80.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	Total					100.000		TOTAL.			80.000															
Facultad de Agropecuarias y Forestales Sede San Pedro																										
15	Mantenimiento y reparación de Computadoras PC: 007-011-349, 007-011-354, 007-011-355, 007-011-356, 007-011-357, 007-011-358, 007-011-353. Limpieza por dentro y por afuera de los equipos, Cambio de partes que no funcionan bien o que han dejado de funcionar: procesador, placa madre, memoria RAM, discos, cooler, cables, fuentes, puerto USB, placa de red y Formateo y/o de software: sistema operativo, antivirus, procesador de texto, planilla electrónica	NISSI	PARAGUAY	1	11.885.000	11.885.000	VINADER	PARAGUAY	1	400.000	400.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
16	Mantenimiento y reparación de impresora (de red multifunción (copia/escaner/impresora). Marca Brother DCP8080DN	NISSI	PARAGUAY	1	500.000	500.000	VINADER	PARAGUAY	1	330.000	330.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
	Total					12.385.000		TOTAL.			730.000															
	Total Lote I					21.939.000					9.755.000															
Lote II Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora																										
Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas Sede Encarnación																										
1	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cilindro (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	150.000	150.000	R Y N	PARAGUAY	1	520.000	520.000	HECTOR	PARAGUAY	1	950.000	950.000
2	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cuchilla (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	400.000	400.000	HECTOR	PARAGUAY	1	90.000	90.000
3	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de revelador (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	120.000	120.000	R Y N	PARAGUAY	1	400.000	400.000	HECTOR	PARAGUAY	1	200.000	200.000
4	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de ruedas de separación (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	135.000	135.000	HECTOR	PARAGUAY	1	5.000	5.000
5	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de teflón (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	70.000	70.000	R Y N	PARAGUAY	1	180.000	180.000	HECTOR	PARAGUAY	1	50.000	50.000
6	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de corona (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	150.000	150.000	HECTOR	PARAGUAY	1	15.000	15.000
7	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de presión (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	135.000	135.000	HECTOR	PARAGUAY	1	30.000	30.000
8	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de uñas de separación (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	160.000	160.000	HECTOR	PARAGUAY	1	16.000	16.000
9	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de lámpara de copia (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	180.000	180.000	HECTOR	PARAGUAY	1	80.000	80.000
10	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de engranajes varios (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	135.000	135.000	HECTOR	PARAGUAY	1	15.000	15.000
11	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	280.000	280.000	HECTOR	PARAGUAY	1	16.000	16.000
12	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cilindro (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	1.200.000	1.200.000	R Y N	PARAGUAY	1	400.000	400.000	HECTOR	PARAGUAY	1	600.000	600.000
13	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cuchilla (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100.000	100.000	R Y N	PARAGUAY	1	390.000	390.000	HECTOR	PARAGUAY	1	150.000	150.000
14	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de revelador (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	470.000	470.000	HECTOR	PARAGUAY	1	380.000	380.000
15	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de ruedas de separación (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	20.000	20.000	R Y N	PARAGUAY	1	120.000	120.000	HECTOR	PARAGUAY	1	15.000	15.000
16	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de teflón (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	150.000	150.000	HECTOR	PARAGUAY	1	20.000	20.000
17	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de corona (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	130.000	130.000	HECTOR	PARAGUAY	1	16.000	16.000
18	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de presión (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	135.000	135.000	HECTOR	PARAGUAY	1	20.000	20.000
19	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de uñas de separación (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	110.000	110.000	HECTOR	PARAGUAY	1	20.000	20.000
20	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de lámpara de copia (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	20.000	20.000	R Y N	PARAGUAY	1	180.000	180.000	HECTOR	PARAGUAY	1	50.000	50.000
21	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de engranajes varios (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	110.000	110.000	HECTOR	PARAGUAY	1	30.000	30.000
22	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	210.000	210.000	HECTOR	PARAGUAY	1	20.000	20.000
23	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cilindro (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	120.000	120.000	R Y N	PARAGUAY	1	470.000	470.000	HECTOR	PARAGUAY	1	950.000	850.000
24	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cuchilla (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	40.000	40.000	R Y N	PARAGUAY	1	350.000	350.000	HECTOR	PARAGUAY	1	150.000	150.000
25	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de revelador (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	70.000	70.000	R Y N	PARAGUAY	1	620.000	620.000	HECTOR	PARAGUAY	1	500.000	500.000
26	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de ruedas de separación (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	140.000	140.000	HECTOR	PARAGUAY	1	30.000	30.000
27	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de teflón (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	170.000	170.000	HECTOR	PARAGUAY	1	25.000	25.000
28	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de corona (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	140.000	140.000	HECTOR	PARAGUAY	1	15.000	15.000
29	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de presión (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	120.000	120.000	HECTOR	PARAGUAY	1	20.000	20.000
30	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de uñas de separación (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	110.000	110.000	HECTOR	PARAGUAY	1	50.000	50.000

31	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de limpieza de copia (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	200.000	200.000	HECTOR	PARAGUAY	1	350.000	350.000
32	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de engranajes varios (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C		N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5[illegible]	R Y N	PARAGUAY	1	100.000	100.000	HECTOR	PARAGUAY	1	50.000	50.000
33	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	100.000	100.000	HECTOR	PARAGUAY	1	90.000	90.000
	Total												TOTAL:			2.595.500		TOTAL:			7.600.000					5.232.000
	Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní Sede Encarnación																									
34	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Canon IR1024	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	110.000	110.000	R Y N	PARAGUAY	1	250.000	250.000	HECTOR	PARAGUAY	1	950.000	950.000
	Total												TOTAL:			110.000		TOTAL:			250.000					950.000
	Facultad de Ciencias y Tecnología																									
35	Mantenimiento preventivo y cambio de cilindro, fotocopiadora Canon IR 1024 Serie Nº DQT10545 y DQT05604	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	220.000	220.000	R Y N	PARAGUAY	1	380.000	380.000	HECTOR	PARAGUAY	1	1.200.000	1.200.000
	Total												TOTAL:			220.000		TOTAL:			380.000		TOTAL:			1.200.000
	Total Lote II															2.595.500					8.230.000					7.282.000

Totales Generales:	21.939.000		9.755.000		2.595.500		8.230.000		7.282.000

Mg. Zully López de Paraguay
Directora de la UDC

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
U. D. C.
Encarnación - Paraguay