CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/17 CONSTRUCCIONESY Y REMODELACIONES DE PREDIOS MUNICIPALES

Lote Nº 1 Remodelacion de dispensarios médicos

			PRECIO REFERENCIAL		CONSTRUCTORA ALPE S.A.		CONSTRUCTORA 2 HERMANOS	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W.	10	111.240	1.112.400	111.240	1.112.400	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W.	1	91.773	91.773	91.773	91.773	0	0
5	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
6	Revision del sistema de desague cloacal, destrancar baños, los inodoros, incluye colocacion y accesorios.	2	382.388	764.776	382.388	764.776	0	0
7	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
8	Impermeabilizacion de losa, previo alisado con pendiente, con tela bedatex e imprimacion con impacril o similar	15	100.000	1.500.000	100.000	1.500.000	0	0
9	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
10	Provision y colocacion de puerta tipo placa incluye cerradura de 0,80 x 2,10	2	482.063	964.126	482.063	964.126	0	0
11	Cambio de puerta metalica acceso. 1,60 x 2,10	3,36	384.000	1.290.240	384.000	1.290.240	0	0
12	Cambios de chapa de eternit en cocina	6	45.000	270.000	45.000	270.000	0	0
13	Desmontar cielorraso de machimbrado	20	20.000	400.000	20.000	400.000	0	0
14	Desmontar artefactos electricos	2	15.000	30.000	15.000	30.000	0	0
15	Colocacion de cielorraso de PVC	48	55.759	2.676.432	55.759	2.676.432	0	0
16	Colocacion de artefactos electricos2 x 40 w	6	111.240	667.440	111.240	667.440	0	0
17	Cambio de puerta tipo tablero en cocina, de 0,80 x 2,10, incluye cerradura y accesorios	1	1.460.813	1.460.813	1.460.784	1.460.784	0	0
18	Colocacion de ventilador de techo con soporte metalico	1	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0
19	Azulejado lavadero odontologico	5	77.173	385.865	77.173	385.865	0	0
20	Paredes al acrílico interior y exterior	355	10.589	3.759.095	10.580	3.755.900	0	0
21	Puertas de madera al sintetico	45,5	10.123	460.597	10.100	459.550	0	0
22	Ventana balancin al sintetico	20	10.123	202.460	10.100	202.000	0	0
23	Pintura tipo zocalo altura 1,50 al sintetico en todo el perimetro	187,5	10.380	1.946.250	10.380	1.946.250	0	0
24	Pintura de techo de maderamen con tejuelon	130	10.123	1.315.990	10.100	1.313.000	0	0
25	Pintura de losa	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
	TOTAL			23.518.066		23.510.000		

Lote Nº 2 Remodelacion de dispensarios médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Reparación de rajaduras con varillas tipo Z	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W.	5	111.240	556.200	111.240	556.200	0	0
5	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W.	4	91.773	367.092	91.773	367.092	0	0
6	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.117	204.117	0	0
7	Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado	2	75.000	150.000	75.000	150.000	0	0
8	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
9	Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante	90	10.123	911.070	10.123	911.070	0	0
10	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	400	10.589	4.235.600	10.589	4.235.600	0	0
11	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	61,5	10.380	638.370	10.380	638.370	0	0
12	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	48	10.123	485.904	10.123	485.904	0	0
13	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.123	151.845	0	0
14	Servicio de pintura: Techo de losa	160	10.123	1.619.680	10.123	1.619.680	0	0
15	Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo	77	35.000	2.695.000	35.000	2.695.000	0	0
16	Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar	97	65.000	6.305.000	65.000	6.305.000	0	0
17	Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm	6	20.000	120.000	20.000	120.000	0	0
18	Demolicion de piso ceramico en galeria	33	10.500	346.500	10.500	346.500	0	0
19	Colocacion de piso ceramico PI4 alto trafico	33	80.438	2.654.454	80.438	2.654.454	0	0
20	Zocalo ceramico	18	25.406	457.308	25.406	457.308	0	0
21	Reparacion de tejas , cambio y reposicion	30	75.000	2.250.000	75.000	2.250.000	0	0
22	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
23	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro	11	95.000	1.045.000	95.000	1.045.000	0	0
24	Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10. Incluye cerradura y contramarcos	1	482.063	482.063	482.000	482.000	0	0
25	Abertura metalica: Macizado de ventanas en los bordes	4	35.000	140.000	35.000	140.000	0	0
26	Reposicion de vidrios de 3mm	2	76.438	152.876	76.400	152.800	0	0
27	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			30.031.926		30.031.500		

LOTE Nº 3 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Reparación de rajaduras con varillas tipo Z	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W.	5	111.240	556.200	111.240	556.200	0	0
5	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W.	4	91.773	367.092	91.773	367.092	0	0
6	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.045	204.045	0	0
7	Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado	2	75.000	150.000	75.000	150.000	0	0
8	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
9	Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante	90	10.123	911.070	10.123	911.070	0	0
10	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	400	10.589	4.235.600	10.589	4.235.600	0	0
11	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	61,5	10.380	638.370	10.380	638.370	0	0
12	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	48	10.123	485.904	10.100	484.800	0	0
13	Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
14	Techo de losa	160	10.123	1.619.680	10.100	1.616.000	0	0
15	Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo	77	35.000	2.695.000	35.000	2.695.000	0	0

Raquel Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.335

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCIÓN AREA URBANA
Arq. Mariela Rodríguez
Dir. Int. de Area Urbana

16	Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar	97	65.000	6.305.000	65.000	6.305.000	0	0
17	Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm	6	20.000	120.000	20.000	120.000	0	0
18	Demolicion de piso ceramico en galeria	33	10.500	346.500	10.500	346.500	0	0
19	Colocacion de piso ceramico PI4 alto trafico	33	80.438	2.654.454	80.400	2.653.200	0	0
20	Zocalo ceramico	18	25.406	457.308	25.400	457.200	0	0
21	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
22	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro	11	95.000	1.045.000	95.000	1.045.000	0	0
23	Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 de 2 hojas . Incluye cerradura y contramarcos	1	482.063	482.063	482.063	482.063	0	0
24	Abertura metalica: Macizado de ventanas en los bordes	4	35.000	140.000	35.000	140.000	0	0
25	Reposicion de vidrios de 3mm	2	76.478	152.956	76.400	152.800	0	0
26	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			27.782.006		27.775.000		

LOTE Nº 4 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W.	10	111.240	1.112.400	111.240	1.112.400	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W.	1	91.773	91.773	91.773	91.773	0	0
5	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
6	Revision del sistema de desague cloacal, destrancar baños, los inodoros	4	382.388	1.529.552	382.388	1.529.552	0	0
7	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	4	379.607	1.518.428	379.607	1.518.428	0	0
8	Provision y colocacion de canaleta d= 40 cm. No. 24	32	60.000	1.920.000	60.000	1.920.000	0	0
9	Provision y colocacion de bajadas d= 33 cm. No. 24	24	60.000	1.440.000	60.000	1.440.000	0	0
10	Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante	145	10.123	1.467.835	10.123	1.467.835	0	0
11	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	325	10.589	3.441.425	10.589	3.441.425	0	0
12	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	75	10.380	778.500	10.380	778.500	0	0
13	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	60	10.123	607.380	10.123	607.380	0	0
14	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.123	151.845	0	0
15	Construccion de una rampa para discapasitados 1,5 x 2	1	669.526	669.526	669.526	669.526	0	0
16	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	4	77.173	308.692	77.173	308.692	0	0
17	Provision y colocacion de puerta principal de 2 hojas 1,80 x 2,10 tipo tablero	1	2.497.616	2.497.616	2.497.616	2.497.616	0	0
18	Repocision de vidrios de 3mm. ventanas tipo balancin	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
19	Desmontar techo de eternit existente	80	9.734	778.720	9.734	778.720	0	0
20	Desmontar cielorraso de machimbrado	72	9.734	700.848	9.734	700.848	0	0
21	Desmontar artefactos electricos	12	14.600	175.200	14.600	175.200	0	0
22	Colocacion de estructura metalica c/chapa zinc. No. 26	80	72.544	5.803.520	72.544	5.803.520	0	0
23	Colocacion de cielorraso de PVC.	72	53.759	3.870.648	53.759	3.870.648	0	0
24	Colocacion de artefactos electricosd 2 x 40 w.	12	111.240	1.334.880	111.240	1.334.880	0	0
25	Cambio y reparacion de puerta tipo tablero en cocina, de 0,80 x 2,10	1	764.775	764.775	764.660	764.660	0	0
26	Desmontar ventana existente tipo persiana con marco de madera, y colocar una ventana tipo balancin 1,50 x 1,10	1	521.438	521.438	521.438	521.438	0	0
27	Construccion de carpeta y colocacion de piso en cocina	12	91.495	1.097.940	91.495	1.097.940	0	0
28	Colocacion de una toma corriente en cocina	1	69.525	69.525	69.525	69.525	0	0
29	Revision y readecuacion de tablero electrico	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
30	Canaleta d= 40 cm. Chapa galvanizada no. 24	12	60.000	720.000	60.000	720.000	0	0
31	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	190	10.589	2.011.910	10.589	2.011.910	0	0
32	Servicio de pintura: Puertas de madera al sintetico	20	10.123	202.460	10.100	202.000	0	0
33	Ventana balancin al sintetico	10	10.123	101.230	10.100	101.000	0	0
34	Cambio de techo existente por metalico	8	74.948	599.584	74.948	599.584	0	0
35	Regularizar paredes	20	7.648	152.960	7.648	152.960	0	0
36	Desmantelar artefactos	3	11.124	33.372	11.124	33.372	0	0
37	agua corriente	6	173.813	1.042.878	173.813	1.042.878	0	0
38	Desague cloacal	6	132.098	792.588	132.098	792.588	0	0
39	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	3	379.607	1.138.821	379.607	1.138.821	0	0
40	Azulejado con carpeta de base	36	84.542	3.043.512	84.542	3.043.512	0	0
41	Piso y carpeta	9	91.495	823.455	91.400	822.600	0	0
42	Puerta metalica tipo persiana c/marco	3	278.100	834.300	278.100	834.300	0	0
43	Ventana balancin	2	298.958	597.916	298.500	597.000	0	0
44	Guarda obra	10	35.000	350.000	35.000	350.000	0	0
45	Artefactos de 1 x 20	3	91.773	275.319	91.700	275.100	0	0
46	Boca de llave y tomacorriente	3	76.478	229.434	76.400	229.200	0	0
47	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	40	10.589	423.560	10.589	423.560	0	0
48	Servicio de pintura: Puertas al sintetico	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
	TOTAL			49.239.374		49.236.000		

LOTE Nº 5 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	1.895.090	1.895.090	0	0
3	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W.	4	111.240	444.960	111.240	444.960	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W.	2	91.773	183.546	91.773	183.546	0	0
5	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
6	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
7	Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm.	18	60.000	1.080.000	60.000	1.080.000	0	0
8	Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante	90	10.123	911.070	10.123	911.070	0	0
9	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior.	400	10.589	4.235.600	10.589	4.235.600	0	0
10	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	61,5	10.380	638.370	10.380	638.370	0	0
11	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	90	10.123	911.070	10.100	909.000	0	0
12	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
13	Servicio de pintura: Pintura cielorraso de losa	160	10.123	1.619.680	10.100	1.616.000	0	0
14	Remocion y reparacion de revoques en zonas agrietadas en cielorraso., en lugares de varillas corroidas, sanear y pintar con pintura anticorrosivas, luego azotar con mortero dosaje 1:3	77	35.000	2.695.000	35.000	2.695.000	0	0
15	Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo	77	35.000	2.695.000	35.000	2.695.000	0	0
16	Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar	97	65.000	6.305.000	65.000	6.305.000	0	0
17	Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm	6	20.000	120.000	20.000	120.000	0	0
18	Reparacion de rajaduras	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0
19	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
20	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			26.259.105		26.148.000		

LOTE Nº 6 Remodelación de Dispensarios Médicos

Raquelina Reinoso
Arquitecta

MUNICIPALIDAD DE ...
DIRECCION AREA URBANA

Arq. Ma. Victoria Gonzalez
Dir. Int. de Area Urbana

3	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W.	5	111.240	556.200	111.240	556.200	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W.	4	91.773	367.092	91.773	367.092	0	0
5	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
6	Colocacion pilastra de acometida de mamposteria 45 x 45 cm	1	1.362.125	1.362.125	1.361.912	1.361.912	0	0
7	Colocacion de caja para ande y caño galvanizado de 2", con curva y pipeta para acometida monofasica	1	684.380	684.380	684.380	684.380	0	0
8	Artefacto tipo alumbrado de 250 W. con soporte anclado a la acometida de la Ar	1	475.000	475.000	475.000	475.000	0	0
9	Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado	2	95.000	190.000	95.000	190.000	0	0
10	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	1	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0
11	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	225	10.589	2.382.525	10.589	2.382.525	0	0
12	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	75	10.380	778.500	10.380	778.500	0	0
13	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético, incluye divisoria de madera	30	10.123	303.690	10.100	303.000	0	0
14	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
15	Contrapiso de hormigon pobre y carpeta 1:3	77	22.500	1.732.500	22.500	1.732.500	0	0
16	Tejido perimetral, con postes de Ho. Prefabricado cada 3 metros de 2,70 cm. De altura . Tejido alambre no. 20 . (20 de frente x 15 de fondo). Altura tejido 1,60 m.	112	65.000	7.280.000	65.000	7.280.000	0	0
17	Porton peatonal con bastidor metalico de 1,2 x 1,6 m.	1	475.000	475.000	475.000	475.000	0	0
18	Porton vehicular con bastidor metalico y tejido metalico 3 x 1,50 m.	1	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0
19	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
20	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro	3	95.000	285.000	95.000	285.000	0	0
21	Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 . Incluye cerradura y contramarcos	3	482.063	1.446.189	482.063	1.446.189	0	0
22	Reposicion de vidrios de 3mm.	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
23	Techo metalico con vigas tipo U dobles y correas C de 4", chapa zinc. No. 26	77	74.948	5.770.996	74.948	5.770.996	0	0
24	Pilares metalicos de chapa doblada de 5" de 12,5 x 25 cm. Con soporte de angulos de 1/2" ., altura 4m., con zapatas de Ho. Ao. De base 60 x 60 cm. X 80 cm. De profundidad.	6	375.000	2.250.000	375.000	2.250.000	0	0
25	Vigas metalicas de chapa doblada de 12,5 x 25 cm.	25	75.000	1.875.000	75.000	1.875.000	0	0
26	Cielo raso de PVC, solo interior no incluye galeria	55	55.759	3.066.745	55.700	3.063.500	0	0
27	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			35.869.493		35.865.000		

LOTE Nº 7 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Reparación de rajaduras con varillas tipo Z	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W.	10	111.240	1.112.400	111.240	1.112.400	0	0
5	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W.	4	91.773	367.092	91.773	367.092	0	0
6	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.333	204.333	0	0
7	Provision y colocacion tapa para inodoro	2	35.000	70.000	35.000	70.000	0	0
8	Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm.	36	75.000	2.700.000	75.000	2.700.000	0	0
9	Embutir cañerias de agua	12	15.000	180.000	15.000	180.000	0	0
10	Cambio de tomas con 2 puntos de luz	3	55.000	165.000	55.000	165.000	0	0
11	Servicio de pintura: Pintura de tejuelon con tirantes con sintético brillante	80	10.123	809.840	10.100	808.000	0	0
12	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	240	10.589	2.541.360	10.589	2.541.360	0	0
13	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	240	10.380	2.491.200	10.380	2.491.200	0	0
14	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	90	10.123	911.070	10.100	909.000	0	0
15	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
16	Servicio de pintura: Cielorraso losa	160	10.123	1.619.680	10.100	1.616.000	0	0
17	Remocion y reparacion de revoques en zonas agrietadas en cielorraso y paredes, vigas., en lugares de varillas corroidas, sanear y pintar con pintura anticorrosivas, luego azotar con mortero dosaje 1:3.	125	15.000	1.875.000	15.000	1.875.000	0	0
18	Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo	8	35.000	280.000	35.000	280.000	0	0
19	Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar	8	65.000	520.000	65.000	520.000	0	0
20	Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm.	1	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
21	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
22	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro.	9	95.000	855.000	95.000	855.000	0	0
23	Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10	1	1.460.813	1.460.813	1.460.813	1.460.813	0	0
24	Macizado de ventanas en los bordes	4	35.000	140.000	35.000	140.000	0	0
25	Reposicion de vidrios de 3mm.	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
26	Limpieza final	1	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0
	TOTAL			22.347.006		22.339.000		

LOTE Nº 8 Remodelación de Dispensario Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	1.999.624	1.999.624	0	0
3	Reparación de rajaduras con varillas tipo Z	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W.	5	111.240	556.200	111.240	556.200	0	0
5	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W.	4	91.773	367.092	91.773	367.092	0	0
6	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
7	Embutir cañerias	12	15.000	180.000	15.000	180.000	0	0
8	Cambio de tomas con 2 puntos de luz	3	76.478	229.434	76.478	229.434	0	0
9	Provision y colocacion tapa para inodoro	2	35.000	70.000	35.000	70.000	0	0
10	Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm.	36	60.000	2.160.000	60.000	2.160.000	0	0
11	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja .	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
12	Servicio de pintura: Pintura de machimbrado con tirantes con sintético brillante	180	10.123	1.822.140	10.100	1.818.000	0	0
13	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	540	10.589	5.718.060	10.589	5.718.060	0	0
14	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	180	10.380	1.868.400	10.380	1.868.400	0	0
15	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	47,04	10.123	476.186	10.100	475.104	0	0
16	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	25	10.123	253.075	10.100	252.500	0	0
17	Remocion y reparacion de revoques en zonas agrietadas en cielorraso y paredes, vigas., en lugares de varillas corroidas, sanear y pintar con pintura anticorrosivas, luego azotar con mortero dosaje 1:3	125	15.000	1.875.000	15.000	1.875.000	0	0
18	Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo	97	35.000	3.395.000	35.000	3.395.000	0	0
19	Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar	97	65.000	6.305.000	65.000	6.305.000	0	0

Raquel Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.330

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCIÓN AREA URBANA

Arq. María Teresa González
Dir. Int. de Area Urbana

20	Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm	6	20.000	120.000	20.000	120.000	0	0
21	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
22	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro	12	95.000	1.140.000	95.000	1.140.000	0	0
23	Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10	2	1.460.813	2.921.626	1.460.813	2.921.626	0	0
24	Macizado de ventanas en los bordes	4	35.000	140.000	35.000	140.000	0	0
25	Reposicion de vidrios de 3mm	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
26	Remosion de chapa de eternit y repocision con chapa tipo zinc.	180	74.978	13.496.040	74.978	13.496.040	0	0
27	Limpieza y retiro de escombros	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			47.514.173		47.508.000		

LOTE Nº 9 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Reparación de rajaduras con varillas tipo Z	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W	5	111.240	556.200	111.240	556.200	0	0
5	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W	2	91.773	183.546	91.773	183.546	0	0
6	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
7	Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado	2	95.000	190.000	95.000	190.000	0	0
8	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja .	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
9	Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante	90	10.123	911.070	10.100	909.000	0	0
10	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	400	10.589	4.235.600	10.589	4.235.600	0	0
11	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	61,5	10.380	638.370	10.380	638.370	0	0
12	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	48	10.123	485.904	10.100	484.800	0	0
13	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
14	Servicio de pintura: Techo de losa	160	10.123	1.619.680	10.100	1.616.000	0	0
15	Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo	77	35.000	2.695.000	35.000	2.695.000	0	0
16	Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar.	97	65.000	6.305.000	65.000	6.305.000	0	0
17	Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm.	6	20.000	120.000	20.000	120.000	0	0
18	Demolicion de piso ceramico en galeria	33	10.500	346.500	10.500	346.500	0	0
19	Colocacion de piso ceramico PI4 alto trafico	45	80.438	3.619.710	80.438	3.619.710	0	0
20	Zocalo ceramico	18	25.406	457.308	25.406	457.308	0	0
21	Reparación de tejas , cambio y reposicion	45	75.000	3.375.000	75.000	3.375.000	0	0
22	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
23	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro.	5	95.000	475.000	95.000	475.000	0	0
24	Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 de 2 hojas . Incluye cerradura y contramarcos.	1	482.063	482.063	482.046	482.046	0	0
25	Abertura metálica: Macizado de ventanas en los bordes	4	35.000	140.000	35.000	140.000	0	0
26	Reposicion de vidrios de 3mm	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
27	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			31.408.716		31.401.500		

LOTE Nº 10 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	4	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	1.999.654	1.999.654	0	0
3	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W	5	111.240	556.200	111.240	556.200	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W.	4	91.773	367.092	91.773	367.092	0	0
5	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
6	Colocacion pilastra de acometida de mamposteria 45 x 45 cm.	1	475.000	475.000	475.000	475.000	0	0
7	Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado	2	95.000	190.000	95.000	190.000	0	0
8	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
9	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	300	10.589	3.176.700	10.589	3.176.700	0	0
10	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético	150	10.380	1.557.000	10.380	1.557.000	0	0
11	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético, incluye divisoria de madera	30	10.123	303.690	10.100	303.000	0	0
12	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
13	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
14	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro.	3	95.000	285.000	95.000	285.000	0	0
15	Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 . Incluye cerradura y contramarcos	3	482.063	1.446.189	482.063	1.446.189	0	0
16	Reposicion de vidrios de 3mm	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
17	cielo raso de PVC, solo interior no incluye galeria	55	55.759	3.066.745	55.759	3.066.745	0	0
18	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			16.196.381		16.195.000		

LOTE Nº 11 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Reparación de rajaduras con varillas tipo Z	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W.	10	111.240	1.112.400	111.240	1.112.400	0	0
5	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W	4	91.773	367.092	91.773	367.092	0	0
6	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
7	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	380.000	760.000	0	0
8	Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm	18	60.000	1.080.000	60.000	1.080.000	0	0
9	Servicio de Pintira: de tejuelon con tirantes con sintético brillante	90	10.123	911.070	10.100	909.000	0	0
10	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	400	10.589	4.235.600	10.589	4.235.600	0	0
11	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	61,5	10.380	638.370	10.380	638.370	0	0
12	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	90	10.123	911.070	10.100	909.000	0	0
13	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
14	Servicio de pintura: Cielorraso losa	160	10.123	1.619.680	10.100	1.616.000	0	0
15	Remocion y reparacion de revoques en zonas agrietadas en cielorraso., en lugares de varillas corroidas, sanear y pintar con pintura anticorrosivas, luego azotar con mortero dosaje 1:3.	77	15.000	1.155.000	15.000	1.155.000	0	0
16	Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo	77	35.000	2.695.000	35.000	2.695.000	0	0
17	Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar	97	65.000	6.305.000	65.000	6.305.000	0	0
18	Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm.	6	20.000	120.000	20.000	120.000	0	0
19	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
20	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro.	12	95.000	1.140.000	95.000	1.140.000	0	0
21	Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10	1	482.063	482.063	179.332	179.332	0	0
22	Abertura metálica: Macizado de ventanas en los bordes	4	35.000	140.000	35.000	140.000	0	0
23	Reposicion de vidrios de 3mm.	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
24	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0

Raquel Reinoso
Arquitecta

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Arq. Mª Victoria González
Área Ingeniería Urbana

LOTE Nº 12 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W	10	111.240	1.112.400	111.240	1.112.400	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W	4	91.773	367.092	91.773	367.092	0	0
5	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.329	204.329	0	0
6	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
7	Embutir en la tierra caño de alimentacion de agua corriente	10,5	35.000	367.500	35.000	367.500	0	0
8	Servicio de pintura: Techo de machiembrado con sintético brillante	85	10.123	860.455	10.100	858.500	0	0
9	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	250	10.589	2.647.250	10.589	2.647.250	0	0
10	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	100	10.380	1.038.000	10.380	1.038.000	0	0
11	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	20	10.123	202.460	10.100	202.000	0	0
12	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
13	Servicio de pintura: Pintura de cenefa metalica al sintetico.	36	10.123	364.428	10.100	363.600	0	0
14	Demolicion de revoque zona zocalo	5	15.000	75.000	15.000	75.000	0	0
15	Revoque con hidrofugo	5	35.000	175.000	35.000	175.000	0	0
16	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
17	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro	3	95.000	285.000	95.000	285.000	0	0
18	Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10	1	1.460.813	1.460.813	1.460.813	1.460.813	0	0
19	Abertura metalica: Macizado de ventanas en los bordes	4	35.000	140.000	35.000	140.000	0	0
20	Reposicion de vidrios de 3mm.	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
21	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			27.485.110		27.175.000		

LOTE Nº 13 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IV	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	1	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W	5	111.240	556.200	111.240	556.200	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W	2	91.773	183.546	91.773	183.546	0	0
5	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
6	Verificacion readecuacion de tablero pilastra	1	475.000	475.000	475.000	475.000	0	0
7	Colocacion de una columna de Ho. Prefabricado de 9 m. con artefacto de iluminacion tipo alumbrado publico de 250 w	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
8	Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado	1	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0
9	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	4	379.607	1.518.428	379.607	1.518.428	0	0
10	Provision y colocacion de pileta de lavar de 1,20 doble bacha, incluye pilastras de soporte, con provision de agua y canilla de 1/2 " de bronce pico manguera	1	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0
11	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
12	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	360	10.589	3.812.040	10.589	3.812.040	0	0
13	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	135	10.380	1.401.300	10.380	1.401.300	0	0
14	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético, incluye divisoria de madera	30	10.123	303.690	10.100	303.000	0	0
15	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
16	Servicio de pintura: de muralla	140	9.500	1.330.000	9.500	1.330.000	0	0
17	Revoque de muralla incluye pilares	140	25.000	3.500.000	25.000	3.500.000	0	0
18	Caminero acceso, de 1,20 x 10 m., contrapiso con alisado de Ho. De 10 cm	12	65.000	780.000	65.000	780.000	0	0
19	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	4	76.800	307.200	76.800	307.200	0	0
20	Provisión y colocación de cerraduras tipo cilindro	3	95.000	285.000	95.000	285.000	0	0
21	Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 . Incluye cerradura y contramarcos	1	482.063	482.063	482.063	482.063	0	0
22	Abertura metálica: Reposicion de vidrios de 3mm	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
23	Colocacion de tejido malla 5cm. Con bastidor metalico para la muralla existente	78	45.000	3.510.000	45.000	3.510.000	0	0
24	Porton metalico para peatones de 1,20 x 2 m	1	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0
25	Porton vehicular de 2,10 x 3 m	1	1.276.479	1.276.479	1.276.449	1.276.449	0	0
26	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			26.309.365		26.308.300		

LOTE Nº 14 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Desmontar y colocar tejido de alambre malla 5	30	65.000	1.950.000	65.000	1.950.000	0	0
4	Quitar puerta tablero 0,80 x 2,10	1	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
5	Desmonte de techo, incluye reposcicion: tirante defectuoso 2 x 5 " de 3 m. y tejuelones con tajas	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
6	Reparación de rajaduras con varillas tipo Z	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0
7	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W	5	111.240	556.200	111.240	556.200	0	0
8	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W	4	91.773	367.092	91.773	367.092	0	0
9	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
10	Alimentación eléctrica para compresor	2	125.000	250.000	125.000	250.000	0	0
11	Provision y colocacion de un labatorio con pedestal	2	225.000	450.000	225.000	450.000	0	0
12	Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm	18	75.000	1.350.000	75.000	1.350.000	0	0
13	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
14	Servicio de pintura: Pintura de tejuelon con tirantes con sintético brillante	90	10.123	911.070	10.100	909.000	0	0
15	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	400	10.589	4.235.600	10.589	4.235.600	0	0
16	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	61,5	10.380	638.370	10.380	638.370	0	0
17	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	90	10.123	911.070	10.100	909.000	0	0
18	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
19	Servicio de pintura: Techo de losa	160	10.123	1.619.680	10.100	1.616.000	0	0
20	Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo	77	35.000	2.695.000	35.000	2.695.000	0	0
21	Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar	97	65.000	6.305.000	65.000	6.305.000	0	0
22	Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm	6	20.000	120.000	20.000	120.000	0	0
23	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
24	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro	12	95.000	1.140.000	95.000	1.140.000	0	0
25	Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10	1	482.063	482.063	182.018	182.018	0	0
26	Abertura metalica: Macizado de ventanas en los bordes	4	35.000	140.000	35.000	140.000	0	0
27	Reposicion de vidrios de 3mm	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
28	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			29.268.910		28.960.700		

LOTE Nº 15 Remodelación de Dispensarios Médicos

Raquelina Rolnoso
Arquitecta
MOP Nº 1.235

MUNICIPALIDAD DEL ESTE
DIRECCION
Arq. Mg. AREA URBANA
Dir. Int. de Area Urbana

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Reparación de rajaduras con varillas tipo Z	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W	5	111.240	556.200	111.240	556.200	0	0
5	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W	4	91.773	367.092	91.773	367.092	0	0
6	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
7	Provision y colocacion de un labatorio con pedestal y tapa para inodoro	2	125.000	250.000	125.000	250.000	0	0
8	Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm.	18	60.000	1.080.000	60.000	1.080.000	0	0
9	Embutir cañerias	12	15.000	180.000	15.000	180.000	0	0
10	Cambio de tomas con 2 puntos de luz	3	76.478	229.434	76.478	229.434	0	0
11	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
12	Servicio de pintura: Pintura de tejuelon con tirantes con sintético brillante	90	10.123	911.070	10.100	909.000	0	0
13	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	400	10.589	4.235.600	10.589	4.235.600	0	0
14	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	61,5	10.380	638.370	10.380	638.370	0	0
15	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	90	10.123	911.070	10.100	909.000	0	0
16	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
17	Servicio de pintura: Cielorraso losa	160	10.123	1.619.680	10.100	1.616.000	0	0
18	Remocion y reparacion de revoques en zonas agrietadas en cielorraso y paredes, vigas., en lugares de varillas corroidas, sanear y pintar con pintura anticorrosivas, luego azotar con mortero dosaje 1:3	125	15.000	1.875.000	15.000	1.875.000	0	0
19	Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo	97	25.000	2.425.000	25.000	2.425.000	0	0
20	Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar.	97	65.000	6.305.000	65.000	6.305.000	0	0
21	Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm	6	20.000	120.000	20.000	120.000	0	0
22	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
23	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro	12	95.000	1.140.000	95.000	1.140.000	0	0
24	Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10	1	1.460.813	1.460.813	1.460.784	1.460.784	0	0
25	Abertura metálica: Macizado de ventanas en los bordes	4	35.000	140.000	35.000	140.000	0	0
26	Reposicion de vidrios de 3mm	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
27	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			29.017.094		29.008.900		

LOTE Nº 16 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Reparación de rajaduras con varillas tipo Z	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W	5	111.240	556.200	111.240	556.200	0	0
5	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W	2	91.773	183.546	91.773	183.546	0	0
6	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.364	204.364	0	0
7	Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado	2	95.000	190.000	95.000	190.000	0	0
8	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja .	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
9	Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante	90	10.123	911.070	10.100	909.000	0	0
10	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	330	10.589	3.494.370	10.589	3.494.370	0	0
11	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	52	10.380	539.760	10.380	539.760	0	0
12	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	48	10.123	485.904	10.100	484.800	0	0
13	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
14	Servicio de pintura: Techo de losa	140	10.123	1.417.220	10.100	1.414.000	0	0
15	Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo	55	35.000	1.925.000	35.000	1.925.000	0	0
16	Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar	65	65.000	4.225.000	65.000	4.225.000	0	0
17	Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm	6	20.000	120.000	20.000	120.000	0	0
18	Demolicion de piso ceramico en galeria	33	10.500	346.500	10.500	346.500	0	0
19	Colocacion de piso ceramico PI4 alto trafico	45	80.438	3.619.710	80.438	3.619.710	0	0
20	Zocalo ceramico	18	25.406	457.308	25.406	457.308	0	0
21	Reparacion de bordes de obra o guarda obra	15	45.000	675.000	45.000	675.000	0	0
22	Carpeta con contrapiso canal de desague pluvial	8	35.000	280.000	35.000	280.000	0	0
23	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
24	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro.	11	95.000	1.045.000	95.000	1.045.000	0	0
25	Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 de 2 hojas . Incluye cerradura y contramarcos	1	964.126	964.126	964.126	964.126	0	0
26	Abertura metálica: Macizado de ventanas en los bordes	4	35.000	140.000	35.000	140.000	0	0
27	Reposicion de vidrios de 3mm	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
28	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			26.148.479		26.141.700		

LOTE Nº 17 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Reparación de rajaduras con varillas tipo Z	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W.	5	111.240	556.200	111.240	556.200	0	0
5	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W.	2	91.773	183.546	91.773	183.546	0	0
6	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
7	Provision y colocacion tapa para inodoro	2	35.000	70.000	35.000	70.000	0	0
8	Provision y colocacion de canaleta D= 40 cm.	36	60.000	2.160.000	60.000	2.160.000	0	0
9	Embutir cañerias de agua	12	15.000	180.000	15.000	180.000	0	0
10	Cambio de tomas con 2 puntos de luz	3	76.478	229.434	76.478	229.434	0	0
11	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
12	Servicio de pintura: Pintura de tejuelon con tirantes con sintético brillante	80	10.123	809.840	10.100	808.000	0	0
13	Paredes al acrílico interior y exterior	240	10.589	2.541.360	10.589	2.541.360	0	0
14	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	240	10.380	2.491.200	10.380	2.491.200	0	0
15	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	90	10.123	911.070	10.100	909.000	0	0
16	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
17	Servicio de pintura: Cielorraso losa	160	10.123	1.619.680	10.100	1.616.000	0	0
18	paredes, vigas., en lugares de varillas corroidas, sanear y pintar con pintura anticorrosivas, luego azotar con mortero dosaje 1:3.	125	15.000	1.875.000	15.000	1.875.000	0	0
19	Alisado c/pendiente sobre losa e hidrofugo	8	35.000	280.000	35.000	280.000	0	0
20	Colocacion de bedatex, con imprimacion de pintura aislante tipo bedapren o similar.	8	65.000	520.000	65.000	520.000	0	0
21	Cambio de caños de desague pluvial del techo de losa para 75 mm	1	20.000	20.000	19.977	19.977	0	0
22	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
23	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro	9	95.000	855.000	95.000	855.000	0	0
24	Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10	1	482.063	482.063	482.063	482.063	0	0

Reg. Nº 1.988

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Arq. Mª Victoria González
Dir. Área Urbana

25	Abertura metálica: Macizado de ventanas en los bordes	4	35.000	140.000	35.000	140.000	0	0
26	Reposicion de vidrios de 3mm	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
27	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			20.497.158		20.489.200		

LOTE Nº 18 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revision y reparacion de perdida de agua	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Provision y colocacion de artefactos tipo flourescente 2 x 40 W	3	111.240	333.720	111.240	333.720	0	0
4	Provision y colocacion de ventilador de techo tipo Watson	1	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0
5	Verificacion y readecuacion del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
6	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
7	Provision y colocacion de ducha electrica tipo Lorenzetti, con brazo	1	125.000	125.000	124.997	124.997	0	0
8	Carpeta para piso	4	35.000	140.000	35.000	140.000	0	0
9	Piso cerámico	4	80.438	321.752	80.438	321.752	0	0
10	Azulejo cerámico	20	84.542	1.690.840	84.542	1.690.840	0	0
11	Ventana balancín 0,20 x 0,40	1	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0
12	Servicio de pintura: Pintura de tejuelon con tirantes con sintético brillante	50	10.123	506.150	10.100	505.000	0	0
13	Servicio de pintura: Paredes al acrílico	258,5	10.589	2.737.257	10.589	2.737.257	0	0
14	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	61,5	10.380	638.370	10.380	638.370	0	0
15	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	25	10.123	253.075	10.100	252.500	0	0
16	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	11	10.123	111.353	10.100	111.100	0	0
17	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
18	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			11.400.481		11.398.500		

LOTE Nº 19 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0
3	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W	10	111.240	1.112.400	111.240	1.112.400	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W.	4	91.773	367.092	91.773	367.092	0	0
5	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
6	Provision y colocacion de tapa para inodoro	2	35.000	70.000	35.000	70.000	0	0
7	Embutir en la tierra caño de alimentacion de agua corriente.	10,5	35.000	367.500	35.000	367.500	0	0
8	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
9	Servicio de pintura: Pintura de tejuelon y maderamen al sintetico	60	10.123	607.380	10.100	606.000	0	0
10	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	270	10.589	2.859.030	10.589	2.859.030	0	0
11	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	270	10.380	2.802.600	10.380	2.802.600	0	0
12	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	20	10.123	202.460	10.100	202.000	0	0
13	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
14	Remocion de tejas rotas	5	15.000	75.000	15.000	75.000	0	0
15	Reposicon de tejas	5	60.000	300.000	60.000	300.000	0	0
16	Azulejos baños	2	84.542	169.084	84.542	169.084	0	0
17	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro.	5	95.000	475.000	95.000	475.000	0	0
18	Provision y colocacion de una puerta tablero de 0,80 x 2,10	1	1.460.813	1.460.813	1.460.720	1.460.720	0	0
19	Abertura metálica: Macizado de ventanas en los bordes	4	35.000	140.000	35.000	140.000	0	0
20	Reposicion de vidrios de 3mm.	2	76.478	152.956	76.478	152.956	0	0
21	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			14.976.778		14.974.500		

LOTE Nº 20 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revision y reparacion de perdida de agua	1	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Provision y colocacion de artefactos tipo flourescente 2 x 40 W.	4	111.240	444.960	111.240	444.960	0	0
4	Verificacion y readecuacion del tablero general	1	204.404	204.404	204.404	204.404	0	0
5	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
6	Azulejo cerámico	3	84.542	253.626	84.542	253.626	0	0
7	Servicio de pintura: Techo de tejuelon con tirantes con sintético brillante	50	10.123	506.150	10.100	505.000	0	0
8	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	200	10.589	2.117.800	10.589	2.117.800	0	0
9	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	55	10.380	570.900	10.380	570.900	0	0
10	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	20	10.123	202.460	10.100	202.000	0	0
11	Servicio de pintura: Ventanas tipo balancín con sintético	10	10.123	101.230	10.100	101.000	0	0
12	Tejido perimetral, con postes de Ho. Prefabricado cada 3 metros de 2,70 cm. De altura . Tejido alambre no. 20 . (20 de frente x 15 de fondo). Altura tejido 1,60 m.	60	65.000	3.900.000	65.000	3.900.000	0	0
13	Porton peatonal con bastidor metalico de 1,2 x 1,6 m.	1	475.000	475.000	475.000	475.000	0	0
14	Porton vehicular con bastidor metalico y tejido metalico 3 x2,00 m.	1	1.276.479	1.276.479	1.276.450	1.276.450	0	0
15	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
16	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			13.566.569		13.564.700		

LOTE Nº 21 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Revisión y reparación de perdida de agua	2	250.000	500.000	250.000	500.000	0	0
2	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
3	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 2 x 40 W.	10	111.240	1.112.400	111.240	1.112.400	0	0
4	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescente 1x 20 W.	4	91.773	367.092	91.773	367.092	0	0
5	Verificación y readecuación del tablero general	1	204.404	204.404	204.308	204.308	0	0
6	Provision y colocacion canillas para labatorio de 1/2 pico largo cromado	2	95.000	190.000	95.000	190.000	0	0
7	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
8	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	150	10.589	1.588.350	10.589	1.588.350	0	0
9	Servicio de pintura: Franja de 1,50 de altura al sintético.	100	10.380	1.038.000	10.380	1.038.000	0	0
10	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético, incluye divisoria de madera	30	10.123	303.690	10.100	303.000	0	0
11	Servicio de pintura: Servicio de pintura de exteriores	15	10.123	151.845	10.100	151.500	0	0
12	Servicio de pintura: Techo de tejas con tejuelon con sintetico brillante	95	10.123	961.685	10.100	959.500	0	0
13	Demolicion de una ventana	1	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
14	Revoque de 1 capa	10	35.000	350.000	35.000	350.000	0	0
15	Azulejado y piso de baño	25	84.542	2.113.550	84.542	2.113.550	0	0
16	Piso de galeria	32	80.438	2.574.016	80.438	2.574.016	0	0
17	Provision y colocacion de cerraduras tipo cilindro	3	95.000	285.000	95.000	285.000	0	0
18	Provision y colocacion de una puerta placa de 0,80 x 2,10 . Incluye cerradura y contramarcos	2	950.000	1.900.000	950.000	1.900.000	0	0
19	Reposicion de vidrios de 3mm	2	75.000	150.000	75.000	150.000	0	0

Raquelina Reinoso
Arquitecta

MUNICIPALIDAD DEL ESTE
Arq. Ma. Victoria González
Dir. Int. AREA URBANA

20	cielo raso de PVC	30	55.759	1.672.770	55.759	1.672.770	0	0
21	Techo metalico con vigas y correas de chapa doblada, pilar metalico de 10 x 10 cm., vigas de doble C 10x 10, correas de chapa doblada de 4"	40	175.000	7.000.000	175.000	7.000.000	0	0
22	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			25.647.016		25.643.700		

LOTE Nº 22 Remodelación de Dispensarios Médicos

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
2	Provision y colocacion de artefactos tipo flourescente 2 x 40 W	4	111.240	444.960	111.240	444.960	0	0
3	Embutir alimentacion para ventilador	1	55.000	55.000	54.619	54.619	0	0
4	Cerradura tipo cilindro para puerta metalica	1	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0
5	Macizado c/silicona los bordes de las ventanas balancines.	15	18.333	274.995	18.333	274.995	0	0
6	Revoque de pilares	9	75.000	675.000	75.000	675.000	0	0
7	Carpeta para piso	22	35.000	770.000	35.000	770.000	0	0
8	Piso ceramico area techo metalico	22	80.438	1.769.636	80.438	1.769.636	0	0
9	Servicio de pintura: Techo ceramico *	50	10.123	506.150	10.123	506.150	0	0
10	Servicio de pintura: Paredes al acrílico interior y exterior	320	10.589	3.388.480	10.589	3.388.480	0	0
11	Servicio de pintura: Puertas de madera con sintético	25	10.123	253.075	10.100	252.500	0	0
12	Ventanas tipo balancín con sintético	11	10.123	111.353	10.100	111.100	0	0
13	Remocion y reposicion de cistena alta por cisterna baja	2	379.607	759.214	379.607	759.214	0	0
14	Demolicion y sustitucion de azulejos en baños	2	77.173	154.346	77.173	154.346	0	0
15	Limpieza final	1	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	TOTAL			11.607.209		11.606.000		

LOTE Nº 23 Remodelación de la Escuela de Artes y Oficios

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Trab prelim Cartel con Logotipo	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.996.000	1.996.000
2	Cambio de aberturas de maderas y cambios de cerraduras	15	600.000	9.000.000	600.000	9.000.000	598.800	8.982.000
3	Servicio de pintura: Pintura tipo epoxi para piso escenario y rampa	150	66.466	9.969.900	66.466	9.969.900	66.333	9.949.950
4	Servicio de pintura: losa	2.000	10.589	21.178.000	10.589	21.178.000	10.568	21.136.000
5	Servicio de pintura: Interior Exterior pared látex acrilico incluye muralla perimetral	7.500	10.589	79.417.500	10.589	79.417.500	10.568	79.260.000
6	Servicio de pintura: Pintura sintetica de aberturas	290	10.380	3.010.200	10.380	3.010.200	10.359	3.004.110
7	Servicio de pintura: Pintura cielorraso auditorio	455	10.589	4.817.995	10.589	4.817.995	10.568	4.808.440
8	Servicio de pintura: Colocacion de Cielorraso de PVC. Area direccion y confeccion	220	55.759	12.266.980	55.759	12.266.980	55.647	12.242.340
9	Servicio de pintura: Interior pared látex incluye aberturas	200	10.589	2.117.800	10.589	2.117.800	10.568	2.113.600
10	Servicio de pintura: exterior de ladrillo visto en acrilico	150	10.380	1.557.000	10.380	1.557.000	10.359	1.553.850
11	Servicio de pintura: de canaletas y bajadas en sintetico	52	10.380	539.760	10.380	539.760	10.359	538.668
12	Servicio de pintura: exterior de ladrillo visto en acrilico	150	10.589	1.588.350	10.589	1.588.350	10.568	1.585.200
13	Servicio de pintura: Interior pared látex incluye aberturas	400	10.380	4.152.000	10.380	4.152.000	10.359	4.143.600
14	Servicio de pintura: de canaletas y bajadas en sintetico	70	10.380	726.600	10.380	726.600	10.359	725.130
15	Servicio de pintura: interior/exterior en acrilico incluye graderias	1.200	10.589	12.706.800	10.589	12.706.800	10.568	12.681.600
16	Servicio de pintura: polideportiva para piso	850	28.088	23.874.800	28.088	23.874.800	28.032	23.827.200
17	Servicio de pintura: de canaletas y bajadas en sintetico	180	10.380	1.868.400	10.380	1.868.400	10.359	1.864.620
18	Servicio de pintura: de tejido metalico	40	10.380	415.200	10.380	415.200	10.359	414.360
19	Servicio de pintura: interior/exterior en latex acrilico	1.600	10.589	16.942.400	10.589	16.942.400	10.568	16.908.800
20	Servicio de pintura: sintetica de canaletas y bajadas	220	10.380	2.283.600	10.380	2.283.600	10.359	2.278.980
21	Servicio de pintura: sintetica de aberturas	85	10.380	882.300	10.380	882.300	10.359	880.515
22	Cambio de cerraduras	15	125.145	1.877.175	125.145	1.877.175	124.895	1.873.425
23	Demolicion de piso area de desague de lava cabellos.	10	25.000	250.000	25.000	250.000	24.950	249.500
24	Construccion de canal de desague con regilla de 30 cm. de ancho quita y pone. Conectar cada lava cabeza a la regilla.	10	275.000	2.750.000	275.000	2.750.000	274.450	2.744.500
25	reposicion de piso	20	78.000	1.560.000	78.000	1.560.000	77.844	1.556.880
26	Mantenimiento de portones de acceso incluye cambios de ruedas, cerraduras	3	347.625	1.042.875	347.625	1.042.875	346.930	1.040.790
27	Limpieza final, retiro de escombros	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.993.986	1.993.986
28	Manteniiento Correctivo de Acometida ANDE en 23.000 Voltios	1	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.491.000	4.491.000
29	Manteniiento Preventivo en Transformador Trifasico 150KVA	1	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.483.000	8.483.000
30	Readecuacion de Caja Medidor ANDE	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.495.000	2.495.000
31	Sistema de Puesta a Tierra segun norma ANDE para Transformador	1	550.000	550.000	550.000	550.000	548.900	548.900
32	Mantenimiento Correctivo en Banco de Capacitor	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.495.000	2.495.000
33	Provision y Montaje de Caja Metalica 1200x800x350mm, con Barra de Cobre	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.493.000	3.493.000
34	Provision y Montaje de Cableado con Cable 1x150mm NYY 0.6/1KV	60	41.000	2.460.000	41.000	2.460.000	40.918	2.455.080
35	Provision y Montaje de Cableado con Cable 1x35mm NYY 0.6/1KV	60	25.000	1.500.000	25.000	1.500.000	24.950	1.497.000
36	Provision y Montaje de Cableado con Cable 1x25mm NYY 0.6/1KV	100	18.000	1.800.000	18.000	1.800.000	17.964	1.796.400
37	Provisión y Montaje de Caja Metálica 600x400x250mm, con Barra de Cobre RSTN+T para 100 Amperes	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.247.500	1.247.500
38	Provision y Colocacion de Cable NYY 4x10mm 0.6/1KV	100	25.000	2.500.000	25.000	2.500.000	24.950	2.495.000
39	Provision y Colocacion de Cable NYY 1x6mm 0.6/1KV	100	6.500	650.000	6.500	650.000	6.487	648.700
40	Provision y Colocacion de Cable NYY 1x4mm 0.6/1KV	50	3.500	175.000	3.500	175.000	3.493	174.650
41	Provision y Colocacion de Llave Termomagneticas de acuerdo a Cargas Instaladas en Tablero de Salon auditorio	1	350.000	350.000	350.000	350.000	349.300	349.300
42	Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de 150 Watts	20	180.000	3.600.000	180.000	3.600.000	179.640	3.592.800
43	Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de Fluorescente 2x40 Watts	10	55.000	550.000	55.000	550.000	54.890	548.900
44	Mantenimiento correctivo en Equipos de Aires Acondicionados de distintos Capacidades	2	350.000	700.000	350.000	700.000	349.300	698.600
45	Provision y colocacion de Ventiladores de Techo 56 pulgadas	2	350.000	700.000	350.000	700.000	349.300	698.600
46	Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de 27 Watts	15	35.000	525.000	35.000	525.000	34.930	523.950
47	Provision y Montaje de Caja Metalica 600x400x250mm, con Barra de Cobre RSTN+T para 100 Amperes,	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.247.500	1.247.500
48	Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de 400 Watts	6	250.000	1.500.000	250.000	1.500.000	249.500	1.497.000
49	Provision y Colocacion de Jabalinas de Puesta a Tierra en Estructura Metalica	1	350.000	350.000	350.000	350.000	349.300	349.300
50	Provision y Montaje de Caja Metalica 600x400x250mm, con Barra de Cobre RST	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.247.500	1.247.500
51	Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de 400 Watts	3	250.000	750.000	250.000	750.000	249.500	748.500
52	Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de 27 Watts	10	35.000	350.000	35.000	350.000	34.930	349.300
53	Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de Fluorescente 2x40 Watts	10	55.000	550.000	55.000	550.000	54.890	548.900
54	Provision y Montaje de Caja Metalica 600x400x250mm, con Barra de Cobre RSTN+T para 100Amperes (Ingles, Electricidad, Cantina, Locucion, Oratoria, Contable)	6	1.250.000	7.500.000	1.250.000	7.500.000	1.247.500	7.485.000
55	Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de Fluorescente 1x40 Watts	5	45.000	225.000	45.000	225.000	44.910	224.550
56	Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de Fluorescente 2x40 Watts	42	55.000	2.310.000	55.000	2.310.000	54.890	2.305.380

Raquelina Reinoso
Arquitecta

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Arq. Ma. Magdalena González
Dir. AREA URBANA

57	Mantenimiento correctivo en Equipos de Aires Acondicionados de distintos Capacidades (Secretaria, Corte Confeccion, Direccion, Peluqueria, Mecanica, Idiomas, Electricidad, Electronica, Refrigeracion, Maquillaje, Cocina, contable)	17	350.000	5.950.000	350.000	5.950.000	349.300	5.938.100
58	Provision y colocacion de Ventiladores de Techo 56 pulgadas (Corte Confeccion, Mecanica, Electricidad, Electronica, Refrigeracion, Oratoria, contable, Informática)	19	350.000	6.650.000	350.000	6.650.000	349.300	6.636.700
59	Mantenimiento correctivo en Tomas electricas 220 Voltios (Cambio de Cableado y Pico de tomas)	20	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	94.810	1.896.200
60	Provision y colocacion de Tomas Tipo Shuco de 20Amperes en Peluqueria, Refrigeracion, Turismo (Cableado y Pico de tomas)	25	220.000	5.500.000	220.000	5.500.000	219.560	5.489.000
61	Mantemineto de Iluminacion de Patio	1	6.500.000	6.500.000	6.499.365	6.499.365	6.487.000	6.487.000
62	Elaboracion de Plano electrico del Predio con Cuadro de Cargas y distibucion de Tableros	1	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.984.000	7.984.000
63	Perforación de pozo artesiano, entubado, sello sanitario con Hº Aº	1	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	119.760.000	119.760.000
64	Alimentacion de agua corriente, con caños de 2" alta presion de 10 Kg., en las distintas dependencias	1	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	19.960.000	19.960.000
	TOTAL			450.140.635		450.140.000		449.240.354

LOTE Nº 24 Remodelación de la Casa de la Cultura

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obras con estructura metálica	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
2	Servicio de Pintura interior/exterior en latex acrilico	3.500	10.589	37.061.500	10.589	37.061.500	0	0
3	Servicio de Pintura de losa al latex	690	10.589	7.306.410	10.589	7.306.410	0	0
4	Servicio de Pintura de piso en polideportivo y guarda obras previo arreglo de pisos	1.800	28.088	50.558.400	28.088	50.558.400	0	0
5	Servicio de Pintura de baranda en sintetico	56	10.380	581.280	10.380	581.280	0	0
6	Servicio de Pintura de aberturas en sintetico	180	10.380	1.868.400	10.380	1.868.400	0	0
7	Servicio de Pintura de rejas en sintetico incluye base en latex acrilico	540	10.380	5.605.200	10.380	5.605.200	0	0
8	Mantenimiento de aberturas incluye boxes de baños cambio de cerraduras	15	250.290	3.754.350	250.290	3.754.350	0	0
9	Inodoros y cisternas	8	50.000	400.000	50.000	400.000	0	0
10	Lavatorios	8	50.000	400.000	50.000	400.000	0	0
11	Mingitorio	4	50.000	200.000	50.000	200.000	0	0
12	Duchas	4	50.000	200.000	50.000	200.000	0	0
13	Desmantelar cañerias de agua corriente	24	50.000	1.200.000	50.000	1.200.000	0	0
14	Desmantelar cañeria cloacal	24	75.000	1.800.000	75.000	1.800.000	0	0
15	Inodoros y cisternas	8	325.000	2.600.000	325.000	2.600.000	0	0
16	Lavatorios	8	325.000	2.600.000	325.000	2.600.000	0	0
17	Mingitorio	4	325.000	1.300.000	325.000	1.300.000	0	0
18	Duchas	4	325.000	1.300.000	325.000	1.300.000	0	0
19	Pulsadores con valvula de descaga tipo docol o similar	8	475.000	3.800.000	475.000	3.800.000	0	0
20	Llaves de paso de 1/2" y 3/4"	12	75.000	900.000	75.000	900.000	0	0
21	Canilla para lavatorio de 1/2", cromado clasico de pico largo	8	125.000	1.000.000	125.000	1.000.000	0	0
22	Alimentacion del tanque al bloque del baño. De 2"	75	45.000	3.375.000	45.000	3.375.000	0	0
23	Inodoros y cisternas	8	75.000	600.000	75.000	600.000	0	0
24	Lavatorios	8	75.000	600.000	75.000	600.000	0	0
25	Mingitorio	4	75.000	300.000	75.000	300.000	0	0
26	Duchas	4	75.000	300.000	75.000	300.000	0	0
27	Rejillas de piso 15 x 15	6	75.000	450.000	75.000	450.000	0	0
28	Inodoros y cisternas	8	475.000	3.800.000	475.000	3.800.000	0	0
29	Lavatorios	8	375.000	3.000.000	375.000	3.000.000	0	0
30	Mingitorio	4	325.000	1.300.000	325.000	1.300.000	0	0
31	Duchas	4	175.000	700.000	175.000	700.000	0	0
32	llave de paso de 2"	4	225.000	900.000	225.000	900.000	0	0
33	Inodoros y cisternas	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0
34	Lavatorios	4	50.000	200.000	50.000	200.000	0	0
35	Mingitorio	2	50.000	100.000	50.000	100.000	0	0
36	Desmantelar cañerias de agua corriente.	12	50.000	600.000	50.000	600.000	0	0
37	Desmantelar cañeria cloacal	12	50.000	600.000	50.000	600.000	0	0
38	Inodoros y cisternas	6	325.000	1.950.000	325.000	1.950.000	0	0
39	Lavatorios	4	325.000	1.300.000	325.000	1.300.000	0	0
40	Mingitorio	2	325.000	650.000	325.000	650.000	0	0
41	Pulsadores con valvula de descaga tipo docol o similar	6	475.000	2.850.000	475.000	2.850.000	0	0
42	Llaves de paso de 1/2" y 3/4"	6	75.000	450.000	75.000	450.000	0	0
43	Canilla para lavatorio de 1/2", cromado clasico de pico largo	4	125.000	500.000	125.000	500.000	0	0
44	Alimentacion del tanque al bloque del baño. De 2"	50	35.000	1.750.000	35.000	1.750.000	0	0
45	Inodoros y cisternas	6	75.000	450.000	75.000	450.000	0	0
46	Lavatorios	4	75.000	300.000	75.000	300.000	0	0
47	Mingitorio	2	75.000	150.000	75.000	150.000	0	0
48	Rejillas de piso 15 x 15	6	75.000	450.000	75.000	450.000	0	0
49	Inodoros y cisternas	6	475.000	2.850.000	475.000	2.850.000	0	0
50	Lavatorios	4	375.000	1.500.000	375.000	1.500.000	0	0
51	Mingitorio	2	325.000	650.000	325.000	650.000	0	0
52	llave de paso de 2"	2	225.000	450.000	225.000	450.000	0	0
53	Inodoros y cisternas	8	50.000	400.000	50.000	400.000	0	0
54	Lavatorios	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0
55	Mingitorio	3	50.000	150.000	50.000	150.000	0	0
56	Desmantelar cañerias de agua corriente.	17	50.000	850.000	50.000	850.000	0	0
57	Desmantelar cañeria cloacal	17	50.000	850.000	50.000	850.000	0	0
58	Inodoros y cisternas	8	325.000	2.600.000	325.000	2.600.000	0	0
59	Lavatorios	6	325.000	1.950.000	325.000	1.950.000	0	0
60	Mingitorio	3	325.000	975.000	325.000	975.000	0	0
61	Pulsadores con valvula de descaga tipo docol o similar.	8	475.000	3.800.000	475.000	3.800.000	0	0
62	Llaves de paso de 1/2" y 3/4"	12	75.000	900.000	75.000	900.000	0	0
63	Canilla para lavatorio de 1/2", cromado clasico de pico largo.	6	125.000	750.000	125.000	750.000	0	0
64	Alimentacion del tanque al bloque del baño. De 2"	20	35.000	700.000	35.000	700.000	0	0
65	Inodoros y cisternas	8	75.000	600.000	75.000	600.000	0	0
66	Lavatorios	6	75.000	450.000	75.000	450.000	0	0
67	Mingitorio	3	75.000	225.000	75.000	225.000	0	0
68	Rejillas de piso 15 x 15	6	75.000	450.000	75.000	450.000	0	0
69	Inodoros y cisternas	8	475.000	3.800.000	475.000	3.800.000	0	0
70	Lavatorios	6	375.000	2.250.000	375.000	2.250.000	0	0
71	Mingitorio	3	325.000	975.000	325.000	975.000	0	0
72	Llave de paso de 2"	4	225.000	900.000	225.000	900.000	0	0
73	Revision de registros y pozos ciegos, camara septica, mantenimiento general.	3	2.500.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	0	0
74	Desmantelar caños de pluvial	80	8.200	656.000	8.200	656.000	0	0
75	Colocar bajadas de chapa galvanizada No, 24. Desarrollo 45 cm	80	120.000	9.600.000	120.000	9.600.000	0	0

Maquelina Reinoso

MUNICIPALIDAD EN CIUDAD DEL ESTE
Arq. Ma. Victoria González
Dir. Int. de Área Urbana
ÁREA URBANA

76	Construccion de registros pluviales con rejilla, de 30 x 30 cm	20	90.000	1.800.000	90.000	1.800.000	0	0
77	Control de las cañerias de desague pluvial, limpieza general	120	25.000	3.000.000	25.000	3.000.000	0	0
78	Demolicion de piso y azulejos de baños sexados en planta baja y alta	370	12.145	4.493.650	12.145	4.493.650	0	0
79	Reposicion de azulejos y piso de baño planta alta y baja	370	76.060	28.142.200	76.060	28.142.200	0	0
80	Limpieza general y retiro de escombros	1	1.000.000	1.000.000	999.910	999.910	0	0
81	Espejos en danza	50	109.054	5.452.700	109.054	5.452.700	0	0
82	Piso en auditorio planta alta	25	75.000	1.875.000	75.000	1.875.000	0	0
83	Vedacion de techo de chapa anexo al polideportivo, previa colocacion de bedatex y luego colocar una cupertina de chapa desarrollo 0,50 x 16 ml	15	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000	0	0
84	Mantenimiento Correctivo de Acometida ANDE en 380 Voltios	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
85	Readecuacion de Caja Medidor ANDE	1	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0
86	Sistema de Puesta a Tierra segun norma ANDE para Acometida y Tablero General	1	550.000	550.000	550.000	550.000	0	0
87	Provision y Montaje de Caja Metalica 800x600x350mm, con Barra de Cobre RSTN+T para 200Amperes	1	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0
88	Provision y Montaje de Cableado con Cable 1x10mm NYY 0.6/1KV	100	8.500	850.000	8.500	850.000	0	0
89	Provision y Montaje de Caja Metalica 600x400x250mm, con Barra de Cobre RSTN+T para 100Amperes (Polideportivo, Bomba de Agua)	2	1.250.000	2.500.000	1.250.000	2.500.000	0	0
90	Provision y Montaje Bomba Supergible Trifasico con cañeria PVC para Pozo Artesiano 150metros Profundidad	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0
91	Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de Fluorescente 2x40 Watts	25	55.000	1.375.000	55.000	1.375.000	0	0
92	Provision y colocacion de Ventiladores de Techo 56 pulgadas)	5	350.000	1.750.000	350.000	1.750.000	0	0
93	Mantenimiento correctivo en Tomas electricas 220 Voltios (Cambio de	20	95.000	1.900.000	95.000	1.900.000	0	0
94	Provision y colocacion de Tomas Tipo Shuco de 20Amperes en Peluqueria, Refrigeracion, Turismo (Cableado y Pico de tomas)	15	220.000	3.300.000	220.000	3.300.000	0	0
95	Mantenimiento correctivo en Equipos de Iluminacion de 400 Watts(Polideportivo)	12	250.000	3.000.000	250.000	3.000.000	0	0
96	Mantemineto de Iluminacion de Patio	1	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0
97	Elaboracion de Plano electrico del Predio con Cuadro de Cargas y distibucion de Tableros	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
	TOTAL			292.180.090		292.180.000		

LOTE Nº 25 Construcción de Tinglado para Depósito

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Trabajo prelim Cartel c/Logotipo	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
2	Techo tipo tinglado de chapas y estructura metalica de perfil tipo U con aislacion , incluye base, pilares s/diseño y membrana tipo isolante de 5 mm. TV5 con tensado de alambre.	55	268.923	14.790.765	268.900	14.789.500	0	0
3	Piso de HºAº de 7 cm	50	93.734	4.686.700	93.700	4.685.000	0	0
4	Nivelacion 0,30	6	141.553	849.318	141.500	849.000	0	0
5	Encadenado de HºAº	20	102.721	2.054.420	102.500	2.050.000	0	0
6	Mamposteria 0,15 ladrillo hueco	70	76.199	5.333.930	76.100	5.327.000	0	0
7	Revoque	140	32.677	4.574.780	32.500	4.550.000	0	0
8	Pintura de paredes al latex acrilico	140	18.077	2.530.780	18.000	2.520.000	0	0
9	Instalación electrica incluye cableado iluminacion tipo fluorescentes de 2x40 y tomas	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
10	Limpieza final, retiro de escombros	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
	TOTAL			41.820.693		41.770.500		

LOTE Nº 26 Cercado Perimetral

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC. Para los postes. 0,30 x 0,60	39,6	500.000	19.800.000	500.000	19.800.000	0	0
3	Colocacion y provision de postes de Ho. PrefabricadoAltura total 3,00 m. (10 x 10 cm.)	220	75.000	16.500.000	75.000	16.500.000	0	0
4	Colocacion de postes de Ho. Prefabricado . Altura total 3,00 m. (20 x 20) para anclajes tipo muerto.	20	128.500	2.570.000	128.500	2.570.000	0	0
5	Excavacion y carga de cimiento de PBC tipo 0. Para la mamposteria de 0,15. 0,30 x 0,30	48,51	508.500	24.667.335	508.500	24.667.335	0	0
6	Mamposteria 0,15 de ladrillo hueco de base de resguardo, altura 0,30 m	269,5	136.250	36.719.375	136.250	36.719.375	0	0
7	Tejido de alambre no. 20 malla 5 cm. Altura 1,50	810	25.000	20.250.000	25.000	20.250.000	0	0
8	Alambre de pua, 3 hilos	1.617	2.700	4.365.900	2.700	4.365.900	0	0
9	Porton de acceso vehicular de 3m de ancho x 2m	1	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	0	0
10	Alambre de acero tipo san martin no. 14, 3 hilos y catracas	1.617	1.708	2.761.836	1.700	2.748.900	0	0
11	Limpieza final	1	750.765	750.765	746.490	746.490	0	0
	TOTAL			131.157.211		131.140.000		

Raquelina Reinoso

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Arq. Manuel Victor González
Dir. Int. de Area Urbana