TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

Ítems del llamado Mantenimiento Preventivo- Correctivo de Ascensores y Provisión de Repuestos (SBE) con ID: 355598

			INELEC S.A.							RENFE S.A.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad Mínima Precio total (IVA incluído)	Cantidad Máxima Precio total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad Mínima Precio total (IVA incluído)	Cantidad Máxima Precio total (IVA incluído)
1	72102201-002	Mantenimiento electro/electrónico	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
2	72102201-002	Verificación de recinto de máquinas	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
3	72102201-002	Mantenimiento mecánico	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
4	72102201-002	Limpieza y reapriete de terminales	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
5	72102201-002	Limpieza y lubricación de guías	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
6	72102201-002	Limpieza elemental del pozo bajo recorrido	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
7	72102201-002	Limpieza y lubricación encima de la cabina	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
8	72102201-002	Limpieza de la parte inferior del carro	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
9	72102201-002	Lubricación del sistema de tracción	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
10	72102201-002	Verificación de iluminación	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
11	72102201-002	Verificación de la tensión de alimentación	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
12	72102201-002	Verificación de pérdida de aceite	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
13	72102201-002	Verificación de puertas, mecanismos, tiempos y seguridad.	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
14	72102201-002	Verificación del contacto O.S.	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
15	72102201-002	Verificación de bloqueos	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
16	72102201-002	Verificación de parámetros	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
17	72102201-002	Verificación general del conjunto de tracción	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
18	72102201-002	Verificación de sensores	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
19	72102201-002	Verificación y limpieza de contactos	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
20	72102201-002	Inspección del desgaste del freno de la máquina y su ajuste	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
21	72102201-002	Verificación y ajuste de la nivelación y holguras entre componentes del equipo y la edificación	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
22	72102201-002	Verificación y ajuste de parámetros de la placa principal	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
23	72102201-002	Verificación del sistema de alimentación externa	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
24	72102201-002	Verificación de tensiones de entrada/salida de los trafos del control principal	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
25	72102201-002	Verificación de los relés del comando principal	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
26	72102201-002	Medición de tensión y corriente en interruptores principales	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
27	72102201-002	Verificación de los contactores eléctricos	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
28	72102201-002	Verificación de la calidad del aceite del reductor del motor	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
29	72102201-002	Verificación y ajuste del sistema de accionamiento principal de la máquina	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
30	72102201-002	Verificación de los rulemanes del motor principal	Unidad	EVENTO	25	49	78.100	1.952.500	3.826.900	Unidad	EVENTO	25	49	64.600	1.615.000	3.165.400
31	72102201-002	Verificación de la polea propulsora y otros	Unidad	EVENTO	25	50	78.100	1.952.500	3.905.000	Unidad	EVENTO	25	50	64.600	1.615.000	3.230.000
32	72102201-002	Verificación de las zapatas de freno	Unidad	EVENTO	25	50	78.100	1.952.500	3.905.000	Unidad	EVENTO	25	50	64.600	1.615.000	3.230.000
33	72102201-002	Regulación del freno de emergencia	Unidad	EVENTO	25	50	78.100	1.952.500	3.905.000	Unidad	EVENTO	25	50	64.600	1.615.000	3.230.000
34	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Fuente para operador de puerta + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	2.750.000	2.750.000	5.500.000	Unidad	EVENTO	1	2	3.200.000	3.200.000	6.400.000
35	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Barrera infrarroja+ mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	2.640.000	2.640.000	5.280.000	Unidad	EVENTO	1	2	3.100.000	3.100.000	6.200.000
36	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Fuente para barrera infrarroja + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	635.000	635.000	1.270.000	Unidad	EVENTO	1	2	766.275	766.275	1.532.550

LIC. CAROLINA [illegible] DE GARDEL
Jefe de Departamento Evaluación de Ofertas
SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

ELZMINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

37	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Roldanas para puerta de cabina marca prisma sup. + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	305.000	305.000	610.000	Unidad	EVENTO	1	2	368.050	368.050	736.100
38	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Guiadores de cabina y cont + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	170.000	170.000	340.000	Unidad	EVENTO	1	2	200.685	200.685	401.370
39	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Contacto de puerta + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	145.000	145.000	290.000	Unidad	EVENTO	1	2	175.000	175.000	350.000
40	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Sensor magnético efecto REE 100 VA + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	505.000	505.000	1.010.000	Unidad	EVENTO	1	2	610.300	610.300	1.220.600
41	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Sensor magnético BI ESTABEL 100 Va + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	620.000	620.000	1.240.000	Unidad	EVENTO	1	2	741.710	741.710	1.483.420
42	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Rele encapsulado 110v VAC + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	275.000	275.000	550.000	Unidad	EVENTO	1	2	328.100	328.100	656.200
43	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Cabito de puerta + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	135.000	135.000	270.000	Unidad	EVENTO	1	2	162.520	162.520	325.040
44	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Inserto guiador de puerta + mano de obra incluida	Unidad	EVENTO	1	2	100.000	100.000	200.000	Unidad	EVENTO	1	2	120.488	120.488	240.976
45	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Fusible 2A tipo cartucho LEGRAND + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	81.000	81.000	162.000	Unidad	EVENTO	1	2	97.310	97.310	194.620
46	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Servicio de rebobinado de rampa magnética + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	700.000	700.000	1.400.000	Unidad	EVENTO	1	2	840.650	840.650	1.681.300
47	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Roldana para puerta prisma inf. + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	215.000	215.000	430.000	Unidad	EVENTO	1	2	256.270	256.270	512.540
48	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Roldana para puerta SLIM + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	305.000	305.000	610.000	Unidad	EVENTO	1	2	364.462	364.462	728.924
49	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Variador de frecuencia AGY (placa fuente) + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	9.350.000	9.350.000	18.700.000	Unidad	EVENTO	1	2	11.300.000	11.300.000	22.600.000
50	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Mantenimiento Correctivo (Drive AVY SIEI 7.5KW) + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	22.000.000	22.000.000	44.000.000	Unidad	EVENTO	1	2	25.000.000	25.000.000	50.000.000
51	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Lámpara dicroica LED (Luz blanca 220V/8W) + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	265.000	265.000	530.000	Unidad	EVENTO	1	2	310.000	310.000	620.000
52	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Lámpara de bajo consumo (Blanco frio 220V/12W) + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	176.000	176.000	352.000	Unidad	EVENTO	1	2	212.000	212.000	424.000
53	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Porta lámpara para luz dicroica tipo GUIO + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	121.000	121.000	242.000	Unidad	EVENTO	1	2	132.000	132.000	264.000
54	72101506-001	Mantenimiento Correctivo (Porta lámpara rosca común de porcelana + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	135.000	135.000	270.000	Unidad	EVENTO	1	2	161.000	161.000	322.000
55	72101506-001	Mantenimiento correctivo (Cambio de cabos aprox. 180 mts.)	Unidad	EVENTO	1	2	6.600.000	6.600.000	13.200.000	Unidad	EVENTO	1	2	7.130.000	7.130.000	14.260.000
56	72101506-001	Mantenimiento correctivo (Cambio de cabo regulador de velocidad, aprox. 60 mts.)	Unidad	EVENTO	1	2	1.320.000	1.320.000	2.640.000	Unidad	EVENTO	1	2	1.530.000	1.530.000	3.060.000
57	72101506-001	Mantenimiento correctivo (Cambio de polea de tracción y polea de desvío + mano obra incluída)	Unidad	EVENTO	1	2	11.220.000	11.220.000	22.440.000	Unidad	EVENTO	1	2	12.800.000	12.800.000	25.600.000
58	72101506-001	Mantenimiento correctivo (Cambio de contractores + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	620.000	620.000	1.240.000	Unidad	EVENTO	1	2	751.230	751.230	1.502.460
59	72101506-001	Mantenimiento correctivo (Cambio de pulsador de piso + mano de obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	231.000	231.000	462.000	Unidad	EVENTO	1	2	257.975	257.975	515.950
60	72101506-001	Mantenimiento correctivo (Cambio de pulsador de cabina + mano obra incluida)	Unidad	EVENTO	1	2	231.000	231.000	462.000	Unidad	EVENTO	1	2	257.975	257.975	515.950
61	72101506-001	Mantenimiento correctivo (Cambio de cable viajero aprox. 70 mts) + mano de obra incluida	Unidad	EVENTO	1	2	3.909.000	3.909.000	7.818.000	Unidad	EVENTO	1	2	4.300.000	4.300.000	8.600.000
62	72101506-001	Mantenimiento correctivo (Cambio de motor operador puerta) + mano de obra incluida	Unidad	EVENTO	1	2	3.630.000	3.630.000	7.260.000	Unidad	EVENTO	1	2	4.300.000	4.300.000	8.600.000
63	72101506-001	Mantenimiento correctivo (Placa electrónica principal DOD 9809 + mano de obra incluido)	Unidad	EVENTO	1	2	8.800.000	8.800.000	17.600.000	Unidad	EVENTO	1	2	9.400.000	9.400.000	18.800.000
								142.621.500	**282.900.000**						**142.469.000**	**283.000.000**

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

ANA CAROLINA AUAD DE GARDEL
Jefa de Sección de Evaluación de Ofertas
SUBGERENCIA DE EVALUACION DE OFERTAS
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO