CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 08/2020

Fecha: 15 de febrero de 2020

"Reparaciones varias - Escuela Basica N° 1012 - Cesar Barrientos - Cñia. Vallei – ID Nº 374862"

Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Itapoty S.A.		Studio Constructora		Construhogar		GC Construcciones		Construcciones Mercosur	
					P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
1	72102802-003	PINTURA EXTERIOR - BLOQUE PRINCIPAL- Preparacion de la superficie (lijado y limpieza y reparacion de revoques en partes afectadas)	m^2	208	7.040	1.464.320	7.600	1.580.800	7.700	1.601.600	8.000	1.664.000	8.000	1.664.000
2	72102802-003	BLOQUE PRINCIPAL- Pintura al latex exterior (considerar guarda) incluye Pilares (altura 1,20 m)	m^2	194	15.396	2.986.824	16.620	3.224.280	17.100	3.317.400	17.495	3.394.030	17.495	3.394.030
3	72102802-003	BLOQUE PRINCIPAL- Pintura sintetica, altura de la guarda1,20m (exterior)	m^2	14,4	31.504	453.658	34.010	489.744	34.900	502.560	35.800	515.520	35.800	515.520
4	72102802-003	PINTURA EXTERIOR - BLOQUE PRINCIPAL- Pintura de pizarra	Unid.	3	132.000	396.000	142.500	427.500	145.000	435.000	150.000	450.000	150.000	450.000
5	72102802-003	BLOQUE PRINCIPAL- Cambio general de los cables del sistema electrico	gl	1	2.200.000	2.200.000	2.375.000	2.375.000	2.450.000	2.450.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
6	72102802-003	BLOQUE PRINCIPAL- Instalacion de artefactos de bajo consumo - interior de las aulas.	Unid.	11	105.600	1.161.600	114.000	1.254.000	115.000	1.265.000	120.000	1.320.000	120.000	1.320.000
7	72102802-003	BLOQUE PRINCIPAL- Instalacion de artefactos de bajo consumo - exterior del bloque, prever encendido con fotocelula.	Unid.	8	105.600	844.800	114.000	912.000	115.000	920.000	120.000	960.000	120.000	960.000
8	72102802-003	BLOQUE PRINCIPAL- Reparacion de goteras	gl	1	2.640.000	2.640.000	2.850.000	2.850.000	2.800.000	2.800.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
9	72102802-003	BLOQUE PRINCIPAL- Limpieza de techo con hidrolavadora	gl	1	264.000	264.000	285.000	285.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	72102802-003	ABERTURAS- Provision y colocacion de Vidrios faltantes con silicona	gl	1	440.000	440.000	475.000	475.000	480.000	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	72102802-003	ABERTURAS- Pintura de balancines metalicos, con esmalte sintético	gl	1	1.320.000	1.320.000	1.425.000	1.425.000	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
12	72102802-003	ABERTURAS- Pintura sintetica, de puertas de madera	Unid.	4	92.004	368.016	99.323	397.292	99.000	396.000	104.550	418.200	104.550	418.200
13	72102802-003	Pintar pizarrones	Unid.	3	132.000	396.000	142.500	427.500	145.000	435.000	150.000	450.000	150.000	450.000
14	72102802-003	PINTURA EXTERIOR - BLOQUE PRE- ESCOLAR- Preparacion de la superficie (lijado y limpieza y reparacion de revoques en partes afectadas)	m^2	99	7.040	696.960	7.600	752.400	7.700	762.300	8.000	792.000	8.000	792.000
15	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Pintura al latex exterior	m^2	40	15.396	615.840	16.620	664.800	17.100	684.000	17.495	699.800	17.495	699.800
16	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Pintura ceramica exterior	m^2	81	31.504	2.551.824	34.010	2.754.810	34.900	2.826.900	35.800	2.899.800	35.800	2.899.800
17	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Pintura al latex interior	m^2	118	15.396	1.816.728	16.620	1.961.160	17.100	2.017.800	17.000	2.006.000	17.495	2.064.410
18	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Pintura de pizarra	gl	1	132.000	132.000	142.500	142.500	145.000	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Retirar piso existente, eliminar raices	gl	1	880.000	880.000	950.000	950.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Contrapiso de cascotes	m^2	77	27.399	2.109.723	29.578	2.277.506	29.000	2.233.000	31.135	2.397.395	31.135	2.397.395
21	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Provision y colocacion de piso tipo ceramico	m^2	77	58.541	4.507.657	63.198	4.866.246	64.000	4.928.000	60.000	4.620.000	66.524	5.122.348
22	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Provision y colocacion de zocalo tipo ceramico	m	41	14.150	580.150	15.276	626.316	14.900	610.900	16.080	659.280	16.080	659.280
23	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Reposicion de vidrios rotos	gl	1	264.000	264.000	285.000	285.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Reposicion de canillas cromadas - lavatorio	Unid.	6	105.600	633.600	114.000	684.000	110.000	660.000	120.000	720.000	120.000	720.000
25	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Provision y colocacion de llave de paso de bronce	Unid.	1	66.000	66.000	71.250	71.250	69.000	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

26	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Reposicion de azulejos	gl	1	220.000	220.000	237.500	237.500	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27	72102802-003	PINTURA EXTERIOR - BLOQUE PRE- ESCOLAR- Cambio general de los cables del sistema electrico	gl	1	1.320.000	1.320.000	1.425.000	1.425.000	1.450.000	1.450.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000
28	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Instalacion de artefactos de bajo consumo - interior del aula.	Unid.	3	105.600	316.800	114.000	342.000	115.000	345.000	120.000	360.000	120.000	360.000
29	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Instalacion de artefactos de bajo consumo - exterior del bloque, prever encendido con fotocelula.	Unid.	3	105.600	316.800	114.000	342.000	115.000	345.000	120.000	360.000	120.000	360.000
30	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Puesta en funcionamiento de los ventiladores	gl	1	132.000	132.000	142.500	142.500	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Pintura de balancines metalicos, con esmalte sintetico	gl	1	440.000	440.000	475.000	475.000	440.000	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000
32	72102802-003	BLOQUE PRE- ESCOLAR- Pintura sintetica, de puertas de madera	Unid.	1	92.004	92.004	99.323	99.323	101.000	101.000	104.550	104.550	104.550	104.550
33	72102802-003	BLOQUE SANITARIO- Preparacion de la superficie (lijado y limpieza y reparacion de revoques en partes afectadas) INTERIOR y EXTERIOR	m^2	52	7.040	366.080	7.600	395.200	7.700	400.400	8.000	416.000	8.000	416.000
34	72102802-003	BLOQUE SANITARIO- Pintura al latex exterior (considerar guarda) incluye Pilares (altura 1,20 m)	m^2	21	15.396	323.316	16.620	349.020	17.100	359.100	17.495	367.395	17.495	367.395
35	72102802-003	BLOQUE SANITARIO- Pintura sintetica, altura de la guarda1,20m (exterior todo el perimetro)	m^2	16,8	31.504	529.267	34.010	571.368	34.900	586.320	35.800	601.440	35.800	601.440
36	72102802-003	BLOQUE SANITARIO- Fumigar tirantes	gl	1	440.000	440.000	475.000	475.000	440.000	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000
37	72102802-003	BLOQUE SANITARIO- Pintar tirantes con esmalte sintetico y tejuelon con pintura ceramica	gl	1	220.000	220.000	237.500	237.500	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
38	72102802-003	BLOQUE SANITARIO- Reponer azulejo . Hasta una altura de 1,5 m	gl	1	220.000	220.000	237.500	237.500	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
39	72102802-003	BLOQUE SANITARIO- Reparacion de la instalacion de agua, eliminar pérdidas	gl	1	264.000	264.000	285.000	285.000	110.000	110.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40	72102802-003	BLOQUE SANITARIO- Provision y colocacion de canilla- lavatorio	Unid.	1	105.600	105.600	114.000	114.000	280.000	280.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41	72102802-003	BLOQUE SANITARIO- Cambio general de los cables del sistema electrico	gl	1	308.000	308.000	332.500	332.500	330.000	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
42	72102802-003	BLOQUE SANITARIO- Instalación de artefactos de bajo consumo - interior del sanitario.	Unid.	3	105.600	316.800	114.000	342.000	110.000	330.000	120.000	360.000	120.000	360.000
43	72102802-003	BLOQUE SANITARIO- Instalacion de artefactos de bajo consumo - exterior, prever encendido con fotocelula.	Unid.	1	105.600	105.600	114.000	114.000	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44	72102802-003	BLOQUE SANITARIO- Pintura de balancines metalicos, con esmalte sintetico	Unid.	3	44.000	132.000	47.500	142.500	44.000	132.000	50.000	150.000	50.000	150.000
45	72102802-003	BLOQUE SANITARIO- Pintura sintetica, de puertas de madera, previo lijado - incluye colocación de pasadores	Unid.	3	92.004	276.012	99.323	297.969	99.000	297.000	104.550	313.650	104.550	313.650
46	72102802-003	DEPÓSITO- Preparacion de la superficie (lijado y limpieza y reparación de revoques en partes afectadas) interior y exterior	m^2	62,44	7.040	439.578	7.600	474.544	7.700	480.788	8.000	499.520	8.000	499.520
47	72102802-003	DEPÓSITO- Pintura al latex exterior (considerar guarda) incluye Pilares (altura 1,20 m)	m^2	45	15.396	692.820	16.620	747.900	17.100	769.500	17.495	787.275	17.495	787.275
48	72102802-003	DEPÓSITO- Pintura sintetica, altura de la guarda1,20m (exterior todo el perímetro)	m^2	17	31.504	535.568	34.010	578.170	34.100	579.700	35.800	608.600	35.800	608.600
49	72102802-003	DEPÓSITO- Fumigar tirantes	gl	1	440.000	440.000	475.000	475.000	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
50	72102802-003	DEPÓSITO- Pintar tirantes con esmalte sintético y tejuelon con pintura ceramica	gl	1	220.000	220.000	237.500	237.500	220.000	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
51	72102802-003	DEPÓSITO- Cambio general de los cables del sistema electrico	gl	1	308.000	308.000	332.500	332.500	330.000	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52	72102802-003	DEPÓSITO- Instalacion de artefactos de bajo consumo - interior del sanitario.	Unid.	1	105.600	105.600	114.000	114.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53	72102802-003	fotocelula.	Unid.	1	105.600	105.600	114.000	114.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	72102802-003	DEPÓSITO- Pintura de ventana, con esmalte sintetico	gl	1	176.000	176.000	190.000	190.000	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
55	72102802-003	DEPÓSITO- Pintura sintetica, de puertas de madera	Unid.	1	92.004	92.004	99.323	99.323	99.000	99.000	104.550	104.550	104.550	104.550
56	72102802-003	Limpiar techo con hidrolavadora	gl	1	352.000	352.000	380.000	380.000	350.000	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
57	72102802-003	Limpieza final de obra	gl	1	308.000	308.000	332.500	332.500	330.000	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		TOTAL				40.009.148		43.191.421		43.239.268		43.454.005		44.964.763

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay