GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Taller Carmona													
LOTE	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
1	Cambio de filtros de Motoniveladora - (John Deer 670)	Taller Carmona	Paraguaya	1	6.300.000	6.300.000									
2	Cambio de juego de juntas de Motoniveladora - (John Deer 670)	Taller Carmona	Paraguaya	2	600.000	1.200.000									
3	Reparación de motor Motoniveladora - (John Deer 670)	Taller Carmona	Paraguaya	1	750.000	750.000									
4	Cambio de Aceite Motoniveladora - (John Deer 670)	Taller Carmona	Paraguaya	1	17.500.000	17.500.000									
5	Cambio de filtros de Retroexcavadora (Ford New Holland LB90)	Taller Carmona	Paraguaya	1	6.850.000	6.850.000									
6	Cambio de Aceite de Retroexcavadora (Ford New Holland LB90)	Taller Carmona	Paraguaya	2	600.000	1.200.000									
7	Cambio de batería de 160 Amper de la Retroexcavadora (Ford New Holland LB90)	Taller Carmona	Paraguaya	1	1.200.000	1.200.000									
8	Cambio de bornes de Retroexcavadora (Ford New Holland LB90)	Taller Carmona	Paraguaya	2	15000	30.000									
9	Mantenimiento general de Retroexcavadora (Ford New Holland LB90)	Taller Carmona	Paraguaya	1	850.000	850.000									
10	Reparación de la parte electica de Retroexcavadora (Ford New Holland LB90)	Taller Carmona	Paraguaya	1	350.000	350.000									
11	Cambio de kit filtros de Motoniveladora - (Carterpilar 120 H)	Taller Carmona	Paraguaya	1	7.300.000	7.300.000									
12	Mantenimiento y cambio de cuchillas de Motoniveladora - (Carterpilar 120 H)	Taller Carmona	Paraguaya	2	4.500.000	9.000.000									

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO · U.O.C. ·

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Taller Carmona													
LOTE	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
13	Reparación de parte eléctrica de Motoniveladora - (Carterpilar 120 H)	Taller Carmona	Paraguaya	1	850.000	850.000									
14	Reparación de ventiladores de Motoniveladora - (Carterpilar 120 H)	Taller Carmona	Paraguaya	1	1.380.000	1.380.000									
15	Reparación de aceite de Motoniveladora - (Carterpilar 120 H)	Taller Carmona	Paraguaya	2	600.000	1.200.000									
16	Cambio de kit de filtros de Motoniveladora - (Champion)	Taller Carmona	Paraguaya	1	2.850.000	2.850.000									
17	Frasco APA - (Champion)	Taller Carmona	Paraguaya	1	480.000	480.000									
18	Cambio de lámpara de Motoniveladora - (Champion)	Taller Carmona	Paraguaya	1	650.000	650.000									
19	Cambio de cuchillas de Motoniveladora - (Champion)	Taller Carmona	Paraguaya	2	3.250.000	6.500.000									
20	Mantenimiento de motor de Motoniveladora - (Champion)	Taller Carmona	Paraguaya	1	550.000	550.000									
21	Cambio de Pernos y Bujes (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	29.500.000	29.500.000									
22	Cambio de juegos de segmentos (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	9.800.000	9.800.000									
23	Cambio de bulones con tuercas de segmentos (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	945.000	945.000									
24	Cambio de cables para direcciones (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	2.780.000	2.780.000									

Evelio Villalanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Taller Carmona														
LOTE	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Pre (Pre Por
25	Cambio de purificador (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	4.550.000	4.550.000										
26	Cambio de bulones de unión para cadena (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	880.000	880.000										
27	Cambio de lubricantes hidráulicas (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	2.200.000	2.200.000										
28	Cambio de bulones con tuercas de segmentos (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	2.245.000	2.245.000										
29	Cambio de bulones mono amiga para eslabones (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	880.000	880.000										
30	Cambio de filtros (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	3.450.000	3.450.000										
31	Cambio de kit de mangueras hidráulicas (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	9.850.000	9.850.000										
32	Reparación de duplos (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	8.500.000	8.500.000										
33	Reparación de rodillos supiros (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	9.950.000	9.950.000										
34	Reparación de ruedas guías (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	3.750.000	3.750.000										
35	Reparación de bastidas (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	1.830.000	1.830.000										
36	Cambio de oreja soporte pala (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	2.520.000	2.520.000										

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Taller Carmona													
LOTE	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)
37	Cambio de casquillo orejas palas (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	3.300.000	3.300.000									
38	Cambio de bulones de zapata (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	120.000	120.000									
39	Cambio de bulones cadena (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	130.000	130.000									
40	Cambio de segmento corona (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	5.850.000	5.850.000									
41	Cambio de juego de correas (Topadora John Deer D6)	Taller Carmona	Paraguaya	1	2.480.000	2.480.000									
42	Cambio de juego reparo giro pluma de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 E)	Taller Carmona	Paraguaya	1	790.000	790.000									
43	Cambio de juego de reparo cucharol de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 E)	Taller Carmona	Paraguaya	1	370.000	370.000									
44	Cambio de juego de levante frontal de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 E)	Taller Carmona	Paraguaya	1	380.000	380.000									
45	Cambio de reparo oil de volteo frontal de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 E)	Taller Carmona	Paraguaya	1	690.000	690.000									
46	Cambio de juego de comando hidráulico de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 E)	Taller Carmona	Paraguaya	1	260.000	260.000									
47	Cambio de juego de bomba de transmisión de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 E)	Taller Carmona	Paraguaya	1	200.000	200.000									
48	Reparación de mando hidráulico trasera y delantera de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 E)	Taller Carmona	Paraguaya	1	850.000	850.000									

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Taller Carmona													
LOTE	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
49	Reparación de bomba hidráulica de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 E)	Taller Carmona	Paraguaya		200.000	200.000									
50	Reparación de bomba de transmisión de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 E)	Taller Carmona	Paraguaya		180.000	180.000									
51	Reparación de Radiador de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 E)	Taller Carmona	Paraguaya		250.000	250.000									
52	Cambio de juego de perno brazo superior e inferior de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		3.450 000	3.450.000									
53	Cambio de perno giro superior e inferior de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		3.600 000	3.600.000									
54	Reparación de sistemas de giros de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		2.500 000	2.500.000									
55	Cambio de disco de marcha de metal de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		300.000	300.000									
56	Cambio de aro inferior y externo de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		1.000 000	1.000.000									
57	Cambio de anillos marcha en frenos (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		15.000	15.000									
58	Limitados de marcha de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		370.000	370.000									
59	Cambio de seguro de marcha interna de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		15.000	15.000									
60	Cambio de pistón de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		500.000	500.000									

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO U.O.C.

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBIERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Taller Carmona													
LOTE	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
6	Cambio de rodillo y retén de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		180.000	180.000									
6	Cambio de convertidor de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		300.000	300.000									
6	Cambio de kit de filtros (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		2.350.000	2.350.000									
6	Cambio de cruceta cardan de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		270.000	270.000									
6	Cambio de manguera enfriador de aceite (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		800.000	800.000									
6	Cambio de repuestos para dirección de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		360.000	360.000									
6	Reparación de transmisión de Retroexcavadora (Ford New Holland 565 K)	Taller Carmona	Paraguaya		2.800.000	2.800.000									
6	Cambios de punteros de Palacargadora (Michigan 55)	Taller Carmona	Paraguaya	2	1.200.000	2.400.000									
6	Cambio de kit de filtros de Palacargadora (Michigan 55)	Taller Carmona	Paraguaya		2.270.000	2.270.000									
7	Cambio de aceite de Palacargadora (Michigan 55)	Taller Carmona	Paraguaya	2	600.000	1.200.000									
7	Confección de buje central de Palacargadora (Michigan 55)	Taller Carmona	Paraguaya	2	2.000.000	4.000.000									
7	Cambio de llave de contacto de Palacargadora (Michigan 55)	Taller Carmona	Paraguaya		7.500.000	7.500.000									

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO SAN PEDRO REPUBLICA DEL PARAGUAY U.C.C.

Evelio Villalanti Mendoza
Responsable de la U.C.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Taller Carmona													
LOTE	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
73	Cambio de correas de Palacargadora (Michigan 55)	Taller Carmona	Paraguaya	1	185.000	185.000									
74	Cambio bomba de agua de Palacargadora (Michigan 55)	Taller Carmona	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000									
75	Reparación de cilindro de Palacargadora (Michigan 55)	Taller Carmona	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000									
76	Cambio de cuchillas de Palacargadora (Michigan 55)	Taller Carmona	Paraguaya	2	3.500.000	7.000.000									
77	Cambios de parte eléctrica de Palacargadora (Michigan 55)	Taller Carmona	Paraguaya	1	750.000	750.000									
78	Cambio de batería de 90 Amper de Palacargadora (Michigan 55)	Taller Carmona	Paraguaya	1	700.000	700.000									
79	Cambio de juego de calse lateral (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	472.000	472.000									
80	Cambio de juego de bujes de bula (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	474.000	474.000									
81	Cambio de juego de bujes de leva (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	500.000	500.000									
82	Cambio de juego de casquillo (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	1.380.000	1.330.000									
83	Cambio de kit de motor: camisa, pistón y aro (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	1.350.000	1.350.000									
84	Cambio de juego de válvula de admisión (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	400.000	400.000									

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO SAN PEDRO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
U.O.C.

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Taller Carmona													
LOTE	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
85	Cambio de juego de giros de válvula (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	185.000	185.000									
86	Cambio de juego de asiento de válvula (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000									
87	Cambio de bomba de agua (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000									
88	Cambio de bomba de aceite motor (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	2	3.500.000	7.000.000									
89	Reparación de soporte de caja (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	750.000	750.000									
90	Reparación de soporte de motor delantero (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	700.000	700.000									
91	Reparación de ventilador (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	472.000	472.000									
92	Cambio de tensor de correa (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	474.000	474.000									
93	Reparacion de bomba inyectora (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	500.000	500.000									
94	Reparación de picos (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	1.380.000	1.380.000									
95	Cambio de amortiguadores delanteros (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	1.350.000	1.350.000									
96	Cambio de barra de dirección corta y larga (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	400.000	400.000									

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO SAN PEDRO

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1) Taller Carmona													
LOTE	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
97	Cambio de caja de velocidad (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	11.000.000	11.000.000									
98	Cambio de plato, disco y cojinete (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	2.500.000	2.500.000									
99	Cambio de radiador (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	2.000.000	2.000.000									
100	Cambio de disco de embrague (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	1.000.000	1.000.000									
101	Rectificación de motor (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	3.700.000	3.700.000									
102	Cambio de cuchilla (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	2	8.000.000	8.000.000									
103	Cambio de juego de válvula de escape (Camión volquete Ford 14.000)	Taller Carmona	Paraguaya	1	1.000.000	1.000.000									
	Total General					**273.301.000**									

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY U.O.C.

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.