CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - SEGUNDO LLAMADO									
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANT.	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
1	72101506-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR CAMILLERO DE LA MARCA ATLAS.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	2.200.000	2.200.000
		MANTENIMIENTO DE MOTOR DE PUERTA, PROVISION Y CAMBIO DE RULEMANES.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	1.100.000	1.100.000
		FABRICACION DE RESISTENCIA DE FRENADA.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	4.400.000	4.400.000
		REPARACION DE BRAZO DE PUERTA DE CABINA Y PAVIMENTOS.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	990.000	990.000
		REPARACION DE FINALES DE CARRERA CAMBIO DE RUIT SUIT.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	6	EVENTO	990.000	5.940.000
		REPARACION DE BOTONERAS DE CABINA Y PAVIMENTO.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	22	EVENTO	600.000	13.200.000
		PROVISION Y CAMBIO DE CONEXIÓN PROGRAMACION DE UNA PLACA CENTRAL.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	19.800.000	19.800.000
		PROVISION Y CAMBIO DE PCL DE COMANDO Y SEGURIDAD.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	29.700.000	29.700.000
		PROVISION Y CAMBIO DE VARIADOR DE FRECUENCIA DE 50 HP.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	49.500.000	49.500.000
		PROVISION Y CAMBIO DE CADENA DE PUERTA.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	660.000	660.000
		PROVISION Y CAMBIO DE GUIADORES DE CABINA Y CONTRAPESO	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	8	EVENTO	440.000	3.520.000
		PROVISION Y CAMBIO DE GUIADORES DE PUERTA.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	42	EVENTO	110.000	4.620.000
		PROVISION Y CAMBIO DE FOTOCELULA ESPECIAL.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	4.950.000	4.950.000
		PROVISION Y CAMBIO DE FOQUITOS 24 V 2,2 W	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	36	EVENTO	22.000	792.000
		PROVISION Y CAMBIO DE FLUORESCENTE DE 40 W.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	8	EVENTO	121.000	968.000
		PROVISION Y CAMBIO DE PUESTA DE VENTILADOR DE CABINA.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	385.000	385.000
		PROVISION Y CAMBIO DE CONTACTORES.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	4	EVENTO	1.100.000	4.400.000
TOTAL LOTE Nº 1									147.125.000

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - SEGUNDO LLAMADO									
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANT.	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
1	72101506-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR Nº 2 DE LA MARCA ATLAS.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	2.200.000	2.200.000
		MANTENIMIENTO DE MOTOR DE PUERTA, PROVISION Y CAMBIO DE RULEMANES.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	1.100.000	1.100.000
		REPARACION DE PLACAS.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	6	EVENTO	10.450.000	62.700.000
		REPARACION DE BRAZO DE PUERTA DE CABINA.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	990.000	990.000
		REPARACION DE FINALES DE CARRERA CAMBIO DE RUIT SUIT	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	6	EVENTO	990.000	5.940.000
		REPARACION DE BOTONERAS DE CABINA Y PAVIMENTO.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	22	EVENTO	550.000	12.100.000
		PROVISION Y CAMBIO DE CADENA.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	660.000	660.000
		PROVISION Y CAMBIO DE GUIADORES DE CABINA Y CONTRAPESO.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	8	EVENTO	605.000	4.840.000
		PROVISION Y CAMBIO DE GUIADORES DE PUERTA.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	42	EVENTO	110.000	4.620.000
		PROVISION Y CAMBIO DE FOTOCELULA ESPECIAL	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	3.850.000	3.850.000
		PROVISION Y CAMBIO DE FOQUITOS 24 V 2,2 W.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	30	EVENTO	22.000	660.000
		PROVISION Y CAMBIO DE FLUORESCENTE W	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	8	EVENTO	121.000	968.000
		PROVISION Y CAMBIO DE PUESTA DE VENTILADOR DE CABINA.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	2	EVENTO	440.000	880.000
TOTAL LOTE Nº 2									101.508.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - SEGUNDO LLAMADO									
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	MARCA	PROCEDENCIA	UM	CANT.	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
1	72101506-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR Nº 3 DE LA MARCA ATLAS.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	2.200.000	2.200.000
		MANTENIMIENTO DE MOTOR DE PUERTA, PROVISION Y CAMBIO DE RULEMANES.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	1.100.000	1.100.000
		REPARACION DE PLACAS.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	6	EVENTO	10.450.000	62.700.000
		REPARACION DE BRAZO DE PUERTA DE CABINA.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	990.000	990.000
		REPARACION DE FINALES DE CARRERA CAMBIO DE RUIT SUIT	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	6	EVENTO	990.000	5.940.000
		REPARACION DE BOTONERAS DE CABINA Y PAVIMENTO.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	22	EVENTO	550.000	12.100.000
		PROVISION Y CAMBIO DE CADENA.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	660.000	660.000
		PROVISION Y CAMBIO DE GUIADORES DE CABINA Y CONTRAPESO.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	8	EVENTO	605.000	4.840.000
		PROVISION Y CAMBIO DE GUIADORES DE PUERTA.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	42	EVENTO	110.000	4.620.000
		PROVISION Y CAMBIO DE FOTOCELULA ESPECIAL.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	1	EVENTO	3.850.000	3.850.000
		PROVISION Y CAMBIO DE FOQUITOS 24 V 2,2 W.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	30	EVENTO	22.000	660.000
		PROVISION Y CAMBIO DE FLUORESCENTE W	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	6	EVENTO	121.000	726.000
		PROVISION Y CAMBIO DE PUESTA DE VENTILADOR DE CABINA.	INELEC	PARAGUAY	UNIDAD	2	EVENTO	440.000	880.000
TOTAL LOTE Nº 3									101.266.000

ANA MEDINA
TTE INT – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

EVELYN ARGUELLO
TTE INT – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

LIZ MONTANIA
V/Sgto 1 INT – Análisis Contable y Financiero

PABLO GIMENEZ OCAMPO
STTE JM – Asesor Jurídico
Miembro del Comité de Evaluación

EVA MARIA ESPINOLA DURE
STTE INT – Análisis Contable y Financiero
Miembro del Comité de Evaluación

GRAL BRIG MARCIAL RAMON VERA AYALA
Presidente del Comité de Evaluación