GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
447787

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **PORFIRIO GAUTO RAMOS**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 2113841, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 30 mayo 2018, 13:43 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapeřá ko'ãga gueve
Construyendo el futuro hoy

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
30p7 hmev ziz8
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
447791
4 4 7 7 9 1

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **NERI JAVIER CABALLERO PAEZ**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1976058, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 30 mayo 2018, 13:44

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajepo hande repera ko'ẽga gueve
Construyendo el futuro hoy

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
bfny 3vmu 61u6
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
447794

4 4 7 7 9 4

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 3491339, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 30 mayo 2018, 13:45

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajepo ñande ñapeta ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
gilu exkj lwtd
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

Aduana
Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/18

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" ID Nº 340.606

CUADRO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PBC	EN OBRAS de Nelson Segovia	TECNOFRIO de Pascual Torres	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.	SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero	2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto	FRIOTEXS G S.R.L.	FYA SERVICIO DE INGENIERIA de Miguel Amarilla
A) Formulario de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C) Documentos legales. Personas Físicas							
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	CUMPLE SIPE	CUMPLE	N/A	CUMPLE SIPE	CUMPLE	N/A	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	CUMPLE SIPE	CUMPLE SIPE	N/A	CUMPLE SIPE	CUMPLE	N/A	CUMPLE
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	CUMPLE SIPE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	CUMPLE SIPE	CUMPLE SIPE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE SIPE	CUMPLE SIPE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE SIPE	CUMPLE	N/A	CUMPLE SIPE	CUMPLE	N/A	CUMPLE
Patente municipal vigente	CUMPLE SIPE	CUMPLE	N/A	CUMPLE SIPE	CUMPLE	N/A	CUMPLE
D) Documentos legales. Personas jurídicas							
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	-	-	CUMPLE	-	-	CUMPLE	-

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

4206060

Aduana Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/18

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" ID Nº 340.606

CUADRO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PBC	EN OBRAS de Nelson Segovia	TECNOFRIO de Pascual Torres	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.	SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero	2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto	FRIOTEXS G S.R.L.	FYA SERVICIO DE INGENIERIA de Miguel Amarilla
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	-	-	CUMPLE	-	-	CUMPLE	-
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	-	-	CUMPLE	-	-	CUMPLE	-
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	-	-	CUMPLE	-	-	CUMPLE	-
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	-	-	CUMPLE	-	-	CUMPLE	-
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	-	-	CUMPLE	-	-	CUMPLE	-
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	-	-	CUMPLE SIPE	-	-	CUMPLE	-
Patente Municipal vigente	-	-	CUMPLE SIPE	-	-	CUMPLE	-
F) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.							
1. Planilla de Especificaciones Técnicas, en la cual se detallarán las descripciones de los servicios ofrecidos, de acuerdo a lo establecido en la Sección III. Suministros requeridos del presente PBC, en hoja membretada y firmado por el Oferente.	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
G) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de la Instrucciones a los Oferentes.							

C.P. SONIA S. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/18

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" ID Nº 340.606

CUADRO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PBC	EN OBRAS de Nelson Segovia	TECNOFRIO de Pascual Torres	VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.	SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero	2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto	FRIOTEXS G S.R.L.	FYA SERVICIO DE INGENIERIA de Miguel Amarilla
1. Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de servicio de mantenimiento y/o reparación e instalación de acondicionadores de aire, que en sumatoria sea igual o superior al 50% del monto total ofertado, dentro de los años 2015, 2016, 2017. Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturas tanto públicas como privadas, que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado.	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE SIPE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Referencias satisfactorias de como mínimo 4 (cuatro) Instituciones Públicas o Privadas con quienes mantiene y/o mantuvo relaciones comerciales.	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
H) Cualquier otro documento adicional requerido							
a. Copia autenticada de los Balances fiscales de los años 2014, 2015, 2016, firmado por el Contador de la Firma y el Oferente. Debe estar acompañada de los respectivos Formularios N° 101.	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b. Certificado de Origen Nacional expedido por el Ministerio de Industria y Comercio.	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO PRESENTA	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

00000026

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1 Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta.-

							EN OBRAS de Nelson Segovia			TECNOFRIO de Pascual Torres			VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.			FYA SERVICIO DE INGENIERIA de Miguel Amarilla		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
1	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	638.000	-138.000	-21,63%	500.000	-288.000	-45,14%	350.000	-191.400	-30,00%	446.600	-223.000	-34,95%	415.000	-191.400	-30,00%	446.600	-299.860	-47,00%	338.140	-287.100	-45,00%	350.900
2	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	770.000	30.000	3,90%	800.000	-270.000	-35,06%	500.000	-231.000	-30,00%	539.000	-290.000	-37,66%	480.000	-231.000	-30,00%	539.000	-361.900	-47,00%	408.100	-346.500	-45,00%	423.500
3	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalacion con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	638.000	-138.000	-21,63%	500.000	-288.000	-45,14%	350.000	-191.400	-30,00%	446.600	-223.000	-34,95%	415.000	-191.400	-30,00%	446.600	-299.860	-47,00%	338.140	-287.100	-45,00%	350.900
4	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	770.000	30.000	3,90%	800.000	-270.000	-35,06%	500.000	-231.000	-30,00%	539.000	-260.000	-33,77%	510.000	-231.000	-30,00%	539.000	-361.900	-47,00%	408.100	-346.500	-45,00%	423.500
5	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	715.000	-214.500	-30,00%	500.500	-315.000	-44,06%	400.000	-214.500	-30,00%	500.500	-255.000	-35,66%	460.000	-214.500	-30,00%	500.500	-336.050	-47,00%	378.950	-321.750	-45,00%	393.250
6	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	990.000	10.000	1,01%	1.000.000	-440.000	-44,44%	550.000	-297.000	-30,00%	693.000	-370.000	-37,37%	620.000	-297.000	-30,00%	693.000	-465.300	-47,00%	524.700	-445.500	-45,00%	544.500
7	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	935.000	-35.000	-3,74%	900.000	-335.000	-35,83%	600.000	-280.500	-30,00%	654.500	-335.000	-35,83%	600.000	-280.500	-30,00%	654.500	-439.450	-47,00%	495.550	-420.750	-45,00%	514.250
8	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion eléctrica	Unidad	EVENTO	1	3.135.000	-935.000	-29,82%	2.200.000	-1.335.000	-42,58%	1.800.000	-940.500	-30,00%	2.194.500	-1.235.000	-39,39%	1.900.000	-940.500	-30,00%	2.194.500	-1.473.450	-47,00%	1.661.550	-1.410.750	-45,00%	1.724.250
9	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.045.000	-295.000	-28,23%	750.000	-345.000	-33,01%	700.000	-313.500	-30,00%	731.500	-365.000	-34,93%	680.000	-313.500	-30,00%	731.500	-491.150	-47,00%	553.850	-470.250	-45,00%	574.750
10	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	3.300.000	-800.000	-24,24%	2.500.000	-1.400.000	-42,42%	1.900.000	-990.000	-30,00%	2.310.000	-1.100.000	-33,33%	2.200.000	-990.000	-30,00%	2.310.000	-1.551.000	-47,00%	1.749.000	-1.485.000	-45,00%	1.815.000
11	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	-440.000	-28,57%	1.100.000	-840.000	-54,55%	700.000	-462.000	-30,00%	1.078.000	-540.000	-35,06%	1.000.000	-462.000	-30,00%	1.078.000	-723.800	-47,00%	816.200	-693.000	-45,00%	847.000
12	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexion eléctrica	Unidad	EVENTO	1	3.850.000	-1.100.000	-28,57%	2.750.000	-1.950.000	-50,65%	1.900.000	-1.155.000	-30,00%	2.695.000	-1.350.000	-35,06%	2.500.000	-1.155.000	-30,00%	2.695.000	-1.809.500	-47,00%	2.040.500	-1.732.500	-45,00%	2.117.500
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU																											
13	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	55.000	11.000	20,00%	66.000	45.000	81,82%	100.000	85.000	154,55%	140.000	125.000	227,27%	180.000	-16.500	-30,00%	38.500	-25.850	-47,00%	29.150	11.000	20,00%	66.000
14	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-109.000	-52,15%	100.000	-89.000	-42,58%	120.000	-79.000	-37,80%	130.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-94.050	-45,00%	114.950
15	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	110.000	-33.000	-30,00%	77.000	-90.000	-81,82%	20.000	-33.000	-30,00%	77.000	-95.000	-86,36%	15.000	-33.000	-30,00%	77.000	-51.700	-47,00%	58.300	-49.500	-45,00%	60.500
16	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	132.000	26.000	19,70%	158.000	-32.000	-24,24%	100.000	-39.600	-30,00%	92.400	18.000	13,64%	150.000	-39.600	-30,00%	92.400	-62.040	-47,00%	69.960	-59.400	-45,00%	72.600

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta -

							EN OBRAS de Nelson Segovia			TECNOFRIO de Pascual Torres			VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.			FYA SERVICIO DE INGENIERIA de Miguel Amarilla		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
17	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	132.000	26.000	19,70%	158.000	-102.000	-77,27%	30.000	-39.600	-30,00%	92.400	-82.000	-62,12%	50.000	-39.600	-30,00%	92.400	-62.040	-47,00%	69.960	-59.400	-45,00%	72.600
18	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	198.000	39.500	19,95%	237.500	-148.000	-74,75%	50.000	-59.400	-30,00%	138.600	**-138.000**	**-69,70%**	**60.000**	-60.000	-30,30%	138.000	-93.060	-47,00%	104.940	-89.100	-45,00%	108.900
19	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-40.000	-18,18%	180.000	-100.000	-45,45%	120.000	-70.000	-31,82%	150.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
20	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	308.000	-8.000	-2,60%	300.000	-228.000	-74,03%	80.000	-92.400	-30,00%	215.600	-178.000	-57,79%	130.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
21	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	308.000	-8.000	-2,60%	300.000	-118.000	-38,31%	190.000	-92.400	-30,00%	215.600	-138.000	-44,81%	170.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
22	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	99.000	19.500	19,70%	118.500	1.000	1,01%	100.000	-29.700	-30,00%	69.300	-29.000	-29,29%	70.000	-29.700	-30,00%	69.300	-46.530	-47,00%	52.470	-19.800	20,00%	118.800
23	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	495.000	5.000	1,01%	500.000	5.000	1,01%	500.000	0	0,00%	495.000	75.000	15,15%	570.000	-148.500	-30,00%	346.500	-232.650	-47,00%	262.350	-222.750	-45,00%	272.250
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU																											
24	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	55.000	11.000	20,00%	66.000	45.000	**81,82%**	100.000	-16.500	-30,00%	38.500	**125.000**	**227,27%**	**180.000**	-16.500	-30,00%	38.500	-25.850	-47,00%	29.150	-11.000	20,00%	66.000
25	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.500	19,86%	250.500	-109.000	-52,15%	100.000	-89.000	-42,58%	120.000	-79.000	-37,80%	130.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-94.050	-45,00%	114.950
26	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	110.000	-33.000	-30,00%	77.000	-90.000	-81,82%	20.000	-33.000	-30,00%	77.000	**-95.000**	**-86,36%**	**15.000**	-33.000	-30,00%	77.000	-51.700	-47,00%	58.300	-49.500	-45,00%	60.500
27	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	132.000	26.000	19,70%	158.000	-32.000	-24,24%	100.000	-39.600	-30,00%	92.400	18.000	13,64%	150.000	-39.600	-30,00%	92.400	-62.040	-47,00%	69.960	-59.400	-45,00%	72.600
28	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	132.000	26.000	19,70%	158.000	-102.000	-77,27%	30.000	-39.600	-30,00%	92.400	-82.000	-62,12%	50.000	-39.600	-30,00%	92.400	-62.040	-47,00%	69.960	-59.400	-45,00%	72.600
29	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	198.000	39.500	19,95%	237.500	-148.000	-74,75%	50.000	-59.400	-30,00%	138.600	-133.000	-67,17%	65.000	-59.400	-30,00%	138.600	-93.060	-47,00%	104.940	-89.100	-45,00%	108.900
30	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-40.000	-18,18%	180.000	-66.000	-30,00%	154.000	-65.000	-29,55%	155.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
31	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	308.000	-8.000	-2,60%	300.000	-228.000	-74,03%	80.000	-92.400	-30,00%	215.600	-168.000	-54,55%	140.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
32	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	308.000	-8.000	-2,60%	300.000	-118.000	-38,31%	190.000	-92.400	-30,00%	215.600	-128.000	-41,56%	180.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
33	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	99.000	19.500	19,70%	118.500	1.000	1,01%	100.000	-29.700	-30,00%	69.300	-29.000	-29,29%	70.000	-29.700	-30,00%	69.300	-46.530	-47,00%	52.470	-19.800	20,00%	118.800
34	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	495.000	5.000	1,01%	500.000	105.000	**21,21%**	600.000	0	0,00%	495.000	135.000	27,27%	630.000	-148.500	-30,00%	346.500	-232.650	-47,00%	262.350	-222.750	-45,00%	272.250
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU																											
35	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	132.000	26.000	19,70%	158.000	-32.000	-24,24%	100.000	-39.600	-30,00%	92.400	118.000	**89,39%**	**250.000**	-39.600	-30,00%	92.400	-62.040	-47,00%	69.960	26.400	20,00%	158.400
36	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	242.000	48.000	19,83%	290.000	-142.000	-58,68%	100.000	-72.600	-30,00%	169.400	-62.000	-25,62%	180.000	-72.600	-30,00%	169.400	-113.740	-47,00%	128.260	-108.900	-45,00%	133.100
37	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	132.000	-40.000	-30,30%	92.000	-112.000	-84,85%	20.000	-39.600	-30,00%	92.400	**-117.000**	**-88,64%**	**15.000**	-39.600	-30,00%	92.400	-62.040	-47,00%	69.960	-59.400	-45,00%	72.600
38	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-54.000	-35,06%	100.000	-46.200	-30,00%	107.800	-4.000	-2,60%	150.000	-46.200	-30,00%	107.800	-72.380	-47,00%	81.620	-69.300	-45,00%	84.700
39	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-124.000	-80,52%	30.000	-46.200	-30,00%	107.800	**-104.000**	**-67,53%**	50.000	-46.200	-30,00%	107.800	-72.380	-47,00%	81.620	-69.300	-45,00%	84.700
40	72102305-001	Revision y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-104.000	-67,53%	50.000	-46.200	-30,00%	107.800	-84.000	-54,55%	70.000	-46.200	-30,00%	107.800	-72.380	-47,00%	81.620	-69.300	-45,00%	84.700
41	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-40.000	-18,18%	180.000	-100.000	-45,45%	120.000	-50.000	-22,73%	170.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
42	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-140.000	-63,64%	80.000	-100.000	-45,45%	120.000	-70.000	-31,82%	150.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
43	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-30.000	-13,64%	190.000	-100.000	-45,45%	120.000	-40.000	-18,18%	180.000	66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000

C.P. SONIA G. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta.-

							EN OBRAS de Nelson Segovia			TECNOFRIO de Pascual Torres			VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.			FYA SERVICIO DE INGENIERIA de Miguel Amarilla		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
44	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	132.000	26.000	19,70%	158.000	-62.000	-46,97%	70.000	-39.600	-30,00%	92.400	-47.000	-35,61%	85.000	-39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960	- 59.400	-45,00%	72.600
45	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	110.000	22.000	20,00%	132.000	-10.000	-9,09%	100.000	-33.000	-30,00%	77.000	-30.000	-27,27%	80.000	-33.000	-30,00%	77.000	51.700	-47,00%	58.300	22.000	20,00%	132.000
46	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	660.000	-10.000	-1,52%	650.000	90.000	13,64%	750.000	0	0,00%	660.000	**250.000**	**37,88%**	**910.000**	-198.000	-30,00%	462.000	310.200	-47,00%	349.800	- 297.000	-45,00%	363.000
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU																											
47	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	165.000	33.000	20,00%	198.000	-65.000	-39,39%	100.000	-49.500	-30,00%	115.500	**135.000**	**81,82%**	**300.000**	-49.500	-30,00%	115.500	- 77.550	-47,00%	87.450	33.000	20,00%	198.000
48	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	308.000	61.500	19,97%	369.500	-8.000	-2,60%	300.000	-92.400	-30,00%	215.600	-78.000	-25,32%	230.000	-92.400	-30,00%	215.600	- 144.760	-47,00%	163.240	- 138.600	-45,00%	169.400
49	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	165.000	-49.500	-30,00%	115.500	-145.000	-87,88%	20.000	-49.500	-30,00%	115.500	**-140.000**	**-84,85%**	**25.000**	-49.500	-30,00%	115.500	- 77.550	-47,00%	87.450	- 74.250	-45,00%	90.750
50	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-129.000	-83,77%	25.000	-46.200	-30,00%	107.800	-64.000	-41,56%	90.000	-46.200	-30,00%	107.800	72.380	-47,00%	81.620	- 69.300	-45,00%	84.700
51	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-129.000	-83,77%	25.000	-46.200	-30,00%	107.800	-104.000	-67,53%	50.000	-46.200	-30,00%	107.800	72.380	-47,00%	81.620	- 69.300	-45,00%	84.700
52	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	165.000	33.000	20,00%	198.000	-115.000	-69,70%	50.000	-49.500	-30,00%	115.500	-95.000	-57,58%	70.000	-49.500	-30,00%	115.500	77.550	-47,00%	87.450	74.250	-45,00%	90.750
53	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	165.000	33.000	20,00%	198.000	-115.000	-69,70%	50.000	-49.500	-30,00%	115.500	-45.000	-27,27%	120.000	-49.500	-30,00%	115.500	77.550	-47,00%	87.450	74.250	-45,00%	90.750
54	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-20.000	-9,09%	200.000	-66.000	-30,00%	154.000	-66.000	-30,00%	154.000	-66.000	-30,00%	154.000	103.400	-47,00%	116.600	99.000	-45,00%	121.000
55	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-34.000	-22,08%	120.000	-46.200	-30,00%	107.800	-54.000	-35,06%	100.000	-46.200	-30,00%	107.800	72.380	-47,00%	81.620	69.300	-45,00%	84.700
56	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	98.230	-47,00%	110.770	41.800	20,00%	250.800
57	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	517.000	103.000	19,92%	620.000	683.000	**132,11%**	1.200.000	0	0,00%	517.000	**713.000**	**137,91%**	**1.230.000**	-155.100	-30,00%	361.900	242.990	-47,00%	274.010	232.650	-45,00%	284.350
58	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-185.000	-84,09%	35.000	-66.000	-30,00%	154.000	-30.000	-13,64%	190.000	-66.000	-30,00%	154.000	103.400	-47,00%	116.600	99.000	-45,00%	121.000
59	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	198.000	39.500	19,95%	237.500	-18.000	-9,09%	180.000	-59.400	-30,00%	138.600	-8.000	-4,04%	190.000	-59.400	-30,00%	138.600	93.060	-47,00%	104.940	89.100	-45,00%	108.900
60	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	98.230	-47,00%	110.770	94.050	-45,00%	114.950
61	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-140.000	-63,64%	80.000	-66.000	-30,00%	154.000	-100.000	-45,45%	120.000	-66.000	-30,00%	154.000	103.400	-47,00%	116.600	99.000	-45,00%	121.000
62	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	66.000	20,00%	396.000	-110.000	-33,33%	220.000	-99.000	-30,00%	231.000	**-250.000**	**-75,76%**	**80.000**	-99.000	-30,00%	231.000	155.100	-47,00%	174.900	148.500	-45,00%	181.500
63	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	66.000	20,00%	396.000	-130.000	-39,39%	200.000	-99.000	-30,00%	231.000	**-250.000**	**-75,76%**	**80.000**	-99.000	-30,00%	231.000	155.100	-47,00%	174.900	148.500	-45,00%	181.500
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU																											
64	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	198.000	39.500	19,95%	237.500	-98.000	-49,49%	100.000	-58.000	-29,29%	140.000	**102.000**	51,52%	**300.000**	-59.400	-30,00%	138.600	93.060	-47,00%	104.940	39.600	20,00%	237.600
65	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	308.000	61.500	19,97%	369.500	-8.000	-2,60%	300.000	-92.400	-30,00%	215.600	-78.000	-25,32%	230.000	-92.400	-30,00%	215.600	144.760	-47,00%	163.240	138.600	-45,00%	169.400
66	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	165.000	-49.500	-30,00%	115.500	-145.000	-87,88%	20.000	-49.500	-30,00%	115.500	**-140.000**	**-84,85%**	**25.000**	-49.500	-30,00%	115.500	77.550	-47,00%	87.450	74.250	-45,00%	90.750
67	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-129.000	-83,77%	25.000	-46.200	-30,00%	107.800	-64.000	-41,56%	90.000	-46.200	-30,00%	107.800	72.380	-47,00%	81.620	69.300	-45,00%	84.700
68	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-129.000	-83,77%	25.000	-46.200	-30,00%	107.800	-104.000	-67,53%	50.000	-46.200	-30,00%	107.800	72.380	-47,00%	81.620	69.300	-45,00%	84.700
69	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	165.000	33.000	20,00%	198.000	-115.000	-69,70%	50.000	-49.500	-30,00%	115.500	-95.000	-57,58%	70.000	-49.500	-30,00%	115.500	77.550	-47,00%	87.450	74.250	-45,00%	90.750
70	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	165.000	33.000	20,00%	198.000	-115.000	-69,70%	50.000	-49.500	-30,00%	115.500	-45.000	-27,27%	120.000	-49.500	-30,00%	115.500	77.550	-47,00%	87.450	74.250	-45,00%	90.750

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta.-

							EN OBRAS de Nelson Segovia			**TECNOFRIO** de Pascual Torres			**VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.**			**SERVICIO TECNICO J.C.** de N. Javier Caballero			**2B REFRIGERACIÓN** de Leticia Barreto			**FRIOTEXS G S.R.L.**			**FYA SERVICIO DE INGENIERIA** de Miguel Amarilla		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
71	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-20.000	-9,09%	200.000	-66.000	-30,00%	154.000	-66.000	-30,00%	154.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
72	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	154.000	30.500	19,81%	184.500	-34.000	-22,08%	120.000	-46.200	-30,00%	107.800	-54.000	-35,06%	100.000	-46.200	-30,00%	107.800	-72.380	-47,00%	81.620	-69.300	-45,00%	84.700
73	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	41.800	20,00%	250.800
74	72102305-001	Cambio del motocompresor	Unidad	EVENTO	1	737.000	13.000	1,76%	750.000	463.000	**62,82%**	1.200.000	0	0,00%	737.000	**593.000**	**80,46%**	**1.330.000**	-221.100	-30,00%	515.900	-346.390	-47,00%	390.610	-331.650	-45,00%	405.350
75	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-185.000	-84,09%	35.000	-66.000	-30,00%	154.000	-30.000	-13,64%	190.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
76	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	198.000	39.500	19,95%	237.500	-18.000	-9,09%	180.000	-68.000	-34,34%	130.000	-8.000	-4,04%	190.000	-59.400	-30,00%	138.600	-93.060	-47,00%	104.940	-89.100	-45,00%	108.900
77	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-89.000	-42,58%	120.000	-79.000	-37,80%	130.000	-89.000	-42,58%	120.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-94.050	-45,00%	114.950
78	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-140.000	-63,64%	80.000	-90.000	-40,91%	130.000	-100.000	-45,45%	120.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
79	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	65.000	19,70%	395.000	-110.000	-33,33%	220.000	-99.000	-30,00%	231.000	-250.000	-75,76%	80.000	-99.000	-30,00%	231.000	-155.100	-47,00%	174.900	-148.500	-45,00%	181.500
80	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	65.000	19,70%	395.000	-130.000	-39,39%	200.000	-99.000	-30,00%	231.000	-250.000	-75,76%	80.000	-99.000	-30,00%	231.000	-155.100	-47,00%	174.900	-148.500	-45,00%	181.500
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU																											
81	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	198.000	39.500	19,95%	237.500	-98.000	-49,49%	100.000	-59.400	-30,00%	138.600	**182.000**	**91,92%**	**380.000**	-59.400	-30,00%	138.600	-93.060	-47,00%	104.940	-39.600	20,00%	237.600
82	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	308.000	61.500	19,97%	369.500	-8.000	-2,60%	300.000	-92.400	-30,00%	215.600	-28.000	-9,09%	280.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
83	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	165.000	-49.500	-30,00%	115.500	-145.000	-87,88%	20.000	-49.500	-30,00%	115.500	**-140.000**	**-84,85%**	**25.000**	-49.500	-30,00%	115.500	-77.550	-47,00%	87.450	-74.250	-45,00%	90.750
84	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-184.000	-88,04%	25.000	-62.700	-30,00%	146.300	**-189.000**	**-90,43%**	**20.000**	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-94.050	-45,00%	114.950
85	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	264.000	51.000	19,32%	315.000	-239.000	-90,53%	25.000	-79.200	-30,00%	184.800	**-239.000**	**-90,53%**	**25.000**	-79.200	-30,00%	184.800	-124.080	-47,00%	139.920	-118.800	-45,00%	145.200
86	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-159.000	-76,08%	50.000	-62.700	-30,00%	146.300	-129.000	-61,72%	80.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	-94.050	-45,00%	114.950
87	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	275.000	55.000	20,00%	330.000	-95.000	-34,55%	180.000	-82.500	-30,00%	192.500	-82.000	-29,82%	193.000	-82.500	-30,00%	192.500	-129.250	-47,00%	145.750	-123.750	-45,00%	151.250
88	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	220.000	44.000	20,00%	264.000	-140.000	-63,64%	80.000	-66.000	-30,00%	154.000	-75.000	-34,09%	145.000	-66.000	-30,00%	154.000	-103.400	-47,00%	116.600	-99.000	-45,00%	121.000
89	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	264.000	52.500	19,89%	316.500	-84.000	-31,82%	180.000	-79.200	-30,00%	184.800	-94.000	-35,61%	170.000	-79.200	-30,00%	184.800	-124.080	-47,00%	139.920	-118.800	-45,00%	145.200
90	72102305-001	Cambio de llave contactara trifasica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	286.000	57.000	19,93%	343.000	-156.000	-54,55%	130.000	-85.800	-30,00%	200.200	-166.000	-58,04%	120.000	-85.800	-30,00%	200.200	-134.420	-47,00%	151.580	-128.700	-45,00%	157.300
91	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	209.000	41.000	19,62%	250.000	-9.000	-4,31%	200.000	-62.700	-30,00%	146.300	-79.000	-37,80%	130.000	-62.700	-30,00%	146.300	-98.230	-47,00%	110.770	41.800	20,00%	250.800
92	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	1.067.000	-17.000	-1,59%	1.050.000	233.000	**21,84%**	1.300.000	0	0,00%	1.067.000	**763.000**	**71,51%**	**1.830.000**	-320.100	-30,00%	746.900	-501.490	-47,00%	565.510	-480.150	-45,00%	586.850
93	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	308.000	61.500	19,97%	369.500	-273.000	-88,64%	35.000	-92.400	-30,00%	215.600	-108.000	-35,06%	200.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
94	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	319.000	63.500	19,91%	382.500	-119.000	-37,30%	200.000	-95.700	-30,00%	223.300	-94.000	-29,47%	225.000	-95.700	-30,00%	223.300	-149.930	-47,00%	169.070	-143.550	-45,00%	175.450
95	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	308.000	61.500	19,97%	369.500	-178.000	-57,79%	130.000	-92.400	-30,00%	215.600	-128.000	-41,56%	180.000	-92.400	-30,00%	215.600	-144.760	-47,00%	163.240	-138.600	-45,00%	169.400
96	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	385.000	77.000	20,00%	462.000	-187.000	-48,57%	198.000	-115.500	-30,00%	269.500	-185.000	-48,05%	200.000	-115.500	-30,00%	269.500	-180.950	-47,00%	204.050	-173.250	-45,00%	211.750
97	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	407.000	-7.000	-1,72%	400.000	-167.000	-41,03%	240.000	-122.100	-30,00%	284.900	-247.000	-60,69%	160.000	-122.100	-30,00%	284.900	-191.290	-47,00%	215.710	-183.150	-45,00%	223.850

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 1

LOTE 1: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Asuncion y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 50 km de la capital (Caacupemi, Chaco'i, Jose Falcon (Chaco), Mariano Roque Alonso y Luque) Villeta -

							EN OBRAS de Nelson Segovia			TECNOFRIO de Pascual Torres			VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.			FYA SERVICIO DE INGENIERIA de Miguel Amarilla		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
98	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	407.000	-7.000	-1,72%	400.000	-187.000	-45,95%	220.000	-122.100	-30,00%	284.900	-247.000	-60,69%	160.000	-122.100	-30,00%	284.900	- 191.290	-47,00%	215.710	- 183.150	-45,00%	223.850
Mantenimiento de Acondicionador de Aire del tipo Central de 120.000 BTU																											
99	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	440.000	-40.000	-9,09%	400.000	-160.000	-36,36%	280.000	-132.000	-30,00%	308.000	10.000	2,27%	450.000	-132.000	-30,00%	308.000	- 206.800	-47,00%	233.200	88.000	20,00%	528.000
100	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberias	Unidad	EVENTO	1	858.000	142.000	16,55%	1.000.000	-258.000	-30,07%	600.000	-257.400	-30,00%	600.600	-378.000	-44,06%	480.000	-257.400	-30,00%	600.600	- 403.260	-47,00%	454.740	- 386.100	-45,00%	471.900
101	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	385.000	-115.500	-30,00%	269.500	-305.000	-79,22%	80.000	-115.500	-30,00%	269.500	**-350.000**	**-90,91%**	**35.000**	-115.500	-30,00%	269.500	- 180.950	-47,00%	204.050	- 173.250	-45,00%	211.750
102	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	385.000	0	0,00%	385.000	-325.000	-84,42%	60.000	-115.500	-30,00%	269.500	**-355.000**	**-92,21%**	**30.000**	-115.500	-30,00%	269.500	- 180.950	-47,00%	204.050	- 173.250	-45,00%	211.750
103	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	385.000	0	0,00%	385.000	-325.000	-84,42%	60.000	-115.500	-30,00%	269.500	**-355.000**	**-92,21%**	**30.000**	-115.500	-30,00%	269.500	- 180.950	-47,00%	204.050	- 173.250	-45,00%	211.750
104	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	605.000	0	0,00%	605.000	-405.000	-66,94%	200.000	-181.500	-30,00%	423.500	**-515.000**	**-85,12%**	**90.000**	-181.500	-30,00%	423.500	- 284.350	-47,00%	320.650	- 393.250	-65,00%	211.750
105	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	605.000	0	0,00%	605.000	-285.000	-47,11%	320.000	-181.500	-30,00%	423.500	-305.000	-50,41%	300.000	-181.500	-30,00%	423.500	- 284.350	-47,00%	320.650	272.250	-45,00%	332.750
106	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	858.000	0	0,00%	858.000	-338.000	-39,39%	520.000	-257.400	-30,00%	600.600	-508.000	-59,21%	350.000	-257.400	-30,00%	600.600	- 403.260	-47,00%	454.740	- 525.250	-61,22%	332.750
107	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	264.000	0	0,00%	264.000	-84.000	-31,82%	180.000	-79.200	-30,00%	184.800	-114.000	-43,18%	150.000	-79.200	-30,00%	184.800	- 124.080	-47,00%	139.920	- 118.800	-45,00%	145.200
108	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	880.000	0	0,00%	880.000	-580.000	-65,91%	300.000	-264.000	-30,00%	616.000	-700.000	-79,55%	180.000	-264.000	-30,00%	616.000	- 413.600	-47,00%	466.400	-	0,00%	880.000
109	72102305-001	Cambio del motocompesor	Unidad	EVENTO	1	4.400.000	-900.000	-20,45%	3.500.000	-1.000.000	-22,73%	3.400.000	-500.000	-11,36%	3.900.000	-1.320.000	-30,00%	3.080.000	-1.320.000	-30,00%	3.080.000	- 2.068.000	-47,00%	2.332.000	- 1.980.000	-45,00%	2.420.000
110	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	638.000	0	0,00%	638.000	-458.000	-71,79%	180.000	-191.400	-30,00%	446.600	-338.000	-52,98%	300.000	-191.400	-30,00%	446.600	- 299.860	-47,00%	338.140	- 287.100	-45,00%	350.900
111	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	715.000	0	0,00%	715.000	-335.000	-46,85%	380.000	-214.500	-30,00%	500.500	-385.000	-53,85%	330.000	-214.500	-30,00%	500.500	- 336.050	-47,00%	378.950	- 321.750	-45,00%	393.250
112	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	605.000	0	0,00%	605.000	-285.000	-47,11%	320.000	-181.500	-30,00%	423.500	-325.000	-53,72%	280.000	-181.500	-30,00%	423.500	- 284.350	-47,00%	320.650	- 272.250	-45,00%	332.750
113	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	605.000	0	0,00%	605.000	-385.000	-63,64%	220.000	-181.500	-30,00%	423.500	-345.000	-57,02%	260.000	-181.500	-30,00%	423.500	- 284.350	-47,00%	320.650	- 272.250	-45,00%	332.750
114	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	990.000	0	0,00%	990.000	-540.000	-54,55%	450.000	-297.000	-30,00%	693.000	-610.000	-61,62%	380.000	-297.000	-30,00%	693.000	- 465.300	-47,00%	524.700	- 445.500	-45,00%	544.500
115	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	1.034.000	0	0,00%	1.034.000	-654.000	-63,25%	380.000	-310.200	-30,00%	723.800	-634.000	-61,32%	400.000	-310.200	-30,00%	723.800	- 485.980	-47,00%	548.020	- 465.300	-45,00%	568.700
116	72102305-001	Reparación y adaptación de relaman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	495.000	0	0,00%	495.000	-375.000	-75,76%	120.000	-148.500	-30,00%	346.500	-195.000	-39,39%	300.000	-148.500	-30,00%	346.500	- 232.650	-47,00%	262.350	222.750	-45,00%	272.250
117	72102305-001	Cambio y adaptación de ruleman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	495.000	0	0,00%	495.000	-215.000	-43,43%	280.000	-148.500	-30,00%	346.500	-245.000	-49,49%	250.000	-148.500	-30,00%	346.500	- 232.650	-47,00%	262.350	- 222.750	-45,00%	272.250
118	72102305-001	Cambio de correa al motor del evaporador	Unidad	EVENTO	1	253.000	0	0,00%	253.000	-133.000	-52,57%	120.000	-75.900	-30,00%	177.100	-123.000	-48,62%	130.000	-75.900	-30,00%	177.100	118.910	-47,00%	134.090	- 113.850	-45,00%	139.150
TOTAL						55.110.000			**52.756.000**			**33.173.000**			**40.453.700**			**36.476.000**			**38.576.400**			**29.208.300**			**31.862.050**

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito, Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito, Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito, Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito).-

							TECNOFRIO de Pascual Torres			**VIS S.R.L.**			**SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero**			**2B REFRIGERACIÓN** de Leticia Barreto			**FRIOTEXS G S.R.L.**		
Item	**Código Catálogo**	**Descripción del bien y/o servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**CANTIDAD**	**PRECIO REFERENCIAL**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**DIFERENCIA**	**% VARIACIÓN**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**
1	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	858.000	-	0,00%	858.000	- 257.400	-30,00%	600.600	- 300.000	-34,97%	558.000	- 257.400	-30,00%	600.600	- 403.260	-47,00%	454.740
2	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	990.000	-	0,00%	990.000	- 297.000	-30,00%	693.000	- 297.000	-30,00%	693.000	- 297.000	-30,00%	693.000	- 465.300	-47,00%	524.700
3	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	858.000	-	0,00%	858.000	- 257.400	-30,00%	600.600	- 300.000	-34,97%	558.000	- 257.400	-30,00%	600.600	- 403.260	-47,00%	454.740
4	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	990.000	-	0,00%	990.000	- 297.000	-30,00%	693.000	- 297.000	-30,00%	693.000	- 297.000	-30,00%	693.000	- 465.300	-47,00%	524.700
5	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	935.000	-	0,00%	935.000	- 280.500	-30,00%	654.500	- 327.000	-34,97%	608.000	- 280.500	-30,00%	654.500	- 439.450	-47,00%	495.550
6	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.089.000	-	0,00%	1.089.000	- 326.700	-30,00%	762.300	- 326.000	-29,94%	763.000	- 326.700	-30,00%	762.300	- 511.830	-47,00%	577.170
7	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.045.000	-	0,00%	1.045.000	- 313.500	-30,00%	731.500	- 365.000	-34,93%	680.000	- 313.500	-30,00%	731.500	- 491.150	-47,00%	553.850
8	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	3.245.000	-	0,00%	3.245.000	- 973.500	-30,00%	2.271.500	- 973.000	-29,98%	2.272.000	- 967.200	-29,81%	2.277.800	- 1.525.150	-47,00%	1.719.850
9	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.155.000	-	0,00%	1.155.000	- 346.500	-30,00%	808.500	- 405.000	-35,06%	750.000	- 346.500	-30,00%	808.500	- 542.850	-47,00%	612.150
10	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	3.630.000	-	0,00%	3.630.000	#########	-30,00%	2.541.000	- 1.089.000	-30,00%	2.541.000	- 1.089.000	-30,00%	2.541.000	- 1.706.100	-47,00%	1.923.900
11	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con hasta 3 mts tuberías de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	1.980.000	-	0,00%	1.980.000	- 594.000	-30,00%	1.386.000	- 693.000	-35,00%	1.287.000	- 594.000	-30,00%	1.386.000	- 930.600	-47,00%	1.049.400

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

00000092

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito).-

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
12	72102305-001	Instalación de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU, con kit de instalación con mas de 3 mts hasta 10 mts de tuberias de cobre e interconexión eléctrica	Unidad	EVENTO	1	4.290.000	-	0,00%	4.290.000	-	0,00%	4.290.000	- 1.290.000	-30,07%	3.000.000	- 1.287.000	-30,00%	3.003.000	- 2.016.300	-47,00%	2.273.700
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 12000 BTU																					
13	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	132.000	-	0,00%	132.000	- 39.600	-30,00%	92.400	**48.000**	**36,36%**	**180.000**	- 39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
14	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 81.000	-35,06%	150.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
15	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	132.000	-	0,00%	132.000	- 39.600	-30,00%	92.400	- **112.000**	**-84,85%**	**20.000**	- 39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
16	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 4.000	-2,60%	150.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
17	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- **104.000**	**-67,53%**	**50.000**	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
18	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	-	0,00%	220.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- **160.000**	**-72,73%**	**60.000**	- 66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
19	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 102.000	-42,15%	140.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
20	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 200.000	-60,61%	130.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
21	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 170.000	-51,52%	160.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
22	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	121.000	-	0,00%	121.000	- 36.300	-30,00%	84.700	- 51.000	-42,15%	70.000	- 36.300	-30,00%	84.700	- 56.870	-47,00%	64.130
23	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	627.000	-	0,00%	627.000	- 188.100	-30,00%	438.900	- 57.000	-9,09%	570.000	- 188.100	-30,00%	438.900	- 294.690	-47,00%	332.310
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 18000 BTU																					
24	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	132.000	-	0,00%	132.000	- 39.600	-30,00%	92.400	**48.000**	**36,36%**	**180.000**	- 39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
25	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 81.000	-35,06%	150.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
26	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	132.000	-	0,00%	132.000	- 39.600	-30,00%	92.400	- **112.000**	**-84,85%**	**20.000**	- 39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
27	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 4.000	-2,60%	150.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
28	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 104.000	**-67,53%**	**50.000**	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
29	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	220.000	-	0,00%	220.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 160.000	-72,73%	60.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
30	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 102.000	-42,15%	140.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
31	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 200.000	-60,61%	130.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
32	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 170.000	-51,52%	160.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
33	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	121.000	-	0,00%	121.000	- 36.300	-30,00%	84.700	- 51.000	-42,15%	70.000	- 36.300	-30,00%	84.700	- 56.870	-47,00%	64.130
34	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	847.000	-	0,00%	847.000	-	0,00%	847.000	- 202.000	-23,85%	645.000	- 254.500	-30,05%	592.500	- 398.090	-47,00%	448.910
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 24000 BTU																					
35	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	**96.000**	**62,34%**	**250.000**	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
36	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	264.000	-	0,00%	264.000	- 79.200	-30,00%	184.800	- 84.000	-31,82%	180.000	- 79.200	-30,00%	184.800	- 124.080	-47,00%	139.920
37	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- **134.000**	**-87,01%**	**20.000**	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
38	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	-	0,00%	176.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 26.000	-14,77%	150.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
39	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	167.000	-	0,00%	167.000	- 50.100	-30,00%	116.900	- **117.000**	**-70,06%**	**50.000**	- 50.100	-30,00%	116.900	- 78.490	-47,00%	88.510

C.P. SONIA R. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID N° 340.606
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Salto del Guairá, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito) -

							TECNOFRIO de Pascual Torres			**VIS S.R.L.**			**SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero**			**2B REFRIGERACIÓN** de Leticia Barreto			**FRIOTEXS G S.R.L.**		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
40	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	176.000	-	0,00%	176.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 116.000	-65,91%	60.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
41	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 72.000	-29,75%	170.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
42	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 92.000	-38,02%	150.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
43	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 62.000	-25,62%	180.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
44	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	154.000	-	0,00%	154.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 69.000	-44,81%	85.000	- 46.200	-30,00%	107.800	- 72.380	-47,00%	81.620
45	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	132.000	-	0,00%	132.000	- 39.600	-30,00%	92.400	- 52.000	-39,39%	80.000	- 39.600	-30,00%	92.400	- 62.040	-47,00%	69.960
46	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	682.000	-	0,00%	682.000	-	0,00%	682.000	228.000	33,43%	910.000	- 204.600	-30,00%	477.400	- 320.540	-47,00%	361.460
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 36000 BTU																					
47	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	187.000	-	0,00%	187.000	- 56.100	-30,00%	130.900	113.000	60,43%	300.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
48	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 98.000	-29,70%	232.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
49	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	187.000	-	0,00%	187.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 167.000	-89,30%	20.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
50	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	-	0,00%	176.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 86.000	-48,86%	90.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
51	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	176.000	-	0,00%	176.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 126.000	-71,59%	50.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
52	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	187.000	-	0,00%	187.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 127.000	-67,91%	60.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
53	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	187.000	-	0,00%	187.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 57.000	-30,48%	130.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
54	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 72.000	-29,75%	170.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
55	72102305-001	Cambio de la llave contactora al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	176.000	-	0,00%	176.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 76.000	-43,18%	100.000	- 52.800	-30,00%	123.200	- 82.720	-47,00%	93.280
56	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 111.000	-48,05%	120.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
57	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	869.000	-	0,00%	869.000	-	0,00%	869.000	361.000	41,54%	1.230.000	- 260.700	-30,00%	608.300	- 408.430	-47,00%	460.570
58	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 72.000	-29,75%	170.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
59	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	-	0,00%	220.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 65.000	-29,55%	155.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
60	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 111.000	-48,05%	120.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
61	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 122.000	-50,41%	120.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
62	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	-	0,00%	352.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 272.000	-77,27%	80.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
63	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	-	0,00%	352.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 272.000	-77,27%	80.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 48000 BTU																					
64	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	220.000	-	0,00%	220.000	10.000	4,55%	230.000	80.000	36,36%	300.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
65	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 98.000	-29,70%	232.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
66	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	187.000	-	0,00%	187.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 167.000	-89,30%	20.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
67	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	220.000	-	0,00%	220.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 195.000	-88,64%	25.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito; Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito) -

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
68	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	220.000	-	0,00%	220.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 170.000	-77,27%	50.000	- 66.000	-30,00%	154.000	- 103.400	-47,00%	116.600
69	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	297.000	-	0,00%	297.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 237.000	-79,80%	60.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 139.590	-47,00%	157.410
70	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	297.000	-	0,00%	297.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 157.000	-52,86%	140.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 139.590	-47,00%	157.410
71	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	297.000	-	0,00%	297.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 142.000	-47,81%	155.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 139.590	-47,00%	157.410
72	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	286.000	-	0,00%	286.000	- 85.800	-30,00%	200.200	- 186.000	-65,03%	100.000	- 85.800	-30,00%	200.200	- 134.420	-47,00%	151.580
73	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 111.000	-48,05%	120.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
74	72102305-001	Cambio del motocompresor	Unidad	EVENTO	1	1.089.000	-	0,00%	1.089.000	-	0,00%	1.089.000	241.000	22,13%	1.330.000	- 326.700	-30,00%	762.300	- 511.830	-47,00%	577.170
75	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	-	0,00%	352.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 162.000	-46,02%	190.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
76	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	440.000	-	0,00%	440.000	- 132.000	-30,00%	308.000	- 250.000	-56,82%	190.000	- 132.000	-30,00%	308.000	- 206.800	-47,00%	233.200
77	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	341.000	-	0,00%	341.000	- 102.300	-30,00%	238.700	- 221.000	-64,81%	120.000	- 102.300	-30,00%	238.700	- 160.270	-47,00%	180.730
78	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 210.000	-63,64%	120.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
79	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	-	0,00%	352.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 272.000	-77,27%	80.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
80	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	352.000	-	0,00%	352.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 272.000	-77,27%	80.000	- 105.600	-30,00%	246.400	- 165.440	-47,00%	186.560
Mantenimiento de Acondicionador de Aire Tipo Split de 60000 BTU																					
81	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	550.000	-	0,00%	550.000	- 100.000	-18,18%	450.000	- 150.000	-27,27%	400.000	- 165.000	-30,00%	385.000	- 258.500	-47,00%	291.500
82	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	330.000	-	0,00%	330.000	-	0,00%	330.000	- 50.000	-15,15%	280.000	- 99.000	-30,00%	231.000	- 155.100	-47,00%	174.900
83	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	187.000	-	0,00%	187.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 167.000	-89,30%	20.000	- 56.100	-30,00%	130.900	- 87.890	-47,00%	99.110
84	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 206.000	-89,18%	25.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
85	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	286.000	-	0,00%	286.000	- 85.800	-30,00%	200.200	- 236.000	-82,52%	50.000	- 85.800	-30,00%	200.200	- 134.420	-47,00%	151.580
86	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	231.000	-	0,00%	231.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 171.000	-74,03%	60.000	- 69.300	-30,00%	161.700	- 108.570	-47,00%	122.430
87	72102305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	297.000	-	0,00%	297.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 97.000	-32,66%	200.000	- 89.100	-30,00%	207.900	- 139.590	-47,00%	157.410
88	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	242.000	-	0,00%	242.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 97.000	-40,08%	145.000	- 72.600	-30,00%	169.400	- 113.740	-47,00%	128.260
89	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	506.000	-	0,00%	506.000	- 151.800	-30,00%	354.200	- 336.000	-66,40%	170.000	- 151.800	-30,00%	354.200	- 237.820	-47,00%	268.180
90	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	418.000	-	0,00%	418.000	- 125.400	-30,00%	292.600	- 298.000	-71,29%	120.000	- 125.400	-30,00%	292.600	- 196.460	-47,00%	221.540
91	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	341.000	-	0,00%	341.000	- 102.300	-30,00%	238.700	- 211.000	-61,88%	130.000	- 102.300	-30,00%	238.700	- 160.270	-47,00%	180.730
92	72102305-001	Cambio del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	1.199.000	-	0,00%	1.199.000	-	0,00%	1.199.000	651.000	54,30%	1.850.000	- 359.700	-30,00%	839.300	- 605.930	-50,54%	593.070
93	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	660.000	-	0,00%	660.000	- 198.000	-30,00%	462.000	- 460.000	-69,70%	200.000	- 198.000	-30,00%	462.000	- 310.200	-47,00%	349.800
94	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	341.000	-	0,00%	341.000	- 102.300	-30,00%	238.700	- 116.000	-34,02%	225.000	- 102.300	-30,00%	238.700	- 160.270	-47,00%	180.730
95	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	550.000	-	0,00%	550.000	- 165.000	-30,00%	385.000	- 370.000	-67,27%	180.000	- 165.000	-30,00%	385.000	- 258.500	-47,00%	291.500

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZÁLEZ
Asesor - D.N.A.

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/18
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ID Nº 340.606

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS LOTE 2

LOTE 2: Mantenimiento e instalación de aires acondicionados (Ciudad del Este y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito, Encarnación, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito, Pedro J. Caballero, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito, Salto del Guaira, y puestos ubicados en ciudades dentro de un radio de 60 km de este Distrito) -

							TECNOFRIO de Pascual Torres			VIS S.R.L.			SERVICIO TECNICO J.C. de N. Javier Caballero			2B REFRIGERACIÓN de Leticia Barreto			FRIOTEXS G S.R.L.		
Item	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de Medida	Presentación	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA	% VARIACIÓN	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)
96	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	517.000	-	0,00%	517.000	- 155.100	-30,00%	361.900	- 317.000	-61,32%	200.000	- 155.100	-30,00%	361.900	- 242.990	-47,00%	274.010
97	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	759.000	-	0,00%	759.000	- 227.700	-30,00%	531.300	- 599.000	-78,92%	160.000	- 227.700	-30,00%	531.300	- 356.730	-47,00%	402.270
98	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	649.000	-	0,00%	649.000	- 194.700	-30,00%	454.300	- 489.000	-75,35%	160.000	- 194.700	-30,00%	454.300	- 305.030	-47,00%	343.970
Mantenimiento de Acondicionador de Aire del tipo Central de 120.000 BTU																					
99	72102305-001	Limpieza general y control de funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	581.900	-	0,00%	581.900	- 174.570	-30,00%	407.330	- 131.900	-22,67%	450.000	- 174.600	-30,01%	407.300	- 273.493	-47,00%	308.407
100	72102305-001	Carga de gas y reparación de tuberías	Unidad	EVENTO	1	889.900	-	0,00%	889.900	- 649.900	-73,03%	240.000	- 409.900	-46,06%	480.000	- 266.970	-30,00%	622.930	- 418.253	-47,00%	471.647
101	72102305-001	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	416.900	-	0,00%	416.900	- 125.070	-30,00%	291.830	- 381.900	-91,60%	35.000	- 125.070	-30,00%	291.830	- 195.943	-47,00%	220.957
102	72102305-001	Cambio de capacitor de trabajo al motor compresor	Unidad	EVENTO	1	416.900	-	0,00%	416.900	- 125.070	-30,00%	291.830	- 386.900	-92,80%	30.000	- 125.070	-30,00%	291.830	- 195.943	-47,00%	220.957
103	72102305-001	Cambio de capacitor al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	416.900	-	0,00%	416.900	- 125.070	-30,00%	291.830	- 386.900	-92,80%	30.000	- 125.070	-30,00%	291.830	- 195.943	-47,00%	220.957
104	72102305-001	Revisión y reparación de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	636.900	-	0,00%	636.900	- 191.070	-30,00%	445.830	- 546.900	-85,87%	90.000	- 191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
105	72102305-001	Reparación del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	636.900	-	0,00%	636.900	- 191.070	-30,00%	445.830	- 336.900	-52,90%	300.000	- 191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
106	72102305-001	Cambio del motor de la turbina del evaporador	Unidad	EVENTO	1	889.900	-	0,00%	889.900	- 266.970	-30,00%	622.930	- 539.900	-60,67%	350.000	- 266.970	-30,00%	622.930	- 418.253	-47,00%	471.647
107	72102305-001	Cambio de llave contactara trifásica con bobina de 24 hs	Unidad	EVENTO	1	295.900	-	0,00%	295.900	- 88.770	-30,00%	207.130	- 145.900	-49,31%	150.000	- 88.770	-30,00%	207.130	- 139.073	-47,00%	156.827
108	72102305-001	Desmontaje de la unidad condensadora y evaporadora	Unidad	EVENTO	1	911.900	-	0,00%	911.900	- 273.570	-30,00%	638.330	- 731.900	-80,26%	180.000	- 273.570	-30,00%	638.330	- 428.593	-47,00%	483.307
109	72102305-001	Cambio del motocompesor	Unidad	EVENTO	1	4.431.900	-	0,00%	4.431.900	#########	-30,00%	3.102.330	- 1.328.900	-29,98%	3.103.000	- 1.329.570	-30,00%	3.102.330	- 2.082.993	-47,00%	2.348.907
110	72102305-001	Cambio de placa a la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	669.900	-	0,00%	669.900	- 200.970	-30,00%	468.930	- 369.900	-55,22%	300.000	- 200.970	-30,00%	468.930	- 314.853	-47,00%	355.047
111	72102305-001	Cambio de placa a la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	746.900	-	0,00%	746.900	- 224.070	-30,00%	522.830	- 416.900	-55,82%	330.000	- 224.070	-30,00%	522.830	- 351.043	-47,00%	395.857
112	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	636.900	-	0,00%	636.900	- 191.070	-30,00%	445.830	- 356.900	-56,04%	280.000	- 191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
113	72102305-001	Rebobinado del ventilador al forzador de aire de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	636.900	-	0,00%	636.900	- 191.070	-30,00%	445.830	- 376.900	-59,18%	260.000	- 191.070	-30,00%	445.830	- 299.343	-47,00%	337.557
114	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad condensadora	Unidad	EVENTO	1	1.021.900	-	0,00%	1.021.900	- 306.570	-30,00%	715.330	- 641.900	-62,81%	380.000	- 306.570	-30,00%	715.330	- 480.293	-47,00%	541.607
115	72102305-001	Cambio del ventilador al forzador de aire del motor de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1	1.065.900	-	0,00%	1.065.900	- 319.770	-30,00%	746.130	- 665.900	-62,47%	400.000	- 319.770	-30,00%	746.130	- 500.973	-47,00%	564.927
116	72102305-001	Reparación y adaptación de relaman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	526.900	-	0,00%	526.900	- 158.070	-30,00%	368.830	- 226.900	-43,06%	300.000	- 158.070	-30,00%	368.830	- 247.643	-47,00%	279.257
117	72102305-001	Cambio y adaptación de ruleman al forzador de aire	Unidad	EVENTO	1	526.900	-	0,00%	526.900	- 158.070	-30,00%	368.830	- 276.900	-52,55%	250.000	- 158.070	-30,00%	368.830	- 247.643	-47,00%	279.257
118	72102305-001	Cambio de correa al motor del evaporador	Unidad	EVENTO	1	614.900	-	0,00%	614.900	- 184.470	-30,00%	430.430	-	0,00%	130.000	-	0,00%	430.430	- 289.003	-47,00%	325.897
119	72102305-001	Costo traslado zona 2	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	-	0,00%	1.650.000	- 495.000	-30,00%	1.155.000	350.000	21,21%	2.000.000	- 495.000	-30,00%	1.155.000	- 775.500	-47,00%	874.500
TOTAL						66.761.000			**66.761.000**			**49.282.570**			**41.065.000**			**46.738.570**			**35.340.930**

C.P. SONIA B. VALDEZ E.
JEFA
Departamento de Servicios Generales
Direccion Nacional de Aduanas

Lic. SERGIO D. CLEMOTTE M.
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. GILBERTO GONZALEZ
Asesor - D.N.A.

000003096