BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

COPIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

C E Nº 93/2013

Asunción, 27 de setiembre de 2013.

SEÑOR PRESIDENTE:

Ref.: Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE Nº 12/2013 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS".-

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio al Consejo de Administración, con relación al resultado de la **Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE Nº 12/2013** para la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS"**. Al respecto, este Comité de Evaluación informa cuanto sigue:

Por Resolución Nº 1 Acta 27 de fecha 21 de febrero de 2013, el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento resolvió aprobar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) ejercicio 2013, en el cual se halla contemplada la convocatoria mencionada, en la modalidad de Licitación Pública Nacional a través del sistema de Subasta a la Baja Electrónica.

- **CONVOCATORIA**

Por Resolución Nº 3 Acta 82 de fecha 19 de junio de 2013 el Consejo de Administración aprobó el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS" para el BNF. El mismo fue comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por nota D.A.Nº 1809/2013 de fecha 3 de julio de 2013, con **Expediente Nº 323806.** Se publicó en el Portal de Contrataciones Públicas con **ID Nº 255.598**

Por nota DNCP/NOTA Nº 20781/2013 de fecha 11 de julio de 2013, la DNCP comunica que existen observaciones que deberán ser reparadas. El cumplimiento de las modificaciones solicitadas por la DNCP fue contestado por nota D.A. Nº 1963/2013 de fecha 16 de julio de 2013.

Por nota DNCP/NOTA Nº 21918/2013 de fecha julio de 2013, la DNCP comunica que existen observaciones que deberán ser reparadas. El cumplimiento de las modificaciones solicitadas por la DNCP fue contestada por nota D.A. Nº 2014/2013 de fecha 23 de julio de 2013.

Asimismo, y conforme a la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" **Artículo 4° "Principios Generales" inciso c) Transparencia y Publicidad**, el llamado fue publicado en la página Web de nuestra Institución y en un diario de circulación nacional durante 3 días, realizándose dicha publicación los días miércoles 31, jueves1 y viernes 2 de agosto.

En fecha 30 de julio de 2013, se emitió la ADENDA Nº 1, por la cual se informa de la modificación del Pliego de Bases y condiciones en la sección VI.

En fecha 05 de agosto de 2013, se emitió la ADENDA Nº 2, por la cual se informa la modificación del Pliego de Bases y condiciones.

- **SESION PUBLICA VIRTUAL**

En la fecha fijada para el efecto 23/08/13 y de acuerdo al Acta de la Sesión Pública Virtual SBE ID N° 255.598, cuya copia se adjunta, presentaron sus propuestas las siguientes firmas:

N°	OFERENTES PARTICIPANTES DE LA SUBASTA
1	ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
2	GILCO PAR S.R.L. -
3	TALLER MECANICO PAREDES SRL

CARLOS BRAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

BRUNO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

4	CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ -
5	CRISTOBAL ROJAS GARCETE -
6	CANTERO S.A. -
7	GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO -
8	ANTONIO MALDONADO CHAVEZ -
9	MOVIL PARTS SRL -
10	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA -
11	FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ -
12	RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO -

Mejores Lances de cada Proveedor por lote

1 - Sistema de Aire Acondicionado ? Mitsubishi

Oferente	Mejor Precio
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	3.200.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	6.900.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	6.990.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	7.000.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	7.000.000
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ - 870189-0	9.650.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	12.000.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	12.050.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	15.000.000

2 - Sistema de Aire Acondicionado ? Nissan

Oferente	Mejor Precio
CANTERO S.A. - 80051886-1	2.900.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	2.990.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	3.000.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	3.000.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	3.100.000
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ - 870189-0	4.585.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	5.150.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	7.400.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	7.410.000

3 - Sistema de Aire Acondicionado ? Toyota

Oferente	Mejor Precio
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	4.399.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	4.400.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	4.450.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	5.899.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	6.200.000
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ - 870189-0	16.850.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	20.380.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	20.390.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	27.597.000

4 - Sistema de Aire Acondicionado ? Landwin

Oferente	Mejor Precio
CANTERO S.A. - 80051886-1	2.993.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	2.995.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	4.500.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	4.990.000
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ - 870189-0	5.100.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	5.300.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	6.000.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	6.199.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	9.000.000

GRACIELA GARCIA CORBALAN
Presidenta
Comité de Evaluación

CARLOS BRANDO
Miembro
Comité de Evaluación

RAMIRO RIVEROS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

5 - Sistema de Aire Acondicionado ? Mercedes Benz

Oferente	Mejor Precio
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	6.220.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	6.250.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	6.250.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	6.300.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	6.350.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	6.915.000
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ -870189-0	7.010.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	7.930.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	9.900.000

6 - Sistema de Alternador ? Mitsubishi

Oferente	Mejor Precio
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	1.840.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	14.229.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	14.250.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	14.300.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	22.000.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	24.240.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	36.597.400
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	45.433.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	53.790.000

7 - Reparación del Sistema de Alternador ? Nissan

Oferente	Mejor Precio
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	2.000.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	3.150.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	3.180.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	5.000.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	6.000.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	7.110.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	9.700.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	9.779.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	17.290.000

8 - Reparación del Sistema de Alternador ? Toyota

Oferente	Mejor Precio
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	3.500.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	14.000.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	14.000.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	14.000.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	14.650.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	17.600.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	30.000.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	30.954.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	47.950.000

9 - Reparación del Sistema de Alternador ? Landwin

Oferente	Mejor Precio
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	1.800.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	6.900.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	7.000.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	7.100.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	7.250.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	7.800.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	9.600.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	9.700.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	10.869.000

10 - Reparación del Sistema de Alternador ? Izusu

Oferente	Mejor Precio
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	1.100.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	3.000.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	5.500.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	5.600.000

CARLOS RAMON GARCIA ORTIZ
Presidente
Comité de Evaluación

CARLOS RAMON GARCIA ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación

DARDO TRIMOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

EDUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	5.750.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	11.900.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	21.900.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	21.938.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	32.650.000

11 - Reparación del Sistema de Alternador ? Mercedes Benz

Oferente	Mejor Precio
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	1.050.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	5.650.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	5.830.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	7.000.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	8.190.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	9.958.200
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	12.000.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	14.600.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	17.100.000

12 - Chapería y Pintura ? Mitsubishi

Oferente	Mejor Precio
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	2.670.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	59.999.999
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	60.000.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	64.450.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	125.000.000

13 - Chapería y Pintura ? Nissan

Oferente	Mejor Precio
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	3.300.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	15.666.666
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	15.690.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	15.780.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	25.000.000

14 - Chapería y Pintura ? Toyota

Oferente	Mejor Precio
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	5.500.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	20.000.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	47.000.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	47.820.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	70.000.000

15 - Chapería y Pintura ? Landwin

Oferente	Mejor Precio
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	2.550.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	19.799.999
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	19.998.999
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	42.000.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	42.281.000

16 - Chapería y Pintura ? Izusu

Oferente	Mejor Precio
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	5.000.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	15.000.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	27.900.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	27.950.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	50.000.000

17 - Chapería y Pintura ? Mercedes Benz

Oferente	Mejor Precio
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	14.499.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	14.698.999
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	14.999.998
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	15.000.000

18 - Tapizado y Afombrado ? Mitsubishi

Oferente	Mejor Precio
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	10.890.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	10.890.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	10.900.000

ALBERTO GARCIA ORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

CARLOS BRAN
Miembro
Comité de Evaluación

SABINO FERNANDEZ
Secretario
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO
Miembro
Comité de Evaluación

BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	10.979.999
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	45.000.000

19 - Tapizado y Afombrado ? Nissan

Oferente	Mejor Precio
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	2.820.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	2.839.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	4.997.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	4.998.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	10.000.000

20 - Tapizado y Afombrado ? Toyota

Oferente	Mejor Precio
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	8.000.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	8.075.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	8.090.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	10.740.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	35.000.000

21 - Tapizado y Afombrado ? Landwin

Oferente	Mejor Precio
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	1.912.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	1.930.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	2.900.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	3.380.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	10.000.000

22 - Tapizado y Afombrado ? Izusu

Oferente	Mejor Precio
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	5.840.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	6.300.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	7.360.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	10.038.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	17.000.000

23 - Tapizado y Afombrado ? Mercedes Benz

Oferente	Mejor Precio
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	1.599.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	1.600.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	4.000.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	4.304.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	13.000.000

24 - Reparación del Sistema Elástico ? Mitsubishi

Oferente	Mejor Precio
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	525.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	4.800.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	4.850.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	4.900.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	5.025.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	7.680.000

25 - Reparación del Sistema Elástico ? Toyota

Oferente	Mejor Precio
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	2.800.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	2.840.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	2.847.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	2.940.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	3.040.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	4.570.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	5.570.000

26 - Reparación del Sistema Elástico ? Landwin

ACIELA GARCIA ORTIZ
Presidenta
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑA
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO RUIZ DIAZ BENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Oferente	Mejor Precio
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	973.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	974.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	1.000.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	1.095.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	1.899.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	1.900.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	1.980.000

27 - Reparación del Sistema Elástico ? Izusu

Oferente	Mejor Precio
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	2.490.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	2.492.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	2.519.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	2.580.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	3.700.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	4.000.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	5.139.000

28 - Reparación del Sistema Elástico ? Mercedes Benz

Oferente	Mejor Precio
CANTERO S.A. - 80051886-1	2.330.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	2.390.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	2.399.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	2.399.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	2.399.365
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	2.400.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	2.425.000

29 - Reparación del Sistema de Freno ? Mitsubishi

Oferente	Mejor Precio
GILCO PAR S.R.L. - 80009240-6	900.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	989.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	990.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	1.030.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	1.840.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	1.900.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	2.000.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	2.150.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	2.196.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	2.960.000

30 - Reparación del Sistema de Freno ? Nissan

Oferente	Mejor Precio
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	149.000
GILCO PAR S.R.L. - 80009240-6	150.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	153.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	153.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	220.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	349.999
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	470.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	500.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	548.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	810.000

31 - Reparación del Sistema de Freno ? Toyota

Oferente	Mejor Precio
CANTERO S.A. - 80051886-1	550.000
GILCO PAR S.R.L. - 80009240-6	558.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	599.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	740.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	1.490.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	1.500.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	1.600.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	1.647.000

ACELA GARCIA ORTIZ
Presidenta
Comité de Evaluación

CARLOS BRANAS
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO RIBERTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S
Miembro
Comité de Evaluación

ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	2.000.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	2.190.000

32 - Reparación del Sistema de Freno ? Landwin

Oferente	Mejor Precio
CANTERO S.A. - 80051886-1	380.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	400.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	405.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	409.000
GILCO PAR S.R.L. - 80009240-6	410.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	705.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	710.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	750.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	1.040.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	1.800.000

33 - Reparación del Sistema de Freno ? Izusu

Oferente	Mejor Precio
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	890.000
GILCO PAR S.R.L. - 80009240-6	900.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	970.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	990.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	1.005.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	1.300.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	1.600.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	1.690.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	4.100.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	4.560.000

34 - Reparación del Sistema de Freno ? Mercedes Benz

Oferente	Mejor Precio
CANTERO S.A. - 80051886-1	425.000
GILCO PAR S.R.L. - 80009240-6	430.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	970.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	980.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	1.000.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	1.200.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	1.910.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	1.990.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	3.690.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	5.200.000

35 - Rectificación de Motor ? Mitsubishi

Oferente	Mejor Precio
CANTERO S.A. - 80051886-1	4.050
CRISTOBAL ROJAS GARCETE - 642660-3	4.100.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	4.400.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	8.424.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	13.100.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	13.160.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	30.000.000

36 - Rectificación de Motor ? Nissan

Oferente	Mejor Precio
CRISTOBAL ROJAS GARCETE - 642660-3	1.500.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	1.550.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	3.140.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	4.500.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	4.690.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	5.700.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	15.000.000

37 - Rectificación de Motor ? Toyota

Oferente	Mejor Precio
CANTERO S.A. - 80051886-1	749.000
CRISTOBAL ROJAS GARCETE - 642660-3	750.000

CARLOS BRANA GARCIA
Presidente
Comité de Evaluación

CARLOS BRUNO
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BORDON GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENCO
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S
Miembro
Comité de Evaluación

RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	6.500.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	10.200.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	10.220.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	10.780.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	17.670.000

38 - Rectificación de Motor ? Landwin

Oferente	Mejor Precio
CANTERO S.A. - 80051886-1	499.900
CRISTOBAL ROJAS GARCETE - 642660-3	500.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	3.290.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	4.260.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	4.300.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	5.690.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	6.000.000

39 - Rectificación de Motor ? Izusu

Oferente	Mejor Precio
CRISTOBAL ROJAS GARCETE - 642660-3	1.500.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	3.400.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	6.180.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	7.490.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	7.500.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	13.000.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	14.300.000

40 - Reparación de Radiadores ? Landwin

Oferente	Mejor Precio
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	639.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	640.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	650.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	1.000.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	1.160.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	1.410.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	2.500.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	2.921.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	4.300.000

41 - Reparación de Radiadores - Mercedes Benz

Oferente	Mejor Precio
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	840.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	850.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	898.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	1.160.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	1.830.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	2.295.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	3.500.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	3.874.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	6.000.000

42 - Reparación de Bombas Inyectoras ? Mitsubishi

Oferente	Mejor Precio
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	2.250.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	2.400.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	2.449.999
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	3.200.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	11.650.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	11.680.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	13.720.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	29.206.000

43 - Reparación de Bombas Inyectoras ? Nissan

Oferente	Mejor Precio
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	595.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	800.000

ROBLI GARCIA GROSSO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO ALBREGA SANABRIA
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CANTERO S.A. - 80051886-1	849.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	1.799.999
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	2.000.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	4.190.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	4.200.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	6.616.000

44 - Reparación de Bombas Inyectoras ? Toyota

Oferente	Mejor Precio
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	1.950.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	2.100.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	3.000.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	5.400.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	6.590.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	6.600.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	8.760.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	18.025.000

45 - Reparación de Bombas Inyectoras ? Landwin

Oferente	Mejor Precio
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	805.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	810.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	1.990.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	2.180.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	3.095.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	3.100.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	3.250.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	7.653.000

46 - Reparación de Bombas Inyectoras ? Izusu

Oferente	Mejor Precio
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	2.800.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	3.000.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	3.199.999
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	3.500.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA - 80003251-9	4.180.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	5.185.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	6.300.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	15.056.000

47 - Reparación de Bombas Inyectoras ? Mercedes Benz

Oferente	Mejor Precio
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	1.150.000
CANTERO S.A. - 80051886-1	1.190.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	1.290.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	2.100.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	2.496.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	3.395.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	7.474.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	13.000.000

48 - Cambio de Aceite y Filtros - Mercedes Benz

Oferente	Mejor Precio
CANTERO S.A. - 80051886-1	429.000
GILCO PAR S.R.L. - 80009240-6	430.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	440.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	450.000
CRISTOBAL ROJAS GARCETE - 642660-3	499.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	705.000
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - 2285182-8	710.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	900.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	980.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	1.817.000
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	2.600.000

49 - Mant. Y Rep. De Vehículos marca HYUNDAI

STELLA GARCIA OBREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO LORENZINI
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Oferente	Mejor Precio
RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO - 558571-6	5.500.000
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO - 1051482-1	65.000.000
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - 660414-5	100.000.000
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - 653374-4	109.000.000
TALLER MECANICO PAREDES SRL - 80025923-8	113.800.000
GILCO PAR S.R.L. - 80009240-6	113.850.000
MOVIL PARTS SRL - 80028434-8	126.985.500
CANTERO S.A. - 80051886-1	220.000.000
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA- 80003251-9	252.069.000

De acuerdo al Acta de la mencionada Sesión Virtual, se detalla a continuación los lotes ganados por proveedor.

Proveedor: 2285182-8 - FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ

Lote	Precio Ganador
20 - Tapizado y Alfombrado Toyota	8.000.000
33 - Reparación del Sistema de Freno Izusu	890.000

Proveedor: 558571-6 - RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO

Lote	Precio Ganador
1 - Sistema de Aire Acondicionado Mitsubishi	3.200.000
6 - Sistema de Alternador Mitsubishi	1.840.000
7 - Reparación del Sistema de Alternador Nissan	2.000.000
8 - Reparación del Sistema de Alternador Toyota	3.500.000
9 - Reparación del Sistema de Alternador Landwin	1.800.000
12 - Chapería y Pintura Mitsubishi	2.670.000
13 - Chapería y Pintura Nissan	3.300.000
14 - Chapería y Pintura Toyota	5.500.000
15 - Chapería y Pintura Landwin	2.550.000
16 - Chapería y Pintura Izusu	5.000.000
49 - Mant. Y Rep. De Vehículos marca HYUNDAI	5.500.000

Proveedor: 642660-3 - CRISTOBAL ROJAS GARCETE

Lote	Precio Ganador
36 - Rectificación de Motor Nissan	1.500.000
39 - Rectificación de Motor Izusu	1.500.000

Proveedor: 653374-4 - CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ

Lote	Precio Ganador
3 - Sistema de Aire Acondicionado Toyota	4.399.000
26 - Reparación del Sistema Elástico Landwin	973.000
27 - Reparación del Sistema Elástico Izusu	2.490.000
30 - Reparación del Sistema de Freno Nissan	149.000
40 - Reparación de Radiadores Landwin	639.000
42 - Reparación de Bombas Inyectoras Mitsubishi	2.250.000
43 - Reparación de Bombas Inyectoras Nissan	595.000
44 - Reparación de Bombas Inyectoras Toyota	1.950.000
45 - Reparación de Bombas Inyectoras Landwin	805.000
46 - Reparación de Bombas Inyectoras Izusu	2.800.000
47 - Reparación de Bombas Inyectoras Mercedes Benz	1.150.000

Proveedor: 660414-5 - ANTONIO MALDONADO CHAVEZ

Lote	Precio Ganador
10 - Reparación del Sistema de Alternador Izusu	1.100.000
17 - Chapería y Pintura Mercedes Benz	14.499.000
19 - Tapizado y Alfombrado Nissan	2.820.000
25 - Reparación del Sistema Elástico Toyota	2.800.000
41 - Reparación de Radiadores - Mercedes Benz	840.000

Proveedor: 80003251-9 - AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

Lote	Precio Ganador
5 - Sistema de Aire Acondicionado Mercedes Benz	6.220.000
11 - Reparación del Sistema de Alternador Mercedes Benz	1.050.000
18 - Tapizado y Alfombrado Mitsubishi	10.890.000

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BORDOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS SERAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORIAN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

21 - Tapizado y Alfombrado Landwin	1.912.000
22 - Tapizado y Alfombrado Izusu	5.840.000
23 - Tapizado y Alfombrado Mercedes Benz	1.599.000
24 - Reparación del Sistema Elástico Mitsubishi	525.000
Proveedor: 80009240-0 - GILCO PAR S.R.L.	
Lote	Precio Ganador
29 - Reparación del Sistema de Freno Mitsubishi	900.000
Proveedor: 80051886-1 - CANTERO S.A.	
Lote	Precio Ganador
2 - Sistema de Aire Acondicionado Nissan	2.900.000
4 - Sistema de Aire Acondicionado Landwin	2.993.000
28 - Reparación del Sistema Elástico Mercedes Benz	2.330.000
31 - Reparación del Sistema de Freno Toyota	550.000
32 - Reparación del Sistema de Freno Landwin	380.000
34 - Reparación del Sistema de Freno Mercedes Benz	425.000
35 - Rectificación de Motor Mitsubishi	4.050
37 - Rectificación de Motor Toyota	749.000
38 - Rectificación de Motor Landwin	499.900
48 - Cambio de Aceite y Filtros - Mercedes Benz	429.000

- **ACTO DE APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS**

En fecha 26/08/13, fijada para la apertura de sobres de ofertas y conforme al acta de la sesión pública virtual, presentaron sus sobres de ofertas debidamente cerrados las firmas: Francisco Israel López Riveros por TALLER INTEGRAL, Cristóbal Rojas Garcete de LASCAR, Crispín Ruffinelli Fernández, Antonio Maldonado Chávez de MAFER, AUTOMOTIVE S.A., GILCO PAR S.R.L. y CANTERO S.A. Igualmente presentaron sus sobres de ofertas las siguientes firmas: TALLER PAREDES S.R.L., SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR Y MOVIL PARTS SRL, procediéndose a la apertura de los mismos y se verificaron las documentaciones de carácter sustancial, conforme lo establece el pliego de bases y condiciones de la Licitación.

Observaciones:

1) El representante de la empresa Taller RC, con respecto a la empresa Servicio Integral y Taller mecánico Paredes, señala que las mismas cotizan la totalidad de los ítems del lote 49 Hyundai, teniendo en cuenta que existen varios ítem y reparaciones que no poseen dicho vehículo, debiendo consignar la palabra no aplica, según la adenda Nº 1
   Ej: ítem Nº 37, 38, 66, 67 y eso se debe tener en cuenta en los 49 lotes ofertados.
2) La representante de la empresa GILCO PAR S.R.L., señala que con respecto a la empresa CANTERO S.A.,, cotiza todos los Ítems en el lote 49, y no presenta el formulario de información del oferente.
3) El representante de la empresa Taller Integral, solicita la aplicación del margen de preferencia siendo que el mismo cuenta con el certificado.
4) La representante de la empresa Taller Paredes, señala que GILCO PAR S.R.L., no cotiza los ítems que el vehículo posee, ejemplo: lote 49 cambio de muñequin de dirección, cambio de cubetas de freno y varios ítems.

En cuanto a la empresa Taller RC, señala que no cotiza ítems que posee el vehículo y otros que siendo repuestos debería de haber sido cotizado con costos iguales.

- **DOCUMENTOS SUSTANCIALES.**

Se procedió a la verificación de los documentos presentados por los oferentes ganadores de la subasta, verificándose las documentaciones de carácter sustancial requeridas para ésta convocatoria, como ser los Formularios de Ofertas debidamente completados y firmados, que el oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios, la garantía de mantenimiento de ofertas debidamente extendidas, documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta, declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07) constatándose que los oferentes cumplen con las documentaciones de carácter sustancial. Excepto, el oferente RUBEN DARIO FLORES FESCHENKO no presentó su sobre de oferta documentada en la fecha indicada, motivo por el cual se desestima su oferta que realizó en la sesión virtual y de acuerdo a las normas los lotes con mejores precios que le correspondían se pasa al segundo mejor oferente en precios; Igualmente descalificar la oferta presentada por la firma AUTOMOTIVE S.A. para el lote Nº 7, por no cotizar el ítem 43 del citado lote.

ORFELINA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

CARLOS BRANDS
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO ROJAS
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

- **CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y FINANCIERAS.**
  Requisitos generales para todos los lotes
  a) Capacidad financiera.

Por nota CE Nº 138 de fecha 11 de septiembre de 2013, el Comité de Evaluación solicitó a la División Programación Financiera dependiente de la Dirección de Finanzas el análisis de los Balances correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012, de los oferentes que presentaron sus ofertas en la presente convocatoria. La misma fue contestada por nota DF Nº 2131 de fecha 16 de septiembre de 2013, cuyo resultado es como sigue:

Parámetros considerados para análisis de Balances

Oferentes	Índice de Liquidez	Endeudamiento Pasivo Total s/Activo Total	Rentabilidad Resultado s/Capital
	Igual o mayor a 1,00 en promedio en los últimos 3 años	No deberá ser mayor que 0,80 en promedio en los últimos 3 años	El promedio en los últimos 3 años no deberá ser negativo
AUTOMOTIVE S.A.I.E	25,12	0,06	14,95 %
SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno.	308,85	0,00	189,40 %
MOVIL PARTS S.R.L.	163,64	0,05	205,62 %
TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros	9,45	0,18	116,40 %
TALLER RC de Crispín Ruffinelli	13,93	0,06	78,73 %
LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.	55,51	0,30	14,64 %
CANTERO S.A.	1,29	0,53	75,70 %
TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	3,18	0,44	150,02 %
GILCOPAR S.R.L.	2,45	0,34	122,90 %

El resultado del análisis de la capacidad financiera es como sigue:
Índice de liquidez: *Todas las empresas analizadas cumplen con el criterio requerido*
Índice de endeudamiento: *Todas las empresas analizadas cumplen con el criterio requerido.*
Índices de rentabilidad: *Todas las empresas analizadas cumplen con el criterio requerido.*

- **EVALUACION TECNICA Y EXPERIENCIA**

Los oferentes deberán proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos:

Oferente	AUTOMOTIVE S.A.I.E	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno.	MOVIL PARTS S.R.L.	TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.	CANTERO S.A.	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	GILCOPAR S.R.L.
A)Formulario de Oferta * [El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
B)Garantía de Mantenimiento de Oferta* [La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
C) Documentos legales Oferentes Individuales. Personas Físicas.									
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	**N/A**	**Cumple**	**N/A**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**N/A**	**Cumple**	**N/A**
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	**N/A**	**Cumple**	**N/A**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**N/A**	**Cumple**	**N/A**

ANELA GARCIA CORBO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIENTOS
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FUENTES
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. BLANCO
Miembro
Comité de Evaluación

Oferente	AUTOMOTIVE S.A.I.E	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno.	MOVIL PARTS S.R.L.	TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.	CANTERO S.A.	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	GILCOPAR S.R.L.
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	N/A	Cumple	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	Cumple	N/A
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	N/A	Cumple	N/A	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	Cumple	N/A

D) Documentos legales Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.									
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Cumple	N/A	Cumple	N/A	N/A	N/A	Cumple	N/A	Cumple
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple	N/A	Cumple	N/A	N/A	N/A	Cumple	N/A	Cumple
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	Cumple	N/A	Cumple	N/A	N/A	N/A	Cumple	N/A	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.*	Cumple	N/A	Cumple	N/A	N/A	N/A	Cumple	N/A	Cumple

GRACIELA GARCÍA OCAMPO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORES
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Oferente	AUTOMOTIVE S.A.I.E	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno.	MOVIL PARTS S.R.L.	TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.	CANTERO S.A.	TALLER MAFER de Antonio Maldonado	GILCOPAR S.R.L.
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	Cumple	N/A	Cumple	N/A	N/A	N/A	Cumple	N/A	Cumple

F) Documentos que demuestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con la cláusula 16 de las IAO.									
G)Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 19 de estas IAO									
a- Declaración Jurada en la que manifieste que: para las Reparaciones de motor, caja y diferencial, cuenta con sala de ajustes cerrada o aislada de tal manera a evitar la contaminación del ambiente, y con las herramientas de precisión, para esos efectos como ser: taquímetros, calibres, micrómetros, reloj comparador para medidas internas/externas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
b- Declaración Jurada en la que manifieste las Dimensiones de área del taller discriminado en área cubierta y patio, así como el listado de equipamiento con que cuenta. El BNF requiere que el oferente cuente con un taller propio, con una superficie mínima cubierta de 300 m2., su ubicación no debe exceder 10Km. a la redonda del Taller de la Institución.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
c-Deberá contar con el equipamiento y maquinarias necesarias para el servicio a ser brindado, así como el personal técnico especializado en el área.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
d- Relatorio ilustrado de la Empresa, su capacidad en la prestación del servicio, estructura interna y técnica con que cuenta y cualquier otra información que el Oferente considere pertinente a los efectos de esta licitación. Se requiere una antigüedad mínima de 5 (cinco) años en el ramo del servicio ofertado.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
e-Nómina de empresas públicas y/o privadas a las cuales haya prestado el servicio de reparación de partes de vehículos, consignándose nombre y apellido, y N° de teléfono para contactos. Mínimo 3 (tres).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
f- Contratos o facturas de empresas públicas y/o privadas donde el oferente demuestre que ha prestado servicios de reparación de partes de vehículos de igual cantidad o mayor a la flota de móviles del BNF, en los últimos 3 (tres) años. Mínimo 1 (un) contrato por año.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
g-Patente Comercial al día.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
h-Balance y/o Declaración Jurada del impuesto a la Renta Formulario 101, de los 3 (tres) últimos ejercicios financieros. (Años: 2010, 2011 y 2012).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
i-Nombre y currículum del técnico responsable directo de la ejecución de los trabajos.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

Oferente	AUTOMOTIVE S.A.I.E	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno.	MOVIL PARTS S.R.L.	TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.	CANTERO S.A.	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	GILCOPAR S.R.L.
J-Presentar Declaración Jurada de que el/los taller/res del oferente adjudicado cuenta con un seguro que incluya todos los parámetros necesarios para asegurar el resarcimiento de daños a los vehículos del BNF, en caso de necesidad.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	(1)	Cumple	Cumple	Cumple
k- Certificado de no adeudar al IPS.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
l- Certificado de NO estar en quiebra	(2)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	(2)	(2)	Cumple
m-Certificado de Interdicción	(2)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	(2)	(2)	Cumple
(e) **MARGEN DE PREFERENCIA** certificado de origen nacional expedido por el Ministerio de Industria y Comercio o en su defecto presentar una Declaración jurada manifestado que un mínimo del 70% se su personal es de nacionalidad paraguaya	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

(1) Para la firma del Contrato el oferente deberá presentar la Póliza de Seguros requerida.

(2) Para la firma del Contrato el oferente deberá presentar los Certificados de no estar en Quiebra y de Interdicción actualizados.

El Comité de Evaluación ha solicitado a los oferentes con los mejores lances las documentaciones de carácter formal para la correspondiente verificación de la siguiente manera:

NOTA BNF CE Nº 130 de fecha 04 de septiembre de 2013, al Señor FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ - TALLER INTEGRAL.

NOTA BNF CE Nº 131 de fecha 04 de septiembre de 2013, al Señor CRISTOBAL ROJAS GARCETE – LASCAR

NOTA BNF CE Nº 132 de fecha 04 de septiembre de 2013, al Señor ANTONIO MALDONADO CHAVEZ - TALLER MAFER.

NOTA BNF CE Nº 133 de fecha 04 de septiembre de 2013, a la firma AUTOMOTIVE S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA.

NOTA BNF CE Nº 134 de fecha 04 de septiembre de 2013, a la firma GILCO PAR S.R.L.

NOTA BNF CE Nº 135 de fecha 04 de septiembre de 2013, a la firma CANTERO S.A.

NOTA BNF CE Nº 136 de fecha 04 de septiembre de 2013, a la firma MOVIL PARTS S.R.L.

NOTA BNF CE Nº 137 de fecha 04 de septiembre de 2013, a la SEÑORA GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO.

Todos los oferentes dieron cumplimiento a los requerimientos realizados.

Las correcciones aritméticas efectuadas a las ofertas presentadas son las siguientes:

1. CANTERO S.A. OFERTA LOTE Nº 6 G. 14.229.000.- Importe correcto G.14.149.000.-
2. CANTERO S.A. OFERTA LOTE Nº 8 G. 14.000.000.- Importe correcto G. 13.900.000
3. MAFER OFERTA LOTE Nº 10 G. 1.1000.000.- Importe correcto G. 8.668.000.-
4. MAFER OFERTA LOTE Nº 15 G. 19.799.999.- Importe correcto G. 19.800.999.-
5. AUTOMOTIVE S.A. OFERTA LOTE Nº 11 G. 1.050.000.- Importe correcto G. 15.175.000.-
6. AUTOMOTIVE S.A. OFERTA LOTE Nº 18 G. 10.890.000.- Importe correcto G. 8.740.000.-
7. AUTOMOTIVE S.A. OFERTA LOTE Nº 21 G. 1.912.000.- Importe correcto G. 1.622.000.-
8. AUTOMOTIVE S.A. OFERTA LOTE Nº 22 G. 5.840.000.- Importe correcto G. 4.780.000.-
9. AUTOMOTIVE S.A. OFERTA LOTE Nº 23 G. 1.599.000.- Importe correcto G. 1.279.000.-
10. AUTOMOTIVE S.A. OFERTA LOTE Nº 24 G. 525.000.- Importe correcto G. 9.320.000.-

Asimismo, se procede a descalificar al oferente CANTERO S.A. en el lote Nº 35 por variar sustancialmente su oferta para el citado lote con la estimación del costo, y por tanto el lote en el cual resultó ganador pasa al segundo mejor oferente en precios.

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

CARLOS BRANAS
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

Descalificar la oferta presentada por el oferente TALLER MAFER de ANTONIO MALDONADO CHAVEZ, para el lote Nº 10, debido a que el resultado de la corrección aritmética realizada de su oferta presenta un monto total muy superior a la cotización efectuada al momento de la subasta a la baja electrónica.

Descalificar las ofertas presentadas por la firma AUTOMOTIVE S.A., para los lotes Nº 11 y 24, debido a que el resultado de las correcciones aritméticas realizadas a su oferta presentan montos muy superiores a la cotización efectuada al momento de la subasta a la baja electrónica.

INSPECCIONES Y PRUEBAS EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN

Por nota BNF C.E. Nº 142 de fecha 12 de setiembre de 2013, el Comité de Evaluación solicitó a la División de Valuación de Bienes para que verifique la distancia y la dimensión de los locales de los talleres. La misma fue contestada en fecha 17 de setiembre de 2013, comprobándose que los mismos se adecuan a las manifestaciones realizadas en el presente llamado.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El rubro a ser afectado por la presente convocatoria en la modalidad de Contrato Abierto se halla previsto en el PAC 2013 y la disponibilidad presupuestaria para el Ejercicio 2013, asciende a G. 840.000.000.-, según CDP Nº 103 de fecha 25-03-13. El saldo quedará sujeto a la aprobación presupuestaria para el ejercicio 2014.

- **PROPUESTA DE ADJUDICACIÒN**

De la evaluación de los aspectos legales, técnicos, económicos y de experiencia realizada a las ofertas presentadas por los oferentes, se concluye que las mismas cumplen con las exigencias del PBC. La prestación de los servicios se llevará a cabo en la modalidad de Contrato Abierto conforme al monto máximo y mínimo establecido para cada lote, por lo que éste Comité propone adjudicar la presente convocatoria a los oferentes de acuerdo a los siguientes cuadros:

Lotes	Código Catalogo	Descripción de los Servicio	Oferente	Monto Mínimo	Monto Máximo
1 Comprende del Item N° 1 al Item N° 42	78180101-016	Sistema de Aire Acondicionado – Mitsubishi	CANTERO S.A.	20.000.000	40.000.000
2 Comprende del Item N° 1 al Item N° 20	78180101-016	Sistema de Aire Acondicionado – Nissan	CANTERO S.A.	20.000.000	25.000.000
3 Comprende del Item N° 1 al Item N° 62	78180101-016	Sistema de Aire Acondicionado – Toyota	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	10.000.000	15.000.000
4 Comprende del Item N° 1 al Item N° 21	78180101-016	Sistema de Aire Acondicionado – Landwin	CANTERO S.A.	8.000.000	15.000.000
5 Comprende del Item N° 1 al Item N° 21	78180101-016	Sistema de Aire Acondicionado – Mercedes Benz	AUTOMOTIVE S.A	10.000.000	20.000.000
6 Comprende del Item N° 1 al Item N° 215	78180101-009	Sistema de Alternador – Mitsubishi	CANTERO S.A.	35.000.000	45.000.000
7 Comprende del Item N° 1 al Item N° 52	78180101-009	Reparación del Sistema de Alternador – Nissan	CANTERO S.A.	15.000.000	25.000.000
8 Comprende del Item N° 1 al Item N° 160	78180101-009	Reparación del Sistema de Alternador – Toyota	CANTERO S.A.	10.000.000	20.000.000
9 Comprende del Item N° 1 al Item N° 56	78180101-009	Reparación del Sistema de Alternador – Landwin	CANTERO S.A.	10.000.000	17.000.000
10 Comprende del Item N° 1 al Item N° 111	78180101-009	Reparación del Sistema de Alternador – Izusu	CANTERO S.A.	7.000.000	12.000.000
11 Comprende del Item N° 1 al Item N° 56	78180101-009	Reparación del Sistema de Alternador – Mercedes Benz	CANTERO S.A.	15.000.000	25.000.000

ROCELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

BALDINO BENITEZ BORROS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

12 Comprende del Item N° 1 al Item N° 181	78180201-001	Chapería y Pintura – Mitsubishi	MOVIL PARTS S.R.L.	40.000.000	60.000.000
13 Comprende del Item N° 1 al Item N° 41	78180201-001	Chapería y Pintura – Nissan	MOVIL PARTS S.R.L.	20.000.000	35.000.000
14 Comprende del Item N° 1 al Item N° 131	78180201-001	Chapería y Pintura – Toyota	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	10.000.000	20.000.000
15 Comprende del Item N° 1 al Item N° 48	78180201-001	Chapería y Pintura – Landwin	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	10.000.000	20.000.000
16 Comprende del Item N° 1 al Item N° 86	78180201-001	Chapería y Pintura – Izusu	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	8.000.000	15.000.000
17 Comprende del Item N° 1 al Item N° 48	78180201-001	Chapería y Pintura – Mercedes Benz	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	25.000.000	40.000.000
18 Comprende del Item N° 1 al Item N° 35	78180101-021	Tapizado y Afombrado – Mitsubishi	AUTOMOTIVE S.A	30.000.000	50.000.000
19 Comprende del Item N° 1 al Item N° 9	78180101-021	Tapizado y Afombrado – Nissan	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	15.000.000	25.000.000
20 Comprende del Item N° 1 al Item N° 27	78180101-021	Tapizado y Afombrado – Toyota	TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros	10.000.000	17.000.000
21 Comprende del Item N° 1 al Item N° 9	78180101-021	Tapizado y Afombrado – Landwin	AUTOMOTIVE S.A	10.000.000	20.000.000
22 Comprende del Item N° 1 al Item N° 18	78180101-021	Tapizado y Afombrado – Izusu	AUTOMOTIVE S.A	10.000.000	20.000.000
23 Comprende del Item N° 1 al Item N° 8	78180101-021	Tapizado y Afombrado – Mercedes Benz	AUTOMOTIVE S.A	10.000.000	15.000.000
24 Comprende del Item N° 1 al Item N° 32	78180101-004	Reparación del Sistema Elástico – Mitsubishi	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	20.000.000	40.000.000
25 Comprende del Item N° 1 al Item N° 17	78180101-004	Reparación del Sistema Elástico – Toyota	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	9.000.000	15.000.000
26 Comprende del Item N° 1 al Item N° 8	78180101-004	Reparación del Sistema Elástico – Landwin	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	10.000.000	22.000.000
27 Comprende del Item N° 1 al Item N° 18	78180101-004	Reparación del Sistema Elástico – Izusu	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	10.000.000	23.000.000
28 Comprende del Item N° 1 al Item N° 8	78180101-004	Reparación del Sistema Elástico – Mercedes Benz	CANTERO S.A.	10.000.000	17.000.000
29 Comprende del Item N° 1 al Item N° 12	78180101-006	Reparación del Sistema de Freno – Mitsubishi	GILCOPAR S.R.L.	30.000.000	48.000.000
30 Comprende del Item N° 1 al Item N° 3	78180101-006	Reparación del Sistema de Freno – Nissan	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	15.000.000	27.000.000
31 Comprende del Item N° 1 al Item N° 9	78180101-006	Reparación del Sistema de Freno – Toyota	CANTERO S.A.	10.000.000	17.000.000
32 Comprende del Item N° 1 al Item N° 3	78180101-006	Reparación del Sistema de Freno – Landwin	CANTERO S.A.	10.000.000	20.000.000
33 Comprende del Item N° 1 al Item N° 7	78180101-006	Reparación del Sistema de Freno – Izusu	TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros	10.000.000	20.000.000
34 Comprende del Item N° 1 al Item N° 6	78180101-006	Reparación del Sistema de Freno – Mercedes Benz	CANTERO S.A.	10.000.000	15.000.000
35 Comprende del Item N° 1 al Item N° 104	78180101-014	Rectificación de Motor – Mitsubishi	LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.	45.000.000	65.000.000
36 Comprende del Item N° 1 al Item N° 24	78180101-014	Rectificación de Motor – Nissan	LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.	20.000.000	40.000.000
37 Comprende del Item N° 1 al Item N° 83	78180101-014	Rectificación de Motor – Toyota	CANTERO S.A.	20.000.000	40.000.000
38 Comprende del Item N° 1 al Item N° 26	78180101-014	Rectificación de Motor – Landwin	CANTERO S.A.	20.000.000	45.000.000

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO ARIAS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

39 Comprende del Item N° 1 al Item N° 48	78180101-014	Rectificación de Motor – Izusu	LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.	15.000.000	25.000.000
40 Comprende del Item N° 1 al Item N° 3	78180101-015	Rectificación de Radiadores – Landwin	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	10.000.000	18.000.000
41 Comprende del Item N° 1 al Item N° 3	78180101-015	Reparación de Radiadores - Mercedes Benz	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	10.000.000	15.000.000
42 Comprende del Item N° 1 al Item N° 24	78180101-013	Reparación de Bombas Inyectoras – Mitsubishi	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	30.000.000	50.000.000
43 Comprende del Item N° 1 al Item N° 6	78180101-013	Reparación de Bombas Inyectoras – Nissan	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	15.000.000	25.000.000
44 Comprende del Item N° 1 al Item N° 18	78180101-013	Reparación de Bombas Inyectoras – Toyota	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	25.000.000	35.000.000
45 Comprende del Item N° 1 al Item N° 6	78180101-013	Reparación de Bombas Inyectoras – Landwin	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	20.000.000	30.000.000
46 Comprende del Item N° 1 al Item N° 12	78180101-013	Reparación de Bombas Inyectoras – Izusu	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	10.000.000	18.000.000
47 Comprende del Item N° 1 al Item N° 6	78180101-013	Reparación de Bombas Inyectoras – Mercedes Benz	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	30.000.000	49.000.000
48 Comprende del Item N° 1 al Item N° 9	78180103-001	Mantenimiento de Mercedes Benz	CANTERO S.A.	30.000.000	50.000.000
49 Comprende del Item N° 1 al Item N° 569	78180101	Reparación de Vehículos marca Hyundai	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno.	250.000.000	350.000.000
Total				1.052.000.000	1.715.000.000

CANTERO S.A.

1 Sistema de Aire Acondicionado - MITSUBISHI	**CANTERO S.A.**	**78180101-016**		
	MITSUBISHI MONTERO MOD. 92 / 2000	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Compresor Nuevo	Unidad	1	450.000
2	Juego junta y retenes	Unidad	1	180.000
3	Ruleman	Unidad	1	150.000
4	Bobina	Unidad	1	290.000
5	Embrague	Unidad	1	350.000
6	Polea	Unidad	1	200.000
7	Termostato de cortes	Unidad	1	100.000
8	Filtro ceadora	Unidad	1	150.000
9	Valvula de expansion	Unidad	1	130.000
10	Valvula de orificio	Unidad	1	10.000
11	Condensador	Unidad	1	450.000
12	Evaporador	Unidad	1	350.000
13	Llave A. C.	Unidad	1	10.000
14	Electro ventilador	Unidad	1	350.000
15	Ventilador de cabina	Unidad	1	120.000
16	Llave ventilador	Unidad	1	10.000
17	Valvula de presion alta y baja	Unidad	1	10.000
18	Cañeria alta presion 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	1	1.050.000
19	Gas y aceites ecologico	Unidad	1	500.000
20	Mantenimiento del sistema	Unidad	1	400.000
21	Correa del compresor	Unidad	1	150.000
	MITSUBISHI MONTERO INTERCOOLER MOD. 2000	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
22	Compresor Nuevo	Unidad	1	350.000

CARLOS ARNALDO GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS
Secretario
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

23	Juego junta y retenes	Unidad	1	25.000
24	Ruleman	Unidad	1	25.000
25	Bobina	Unidad	1	40.000
26	Embrague	Unidad	1	40.000
27	Polea	Unidad	1	40.000
28	Termostato de cortes	Unidad	1	40.000
29	Filtro ceadora	Unidad	1	40.000
30	Valvula de expansion	Unidad	1	80.000
31	Valvula de orificio	Unidad	1	10.000
32	Condensador	Unidad	1	90.000
33	Evaporador	Unidad	1	150.000
34	Llave A. C.	Unidad	1	10.000
35	Electro ventilador	Unidad	1	120.000
36	Ventilador de cabina	Unidad	1	95.000
37	Llave ventilador	Unidad	1	10.000
38	Válvula de presión alta y baja	Unidad	1	10.000
39	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	1	120.000
40	Gas y aceites ecológico	Unidad	1	125.000
41	Mantenimiento del sistema	Unidad	1	25.000
42	Correa del compresor	Unidad	1	45.000
	TOTAL OFERTA LOTE Nº 1			**6.900.000**

2 Sistema de Aire Acondicionado - NISSAN	**CANTERO S.A.**	**78180101-016**		
	NISSAN TERRANO II MOD. 1997	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Compresor Nuevo	Unidad	1	450.000
2	Juego junta y retenes	Unidad	1	50.000
3	Ruleman	Unidad	1	50.000
4	Bobina	Unidad	1	120.000
5	Embrague	Unidad	1	120.000
6	Polea	Unidad	1	120.000
7	Termostato de cortes	Unidad	1	40.000
8	Filtro ceadora	Unidad	1	40.000
9	Válvula de expansión	Unidad	1	80.000
10	Válvula de orificio	Unidad	1	10.000
11	Condensador	Unidad	1	180.000
12	Evaporador	Unidad	1	150.000
13	Llave A. C.	Unidad	1	10.000
14	Electro ventilador	Unidad	1	150.000
15	Ventilador de cabina	Unidad	1	120.000
16	Válvula de presión alta y baja	Unidad	1	10.000
17	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	1	750.000
18	Gas y aceites ecológico	Unidad	1	350.000
19	Mantenimiento del sistema	Unidad	1	50.000
20	Correa del compresor	Unidad	1	50.000
	TOTAL OFERTA LOTE Nº 2			**2.900.000**

4 Sistema de Aire Acondicionado - LANDWIN	**CANTERO S.A.**	**78180101-016**		
	VEHICULOS LANDWIND JMC MODELO 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Compresor Nuevo	Unidad	1	300.000
2	Juego junta y retenes	Unidad	1	50.000
3	Ruleman	Unidad	1	50.000
4	Bobina	Unidad	1	120.000

CARLOS BRANCO S. Miembro Comité de Evaluación
RUBINO BARRIOS GONZALEZ Secretario Comité de Evaluación
R. HUMBERTO FLORENTIN Miembro Comité de Evaluación
HUGO BRANCO S. Miembro Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

5	Embrague	Unidad	1	120.000
6	Polea	Unidad	1	120.000
7	Termostato de cortes	Unidad	1	40.000
8	Filtro ceadora	Unidad	1	40.000
9	Válvula de expansión	Unidad	1	80.000
10	Válvula de orificio	Unidad	1	10.000
11	Condensador	Unidad	1	180.000
12	Evaporador	Unidad	1	250.000
13	Llave A. C.	Unidad	1	10.000
14	Electro ventilador	Unidad	1	250.000
15	Ventilador de cabina	Unidad	1	120.000
16	Llave ventilador	Unidad	1	10.000
17	Válvula de presión alta y baja	Unidad	1	10.000
18	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	1	700.000
19	Gas y aceites ecológico	Unidad	1	400.000
20	Mantenimiento del sistema	Unidad	1	40.000
21	Correa del compresor	Unidad	1	93.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 4				**2.993.000**

6 Reparación del Sistema de Alternador - MITSUBISHI	**CANTERO S.A.**	**78180101-009**		
	MITSUBISHI MONTERO MOD. 1985 / 1989	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Alternador nuevo	Unidad	1	200.000
2	Carbón depresor	Unidad	1	50.000
3	Rotor rebobinado	Unidad	1	40.000
4	Campo rebobinado	Unidad	1	40.000
5	Plaqueta de diodo	Unidad	1	35.000
6	Regulador de voltaje	Unidad	1	25.000
7	Reten depresor de freno	Unidad	1	8.000
8	Ruleman	Unidad	1	12.500
9	Carbón	Unidad	1	5.000
10	Colector de rotor	Unidad	1	35.200
11	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	14.000
12	Correa de alternador	Unidad	1	35.000
13	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	10.000
14	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	10.000
15	Rectificación de colector	incluido	1	6.600
16	Bujes soporte alternador	Unidad	1	6.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
17	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	200.000
18	Enducido rebobinado	Unidad	1	30.000
19	Campo rebobinado	Unidad	1	20.000
20	Colector	Unidad	1	13.200
21	Carbón	Unidad	1	6.000
22	Porta carbón	Unidad	1	50.000
23	Automático	Unidad	1	35.000
24	Vendi	Unidad	1	40.000
25	Ruleman	Unidad	1	12.500
26	Mantenimiento por partes	Unidad	1	40.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
26	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	6.000
27	Confección de buje enducido	Unidad	1	6.000
28	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	6.000
29	Soldadura de torpedo	Unidad	1	12.000

CARLOS BRAUN
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO ARRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
30	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	60.000
31	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	45.000
32	Faro de luz techo	Unidad	1	15.000
33	Relay de freno	Unidad	1	30.000
34	Relay señalero	Unidad	1	30.000
35	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	30.000
36	Llave de luz	Unidad	1	50.000
37	Bujías incandescentes	Unidad	1	30.000
38	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	40.000
39	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
40	Bulbo de freno	Unidad	1	30.000
41	Bulbo de aceite	Unidad	1	30.000
42	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	30.000
43	Faro señalero esquinero	Unidad	1	80.000
44	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
45	Motor levanta vidrios	Unidad	1	80.000
46	Antena eléctrica	Unidad	1	35.000
47	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	40.000
48	Foco luz alta y baja	Unidad	1	15.000
49	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	4.000
50	Foco luz tablero	Unidad	1	3.000
51	Bocina	Unidad	1	50.000
52	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	80.000
53	Sensor velocímetro	Unidad	1	40.000
	MITSUBISHI MONTERO MOD. 92 / 2000	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
54	Alternador nuevo	Unidad	1	600.000
55	Carbón depresor	Unidad	1	120.000
56	Rotor rebobinado	Unidad	1	120.000
57	Campo rebobinado	Unidad	1	120.000
58	Plaqueta de diodo	Unidad	1	15.000
59	Regulador de voltaje	Unidad	1	140.000
60	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
61	Ruleman	Unidad	1	26.400
62	Carbón	Unidad	1	19.800
63	Colector de rotor	Unidad	1	105.600
64	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	100.000
65	Correa de alternador	Unidad	1	90.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
66	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	26.400
67	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	26.400
68	Rectificación de colector	Unidad	1	26.400
69	Bujes soporte alternador	Unidad	1	100.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
70	Motor de arranque nuevo	incluido	1	650.000
71	Enducido rebobinado	Unidad	1	160.000
72	Campo rebobinado	Unidad	1	140.000
73	Colector	Unidad	1	13.200
74	Carbón	Unidad	1	59.400
75	Porta carbón	Unidad	1	99.000
76	Automático	Unidad	1	184.800
77	Vendi	Unidad	1	200.000
78	Ruleman	Unidad	1	26.400
79	Mantenimiento por partes	Unidad	1	50.000

CARLOS BRAÑAS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

RUBINO BAEZ
Secretario
Comité de Evaluación

RAUMELIO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO ALFRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
80	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	26.400
81	Confección de buje enducido	Unidad	1	26.400
82	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	26.400
83	Soldadura de torpedo	Unidad	1	13.200
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
84	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	600.000
85	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	250.000
86	Faro de luz techo	Unidad	1	79.200
87	Relay de freno	Unidad	1	59.400
88	Relay señalero	Unidad	1	92.400
89	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	59.400
90	Llave de luz	Unidad	1	450.000
91	Bujías incandescentes	Unidad	1	220.000
92	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	250.000
93	Bulbo de temperatura	Unidad	1	60.000
94	Bulbo de freno	Unidad	1	60.000
95	Bulbo de aceite	Unidad	1	60.000
96	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	200.000
97	Faro señalero esquinero	Unidad	1	50.000
98	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
99	Motor levanta vidrios	Unidad	1	300.000
100	Antena eléctrica	Unidad	1	50.000
101	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	300.000
102	Foco luz alta y baja	Unidad	1	33.000
103	Foco de 1 1/2 filamentos	Unidad	1	4.000
104	Foco luz tablero	Unidad	1	13.200
105	Bocina	Unidad	1	80.000
106	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	250.000
107	Sensor velocímetro	Unidad	1	105.000
	MITSUBISHI MONTERO INTERCOOLER MOD. 2000	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
108	Alternador nuevo	Unidad	1	100.000
109	Carbón depresor	Unidad	1	32.000
110	Rotor rebobinado	Unidad	1	40.000
111	Campo rebobinado	Unidad	1	40.000
112	Plaqueta de diodo	Unidad	1	35.000
113	Regulador de voltaje	Unidad	1	25.000
114	Reten depresor de freno	Unidad	1	8.000
115	Ruleman	Unidad	1	12.500
116	Carbón	Unidad	1	5.000
117	Colector de rotor	Unidad	1	35.200
118	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	14.000
119	Correa de alternador	Unidad	1	35.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
120	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	6.000
121	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	6.000
122	Rectificación de colector	Unidad	1	6.000
123	Bujes soporte alternador	Unidad de	1	8.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
124	Motor de arranque nuevo	Medida	1	100.000
125	Enducido rebobinado	Unidad	1	30.000
126	Campo rebobinado	Unidad	1	20.000
127	Colector	Unidad	1	13.200
128	Carbón	Unidad	1	6.000

RACIELA GARCIA ARREGUI
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAN
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

129	Porta carbón	Unidad	1	50.000
130	Automático	Unidad	1	35.000
131	Vendi	Unidad	1	40.000
132	Ruleman	Unidad	1	12.500
133	Mantenimiento por partes	Unidad	1	40.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
134	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	6.000
135	Confección de buje enducido	Unidad	1	6.000
136	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	8.000
137	Soldadura de torpedo	Unidad	1	7.500
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
138	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	60.000
139	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	45.000
140	Faro de luz techo	Unidad	1	15.000
141	Relay de freno	Unidad	1	30.000
142	Relay señalero	Unidad	1	30.000
143	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	30.000
144	Llave de luz	Unidad	1	50.000
145	Bujías incandescentes	Unidad	1	30.000
146	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	40.000
147	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
148	Bulbo de freno	Unidad	1	30.000
149	Bulbo de aceite	Unidad	1	30.000
150	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	30.000
151	Faro señalero esquinero	Unidad	1	80.000
152	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	80.000
153	Motor levanta vidrios	Unidad	1	33.000
154	Antena eléctrica	Unidad	1	80.000
155	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	35.000
156	Foco luz alta y baja	Unidad	1	40.000
157	Foco de 1 1/2 filamentos	Unidad	1	15.000
158	Foco luz tablero	Unidad	1	4.000
159	Bocina	Unidad	1	3.000
160	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	50.000
161	Sensor velocímetro	Unidad	1	80.000
	MITSUBISHI CANTER MOD. 1991	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
162	Alternador nuevo	Unidad	1	250.000
163	Carbón depresor	Unidad	1	80.000
164	Rotor rebobinado	Unidad	1	100.000
165	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
166	Plaqueta de diodo	Unidad	1	50.000
167	Regulador de voltaje	Unidad	1	80.000
168	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
169	Ruleman	Unidad	1	26.400
170	Carbón	Unidad	1	19.800
171	Colector de rotor	Unidad	1	40.000
172	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	5.000
173	Correa de alternador	Unidad	1	45.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
174	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Medida	1	6.500
175	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman		1	7.500
176	Rectificación de colector	Unidad	1	8.000
177	Bujes soporte alternador	Unidad	1	12.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			

GRACIELA GARCIA ORTIZ
Presidenta
Comité de Evaluación

RAMIRO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS ESPINOZA
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO MORENO
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

178	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	350.000
179	Enducido rebobinado	Unidad	1	90.000
180	Campo rebobinado	Unidad	1	80.000
181	Colector	Unidad	1	13.200
182	Carbón	Unidad	1	59.400
183	Porta carbón	Unidad	1	99.000
184	Automático	Unidad	1	90.000
185	Vendi	Unidad	1	100.000
186	Ruleman	Unidad	1	26.400
187	Mantenimiento por partes	Unidad	1	40.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
188	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	5.000
189	Confección de buje enducido	Unidad	1	6.500
190	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	8.000
191	Soldadura de torpedo	Unidad	1	13.200
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
192	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	250.000
193	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	100.000
194	Faro de luz techo	Unidad	1	30.000
195	Relay de freno	Unidad	1	45.000
196	Relay señalero	Unidad	1	45.000
197	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
198	Llave de luz	Unidad	1	200.000
199	Bujías incandescentes	Unidad	1	50.000
200	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	120.000
201	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
202	Bulbo de freno	Unidad	1	30.000
203	Bulbo de aceite	Unidad	1	30.000
204	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	30.000
205	Faro señalero esquinero	Unidad	1	105.000
206	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
207	Motor levanta vidrios	Unidad	1	100.000
208	Antena eléctrica	Unidad	1	45.000
209	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	100.000
210	Foco luz alta y baja	Unidad	1	33.000
211	Foco de 1 1/2 filamentos	Unidad	1	4.000
212	Foco luz tablero	Unidad	1	13.200
213	Bocina	Unidad	1	50.000
214	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	104.600
215	Sensor velocímetro	Unidad	1	40.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 6				**14.149.000**

7 Reparación del Sistema de Alternador - NISSAN	**CANTERO S.A.**	**78180101-009**		
	NISSAN TERRANO II MOD. 1997	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Alternador nuevo	Unidad	1	250.000
2	Carbón depresor	Unidad	1	80.000
3	Rotor rebobinado	Unidad	1	80.000
4	Campo rebobinado	Unidad	1	80.000
5	Plaqueta de diodo	Unidad	1	50.000
6	Regulador de voltaje	Unidad	1	80.000
7	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
8	Ruleman	Unidad	1	26.400
9	Carbón	Unidad	1	19.800

GRACIELA GARCIA OBREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO RAMOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑA F.
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

10	Colector de rotor	Unidad	1	40.000
11	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	5.000
12	Correa de alternador	Unidad	1	45.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
13	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	9.000
14	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	7.100
15	Rectificación de colector	Unidad	1	6.500
16	Bujes soporte alternador	Unidad	1	30.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
17	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	350.000
18	Enducido rebobinado	Unidad	1	70.000
19	Campo rebobinado	Unidad	1	60.000
20	Colector	Unidad	1	13.200
21	Carbón	Unidad	1	40.000
22	Porta carbón	Unidad	1	60.000
23	Automático	Unidad	1	70.000
24	Vendi	Unidad	1	70.000
25	Ruleman	Unidad	1	26.400
26	Mantenimiento por partes	Unidad	1	40.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
27	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	10.000
28	Confección de buje enducido	Unidad	1	10.000
29	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	10.000
30	Soldadura de torpedo	Unidad	1	6.000
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
31	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	250.000
32	Faro luz trasero LH Y RH (tapa)	Unidad	1	100.000
33	Faro de luz techo	Unidad	1	30.000
34	Relay de freno	Unidad	1	45.000
35	Relay señalero	Unidad	1	45.000
36	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
37	Bujías incandescentes	Unidad	1	80.000
38	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	50.000
39	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
40	Bulbo de freno	Unidad	1	60.000
41	Bulbo de aceite	Unidad	1	50.000
42	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	80.000
43	Faro señalero esquinero tapa completo	Unidad	1	130.000
44	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
45	Motor levanta vidrios	Unidad	1	120.000
46	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	120.000
47	Foco luz alta y baja	Unidad	1	33.000
48	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	6.600
49	Foco luz tablero	Unidad	1	13.200
50	Bocina	Unidad	1	80.000
51	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	20.000
52	Sensor velocímetro	Unidad	1	80.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 7				**3.180.000**

8 Reparación del Sistema de Alternador - TOYOTA	**CANTERO S.A.**	**78180101-009**		
	TOYOTA LAND CRUISER (ROJO) MOD. 1989	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Alternador nuevo	Unidad	1	450.000
2	Carbón depresor	Unidad	1	100.000
3	Rotor rebobinado	Unidad	1	110.000

GRACIELA GARCIA PREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO RIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑA FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. BRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

4	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
5	Plaqueta de diodo	Unidad	1	105.000
6	Regulador de voltaje	Unidad	1	90.000
7	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
8	Ruleman	Unidad	1	26.400
9	Carbón	Unidad	1	19.800
10	Colector de rotor	Unidad	1	105.600
11	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	50.000
12	Correa de alternador	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
13	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	8.000
14	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	8.000
15	Rectificación de colector	Unidad	1	6.500
16	Bujes soporte alternador	Unidad	1	20.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
17	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	600.000
18	Enducido rebobinado	Unidad	1	100.000
19	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
20	Colector	Unidad	1	13.200
21	Carbón	Unidad	1	40.000
22	Porta carbón	Unidad	1	80.000
23	Automático	Unidad	1	120.000
24	Vendi	Unidad	1	150.000
25	Ruleman	Unidad	1	26.400
26	Mantenimiento por partes	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
27	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	8.500
28	Confección de buje enducido	Unidad	1	8.000
29	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	12.000
30	Soldadura de torpedo	Unidad	1	10.000
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
31	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	250.000
32	Faro luz trasero LH Y RH (tapa)	Unidad	1	250.000
33	Faro de luz techo	Unidad	1	45.000
34	Relay de freno	Unidad	1	45.000
35	Relay señalero	Unidad	1	45.000
36	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
37	Bujías incandescentes C/U	Unidad	1	105.000
38	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	100.000
39	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
40	Bulbo de freno	Unidad	1	45.000
41	Bulbo de aceite	Unidad	1	45.500
42	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	80.000
43	Faro señalero esquinero	Unidad	1	150.000
44	Cepillo limpia parabrisa el par	Unidad	1	33.000
45	Mecanismo levanta vidrios	Unidad	1	200.000
46	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	200.000
47	Foco luz alta y baja	Unidad	1	33.000
48	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	4.000
49	Foco luz tablero	Unidad	1	13.200
50	Bocina	Unidad	1	80.000
51	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	180.000
52	Cabo velocímetro	Unidad	1	80.000
	TOYOTA LAND CRUISER (AZUL) MOD. 1998	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**

GRACIELA GARCÍA OBREGÓN
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BRITOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRANDI
Miembro
Comité de Evaluación

P. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

53	Alternador nuevo	Unidad	1	450.000
54	Carbón depresor	Unidad	1	100.000
55	Rotor rebobinado	Unidad	1	110.000
56	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
57	Plaqueta de diodo	Unidad	1	105.000
58	Regulador de voltaje	Unidad	1	90.000
59	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
60	Ruleman	Unidad	1	26.400
61	Carbón	Unidad	1	19.800
62	Colector de rotor	Unidad	1	105.600
63	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	50.000
64	Correa de alternador	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
65	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	8.000
66	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	8.000
67	Rectificación de colector	Unidad	1	6.500
68	Bujes soporte alternador	Unidad	1	20.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
69	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	450.000
70	Enducido rebobinado	Unidad	1	100.000
71	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
72	Colector	Unidad	1	100.000
73	Carbón	Unidad	1	59.400
74	Porta carbón	Unidad	1	99.000
75	Automático	Unidad	1	120.000
76	Vendi	Unidad	1	150.000
77	Ruleman	Unidad	1	26.400
78	Mantenimiento por partes	Unidad	1	60.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
79	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	8.500
80	Confección de buje enducido	Unidad	1	8.000
81	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	12.000
82	Soldadura de torpedo	Unidad	1	10.000
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
83	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	250.000
84	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	250.000
85	Faro de luz techo	Unidad	1	45.000
86	Relay de freno	Unidad	1	45.000
87	Relay señalero	Unidad	1	45.000
88	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
89	Llave de Luz	Unidad	1	105.000
90	Bujías incandescentes	Unidad	1	100.000
91	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	45.000
92	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
93	Bulbo de freno	Unidad	1	45.500
94	Bulbo de aceite	Unidad	1	45.000
95	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	80.000
96	Faro señalero esquinero	Unidad	1	120.000
97	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
98	Motor levanta vidrios	Unidad	1	200.000
99	Antena eléctrica	Unidad	1	33.000
100	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	130.000
101	Foco luz alta y baja	Unidad	1	30.000
102	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	5.000
103	Foco luz tablero	Unidad	1	5.000

GRACIELA MARTINEZ CORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAN
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

104	Bocina	Unidad	1	80.000
105	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	180.000
106	Sensor velocímetro	Unidad	1	105.000
	TOYOTA CRESSIDA MOD. 1985	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
107	Alternador nuevo	Unidad	1	450.000
108	Carbón depresor	Unidad	1	100.000
109	Rotor rebobinado	Unidad	1	110.000
110	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
111	Plaqueta de diodo	Unidad	1	105.000
112	Regulador de voltaje	Unidad	1	90.000
113	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
114	Ruleman	Unidad	1	26.400
115	Carbón	Unidad	1	19.800
116	Colector de rotor	Unidad	1	105.600
117	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	50.000
118	Correa de alternador	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
119	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	8.000
120	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	8.000
121	Rectificación de colector	Unidad	1	6.500
122	Bujes soporte alternador	Unidad	1	20.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
123	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	450.000
124	Enducido rebobinado	Unidad	1	100.000
125	Campo rebobinado	Unidad	1	100.000
126	Colector	Unidad	1	100.000
127	Carbón	Unidad	1	59.400
128	Porta carbón	Unidad	1	99.000
129	Automático	Unidad	1	120.000
130	Vendi	Unidad	1	150.000
131	Ruleman	Unidad	1	26.400
132	Mantenimiento por partes	Unidad	1	60.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
133	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	8.500
134	Confección de buje enducido	Unidad	1	8.000
135	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	12.000
136	Soldadura de torpedo	Unidad	1	10.000
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
137	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	250.000
138	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	250.000
139	Faro de luz techo	Unidad	1	45.000
140	Relay de freno	Unidad	1	45.000
141	Relay señalero	Unidad	1	45.000
142	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
143	Llave de Luz	Unidad	1	105.000
144	Bujías incandescentes	Unidad	1	90.000
145	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	45.000
146	Bulbo de temperatura	Unidad	1	45.000
147	Bulbo de freno	Unidad	1	45.500
148	Bulbo de aceite	Unidad	1	45.000
149	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	80.000
150	Faro señalero esquinero	Unidad	1	110.000
151	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
152	Motor levanta vidrios	Unidad	1	200.000

ACIELA GARCIA CORBALAN
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRANDAU
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FERNTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

153	Antena eléctrica	Unidad	1	33.000
154	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	120.000
155	Foco luz alta y baja	Unidad	1	30.000
156	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	5.000
157	Foco luz tablero	Unidad	1	5.000
158	Bocina	Unidad	1	80.000
159	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	180.000
160	Sensor velocímetro	Unidad	1	96.300
	TOTAL OFERTA LOTE Nº 8			**13.900.000**

9 Reparación del Sistema de Alternador -LANDWIN	**CANTERO S.A.**	**78180101-009**		
	VEHICULOS LANDWIND JMC MODELO 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Alternador nuevo	Unidad	1	650.000
2	Carbón depresor	Unidad	1	90.000
3	Rotor rebobinado	Unidad	1	280.000
4	Campo rebobinado	Unidad	1	280.000
5	Plaqueta de diodo	Unidad	1	300.000
6	Regulador de voltaje	Unidad	1	280.000
7	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
8	Ruleman	Unidad	1	26.400
9	Carbón	Unidad	1	19.800
10	Colector de rotor	Unidad	1	50.000
11	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	50.000
12	Correa de alternador	Unidad	1	5.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
13	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	15.000
14	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	15.000
15	Rectificación de colector	Unidad	1	15.000
16	Bujes soporte alternador	Unidad	1	45.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
17	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	650.000
18	Enducido rebobinado	Unidad	1	220.000
19	Campo rebobinado	Unidad	1	180.000
20	Colector	Unidad	1	13.200
21	Carbón	Unidad	1	15.000
22	Porta carbón	Unidad	1	60.000
23	Automático	Unidad	1	250.000
24	Vendi	Unidad	1	300.000
25	Ruleman	Unidad	1	26.400
26	Mantenimiento por partes	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
27	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	15.000
28	Confección de buje enducido	Unidad	1	15.000
29	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	12.200
30	Soldadura de torpedo	Unidad	1	13.200
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
31	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	400.000
32	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	220.000
33	Faro de luz techo	Unidad	1	50.000
34	Relay de freno	Unidad	1	50.000
35	Relay señalero	Unidad	1	50.000
36	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	59.400
37	Llave de Luz	Unidad	1	180.000

CIPRIANO GOICOA PORRECO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS CONTRERAS
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

38	Bujías incandescentes	Unidad	1	450.000
39	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	191.400
40	Bulbo de temperatura	Unidad	1	50.000
41	Bulbo de freno	Unidad	1	50.000
42	Bulbo de aceite	Unidad	1	50.000
43	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	80.000
44	Faro señalero esquinero	Unidad	1	150.000
45	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
46	Motor levanta vidrios	Unidad	1	180.000
47	Tambor de llave de contacto	Unidad	1	15.000
48	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	130.000
49	Foco luz alta y baja	Unidad	1	33.000
50	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	4.000
51	Foco luz tablero	Unidad	1	13.200
52	Bocina	Unidad	1	60.000
53	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	130.000
54	Sensor velocímetro	Unidad	1	80.000
55	Faros antinieblas c/u	Unidad	1	150.000
56	Copia de llave de contacto	Unidad	1	80.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 9				**6.900.000**

10	Reparación del Sistema de **Alternador - IZUSU**	**CANTERO S.A.**	78180101-009	
	MICROBUS IZUSU MOD. 1985 -	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
1	Alternador nuevo	Unidad	1	300.000
2	Carbon depresor (Juego)	Unidad	1	10.000
3	Rotor rebobinado	Unidad	1	80.000
4	Campo rebobinado	Unidad	1	70.000
5	Plaqueta de diodo	Unidad	1	40.000
6	Regulador de voltaje	Unidad	1	45.000
7	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
8	Rulemán	Unidad	1	26.400
9	Carbón	Unidad	1	19.800
10	Colector de rotor	Unidad	1	40.000
11	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	50.000
12	Correa de alternador	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
13	Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten	Unidad	1	8.000
14	Encamisado de tapa alojamiento de rulemán	Unidad	1	8.000
15	Rectificación de colector	Unidad	1	6.500
16	Bujes soporte alternador	Unidad	1	20.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
17	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	300.000
18	Enducido rebobinado	Unidad	1	70.000
19	Campo rebobinado	Unidad	1	70.000
20	Colector	Unidad	1	70.000
21	Carbón	Unidad	1	15.000
22	Porta carbón	Unidad	1	30.000
23	Automático	Unidad	1	80.000
24	Vendi	Unidad	1	50.000

GRACIELA GARCIA ORTEGA
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS SANABRIA
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

25	Rulemán	Unidad	1	26.400
26	Mantenimiento por partes	Unidad	1	60.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
27	Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten	Unidad	1	8.500
28	Confección de buje enducido	Unidad	1	8.000
29	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	12.000
30	Soldadura de torpedo	Unidad	1	10.000
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
31	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	150.000
32	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	150.000
33	Faro de luz techo	Unidad	1	45.000
34	Relay de freno	Unidad	1	45.000
35	Relay señalero	Unidad	1	45.000
36	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
37	Llave de luz	Unidad	1	15.000
38	Bujías incandescentes	Unidad	1	80.000
39	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	25.000
40	Bulbo de temperatura	Unidad	1	35.000
41	Bulbo de freno	Unidad	1	45.500
42	Bulbo de aceite	Unidad	1	45.000
43	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	50.000
44	Faro señalero esquinero delantero	Unidad	1	60.000
45	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
46	Llevanta vidrios (Mecanismo)	Unidad	1	15.000
47	Antena eléctrica	Unidad	1	10.000
48	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	45.000
49	Foco luz alta y baja	Unidad	1	30.000
50	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	5.000
51	Foco luz tablero	Unidad	1	5.000
52	Bocina	Unidad	1	50.000
53	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	70.000
54	Cabo velocímetro	Unidad	1	40.000
	CAMION IZUSU MODELO NQR71L-22 AÑO 2009	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
55	Alternador nuevo	Unidad	1	300.000
56	Carbon depresor	Unidad	1	10.000
57	Rotor rebobinado	Unidad	1	80.000
58	Campo rebobinado	Unidad	1	70.000
59	Plaqueta de diodo	Unidad	1	40.000
60	Regulador de voltaje	Unidad	1	45.000
61	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
62	Rulemán	Unidad	1	26.400
63	Carbón	Unidad	1	19.800
64	Colector de rotor	Unidad	1	40.000
65	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	50.000
66	Correa de alternador	Unidad	1	50.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			

BALDO BARBOSA GONZALEZ
Dirección Jurídica
Comité de Evaluación

CARLOS BRAUN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

67	Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten	Unidad	1	8.000
68	Encamisado de tapa alojamiento de rulemán	Unidad	1	8.000
69	Rectificación de colector	Unidad	1	6.500
70	Bujes soporte alternador	Unidad	1	20.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
71	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	300.000
72	Enducido rebobinado	Unidad	1	70.000
73	Campo rebobinado	Unidad	1	70.000
74	Colector	Unidad	1	70.000
75	Carbón	Unidad	1	15.000
76	Porta carbón	Unidad	1	30.000
77	Automático	Unidad	1	80.000
78	Vendi	Unidad	1	50.000
79	Rulemán	Unidad	1	26.400
80	Mantenimiento por partes	Unidad	1	60.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
81	Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten	Unidad	1	8.500
82	Confección de buje enducido	Unidad	1	8.000
83	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	12.000
84	Soldadura de torpedo	Unidad	1	10.000
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
85	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	150.000
86	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	150.000
87	Faro de luz techo	Unidad	1	45.000
88	Relay de freno	Unidad	1	45.000
89	Relay señalero	Unidad	1	45.000
90	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	45.000
91	Llave de luz	Unidad	1	15.000
92	Bujías incandescentes	Unidad	1	96.200
93	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	25.000
94	Bulbo de temperatura	Unidad	1	35.000
95	Bulbo de freno	Unidad	1	45.500
96	Bulbo de aceite	Unidad	1	45.000
97	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	50.000
98	Faro señalero esquinero delantero	Unidad	1	60.000
99	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	1	33.000
100	Motor Llevanta vidrios	Unidad	1	15.000
101	Antena eléctrica	Unidad	1	10.000
102	Motor limpia parabrisa	Unidad	1	45.000
103	Foco luz alta y baja	Unidad	1	30.000
104	Foco de 1 1/2 filamentos	Unidad	1	5.000
105	Foco luz tablero	Unidad	1	5.000
106	Bocina	Unidad	1	50.000
107	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	70.000
108	Sensor Velocimetro	Unidad	1	40.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 10				**5.500.000**

RACHEL GARCIA CARREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAUN
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO L. BENITÉZ
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

11 Reparación del Sistema de Alternador - MERCEDES BENZ	CANTERO S.A.	78180101-009		
	VEHICULOS MERCEDES BENZ BLINBADO MOD. 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto Incluido**
1	Alternador nuevo	Unidad	1	550.000
2	Carbón depresor	Unidad	1	120.000
3	Rotor rebobinado	Unidad	1	160.000
4	Campo rebobinado	Unidad	1	120.000
5	Plaqueta de diodo	Unidad	1	150.000
6	Regulador de voltaje	Unidad	1	140.000
7	Reten depresor de freno	Unidad	1	19.800
8	Ruleman	Unidad	1	26.400
9	Carbón	Unidad	1	19.800
10	Colector de rotor	Unidad	1	80.000
11	Mantenimiento partes del alternador	Unidad	1	60.000
12	Correa de alternador	Unidad	1	90.000
13	Depresor de Freno	Unidad	1	500.000
	PARTES DE TORNERIA (ALTERNADOR)			
14	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	26.400
15	Encamisado de tapa alojamiento de Ruleman	Unidad	1	26.400
16	Rectificación de colector	Unidad	1	26.400
17	Bujes soporte alternador	Unidad	1	50.000
	SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE			
18	Motor de arranque nuevo	Unidad	1	550.000
19	Enducido rebobinado	Unidad	1	120.000
20	Campo rebobinado	Unidad	1	120.000
21	Colector	Unidad	1	13.200
22	Carbón	Unidad	1	59.400
23	Porta carbón	Unidad	1	99.000
24	Automático	Unidad	1	120.000
25	Vendi	Unidad	1	100.000
26	Ruleman	Unidad	1	26.400
27	Mantenimiento por partes	Unidad	1	80.000
	PARTES DE TORNERIA (MOTOR DE ARRANQUE)			
28	Rellenar y tornear asiento de Ruleman y reten	Unidad	1	26.400
29	Confección de buje enducido	Unidad	1	26.400
30	Encamisado de buje reductora	Unidad	1	26.400
31	Soldadura de torpedo	Unidad	1	13.200
	SISTEMA DE ELECTRICIDAD			
32	Faro luz delantero LH Y RH	Unidad	1	180.000
33	Faro luz trasero LH Y RH	Unidad	1	180.000
34	Faro de luz techo	Unidad	1	20.000
35	Relay de freno	Unidad	1	45.000
36	Relay señalero	Unidad	1	45.000
37	Relay S. de 12/V. 30 A.	Unidad	1	41.500
38	Llave de luz y señaleros	Unidad	1	250.000
39	Bujías incandescentes	Unidad	1	105.000
40	Relay precalentador temporizador	Unidad	1	120.000
41	Bulbo de temperatura	Unidad	1	60.000
42	Bulbo de freno	Unidad	1	60.000
43	Bulbo de aceite	Unidad	1	60.000
44	Bulbos marcha atrás	Unidad	1	60.000
45	Faro señalero esquinero delantero	Unidad	1	110.000
46	Cepillo limpia parabrisas	Unidad	1	33.000

GRACIELA GARCIA BRIEGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BENITEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRANDES
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCOLS
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

47	Fusibles	Unidad	1	3.000
48	Tambor de llave de contacto	Unidad	1	100.000
49	Motor limpia parabrisas	Unidad	1	150.000
50	Foco luz alta y baja	Unidad	1	50.000
51	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1	10.000
52	Foco luz tablero	Unidad	1	4.000
53	Bocina	Unidad	1	90.000
54	Flotador de tanque de combustible	Unidad	1	105.600
55	Faro antinieblas	Unidad	1	140.000
56	Sensor Velocímetro	Unidad	1	82.300
TOTAL OFERTA LOTE Nº 11				**5.650.000**

28 Reparación del Sistema Elástico -MERCEDES BENZ	**CANTERO S.A.**	**78180101-004**		
	VEHICULOS MERCEDES BENZ BLINBADO MOD. 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
1	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS	Unidad	1	800.000
2	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS	Unidad	1	800.000
3	ENCURVADURA DE HOJA	Unidad	1	50.000
4	CAMBIO DEL CENTRO ELASTICO	Unidad	1	100.000
5	CAMBIO DE PERNOS	Unidad	1	200.000
6	CAMBIO DE BUJES DE GOMA DE PERNOS	Unidad	1	100.000
7	SOLDADURA Y RELLENO DE PERNOS	Unidad	1	60.000
8	CAMBIO DE GRILLETES	Unidad	1	220.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 28				**2.330.000**

31 Reparación del Sistema de Freno - TOYOTA	**CANTERO S.A.**	**78180101-006**		
	TOYOTA LAND CRUISER (ROJO) MOD. 1989	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	FRENO			
1	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	20.000
2	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	145.000
3	RECTIFICACION DE DISCOS DEL.	Unidad	1	20.000
	TOYOTA LAND CRUISER (AZUL) MOD. 1998	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	FRENO			
4	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	20.000
5	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	145.000
6	RECTIFICACION DE DISCOS DEL.	Unidad	1	20.000
	TOYOTA CRESSIDA MOD. 1985	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	FRENO			
7	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	20.000
8	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	140.000
9	RECTIFICACION DE DISCOS DEL.	Unidad	1	20.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 31				**550.000**

32 Reparación del Sistema de Freno - LANDWIN	**CANTERO S.A.**	**78180101-006**		
	VEHICULOS LANDWIND JMC MODELO 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	FRENO			
1	REPARACION SISTEMA ABS	Unidad	1	150.000
2	RECTIFICACI"N DEL DISCO DELANTERO	Unidad	1	80.000
3	RECTIFICACION DEL SERVOFRENO	Unidad	1	150.000

Presidenta
Comité de Evaluación

Secretario
Comité de Evaluación

Miembro
Comité de Evaluación

Miembro
Comité de Evaluación

Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

TOTAL OFERTA LOTE Nº 32	**380.000**

34 Reparación del Sistema de Freno -MERCEDES BENZ	**CANTERO S.A.**	**78180101-006**		
	VEHICULOS MERCEDES BENZ BLINBADO MOD. 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
1	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	30.000
2	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	200.000
3	RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS	Unidad	1	20.000
4	REPARACION DE MORDAZA DELANTERA	Unidad	1	50.000
5	REPARACION DEL SERVOFRENO	Unidad	1	100.000
6	CAMBIO DEL SERVOFRENO	Unidad	1	25.000
TOTAL DE LA OFERTA LOTA Nº 34				**425.000**

37 Rectificación de Motor - TOYOTA	**CANTERO S.A.**	**78180101-014**		
	TOYOTA LAND CRUISER (ROJO) MOD. 1989	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
	RECTIFICACION DE MOTOR			
1	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	10.000
2	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	5.000
3	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR) (JUEGO DE 6)	Unidad	1	20.000
4	ASIENTO DE VALVULA (JUEGO DE 12)	Unidad	1	1.000
5	ALINEACION BRAZO DE BIELA (JUEGO)	Unidad	1	1.000
6	BRUÑIDA DE CILINDRO (JUEGO)	Unidad	1	20.000
7	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA (JUEGO)	Unidad	1	20.000
8	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA (JUEGO)	Unidad	1	20.000
9	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	10.000
10	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	10.000
11	JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	40.000
12	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	5.000
13	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	5.000
14	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	2.000
15	VASE RETEN TRASERO	Unidad	1	2.000
16	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	10.000
17	INTERIOR DE BIELA (JUEGO)	Unidad	1	10.000
18	INTERIOR DE BANCADA	Unidad	1	10.000
19	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	5.000
20	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	5.000
21	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	2.000
22	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	20.000
23	RECTIFICACION DE CILINDRO (JUEGO)	Unidad	1	5.000
24	TORNEAR JUEGO BUJE DE LEVA	Unidad	1	4.000
25	TORNEAR Y ALINEAR BIELA (JUEGO)	Unidad	1	5.000
	TOYOTA LAND CRUISER (AZUL) MOD. 1998	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
	RECTIFICACION DE MOTOR			
26	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	10.000
27	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	5.000
28	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR)	Unidad	1	20.000
29	ASIENTO DE VALVULA	Unidad	1	1.000
30	ALINEACION BRAZO DE BIELA	Unidad	1	1.000
31	BRUÑIDA DE CILINDRO	Unidad	1	20.000
32	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	20.000
33	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA	Unidad	1	20.000

GRACIELA CARPI CORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS CONTRERAS
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRANA
Miembro
Comité de Evaluación

P. HUMBERTO FIZZIO BERNTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

34	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	10.000
35	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	10.000
36	JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	40.000
37	CONTROL DE ALTURA DE PISTON	Unidad	1	5.000
38	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	5.000
39	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	2.000
40	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	2.000
41	VASE RETEN TRASERO	Unidad	1	10.000
42	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	10.000
43	INTERIOR DE BIELA	Unidad	1	10.000
44	INTERIOR DE BANCADA	Unidad	1	5.000
45	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	5.000
46	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	2.000
47	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	20.000
48	REBAJAR CABEZA DE PISTON	Unidad	1	5.000
49	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	4.000
50	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	1	5.000
51	RECTIFICACION DE EJE DE LEVA	Unidad	1	40.000
52	RECTIFICACION DE VALVULA	Unidad	1	10.000
53	TORNEAR JUEGO BUJE DE LEVA	Unidad	1	10.000
54	TORNEAR Y ALINEAR BIELA	Unidad	1	10.000
	TOYOTA CRESSIDA MOD. 1985	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
	RECTIFICACION DE MOTOR			
55	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	10.000
56	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	5.000
57	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR)	Unidad	1	5.000
58	ASIENTO DE VALVULA	Unidad	1	1.000
59	ALINEACION BRAZO DE BIELA	Unidad	1	1.000
60	BRUÑIDA DE CILINDRO	Unidad	1	20.000
61	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	5.000
62	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA	Unidad	1	5.000
63	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	10.000
64	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	10.000
65	JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	40.000
66	CONTROL DE ALTURA DE PISTON	Unidad	1	5.000
67	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	5.000
68	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	2.000
69	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	2.000
70	VASE RETEN TRASERO	Unidad	1	10.000
71	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	10.000
72	INTERIOR DE BIELA	Unidad	1	10.000
73	INTERIOR DE BANCADA	Unidad	1	5.000
74	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	5.000
75	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	2.000
76	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	2.000
77	REBAJAR CABEZA DE PISTON	Unidad	1	2.000
78	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	4.000
79	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	1	5.000
80	RECTIFICACION DE EJE DE LEVA	Unidad	1	1.000
81	RECTIFICACION DE VALVULA	Unidad	1	1.000
82	TORNEAR JUEGO BUJE DE LEVA	Unidad	1	1.000
83	TORNEAR Y ALINEAR BIELA	Unidad	1	1.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 37				**749.000**

GRACIELA GALLORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAUN
Miembro
Comité de Evaluación

R. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

38 Rectificación de Motor - LANDWIN	CANTERO S.A.	78180101-014		
	VEHICULOS LANDWIND JMC MODELO 2008	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Repuesto incluido
	RECTIFICACION DE MOTOR			
1	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	40.000
2	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	40.000
3	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR)	Unidad	1	10.000
4	ASIENTO DE VALVULA	Unidad	1	10.000
5	ALINEACION BRAZO DE BIELA	Unidad	1	10.000
6	BRUÑIDA DE CILINDRO	Unidad	1	5.000
7	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	5.000
8	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA	Unidad	1	25.900
9	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	10.000
10	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	10.000
11	JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	20.000
12	CONTROL DE ALTURA DE PISTON	Unidad	1	10.000
13	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	10.000
14	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	10.000
15	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	10.000
16	VASE RETEN TRASERO	Unidad	1	10.000
17	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	40.000
18	INTERIOR DE BIELA	Unidad	1	10.000
19	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	10.000
20	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	1.000
21	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	30.000
22	REBAJAR CABEZA DE PISTON	Unidad	1	10.000
23	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	120.000
24	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	1	40.000
25	RECTIFICACION DE EJE DE LEVA	Unidad	1	1.000
26	TORNEAR Y ALINEAR BIELA	Unidad	1	2.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 38				499.000

48 Mantenimiento de MERCEDES BENZ	CANTERO S.A.	78180103-001		
	VEHICULOS MERCEDES BENZ BLINBADO MOD. 2008	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Repuesto incluido
1	ACEITE MOTOR POR LITRO	Unidad	1	132.000
2	ACEITE DE CAJA POR LITRO	Unidad	1	77.000
3	ACEITE DE DIFERENCIAL POR LITRO	Unidad	1	80.000
4	FILTRO DE ACEITE	Unidad	1	19.000
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	10.000
6	FILTRO DE AIRE	Unidad	1	50.000
7	FLUIDO DE FRENO	Unidad	1	21.000
8	FLUIDO DE DIRECCION	Unidad	1	35.000
9	AGUA DESTILADA	Unidad	1	5.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 48				429.000

AUTOMOTIVE S.A.I.E.

5 Sistema de Aire Acondicionado - MERCEDES BENZ	AUTOMOTIVE S.A	78180101-016		
	VEHICULOS MERCEDES BENZ BLINBADO MOD. 2008	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Repuesto incluido
1	Compresor Nuevo	Unidad	1	2.200.000

Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAN
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENCIO
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

2	Juego junta y retenes	Unidad	1	140.000
3	Ruleman	Unidad	1	140.000
4	Bobina	Unidad	1	220.000
5	Embrague	Unidad	1	260.000
6	Polea	Unidad	1	120.000
7	Termostato de cortes	Unidad	1	160.000
8	Filtro ceadora	Unidad	1	250.000
9	Válvula de expansión	Unidad	1	220.000
10	Válvula de orificio	Unidad	1	180.000
11	Condensador	Unidad	1	240.000
12	Evaporador	Unidad	1	160.000
13	Llave A. C.	Unidad	1	60.000
14	Electro ventilador	Unidad	1	350.000
15	Ventilador de cabina	Unidad	1	280.000
16	Llave ventilador	Unidad	1	150.000
17	Válvula de presión alta y baja	Unidad	1	180.000
18	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	1	160.000
19	Gas y aceites ecológico	Unidad	1	350.000
20	Mantenimiento del sistema	Unidad	1	320.000
21	Correa del compresor	Unidad	1	80.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 5				**6.220.000**

18 Tapizado y Alfombrado - MITSUBISHI	**AUTOMOTIVE S.A.**	78180101-021		
MITSUBISHI MONTERO MOD. 1985 / 1989		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Retapizado Completo**
TAPICERIA (TELA)				
1	ASIENTO CHOFER	Unidad	1	320.000
2	ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	1	320.000
3	PUERTA LADO CHOFER	Unidad	1	250.000
4	PUERTA ACOMPAÑANTE	Unidad	1	250.000
5	ASIENTO TRASERO	Unidad	1	300.000
6	CUBRE VOLANTE	Unidad	1	160.000
7	PUERTA TRASERA	Unidad	1	260.000
ALFOMBRADO				
8	ALFOMBRADO DE PISOS	Unidad	1	220.000
9	FELPA AISLANTE DE CALOR	Unidad	1	230.000
MITSUBISHI MONTERO MOD. 92 / 2000		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Retapizado Completo**
TAPICERIA (TELA)				
10	ASIENTO CHOFER	Unidad	1	320.000
11	ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	1	320.000
12	PUERTA LADO CHOFER	Unidad	1	250.000
13	PUERTA ACOMPAÑANTE	Unidad	1	250.000
14	ASIENTO TRASERO	Unidad	1	300.000
15	CUBRE VOLANTE	Unidad	1	160.000
16	PUERTA TRASERA	Unidad	1	260.000
ALFOMBRADO				
17	ALFOMBRADO DE PISOS	Unidad	1	280.000
18	FELPA AISLANTE DE CALOR	Unidad	1	240.000
MITSUBISHI MONTERO INTERCOOLER MOD. 2000		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Retapizado Completo**
TAPICERIA (TELA)				
19	ASIENTO CHOFER	Unidad	1	320.000
20	ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	1	320.000
21	PUERTA LADO CHOFER	Unidad	1	250.000

Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS COLMAN
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRITEZ NAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO ROLON
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

22	PUERTA ACOMPAÑANTE	Unidad	1	230.000
23	ASIENTO TRASERO	Unidad	1	290.000
24	CUBRE VOLANTE	Unidad	1	160.000
25	PUERTA TRASERA	Unidad	1	260.000
ALFOMBRADO				
26	ALFOMBRADO DE PISOS	Unidad	1	280.000
27	FELPA AISLANTE DE CALOR	Unidad	1	240.000
	MITSUBISHI CANTER MOD. 1991	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Retapizado Completo**
	TAPICERIA (TELA)			
28	ASIENTO CHOFER	Unidad	1	320.000
29	ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	1	320.000
30	PUERTA LADO CHOFER	Unidad	1	230.000
31	PUERTA ACOMPAÑANTE	Unidad	1	250.000
32	BISAGRAS SOLARES	Unidad	1	120.000
33	CUBRE VOLANTE	Unidad	1	120.000
ALFOMBRADO				
34	ALFOMBRADO DE PISOS	Unidad	1	180.000
35	FELPA AISLANTE DE CALOR	Unidad	1	160.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 18				8.740.000

21 Tapizado y Alfombrado - LANDWIN	**AUTOMOTIVE S.A.**	78180101-021		
	VEHICULOS LANDWIND JMC MODELO 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Retapizado Completo**
TAPICERIA (TELA)				
1	ASIENTO CHOFER	Unidad	1	240.000
2	ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	1	240.000
3	PUERTA LADO CHOFER	Unidad	1	140.000
4	PUERTA ACOMPAÑANTE	Unidad	1	140.000
5	ASIENTO TRASERO	Unidad	1	422.000
6	CUBRE VOLANTE	Unidad	1	80.000
7	PUERTA TRASERA	Unidad	1	160.000
ALFOMBRADO				
8	ALFOMBRADO DE PISOS	Unidad	1	120.000
9	FELPA AISLANTE DE CALOR	Unidad	1	80.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 21				**1.622.000**

22 Tapizado y Alfombrado - IZUSU	**AUTOMOTIVE S.A.**	78180101-021		
	MICROBUS IZUSU MOD. 1985 - SISTEMA DE ALTERNADOR	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Retapizado Completo**
	TAPICERIA (TELA)			
1	ASIENTO CHOFER	Unidad	1	350.000
2	ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	1	350.000
3	PUERTA LADO CHOFER	Unidad	1	220.000
4	PUERTA ACOMPAÑANTE	Unidad	1	220.000
5	ASIENTO TRASERO	Unidad	1	550.000
6	CUBRE VOLANTE	Unidad	1	150.000
7	PUERTA TRASERA	Unidad	1	180.000
	ALFOMBRADO			
8	ALFOMBRADO DE PISOS	Unidad	1	180.000
9	FELPA AISLANTE DE CALOR	Unidad	1	240.000
	CAMION IZUSU MODELO NQR71L-22 AÑO 2009	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Retapizado Completo**

GRACIELA GARCÍA CORREGO Presidente Comité de Evaluación

BALDINO BENITEZ Secretario Comité de Evaluación

CARLOS BRITEZ Miembro Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN Miembro Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S. Miembro Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

	TAPICERIA (TELA)			
10	ASIENTO CHOFER	Unidad	1	350.000
11	ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	1	350.000
12	PUERTA LADO CHOFER	Unidad	1	220.000
13	PUERTA ACOMPAÑANTE	Unidad	1	220.000
14	ASIENTO TRASERO	Unidad	1	510.000
15	CUBRE VOLANTE	Unidad	1	150.000
16	PUERTA TRASERA	Unidad	1	180.000
	ALFOMBRADO			
17	ALFOMBRADO DE PISOS	Unidad	1	120.000
18	FELPA AISLANTE DE CALOR	Unidad	1	240.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 22				4.780.000

23	**Tapizado y Alfombrado - MERCEDES BENZ**	**AUTOMOTIVE S.A.**	78180101-021	
	VEHICULOS MERCEDES BENZ BLINBADO MOD. 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Retapizado Completo**
	TAPICERIA (TELA)			
1	ASIENTO CHOFER	Unidad	1	220.000
2	ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	1	220.000
3	PUERTA LATERAL	Unidad	1	140.000
4	TECHO	Unidad	1	130.000
5	ASIENTO TRASERO	Unidad	1	250.000
6	CUBRE VOLANTE	Unidad	1	120.000
	ALFOMBRADO			
7	ALFOMBRADO DE PISOS	Unidad	1	119.000
8	FELPA AISLANTE DE CALOR	Unidad	1	80.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 23				**1.279.000**

GILCOPAR S.R.L.

29. Reparación del Sistema de Freno -MITSUBISHI	**GILCOPAR S.R.L.**	78180101-006		
	MITSUBISHI MONTERO MOD. 1985 / 1989	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	FRENO			
1	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	20.000
2	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	155.000
3	RECTIFICACION DE DISCOS DEL.	Unidad	1	10.000
	MITSUBISHI MONTERO MOD. 92 / 2000	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	FRENO			
4	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	20.000
5	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	155.000
6	RECTIFICACION DE DISCOS DEL.	Unidad	1	10.000
	MITSUBISHI MONTERO INTERCOOLER MOD. 2000	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	FRENO			
7	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	20.000

ALBERTO RODRIGUEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS ZARATE
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO ROSENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

8	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	155.000
9	RECTIFICACION DE DISCOS DEL.	Unidad	1	10.000
	MITSUBISHI CANTER MOD. 1991	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	FRENO			
10	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	20.000
11	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	305.000
12	RECTIFICACION DE DISCOS DEL.	Unidad	1	20.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 29				**900.000**

LASCAR de Cristobal Rojas Garcete

35 Rectificación de Motor - MITSUBISHI	**LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.**			
	MITSUBISHI MONTERO MOD. 1985 / 1989	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
	RECTIFICACION DE MOTOR			
1	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	9.086
2	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	18.173
3	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR)	Unidad	1	16.356
4	ASIENTO DE VALVULA	Unidad	1	10.904
5	ALINEACION BRAZO DE BIELA	Unidad	1	16.356
6	BRUÑIDA DE CILINDRO	Unidad	1	36.347
7	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	10.904
8	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA	Unidad	1	27.260
9	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	109.042
10	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	81.781
11	JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	254.432
12	CONTROL ALTURA DE PISTON	Unidad	1	16.356
13	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	18.173
14	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	9.086
15	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	9.086
16	VASE RETEN TRASERO	Unidad	1	18.173
17	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	27.260
18	INTERIOR DE BIELA	Unidad	1	18.173
19	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	9.086
20	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	13.630
21	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	54.521
22	REBAJAR CABEZA DE PISTON	Unidad	1	15.630
23	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	109.042
24	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	1	72.695
25	RECTIFICACION DE EJE DE LEVA	Unidad	1	36.347
26	TORNEAR Y ALINEAR BIELA	Unidad	1	9.286
	MITSUBISHI MONTERO MOD. 92 / 2000	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
	RECTIFICACION DE MOTOR			
27	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	9.086

GRACIELA GARCIA CORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRITEZ ROJAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

28	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	18.173
29	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR)	Unidad	1	16.356
30	ASIENTO DE VALVULA	Unidad	1	10.904
31	ALINEACION BRAZO DE BIELA	Unidad	1	16.356
32	BRUÑIDA DE CILINDRO	Unidad	1	36.347
33	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	10.904
34	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA	Unidad	1	27.260
35	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	109.042
36	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	81.781
37	JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	254.432
38	CONTROL ALTURA DE PISTON	Unidad	1	16.356
39	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	18.173
40	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	9.086
41	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	9.086
42	VASE RETEN TRASERO	Unidad	1	18.173
43	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	27.260
44	INTERIOR DE BIELA	Unidad	1	18.173
45	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	9.086
46	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	13.630
47	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	54.521
48	REBAJAR CABEZA DE PISTON	Unidad	1	15.630
49	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	109.042
50	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	1	72.695
51	RECTIFICACION DE EJE DE LEVA	Unidad	1	36.347
52	TORNEAR Y ALINEAR BIELA	Unidad	1	9.286
	MITSUBISHI MONTERO INTERCOOLER MOD. 2000	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO REPUESTO INCLUIDO**
	RECTIFICACION DE MOTOR			
53	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	9.086
54	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	18.173
55	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR)	Unidad	1	16.356
56	ASIENTO DE VALVULA	Unidad	1	10.904
57	ALINEACION BRAZO DE BIELA	Unidad	1	16.356
58	BRUÑIDA DE CILINDRO	Unidad	1	36.347
59	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	10.904
60	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA	Unidad	1	27.260
61	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	109.042
62	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	81.781
63	JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	254.432
64	CONTROL ALTURA DE PISTON	Unidad	1	16.356
65	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	18.173
66	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	9.086
67	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	9.086
68	VASE RETEN TRASERO	Unidad	1	18.173
69	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	27.260
70	INTERIOR DE BIELA	Unidad	1	18.173

ANGELA GARCIA ORREGO
Asesora
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS SOLANAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO TORRENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

71	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	9.086
72	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	13.630
73	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	54.521
74	REBAJAR CABEZA DE PISTON	Unidad	1	15.630
75	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	109.042
76	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	1	72.695
77	RECTIFICACION DE EJE DE LEVA	Unidad	1	36.347
78	TORNEAR Y ALINEAR BIELA	Unidad	1	9.286
	MITSUBISHI CANTER MOD. 1991	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
	RECTIFICACION DE MOTOR			
79	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	9.086
80	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	18.173
81	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR)	Unidad	1	16.356
82	ASIENTO DE VALVULA	Unidad	1	10.904
83	ALINEACION BRAZO DE BIELA	Unidad	1	16.356
84	BRUÑIDA DE CILINDRO	Unidad	1	36.347
85	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	10.904
86	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA	Unidad	1	27.260
87	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	109.042
88	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	81.781
89	JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	254.432
90	CONTROL ALTURA DE PISTON	Unidad	1	16.356
91	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	18.173
92	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	9.086
93	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	9.086
94	VASE RETEN TRASERO	Unidad	1	18.173
95	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	27.260
96	INTERIOR DE BIELA	Unidad	1	18.173
97	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	9.086
98	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	13.630
99	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	54.521
100	REBAJAR CABEZA DE PISTON	Unidad	1	15.630
101	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	109.042
102	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	1	72.695
103	RECTIFICACION DE EJE DE LEVA	Unidad	1	36.347
104	TORNEAR Y ALINEAR BIELA	Unidad	1	9.286
				4.108.740

36	**RECTIFICACIÓN DE MOTOR - NISSAN**	**LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.**	**78180101-014**		
	NISSAN TERRANO II MOD. 1997		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
	RECTIFICACION DE MOTOR				
1	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA		Unidad	1	13.915
2	AJUSTE DE LEVA		Unidad	1	27.829
3	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR)		Unidad	1	25.046
4	ASIENTO DE VALVULA		Unidad	1	16.698

Comité de Evaluación
Secretario
Comité de Evaluación
Miembro
Comité de Evaluación
Miembro
Comité de Evaluación
HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

5	ALINEACION BRAZO DE BIELA (JUEGO)	Unidad	1	25.046
6	BRUÑIDA DE CILINDRO (JUEGO)	Unidad	1	55.659
7	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA (JUEGO DE 8)	Unidad	1	16.698
8	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA	Unidad	1	41.744
9	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	166.976
10	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	125.232
11	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	389.610
12	DESARMAR Y ARMAR PISTON (juego)	Unidad	1	25.046
13	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	27.829
14	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	13.915
15	INTERIOR DE BIELA (JUEGO)	Unidad	1	13.915
16	INTERIOR DE BANCADA	Unidad	1	27.829
17	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	41.744
18	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	27.829
19	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	13.915
20	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	20.872
21	RECTIFICACION DE CILINDRO (JUEGO)	Unidad	1	83.488
22	RECTIFICACION DE EJE DE LEVA	Unidad	1	20.872
23	RECTIFICACION DE VALVULA (JUEGO)	Unidad	1	166.976
24	TORNEAR Y ALINEAR BIELA	Unidad	1	111.317
				1.500.000

39	**RECTIFICACIÓN DE MOTOR - IZUSU**	**LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.**	**78180101-014**	
	MICROBUS IZUSU MOD. 1985 - SISTEMA DE ALTERNADOR	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
1	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	6.634
2	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	13.268
3	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR) CUATRO	Unidad	1	11.942
4	ASIENTO DE VALVULA (JUEGO DE 8)	Unidad	1	7.960
5	ALINEACION BRAZO DE BIELA (JUEGO)	Unidad	1	11.942
6	BRUÑIDA DE CILINDRO (JUEGO)	Unidad	1	26.537
7	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA (JUEGO DE 8)	Unidad	1	7.961
8	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA (JUEGO)	Unidad	1	19.905
9	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	79.611
10	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	59.708
11	CAMBIO DE JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	185.759
12	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE (EN CASO DE QUE NO SE COMPRE BOMBA NUEVA)	Unidad	1	11.942
13	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	6.634
14	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	6.634
15	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	13.268
16	INTERIOR DE BIELA (JUEGO)	Unidad	1	19.903
17	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	13.268
18	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	6.634
19	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	9.951
20	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	39.805
21	RECTIFICACION DE CILINDRO (JUEGO)	Unidad	1	9.951

ALICIA CARCAMO CORREA
Presidenta
Comité de Evaluación

BARBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRUNAS
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

22	RECTIFICACION DE EJE DE LEVA	Unidad	1	79.611
	CAMION IZUSU MODELO NQR71L-22 AÑO 2009	Unidad de Medida		
23	AJUSTE DE BIELA Y BANCADA	Unidad	1	6.634
24	AJUSTE DE LEVA	Unidad	1	13.268
25	ASIENTO DE ESCAPE (FRESAR)	Unidad	1	11.942
26	ASIENTO DE VALVULA	Unidad	1	7.961
27	ALINEACION BRAZO DE BIELA	Unidad	1	11.942
28	BRUÑIDA DE CILINDRO	Unidad	1	26.537
29	CAMBIO DE GUIA DE VALVULA	Unidad	1	7.960
30	CAMBIO Y TORNEADO DE CAMISA	Unidad	1	19.903
31	CEPILLADO DE BLOCK	Unidad	1	79.611
32	CEPILLADO DE TAPA	Unidad	1	59.708
33	JUEGO DE CAMISAS STD	Unidad	1	185.759
34	CONTROL DE ALTURA DE PISTON	Unidad	1	11.942
35	SERVIC. DE BOMBA DE ACEITE (EN CASO DE QUE NO SE COMPRE BOMBA NUEVA)	Unidad	1	6.634
36	DESARMAR Y ARMAR PISTON	Unidad	1	13.268
37	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	19.905
38	VASE RETEN TRASERO	Unidad	1	13.268
39	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	Unidad	1	6.634
40	INTERIOR DE BIELA	Unidad	1	9.951
41	CHAVETA DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	39.805
42	MANRRILAR TUNEL DE LEVA	Unidad	1	9.951
43	PROBADA DE TAPA MOTOR	Unidad	1	79.611
44	REBAJAR CABEZA DE PISTON	Unidad	1	9.951
45	RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL	Unidad	1	79.611
46	RECTIFICACION DE CILINDRO	Unidad	1	53.074
47	RECTIFICACION DE EJE DE LEVA	Unidad	1	26.537
48	TORNEAR Y ALINEAR BIELA	Unidad	1	39.805
				1.500.000

MOVIL PARTS S.R.L.

12 Chapería y Pintura - MITSUBISHI	MOVIL PARTS S.R.L.	78180201-001		
MITSUBISHI MONTERO MOD. 1985 / 1989		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Reparación con Pintura**
FRENTE				
1	Cuadro frontal	Unidad	1	350.000
2	Parrilla	Unidad	1	300.000
3	Paragolpes de metal	Unidad	1	450.000
4	Paragolpes envolventes	Unidad	1	500.000
5	Faro delantero (alineación chaperia)	Unidad	1	150.000
6	Señaleros (alineacion chaperia)	Unidad	1	80.000
7	Esquineros RH y LH	Unidad	1	150.000
8	Base de señaleros	Unidad	1	80.000
9	Soportes de chasis frontal	Unidad	1	150.000

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALDINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAS
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

10	Guardabarros externo	Unidad	1	350.000
11	Guardabarros interior	Unidad	1	100.000
12	Capot	Unidad	1	800.000
13	Cerradura de capot	Unidad	1	350.000
14	Cabo de cerradura de capot	Unidad	1	150.000
15	Cambio y alineación de parabrisas	Unidad	1	150.000
16	Bisagras de capot	Unidad	1	150.000
	COSTADOS			
17	Puertas delantera	Unidad	1	550.000
18	Puerta trasera	Unidad	1	500.000
19	Cerraduras puerta delantera	Unidad	1	250.000
20	Cerradura puerta trasera	Unidad	1	250.000
21	Manija de puertas	Unidad	1	100.000
22	Cambio y alineación de vidrio puerta del.	Unidad	1	100.000
23	Cambio y alineación de ventanilla corrediza	Unidad	1	100.000
24	Cambio y alineación de parabrisa trasero	Unidad	1	500.000
25	Seguros ventanillas laterales	Unidad	1	100.000
26	Cambio de mecanismo levantavidrios	Unidad	1	250.000
27	Mecanismo de cerraduras	Unidad	1	100.000
28	Panel de costado	Unidad	1	100.000
29	Bisagras de puertas	Unidad	1	220.000
	TRASERA			
30	Tapa	Unidad	1	450.000
31	Paragolpes de metal	Unidad	1	250.000
32	Paragolpes envolventes	Unidad	1	450.000
33	Manija de puerta tapa	Unidad	1	250.000
34	Cerradura de puerta	Unidad	1	250.000
35	Bisagras	Unidad	1	100.000
36	Esquineros RH y LH	Unidad	1	250.000
	ESTRUCTURA DE CARROCERÍA (VOLCADOS)			
37	Encuadre de carrocería	Unidad	1	450.000
38	Reparación de parantes	Unidad	1	450.000
39	Encuadre marco de puertas	Unidad	1	450.000
40	Encuadre marco de parabrisas	Unidad	1	450.000
41	Reparación de chasis	Unidad	1	650.000
	PISOS			
42	Reparación de pisos	Unidad	1	450.000
43	Reparación de zócalos	Unidad	1	450.000
44	Reparación de contra zócalo	Unidad	1	450.000
45	Soportes de carrocería	Unidad	1	450.000
MITSUBISHI MONTERO MOD. 92/2000		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Reparación con Pintura**
	FRENTE			
46	Cuadro frontal	Unidad	1	350.000
47	Parrilla	Unidad	1	300.000
48	Paragolpes de metal	Unidad	1	450.000
49	Paragolpes envolventes	Unidad	1	500.000
50	Faro delantero (alineación chaperia)	Unidad	1	150.000
51	Señaleros (alineacion chaperia)	Unidad	1	80.000

GRACIELA GARCIA CORREGO Presidente Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ Secretario Comité de Evaluación

CARLOS BRITEZ BRIAS Miembro Comité de Evaluación

HUMBERTO LORENTÍN Miembro Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S. Miembro Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

52	Esquineros RH y LH	Unidad	1	150.000
53	Base de señaleros	Unidad	1	80.000
54	Soportes de chasis frontal	Unidad	1	150.000
55	Guardabarros externo	Unidad	1	350.000
56	Guardabarros interior	Unidad	1	100.000
57	Capot	Unidad	1	800.000
58	Cerradura de capot	Unidad	1	350.000
59	Cabo de cerradura de capot	Unidad	1	150.000
60	Cambio y alineación de parabrisas	Unidad	1	150.000
61	Bisagras de capot	Unidad	1	150.000
	COSTADOS			
62	Puertas delantera	Unidad	1	550.000
63	Puerta trasera	Unidad	1	500.000
64	Cerraduras puerta delantera	Unidad	1	250.000
65	Cerradura puerta trasera	Unidad	1	250.000
66	Manija de puertas	Unidad	1	100.000
67	Cambio y alineación de vidrio puerta del.	Unidad	1	100.000
68	Cambio y alineación de ventanilla corrediza	Unidad	1	100.000
69	Cambio y alineación de parabrisa trasero	Unidad	1	500.000
70	Seguros ventanillas laterales	Unidad	1	100.000
71	Cambio de mecanismo levantavidrios	Unidad	1	250.000
72	Mecanismo de cerraduras	Unidad	1	100.000
73	Panel de costado	Unidad	1	100.000
74	Bisagras de puertas	Unidad	1	220.000
	TRASERA			
75	Tapa	Unidad	1	450.000
76	Paragolpes de metal	Unidad	1	250.000
77	Paragolpes envolventes	Unidad	1	450.000
78	Manija de puerta tapa	Unidad	1	250.000
79	Cerradura de puerta	Unidad	1	250.000
80	Bisagras	Unidad	1	100.000
81	Esquineros RH y LH	Unidad	1	250.000
	ESTRUCTURA DE CARROCERÍA (VOLCADOS)			
82	Encuadre de carrocería	Unidad	1	450.000
83	Reparación de parantes	Unidad	1	450.000
84	Encuadre marco de puertas	Unidad	1	450.000
85	Encuadre marco de parabrisas	Unidad	1	450.000
86	Reparación de chasis	Unidad	1	650.000
	PISOS			
87	Reparación de pisos	Unidad	1	450.000
88	Reparación de zócalos	Unidad	1	450.000
89	Reparación de contra zócalo	Unidad	1	450.000
90	Soportes de carrocería	Unidad	1	450.000
MITSUBISHI MONTERO INTERCOOLER MOD. 2000		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Reparación con Pintura**
	FRENTE			
91	Cuadro frontal	Unidad	1	350.000
92	Parrilla	Unidad	1	300.000
93	Paragolpes de metal	Unidad	1	450.000

GRACIELA GARCIA CORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS VALLEJOS
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BARRIOS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

94	Paragolpes envolventes	Unidad	1	500.000
95	Faro delantero (alineación chaperia)	Unidad	1	150.000
96	Señaleros (alineacion chaperia)	Unidad	1	80.000
97	Esquineros RH y LH	Unidad	1	150.000
98	Base de señaleros	Unidad	1	80.000
99	Soportes de chasis frontal	Unidad	1	150.000
100	Guardabarros externo	Unidad	1	350.000
101	Guardabarros interior	Unidad	1	100.000
102	Capot	Unidad	1	800.000
103	Cerradura de capot	Unidad	1	350.000
104	Cabo de cerradura de capot	Unidad	1	150.000
105	Cambio y alineación de parabrisas	Unidad	1	150.000
106	Bisagras de capot	Unidad	1	150.000
	COSTADOS			
107	Puertas delantera	Unidad	1	550.000
108	Puerta trasera	Unidad	1	500.000
109	Cerraduras puerta delantera	Unidad	1	250.000
110	Cerradura puerta trasera	Unidad	1	250.000
111	Manija de puertas	Unidad	1	100.000
112	Cambio y alineación de vidrio puerta del.	Unidad	1	100.000
113	Cambio y alineación de ventanilla corrediza	Unidad	1	100.000
114	Cambio y alineación de parabrisa trasero	Unidad	1	500.000
115	Seguros ventanillas laterales	Unidad	1	100.000
116	Cambio de mecanismo levantavidrios	Unidad	1	250.000
117	Mecanismo de cerraduras	Unidad	1	100.000
118	Panel de costado	Unidad	1	100.000
119	Bisagras de puertas	Unidad	1	220.000
	TRASERA			
120	Tapa	Unidad	1	450.000
121	Paragolpes de metal	Unidad	1	250.000
122	Paragolpes envolventes	Unidad	1	450.000
123	Manija de puerta tapa	Unidad	1	250.000
124	Cerradura de puerta	Unidad	1	250.000
125	Bisagras	Unidad	1	100.000
126	Esquineros RH y LH	Unidad	1	250.000
	ESTRUCTURA DE CARROCERÍA (VOLCADOS)			
127	Encuadre de carrocería	Unidad	1	450.000
128	Reparación de parantes	Unidad	1	450.000
129	Encuadre marco de puertas	Unidad	1	450.000
130	Encuadre marco de parabrisas	Unidad	1	450.000
131	Reparación de chasis	Unidad	1	650.000
	PISOS			
132	Reparación de pisos	Unidad	1	450.000
133	Reparación de zócalos	Unidad	1	450.000
134	Reparación de contra zócalo	Unidad	1	450.000
135	Soportes de carrocería	Unidad	1	450.000
	MITSUBISHI CANTER MOD. 1991	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Reparación con Pintura**
	FRENTE			

RACIELA GARCÍA CORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BERNINO BARRIOS MÉNDEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRITAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

136	Cuadro frontal	Unidad	1	350.000
137	Parrilla (Cambio y Alineación)	Unidad	1	300.000
138	Paragolpes de metal	Unidad	1	450.000
139	Posa Pie	Unidad	1	500.000
140	Faro delantero (alineación chaperia)	Unidad	1	150.000
141	Señaleros (alineacion chaperia)	Unidad	1	80.000
142	Esquineros RH y LH	Unidad	1	150.000
143	Base de señaleros	Unidad	1	80.000
144	Soportes de chasis frontal	Unidad	1	150.000
145	Guardabarros externo	Unidad	1	350.000
146	Guardabarros interior	Unidad	1	100.000
147	Panel Frontal	Unidad	1	800.000
148	Visagra de Cabina	Unidad	1	350.000
149	Traba Cabina	Unidad	1	150.000
150	Cambio y alineación de parabrisas	Unidad	1	150.000
151	Soporte de cabinas	Unidad	1	150.000
	COSTADOS			
152	Puertas delantera	Unidad	1	550.000
153	Mecanismo tranca de puerta	Unidad	1	500.000
154	Cerraduras puerta delantera	Unidad	1	250.000
155	Cerradura puerta trasera (madera)	Unidad	1	250.000
156	Manija de puertas	Unidad	1	100.000
157	Cambio y alineación de vidrio puerta del.	Unidad	1	100.000
158	Cambio y alineación de ventanilla corrediza	Unidad	1	100.000
159	Cambio y alineación de parabrisa trasero	Unidad	1	500.000
160	Seguros ventanillas laterales	Unidad	1	100.000
161	Cambio de mecanismo levantavidrios	Unidad	1	250.000
162	Mecanismo de cerraduras	Unidad	1	100.000
163	Panel de costado	Unidad	1	100.000
164	Bisagras de puertas	Unidad	1	220.000
	CARROCERIA DE MADERA			
165	Tapa Trasera	Unidad	1	550.000
166	Paragolpes de metal	Unidad	1	350.000
167	Reparación carroceria madera costados	Unidad	1	650.000
168	Cambio de Pisos	Unidad	1	1.200.000
169	Reparación de Puerta costado (madera)	Unidad	1	350.000
170	Bisagras	Unidad	1	150.000
171	Parabrisas (colocación y alineación)	Unidad	1	950.000
172	Carrocería de Madera Nueva	Unidad	1	3.729.999
	ESTRUCTURA DE CARROCERÍA (VOLCADOS)			
173	Encuadre de carrocería	Unidad	1	200.000
174	Reparación de parantes	Unidad	1	450.000
175	Encuadre marco de puertas	Unidad	1	450.000
176	Encuadre marco de parabrisas	Unidad	1	450.000
177	Reparación de chasis	Unidad	1	500.000
	PISOS			
178	Reparación de pisos	Unidad	1	800.000
179	Reparación de zócalos	Unidad	1	350.000
180	Reparación de contra zócalo	Unidad	1	350.000

GRACIELA GARCIA ARREGUI
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRANAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORES BENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

181	Soportes de carrocería	Unidad	1	250.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 12				**59.999.999**

13	**Chapería y Pintura - NISSAN**	**MOVIL PARTS S.R.L.**	78180201-001	
NISSAN TERRANO II MOD. 1997		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Reparación con Pintura**
FRENTE				
1	Cuadro frontal	Unidad	1	450.000
2	Parrilla	Unidad	1	350.000
3	Paragolpes de metal	Unidad	1	650.000
4	Paragolpes envolventes	Unidad	1	450.000
5	Faro delantero (alineación chaperia)	Unidad	1	550.000
6	Señaleros (alineacion chaperia)	Unidad	1	150.000
7	Soportes de chasis frontal	Unidad	1	150.000
8	Guardabarros externo	Unidad	1	550.000
9	Guardabarros interior	Unidad	1	100.000
10	Capot	Unidad	1	980.000
11	Cerradura de capot	Unidad	1	250.000
12	Cabo de cerradura de capot	Unidad	1	180.000
13	Cambio y alineación de parabrisas (incluye parablrisas)	Unidad	1	950.000
14	Bisagras de capot el par	Unidad	1	250.000
COSTADOS				
15	Puertas delantera	Unidad	1	550.000
16	Puerta trasera	Unidad	1	650.000
17	Cerraduras puerta delantera	Unidad	1	250.000
18	Cerradura puerta trasera	Unidad	1	250.000
19	Manija de puertas	Unidad	1	100.000
20	Cambio y alineación de vidrio puerta del. (incluye vidrio)	Unidad	1	350.000
21	Cambio y alineación de ventanilla corrediza (incluye vidrio)	Unidad	1	350.000
22	Cambio y alineación de parabrisa trasero (incluye vidrio)	Unidad	1	800.000
23	Seguros ventanillas laterales	Unidad	1	80.000
24	Cambio de mecanismo levantavidrios	Unidad	1	350.000
25	Mecanismo de cerraduras	Unidad	1	350.000
26	Bisagras de puertas el par	Unidad	1	100.000
TRASERA				
27	Tapa	Unidad	1	450.000
28	Paragolpes de metal	Unidad	1	250.000
29	Paragolpes envolventes	Unidad	1	450.000
30	Manija de puerta tapa	Unidad	1	250.000
31	Cerradura de puerta	Unidad	1	250.000
32	Bisagras el par	Unidad	1	100.000
ESTRUCTURA DE CARROCERÍA (VOLCADOS)				
33	Encuadre de carrocería	Unidad	1	450.000
34	Reparación de parantes	Unidad	1	450.000
35	Encuadre marco de puertas	Unidad	1	450.000
36	Encuadre marco de parabrisas	Unidad	1	450.000
37	Reparación de chasis	Unidad	1	450.000
PISOS				
38	Reparación de pisos	Unidad	1	626.666

Presidente Comité de Evaluación
Secretario Comité de Evaluación
Miembro Comité de Evaluación
Miembro Comité de Evaluación
HUGO A. FRANCO
Miembro Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

39	Reparación de zócalos	Unidad	1	450.000
40	Reparación de contra zócalo	Unidad	1	200.000
41	Soportes de carrocería	Unidad	1	200.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 13				***15.666.666***

SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno

49	Reparación de Vehiculos marca **HYUNDAI**	**SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno**	78180101-014	
	VEHICULOS HYUNDAI SANTA FE	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
	MANTENIMIENTO			
1	Cambio de aceite motor por litro	Unidad	1	30.000
2	Cambio de filtro de aire	Unidad	1	140.000
3	Cambio de aceite de caja y transferencia por litro	Unidad	1	30.000
4	Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	130.000
5	Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	120.000
6	Cambio de bujia incandescente	Unidad	1	25.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS			
7	Caja automatica	Unidad	1	250.000
8	Caja mecanica	Unidad	1	250.000
9	Cambio de cardan Trasero	Unidad	1	120.000
10	Cambio de cruceta	Unidad	1	120.000
11	Cambio de reten palier	Unidad	1	90.000
12	Desmontar y Montar caja	Unidad	1	200.000
13	Reparacion diferencial trasero	Unidad	1	140.000
14	Reparacion de transferencia	Unidad	1	110.000
15	Servicio de engrase	Unidad	1	10.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCION			
16	Cambio de muñequin de direccion cortos	Unidad	1	120.000
17	Precat de direccion	Unidad	1	120.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSION			
18	Cambio de amortiguador delantero	Unidad	1	395.000
19	Cambio de amortiguador trasero	Unidad	1	395.000
20	Cambio de espiral delantero	Unidad	1	120.000
21	Cambio de espiral trasero	Unidad	1	120.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE			
22	Cambio de bomba central de embrague	Unidad	1	250.000
23	Cambio de bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	190.000
24	Cambio de plato de presion	Unidad	1	330.000
25	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	310.000
26	Cambio de cojinete de empuje	Unidad	1	270.000
27	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	250.000
	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO			

ANGEL A. ORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS GRANDAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

28	Cambio de cubeta de freno	Unidad	1	70.000
29	Cambio de la bomba central de freno	Unidad	1	270.000
30	Cambio de pastilla de freno	Unidad	1	180.000
31	Reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	130.000
32	Cambio de fibra de freno trasero	Unidad	1	160.000
33	Cambio de cabo de freno de mano	Unidad	1	90.000
34	Reparacion del depresor de freno	Unidad	1	150.000
35	Reparacion de homocinetica	Unidad	1	120.000
36	Cambio de servofreno	Unidad	1	290.000
37	Cambio de cilindro de freno trasero	Unidad	1	110.000
38	Cambio de jgo. De rep. cilindro de freno	Unidad	1	110.000
39	Cambio de deposito de fluido de freno	Unidad	1	70.000
40	Rectificacion de disco de freno	Unidad	1	150.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO			
41	Reparacion del alternador	Unidad	1	250.000
42	Reparacion del motor de arranque	Unidad	1	250.000
43	Reparacion del motor limpia parabrisas	Unidad	1	100.000
44	Cambio de cepillos limpia parabrisas	Unidad	1	30.000
45	Cambio de bocina	Unidad	1	70.000
46	Rep. levantavidrios electricos	Unidad	1	150.000
47	Reparacion desempañador	Unidad	1	70.000
48	Rep. luz de estacionamiento	Unidad	1	20.000
49	Cambio de focos alta y baja	Unidad	1	5.000
50	Cambio de baterias	Unidad	1	520.000
51	Duplicado llave de contacto	Unidad	1	70.000
52	Cambio de bulbo de temperatura	Unidad	1	80.000
53	Cambio de bulbo resion de aceite	Unidad	1	80.000
54	Cambio de antena electrica p/ radio	Unidad	1	80.000
55	Techo corredizo	Unidad	1	120.000
56	Reparacion de autoradio	Unidad	1	20.000
57	Regulador de voltaje	Unidad	1	120.000
58	Cambio de bulbo electro ventilador	Unidad	1	80.000
59	Servicio de reparacion y mantenimiento de turbo	Unidad	1	150.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TREN DELANTERO Y TRASERO.			
60	Cambio de muñequin de direccion largo	Unidad	1	120.000
61	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	150.000
62	Cambio de rotula superior	Unidad	1	150.000
63	Cambio de brazo central de direccion	Unidad	1	130.000
64	Cambio de parrilla superior e inferior	Unidad	1	140.000
65	Cambio de prisionero y tuerca de rueda	Unidad	1	5.000
66	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	110.000

GRACIELA GARCÍA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRUNAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO SEGOVIA
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

67	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	110.000
68	Cambio de bujes centrales y laterales de barra estabilizadora	Unidad	1	120.000
	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MOTOR.			
69	Cambio de junta tapa motor	Unidad	1	250.000
70	Cambio de junta tapa balancin	Unidad	1	150.000
71	Cambio de jgo. retenes frente motor	Unidad	1	90.000
72	Cambio de jgo. Casquillos de biela	Unidad	1	110.000
73	Cambio de jgo. Casquillos de bancada	Unidad	1	110.000
74	Cambio de jgo. De pistones	Unidad	1	100.000
75	Cambio de jgo. De aros	Unidad	1	120.000
76	Cambio de jgo. De calce lateral	Unidad	1	110.000
77	Cambio de jgo. De bujes de biela	Unidad	1	80.000
78	Cambio de jgo. De junta motor	Unidad	1	190.000
79	Cambio de jgo. De valvulas de admision	Unidad	1	110.000
80	Cambio de jgo. De valvulas de escape	Unidad	1	110.000
81	Cambio de jgo. Guias de valvulas	Unidad	1	90.000
82	Cambio de bomba de aceite	Unidad	1	170.000
83	Cambio de tensor de correa dentada	Unidad	1	120.000
84	Soporte motor	Unidad	1	90.000
85	Cambio de cabo de acelerador	Unidad	1	90.000
86	Cambio de cabo de velocimetro	Unidad	1	90.000
87	Cambio manguera sup. Radiador	Unidad	1	40.000
88	Cambio de tapa radiador	Unidad	1	30.000
89	Cambio tapa combustible	Unidad	1	30.000
90	Cambio manguera calefaccion	Unidad	1	40.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERACIÓN MOTOR.			
91	Termostato	Unidad	1	80.000
	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.			
92	Mantenimiento del sistema de aire acond.	Unidad	1	100.000
93	Carga de gas	Unidad	1	80.000
94	Cambio de evaporizador	Unidad	1	90.000
95	Carga de gas r12	Unidad	1	190.000
96	Reparacion de compresor	Unidad	1	100.000
97	Cambio de compresor	Unidad	1	160.000
98	Cambio de filtro	Unidad	1	80.000
99	Cambio de valvula expansora	Unidad	1	70.000
100	Cambio de manguera alta y baja	Unidad	1	70.000
101	Cambio de embrague compresor	Unidad	1	70.000
102	Termostato de a. a.	Unidad	1	50.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REGULACION DE PUERTAS.			

GRACIELA GARCIA CORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAUN
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

103	Rep. bloqueo central de puertas	Unidad	1	120.000
104	Cambio brazo elev. Vidrio de puertas	Unidad	1	40.000
105	Cerraduras de puertas	Unidad	1	90.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE.			
106	Cambio de flotador de tanque de combustible	Unidad	1	120.000
107	Cambio de reloj marcador de combustible	Unidad	1	90.000
	CAMBIO DE CORREAS			
108	correas dentada	Unidad	1	190.000
109	tensores	Unidad	1	80.000
110	retenes	Unidad	1	60.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO PARA VEHICULO			
111	Tapizado	Unidad	1	120.000
112	alfombra	Unidad	1	90.000
113	Servicio de mantenimmiento, reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos	Unidad	1	150.000
	SERIVICO DE CHAPERIA Y PINTURA			
114	Cambio completo de caño de escape	Unidad	1	170.000
115	Reparacion de caño de escape	Unidad	1	100.000
116	Guardabarros	Unidad	1	90.000
117	Paragolpe	Unidad	1	220.000
	VEHICULOS HYUNDAI TUCSON	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
	MANTENIMIENTO			
118	Cambio de aceite motor por litro	Unidad	1	30.000
119	Cambio de filtro de aire	Unidad	1	140.000
120	Cambio de aceite de caja y transferencia por litro	Unidad	1	30.000
121	Cambio de filtro de aceite	Unidad	1	130.000
122	Cambio de filtro de combustible	Unidad	1	120.000
123	Cambio de bujia incandescente	Unidad	1	25.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS.			
124	Caja automatica	Unidad	1	250.000
125	Caja mecanica	Unidad	1	250.000
126	Cambio de cardan Trasero	Unidad	1	120.000
127	Cambio de cruceta	Unidad	1	120.000
128	Cambio de reten palier	Unidad	1	90.000
129	Desmontar y Montar caja	Unidad	1	200.000
130	Reparacion diferencial trasero	Unidad	1	140.000
131	Servicio de engrase	Unidad	1	10.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCION.			
132	Cambio de muñequin de direccion cortos	Unidad	1	120.000
133	Precat de direccion	Unidad	1	120.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSION.			

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAUN
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO CORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCOLOS
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

134	Cambio de amortiguador delantero	Unidad	1	395.000
135	Cambio de amortiguador trasero	Unidad	1	395.000
136	Cambio de espiral delantero	Unidad	1	120.000
137	Cambio de espiral trasero	Unidad	1	120.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE			
138	Cambio de bomba central de embrague	Unidad	1	250.000
139	Cambio de bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	190.000
140	Cambio de plato de presion	Unidad	1	330.000
141	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	310.000
142	Cambio de cojinete de empuje	Unidad	1	270.000
143	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	250.000
	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO.			
144	Cambio de cubeta de freno	Unidad	1	70.000
145	Cambio de la bomba central de freno	Unidad	1	270.000
146	Cambio de pastilla de freno	Unidad	1	180.000
147	Reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	130.000
148	Cambio de fibra de freno trasero	Unidad	1	160.000
149	Cambio de cabo de freno de mano	Unidad	1	90.000
150	Reparacion del depresor de freno	Unidad	1	150.000
151	Reparacion de homocinetica	Unidad	1	120.000
152	Cambio de servofreno	Unidad	1	290.000
153	Cambio de cilindro de freno trasero	Unidad	1	110.000
154	Cambio de jgo. De rep. cilindro de freno	Unidad	1	110.000
155	Cambio de deposito de fluido de freno	Unidad	1	70.000
156	Rectificacion de disco de freno	Unidad	1	150.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO.			
157	Reparacion del alternador	Unidad	1	250.000
158	Reparacion del motor de arranque	Unidad	1	250.000
159	Reparacion del motor limpia parabrisas	Unidad	1	100.000
160	Cambio de cepillos limpia parabrisas	Unidad	1	30.000
161	Cambio de bocina	Unidad	1	70.000
162	Rep. levantavidrios electricos	Unidad	1	150.000
163	Reparacion desempañador	Unidad	1	70.000
164	Rep. luz de estacionamiento	Unidad	1	20.000
165	Cambio de focos alta y baja	Unidad	1	5.000
166	Cambio de baterias	Unidad	1	520.000
167	Duplicado llave de contacto	Unidad	1	70.000
168	Cambio de bulbo de temperatura	Unidad	1	80.000
169	Cambio de bulbo resion de aceite	Unidad	1	80.000
170	Cambio de antena electrica p/ radio	Unidad	1	80.000
171	Techo corredizo	Unidad	1	120.000

ELIO GARCÍA OREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BARRINO BARROS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

172	Reparacion de autoradio	Unidad	1	20.000
173	Regulador de voltaje	Unidad	1	120.000
174	Cambio de bulbo electro ventilador	Unidad	1	80.000
175	Servicio de reparacion y mantenimiento de turbo	Unidad	1	150.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TREN DELANTERO Y TRASERO			
176	Cambio de muñequin de direccion largo	Unidad	1	120.000
177	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	150.000
178	Cambio de rotula superior	Unidad	1	150.000
179	Cambio de brazo central de direccion	Unidad	1	130.000
180	Cambio de parrilla superior e inferior	Unidad	1	140.000
181	Cambio de prisionero y tuerca de rueda	Unidad	1	5.000
182	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	110.000
183	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	110.000
184	Cambio de bujes centrales y laterales de barra estabilizadora	Unidad	1	120.000
	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MOTOR.			
185	Cambio de junta tapa motor	Unidad	1	250.000
186	Cambio de junta tapa balancin	Unidad	1	150.000
187	Cambio de jgo. retenes frente motor	Unidad	1	90.000
188	Cambio de jgo. Casquillos de biela	Unidad	1	110.000
189	Cambio de jgo. Casquillos de bancada	Unidad	1	110.000
190	Cambio de jgo. De pistones	Unidad	1	100.000
191	Cambio de jgo. De aros	Unidad	1	120.000
192	Cambio de jgo. De calce lateral	Unidad	1	110.000
193	Cambio de jgo. De bujes de biela	Unidad	1	80.000
194	Cambio de jgo. De junta motor	Unidad	1	190.000
195	Cambio de jgo. De valvulas de admision	Unidad	1	110.000
196	Cambio de jgo. De valvulas de escape	Unidad	1	110.000
197	Cambio de jgo. Guias de valvulas	Unidad	1	90.000
198	Cambio de bomba de aceite	Unidad	1	170.000
199	Cambio de tensor de correa dentada	Unidad	1	120.000
200	Soporte motor	Unidad	1	90.000
201	Cambio de cabo de acelerador	Unidad	1	90.000
202	Cambio de cabo de velocimetro	Unidad	1	90.000
203	Cambio manguera sup. Radiador	Unidad	1	40.000
204	Cambio de tapa radiador	Unidad	1	30.000
205	Cambio tapa combustible	Unidad	1	30.000
206	Cambio manguera calefaccion	Unidad	1	40.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERACIÓN MOTOR.			
207	Termostato	Unidad	1	80.000
	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.			
208	Mantenimiento del sistema de aire acond.	Unidad	1	100.000

Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS CONTRERAS
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

209	Carga de gas	Unidad	1	80.000
210	Cambio de evaporizador	Unidad	1	90.000
211	Carga de gas r12	Unidad	1	190.000
212	Reparacion de compresor	Unidad	1	100.000
213	Cambio de compresor	Unidad	1	160.000
214	Cambio de filtro	Unidad	1	80.000
215	Cambio de valvula expansora	Unidad	1	70.000
216	Cambio de manguera alta y baja	Unidad	1	70.000
217	Cambio de embrague compresor	Unidad	1	70.000
218	Termostato de a. a.	Unidad	1	50.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REGULACION DE PUERTAS.			
219	Rep. bloqueo central de puertas	Unidad	1	120.000
220	Cambio brazo elev. Vidrio de puertas	Unidad	1	40.000
221	Cerraduras de puertas	Unidad	1	90.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE.			
222	Cambio de flotador de tanque de combustible	Unidad	1	120.000
223	Cambio de reloj marcador de combustible	Unidad	1	90.000
	CAMBIO DE CORREAS.			
224	correas dentada	Unidad	1	180.000
225	tensores	Unidad	1	80.000
226	retenes	Unidad	1	60.000
227	Picos Inyectores electronicos	Unidad	1	110.000
228	Bomba inyectora electronica	Unidad	1	290.000
	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO PARA VEHICULO.			
229	Tapizado	Unidad	1	120.000
230	alfombra	Unidad	1	90.000
231	Servicio de mantenimmiento, reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos	Unidad	1	150.000
	SERIVICO DE CHAPERIA Y PINTURA.			
232	Cambio completo de caño de escape	Unidad	1	170.000
233	Reparacion de caño de escape	Unidad	1	100.000
234	Guardabarros	Unidad	1	90.000
235	Paragolpe	Unidad	1	220.000

	VEHICULOS HYUNDAI H-1	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Repuesto incluido
	REPARACIÓN DE FRENOS			
236	Jgo. Pastilla Freno del.	Unidad	1	170.000
237	Jgo. Pastilla Freno Tras.	Unidad	1	170.000
238	Piston Mordaza	Unidad	1	100.000
239	Reten Mordaza del.	Unidad	1	60.000
240	Guardapolvo Mordaza Del.	Unidad	1	60.000
241	Reten Mordaza tras.	Unidad	1	60.000

ARACELI GARCÍA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

RALINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRANA
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

242	Guardapolvo Mordaza Tras.	Unidad	1	60.000
243	Perno Mordaza Del.	Unidad	1	40.000
244	Perno Mordaza Tras.	Unidad	1	40.000
245	Disco Freno Del.	Unidad	1	150.000
246	Disco Freno Tras.	Unidad	1	150.000
247	Bomba Central Freno	Unidad	1	235.000
248	Cabo Freno Mano Izq.	Unidad	1	80.000
249	Cabo Freno Mano Derecho	Unidad	1	80.000
250	Servo Freno	Unidad	1	260.000
251	Fluido	Unidad	1	10.000
	REPARACIÓN DE FRENOS ABS			
252	Sensor ABS Del. LH	Unidad	1	90.000
253	Sensor ABS Del. RH	Unidad	1	90.000
254	Sensor ABS Tras. LH	Unidad	1	90.000
255	Sensor ABS Tras. RH	Unidad	1	90.000
256	Modulo Hidraulico ABS	Unidad	1	150.000
	REPARACIÓN DE SUSPENSION DELANTERA.			
257	Amortiguador Del.	Unidad	1	450.000
258	Amortiguador Tras.	Unidad	1	450.000
259	Parrilla Suspension Superior	Unidad	1	150.000
260	Parrilla Suspension Inferior	Unidad	1	150.000
261	Maza Rueda Del.	Unidad	1	130.000
262	Punta Eje LH	Unidad	1	100.000
263	Punta Eje RH	Unidad	1	100.000
264	Buje Estabilizador Del.	Unidad	1	120.000
265	Barra Estabilizadora Del.	Unidad	1	130.000
266	Bieleta Estabilizador Del.	Unidad	1	120.000
267	Bieleta Estabilizador Tras.	Unidad	1	120.000
268	Taqueador Amortiguador Del.	Unidad	1	90.000
269	Guardapolvo Amortiguador Del.	Unidad	1	90.000
270	Torreta Amortiguador Del.	Unidad	1	90.000
271	Rotula Suspension	Unidad	1	130.000
272	Taqueador Amortiguador Tras.	Unidad	1	90.000
273	Espiral Tras.	Unidad	1	120.000
274	Espiral Del.	Unidad	1	120.000
275	Buje Del.	Unidad	1	125.000
276	Buje Tras.	Unidad	1	125.000
277	Brazo Tras.	Unidad	1	130.000
278	Brazo Tensor	Unidad	1	130.000
279	Barra Trasera	Unidad	1	120.000
280	Buje Estabilizador Tras.	Unidad	1	110.000
281	Buje de Parrilla Superior	Unidad	1	105.000

Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BAEZ GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRITAS
Miembro
Comité de Evaluación

ROBERTO LIBERTI CORRENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

282	Buje de Parrilla Inferior	Unidad	1	105.000
283	Tuerca Rueda	Unidad	1	10.000
284	Prisionero Rueda	Unidad	1	10.000
285	Barra Estabilizadora Tras.	Unidad	1	120.000
	REPARACIÓN DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL.			
286	Motor Arranque	Unidad	1	330.000
287	Alternador	Unidad	1	320.000
288	Bendix Arranque	Unidad	1	90.000
289	Automatico Arranque	Unidad	1	100.000
290	Inducido Arranque	Unidad	1	110.000
291	Porta Carbon	Unidad	1	110.000
292	Campo Arranque	Unidad	1	110.000
293	Reductora Arranque	Unidad	1	100.000
294	Bujia Incandescente	Unidad	1	25.000
295	Rotor Alternador	Unidad	1	80.000
296	Estator Alternador	Unidad	1	90.000
297	Regulador Voltaje	Unidad	1	110.000
298	Rectificador	Unidad	1	130.000
299	Bomba Vacio Alternador	Unidad	1	110.000
300	Ruleman Alternador	Unidad	1	90.000
301	Ruleman Alternador	Unidad	1	90.000
302	Valvula Solenoide	Unidad	1	90.000
303	Faros Delanteros	Unidad	1	260.000
304	Faros Traseros	Unidad	1	195.000
305	Faros de Busca Huella	Unidad	1	95.000
306	Focos Alta	Unidad	1	5.000
307	Focos Baja	Unidad	1	5.000
308	Focos de 1 Filamento	Unidad	1	5.000
309	Focos de 2 Filamentos	Unidad	1	5.000
310	Focos Luz Chica	Unidad	1	5.000
311	Focos de Busca Huella	Unidad	1	5.000
312	Faro Patente LH	Unidad	1	70.000
313	Faro Patente RH	Unidad	1	70.000
314	Fusibles 10A	Unidad	1	5.000
315	Fusibles 15A	Unidad	1	5.000
316	Fusibles 20A	Unidad	1	5.000
317	Lampara Interior	Unidad	1	15.000
318	Interruptor Limpiaparabrisas	Unidad	1	15.000
319	Bobina de Contacto	Unidad	1	40.000
320	Interruptor de Luces	Unidad	1	30.000
321	Bocina	Unidad	1	60.000
322	Antena	Unidad	1	30.000

GRACIELA GARCÍA ORBEGOZO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS BARRIOS
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

323	Sensor Ciguenal	Unidad	1	80.000
324	Motor Limpiaparabrisas Del.	Unidad	1	80.000
325	Motor Limpiaparabrisas Tras.	Unidad	1	80.000
326	Valvula EGR	Unidad	1	70.000
327	Bomba Vacio Motor	Unidad	1	120.000
328	Valvula	Unidad	1	90.000
329	Bulbo Marcha Atras	Unidad	1	80.000
330	Bulbo Neutro	Unidad	1	80.000
331	Base Antena	Unidad	1	15.000
332	Motor Lanza Agua	Unidad	1	90.000
333	Bulbo Presion Aceite	Unidad	1	80.000
334	Sensor Temperatura Agua	Unidad	1	80.000
335	Bulbo Marcha Atras	Unidad	1	80.000
336	Unidad de Control	Unidad	1	90.000
	REPARACIÓN DE MOTOR.			
337	Piston STD 1&2	Unidad	1	160.000
338	Piston STD 3&4	Unidad	1	160.000
339	Jgo. Aros STD	Unidad	1	130.000
340	Casquillo Bancada	Unidad	1	110.000
341	Casquillo Biela	Unidad	1	110.000
342	Calce Lateral	Unidad	1	120.000
343	Ruleman Piloto	Unidad	1	90.000
344	Buje Biela	Unidad	1	90.000
345	Jgo. Juntas Motor	Unidad	1	125.000
346	Camisa Motor	Unidad	1	90.000
347	Filtro Aceite	Unidad	1	180.000
348	Aceite 15W-40	Unidad	1	30.000
349	Filtro Aire	Unidad	1	190.000
350	Filtro Combustible	Unidad	1	180.000
351	Ciguenal	Unidad	1	120.000
352	Polea Ciguenal	Unidad	1	90.000
353	Carter MOtor	Unidad	1	130.000
354	Eje Leva LH	Unidad	1	110.000
355	Eje Leva RH	Unidad	1	110.000
356	Sensor Flujo Aire	Unidad	1	80.000
357	Martillito Leva Ad.	Unidad	1	100.000
358	Martillito Leva Esc.	Unidad	1	100.000
359	Botador Hidraulico	Unidad	1	100.000
360	Reten Frente	Unidad	1	50.000
361	Reten Bancada	Unidad	1	50.000
362	Reten Frente	Unidad	1	50.000
363	Reten Frente	Unidad	1	50.000

GRACIELA GARCIA CORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAVO
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO LORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

364	Reten Leva	Unidad	1	50.000
365	Buje Balanceador	Unidad	1	90.000
366	Buje Balanceador	Unidad	1	90.000
367	Tapa Motor	Unidad	1	180.000
368	Junta Tapa Motor	Unidad	1	175.000
369	Tapa Balancin	Unidad	1	120.000
370	Junta Tapa Balancin	Unidad	1	120.000
371	Bomba Aceite	Unidad	1	190.000
372	Carcaza Frente	Unidad	1	90.000
373	Tapa Filtro Aire	Unidad	1	70.000
374	Base Filtro Aire	Unidad	1	30.000
375	Conducto Aire	Unidad	1	40.000
376	Manguera Depurador Aire	Unidad	1	40.000
377	Junta Liquida	Unidad	1	20.000
378	Soporte Motor	Unidad	1	90.000
379	Soporte Caja	Unidad	1	70.000
380	Guia Valvula Ad.	Unidad	1	70.000
381	Guia Valvula Esc.	Unidad	1	70.000
382	Correa Dentada	Unidad	1	130.000
383	Tensor Correa	Unidad	1	70.000
384	Correa Dentada	Unidad	1	130.000
385	Tensor Correa	Unidad	1	70.000
386	Valvula Admision	Unidad	1	130.000
387	Valvula Escape	Unidad	1	130.000
388	Correa Alternador	Unidad	1	90.000
389	Correa D/H	Unidad	1	60.000
390	Correa A/C	Unidad	1	60.000
391	Turbocargador	Unidad	1	120.000
392	Conjunto Refrigerador Aceite	Unidad	1	120.000
	REPARACIÓN DE DIRECCIÓN.			
393	Extremo Direccion	Unidad	1	110.000
394	Extremo Direccion	Unidad	1	110.000
395	Guardapolvo Cremallera	Unidad	1	90.000
396	Precap	Unidad	1	110.000
397	Precap	Unidad	1	110.000
398	Buje Cremallera	Unidad	1	90.000
399	Buje	Unidad	1	90.000
400	Buje	Unidad	1	90.000
401	Bomba D/H	Unidad	1	130.000
402	Columna Direccion	Unidad	1	120.000
403	Deposito Fluido D/H	Unidad	1	50.000
404	Manguera D/H	Unidad	1	40.000

GRACIELA GARCA CORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAN
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO LORENTI
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

405	Manguera D/H	Unidad	1	40.000
406	Manguera D/H	Unidad	1	40.000
407	Cremallera D/H	Unidad	1	150.000
408	Super ATF	Unidad	1	40.000
	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			
409	Bomba Agua	Unidad	1	190.000
410	Junta Bomba Agua	Unidad	1	110.000
411	Ventilador	Unidad	1	90.000
412	Embrague Ventilador	Unidad	1	60.000
413	Radiador Agua	Unidad	1	150.000
414	Manguera Superior	Unidad	1	40.000
415	Manguera Inferior	Unidad	1	40.000
416	Radiador Aceite	Unidad	1	30.000
417	Polea Tensora	Unidad	1	50.000
418	Polea	Unidad	1	50.000
419	Polea	Unidad	1	50.000
420	Deposito de Agua Radiador	Unidad	1	50.000
421	Termostato	Unidad	1	60.000
422	Condensador A/C	Unidad	1	90.000
423	Protector Ventilador	Unidad	1	90.000
424	Conjunto Ventilador A/C	Unidad	1	130.000
425	Compresor A/C	Unidad	1	100.000
426	Disco de Compresor A/C	Unidad	1	110.000
427	Bobina Compresor A/C	Unidad	1	100.000
428	Polea Compresor A/C	Unidad	1	50.000
429	Reten Compresos	Unidad	1	50.000
430	Manguera A/C	Unidad	1	40.000
431	Manguera A/C	Unidad	1	40.000
432	Evaporador A/C	Unidad	1	90.000
433	Filtro A/C Habitaculo	Unidad	1	70.000
434	Nucleo Evaporador A/C	Unidad	1	90.000
435	Comando Interruptor A/C	Unidad	1	85.000
436	Actuador	Unidad	1	75.000
	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIR BAG.			
437	Air Bag Conductor	Unidad	1	120.000
438	Air Bag Pasajero	Unidad	1	120.000
439	Disco Air Bag	Unidad	1	105.000
440	Modulo Control Air Bag	Unidad	1	90.000
441	Cinturon Seguridad LH	Unidad	1	70.000
442	Cinturon Seguridad RH	Unidad	1	70.000
443	Hebilla Cinturon LH	Unidad	1	15.000
444	Hebilla Cinturon RH	Unidad	1	15.000
	REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN.			

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAUN
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FERRENTI
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

445	Eje Cuadruple	Unidad	1	100.000
446	Eje Principal	Unidad	1	100.000
447	Eje de Mando	Unidad	1	100.000
448	Rulemanes	Unidad	1	60.000
449	Rulemanes	Unidad	1	60.000
450	Rulemanes	Unidad	1	60.000
451	Rulemanes	Unidad	1	60.000
452	Juego de 2 Anillo Sincronizador	Unidad	1	110.000
453	Juego de 3 Anillo Sincronizador	Unidad	1	110.000
454	Juego de 4 Rodillos	Unidad	1	120.000
455	Juego de 2 Rodillos	Unidad	1	60.000
456	Juego de 2 Rodillos	Unidad	1	60.000
457	Juego de 2 Rodillos	Unidad	1	60.000
458	Desplazable 1ra. y 2da.	Unidad	1	100.000
459	Desplazable 3ra. y 4ta.	Unidad	1	100.000
460	Desplazable 5ta. y Reversa	Unidad	1	100.000
461	Engranaje 1ra.	Unidad	1	100.000
462	Engranaje 2da.	Unidad	1	100.000
463	Engranaje 3ra.	Unidad	1	100.000
464	Engranaje 5Ta.	Unidad	1	100.000
465	Juego de 2 Engranaje Reversa	Unidad	1	100.000
466	Engranaje 4ta.	Unidad	1	100.000
467	Juego de 2 Retenes de Caja	Unidad	1	45.000
468	Juego de 2 Retenes de Caja	Unidad	1	45.000
469	Cabo de Cambio	Unidad	1	70.000
470	Engranaje Velocimetro	Unidad	1	70.000
471	Conjunto Selector	Unidad	1	85.000
	REPARACIÓN DE EMBRAGUE.			
472	Disco Embrague	Unidad	1	190.000
473	Plato Embrague	Unidad	1	170.000
474	Cojinete Empuje	Unidad	1	170.000
475	Horquilla Embrague	Unidad	1	120.000
476	Guardapolvo	Unidad	1	80.000
477	Bomba Auxiliar Embrague	Unidad	1	140.000
478	Bomba Central Embrague	Unidad	1	190.000
479	Volante Motor	Unidad	1	120.000
480	Corona Volante	Unidad	1	100.000
481	Manguera	Unidad	1	40.000
	REPARACIÓN DE DIFERENCIAL TRASERO.			
482	Reten Pinon Diferencial	Unidad	1	60.000
483	Juego de 2 Reten Tunel	Unidad	1	100.000
484	Juego de 2 Reten Tunel	Unidad	1	100.000
485	Juego de 2 Seguro	Unidad	1	100.000

GRACIELA MARCOPRE
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GIMENEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAN
Miembro
Comité de Evaluación

ALUMBRO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

486	Palier LH	Unidad	1	110.000
487	Palier RH	Unidad	1	110.000
488	Jgo. Engranajes Diferencial	Unidad	1	130.000
489	Amortiguador Dif.	Unidad	1	90.000
490	Diferencial Tras.	Unidad	1	110.000
491	Ruleman	Unidad	1	110.000
492	Eje Cardan	Unidad	1	120.000
493	Cruceta Cardan	Unidad	1	100.000
494	Ruleman	Unidad	1	90.000
495	Tuerca	Unidad	1	5.000
496	Ruleman	Unidad	1	90.000
497	Ruleman	Unidad	1	90.000
498	Brida	Unidad	1	10.000
499	Reten	Unidad	1	60.000
500	Tuerca Pinon	Unidad	1	5.000
501	Carcaza Ruleman	Unidad	1	40.000
	REPARACIÓN DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE.			
502	Tanque Combustible	Unidad	1	90.000
503	Bomba Combustible	Unidad	1	190.000
504	Flotador Combustible	Unidad	1	60.000
505	Pedal Acelerador	Unidad	1	50.000
506	Filtro Combustible c/ Soporte	Unidad	1	150.000
507	Bomba Injectora	Unidad	1	150.000
508	Juego de 4 Inyector de Combustible	Unidad	1	130.000
	REPARACIÓN DE CHAPERIA Y PINTURA.			
509	Panel Frontal	Unidad	1	200.000
510	Conjunto Travesano	Unidad	1	100.000
511	Panel de Capot	Unidad	1	200.000
512	Guardabarro Del. LH	Unidad	1	70.000
513	Guardabarro Del. RH	Unidad	1	70.000
514	Bisagra Capot	Unidad	1	50.000
515	Panel Techo	Unidad	1	200.000
516	Guardabarro Trasero	Unidad	1	70.000
517	Tapa Trasera	Unidad	1	200.000
518	Panel de Puerta Del.	Unidad	1	200.000
519	Panel Puerta Tras. Corrediza	Unidad	1	200.000
520	Manija Pta. Ext.	Unidad	1	90.000
521	Cerradura Pta. Del.	Unidad	1	100.000
522	Cerradura Pta. Corrediza	Unidad	1	100.000
523	Manija Pta. Int.	Unidad	1	90.000
524	Manija Int. Pta. Corrediza	Unidad	1	90.000
525	Amortiguador Tapa Tras.	Unidad	1	120.000

GRACIELA GARCÍA PREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS SUGAS
Miembro
Comité de Evaluación

FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

526	Mecanismo Lev. Vidrio LH/RH	Unidad	1	140.000
527	Motor Lev. Vidrio LH/RH	Unidad	1	100.000
528	Aleron Trasero	Unidad	1	90.000
529	Espejo Interior	Unidad	1	90.000
530	Espejo Trasero	Unidad	1	110.000
531	Moldura Pta. Del. LH	Unidad	1	90.000
532	Moldura Pta. Del. RH	Unidad	1	90.000
533	Moldura Pta. Corrediza LH	Unidad	1	90.000
534	Moldura Pta. Corrediza RH	Unidad	1	90.000
535	Moldura Trasero	Unidad	1	90.000
536	Moldura Central Zocalo	Unidad	1	90.000
537	Moldura Del.	Unidad	1	90.000
538	Cerradura Tapa Tras.	Unidad	1	110.000
539	Jgo. Cerraduras con Llave	Unidad	1	150.000
540	Goma Pta.	Unidad	1	40.000
541	Goma Pta. Corrediza	Unidad	1	40.000
542	Goma Tapa Trasera	Unidad	1	40.000
543	Envolvente Delantero Sup.	Unidad	1	125.000
544	Envolvente Delantero Inf.	Unidad	1	125.000
545	Envolvente Trasero	Unidad	1	125.000
546	Guardafango Del.	Unidad	1	125.000
547	Guardafango Tras.	Unidad	1	70.000
548	Parabrisa Delantero	Unidad	1	600.000
549	Luneta Trasera	Unidad	1	350.000
550	Moldura Parabrisa Del.	Unidad	1	90.000
551	Emblemas	Unidad	1	100.000
552	Cepillo Limpiaparab. LH	Unidad	1	30.000
553	Cepillo Limpiaparab. RH	Unidad	1	60.000
554	Espejo Retrovisor	Unidad	1	180.000
555	Vidrio Pta. Del. LH	Unidad	1	200.000
556	Vidrio Pta. Del. RH	Unidad	1	200.000
557	Vidrios Laterales	Unidad	1	200.000
558	Vidiro Fijos Laterales	Unidad	1	200.000
	TAPICERIA.			
559	Asiento Chofer	Unidad	1	250.000
560	Asiento Acompañante	Unidad	1	250.000
561	Asiento Trasero	Unidad	1	250.000
562	Puerta Lado Chofer	Unidad	1	290.000
563	Puerta lado Acompañante	Unidad	1	290.000
564	Puerta Corrediza lado derecho	Unidad	1	200.000
565	Puerta Corrediza lado izquierdo	Unidad	1	200.000
566	Puerta Trasera	Unidad	1	200.000

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS [illegible]
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

567	Cubre volante	Unidad	1	30.000
568	Alfombrado de pisos	Unidad	1	90.000
569	Felpas Aislantes de Calor	Unidad	1	90.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 49				**65.000.000**

TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros

20_Tapizado y Alfombrado - TOYOTA	**TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros**	78180101-021		
TOYOTA LAND CRUISER (ROJO) MOD. 1989		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Retapizado Completo**
TAPICERIA (TELA)				
1	ASIENTO CHOFER	Unidad	1	280.000
2	ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	1	280.000
3	PUERTA LADO CHOFER	Unidad	1	180.000
4	PUERTA ACOMPAÑANTE	Unidad	1	180.000
5	ASIENTO TRASERO	Unidad	1	290.000
6	CUBRE VOLANTE	Unidad	1	30.000
7	PUERTA TRASERA RH -LH	Unidad	1	190.000
ALFOMBRADO				
8	ALFOMBRADO DE PISOS	Unidad	1	230.000
9	FELPA AISLANTE DE CALOR	Unidad	1	40.000
TOYOTA LAND CRUISER (AZUL) MOD. 1998		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Retapizado Completo**
TAPICERIA (TELA)				
10	ASIENTO CHOFER	Unidad	1	280.000
11	ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	1	280.000
12	PUERTA LADO CHOFER	Unidad	1	180.000
13	PUERTA ACOMPAÑANTE	Unidad	1	180.000
14	ASIENTO TRASERO	Unidad	1	290.000
15	CUBRE VOLANTE	Unidad	1	30.000
16	PUERTA TRASERA	Unidad	1	190.000
ALFOMBRADO				
17	ALFOMBRADO DE PISOS	Unidad	1	230.000
18	FELPA AISLANTE DE CALOR	Unidad	1	40.000
TOYOTA CRESSIDA MOD. 1985		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Retapizado Completo**
TAPICERIA (TELA)				
19	ASIENTO CHOFER	Unidad	1	220.000
20	ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	1	220.000
21	PUERTA LADO CHOFER	Unidad	1	180.000
22	PUERTA ACOMPAÑANTE	Unidad	1	180.000
23	ASIENTO TRASERO	Unidad	1	230.000
24	CUBRE VOLANTE	Unidad	1	30.000
25	PUERTA TRASERA	Unidad	1	10.000
ALFOMBRADO				
26	ALFOMBRADO DE PISOS	Unidad	1	210.000
27	FELPA AISLANTE DE CALOR	Unidad	1	40.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 20				**8.000.000**

33 Reparación del Sistema de **Freno - IZUSU**	**TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros**	78180101-006		
MICROBUS IZUSU MOD. 1985 - SISTEMA DE ALTERNADOR		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**

GRACIELA GARCIA CORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRANAS
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORES
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

1	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	80.000
2	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	190.000
3	RECTIFICACION DEL TAMBOR DELANTERO.	Unidad	1	80.000
4	CEMENTADO DE ZAPATAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	1	190.000
	CAMION IZUSU MODELO NQR71L-22 AÑO 2009	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
FRENO				
5	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	80.000
6	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	190.000
7	RECTIFICACION DE DISCOS DEL.	Unidad	1	80.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 33				**890.000**

TALLER MAFER de Antonio Maldonado

14	**Chapería y Pintura - TOYOTA**	**TALLER MAFER de Antonio Maldonado**	78180201-001	
TOYOTA LAND CRUISER (ROJO) MOD. 1989		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cambio de Piezas con Pintura**
	FRENTE			
1	Cuadro frontal	Unidad	1	100.000
2	Parrilla	Unidad	1	300.000
3	Paragolpes de metal	Unidad	1	400.000
4	Faro delantero (alineación chaperia)	Unidad	1	300.000
5	Señaleros (alineacion chaperia)	Unidad	1	150.000
6	Esquineros RH y LH	Unidad	1	50.000
7	Soportes de chasis frontal	Unidad	1	50.000
8	Guardabarros externo	Unidad	1	200.000
9	Guardabarros interior	Unidad	1	200.000
10	Capot	Unidad	1	500.000
11	Cerradura de capot	Unidad	1	100.000
12	Cabo de cerradura de capot	Unidad	1	80.000
13	Cambio y alineación de parabrisas	Unidad	1	750.000
14	Bisagras de capot el par	Unidad	1	80.000
	COSTADOS			
15	Puertas delantera	Unidad	1	200.000
16	Puerta trasera	Unidad	1	200.000
17	Cerraduras puerta delantera	Unidad	1	200.000
18	Cerradura puerta trasera	Unidad	1	200.000
19	Manija de puertas	Unidad	1	80.000
20	Cambio y alineación de vidrio puerta del. (incluye vidrio)	Unidad	1	450.000
21	Cambio y alineación de ventanilla corrediza (incluye vidrio)	Unidad	1	1.000
22	Cambio y alineación de parabrisa trasero (incluye vidrio)	Unidad	1	600.000
23	Seguros ventanillas laterales	Unidad	1	1.000
24	Cambio de mecanismo levantavidrios	Unidad	1	200.000
25	Mecanismo de cerraduras	Unidad	1	200.000
26	Panel de Costado	Unidad	1	100.000

GRACIELA GARCIA PREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALDINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BENITEZ
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLEITAS
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

27	Bisagras de puertas el par	Unidad	1	50.000
	TRASERA			
28	Tapa	Unidad	1	150.000
29	Paragolpes de metal	Unidad	1	350.000
30	Paragolpes envolventes	Unidad	1	1.000
31	Manija de puerta tapa	Unidad	1	80.000
32	Cerradura de puerta	Unidad	1	200.000
33	Bisagras el par	Unidad	1	50.000
34	Esquineros RH y LH	Unidad	1	20.000
	ESTRUCTURA DE CARROCERÍA (VOLCADOS)			
35	Encuadre de carrocería	Unidad	1	10.000
36	Reparación de parantes	Unidad	1	10.000
37	Encuadre marco de puertas	Unidad	1	10.000
38	Encuadre marco de parabrisas	Unidad	1	10.000
39	Reparación de chasis	Unidad	1	50.000
	PISOS			
40	Reparación de pisos	Unidad	1	250.000
41	Reparación de zócalos	Unidad	1	150.000
42	Reparación de contra zócalo	Unidad	1	100.000
43	Soportes de carrocería	Unidad	1	50.000
	TOYOTA LAND CRUISER (AZUL) MOD. 1998	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cambio de Piezas con Pintura**
	FRENTE			
44	Cuadro frontal	Unidad	1	150.000
45	Parrilla	Unidad	1	300.000
46	Paragolpes de metal	Unidad	1	350.000
47	Paragolpes envolventes	Unidad	1	20.000
48	Faro delantero (alineación chaperia)	Unidad	1	300.000
49	Señaleros (alineacion chaperia)	Unidad	1	150.000
50	Esquineros RH y LH	Unidad	1	50.000
51	Base de señaleros	Unidad	1	50.000
52	Soportes de chasis frontal	Unidad	1	50.000
53	Guardabarros externo	Unidad	1	150.000
54	Guardabarros interior	Unidad	1	150.000
55	Capot	Unidad	1	350.000
56	Cerradura de capot	Unidad	1	150.000
57	Cabo de cerradura de capot	Unidad	1	80.000
58	Cambio y alineación de parabrisas	Unidad	1	750.000
59	Bisagras de capot	Unidad	1	100.000
	COSTADOS			
60	Puertas delantera	Unidad	1	200.000
61	Puerta trasera	Unidad	1	200.000
62	Cerraduras puerta delantera	Unidad	1	200.000
63	Cerradura puerta trasera	Unidad	1	200.000
64	Manija de puertas	Unidad	1	80.000

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS ESPINAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

65	Cambio y alineación de vidrio puerta del.	Unidad	1	450.000
66	Cambio y alineación de ventanilla corrediza	Unidad	1	1.000
67	Cambio y alineación de parabrisa trasero	Unidad	1	450.000
68	Seguros ventanillas laterales	Unidad	1	1.000
69	Cambio de mecanismo levantavidrios	Unidad	1	150.000
70	Mecanismo de cerraduras	Unidad	1	150.000
71	Panel de Costado	Unidad	1	100.000
72	Bisagras de puertas	Unidad	1	50.000
	TRASERA			
73	Tapa	Unidad	1	200.000
74	Paragolpes de metal	Unidad	1	350.000
75	Paragolpes envolventes	Unidad	1	1.000
76	Manija de puerta tapa	Unidad	1	80.000
77	Cerradura de puerta	Unidad	1	200.000
78	Bisagras	Unidad	1	50.000
79	Esquineros RH y LH	Unidad	1	50.000
	ESTRUCTURA DE CARROCERÍA (VOLCADOS)			
80	Encuadre de carrocería	Unidad	1	20.000
81	Reparación de parantes	Unidad	1	20.000
82	Encuadre marco de puertas	Unidad	1	20.000
83	Encuadre marco de parabrisas	Unidad	1	20.000
84	Reparación de chasis	Unidad	1	250.000
	PISOS			
85	Reparación de pisos	Unidad	1	200.000
86	Reparación de zócalos	Unidad	1	150.000
87	Reparación de contra zócalo	Unidad	1	100.000
88	Soportes de carrocería	Unidad	1	50.000
	TOYOTA CRESSIDA MOD. 1985	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cambio de Piezas con Pintura**
	FRENTE			
89	Cuadro frontal	Unidad	1	50.000
90	Parrilla	Unidad	1	200.000
91	Paragolpes de metal	Unidad	1	300.000
92	Paragolpes envolventes	Unidad	1	1.000
93	Faro delantero (alineación chaperia)	Unidad	1	250.000
94	Señaleros (alineacion chaperia)	Unidad	1	150.000
95	Esquineros RH y LH	Unidad	1	50.000
96	Base de señaleros	Unidad	1	50.000
97	Soportes de chasis frontal	Unidad	1	20.000
98	Guardabarros externo	Unidad	1	100.000
99	Guardabarros interior	Unidad	1	100.000
100	Capot	Unidad	1	300.000
101	Cerradura de capot	Unidad	1	140.000
102	Cabo de cerradura de capot	Unidad	1	80.000
103	Cambio y alineación de parabrisas	Unidad	1	700.000

GRACIELA GARCIA CORREGO Presidenta Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS Secretario Comité de Evaluación

CARLOS ARANAS Miembro Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORES Miembro Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S. Miembro Comité de Evaluación

104	Bisagras de capot	Unidad	1	50.000
	COSTADOS			
105	Puertas delantera	Unidad	1	100.000
106	Puerta trasera	Unidad	1	100.000
107	Cerraduras puerta delantera	Unidad	1	180.000
108	Cerradura puerta trasera	Unidad	1	180.000
109	Manija de puertas	Unidad	1	10.000
110	Cambio y alineación de vidrio puerta del.	Unidad	1	450.000
111	Cambio y alineación de ventanilla corrediza	Unidad	1	1.000
112	Cambio y alineación de parabrisa trasero	Unidad	1	400.000
113	Seguros ventanillas laterales	Unidad	1	1.000
114	Cambio de mecanismo levantavidrios	Unidad	1	100.000
115	Mecanismo de cerraduras	Unidad	1	100.000
116	Panel de Costado	Unidad	1	50.000
117	Bisagras de puertas	Unidad	1	40.000
	TRASERA			
118	Tapa	Unidad	1	150.000
119	Paragolpes de metal	Unidad	1	250.000
120	Paragolpes envolventes	Unidad	1	1.000
121	Manija de puerta tapa	Unidad	1	80.000
122	Cerradura de puerta	Unidad	1	200.000
123	Bisagras	Unidad	1	50.000
124	Esquineros RH y LH	Unidad	1	50.000
	ESTRUCTURA DE CARROCERÍA (VOLCADOS)			
125	Encuadre de carrocería	Unidad	1	10.000
126	Reparación de parantes	Unidad	1	10.000
127	Encuadre marco de puertas	Unidad	1	10.000
128	Encuadre marco de parabrisas	Unidad	1	10.000
129	Reparación de chasis	Unidad	1	100.000
	PISOS			
130	Reparación de pisos	Unidad	1	150.000
131	Reparación de zócalos	Unidad	1	50.000
132	Reparación de contra zócalo	Unidad	1	50.000
133	Soportes de carrocería	Unidad	1	50.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 14				**20.000.000**

15	**Chapería y Pintura - LANDWIN**	**TALLER MAFER de Antonio Maldonado**	78180201-001		
	VEHICULOS LANDWIND JMC MODELO 2008		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cambio de Piezas con Pintura**
	FRENTE				
1	Cuadro frontal		Unidad	1	350.000
2	Parrilla		Unidad	1	550.000
3	Paragolpes de metal		Unidad	1	660.000
4	Paragolpes envolventes		Unidad	1	500.000

GRACIELA GARCIA BREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BAEZ GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAUN
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO MOKE
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

5	Faro delantero (alineación chaperia)	Unidad	1	550.000
6	Señaleros (alineacion chaperia)	Unidad	1	300.000
7	Esquineros RH y LH	Unidad	1	100.000
8	Base de señaleros	Unidad	1	100.000
9	Soportes de chasis frontal	Unidad	1	100.000
10	Guardabarros externo	Unidad	1	200.000
11	Guardabarros interior	Unidad	1	200.000
12	Capot	Unidad	1	550.000
13	Cerradura de capot	Unidad	1	200.000
14	Cabo de cerradura de capot	Unidad	1	100.000
15	Cambio y alineación de parabrisas	Unidad	1	750.000
16	Bisagras de capot	Unidad	1	120.000
	COSTADOS			
17	Puertas delantera	Unidad	1	400.000
18	Puerta trasera	Unidad	1	400.000
19	Cerraduras puerta delantera	Unidad	1	300.000
20	Cerradura puerta trasera	Unidad	1	300.000
21	Manija de puertas	Unidad	1	150.000
22	Cambio y alineación de vidrio puerta del.	Unidad	1	750.000
23	Cambio y alineación de ventanilla corrediza	Unidad	1	350.000
24	Cambio y alineación de parabrisa trasero	Unidad	1	450.000
25	Seguros ventanillas laterales	Unidad	1	30.999
26	Cambio de mecanismo levantavidrios	Unidad	1	250.000
27	Mecanismo de cerraduras	Unidad	1	270.000
28	Panel de Costado	Unidad	1	250.000
29	Bisagras de puertas	Unidad	1	120.000
30	Retrovisores laterales el par	Unidad	1	600.000
	TRASERA			
31	Tapa	Unidad	1	500.000
32	Paragolpes de metal	Unidad	1	700.000
33	Paragolpes envolventes	Unidad	1	500.000
34	Manija de puerta tapa	Unidad	1	150.000
35	Cerradura de puerta	Unidad	1	350.000
36	Bisagras	Unidad	1	120.000
37	Esquineros RH y LH	Unidad	1	180.000
	ESTRUCTURA DE CARROCERÍA (VOLCADOS)			
38	Encuadre de carrocería	Unidad	1	180.000
39	Reparación de parantes	Unidad	1	180.000
40	Encuadre marco de puertas	Unidad	1	180.000
41	Encuadre marco de parabrisas	Unidad	1	180.000
42	Reparación de chasis	Unidad	1	500.000
	PISOS			
43	Reparación de pisos	Unidad	1	550.000
44	Reparación de zócalos	Unidad	1	400.000
45	Reparación de contra zócalo	Unidad	1	300.000

GRACIELA BARCIA ORREGO Presidenta Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS VALLEJ Secretario Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑA Miembro Comité de Evaluación

J. HUMBERTO LUX Miembro Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S. Miembro Comité de Evaluación

BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

46	Soportes de carrocería	Unidad	1	180.000
	COMPLETO			
47	Chaperia y Pintura general	Unidad	1	4.200.000
48	Reparación de tanque de combustible	Unidad	1	500.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 15				**19.800.999**

16	**Chapería y Pintura - IZUSU**	**TALLER MAFER de Antonio Maldonado**	78180201-001	
	MICROBUS IZUSU MOD. 1985 - SISTEMA DE ALTERNADOR	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cambio de Piezas con Pintura**
	FRENTE			
1	Cuadro frontal	Unidad	1	50.000
2	Parrilla (cambio y alineacion)	Unidad	1	200.000
3	Paragolpes de metal	Unidad	1	600.000
4	Retrovisores laterales	Unidad	1	350.000
5	Faro delantero (alineación chaperia)	Unidad	1	350.000
6	Señaleros (alineacion chaperia)	Unidad	1	250.000
7	Esquineros RH y LH	Unidad	1	150.000
8	Soportes de chasis frontal	Unidad	1	100.000
9	Posapie chofer	Unidad	1	50.000
10	Guardabarros interior	Unidad	1	100.000
11	Tapa del motor	Unidad	1	NO APLICA
12	Cerradura de tapa de motor	Unidad	1	20.000
13	Reparación y Limpieza de Radiador	Unidad	1	NO APLICA
14	Cambio y alineación de parabrisas (incluye parabrisas nuevo)	Unidad	1	850.000
15	Bisagras de la tapa del motor (el par)	Unidad	1	100.000
	COSTADOS			
16	Puertas delantera chofer	Unidad	1	250.000
17	Puerta lateral derecha	Unidad	1	250.000
18	Cerraduras puerta delantera	Unidad	1	250.000
19	Manija de puertas	Unidad	1	100.000
20	Cambio y alineación de vidrio puerta del. Chofer (incluye vidrio)	Unidad	1	450.000
21	Cambio y alineación de ventanilla corrediza (incluye vidrio)	Unidad	1	450.000
22	Seguros ventanillas laterales	Unidad	1	1.000
23	Cambio de mecanismo levantavidrios	Unidad	1	100.000
24	Mecanismo de cerraduras	Unidad	1	100.000
25	Bisagras de puertas el par	Unidad	1	100.000
	TRASERA			
26	Tapa	Unidad	1	250.000
27	Paragolpes de metal	Unidad	1	600.000
28	Paragolpes envolventes	Unidad	1	1.000
29	Manija de puerta tapa	Unidad	1	100.000
30	Encuadre de luz de freno	Unidad	1	1.000
31	Bisagras (el par)	Unidad	1	50.000
32	Parabrisas (colocación y alineación, incluye parabrisa nuevo)	Unidad	1	850.000

GRACIELA GARCIA CARREGO Presidenta Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ Secretario Comité de Evaluación

CARLOS ARMANDO BRAVO VILLAGRAS Miembro Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTIN Miembro Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S. Miembro Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

	ESTRUCTURA DE CARROCERÍA (VOLCADOS)			
33	Encuadre de carrocería	Unidad	1	10.000
34	Reparación de parantes	Unidad	1	10.000
35	Encuadre marco de puertas	Unidad	1	10.000
36	Encuadre marco de parabrisas	Unidad	1	10.000
37	Reparación de chasis	Unidad	1	150.000
	PISOS			
38	Reparación de pisos	Unidad	1	300.000
39	Reparación de zócalos	Unidad	1	200.000
40	Reparación de contra zócalo	Unidad	1	150.000
41	Soportes de carrocería	Unidad	1	50.000
	CAMION IZUSU MODELO NQR71L-22 AÑO 2009	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cambio de Piezas con Pintura**
	FRENTE			
42	Cuadro frontal	Unidad	1	50.000
43	Parrilla (cambio y alineacion)	Unidad	1	156.000
44	Paragolpes de metal	Unidad	1	300.000
45	Posapie	Unidad	1	50.000
46	Faro delantero (alineación chaperia)	Unidad	1	200.000
47	Señaleros (alineacion chaperia)	Unidad	1	150.000
48	Esquineros RH y LH	Unidad	1	50.000
49	Base de Señaleros	Unidad	1	20.000
50	Soportes de chasis frontal	Unidad	1	10.000
51	Guardabarros externo	Unidad	1	50.000
52	Guardabarros interior	Unidad	1	50.000
53	Panel Frontal	Unidad	1	50.000
54	Visagra de Cabina	Unidad	1	20.000
55	Traba Cabina	Unidad	1	50.000
56	Cambio y alineación de parabrisas	Unidad	1	650.000
57	Soporte de Cabinas	Unidad	1	10.000
	COSTADOS			
58	Puertas delantera	Unidad	1	50.000
59	Mecanismo Tranca Puerta	Unidad	1	50.000
60	Cerraduras puerta delantera	Unidad	1	50.000
61	Cerraduras Puerta Trasera (madera)	Unidad	1	50.000
62	Manija de puertas	Unidad	1	30.000
63	Cambio y alineación de vidrio puerta del. Chofer	Unidad	1	300.000
64	Cambio y alineación de ventanilla corrediza	Unidad	1	200.000
65	Cambio y alineación de parabrisa trasero	Unidad	1	500.000
66	Seguros ventanillas laterales	Unidad	1	1.000
67	Cambio de mecanismo levantavidrios	Unidad	1	50.000
68	Mecanismo de cerraduras	Unidad	1	50.000
69	Panel de Costado	Unidad	1	10.000
70	Bisagras de puertas el par	Unidad	1	10.000
	TRASERA			

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRUNO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

71	Tapa	Unidad	1	50.000
72	Paragolpes de metal	Unidad	1	200.000
73	Reparación de Carroceria de Madera	Unidad	1	2.000.000
74	Cambio de Pisos	Unidad	1	500.000
75	Reparación de Puerta costado (madera)	Unidad	1	250.000
76	Bisagras	Unidad	1	50.000
77	Parabrisas (colocación y alineación)	Unidad	1	600.000
	ESTRUCTURA DE CARROCERÍA (VOLCADOS)			
78	Encuadre de carrocería	Unidad	1	10.000
79	Reparación de parantes	Unidad	1	10.000
80	Encuadre marco de puertas	Unidad	1	10.000
81	Encuadre marco de parabrisas	Unidad	1	10.000
82	Reparación de chasis	Unidad	1	30.000
	PISOS			
83	Reparación de pisos	Unidad	1	10.000
84	Reparación de zócalos	Unidad	1	30.000
85	Reparación de contra zócalo	Unidad	1	30.000
86	Soportes de carrocería	Unidad	1	30.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 16				**15.000.000**

17	**Chapería y Pintura - MERCEDES BENZ**	**TALLER MAFER de Antonio Maldonado**	78180201-001		
	VEHICULOS MERCEDES BENZ BLINBADO MOD. 2008		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Cambio de Piezas con Pintura**
	FRENTE				
1	Cuadro frontal		Unidad	1	700.000
2	Parrilla frontal		Unidad	1	500.000
3	Paragolpes de metal		Unidad	1	600.000
4	Cubre faros metalicos		Unidad	1	350.000
5	Faro delantero (alineación chaperia)		Unidad	1	300.000
6	Señaleros (alineacion chaperia)		Unidad	1	150.000
7	Esquineros RH y LH		Unidad	1	100.000
8	Base de señaleros		Unidad	1	80.000
9	Soportes de chasis frontal		Unidad	1	260.000
10	Guardabarros externo		Unidad	1	400.000
11	Guardabarros interior		Unidad	1	400.000
12	Capot		Unidad	1	800.000
13	Cerradura de capot		Unidad	1	200.000
14	Cabo de cerradura de capot		Unidad	1	100.000
15	Cambio y alineación de parabrisas blindado		Unidad	1	1.000.000
16	Bisagras de capot		Unidad	1	100.000
	COSTADOS				
17	Puertas laterales		Unidad	1	500.000
18	Tranca interna		Unidad	1	120.000
19	Cerradura de puertas		Unidad	1	300.000
20	Manija de puertas		Unidad	1	100.000

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALDINO BAEZ GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS [illegible] AÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

21	copia de llave	Unidad	1	70.000
22	Cambio y alineación de vidrio puerta del. Blindado	Unidad	1	800.000
23	Cambio y alineación de ventanilla costados blindado	Unidad	1	700.000
24	Reparacion de puerta interna bobeda	Unidad	1	150.000
25	Posa pies costados	Unidad	1	200.000
26	Reparacion de cerradura de bobeda interna	Unidad	1	100.000
27	Mecanismo de cerradura de bobeda	Unidad	1	250.000
28	Panel de costado	Unidad	1	200.000
29	Bisagras de puertas	Unidad	1	100.000
30	Retrovisores laterales	Unidad	1	200.000
	TRASERA			
31	Alineacion de faros traseros	Unidad	1	50.000
32	Paragolpes de metal	Unidad	1	600.000
33	Soporte de paragolpe	Unidad	1	150.000
34	Caño de escape	Unidad	1	600.000
35	Soportes de caño de escape	Unidad	1	150.000
36	Múltiple del caño de escape	Unidad	1	250.000
37	Silenciador	Unidad	1	300.000
	ESTRUCTURA DE CARROCERÍA (VOLCADOS)			
38	Encuadre de carrocería	Unidad	1	100.000
39	Reparación de parantes	Unidad	1	150.000
40	Encuadre marco de puertas	Unidad	1	100.000
41	Encuadre marco de parabrisas	Unidad	1	100.000
42	Reparación de chasis	Unidad	1	500.000
	PISOS			
43	Reparación de pisos	Unidad	1	300.000
44	Reparación de zócalos	Unidad	1	200.000
45	Reparación de contra zócalo	Unidad	1	150.000
46	Soportes de carrocería	Unidad	1	119.000
	COMPLETO			
47	Reparación de pisos	Unidad	1	600.000
48	Reparación de zócalos	Unidad	1	300.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 17				**14.499.000**

19	**Tapizado y Alfombrado - NISSAN**	**TALLER MAFER de Antonio Maldonado**	78180101-021		
	NISSAN TERRANO II MOD. 1997		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Retapizado Completo**
	TAPICERIA (TELA)				
1	ASIENTO CHOFER		Unidad	1	350.000
2	ASIENTO ACOMPAÑANTE		Unidad	1	350.000
3	PUERTA LADO CHOFER		Unidad	1	400.000
4	PUERTA ACOMPAÑANTE		Unidad	1	400.000
5	ASIENTO TRASERO		Unidad	1	400.000
6	CUBRE VOLANTE		Unidad	1	100.000
7	PUERTA TRASERA RH -LH		Unidad	1	400.000

GRACIELA GARCIA ORTEGA
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS SOLANAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORES
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO [illegible]CO S.
Miembro
Comité de Evaluación

	ALFOMBRADO			
8	ALFOMBRADO DE PISOS	Unidad	1	270.000
9	FELPA AISLANTE DE CALOR	Unidad	1	150.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 19				**2.820.000**

25	Reparación del Sistema **Elastico - TOYOTA**	**TALLER MAFER de Antonio Maldonado**	78180101-004		
	TOYOTA LAND CRUISER (ROJO) MOD. 1989		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	ELASTICOS				
1	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS DELANTERO		Unidad	1	250.000
2	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS TRASERO		Unidad	1	250.000
3	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS DELANTERO		Unidad	1	300.000
4	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS TRASERO		Unidad	1	300.000
5	ENCURVADURA DE HOJA		Unidad	1	100.000
6	CAMBIO DEL CENTRO ELASTICO		Unidad	1	100.000
7	CAMBIO DE PERNOS		Unidad	1	100.000
8	CAMBIO DE BUJES DE GOMA DE PERNOS		Unidad	1	100.000
9	SOLDADURA Y RELLENO DE PERNOS		Unidad	1	100.000
10	CAMBIO DE GRILLETES		Unidad	1	100.000
	TOYOTA LAND CRUISER (AZUL) MOD. 1998		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	ELASTICOS				
11	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS		Unidad	1	300.000
12	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS		Unidad	1	300.000
13	ENCURVADURA DE HOJA		Unidad	1	100.000
14	CAMBIO DEL CENTRO ELASTICO		Unidad	1	100.000
15	CAMBIO DE BUJES DE GOMA DE PERNOS		Unidad	1	100.000
16	SOLDADURA Y RELLENO DE PERNOS		Unidad	1	100.000
17	CAMBIO DE GRILLETES		Unidad	1	100.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 25					**2.800.000**

41	Reparación de **Radiadores - MERCEDES BENZ**	**TALLER MAFER de Antonio Maldonado**	78180101-015		
	VEHICULOS MERCEDES BENZ BLINBADO MOD. 2008		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
1	CAMBIO DE PANEL		Unidad	1	250.000
2	REPARACION POR PERDIDA		Unidad	1	340.000
3	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		Unidad	1	250.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 41					**840.000**

TALLER RC de Crispin Ruffinelli

3	Sistema de **Aire Acondicionado - TOYOTA**	**TALLER RC de Crispín Ruffinelli**	78180101-016		
	TOYOTA LAND CRUISER (ROJO) MOD. 1989		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
1	Compresor Nuevo		Unidad	1	150.000

GRACIELA GARCÍA OREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARBIERI GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. NUMBERTO FLORES
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S
Miembro
Comité de Evaluación

BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

2	Juego junta y retenes	Unidad	1	50.000
3	Rulemán	Unidad	1	20.000
4	Bobina	Unidad	1	20.000
5	Embrague	Unidad	1	20.000
6	Polea	Unidad	1	20.000
7	Termostato de cortes	Unidad	1	50.000
8	Filtro ceadora	Unidad	1	50.000
9	Válvula de expansión	Unidad	1	50.000
10	Válvula de orificio	Unidad	1	10.000
11	Condensador	Unidad	1	40.000
12	Evaporador	Unidad	1	40.000
13	Llave A. C.	Unidad	1	20.000
14	Electro ventilador	Unidad	1	10.000
15	Ventilador de cabina	Unidad	1	20.000
16	Válvula de presión alta y baja	Unidad	1	10.000
17	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	1	30.000
18	Gas y aceites ecológico	Unidad	1	30.000
19	Mantenimiento del sistema	Unidad	1	30.000
20	Correa del compresor	Unidad	1	30.000
	TOYOTA LAND CRUISER (AZUL) MOD. 1998	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
21	Compresor Nuevo	Unidad	1	400.000
22	Juego junta y retenes	Unidad	1	200.000
23	Rulemán	Unidad	1	100.000
24	Bobina	Unidad	1	50.000
25	Embrague	Unidad	1	50.000
26	Polea	Unidad	1	50.000
27	Termostato de cortes	Unidad	1	80.000
28	Filtro ceadora	Unidad	1	150.000
29	Válvula de expansión	Unidad	1	80.000
30	Válvula de orificio	Unidad	1	20.000
31	Condensador	Unidad	1	100.000
32	Evaporador	Unidad	1	100.000
33	Llave A. C.	Unidad	1	30.000
34	Electro ventilador	Unidad	1	200.000
35	Ventilador de cabina	Unidad	1	50.000
36	Llave ventilador	Unidad	1	50.000
37	Válvula de presión alta y baja	Unidad	1	50.000
38	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	1	500.000
39	Gas y aceites ecológico	Unidad	1	200.000
40	Mantenimiento del sistema	Unidad	1	10.000
41	Correa del compresor	Unidad	1	80.000
	TOYOTA CRESSIDA MOD. 1985	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
42	Compresor Nuevo	Unidad	1	150.000
43	Juego junta y retenes	Unidad	1	50.000

GRACIELA GARCIA CORREGO Presidenta Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ Secretario Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑAS Miembro Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLOR Miembro Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S. Miembro Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

44	Rulemán	Unidad	1	20.000
45	Bobina	Unidad	1	20.000
46	Embrague	Unidad	1	20.000
47	Polea	Unidad	1	20.000
48	Termostato de cortes	Unidad	1	50.000
49	Filtro ceadora	Unidad	1	50.000
50	Válvula de expansión	Unidad	1	50.000
51	Válvula de orificio	Unidad	1	10.000
52	Condensador	Unidad	1	40.000
53	Evaporador	Unidad	1	40.000
54	Llave A. C.	Unidad	1	20.000
55	Electro ventilador	Unidad	1	10.000
56	Ventilador de cabina	Unidad	1	20.000
57	Llave ventilador	Unidad	1	10.000
58	Válvula de presión alta y baja	Unidad	1	30.000
59	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	1	339.000
60	Gas y aceites ecológico	Unidad	1	100.000
61	Mantenimiento del sistema	Unidad	1	30.000
62	Correa del compresor	Unidad	1	70.000
	TOTAL OFERTA LOTE Nº 3			**4.399.000**

24	**Reparación del Sistema Elastico - MITSUBISHI**	**TALLER RC de Crispín Ruffinelli**	78180101-004		
	MITSUBISHI MONTERO MOD. 1985 / 1989		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	ELASTICOS				
1	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS		Unidad	1	200.000
2	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS		Unidad	1	200.000
3	ENCURVADURA DE HOJA		Unidad	1	50.000
4	CAMBIO DEL CENTRO ELASTICO		Unidad	1	50.000
5	CAMBIO DE PERNOS		Unidad	1	50.000
6	CAMBIO DE BUJES DE GOMA DE PERNOS		Unidad	1	300.000
7	SOLDADURA Y RELLENO DE PERNOS		Unidad	1	150.000
8	CAMBIO DE GRILLETES		Unidad	1	50.000
	MITSUBISHI MONTERO MOD. 92 / 2000		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	ELASTICOS				
9	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS		Unidad	1	300.000
10	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS		Unidad	1	200.000
11	ENCURVADURA DE HOJA		Unidad	1	50.000
12	CAMBIO DEL CENTRO ELASTICO		Unidad	1	50.000
13	CAMBIO DE PERNOS		Unidad	1	50.000
14	CAMBIO DE BUJES DE GOMA DE PERNOS		Unidad	1	350.000
15	SOLDADURA Y RELLENO DE PERNOS		Unidad	1	200.000
16	CAMBIO DE GRILLETES		Unidad	1	50.000
	MITSUBISHI MONTERO INTERCOOLER MOD. 2000		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**

GRACIELA GARCIA PREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAUN
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORES
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

	ELASTICOS			
17	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS	Unidad	1	300.000
18	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS	Unidad	1	200.000
19	ENCURVADURA DE HOJA	Unidad	1	50.000
20	CAMBIO DEL CENTRO ELASTICO	Unidad	1	50.000
21	CAMBIO DE PERNOS	Unidad	1	50.000
22	CAMBIO DE BUJES DE GOMA DE PERNOS	Unidad	1	350.000
23	SOLDADURA Y RELLENO DE PERNOS	Unidad	1	200.000
24	CAMBIO DE GRILLETES	Unidad	1	50.000
	MITSUBISHI CANTER MOD. 1991	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	ELASTICOS			
25	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS	Unidad	1	300.000
26	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS	Unidad	1	200.000
27	ENCURVADURA DE HOJA	Unidad	1	50.000
28	CAMBIO DEL CENTRO ELASTICO	Unidad	1	50.000
29	CAMBIO DE PERNOS	Unidad	1	50.000
30	CAMBIO DE BUJES DE GOMA DE PERNOS	Unidad	1	350.000
31	SOLDADURA Y RELLENO DE PERNOS	Unidad	1	200.000
32	CAMBIO DE GRILLETES	Unidad	1	50.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 24				**4.800.000**

26	Reparación del Sistema **Elastico - LANDWIN**	**TALLER RC de Crispín Ruffinelli**	78180101-004		
	VEHICULOS LANDWIND JMC MODELO 2008		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	ELASTICOS				
1	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS		Unidad	1	200.000
2	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS		Unidad	1	163.000
3	ENCURVADURA DE HOJA		Unidad	1	50.000
4	CAMBIO DEL CENTRO ELASTICO		Unidad	1	50.000
5	CAMBIO DE PERNOS		Unidad	1	50.000
6	CAMBIO DE BUJES DE GOMA DE PERNOS		Unidad	1	300.000
7	SOLDADURA Y RELLENO DE PERNOS		Unidad	1	110.000
8	CAMBIO DE GRILLETES		Unidad	1	50.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 26					**973.000**

27	Reparación del Sistema **Elastico - IZUSU**	**TALLER RC de Crispín Ruffinelli**	78180101-004		
	MICROBUS IZUSU MOD. 1985 - SISTEMA DE ALTERNADOR		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	ELASTICOS				
1	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS DELANTERO		Unidad	1	210.000
2	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS TRASERO		Unidad	1	200.000
3	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS DELANTERO		Unidad	1	200.000
4	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS TRASERO		Unidad	1	200.000
5	ENCURVADURA DE HOJA		Unidad	1	50.000
6	CAMBIO DEL CENTRO ELASTICO		Unidad	1	50.000
7	CAMBIO DE PERNOS		Unidad	1	150.000

GRACIELA GARCIA PREGI
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

RODOLFO FLORE
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

8	CAMBIO DE BUJES DE GOMA DE PERNOS	Unidad	1	200.000
9	SOLDADURA Y RELLENO DE PERNOS	Unidad	1	100.000
10	CAMBIO DE GRILLETES	Unidad	1	80.000
	CAMION IZUSU MODELO NQR71L-22 AÑO 2009	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
11	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS	Unidad	1	200.000
12	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS	Unidad	1	200.000
13	ENCURVADURA DE HOJA	Unidad	1	50.000
14	CAMBIO DEL CENTRO ELASTICO	Unidad	1	70.000
15	CAMBIO DE PERNOS	Unidad	1	150.000
16	CAMBIO DE BUJES DE GOMA DE PERNOS	Unidad	1	250.000
17	SOLDADURA Y RELLENO DE PERNOS	Unidad	1	50.000
18	CAMBIO DE GRILLETES	Unidad	1	80.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 27				**2.490.000**

30	Reparación del Sistema de **Freno - NISSAN**	**TALLER RC de Crispín Ruffinelli**	78180101-006	
	NISSAN TERRANO II MOD. 1997	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO EL PAR**
	FRENO			
1	RECTIFICACION DE TAMBORES TRAS.	Unidad	1	10.000
2	CEMENTADO DE ZAPATAS TRAS.	Unidad	1	110.000
3	RECTIFICACION DE DISCOS DEL.	Unidad	1	29.000
	TOTAL OFERTA LOTE Nº 30			**149.000**

40	Reparación de **Radiadores - LANDWIN**	**TALLER RC de Crispín Ruffinelli**	78180101-015	
	VEHICULOS LANDWIND JMC MODELO 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
1	CAMBIO DE PANEL	Unidad	1	139.000
2	REPARACION POR PERDIDA	Unidad	1	300.000
3	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	Unidad	1	200.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 40				**639.000**

42	Reparación de **Bombas Inyectoras - MITSUBISHI**	**TALLER RC de Crispín Ruffinelli**	78180101-013	
	MITSUBISHI MONTERO MOD. 1985 / 1989	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
1	Cambio de cabezal	Unidad	1	150.000
2	Cambio de picos	Unidad	1	200.000
3	Cambio de retenes	Unidad	1	30.000
4	Cambio de Bujes	Unidad	1	30.000
5	Cambio de Juntas	Unidad	1	50.000
6	Limpieza de picos, mantenimiento y calibracion	Unidad	1	30.000
	MITSUBISHI MONTERO MOD. 92 / 2000	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
7	Cambio de cabezal	Unidad	1	300.000
8	Cambio de picos	Unidad	1	350.000
9	Cambio de retenes	Unidad	1	30.000

GRACIELA GARCÍA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS VALLEJO
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BARÑAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORES
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

10	Cambio de Bujes	Unidad	1	30.000
11	Cambio de Juntas	Unidad	1	50.000
12	Limpieza de picos, mantenimiento y calibracion	Unidad	1	30.000
	MITSUBISHI MONTERO INTERCOOLER MOD. 2000	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
13	Cambio de cabezal	Unidad	1	300.000
14	Cambio de picos	Unidad	1	300.000
15	Cambio de retenes	Unidad	1	30.000
16	Cambio de Bujes	Unidad	1	30.000
17	Cambio de Juntas	Unidad	1	50.000
18	Limpieza de picos, mantenimiento y calibracion	Unidad	1	30.000
	MITSUBISHI CANTER MOD. 1991	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
19	Cambio de cabezal	Unidad	1	No aplica
20	Cambio de picos	Unidad	1	200.000
21	Cambio de retenes	Unidad	1	5.000
22	Cambio de Bujes	Unidad	1	5.000
23	Cambio de Juntas	Unidad	1	10.000
24	Limpieza de picos, mantenimiento y calibración	Unidad	1	10.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 42				**2.250.000**

43	Reparación de **Bombas Inyectoras - NISSAN**	**TALLER RC de Crispín Ruffinelli**	78180101-013		
	NISSAN TERRANO II MOD. 1997		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
1	Cambio de cabezal		Unidad	1	150.000
2	Cambio de picos		Unidad	1	375.000
3	Cambio de retenes		Unidad	1	20.000
4	Cambio de Bujes		Unidad	1	20.000
5	Cambio de Juntas		Unidad	1	20.000
6	Limpieza de picos, mantenimiento y calibracion		Unidad	1	10.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 43					**595.000**

44	Reparación de **Bombas Inyectoras - TOYOTA**	**TALLER RC de Crispín Ruffinelli**	78180101-013		
	TOYOTA LAND CRUISER (ROJO) MOD. 1989		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
1	Cambio de cabezal		Unidad	1	No aplica
2	Cambio de picos		Unidad	1	500.000
3	Cambio de retenes		Unidad	1	15.000
4	Cambio de Bujes		Unidad	1	15.000
5	Cambio de Juntas		Unidad	1	15.000
6	Limpieza de picos, mantenimiento y calibracion		Unidad	1	10.000
	TOYOTA LAND CRUISER (AZUL) MOD. 1998		**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
7	Cambio de cabezal		Unidad	1	200.000
8	Cambio de picos		Unidad	1	375.000
9	Cambio de retenes		Unidad	1	15.000
10	Cambio de Bujes		Unidad	1	15.000

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRANCO
Miembro
Comité de Evaluación

R. HUBERT FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. BRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

11	Cambio de Juntas	Unidad	1	15.000
12	Limpieza de picos, mantenimiento y calibracion	Unidad	1	15.000
	TOYOTA CRESSIDA MOD. 1985	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
13	Cambio de cabezal	Unidad	1	200.000
14	Cambio de picos	Unidad	1	500.000
15	Cambio de retenes	Unidad	1	15.000
16	Cambio de Bujes	Unidad	1	15.000
17	Cambio de Juntas	Unidad	1	15.000
18	Limpieza de picos, mantenimiento y calibracion	Unidad	1	15.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 44				**1.950.000**

45	Reparación de **Bombas Inyectoras - LANDWIN**	**TALLER RC de Crispín Ruffinelli**	78180101-013	
	VEHICULOS LANDWIND JMC MODELO 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
1	Cambio de cabezal	Unidad	1	200.000
2	Cambio de picos	Unidad	1	525.000
3	Cambio de retenes	Unidad	1	20.000
4	Cambio de Bujes	Unidad	1	20.000
5	Cambio de Juntas	Unidad	1	20.000
6	Limpieza de picos, mantenimiento y calibracion	Unidad	1	20.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 45				**805.000**

46	Reparación de **Bombas Inyectoras - IZUSU**	**TALLER RC de Crispín Ruffinelli**	78180101-013	
	MICROBUS IZUSU MOD. 1985 - SISTEMA DE ALTERNADOR	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
1	Cambio de cabezal	Unidad	1	N/A
2	Cambio de picos	Unidad	1	1.290.000
3	Cambio de retenes	Unidad	1	20.000
4	Cambio de Bujes	Unidad	1	20.000
5	Cambio de Juntas	Unidad	1	20.000
6	Limpieza de picos, mantenimiento y calibracion	Unidad	1	50.000
	CAMION IZUSU MODELO NQR71L-22 AÑO 2009	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
7	Cambio de cabezal	Unidad	1	N/A
8	Cambio de picos	Unidad	1	1.290.000
9	Cambio de retenes	Unidad	1	20.000
10	Cambio de Bujes	Unidad	1	20.000
11	Cambio de Juntas	Unidad	1	20.000
12	Limpieza de picos, mantenimiento y calibracion	Unidad	1	50.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 46				**2.800.000**

47	Reparación de **Bombas Inyectoras - MERCEDES BENZ**	**TALLER RC de Crispín Ruffinelli**	78180101-013	
	VEHICULOS MERCEDES BENZ BLINBADO MOD. 2008	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Repuesto incluido**
1	Cambio de cabezal	Unidad	1	No aplica
2	Cambio de picos	Unidad	1	1.070.000

GRACIELA GARCIA PREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS
Sec.
Comité de Evaluación

CARLOS BRESTAS
Miembro
Comité de Evaluación

F. MENDEZ
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

3	Cambio de retenes	Unidad	1	20.000
4	Cambio de Bujes	Unidad	1	20.000
5	Cambio de Juntas	Unidad	1	20.000
6	Limpieza de picos, mantenimiento y calibracion	Unidad	1	20.000
TOTAL OFERTA LOTE Nº 47				**1.150.000**

- **RESUMEN**

Lotes	Código Catalogo	Descripción de los Servicio	Oferente	Monto Mínimo	Monto Máximo
1 Comprende del Item N° 1 al Item N° 42	78180101-016	Sistema de Aire Acondicionado – Mitsubishi	CANTERO S.A.	20.000.000	40.000.000
2 Comprende del Item N° 1 al Item N° 20	78180101-016	Sistema de Aire Acondicionado – Nissan	CANTERO S.A.	20.000.000	25.000.000
4 Comprende del Item N° 1 al Item N° 21	78180101-016	Sistema de Aire Acondicionado – Landwin	CANTERO S.A.	8.000.000	15.000.000
6 Comprende del Item N° 1 al Item N° 215	78180101-009	Sistema de Alternador – Mitsubishi	CANTERO S.A.	35.000.000	45.000.000
7 Comprende del Item N° 1 al Item N° 52	78180101-009	Reparación del Sistema de Alternador – Nissan	CANTERO S.A.	15.000.000	25.000.000
8 Comprende del Item N° 1 al Item N° 160	78180101-009	Reparación del Sistema de Alternador – Toyota	CANTERO S.A.	10.000.000	20.000.000
9 Comprende del Item N° 1 al Item N° 56	78180101-009	Reparación del Sistema de Alternador – Landwin	CANTERO S.A.	10.000.000	17.000.000
10 Comprende del Item N° 1 al Item N° 111	78180101-009	Reparación del Sistema de Alternador – Izusu	CANTERO S.A.	7.000.000	12.000.000
11 Comprende del Item N° 1 al Item N° 56	78180101-009	Reparación del Sistema de Alternador – Mercedes Benz	CANTERO S.A.	15.000.000	25.000.000
28 Comprende del Item N° 1 al Item N° 8	78180101-004	Reparación del Sistema Elástico – Mercedes Benz	CANTERO S.A.	10.000.000	17.000.000
31 Comprende del Item N° 1 al Item N° 9	78180101-006	Reparación del Sistema de Freno – Toyota	CANTERO S.A.	10.000.000	17.000.000
32 Comprende del Item N° 1 al Item N° 3	78180101-006	Reparación del Sistema de Freno – Landwin	CANTERO S.A.	10.000.000	20.000.000
34 Comprende del Item N° 1 al Item N° 6	78180101-006	Reparación del Sistema de Freno – Mercedes Benz	CANTERO S.A.	10.000.000	15.000.000
37 Comprende del Item N° 1 al Item N° 83	78180101-014	Rectificación de Motor – Toyota	CANTERO S.A.	20.000.000	40.000.000
38 Comprende del Item N° 1 al Item N° 26	78180101-014	Rectificación de Motor – Landwin	CANTERO S.A.	20.000.000	45.000.000
48 Comprende del Item N° 1 al Item N° 9	78180103-001	Mantenimiento de Mercedes Benz	CANTERO S.A.	30.000.000	50.000.000
Total				250.000.000	428.000.000

Lotes	Código Catalogo	Descripción de los Servicio	Oferente	Monto Mínimo	Monto Máximo
5 Comprende del Item N° 1 al Item N° 21	78180101-016	Sistema de Aire Acondicionado – Mercedes Benz	AUTOMOTIVE S.A.	10.000.000	20.000.000
18 Comprende del Item N° 1 al Item N° 35	78180101-021	Tapizado y Afombrado – Mitsubishi	AUTOMOTIVE S.A.	30.000.000	50.000.000
21 Comprende del Item N° 1 al Item N° 9	78180101-021	Tapizado y Afombrado – Landwin	AUTOMOTIVE S.A.	10.000.000	20.000.000
22 Comprende del Item N° 1 al Item N° 18	78180101-021	Tapizado y Afombrado – Izusu	AUTOMOTIVE S.A.	10.000.000	20.000.000

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS ROLDAN
Miembro
Comité de Evaluación

F. H. ... ENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

23 Comprende del Item N° 1 al Item N° 8	78180101-021	Tapizado y Afombrado – Mercedes Benz	AUTOMOTIVE S.A.	10.000.000	15.000.000
Total				70.000.000	125.000.000

Lotes	Código Catalogo	Descripción de los Servicio	Oferente	Monto Mínimo	Monto Máximo
29 Comprende del Item N° 1 al Item N° 12	78180101-006	Reparación del Sistema de Freno – Mitsubishi	GILCOPAR S.R.L.	30.000.000	48.000.000
Total				30.000.000	48.000.000

Lotes	Código Catalogo	Descripción de los Servicio	Oferente	Monto Mínimo	Monto Máximo
35 Comprende del Item N° 1 al Item N° 104	78180101-014	Rectificación de Motor – Mitsubishi	LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.	45.000.000	65.000.000
36 Comprende del Item N° 1 al Item N° 24	78180101-014	Rectificación de Motor – Nissan	LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.	20.000.000	40.000.000
39 Comprende del Item N° 1 al Item N° 48	78180101-014	Rectificación de Motor – Izusu	LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete.	15.000.000	25.000.000
Total				80.000.000	130.000.000

Lotes	Código Catalogo	Descripción de los Servicio	Oferente	Monto Mínimo	Monto Máximo
12 Comprende del Item N° 1 al Item N° 181	78180201-001	Chapería y Pintura – Mitsubishi	MOVIL PARTS S.R.L.	40.000.000	60.000.000
13 Comprende del Item N° 1 al Item N° 41	78180201-001	Chapería y Pintura – Nissan	MOVIL PARTS S.R.L.	20.000.000	35.000.000
Total				60.000.000	95.000.000

Lotes	Código Catalogo	Descripción de los Servicio	Oferente	Monto Mínimo	Monto Máximo
49 Comprende del Item N° 1 al Item N° 569	78180101	Reparación de Vehículos marca Hyundai	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno.	250.000.000	350.000.000
Total				250.000.000	350.000.000

Lotes	Código Catalogo	Descripción de los Servicio	Oferente	Monto Mínimo	Monto Máximo
20 Comprende del Item N° 1 al Item N° 27	78180101-021	Tapizado y Afombrado – Toyota	TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros	10.000.000	17.000.000
33 Comprende del Item N° 1 al Item N° 7	78180101-006	Reparación del Sistema de Freno – Izusu	TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros	10.000.000	20.000.000
Total				20.000.000	37.000.000

Lotes	Código Catalogo	Descripción de los Servicio	Oferente	Monto Mínimo	Monto Máximo
14 Comprende del Item N° 1 al Item N° 131	78180201-001	Chapería y Pintura – Toyota	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	10.000.000	20.000.000
15 Comprende del Item N° 1 al Item N° 48	78180201-001	Chapería y Pintura – Landwin	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	10.000.000	20.000.000
16 Comprende del Item N° 1 al Item N° 86	78180201-001	Chapería y Pintura – Izusu	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	8.000.000	15.000.000
17 Comprende del Item N° 1 al Item N° 48	78180201-001	Chapería y Pintura – Mercedes Benz	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	25.000.000	40.000.000
19 Comprende del Item N° 1 al Item N° 9	78180101-021	Tapizado y Afombrado – Nissan	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	15.000.000	25.000.000
25 Comprende del Item N° 1 al Item N° 17	78180101-004	Reparación del Sistema Elástico – Toyota	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	9.000.000	15.000.000

GRACIELA GARCÍA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Secretario
Comité de Evaluación

CARLOS BRAÑAS
Miembro F
Comité de Evaluación

MARIO LORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

HUGO A. FRANCO S.
Miembro
Comité de Evaluación

41 Comprende del Item N° 1 al Item N° 3	78180101-015	Reparación de Radiadores - Mercedes Benz	TALLER MAFER de Antonio Maldonado.	10.000.000	15.000.000
Total				87.000.000	150.000.000

Lotes	Código Catalogo	Descripción de los Servicio	Oferente	Monto Mínimo	Monto Máximo
3 Comprende del Item N° 1 al Item N° 62	78180101-016	Sistema de Aire Acondicionado – Toyota	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	10.000.000	15.000.000
24 Comprende del Item N° 1 al Item N° 32	78180101-004	Reparación del Sistema Elástico – Mitsubishi	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	20.000.000	40.000.000
26 Comprende del Item N° 1 al Item N° 8	78180101-004	Reparación del Sistema Elástico – Landwin	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	10.000.000	22.000.000
27 Comprende del Item N° 1 al Item N° 18	78180101-004	Reparación del Sistema Elástico – Izusu	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	10.000.000	23.000.000
30 Comprende del Item N° 1 al Item N° 3	78180101-006	Reparación del Sistema de Freno – Nissan	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	15.000.000	27.000.000
40 Comprende del Item N° 1 al Item N° 3	78180101-015	Rectificación de Radiadores – Landwin	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	10.000.000	18.000.000
42 Comprende del Item N° 1 al Item N° 24	78180101-013	Reparación de Bombas Inyectoras – Mitsubishi	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	30.000.000	50.000.000
43 Comprende del Item N° 1 al Item N° 6	78180101-013	Reparación de Bombas Inyectoras – Nissan	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	15.000.000	25.000.000
44 Comprende del Item N° 1 al Item N° 18	78180101-013	Reparación de Bombas Inyectoras – Toyota	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	25.000.000	35.000.000
45 Comprende del Item N° 1 al Item N° 6	78180101-013	Reparación de Bombas Inyectoras – Landwin	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	20.000.000	30.000.000
46 Comprende del Item N° 1 al Item N° 12	78180101-013	Reparación de Bombas Inyectoras – Izusu	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	10.000.000	18.000.000
47 Comprende del Item N° 1 al Item N° 6	78180101-013	Reparación de Bombas Inyectoras – Mercedes Benz	TALLER RC de Crispín Ruffinelli	30.000.000	49.000.000
Total				205.000.000	352.000.000

- **CONCLUSION**

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en el presente informe, que incluyen aspectos legales, técnicos y económicos, y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario 21.909/03, concordantes con los Art. 26, 27 y 28 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", sustentados en las consideraciones previas, éste Comité de Evaluación recomienda adjudicar la convocatoria para ""**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS PARA EL BNF"**, de la siguiente manera: al oferente CANTERO S.A. los lotes Nº 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 31, 32, 34, 37, 38 y 48 por una suma total mínima de G. 250.000.000 (Guaraníes doscientos cincuenta millones) y una suma total máxima de G. 428.000.000 (Guaraníes cuatrocientos veinte y ocho millones); al oferente AUTOMOTIVE S.A. los lotes Nº 5, 18, 21, 22 y 23 por una suma total mínima de G.70.000.000 (setenta millones) y una suma total máxima de G. 125.000.000 (Guaraníes ciento veinticinco millones); a la firma GILCOPAR S.R.L. el lote Nº 29 por una suma total mínima de G. 30.000.000 (Guaraníes treinta millones) y una suma total máxima de G. 48.000.000 (Guaraníes cuarenta y ocho millones); al oferente LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete los lotes Nº 35, 36 y 39 por una suma total mínima de G. 80.000.000.-(Guaraníes ochenta millones) y una suma total máxima de G. 130.000.000 (Guaraníes ciento treinta millones); a la firma MOVIL PARTS S.R.L. los lotes Nº 12 y 13 por una suma total mínima de G. 60.000.000 (Guaraníes sesenta millones) y una suma total máxima de G. 95.000.000 (Guaraníes noventa y cinco millones); al oferente SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR de Gladys Moreno el lote Nº 49 por una suma total mínima de G. 250.000.000 (Guaraníes doscientos cincuenta millones) y una suma total máxima de G. 350.000.000 (Guaraníes trescientos cincuenta millones); al oferente TALLER INTEGRAL de Francisco Riveros los lotes Nº 20 y 33 por una suma total mínima de G. 20.000.000 (Guaraníes veinte millones) y una suma total máxima de G. 37.000.000 (Guaraníes treinta y siete millones); al oferente TALLER MAFER de Antonio Maldonado los lotes Nº 14, 15, 16, 17, 19, 25 y 41 por una suma total mínima de G. 87.000.000 (Guaraníes ochenta y siete millones) y una suma total máxima de G.150.000.000 (Guaraníes

GRACIELA GARCIA ORREGO Presidente Comité de Evaluación
CARLOS BRAÑAS Miembro Comité de Evaluación
BALBINO BARRIOS GONZALEZ Secretario Comité de Evaluación
HUMBERTO FLORENTIN Miembro Comité de Evaluación
HUGO A. FRANCO S. Miembro Comité de Evaluación

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ciento cincuenta millones); al oferente TALLER RC de Crispín Ruffinelli los lotes Nº 3, 24, 26, 27, 30, 40, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 por una suma total mínima de G. 205.000.000 (Guaraníes doscientos cinco millones) y una suma total máxima de G. 352.000.000 (Guaraníes trescientos cincuenta y dos millones).-

Para la firma del Contrato, la empresa LASCAR de Cristóbal Rojas Garcete deberá presentar la Póliza de Seguros que incluya todos los parámetros necesarios para asegurar el resarcimiento de daños a los vehículos del BNF, en caso de necesidad. Igualmente las firmas AUTOMOTIVE S.A.I.E., CANTERO S.A. y TALLER MAFER de Antonio Maldonado Chávez deberán presentar los Certificados de no estar en Quiebra y de Interdicción actualizados.

Atentamente,

Comité de Evaluación

FRANCISCO HUMBERTO FLORENTIN
Auditoría Interna

GRACIELA DE JESUS GARCIA ORREGO
Asesora Legal

HUGO ARTEMIO FRANCO SAMUDIO
Coordinador General

CARLOS GUILLERMO BRAÑAS GADEA
Asesoría Legal

Balbino Barrios González
Secretario
Comité de Evaluación

Lic. Beatriz Gómez Ramírez
Encargada
División Administración de Documentos
Dirección de Gabinete - BNF
30/09/2013
13:20 hs