13. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo individual de VENTANA, marca GOODWEATHER de 24000 BTU	Unidad	EVENTO				
1.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
1.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
1.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
1.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
1.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
1.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
1.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
1.8		Cambio de rulem?n	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
1.9		Cambio de V?lvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
1.10		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
1.11		Reparaci?n de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	45.000	-63%
1.12		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	120.000	-8%
1.13		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	35.000	17%
1.14		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
1.15		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
1.16		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
1.17		Reparación de placa	Unidad		1	70.000	85.000	21%
1.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
1.19		Aislación de caseras y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
1.20		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0%
1.21		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
1.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0%
1.23		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	0%
1.24		Mano de Obra PUESTA EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado, tipo individual de VENTANA, marca LG de 24000 BTU	Unidad	EVENTO				
2.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
2.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
2.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
2.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
2.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
2.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
2.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
2.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
2.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
2.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
2.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
2.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	45.000	-63%
2.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	120.000	-8%

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Secretaría Nacional de Turismo

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
2.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	35.000	17%
2.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
2.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
2.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
2.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
2.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
2.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
2.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0%
2.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
2.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0%
2.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	0%
2.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
3	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado, tipo individual, VENTANA, marca MIDAS de 18000 BTU	Unidad	EVENTO				
3.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
3.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
3.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
3.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
3.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
3.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
3.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
3.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
3.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
3.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
3.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
3.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	45.000	-63%
3.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	120.000	-8%
3.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	35.000	17%
3.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
3.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
3.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
3.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
3.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
3.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
3.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0%
3.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
3.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0%
3.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	0%
3.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
4	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo individual de VENTANA, marca TOKIO de 18000 BTU	Unidad	EVENTO				

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Secretaría Nacional de Turismo

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
***Tembipota**: Orehína Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
4.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
4.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
4.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
4.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
4.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
4.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
4.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
4.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
4.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
4.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
4.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
4.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	45.000	-63%
4.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	120.000	-8%
4.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	35.000	17%
4.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
4.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
4.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
4.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
4.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
4.20		Aislación de cañerias y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
4.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0%
4.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoci?n)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
4.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0%
4.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	0%
4.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
5	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado, tipo individual de ventana, marca CHULAN de 24000 BTU	Unidad	EVENTO				
5.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
5.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
5.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
5.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
5.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
5.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
5.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
5.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
5.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
5.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
5.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
5.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	45.000	-63%
5.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	120.000	-8%
5.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	35.000	17%
5.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
5.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%

Regis Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Secretaría Nacional de Turismo

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
5.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
5.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
5.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
5.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
5.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0%
5.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
5.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0%
5.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	0%
5.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
6	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo individual de ventana, maca CHULAN de 18000 BTU	Unidad	EVENTO				
6.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
6.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
6.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
6.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
6.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
6.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
6.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
6.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
6.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
6.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
6.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
6.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	45.000	-63%
6.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	120.000	-8%
6.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	35.000	17%
6.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
6.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
6.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
6.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
6.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
6.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
6.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0%
6.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
6.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0%
6.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	0%
6.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
7	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo individual de ventana, marca GIPSON de 24000 BTU	Unidad	EVENTO				
7.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
7.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
7.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
7.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
7.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
7.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
7.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
7.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
7.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
7.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
7.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
7.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	45.000	-63%
7.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	120.000	-8%
7.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	35.000	17%
7.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
7.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
7.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
7.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
7.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
7.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
7.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0%
7.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
7.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad		1	300.000	300.000	0%
7.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad		1	100.000	100.000	0%
7.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad		1	150.000	172.500	15%
8	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo individual de ventana, marca WESTPOINT de 18000 BTU	Unidad	EVENTO				
8.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
8.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
8.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
8.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
8.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
8.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
8.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
8.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
8.9		Cambio de Valvula de expansion	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
8.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
8.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
8.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	45.000	-63%
8.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	120.000	-8%
8.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	35.000	17%
8.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
8.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
8.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
8.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
8.19		Reparaci?n de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Secretaría Nacional de Turismo

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
8.20		Aislaci?n de ca?er?as y partes el?ctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
8.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0%
8.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
8.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0%
8.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	0%
8.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
9	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
9.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
9.2		Limpieza de las ca?er?as	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
9.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
9.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
9.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
9.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
9.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
9.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
9.9		Cambio de Valvula de expansion	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
9.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
9.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
9.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
9.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
9.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
9.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
9.16		Revision de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
9.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
9.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
9.19		Reparacion de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
9.20		Aislación de cañerías y partes electricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
9.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
9.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
9.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
9.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
9.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
10	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 18000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
10.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
10.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
10.3		Lubricacion de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
10.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Erm. Maria Bernal
Secretaria ejecutiva
Secretaría Nacional de Turismo

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
10.5		Reparacion de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
10.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
10.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
10.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
10.9		Cambio de Valvula de expansion	Unidad	EVENTO	1	150.000	60.000	-60%
10.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	80.000	-68%
10.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
10.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	90.000	-25%
10.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
10.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
10.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
10.16		Revision de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
10.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
10.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
10.19		Reparacion de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
10.20		Aislacion de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
10.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
10.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	100.000	-67%
10.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
10.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	130.000	30%
10.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad		1	150.000	172.500	15%
11	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca VCP 9000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilaicón, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
11.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
11.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
11.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
11.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
11.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
11.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	30.000	-57%
11.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
11.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	120.000	50.000	-58%
11.9		Cambio de Valvula de expansion	Unidad	EVENTO	1	120.000	45.000	-63%
11.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	200.000	88.559	-56%
11.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
11.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
11.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
11.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	20.000	10.000	-50%
11.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	35.000	40.000	14%
11.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
11.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	55.000	38.861	-29%
11.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
11.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	-30%
11.20		Aislación de cañerias y partes electricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Secretaría Nacional de Turismo

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: *Orehína Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
11.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
11.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	250.000	221.750	-11%
11.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
11.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
11.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	120.000	138.000	15%
12	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo cassette, marca VCP de 60000 BTU (frio/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO				
12.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	190.000	27%
12.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
12.3		Lubricacion de piezas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
12.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
12.5		Reparacion de compresor	Unidad	EVENTO	1	650.000	780.000	20%
12.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	180.000	215.000	19%
12.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
12.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
12.9		Cambio de Valvula de expansion	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
12.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
12.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	150.000	100.000	-33%
12.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
12.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
12.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
12.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
12.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
12.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
12.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
12.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	180.000	6%
12.20		Aislacion de cañerias y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
12.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
12.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	120.000	-70%
12.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
12.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
12.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad		1	300.000	345.000	15%
13	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca MIDAS de 36000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
13.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
13.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
13.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
13.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
13.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
13.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Secretaría Nacional de Turismo

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
13.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
13.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
13.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
13.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	280.000	336.000	20%
13.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
13.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
13.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
13.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
13.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
13.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
13.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
13.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
13.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
13.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
13.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	370.000	445.000	20%
13.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
13.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
13.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
13.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	170.000	195.500	15%
14	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOODWEATHER de 24000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
14.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
14.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
14.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
14.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
14.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
14.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
14.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
14.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
14.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
14.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
14.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
14.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
14.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
14.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
14.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
14.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
14.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
14.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
14.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
14.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
14.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%

Giannina Ribolli
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
14.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
14.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
14.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
14.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
15	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca CLIMASTAR de 18000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
15.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
15.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
15.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
15.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
15.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
15.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
15.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
15.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
15.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	60.000	-60%
15.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	80.000	-68%
15.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
15.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	90.000	-25%
15.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
15.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
15.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
15.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
15.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
15.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
15.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
15.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
15.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
15.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoci?n)	Unidad	EVENTO	1	300.000	100.000	-67%
15.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
15.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	130.000	30%
15.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
16	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca KONER de 24000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO				
16.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
16.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
16.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
16.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
16.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
16.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
16.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis K. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
16.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
16.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
16.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
16.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
16.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
16.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
16.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
16.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
16.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
16.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
16.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
16.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
16.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
16.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocaci?n, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad		1	350.000	420.000	20%
16.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoci?n)	Unidad		1	300.000	90.000	-70%
16.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoci?n)	Unidad		1	300.000	149.414	-50%
16.24		Extensi?n de ca?er?as de cobre con su respectivo sistema el?ctrico	Unidad		1	100.000	120.000	20%
16.25		Mano de Obra ? PUESTO EN MARCHA	Unidad		1	150.000	172.500	15%
17	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca KONER de 36000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO				
17.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
17.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
17.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
17.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
17.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
17.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
17.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
17.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
17.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
17.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	280.000	336.000	20%
17.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
17.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
17.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
17.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
17.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
17.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
17.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
17.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
17.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
17.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
17.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	370.000	445.000	20%

Econ. Nelia Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
17.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
17.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
17.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
17.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad		1	170.000	195.500	15%
18	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca CLIMASTAR de 24000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
18.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
18.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
18.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
18.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
18.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
18.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
18.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
18.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
18.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
18.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
18.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
18.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
18.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
18.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
18.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
18.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
18.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
18.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
18.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
18.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
18.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
18.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
18.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
18.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
18.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
19	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
19.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
19.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
19.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
19.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
19.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
19.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
19.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
19.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
19.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
19.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
19.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
19.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
19.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
19.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
19.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
19.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
19.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
19.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
19.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
19.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
19.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
19.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
19.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
19.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
19.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
20	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 18000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
20.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
20.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
20.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
20.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
20.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
20.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
20.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
20.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
20.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	60.000	-60%
20.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	80.000	-68%
20.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
20.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	90.000	-25%
20.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
20.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
20.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
20.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
20.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
20.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
20.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
20.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
20.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

***Tembipota**: Orehína Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
20.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	100.000	-67%
20.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
20.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	130.000	30%
20.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
21	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 36000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
21.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
21.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
21.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
21.4		Carga de gas	Unidad		1	170.000	205.000	21%
21.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
21.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
21.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
21.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
21.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
21.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	280.000	336.000	20%
21.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
21.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
21.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
21.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
21.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
21.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
21.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
21.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
21.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
21.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
21.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	370.000	445.000	20%
21.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
21.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
21.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
21.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	170.000	195.500	15%
22	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado, tipo split, marca AIRWAY de 18000 BTU (frio/calor)	Unidad	EVENTO				
22.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
22.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
22.3		Lubricacion de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
22.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
22.5		Reparacion de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
22.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
22.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
22.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Lic. Nelia Ramírez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
22.9		Cambio de Valvula de expansion	Unidad	EVENTO	1	150.000	60.000	-60%
22.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	80.000	-68%
22.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
22.12		Reparacion de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	90.000	-25%
22.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
22.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
22.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
22.16		Revision de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
22.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
22.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
22.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
22.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
22.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
22.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	100.000	-67%
22.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
22.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	130.000	30%
22.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
23	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado, tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor)	Unidad	EVENTO				
23.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
23.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
23.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
23.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
23.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
23.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
23.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
23.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
23.9		Cambio de Valvula de expansion	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
23.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
23.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
23.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
23.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
23.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
23.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
23.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
23.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
23.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
23.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
23.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
23.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocaci?n, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
23.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
23.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	50%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: *Orehina Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua politica, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
23.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
23.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
24	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado, tipo split marca AIRWAY de 36000 BTU (frio/calor)	Unidad	EVENTO				
24.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
24.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
24.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
24.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
24.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
24.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
24.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
24.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
24.9		Cambio de Valvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
24.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	280.000	336.000	20%
24.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
24.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
24.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
24.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
24.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
24.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
24.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
24.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
24.19		Reparaci?n de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
24.20		Aislación de cañerìas y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
24.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	370.000	445.000	20%
24.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
24.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
24.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
24.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	170.000	195.500	15%
25	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split - portatil, marca TOKIO de 12000 BTU (frio/calor)	Unidad	EVENTO				
25.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
25.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
25.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
25.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
25.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
25.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
25.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
25.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	120.000	144.000	20%
25.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	120.000	144.000	20%
25.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
25.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
25.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
25.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	40.000	-60%
25.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	20.000	15.000	-25%
25.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	35.000	40.000	14%
25.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
25.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	55.000	65.000	18%
25.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
25.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	120.000	85.000	-29%
25.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
25.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
25.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	250.000	100.000	-60%
25.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
25.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
25.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	120.000	138.000	15%
26	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 36000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automatico	Unidad	EVENTO				
26.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
26.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
26.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
26.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
26.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
26.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
26.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
26.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
26.9		Cambio de V?lvula de expansi?n	Unidad		1	170.000	205.000	21%
26.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	280.000	336.000	20%
26.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
26.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
26.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
26.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
26.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
26.16		Revision de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
26.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
26.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
26.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
26.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
26.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	370.000	445.000	20%
26.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
26.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remocion	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
26.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
26.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	170.000	195.500	15%

Regis R. Romero, JEFE Dpto. Servicios Generales SENATUR

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
27	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
27.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
27.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
27.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
27.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
27.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
27.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
27.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
27.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
27.9		Cambio de Valvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
27.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
27.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
27.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
27.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
27.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
27.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
27.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
27.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
27.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
27.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
27.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
27.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocaci?n, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad		1	350.000	420.000	20%
27.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoci?n)	Unidad		1	300.000	90.000	-70%
27.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoci?n)	Unidad		1	300.000	149.414	-50%
27.24		Extensi?n de ca?er?as de cobre con su respectivo sistema el?ctrico	Unidad		1	100.000	120.000	20%
27.25		Mano de Obra ? PUESTO EN MARCHA	Unidad		1	150.000	172.500	15%
28	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOODWEATHER de 24000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
28.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
28.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
28.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
28.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
28.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
28.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
28.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
28.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
28.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
28.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
28.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
28.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
28.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, IET
Dpto. Sec.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
28.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
28.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
28.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
28.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
28.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
28.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
28.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
28.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
28.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
28.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
28.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
28.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
29	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca KONER de 12000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
29.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
29.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
29.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
29.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
29.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
29.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
29.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
29.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	120.000	144.000	20%
29.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	120.000	144.000	20%
29.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
29.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
29.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
29.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	40.000	-60%
29.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	20.000	15.000	-25%
29.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	35.000	40.000	14%
29.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
29.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	55.000	65.000	18%
29.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
29.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	120.000	85.000	-29%
29.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
29.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
29.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	250.000	100.000	-60%
29.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
29.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
29.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	120.000	138.000	15%

Eng. Natalia Ramírez
Jefa de Gestión de Secretaría Nacional de Turismo

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
30	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
30.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
30.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
30.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
30.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
30.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
30.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
30.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
30.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
30.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
30.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
30.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
30.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
30.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
30.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
30.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
30.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
30.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
30.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
30.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
30.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
30.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
30.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
30.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
30.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
30.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
31	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca VCP 18000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
31.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
31.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
31.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
31.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
31.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
31.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
31.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
31.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
31.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	60.000	-60%
31.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	80.000	-68%
31.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
31.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	90.000	-25%
31.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Denis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
31.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
31.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
31.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
31.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
31.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
31.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
31.20		Aislación de cañerìas y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
31.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
31.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	100.000	-67%
31.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
31.24		Extensión de cañerìas de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	130.000	30%
31.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
32	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
32.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
32.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
32.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
32.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
32.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
32.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
32.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
32.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
32.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
32.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
32.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
32.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
32.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
32.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
32.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
32.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
32.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
32.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
32.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
32.20		Aislación de cañerìas y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
32.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
32.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
32.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
32.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
32.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%

Econ. Violia Benítez
Secretaría Nacional de Turismo

Gianninà Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
33	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 36000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
33.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
33.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
33.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
33.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
33.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
33.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
33.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
33.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
33.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
33.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	280.000	336.000	20%
33.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
33.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
33.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
33.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
33.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
33.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
33.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
33.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
33.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
33.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
33.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	370.000	445.000	20%
33.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
33.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
33.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
33.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad		1	170.000	195.500	15%
34	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
34.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
34.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
34.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
34.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
34.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
34.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
34.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
34.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
34.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
34.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
34.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
34.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
34.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Econ. Carlos R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
***Tembipota**: Orehína Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
34.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
34.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
34.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
34.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
34.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
34.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
34.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
34.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
34.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
34.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
34.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
34.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
35	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca MIDAS de 36000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
35.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
35.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
35.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
35.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
35.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
35.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
35.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
35.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
35.9		Cambio de Valvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
35.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	280.000	336.000	20%
35.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
35.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
35.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
35.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
35.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
35.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
35.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
35.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
35.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
35.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
35.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	370.000	445.000	20%
35.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
35.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
35.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
35.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	170.000	195.500	15%

Econ. Mirta Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
36	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca KONER de 36000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
36.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
36.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
36.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	170.000	85.000	-50%
36.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	400.000	205.000	-49%
36.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	120.000	480.000	300%
36.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	200.000	145.000	-28%
36.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	240.000	41%
36.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
36.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	280.000	205.000	-27%
36.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	120.000	336.000	180%
36.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	150.000	40.000	-73%
36.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
36.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	180.000	260%
36.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	60.000	-14%
36.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	100.000	85.000	-15%
36.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	90.000	120.000	33%
36.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
36.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
36.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	100.000	108.000	8%
36.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	370.000	120.000	-68%
36.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	320.000	445.000	39%
36.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
36.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
36.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
36.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	170.000	195.500	15%
37	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca KONER de 60000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
37.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	190.000	27%
37.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
37.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
37.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
37.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	650.000	780.000	20%
37.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	180.000	215.000	19%
37.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
37.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
37.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
37.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
37.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	150.000	100.000	-33%
37.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
37.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%

Gianina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
***Tembipota**: Orehína Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
37.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
37.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
37.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
37.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
37.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
37.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	180.000	6%
37.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
37.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
37.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	120.000	-70%
37.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
37.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
37.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	300.000	345.000	15%
38	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca MIDAS de 12000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
38.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
38.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
38.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
38.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
38.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
38.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
38.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
38.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	120.000	144.000	20%
38.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	120.000	144.000	20%
38.10		Cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
38.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
38.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
38.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	40.000	-60%
38.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	20.000	15.000	-25%
38.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	35.000	40.000	14%
38.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
38.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	55.000	65.000	18%
38.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
38.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	120.000	85.000	-29%
38.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
38.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
38.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	250.000	100.000	-60%
38.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
38.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
38.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	120.000	138.000	15%

Esperanza Benítez
Asesora Financiera
Secretaría Nacional de Turismo

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
39	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
39.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
39.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
39.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
39.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
39.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
39.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
39.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
39.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
39.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
39.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
39.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
39.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
39.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
39.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
39.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
39.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
39.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
39.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
39.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
39.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
39.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocaci?n, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
39.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
39.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
39.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
39.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
40	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 36000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
40.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
40.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
40.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
40.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
40.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
40.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
40.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
40.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
40.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
40.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	280.000	336.000	20%
40.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
40.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
40.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Econ. Regis R. Romero
Secretaría Nacional de Turismo

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
40.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
40.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
40.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
40.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
40.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
40.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
40.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad		1	100.000	120.000	20%
40.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	370.000	445.000	20%
40.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
40.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
40.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
40.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad		1	170.000	195.500	15%
41	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
41.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
41.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
41.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
41.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
41.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
41.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
41.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
41.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
41.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
41.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
41.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
41.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
41.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
41.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
41.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
41.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
41.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
41.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
41.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
41.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
41.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
41.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
41.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
41.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
41.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%

Secretaría Nacional de Turismo

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
42	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo cassette, marca CARRIER de 60000 VTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO				
42.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	190.000	27%
42.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
42.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
42.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
42.5		Reparacin de compresor	Unidad	EVENTO	1	650.000	780.000	20%
42.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	180.000	215.000	19%
42.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
42.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
42.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
42.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
42.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	150.000	100.000	-33%
42.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
42.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
42.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
42.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
42.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
42.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
42.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
42.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	180.000	6%
42.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
42.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
42.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana, (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	120.000	-70%
42.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt, (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
42.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
42.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	300.000	345.000	15%
43	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOLDMAN de 18000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
43.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
43.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
43.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
43.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
43.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
43.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
43.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
43.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
43.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	60.000	-60%
43.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	80.000	-68%
43.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
43.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	90.000	-25%
43.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
43.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
43.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
43.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
43.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
43.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
43.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
43.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
43.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
43.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	100.000	-67%
43.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
43.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	130.000	30%
43.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
44	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo cassette, marca GOLDMAN de 60000 BTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO				
44.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	190.000	27%
44.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
44.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
44.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
44.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	650.000	780.000	20%
44.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	180.000	215.000	19%
44.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
44.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
44.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
44.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
44.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	150.000	100.000	-33%
44.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
44.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
44.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
44.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
44.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
44.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
44.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
44.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	180.000	6%
44.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
44.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
44.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	120.000	-70%
44.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
44.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
44.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	300.000	345.000	15%
45	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo cassette, marca AIRWAY de 60000 BTU (frío/calor tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO				
45.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	190.000	27%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
45.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
45.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
45.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
45.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	650.000	780.000	20%
45.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	180.000	215.000	19%
45.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
45.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
45.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
45.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
45.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	150.000	100.000	-33%
45.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
45.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
45.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
45.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
45.16		Revision de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
45.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
45.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
45.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	180.000	6%
45.20		Aislación de cañerías y partes electricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
45.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
45.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	120.000	-70%
45.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
45.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
45.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	300.000	345.000	15%
46	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo SPLIT, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático)	Unidad	EVENTO				
46.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
46.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
46.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
46.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
46.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
46.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
46.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
46.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
46.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
46.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
46.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
46.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
46.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
46.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
46.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
46.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
46.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%

Giannina Ribotti
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
46.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
46.19		Reparaci?n de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
46.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
46.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
46.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
46.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
46.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
46.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
47	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 9000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
47.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
47.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
47.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
47.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
47.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
47.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	30.000	-57%
47.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
47.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	120.000	50.000	-58%
47.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	120.000	45.000	-63%
47.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	200.000	88.559	-56%
47.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
47.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
47.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
47.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	20.000	10.000	-50%
47.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	35.000	40.000	14%
47.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
47.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	55.000	38.861	-29%
47.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
47.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	120.000	84.000	-30%
47.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
47.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
47.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	250.000	221.750	-11%
47.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
47.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
47.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	120.000	138.000	15%
48	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 18000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
48.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
48.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%

Secretaría Nacional de Turismo

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
48.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
48.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
48.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
48.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
48.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
48.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
48.9		Cambio de Valvula de expansion	Unidad	EVENTO	1	150.000	60.000	-60%
48.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	80.000	-68%
48.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
48.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	90.000	-25%
48.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
48.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
48.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
48.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
48.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
48.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
48.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
48.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
48.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
48.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	100.000	-67%
48.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
48.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	130.000	30%
48.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
49	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
49.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
49.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
49.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
49.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
49.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
49.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
49.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
49.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
49.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
49.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
49.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
49.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
49.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
49.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
49.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
49.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
49.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
49.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%

Giannina Ribotti
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
49.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
49.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
49.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
49.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
49.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
49.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
49.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
50	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 36000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
50.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
50.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
50.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
50.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
50.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
50.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
50.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
50.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
50.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
50.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	280.000	336.000	20%
50.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
50.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
50.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
50.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
50.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
50.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
50.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
50.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
50.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
50.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
50.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	370.000	445.000	20%
50.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
50.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
50.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
50.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	170.000	195.500	15%
51	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 48000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
51.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	190.000	27%
51.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
51.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
51.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
51.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	650.000	780.000	20%
51.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	180.000	215.000	19%
51.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
51.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
51.9		Cambio de Valvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
51.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
51.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	150.000	100.000	-33%
51.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
51.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
51.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
51.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
51.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
51.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
51.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
51.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	180.000	6%
51.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
51.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
51.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	120.000	-70%
51.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
51.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
51.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	300.000	345.000	15%
52	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 60000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automatico	Unidad	EVENTO				
52.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	190.000	27%
52.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
52.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
52.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
52.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	650.000	780.000	20%
52.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	180.000	215.000	19%
52.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
52.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
52.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
52.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
52.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	150.000	100.000	-33%
52.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
52.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
52.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
52.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
52.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
52.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
52.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
52.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	180.000	6%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
52.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
52.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
52.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	120.000	-70%
52.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
52.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
52.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	300.000	345.000	15%
53	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
53.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
53.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
53.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
53.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
53.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
53.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
53.7		Cambio de ventilador	Unidad		1	170.000	205.000	21%
53.8		Cambio de ruleman	Unidad		1	150.000	180.000	20%
53.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
53.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
53.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
53.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
53.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
53.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
53.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
53.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
53.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
53.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
53.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
53.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
53.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
53.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
53.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
53.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
53.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
54	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
54.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
54.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
54.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
54.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
54.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
54.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
54.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
54.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
54.9		Cambio de Valvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
54.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
54.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
54.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
54.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
54.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
54.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
54.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
54.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
54.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
54.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
54.20		Aislación de cañerías y partes electricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
54.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
54.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
54.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
54.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
54.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad		1	150.000	172.500	15%
55	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 24000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO				
55.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
55.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
55.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
55.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
55.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
55.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
55.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
55.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
55.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
55.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
55.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
55.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
55.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
55.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
55.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
55.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
55.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
55.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
55.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
55.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%

Gianninà Ribotti
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
55.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
55.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
55.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
55.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
55.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
56	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
56.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
56.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
56.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
56.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
56.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
56.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
56.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
56.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
56.9		Cambio de Válvula de expansi?n	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
56.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
56.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
56.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
56.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
56.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
56.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
56.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
56.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
56.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
56.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
56.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
56.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
56.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
56.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
56.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
56.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
57	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado, tipo individual de ventana, marca CHULAN, de 24000 BTU	Unidad	EVENTO				
57.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
57.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
57.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
57.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
57.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
57.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
57.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
57.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
57.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
57.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
57.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
57.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	45.000	-63%
57.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	120.000	-8%
57.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	35.000	17%
57.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
57.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
57.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
57.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
57.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
57.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
57.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0%
57.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
57.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0%
57.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	0%
57.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
58	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
58.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
58.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
58.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
58.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
58.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
58.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
58.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
58.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
58.9		Cambio de Valvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
58.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
58.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
58.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
58.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
58.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
58.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
58.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
58.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
58.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
58.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
58.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
58.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%

Giannina Ribolli
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
58.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
58.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
58.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
58.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
59	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 36000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
59.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
59.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
59.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
59.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
59.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
59.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
59.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
59.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
59.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
59.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	280.000	336.000	20%
59.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
59.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
59.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
59.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
59.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
59.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
59.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
59.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
59.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
59.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
59.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	370.000	445.000	20%
59.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
59.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
59.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
59.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	170.000	195.500	15%
60	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca MABE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
60.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
60.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
60.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
60.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
60.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
60.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
60.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
60.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
60.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
60.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
60.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
60.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
60.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
60.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
60.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
60.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
60.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
60.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
60.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
60.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
60.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
60.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
60.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
60.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
60.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
61	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (Frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
61.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
61.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
61.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
61.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
61.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
61.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
61.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
61.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
61.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
61.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
61.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
61.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
61.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
61.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
61.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
61.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
61.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
61.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
61.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
61.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
61.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
61.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
61.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
61.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
61.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
62	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 18000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
62.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
62.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
62.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
62.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
62.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
62.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
62.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
62.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
62.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	60.000	-60%
62.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	80.000	-68%
62.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
62.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	90.000	-25%
62.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
62.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
62.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
62.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
62.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
62.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
62.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
62.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
62.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
62.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	100.000	-67%
62.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
62.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	130.000	30%
62.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
63	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 36000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
63.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
63.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
63.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
63.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
63.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
63.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
63.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%

Encargado Unidad Contrataciones Secretaría Nacional de Turismo

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
63.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
63.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
63.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	280.000	336.000	20%
63.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
63.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
63.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
63.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
63.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
63.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
63.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
63.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
63.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
63.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
63.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	370.000	445.000	20%
63.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
63.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
63.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
63.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	170.000	195.500	15%
64	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
64.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
64.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
64.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
64.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
64.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
64.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
64.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
64.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
64.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
64.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
64.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
64.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
64.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
64.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
64.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
64.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
64.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
64.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
64.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
64.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
64.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%

Econ. Tyara Bareiro
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
64.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
64.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
64.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
64.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
65	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 12000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
65.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
65.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
65.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
65.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
65.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
65.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
65.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
65.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	120.000	144.000	20%
65.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	120.000	144.000	20%
65.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
65.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
65.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
65.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	40.000	-60%
65.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	20.000	15.000	-25%
65.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	35.000	40.000	14%
65.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
65.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	55.000	65.000	18%
65.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
65.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	120.000	85.000	-29%
65.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
65.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocaci?n, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
65.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoci?n)	Unidad	EVENTO	1	250.000	100.000	-60%
65.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoci?n)	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
65.24		Extensi?n de ca?er?as de cobre con su respectivo sistema el?ctrico	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
65.25		Mano de Obra ? PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	120.000	138.000	15%
66	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado, tipo split, marca SPEED de 24000 BTU, control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
66.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
66.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
66.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
66.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
66.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
66.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
66.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%

Fernando Ramírez Alderete
Secretaría Nacional de Turismo

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
66.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
66.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	180.000	-88%
66.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
66.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
66.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
66.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
66.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
66.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
66.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
66.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
66.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
66.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
66.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
66.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
66.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
66.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
66.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
66.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
67	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca SPEED de 18000 BTU, control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
67.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
67.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
67.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
67.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
67.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
67.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
67.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
67.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
67.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	60.000	-60%
67.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	80.000	-68%
67.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
67.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	90.000	-25%
67.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
67.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
67.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
67.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
67.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
67.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
67.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
67.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
67.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%

Econ. Nadia Beatriz Secretaría Nacional de Turismo

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
67.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	100.000	-67%
67.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
67.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	130.000	30%
67.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
68	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
68.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
68.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
68.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
68.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
68.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
68.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
68.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
68.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
68.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
68.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
68.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
68.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
68.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
68.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
68.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
68.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
68.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
68.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
68.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
68.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
68.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
68.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
68.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
68.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
68.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
69	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado, tipo individual de ventana, marca CHULAN de 24000 BTU	Unidad	EVENTO				
69.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
69.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
69.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
69.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
69.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
69.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
69.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
69.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
69.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
69.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
69.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
69.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	45.000	-63%
69.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	120.000	-8%
69.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	35.000	17%
69.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
69.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
69.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
69.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
69.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
69.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
69.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	0%
69.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	360.000	20%
69.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0%
69.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	0%
69.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
70	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado	Unidad	EVENTO				
70.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
70.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
70.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
70.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
70.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
70.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
70.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
70.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
70.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
70.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
70.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
70.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
70.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
70.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
70.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
70.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
70.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
70.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
70.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
70.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
70.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
70.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
70.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoci?n)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%

Econ. Asesora Económica Secretaría Nacional de Turismo

Giannina Ribaldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero
Dpto. Servicios Gene

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
70.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
70.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
71	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
71.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
71.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
71.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
71.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
71.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
71.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
71.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
71.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
71.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
71.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
71.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
71.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
71.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
71.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
71.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
71.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
71.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
71.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
71.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
71.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
71.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
71.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
71.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
71.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
71.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
72	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca FAMA de 18000 BTU, control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
72.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
72.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
72.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
72.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
72.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
72.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
72.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
72.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
72.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	60.000	-60%
72.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	80.000	-68%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
***Tembipota**: Orehína Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
72.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
72.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	90.000	-25%
72.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
72.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
72.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
72.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
72.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
72.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
72.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
72.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
72.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
72.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	100.000	-67%
72.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
72.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	130.000	30%
72.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
73	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
73.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
73.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
73.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
73.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
73.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
73.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
73.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
73.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
73.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
73.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
73.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
73.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
73.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
73.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
73.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
73.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
73.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
73.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
73.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
73.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
73.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
73.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
73.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%

Secretaría Nacional de Turismo

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
73.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
73.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
74	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 36000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
74.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
74.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
74.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
74.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
74.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
74.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
74.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
74.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
74.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
74.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	280.000	336.000	20%
74.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
74.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
74.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
74.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
74.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
74.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
74.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
74.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
74.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
74.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
74.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	370.000	445.000	20%
74.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
74.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
74.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
74.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	170.000	195.500	15%
75	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca JAM de 18000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
75.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
75.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
75.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
75.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
75.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
75.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
75.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
75.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
75.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	60.000	-60%
75.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	80.000	-68%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
***Tembipota**: Orehína Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua politica, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
75.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
75.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	90.000	-25%
75.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
75.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
75.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
75.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
75.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
75.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
75.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
75.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
75.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
75.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	100.000	-67%
75.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
75.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	130.000	30%
75.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
76	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split marca JAM de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
76.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
76.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
76.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
76.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
76.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
76.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
76.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
76.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
76.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
76.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
76.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
76.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
76.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
76.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
76.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
76.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
76.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
76.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
76.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
76.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
76.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
76.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
76.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%

Econ. Delia Espinola
Secretaría Nacional de Turismo

Gianniha Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
76.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
76.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
77	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo split, marca MIDEA de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO				
77.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
77.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
77.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
77.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
77.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
77.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
77.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
77.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
77.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
77.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
77.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
77.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	126.858	6%
77.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
77.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
77.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
77.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
77.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
77.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
77.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
77.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
77.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
77.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	90.000	-70%
77.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	149.414	-50%
77.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
77.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
78	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo cassette, marca CHIGO de 60000 BTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO				
78.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	190.000	27%
78.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
78.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
78.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
78.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	650.000	780.000	20%
78.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	180.000	215.000	19%
78.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
78.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
78.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
78.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
78.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	150.000	100.000	-33%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: *Orehina Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
78.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
78.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
78.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
78.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
78.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
78.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
78.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
78.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	180.000	6%
78.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
78.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
78.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	120.000	-70%
78.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
78.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
78.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	300.000	345.000	15%
79	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo cassette, marca CHIGO de 48000 BTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO				
79.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	190.000	27%
79.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
79.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
79.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
79.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	650.000	780.000	20%
79.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	180.000	215.000	19%
79.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
79.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
79.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
79.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
79.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	150.000	100.000	-33%
79.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
79.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	230.000	275.000	20%
79.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
79.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
79.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
79.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
79.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
79.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	180.000	6%
79.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
79.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
79.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	120.000	-70%
79.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
79.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
79.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	300.000	345.000	15%

Giannina Ribaldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.

Tembipota: *Orehína Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
80	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo cassette, marca CHIGO de 36000 BTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO				
80.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
80.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
80.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
80.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
80.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	400.000	480.000	20%
80.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
80.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	200.000	240.000	20%
80.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
80.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
80.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	280.000	336.000	20%
80.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	120.000	40.000	-67%
80.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
80.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
80.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
80.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
80.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
80.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
80.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
80.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	170.000	108.000	-36%
80.20		Aislación de cañerías y partes el?ctricas	Unidad	EVENTO	1	100.000	120.000	20%
80.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	370.000	445.000	20%
80.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	100.000	-69%
80.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	320.000	385.000	20%
80.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	145.000	21%
80.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	170.000	195.500	15%
81	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo cassette, marca CHIGO de 24000 BTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO				
81.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
81.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
81.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
81.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
81.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
81.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
81.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
81.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
81.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
81.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	300.000	20%
81.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
81.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	144.000	20%
81.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	155.000	19%
81.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% de Variacion
81.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
81.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
81.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
81.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
81.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
81.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
81.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
81.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	100.000	-67%
81.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
81.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	130.000	30%
81.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
82	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo cassette, marca CHIGO de 18000 BTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO				
82.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
82.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	50.000	70.000	40%
82.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
82.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
82.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
82.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	90.000	108.000	20%
82.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	170.000	205.000	21%
82.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	150.000	180.000	20%
82.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	150.000	60.000	-60%
82.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	250.000	80.000	-68%
82.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	30.000	-70%
82.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	90.000	-25%
82.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	130.000	95.000	-27%
82.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	10.000	-67%
82.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	50.000	60.000	20%
82.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	80.000	96.000	20%
82.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	70.000	84.000	20%
82.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	70.000	85.000	21%
82.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	150.000	85.000	-43%
82.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	80.000	95.000	19%
82.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	20%
82.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	100.000	-67%
82.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	350.000	17%
82.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	130.000	30%
82.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	150.000	172.500	15%
Monto Total Precios Unitarios						**316.690.000**	**327.690.000**	**3%**

Giannina Riboldi
Directora de Gabinete
SENATUR

Regis R. Romero, JEFE
Dpto. Servicios Generales
SENATUR