CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

					EMPRESA JL Y COMPAÑÍA S.A. INGENIERIA		EMPRESA INSTALACIONES TÉCNICAS ENCARNACIÓN	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102201-002	Mantenimiento y reposicion de luminarias en la Costanera San Jose	Unidad	1		-		-
1.1		Provisión e instalación de Equipo completo Farola Fatrail con lampara 250W V.M	Unidad	5	943.000	4.715.000	940.000	4.700.000
1.2		Provisión e instalación de porta lampara e40, lampara ovoidal vapor mercuro 250W, reactor V.M 250W, ignitor multiple 70/400W e capacitor de 16mF)	Unidad	280	287.500	80.500.000	250.000	70.000.000
1.3		Revisión de los registros de la Farola Fatrail (Incluye limpieza con extracción de arena en exceso, desague y nuevo empalme de los conductores)	Unidad	280	13.800	3.864.000	10.000	2.800.000
1.4		Provisión e instalación de Proyector Adosar 150 W V.M.H Equipado (Farola Gabiota)	Unidad	20	443.900	8.878.000	430.000	8.600.000
1.5		Provisión e Instalación de equipo compensado para proyector 150W V.M.H (Incluye lampara, reactor, ignitor y capacitor)	Unidad	124	287.500	35.650.000	250.000	31.000.000
1.6		Revisión de los registros de la farola Gabiota (Incluye limpieza con extracción de arena en exceso, desague y nuevo empalme de los conductores)	Unidad	124	13.800	1.711.200	13.000	1.612.000
1.7		Revisión de los tableros comando, para encendido automatico de farolas (Incluye cambio de componentes como contactores, disyuntores e reloj horario)	Unidad	9	460.000	4.140.000	430.000	3.870.000
1.8		Provisión de tapa para registro 1,00x1,00 m (debe ser de hormigon armado)	Unidad	6	138.000	828.000	130.000	780.000

1.9		Revisión e reparación de proyectores de 400W Vapor Sodio instalados en columnas de 12 metros (Incluye contratación de Grua y provisión de componentes en falla del proyector)	Unidad	6	856.750	5.140.500	800.000	4.800.000
1.10		Revisión y reparación de proyector de 150w HPIT (Sector mirador)	Unidad	4	368.000	1.472.000	350.000	1.400.000
1.11		Revisión de la instalación subterranea y cambio de cableado nyy (Zona costanera pacukua)	Unidad Medida Global	1	3.047.500	3.047.500	2.500.000	2.500.000
					Precio Total	**149.946.200**	**Precio Total**	**132.062.000**