INFORME N° 08/2019 DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LAMINADORAS - AD REFERÉNDUM ID 355918.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1.					WINNER S.R.L.	CCT INGENIERIA
Ítem	Descripción del Bien	U.M.	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)
1	**Mantenimiento Preventivo de Impresoras de Tarjetas y Módulos de laminación, OBJ.240**	**U.M.**	**EVE**	**1**	**2.622.000**	**2.359.800**
1.1	Limpieza de Rodillos de: (Goma, Silicona, Plástico y Metal), Impresión , Transferencia y Transporte.	UNI	EVE	1	400.000	361.800
1.2	Limpieza de los Filtros de Aire	UNI	EVE	1	400.000	432.000
1.3	Limpieza del Cabezal de Impresión	UNI	EVE	1	400.000	540.000
1.4	Lubricación de Bujes (Plástico y Metal)	UNI	EVE	1	350.000	324.000
1.5	Limpieza de Sensores: Posicionamiento de tarjeta. Mecanismo de rotación, para impresión al dorso. Ingreso de tarjeta al módulo de laminación. Posicionamiento del Ribbon, Film de transferencia, Laminas.	UNI	EVE	1	350.000	270.000
1.6	Ajuste de temperatura del laminador para su correcto funcionamiento	UNI	EVE	1	350.000	216.000
1.7	Ajuste de temperatura del Film de transferencia de Impresión	UNI	EVE	1	372.000	216.000

LOTE 2.					WINNER S.R.L.	CCT INGENIERIA
Ítem	Descripción del Bien	U.M.	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)
1	**Mantenimiento correctivo de Impresoras de Tarjetas y Módulos de laminación, OBJ.590**	**U.M.**	**EVE**	**1**	**60.000.000**	**54.000.000**
2.1	Printhead Replacement Kit, Cabezal de Impresión COD.088934	U.M.	EVE	1	6.960.000	6.652.800
2.2	Complete Lam Transfer Arm Assembly Mecanismo de Transferencia de Impresión COD.D940009	U.M.	EVE	1	5.970.000	5.799.600
2.3	Lam Up/Down sensor and, Posicionamiento del (D940009) COD. D910216	U.M.	EVE	1	450.000	305.640
2.4	Mainboard Placa Principal - Impresora COD. A940234	U.M.	EVE	1	4.950.000	4.752.000
2.5	USB/Ethernet Board Interfaz de Conexión COD. A910551	U.M.	EVE	1	2.420.000	2.619.000
2.6	Auxiliary PCB board Placa Auxiliar - Impresora COD.A940221-02	U.M.	EVE	1	5.805.000	6.269.400
2.7	Station Transition Placa de Conexión c/ Mod Laminador COD.A940171	U.M.	EVE	1	350.000	152.280
2.8	PCB board Detecta cantidad de insumo disponible - Impresora COD.A000365	U.M.	EVE	1	30.000	108.000
2.9	Roller-Transport-Rodillo de Transporte c/ Cojinete plástico y Arandela de seguridad COD.D940099, D940169,140062	U.M.	EVE	1	660.000	712.800
2.10	Roller-Flattener Rodillo Acoplador c/ Cojinete plástico y Arandela de seguridad- COD.D940098,D940169, 140062	U.M.	EVE	1	850.000	869.400
2.11	Roller-Cleaning- COD.D940100,D940169,140062 Rodillo de Limpieza c/ Cojinete plástico y Arandela de seguridad	U.M.	EVE	1	2.800.000	1.188.000
2.12	Roller-Transfer COD. D940105,D940169,140062 Rodillo de Transferencia c/ Cojinete plástico y Arandela de seguridad	U.M.	EVE	1	990.000	761.400
2.13	Roller- Transport Idler COD.D940108,F000450,760363 Rodillo de Transporte c/ Arandela plana y Cojinetes de metal	U.M.	EVE	1	950.000	507.600
2.14	Roller-accessory COD.F000450,130951,140062,760363 Arandela plana Arandela de presión Arandela de seguridad Cojinete de metal	U.M.	EVE	1	3.950.000	4.104.000

ARIO R. MONGELÓS MIERES
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

IGNACIA BRITEZ
Sub Comisario

Juan Machuca A.
Oficial Segundo Intd.
Dpto. UOC

INFORME N° 08/2019 DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LAMINADORAS - AD REFERÉNDUM ID 355918.

2.15	Power Supply OK H8K- COD. E001212 Fuente de Alimentación - Impresora	U.M.	EVE	1	3.780.000	2.052.000
2.16	Gear Motor D900484-07 Mecanismo del Ribbon	U.M.	EVE	1	800.000	666.360
2.17	Gear Motor COD.D900484-06 Mecanismo del Film	U.M.	EVE	1	800.000	666.360
2.18	Print Stepper Motor /Complete Assembly D910050 Motor de paso - Conjunto	U.M.	EVE	1	800.000	666.360
2.19	Printhead Motor COD.D910052 Motor del Cabezal	U.M.	EVE	1	920.000	669.600
2.20	Flipper Table-complete COD. D900205 Mecanismo de giro de tarjeta	U.M.	EVE	1	1.095.000	1.074.600
2.21	Output Roller Assembly-COD D910404 Rodillo de salida - Conjunto	U.M.	EVE	1	850.000	367.200
2.22	Power Supply COD.E001212 Fuente de Alimentación - Laminador	U.M.	EVE	1	1.950.000	1.998.000
2.23	Encoder Sensor COD. A000126 Rebobinado de Cinta	U.M.	EVE	1	600.000	270.000
2.24	Lamination Head Assembly COD.D920022,D920023 Conjunto del cabezal de laminación	U.M.	EVE	1	3.600.000	3.348.000
2.25	Film Sensor Upper COD.D920155 Posición del Film de Transferencia	U.M.	EVE	1	120.000	86.400
2.26	PCB Lamination Module Mainboard COD.A940221-01 Placa del módulo de laminación	U.M.	EVE	1	6.200.000	6.264.000
2.27	RFID Board COD. A000365-01 Detecta cantidad de insumo disponible? Laminadora	U.M.	EVE	1	200.000	108.000
2.28	Card Input Sensor COD.A000462 Detecta en ingreso de tarjeta	U.M.	EVE	1	130.000	140.400
2.29	Take-Up Motor COD.D920189 Hace girar la Lámina de seguridad	U.M.	EVE	1	900.000	756.000
2.30	Lam Cartridge Adjustment Knob COD. D920139-01 Permite centrar la Lámina de seguridad	U.M.	EVE	1	120.000	64.800

JUAN IGNACIO MACHUCA AYALA
Ofic. 2° Intd.
Secretario del Comité Evaluador

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Sub Comisario Intd.
Jefa Interina - Dpto UOC.

DARIO RAMON MONGELOS MIERS
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog 2.1.7.