ANEXO C - ANALISIS DE PRECIOS

LLAMADO MOPC Nº 92 /2020 LCO SUBASTA A LA BAJA "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ALCOHOLIMETROS Y RADARES DE VELOCIDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA" ID N°385.416

CUADRO COMPARATIVA DE PRECIOS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ALCOHOLIMETROS Y RADARES DE VELOCIDAD

LOTE 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS			WINNER SRL		
N° de ITEM	Descripción del Servicio*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	20% - 30%
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTOS MINIMOS, SEGUN LO INDICADO EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALCOMETER (JUPITER/ALCOTECTOR)	1	875.000	875.000	0%
2	DISPLAY LCD JUPITER/ALCOTECTOR	1	775.000	775.000	0%
3	CELDA DE COMBUSTIBLE ELECTROQUIMICA JUPITER/ALCOTECTOR	1	875.000	875.000	0%
4	BATERIAS RECARGABLES PARA JUPITER/ALCOTECTOR	1	442.500	442.500	0%
5	CARGADOR PARA BATERIAS JUPITER/ALCOTECTOR	1	442.500	442.500	0%
6	PLACA DE LA CELDA ELECTROQUIMICA JUPITER/ALCOTECTOR	1	242.500	242.500	0%
7	PLACA DE CONECION IMPRESORA JUPITER/ALCOTECTOR	1	250.000	250.000	0%
8	SEGURO O TRABA DE TAPA DE BATERIAS RECARGABLES PARA JUPITER/ALCOTECTOR	1	120.000	120.000	0%
9	PLASTICO CUNA ENCASTRE BOQUILLA	1	117.500	117.500	0%
10	LAPIZ PANTALLA TACTIL JUPITER	1	107.500	107.500	0%
11	TAPA IMPRESORA JUPITER/ALCOTECOR CON RODILLO	1	102.500	102.500	0%
12	TAPA BATERIA JUPITER/ALCOTECTOR	1	95.000	95.000	0%
13	REPARACION Y/O CAMBIO DE TODAS LAS PIEZAS DEL ALCOHOLIMETRO (QUE NO SE MENCIONAN) Y QUE IMPILQUEN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA	1	2.000.000	2.000.000	0%
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTOS MINIMOS, SEGUN LO INDICADO EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DRAGER A7510	1	875.000	875.000	0%
15	TECLADO A7510	1	462.500	462.500	0%
16	CARCASA SUPERIOR A7510	1	290.000	290.000	0%
17	DISPLAY A7510	1	542.500	542.500	0%
18	PORTA DISPLAY	1	100.000	100.000	0%
19	SENSOR EC	1	1.175.000	1.175.000	0%
20	CALENTADOR	1	247.500	247.500	0%
21	SENSOR DE CALENTADOR	1	260.000	260.000	0%
22	MODULO GPS	1	1.985.000	1.985.000	0%
23	UNIDAD DE MUESTREO A7510	1	1.117.500	1.117.500	0%
24	CARCASA INFERIOR	1	357.500	357.500	0%
25	CUBIERTA DE BATERIA	1	300.000	300.000	0%
26	COMPONENTE PLACA PRINCIPAL (KIT DE REPARO)	1	322.500	322.500	0%
27	BATERIAS RECARGABLES A7510	1	232.500	232.500	0%
28	CARGADOR DE BATERIAS A7510	1	325.000	325.000	0%
29	REPARACION Y/O CAMBIO DE TODAS LAS PIEZAS DEL ALCOHOLIMETRO (QUE NO SE MENCIONAN) Y QUE IMPLIQUEN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA	1	2.000.000	2.000.000	0%

Patricia Zelaya
Patrulla Caminera - M.I.C.M.

Lic. Fabián Candia R.
Coord. Gral. de Adm. y Finanzas
Mtio. Nacional - Patrulla Caminera

Ing. Gral. Osvaldo Cabrera Aldana
Director Nacional
Dirección Nacional - Patrulla Caminera

LOTE 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADARES DE VELOCIDAD			WINNER SRL		
N° de ITEM	Descripción del Servicio*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	20% - 30%
1	LIMPIEZA DE HARDWARE	1	130.000	130.000	0%
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL HARDWARE.	1	210.000	210.000	0%
3	VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL HARDWARE Y SOFTWARE.	1	200.000	200.000	0%
4	ACTUALIZACION DEL FIRMWARE DE LOS EQUIPOS / DISPOSITIVOS	1	350.000	350.000	0%
5	ACTUALIZACION DEL SOFTWARE, CONFORME A LAS NUEVAS ACTUALIZACIONES GENERADAS POR EL FABRICANTE.	1	330.000	330.000	0%
6	CAPACITACIONES DE USO DE LAS FUNCIONALIDADES DEL EQUIPO / DISPOSITIVO	1	130.000	130.000	0%
7	SOPORTE DE HOMBRO	1	300.000	300.000	0%
8	LLAVE DEL SOPORTE DE HOMBRO	1	20.000	20.000	0%
9	BATERIA NC	1	2.100.000	2.100.000	0%
10	GOMA FRONTAL CON 3 ORIFICIOS	1	46.000	46.000	0%
11	GOMA FRONTAL DERECHO DE LA CORONA	1	70.000	70.000	0%
12	GOMA FRONTAL IZQUIERDO DE LA CORONA	1	85.000	85.000	0%
13	GOMA DE PROTECCION SUPERIOR	1	150.000	150.000	0%
14	GOMA DE LA PARTE DE ATRAS	1	110.000	110.000	0%
15	GOMA DE LA PARTE DE ATRAS LADO DERECHO DE LA CORONA	1	85.000	85.000	0%
16	GOMA DE LA PARTE DE ATRAS LADO IZQUIERDO DE LA CORONA	1	85.500	85.500	0%
17	BOTONES DE GOMA DEL TECLADO	1	67.000	67.000	0%
18	LAPIZ TC	1	18.000	18.000	0%
19	CARGADOR DE LA BATERIA TRUCAM NC	1	710.000	710.000	0%
20	PROTECTOR DE LA CAMARA	1	2.160.000	2.160.000	0%
21	TRIPODE TRUCAM	1	30.000	30.000	0%
22	FILTRO LENTES	1	750.000	750.000	0%
23	LCD QVGA	1	2.200.000	2.200.000	0%
24	SOPORTE DEL GATILLO	1	300.000	300.000	0%
25	PLACA DEL CONTROL DEL DISPLAY	1	3.450.000	3.450.000	0%
26	PLACA LASER TX TC	1	1.700.000	1.700.000	0%
27	PUERTO SERIAL CONECTOR M8	1	910.000	910.000	0%
28	PROTECTOR DEL SD CARD	1	60.000	60.000	0%
29	PROTECTOR DEL VISOR LASER	1	130.000	130.000	0%
30	SOPORTE INFERIOR DEL LCD	1	20.000	20.000	0%
31	SOPORTE LATERAL DEL LCD	1	20.000	20.000	0%
32	SOPORTE SUPERIOR DEL LCD	1	40.000	40.000	0%
33	TAPA DEL LENTE DE LA CAMARA	1	20.000	20.000	0%
34	TAPA LATERAL IZQUIERDO COMPLETO	1	450.000	450.000	0%
35	TAPA LATERAL DERECHO COMPLETO	1	550.000	550.000	0%
36	TAPA REDONDA SUPERIOR DE LA BATERIA	1	20.000	20.000	0%
37	TRABA DE MALETA	1	1.100.000	1.100.000	0%
38	SOPORTE TRIPODE TRUCAM	1	950.000	950.000	0%
39	TRIPODE TRUCAM	1	1.727.000	1.727.000	0%

Lic. Fabian Candia R.
Coord. Gral. de Adm. y Finanzas
Direc. Nacional - Patrulla Caminera

Ing. Gral. Osvaldo Cáceres Ramírez
Director Nacional
Dirección Nacional - Patrulla Caminera

Patricia Zolada
Patrulla Caminera - M.O.P.C.