ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DIBEN 25 AÑOS

GOBIERNO NACIONAL

Lote 1

WILCAR SA

CAMIONETA 4X4: MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200 D/C 4X4 ROJA CHAPA AKL 748, AÑO: 2000.

Item	Cód. Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentacion	Cantidad	P.U. IVA Incluido
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Unidad	Evento	1	385.000
2	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	Unidad	Evento	1	2.360.000
3	78180101-015	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor	Unidad	Evento	1	575.000
4	78180101-019	Cambio de correas	Unidad	Evento	1	1.665.000
5	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión	Unidad	Evento	1	3.700.000
6	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de aire	Unidad	Evento	1	1.150.000
7	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	Unidad	Evento	1	2.080.000
8	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	Unidad	Evento	1	2.030.000
9	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	1.360.000
10	78180101-0010	Servicio de mantenimiento y reparación motor	Unidad	Evento	1	10.280.000
					Precio Total:	**25.585.000**

Monto Mínimo: 12.500.000

Monto Máximo: 25.000.000

Lote 2

WILCAR SA

CAMIONETA 4X4: MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200 D/C 4X4 PLATA CHAPA: BCD 041, AÑO: 2008.

Item	Cód. Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentacion	cantidad	P.U. IVA Incluido
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Unidad	Evento	1	415.000
2	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	Unidad	Evento	1	2.850.000
3	78180101-015	Serv. de mant. y repar. de Sist. de Refrigeración del Motor	Unidad	Evento	1	620.000
4	78180101-019	Cambio de correas	Unidad	Evento	1	1.980.000
5	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión	Unidad	Evento	1	2.600.000
6	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.550.000
7	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad	Evento	1	1.870.000
8	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	Unidad	Evento	1	2.260.000
9	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	1.440.000
					Precio Total:	**15.585.000**

Monto Mínimo: 11.500.000

Monto Máximo: 23.000.000

Lote 3

WILCAR SA

MINIBUS: MARCA HYUNDAI, MODELO H1 12 PASAJEROS PLATA CHAPA BGR 633, AÑO: 2010.

Item	Cód. Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	P.U. IVA Incluido
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Unidad	Evento	1	520.000
2	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	Unidad	Evento	1	2.930.000
3	78180101-015	Serv. de mant. y repar. de Sist. de Refrigeración del Motor	Unidad	Evento	1	650.000
4	78180101-019	Cambio de correas	Unidad	Evento	1	2.010.000
5	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión	Unidad	Evento	1	2.610.000
6	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.450.000
7	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad	Evento	1	1.180.000
8	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	Unidad	Evento	1	2.530.000
9	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	1.910.000
					Precio Total:	**15.790.000**

Monto Mínimo: 11.000.000

Monto Máximo: 22.000.000

Lote 4

WILCAR SA

CAMIONETA 4X4: MARCA ISUZU, MODELO D-MAX D/C 4X4 ROJO CHAPA BGR 476, AÑO: 2010.

Item	Cód. Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	P.U. IVA Incluido
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Unidad	Evento	1	565.000
2	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	Unidad	Evento	1	2.870.000
3	78180101-015	Serv. de mant. y repar. de Sist. de Refrigeración del Motor	Unidad	Evento	1	670.000
4	78180101-019	Cambio de correas	Unidad	Evento	1	1.700.000
5	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión	Unidad	Evento	1	3.220.000
6	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.300.000
7	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad	Evento	1	1.560.000
8	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	Unidad	Evento	1	3.110.000
9	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2.125.000
					Precio Total:	**17.120.000**

Monto Mínimo: 13.750.000

ALFREDO RATTI J.
Consejo Administrativo
DIBEN

Abog. César [illegible] Rojas Director
Asesor [illegible] DIBEN

C.P. Rossana Recalde
Dirección Administrativa Financiera
DIBEN

Monto Máximo:	27.500.000

Lote 5 — WILCAR SA

CAMIONETA 4X4: MARCA ISUZU, MODELO D-MAX D/C 4X4 GRIS CLARO CHAPA BGS 350, AÑO: 2010.

Item	Cód. Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	P.U. IVA Incluido
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Unidad	Evento	1	565.000
2	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	Unidad	Evento	1	2.870.000
3	78180101-015	Serv. de mant. y repar. de Sist. de Refrigeración del Motor	Unidad	Evento	1	670.000
4	78180101-019	Cambio de correas	Unidad	Evento	1	1.700.000
5	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión	Unidad	Evento	1	3.220.000
6	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.300.000
7	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección	Unidad	Evento	1	1.560.000
8	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	Unidad	Evento	1	3.110.000
9	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2.125.000
					Precio Total:	17.120.000

Monto Mínimo:	13.750.000
Monto Máximo:	27.500.000

Lote 6 — WILCAR SA

CAMION MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 710 BLANCO CHAPA AKL 991, AÑO: 2000.

Item	Cód. Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	P.U. IVA Incluido
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Unidad	Evento	1	535.000
2	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	Unidad	Evento	1	1.000.000
3	78180101-015	Serv. de mant. y repar. de Sist. de Refrigeración del Motor	Unidad	Evento	1	510.000
4	78180101-019	Cambio de correas	Unidad	Evento	1	160.000
5	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión	Unidad	Evento	1	2.680.000
6	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad	Evento	1	2.900.000
7	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	Unidad	Evento	1	2.820.000
8	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	1.900.000
9	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de motor	Unidad	Evento	1	10.430.000
					Precio Total:	22.935.000

Monto Mínimo:	15.000.000
Monto Máximo:	30.000.000

Lote 7 — WILCAR SA

CAMION MARCA IZUZU, MODELO NPR BLANCO CHAPA BHY 563, AÑO: 2012

Item	Cód. Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	P.U. IVA Incluido
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	Unidad	Evento	1	740.000
2	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	Unidad	Evento	1	1.830.000
3	78180101-015	Serv. de mant. y repar. de Sist. de Refrigeración del Motor	Unidad	Evento	1	510.000
4	78180101-019	Cambio de correas	Unidad	Evento	1	270.000
5	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión	Unidad	Evento	1	4.440.000
6	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad	Evento	1	2.530.000
7	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	Unidad	Evento	1	3.860.000
8	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2.830.000
					Precio Total:	17.010.000

Monto Mínimo:	12.500.000
Monto Máximo:	25.000.000

ALFREDO RATTI J.
Consejo Administrativo
DIBEN

Abog. César [illegible]to Rojas, Director
Asesoría Legal - DIBEN

C.P. Rossana Recalde
Dirección Administrativa Financiera
DIBEN