ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguáre mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chavez		Trake-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecaricar S.A.		TPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Río de la Plata S.A.		Taller DM de Dionnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/Subítem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
1	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo - NISSAN FRONTIER NP300:					453.000		226.500		283.890		346.260		316.000		276.000		339.750		341.000		362.500		
1,1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	128.000	128.000	64.000	64.000	80.640	80.640	83.520	83.520	89.000	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	102.500	102.500	147.200	96.000
1,2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	15.000	15.000	18.900	18.900	26.100	26.100	21.000	21.000	20.000	20.000	22.500	22.500	23.000	23.000	24.000	24.000	34.500	22.500
1,3		Pisada de Ruedas	1	Unidad	Evento	125.000	125.000	62.500	62.500	78.750	78.750	106.140	106.140	87.000	87.000	50.000	50.000	93.750	93.750	94.000	94.000	100.000	100.000	143.750	93.750
1,4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	60.000	60.000	75.600	75.600	87.000	87.000	84.000	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	96.000	96.000	138.000	90.000
1,5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	25.000	25.000	30.000	30.000	43.500	43.500	35.000	35.000	20.000	20.000	37.500	37.500	38.000	38.000	40.000	40.000	57.500	37.500
2	78180101-007	Servicio de gomería - NISSAN FRONTIER NP300:					1.090.000		545.000		682.800		948.300		763.000		815.000		932.500		818.000		872.000		
2,1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	20.000	20.000	25.200	25.200	34.800	34.800	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000	46.000	30.000
2,2		Provisión de cubiertas	1	Unidad	Evento	1.020.000	1.020.000	510.000	510.000	642.600	642.600	887.400	887.400	714.000	714.000	765.000	765.000	880.000	880.000	765.000	765.000	816.000	816.000	1.173.000	765.000
2,3		Mano de obra	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	26.100	26.100	21.000	21.000	20.000	20.000	22.500	22.500	23.000	23.000	24.000	24.000	34.500	22.500
3	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - NISSAN FRONTIER NP300:					4.834.000		2.417.000		3.039.420		2.968.640		3.382.000		3.540.500		3.625.500		3.633.000		3.867.500		
3,1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	17.500	17.500	22.050	22.050	35.000	35.000	24.000	24.000	26.250	26.250	26.250	26.250	27.000	27.000	28.000	28.000	40.250	26.250
3,2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	510.000	510.000	255.000	255.000	321.300	321.300	261.000	261.000	357.000	357.000	382.500	382.500	382.500	382.500	383.000	383.000	408.000	408.000	586.500	382.500
3,3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	330.000	330.000	165.000	165.000	207.900	207.900	191.400	191.400	231.000	231.000	247.500	247.500	247.500	247.500	248.000	248.000	264.000	264.000	379.500	247.500
3,4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	65.000	65.000	81.900	81.900	104.400	104.400	91.000	91.000	97.500	97.500	97.500	97.500	98.000	98.000	104.000	104.000	149.500	97.500
3,5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	115.000	115.000	57.500	57.500	72.450	72.450	95.700	95.700	80.000	80.000	86.250	86.250	86.250	86.250	87.000	87.000	92.000	92.000	132.250	86.250
3,6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	370.000	370.000	185.000	185.000	233.100	233.100	304.500	304.500	259.000	259.000	277.500	277.500	277.500	277.500	278.000	278.000	296.000	296.000	425.500	277.500
3,7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	30.000	30.000	37.800	37.800	43.500	43.500	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	48.000	48.000	69.000	45.000
3,8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	190.000	190.000	95.000	95.000	119.700	119.700	113.100	113.100	133.000	133.000	142.500	142.500	142.500	142.500	143.000	143.000	152.000	152.000	218.500	142.500
3,9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	134.000	134.000	67.000	67.000	84.420	84.420	78.300	78.300	93.000	93.000	100.500	100.500	100.500	100.500	101.000	101.000	107.500	107.500	154.100	100.500
3,10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	170.000	170.000	85.000	85.000	107.100	107.100	87.000	87.000	119.000	119.000	127.500	127.500	127.500	127.500	128.000	128.000	136.000	136.000	195.500	127.500
3,11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	170.000	170.000	85.000	85.000	107.100	107.100	87.000	87.000	119.000	119.000	127.500	127.500	127.500	127.500	128.000	128.000	136.000	136.000	195.500	127.500
3,12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	240.000	240.000	120.000	120.000	151.200	151.200	108.750	108.750	168.000	168.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	192.000	192.000	276.000	180.000
3,13		Cambio cano flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	100.000	100.000	126.000	126.000	113.100	113.100	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	230.000	150.000
3,14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	125.000	125.000	157.500	157.500	156.600	156.600	175.000	175.000	187.500	187.500	187.500	187.500	188.000	188.000	200.000	200.000	287.500	187.500
3,15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	560.000	560.000	280.000	280.000	352.800	352.800	339.300	339.300	392.000	392.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	448.000	448.000	644.000	420.000
3,16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	210.000	210.000	105.000	105.000	132.300	132.300	127.890	127.890	147.000	147.000	130.000	130.000	157.500	157.500	158.000	158.000	168.000	168.000	241.500	157.500
3,17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	210.000	210.000	105.000	105.000	132.300	132.300	137.025	137.025	147.000	147.000	130.000	130.000	157.500	157.500	158.000	158.000	168.000	168.000	241.500	157.500
3,18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	160.000	160.000	80.000	80.000	100.800	100.800	95.700	95.700	112.000	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	184.000	120.000
3,19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	470.000	470.000	235.000	235.000	296.100	296.100	306.675	306.675	329.000	329.000	352.500	352.500	352.500	352.500	353.000	353.000	376.000	376.000	540.500	352.500
3,2		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	60.000	60.000	75.600	75.600	78.300	78.300	84.000	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	96.000	96.000	138.000	90.000
3,21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	100.000	100.000	120.000	120.000	104.400	104.400	140.000	140.000	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	230.000	150.000
4	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - NISSAN FRONTIER NP300:					3.265.000		1.632.500		2.032.450		1.873.750		2.285.000		2.196.250		2.448.750		2.451.000		2.617.000		
4,1		Cambio de aceite para dirección hidraulica	1	Unidad	Evento	25.000	25.000	12.500	12.500	15.750	15.750	25.000	25.000	17.000	17.000	18.750	18.750	18.750	18.750	19.000	19.000	25.000	25.000	28.750	18.750

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales
ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetayguáre mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trako-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosmel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subítem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
4.2		Reparación de sinfin de dirección	1	Unidad	Evento	570.000	570.000	285.000	285.000	359.100	359.100	348.000	348.000	399.000	399.000	300.000	300.000	427.500	427.500	428.000	428.000	456.000	456.000	655.500	427.500
4.3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	380.000	380.000	190.000	190.000	239.400	239.400	156.600	156.600	266.000	266.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	304.000	304.000	437.000	285.000
4.4		Brazo Pitman	1	Unidad	Evento	340.000	340.000	170.000	170.000	214.200	214.200	130.500	130.500	238.000	238.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	272.000	272.000	391.000	255.000
4.5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1.250.000	1.250.000	625.000	625.000	787.500	787.500	783.000	783.000	875.000	875.000	937.500	937.500	937.500	937.500	938.000	938.000	1.000.000	1.000.000	1.437.500	937.500
4.6		Mantenimiento y Reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	550.000	550.000	275.000	275.000	346.500	346.500	348.000	348.000	385.000	385.000	300.000	300.000	412.500	412.500	413.000	413.000	440.000	440.000	632.500	412.500
4.7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	70.000	70.000	82.650	82.650	105.000	105.000	100.000	100.000	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
5	78180101-023	Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - NISSAN FRONTIER NP300:					2.130.000		1.065.000		1.316.500		1.310.220		1.491.000		1.475.000		1.597.500		1.108.000		1.700.000		
5.1		Mantenimiento y Reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	90.000	90.000	113.400	113.400	112.230	112.230	126.000	126.000	100.000	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000	144.000	144.000	207.000	135.000
5.2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	125.000	125.000	157.500	157.500	156.600	156.600	175.000	175.000	187.500	187.500	187.500	187.500	150.000	150.000	200.000	200.000	287.500	187.500
5.3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	330.000	330.000	165.000	165.000	207.900	207.900	204.450	204.450	231.000	231.000	247.500	247.500	247.500	247.500	120.000	120.000	264.000	264.000	379.500	247.500
5.4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	330.000	330.000	165.000	165.000	207.900	207.900	204.450	204.450	231.000	231.000	247.500	247.500	247.500	247.500	120.000	120.000	264.000	264.000	379.500	247.500
5.5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	90.000	90.000	113.400	113.400	113.100	113.100	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	90.000	90.000	144.000	144.000	207.000	135.000
5.6		Reparación de asientos delanteros y traseros	1	Unidad	Evento	270.000	270.000	135.000	135.000	170.100	170.100	162.690	162.690	189.000	189.000	150.000	150.000	202.500	202.500	50.000	50.000	216.000	216.000	310.500	202.500
5.7		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	30.000	30.000	37.800	37.800	43.500	43.500	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	48.000	48.000	69.000	45.000
5.8		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	95.700	95.700	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
5.9		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	100.000	100.000	126.000	126.000	113.100	113.100	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	230.000	150.000
5.10		Mano de obra	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000	104.400	104.400	126.000	126.000	100.000	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000	207.000	135.000
6	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - NISSAN FRONTIER NP300:					7.614.000		3.807.000		4.778.370		4.523.130		5.326.000		5.399.250		6.128.000		5.699.850		5.890.000		
6.1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	945.000	945.000	652.500	652.500	1.050.000	1.050.000	900.000	900.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.000.000	1.000.000	1.725.000	1.125.000
6.2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	400.000	400.000	200.000	200.000	252.000	252.000	251.430	251.430	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	460.000	460.000	320.000	320.000	460.000	300.000
6.3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	400.000	400.000	200.000	200.000	252.000	252.000	261.000	261.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	460.000	460.000	320.000	320.000	460.000	300.000
6.4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	90.000	90.000	113.400	113.400	104.400	104.400	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	144.000	144.000	207.000	135.000
6.5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	124.000	124.000	62.000	62.000	78.120	78.120	104.400	104.400	86.000	86.000	93.000	93.000	93.000	93.000	142.600	142.600	99.500	99.500	142.600	93.000
6.6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	60.000	60.000	75.600	75.600	52.200	52.200	84.000	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	96.000	96.000	138.000	90.000
6.7		Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	25.000	25.000	31.500	31.500	34.800	34.800	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500	38.000	38.000	40.000	40.000	57.500	37.500
6.8		Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	20.000	20.000	25.200	25.200	33.060	33.060	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000	46.000	30.000
6.9		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	65.250	65.250	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
6.10		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	104.400	104.400	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
6.11		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	15.000	15.000	7.500	7.500	9.450	9.450	13.050	13.050	10.000	10.000	11.250	11.250	11.250	11.250	12.000	12.000	12.000	12.000	17.250	11.250
6.12		Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	58.290	58.290	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
6.13		Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	91.350	91.350	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
6.14		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	190.000	190.000	95.000	95.000	119.700	119.700	112.230	112.230	133.000	133.000	142.500	142.500	142.500	142.500	143.000	143.000	152.000	152.000	218.500	142.500
6.15		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	190.000	190.000	95.000	95.000	119.700	119.700	112.230	112.230	133.000	133.000	142.500	142.500	142.500	142.500	143.000	143.000	152.000	152.000	218.500	142.500
6.16		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	59.160	59.160	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	103.500	103.500	72.000	72.000	103.500	67.500
6.17		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	97.440	97.440	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
6.18		Reparación auto radio	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	40.000	40.000	50.400	50.400	43.500	43.500	56.000	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	64.000	64.000	92.000	60.000
6.19		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	113.100	113.100	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	172.500	172.500	120.000	120.000	172.500	112.500
6.20		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	772.000	772.000	386.000	386.000	486.360	486.360	348.000	348.000	540.000	540.000	579.000	579.000	579.000	579.000	180.000	180.000	618.000	618.000	887.800	579.000
6.21		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	220.000	220.000	110.000	110.000	138.600	138.600	143.550	143.550	154.000	154.000	165.000	165.000	165.000	165.000	130.000	130.000	176.000	176.000	253.000	165.000
6.22		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	600.000	600.000	300.000	300.000	378.000	378.000	304.500	304.500	420.000	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000	120.000	120.000	480.000	480.000	690.000	450.000

Lic. María Mabel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior * ANEAES *

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ñemoñare mbaʼe

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Traks-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Río de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subítem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
6,23		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	140.000	140.000	70.000	70.000	88.200	88.200	56.550	56.550	98.000	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	112.000	112.000	161.000	105.000
6,24		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	310.000	310.000	155.000	155.000	195.300	195.300	164.430	164.430	217.000	217.000	232.500	232.500	232.500	232.500	233.000	233.000	248.000	248.000	356.500	232.500
6,25		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	45.000	45.000	22.500	22.500	28.350	28.350	39.150	39.150	31.000	31.000	33.750	33.750	33.750	33.750	34.000	34.000	36.000	36.000	51.750	33.750
6,26		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	68.000	68.000	34.000	34.000	42.840	42.840	59.160	59.160	47.000	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	54.500	54.500	78.200	51.000
6,27		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	55.000	55.000	27.500	27.500	34.650	34.650	47.850	47.850	38.000	38.000	41.250	41.250	41.250	41.250	63.250	63.250	44.000	44.000	63.250	41.250
6,28		Porta carbon	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	40.000	40.000	50.400	50.400	65.250	65.250	56.000	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	92.000	92.000	64.000	64.000	92.000	60.000
6,29		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	50.000	50.000	63.000	63.000	60.900	60.900	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	115.000	115.000	80.000	80.000	115.000	75.000
6,30		Cambio de Batería de 90 Amper	1	Unidad	Evento	750.000	750.000	375.000	375.000	472.500	472.500	652.500	652.500	525.000	525.000	562.500	562.500	980.000	980.000	750.000	750.000	600.000	600.000	862.500	562.500
6,31		Mano de obra	1	Unidad	Evento	315.000	315.000	157.500	157.500	180.000	180.000	217.500	217.500	220.000	220.000	150.000	150.000	236.250	236.250	237.000	237.000	250.000	250.000	362.250	236.250
7	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - NISSAN FRONTIER NP300:					2.979.000		1.489.500		1.873.920		2.062.280		2.083.000		2.218.000		2.234.250		2.240.000		2.368.000		
7,1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	145.000	145.000	72.500	72.500	91.350	91.350	88.305	88.305	101.000	101.000	108.750	108.750	108.750	108.750	109.000	109.000	116.000	116.000	166.750	108.750
7,2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	23.000	23.000	11.500	11.500	14.490	14.490	23.000	23.000	16.000	16.000	17.250	17.250	17.250	17.250	18.000	18.000	18.500	18.500	26.450	17.250
7,3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	615.000	615.000	307.500	307.500	387.450	387.450	377.145	377.145	430.000	430.000	461.250	461.250	461.250	461.250	462.000	462.000	492.000	492.000	707.250	461.250
7,4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	91.350	91.350	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
7,5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	90.000	90.000	113.400	113.400	156.600	156.600	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	144.000	144.000	207.000	135.000
7,6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	99.000	99.000	49.500	49.500	62.370	62.370	86.130	86.130	69.000	69.000	74.250	74.250	74.250	74.250	75.000	75.000	79.500	79.500	113.850	74.250
7,7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	720.000	720.000	360.000	360.000	453.600	453.600	434.130	434.130	504.000	504.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	576.000	576.000	828.000	540.000
7,8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	360.000	360.000	180.000	180.000	226.800	226.800	234.900	234.900	252.000	252.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	288.000	288.000	414.000	270.000
7,9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	125.000	125.000	157.500	157.500	249.690	249.690	175.000	175.000	187.500	187.500	187.500	187.500	188.000	188.000	200.000	200.000	287.500	187.500
7,10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	78.300	78.300	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
7,11		Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	62.000	62.000	31.000	31.000	39.060	39.060	53.940	53.940	43.000	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500	47.000	47.000	50.000	50.000	71.300	46.500
7,12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	58.290	58.290	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
7,13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	195.000	195.000	97.500	97.500	120.000	120.000	130.500	130.500	136.000	136.000	130.000	130.000	146.250	146.250	147.000	147.000	140.000	140.000	224.250	146.250
8	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - NISSAN FRONTIER NP300:					4.503.000		2.251.500		2.834.040		3.252.613		3.147.000		3.293.500		3.377.250		3.384.000		3.592.500		
8,1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	26.000	26.000	13.000	13.000	16.380	16.380	26.000	26.000	18.000	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000	25.000	25.000	29.900	19.500
8,2		Cambio muñequin corto lado rueda	1	Unidad	Evento	360.000	360.000	180.000	180.000	226.800	226.800	234.900	234.900	252.000	252.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	288.000	288.000	414.000	270.000
8,3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	412.000	412.000	206.000	206.000	259.560	259.560	268.830	268.830	288.000	288.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	330.000	330.000	473.800	309.000
8,4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	380.000	380.000	190.000	190.000	239.400	239.400	247.950	247.950	266.000	266.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	304.000	304.000	437.000	285.000
8,5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	530.000	530.000	265.000	265.000	333.900	333.900	322.770	322.770	371.000	371.000	397.500	397.500	397.500	397.500	398.000	398.000	424.000	424.000	609.500	397.500
8,6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	930.000	930.000	465.000	465.000	585.900	585.900	809.100	809.100	651.000	651.000	650.000	650.000	697.500	697.500	698.000	698.000	744.000	744.000	1.069.500	697.500
8,7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	134.000	134.000	67.000	67.000	84.420	84.420	87.435	87.435	93.000	93.000	100.500	100.500	100.500	100.500	101.000	101.000	107.500	107.500	154.100	100.500
8,8		Cambio muñequin curvo inferior	1	Unidad	Evento	345.000	345.000	172.500	172.500	217.350	217.350	225.113	225.113	241.000	241.000	258.750	258.750	258.750	258.750	259.000	259.000	276.000	276.000	396.750	258.750
8,9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	100.000	100.000	126.000	126.000	130.500	130.500	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	230.000	150.000
8,10		Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	190.000	190.000	95.000	95.000	119.700	119.700	123.975	123.975	133.000	133.000	142.500	142.500	142.500	142.500	143.000	143.000	152.000	152.000	218.500	142.500
8,11		Cambio rulemán de masa delantera	1	Unidad	Evento	300.000	300.000	150.000	150.000	189.000	189.000	300.150	300.150	210.000	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	240.000	240.000	345.000	225.000
8,12		Cambio de reten de masa delantera	1	Unidad	Evento	195.000	195.000	97.500	97.500	122.850	122.850	126.368	126.368	136.000	136.000	146.250	146.250	146.250	146.250	147.000	147.000	156.000	156.000	224.250	146.250
8,13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	35.000	35.000	44.100	44.100	45.240	45.240	49.000	49.000	52.500	52.500	52.500	52.500	53.000	53.000	56.000	56.000	80.500	52.500
8,14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	78.000	78.000	39.000	39.000	49.140	49.140	50.895	50.895	54.000	54.000	58.500	58.500	58.500	58.500	59.000	59.000	62.500	62.500	89.700	58.500
8,15		Cambio de seguro paller punta eje	1	Unidad	Evento	39.000	39.000	19.500	19.500	24.570	24.570	33.930	33.930	27.000	27.000	29.250	29.250	29.250	29.250	30.000	30.000	31.500	31.500	44.850	29.250
8,16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	67.000	67.000	33.500	33.500	42.210	42.210	43.718	43.718	46.000	46.000	50.250	50.250	50.250	50.250	51.000	51.000	54.000	54.000	77.050	50.250
8,17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	52.000	52.000	26.000	26.000	32.760	32.760	45.240	45.240	36.000	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	42.000	42.000	59.800	39.000
8,18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	195.000	195.000	97.500	97.500	120.000	120.000	130.500	130.500	136.000	136.000	110.000	110.000	146.250	146.250	147.000	147.000	140.000	140.000	224.250	146.250

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguáva mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trako-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		IPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
9	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - NISSAN FRONTIER NP300:					1.987.000		993.500		1.237.460		1.446.275		1.367.000		1.456.500		1.490.250		1.553.650		1.599.500		
9,1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	26.000	26.000	13.000	13.000	16.380	16.380	26.000	26.000	18.000	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000	25.000	25.000	29.900	19.500
9,2		Cambio de ruleman palier trasero	1	Unidad	Evento	320.000	320.000	160.000	160.000	201.600	201.600	194.880	194.880	224.000	224.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	256.000	256.000	368.000	240.000
9,3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	15.000	15.000	18.900	18.900	26.100	26.100	21.000	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500	23.000	23.000	24.000	24.000	34.500	22.500
9,4		Cambio de reten palier trasero	1	Unidad	Evento	41.000	41.000	20.500	20.500	25.830	25.830	35.670	35.670	28.000	28.000	30.750	30.750	30.750	30.750	31.000	31.000	33.000	33.000	47.150	30.750
9,5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	90.000	90.000	113.400	113.400	117.450	117.450	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	144.000	144.000	207.000	135.000
9,6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	105.000	105.000	52.500	52.500	66.150	66.150	63.945	63.945	73.000	73.000	78.750	78.750	78.750	78.750	79.000	79.000	84.000	84.000	120.750	78.750
9,7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	737.000	737.000	368.500	368.500	464.310	464.310	641.190	641.190	515.000	515.000	552.750	552.750	552.750	552.750	553.000	553.000	590.000	590.000	847.550	552.750
9,8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	15.000	15.000	18.900	18.900	26.100	26.100	21.000	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500	23.000	23.000	24.000	24.000	34.500	22.500
9,9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	29.000	29.000	14.500	14.500	18.270	18.270	25.230	25.230	20.000	20.000	21.750	21.750	21.750	21.750	33.350	33.350	23.500	23.500	33.350	21.750
9,10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	122.000	122.000	61.000	61.000	76.860	76.860	79.605	79.605	85.000	85.000	91.500	91.500	91.500	91.500	92.000	92.000	98.000	98.000	140.300	91.500
9,11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	122.000	122.000	61.000	61.000	76.860	76.860	79.605	79.605	85.000	85.000	91.500	91.500	91.500	91.500	140.300	140.300	98.000	98.000	140.300	91.500
9,12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	245.000	245.000	122.500	122.500	140.000	140.000	130.500	130.500	171.000	171.000	150.000	150.000	183.750	183.750	184.000	184.000	200.000	200.000	281.750	183.750
10	78180101-013	Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - NISSAN FRONTIER NP300:					2.867.000		1.433.500		1.791.710		1.861.928		2.006.000		1.932.750		2.150.250		2.252.500		2.294.000		
10,1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	580.000	580.000	290.000	290.000	365.400	365.400	378.450	378.450	406.000	406.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	464.000	464.000	667.000	435.000
10,2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	730.000	730.000	365.000	365.000	459.900	459.900	476.325	476.325	511.000	511.000	547.500	547.500	547.500	547.500	548.000	548.000	584.000	584.000	839.500	547.500
10,3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	78.300	78.300	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
10,4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	145.000	145.000	72.500	72.500	91.350	91.350	94.613	94.613	101.000	101.000	108.750	108.750	108.750	108.750	109.000	109.000	116.000	116.000	166.750	108.750
10,5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	112.000	112.000	56.000	56.000	70.560	70.560	73.080	73.080	78.000	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	90.000	90.000	128.800	84.000
10,6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	810.000	810.000	405.000	405.000	510.300	510.300	504.600	504.600	567.000	567.000	450.000	450.000	607.500	607.500	608.000	608.000	648.000	648.000	931.500	607.500
10,7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	125.000	125.000	157.500	157.500	163.125	163.125	175.000	175.000	150.000	150.000	187.500	187.500	287.500	287.500	200.000	200.000	287.500	187.500
10,8		Mano de obra	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	80.000	80.000	113.100	113.100	105.000	105.000	90.000	90.000	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
11	78180101-010	Reparación y mantenimiento del sistema de turbo - NISSAN FRONTIER NP300:					2.392.000		1.196.000		1.484.350		1.730.138		1.673.000		1.686.250		3.496.250		2.455.500		1.906.800		
11,1		Turbo	1	Unidad	Evento	1.650.000	1.650.000	825.000	825.000	1.039.500	1.039.500	1.237.500	1.237.500	1.155.000	1.155.000	1.100.000	1.100.000	2.500.000	2.500.000	1.897.500	1.897.500	1.320.000	1.320.000	1.897.500	1.237.500
11,2		Sensor vacío de turbo	1	Unidad	Evento	145.000	145.000	72.500	72.500	91.350	91.350	94.613	94.613	101.000	101.000	108.750	108.750	108.750	108.750	109.000	109.000	116.000	116.000	166.750	108.750
11,3		Mantenimiento de sistema de turbo	1	Unidad	Evento	450.000	450.000	225.000	225.000	283.500	283.500	293.625	293.625	315.000	315.000	337.500	337.500	337.500	337.500	338.000	338.000	360.000	360.000	517.500	337.500
11,4		Mano de obra	1	Unidad	Evento	147.000	147.000	73.500	73.500	70.000	70.000	104.400	104.400	102.000	102.000	100.000	100.000	550.000	550.000	111.000	111.000	110.000	110.000	169.050	110.250
12	78180101-015	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - NISSAN FRONTIER NP300:					2.711.000		1.355.500		1.705.080		1.724.325		1.895.000		1.997.000		3.461.250		2.180.000		2.166.000		
12,1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	360.000	360.000	180.000	180.000	226.800	226.800	217.500	217.500	252.000	252.000	270.000	270.000	270.000	270.000	414.000	414.000	360.000	360.000	414.000	270.000
12,2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	17.500	17.500	22.050	22.050	30.450	30.450	24.000	24.000	26.250	26.250	26.250	26.250	27.000	27.000	28.000	28.000	40.250	26.250
12,3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	108.000	108.000	54.000	54.000	68.040	68.040	93.960	93.960	75.000	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	87.000	87.000	124.200	81.000
12,4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	37.000	37.000	18.500	18.500	23.310	23.310	32.190	32.190	25.000	25.000	27.750	27.750	27.750	27.750	28.000	28.000	30.000	30.000	42.550	27.750
12,5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	776.000	776.000	388.000	388.000	488.880	488.880	426.300	426.300	543.000	543.000	582.000	582.000	1.650.000	1.650.000	582.000	582.000	621.000	621.000	892.400	582.000
12,6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	400.000	400.000	200.000	200.000	252.000	252.000	221.850	221.850	280.000	280.000	300.000	300.000	660.000	660.000	300.000	300.000	320.000	320.000	460.000	300.000
12,7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	340.000	340.000	170.000	170.000	214.200	214.200	221.850	221.850	238.000	238.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	272.000	272.000	391.000	255.000
12,8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	125.000	125.000	157.500	157.500	163.125	163.125	175.000	175.000	187.500	187.500	187.500	187.500	188.000	188.000	200.000	200.000	287.500	187.500
12,9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	15.000	15.000	18.900	18.900	30.000	30.000	21.000	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500	23.000	23.000	24.000	24.000	34.500	22.500
12,10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	90.000	90.000	113.400	113.400	156.600	156.600	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	144.000	144.000	207.000	135.000
12,11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	195.000	195.000	97.500	97.500	120.000	120.000	130.500	130.500	136.000	136.000	110.000	110.000	146.250	146.250	147.000	147.000	140.000	140.000	224.250	146.250
13	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de motor - NISSAN FRONTIER NP300:					7.104.000		3.552.000		4.446.820		5.128.443		4.965.000		5.328.000		5.328.000		5.663.000		5.703.500		
13,1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	55.000	55.000	27.500	27.500	34.650	34.650	55.000	55.000	38.000	38.000	41.250	41.250	41.250	41.250	63.250	63.250	55.000	55.000	63.250	41.250
13,2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	90.000	90.000	113.400	113.400	180.000	180.000	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	207.000	207.000	144.000	144.000	207.000	135.000

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguari Ichaygua mbaie

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trake-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subítem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
13,3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	340.000	340.000	170.000	170.000	214.200	214.200	340.000	340.000	238.000	238.000	255.000	255.000	255.000	255.000	391.000	391.000	272.000	272.000	391.000	255.000
13,4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	245.000	245.000	122.500	122.500	154.350	154.350	245.000	245.000	171.000	171.000	183.750	183.750	183.750	183.750	281.750	281.750	196.000	196.000	281.750	183.750
13,5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	620.000	620.000	310.000	310.000	390.600	390.600	465.000	465.000	434.000	434.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	496.000	496.000	713.000	465.000
13,6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	60.000	60.000	75.600	75.600	104.400	104.400	84.000	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	96.000	96.000	138.000	90.000
13,7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	360.000	360.000	180.000	180.000	226.800	226.800	234.900	234.900	252.000	252.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	288.000	288.000	414.000	270.000
13,8		Cambio de retén frente motor	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	40.000	40.000	50.400	50.400	69.600	69.600	56.000	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	64.000	64.000	92.000	60.000
13,9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	300.000	300.000	150.000	150.000	189.000	189.000	195.750	195.750	210.000	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	240.000	240.000	345.000	225.000
13,10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	97.875	97.875	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
13,11		Cambio de rulemán de tensor	1	Unidad	Evento	98.000	98.000	49.000	49.000	61.740	61.740	63.945	63.945	68.000	68.000	73.500	73.500	73.500	73.500	74.000	74.000	78.500	78.500	112.700	73.500
13,12		Cambio de retén bancada	1	Unidad	Evento	45.000	45.000	22.500	22.500	28.350	28.350	39.150	39.150	31.000	31.000	33.750	33.750	33.750	33.750	34.000	34.000	36.000	36.000	51.750	33.750
13,13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	78.300	78.300	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
13,14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	112.000	112.000	56.000	56.000	70.560	70.560	73.080	73.080	78.000	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	90.000	90.000	128.800	84.000
13,15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	65.000	65.000	81.900	81.900	84.825	84.825	91.000	91.000	97.500	97.500	97.500	97.500	98.000	98.000	104.000	104.000	149.500	97.500
13,16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	78.300	78.300	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
13,17		Cambio de válvulas de escape y admisión	1	Unidad	Evento	140.000	140.000	70.000	70.000	88.200	88.200	91.350	91.350	98.000	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	112.000	112.000	161.000	105.000
13,18		Cambio de guías de válvulas	1	Unidad	Evento	115.000	115.000	57.500	57.500	72.450	72.450	75.038	75.038	80.000	80.000	86.250	86.250	86.250	86.250	87.000	87.000	92.000	92.000	132.250	86.250
13,19		Cambio de pistón	1	Unidad	Evento	770.000	770.000	385.000	385.000	485.100	485.100	478.500	478.500	539.000	539.000	577.500	577.500	577.500	577.500	578.000	578.000	616.000	616.000	885.500	577.500
13,20		Cambio de aro	1	Unidad	Evento	545.000	545.000	272.500	272.500	343.350	343.350	355.613	355.613	381.000	381.000	408.750	408.750	408.750	408.750	409.000	409.000	436.000	436.000	626.750	408.750
13,21		Cambio de camisa para cilindro	1	Unidad	Evento	260.000	260.000	130.000	130.000	163.800	163.800	169.650	169.650	182.000	182.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	208.000	208.000	299.000	195.000
13,22		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	320.000	320.000	160.000	160.000	201.600	201.600	208.800	208.800	224.000	224.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	256.000	256.000	368.000	240.000
13,23		Cambio de eje de leva	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	40.000	40.000	50.400	50.400	69.600	69.600	56.000	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	64.000	64.000	92.000	60.000
13,24		Cambio de flautín	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	25.000	25.000	31.500	31.500	43.500	43.500	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500	38.000	38.000	40.000	40.000	57.500	37.500
13,25		Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	240.000	240.000	120.000	120.000	151.200	151.200	156.600	156.600	168.000	168.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	192.000	192.000	276.000	180.000
13,26		Rectificación de cigüeñal	1	Unidad	Evento	245.000	245.000	122.500	122.500	154.350	154.350	159.863	159.863	169.000	169.000	183.750	183.750	183.750	183.750	184.000	184.000	196.000	196.000	281.750	183.750
13,27		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	152.000	152.000	76.000	76.000	95.760	95.760	132.240	132.240	106.000	106.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	122.000	122.000	174.800	114.000
13,28		Reparación de tapa motor	1	Unidad	Evento	345.000	345.000	172.500	172.500	217.350	217.350	213.150	213.150	241.000	241.000	258.750	258.750	258.750	258.750	259.000	259.000	276.000	276.000	396.750	258.750
13,29		Cambio de buje de biela	1	Unidad	Evento	65.000	65.000	32.500	32.500	40.950	40.950	56.550	56.550	45.000	45.000	48.750	48.750	48.750	48.750	49.000	49.000	52.000	52.000	74.750	48.750
13,30		Reparación frente motor	1	Unidad	Evento	142.000	142.000	71.000	71.000	89.460	89.460	123.540	123.540	99.000	99.000	106.500	106.500	106.500	106.500	107.000	107.000	114.000	114.000	163.300	106.500
13,31		Engranaje frente motor c/u	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	65.000	65.000	81.900	81.900	84.825	84.825	91.000	91.000	97.500	97.500	97.500	97.500	98.000	98.000	104.000	104.000	149.500	97.500
13,32		Mano de obra	1	Unidad	Evento	490.000	490.000	245.000	245.000	280.000	280.000	304.500	304.500	343.000	343.000	367.500	367.500	367.500	367.500	368.000	368.000	400.000	400.000	563.500	367.500
14	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - NISSAN FRONTIER NP300:					4.347.000		2.173.500		2.704.020		3.261.863		3.037.000		3.078.000		3.260.250		3.423.800		3.465.500		
14,1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	65.000	65.000	32.500	32.500	40.950	40.950	65.000	65.000	45.000	45.000	48.750	48.750	48.750	48.750	74.750	74.750	52.000	52.000	74.750	48.750
14,2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	35.000	35.000	44.100	44.100	21.750	21.750	49.000	49.000	52.500	52.500	52.500	52.500	53.000	53.000	56.000	56.000	80.500	52.500
14,3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	1.350.000	1.350.000	675.000	675.000	850.500	850.500	957.000	957.000	945.000	945.000	900.000	900.000	1.012.500	1.012.500	1.013.000	1.013.000	1.080.000	1.080.000	1.552.500	1.012.500
14,4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	470.000	470.000	235.000	235.000	296.100	296.100	306.675	306.675	329.000	329.000	352.500	352.500	352.500	352.500	353.000	353.000	376.000	376.000	540.500	352.500
14,5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	231.000	231.000	115.500	115.500	145.530	145.530	150.728	150.728	161.000	161.000	173.250	173.250	173.250	173.250	174.000	174.000	185.000	185.000	265.650	173.250
14,6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	112.000	112.000	56.000	56.000	70.560	70.560	112.000	112.000	78.000	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	90.000	90.000	128.800	84.000
14,7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	37.500	37.500	47.250	47.250	75.000	75.000	52.000	52.000	56.250	56.250	56.250	56.250	57.000	57.000	60.000	60.000	86.250	56.250
14,8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	327.000	327.000	163.500	163.500	206.010	206.010	327.000	327.000	228.000	228.000	245.250	245.250	245.250	245.250	376.050	376.050	262.000	262.000	376.050	245.250
14,9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	172.000	172.000	86.000	86.000	108.360	108.360	112.230	112.230	120.000	120.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	138.000	138.000	197.800	129.000
14,10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	116.000	116.000	58.000	58.000	73.080	73.080	100.920	100.920	81.000	81.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	93.000	93.000	133.400	87.000
14,11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	249.000	249.000	124.500	124.500	156.870	156.870	162.473	162.473	174.000	174.000	186.750	186.750	186.750	186.750	187.000	187.000	199.500	199.500	286.350	186.750
14,12		Juego de junta y retén	1	Unidad	Evento	187.000	187.000	93.500	93.500	117.810	117.810	122.018	122.018	130.000	130.000	140.250	140.250	140.250	140.250	141.000	141.000	150.000	150.000	215.050	140.250
14,13		Rulemán tensor de correa	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	65.000	65.000	81.900	81.900	84.825	84.825	91.000	91.000	97.500	97.500	97.500	97.500	98.000	98.000	104.000	104.000	149.500	97.500
14,14		Termostato	1	Unidad	Evento	210.000	210.000	105.000	105.000	132.300	132.300	200.100	200.100	147.000	147.000	157.500	157.500	157.500	157.500	158.000	158.000	168.000	168.000	241.500	157.500
14,15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	175.000	175.000	87.500	87.500	110.250	110.250	175.088	175.088	122.000	122.000	131.250	131.250	131.250	131.250	132.000	132.000	140.000	140.000	201.250	131.250
14,16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	115.000	115.000	57.500	57.500	72.450	72.450	115.058	115.058	80.000	80.000	86.250	86.250	86.250	86.250	87.000	87.000	92.000	92.000	132.250	86.250
14,17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	293.000	293.000	146.500	146.500	150.000	150.000	174.000	174.000	205.000	205.000	150.000	150.000	219.750	219.750	220.000	220.000	220.000	220.000	336.950	219.750

Lic. María Angel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetyguasu mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trake-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Río de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem / Subítem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
15	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo - HYUNDAI H1:					536.000		268.000		326.810		366.260		374.000		402.000		402.000		403.000		430.000		
15,1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	160.000	160.000	80.000	80.000	100.800	100.800	83.520	83.520	112.000	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	184.000	120.000
15,2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	32.000	32.000	16.000	16.000	20.160	20.160	26.100	26.100	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	26.000	26.000	36.800	24.000
15,3		Pisada de ruedas	1	Unidad	Evento	145.000	145.000	72.500	72.500	91.350	91.350	106.140	106.140	101.000	101.000	108.750	108.750	108.750	108.750	109.000	109.000	116.000	116.000	166.750	108.750
15,4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	87.000	87.000	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
15,5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	49.000	49.000	24.500	24.500	20.000	20.000	43.500	43.500	34.000	34.000	36.750	36.750	36.750	36.750	37.000	37.000	40.000	40.000	56.250	36.750
16	78180101-007	Servicio de gomería - HYUNDAI H1:					91.000		45.500		62.090		79.170		63.000		68.250		68.250		69.000		55.800		
16,1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	43.000	43.000	21.500	21.500	27.090	27.090	37.410	37.410	30.000	30.000	32.250	32.250	32.250	32.250	33.000	33.000	35.000	35.000	49.450	32.250
16,2		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48.000	48.000	24.000	24.000	35.000	35.000	41.760	41.760	33.000	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	20.000	20.000	55.200	36.000
17	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - HYUNDAI H1:					5.596.000		2.798.000		3.523.890		3.999.135		3.909.000		4.152.250		4.197.000		4.203.000		4.468.000		
17,1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	28.000	28.000	14.000	14.000	17.640	17.640	28.000	28.000	19.000	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	25.000	25.000	32.200	21.000
17,2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	620.000	620.000	310.000	310.000	390.600	390.600	450.000	450.000	434.000	434.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	496.000	496.000	713.000	465.000
17,3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	474.000	474.000	237.000	237.000	298.620	298.620	309.350	309.350	331.000	331.000	355.500	355.500	355.500	355.500	356.000	356.000	379.500	379.500	545.100	355.500
17,4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	132.000	132.000	66.000	66.000	83.160	83.160	132.000	132.000	92.000	92.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	106.000	106.000	151.800	99.000
17,5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	125.000	125.000	62.500	62.500	78.750	78.750	108.750	108.750	87.000	87.000	93.750	93.750	93.750	93.750	94.000	94.000	100.000	100.000	143.750	93.750
17,6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	447.000	447.000	223.500	223.500	281.610	281.610	335.250	335.250	312.000	312.000	335.250	335.250	335.250	335.250	336.000	336.000	358.000	358.000	514.050	335.250
17,7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	92.000	92.000	46.000	46.000	57.960	57.960	80.040	80.040	64.000	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	74.000	74.000	105.800	69.000
17,8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	393.000	393.000	196.500	196.500	247.590	247.590	256.433	256.433	275.000	275.000	294.750	294.750	294.750	294.750	295.000	295.000	314.500	314.500	451.950	294.750
17,9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	127.000	127.000	63.500	63.500	80.010	80.010	82.868	82.868	88.000	88.000	95.250	95.250	95.250	95.250	96.000	96.000	102.000	102.000	146.050	95.250
17,10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	164.000	164.000	82.000	82.000	103.320	103.320	107.010	107.010	114.000	114.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	131.500	131.500	188.600	123.000
17,11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	164.000	164.000	82.000	82.000	103.320	103.320	107.010	107.010	114.000	114.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	131.500	131.500	188.600	123.000
17,12		Cambio dopesor de freno	1	Unidad	Evento	270.000	270.000	135.000	135.000	170.100	170.100	178.785	178.785	189.000	189.000	202.500	202.500	202.500	202.500	203.000	203.000	216.000	216.000	310.500	202.500
17,13		Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	175.000	175.000	87.500	87.500	110.250	110.250	114.188	114.188	122.000	122.000	131.250	131.250	131.250	131.250	132.000	132.000	140.000	140.000	201.250	131.250
17,14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	340.000	340.000	170.000	170.000	214.200	214.200	221.850	221.850	238.000	238.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	272.000	272.000	391.000	255.000
17,15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	473.000	473.000	236.500	236.500	297.990	297.990	308.633	308.633	331.000	331.000	354.750	354.750	354.750	354.750	355.000	355.000	378.500	378.500	543.950	354.750
17,16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	175.000	175.000	87.500	87.500	110.250	110.250	175.000	175.000	122.000	122.000	131.250	131.250	131.250	131.250	132.000	132.000	140.000	140.000	201.250	131.250
17,17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	213.000	213.000	106.500	106.500	134.190	134.190	185.310	185.310	149.000	149.000	159.750	159.750	159.750	159.750	160.000	160.000	170.500	170.500	244.950	159.750
17,18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	50.000	50.000	63.000	63.000	87.000	87.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000	115.000	75.000
17,19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	715.000	715.000	357.500	357.500	450.450	450.450	426.300	426.300	500.000	500.000	536.250	536.250	536.250	536.250	537.000	537.000	572.000	572.000	822.250	536.250
17,20		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	176.000	176.000	88.000	88.000	110.880	110.880	114.840	114.840	123.000	123.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	141.000	141.000	202.400	132.000
17,21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	120.000	120.000	130.500	130.500	135.000	135.000	100.000	100.000	144.750	144.750	145.000	145.000	140.000	140.000	221.950	144.750
18	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - HYUNDAI H1:					3.363.000		1.681.500		2.117.100		1.868.400		2.351.000		2.296.000		2.528.250		2.524.000		2.374.500		
18,1		Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	24.000	24.000	12.000	12.000	15.120	15.120	24.000	24.000	16.000	16.000	18.000	18.000	24.000	24.000	18.000	18.000	25.000	25.000	27.600	18.000
18,2		Reparación de sinfin de dirección	1	Unidad	Evento	237.000	237.000	118.500	118.500	149.310	149.310	104.400	104.400	165.000	165.000	177.750	177.750	177.750	177.750	178.000	178.000	190.000	190.000	272.350	177.750
18,3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	390.000	390.000	195.000	195.000	245.700	245.700	156.600	156.600	273.000	273.000	292.500	292.500	292.500	292.500	293.000	293.000	312.000	312.000	448.500	292.500
18,4		Brazo pitman	1	Unidad	Evento	324.000	324.000	162.000	162.000	204.120	204.120	130.500	130.500	226.000	226.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	259.500	259.500	372.600	243.000

Lic. María Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa [illegible]

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Pañaguani tetãyguakõ mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Traks-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecaricar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subítem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
18,5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1.635.000	1.635.000	817.500	817.500	1.030.050	1.030.050	957.000	957.000	1.144.000	1.144.000	1.000.000	1.000.000	1.226.250	1.226.250	1.227.000	1.227.000	1.000.000	1.000.000	1.880.250	1.226.250
18,6		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	560.000	560.000	280.000	280.000	352.800	352.800	365.400	365.400	392.000	392.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	448.000	448.000	644.000	420.000
18,7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	120.000	120.000	130.500	130.500	135.000	135.000	144.750	144.750	144.750	144.750	145.000	145.000	140.000	140.000	221.950	144.750
19	78180101-023	Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - HYUNDAI H1:					2.233.000		1.116.500		1.396.310		1.333.710		1.562.000		1.674.750		1.674.750		1.032.000		1.790.000		
19,1		Mantenimiento y reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	190.000	190.000	95.000	95.000	119.700	119.700	165.300	165.300	133.000	133.000	142.500	142.500	142.500	142.500	143.000	143.000	152.000	152.000	218.500	142.500
19,2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	313.000	313.000	156.500	156.500	197.190	197.190	174.000	174.000	219.000	219.000	234.750	234.750	234.750	234.750	150.000	150.000	250.500	250.500	359.950	234.750
19,3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	323.000	323.000	161.500	161.500	203.490	203.490	165.300	165.300	226.000	226.000	242.250	242.250	242.250	242.250	120.000	120.000	258.500	258.500	371.450	242.250
19,4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	390.000	390.000	195.000	195.000	245.700	245.700	174.000	174.000	273.000	273.000	292.500	292.500	292.500	292.500	120.000	120.000	312.000	312.000	448.500	292.500
19,5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	373.000	373.000	186.500	186.500	234.990	234.990	174.000	174.000	261.000	261.000	279.750	279.750	279.750	279.750	90.000	90.000	298.500	298.500	428.950	279.750
19,6		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	83.000	83.000	41.500	41.500	52.290	52.290	72.210	72.210	58.000	58.000	62.250	62.250	62.250	62.250	63.000	63.000	66.500	66.500	95.450	62.250
19,7		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	165.000	165.000	82.500	82.500	103.950	103.950	143.550	143.550	115.000	115.000	123.750	123.750	123.750	123.750	124.000	124.000	132.000	132.000	189.750	123.750
19,8		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	300.000	300.000	150.000	150.000	189.000	189.000	195.750	195.750	210.000	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000	150.000	150.000	240.000	240.000	345.000	225.000
19,9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96.000	96.000	48.000	48.000	50.000	50.000	69.600	69.600	67.000	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	80.000	80.000	110.400	72.000
20	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - HYUNDAI H1:					5.727.000		2.863.500		3.599.420		4.052.695		6.001.000		4.295.250		4.633.650		4.837.100		4.571.100		
20,1		Cambio de engranaje de velocimetro	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	50.000	50.000	63.000	63.000	87.000	87.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000	115.000	75.000
20,2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	600.000	600.000	300.000	300.000	378.000	378.000	391.500	391.500	420.000	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000	690.000	690.000	480.000	480.000	690.000	450.000
20,3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	502.000	502.000	251.000	251.000	316.260	316.260	327.555	327.555	351.000	351.000	376.500	376.500	376.500	376.500	577.300	577.300	402.000	402.000	577.300	376.500
20,4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	223.000	223.000	111.500	111.500	140.490	140.490	145.508	145.508	156.000	156.000	167.250	167.250	167.250	167.250	168.000	168.000	178.500	178.500	256.450	167.250
20,5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	136.000	136.000	68.000	68.000	85.680	85.680	118.320	118.320	95.000	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000	156.400	156.400	109.000	109.000	156.400	102.000
20,6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	112.000	112.000	56.000	56.000	70.560	70.560	68.730	68.730	78.000	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	90.000	90.000	128.800	84.000
20,7		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	67.000	67.000	33.500	33.500	42.210	42.210	58.290	58.290	46.000	46.000	50.250	50.250	50.250	50.250	51.000	51.000	53.600	53.600	77.050	50.250
20,8		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	160.000	160.000	80.000	80.000	100.800	100.800	139.200	139.200	112.000	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	184.000	120.000
20,9		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	12.000	12.000	6.000	6.000	7.560	7.560	10.440	10.440	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000	13.800	9.000
20,10		Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	50.000	50.000	63.000	63.000	65.250	65.250	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000	115.000	75.000
20,11		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	233.000	233.000	116.500	116.500	146.790	146.790	152.033	152.033	163.000	163.000	174.750	174.750	174.750	174.750	175.000	175.000	186.500	186.500	267.950	174.750
20,12		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	233.000	233.000	116.500	116.500	146.790	146.790	152.033	152.033	163.000	163.000	174.750	174.750	174.750	174.750	175.000	175.000	186.500	186.500	267.950	174.750
20,13		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	44.000	44.000	55.440	55.440	57.420	57.420	61.000	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000	101.200	101.200	70.500	70.500	101.200	66.000
20,14		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	68.000	68.000	34.000	34.000	42.840	42.840	59.160	59.160	47.000	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	54.500	54.500	78.200	51.000
20,15		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	276.000	276.000	138.000	138.000	173.880	173.880	180.090	180.090	193.000	193.000	207.000	207.000	207.000	207.000	317.400	317.400	221.000	221.000	317.400	207.000
20,16		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	556.000	556.000	278.000	278.000	350.280	350.280	348.000	348.000	389.000	389.000	417.000	417.000	417.000	417.000	180.000	180.000	445.000	445.000	639.400	417.000
20,17		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	171.000	171.000	85.500	85.500	107.730	107.730	111.578	111.578	119.000	119.000	128.250	128.250	128.250	128.250	130.000	130.000	137.000	137.000	196.650	128.250
20,18		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	400.000	400.000	200.000	200.000	252.000	252.000	261.000	261.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	120.000	120.000	320.000	320.000	460.000	300.000
20,19		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	37.500	37.500	47.250	47.250	65.250	65.250	52.000	52.000	56.250	56.250	56.250	56.250	57.000	57.000	60.000	60.000	86.250	56.250
20,20		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	53.000	53.000	26.500	26.500	33.390	33.390	46.110	46.110	37.000	37.000	39.750	39.750	39.750	39.750	40.000	40.000	42.500	42.500	60.950	39.750
20,21		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	43.000	43.000	21.500	21.500	27.090	27.090	37.410	37.410	30.000	30.000	32.250	32.250	32.250	32.250	33.000	33.000	34.500	34.500	49.450	32.250
20,22		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	128.000	128.000	64.000	64.000	80.640	80.640	83.520	83.520	89.000	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	102.500	102.500	147.200	96.000
20,23		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	30.000	30.000	37.800	37.800	52.200	52.200	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	69.000	69.000	48.000	48.000	69.000	45.000
20,24		Porta carbón	1	Unidad	Evento	84.000	84.000	42.000	42.000	52.920	52.920	54.810	54.810	58.000	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000	96.600	96.600	67.500	67.500	96.600	63.000
20,25		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	108.000	108.000	54.000	54.000	68.040	68.040	70.470	70.470	75.000	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000	124.200	124.200	87.000	87.000	124.200	81.000
20,26		Cambio de batería de 90 amper	1	Unidad	Evento	846.000	846.000	423.000	423.000	532.980	532.980	736.020	736.020	592.000	592.000	634.500	634.500	972.900	972.900	846.000	846.000	677.000	677.000	972.900	634.500
20,27		Mano de obra	1	Unidad	Evento	293.000	293.000	146.500	146.500	170.000	170.000	174.000	174.000	205.000	205.000	219.750	219.750	219.750	219.750	220.000	220.000	220.000	220.000	336.950	219.750
21	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - HYUNDAI H1:					3.405.000		1.702.500		2.137.540		2.351.349		2.377.000		2.543.500		2.883.500		2.558.000		2.719.000		
21,1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	178.000	178.000	89.000	89.000	112.140	[illegible]	150.945	150.945	124.000	124.000	133.500	133.500	133.500	133.500	134.000	134.000	142.500	142.500	204.700	133.500
21,2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	24.000	24.000	12.000	12.000	15.120	15.120	20.880	20.880	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.500	19.500	27.600	18.000

Lic. María Nidrel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ñemboheraha

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Traka-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
21,3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	581.000	581.000	290.500	290.500	366.030	366.030	379.103	379.103	406.000	406.000	435.750	435.750	435.750	435.750	436.000	436.000	465.000	465.000	668.150	435.750
21,4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	143.000	143.000	71.500	71.500	90.090	90.090	124.410	124.410	100.000	100.000	107.250	107.250	107.250	107.250	108.000	108.000	114.500	114.500	164.450	107.250
21,5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	330.000	330.000	165.000	165.000	207.900	207.900	215.325	215.325	231.000	231.000	247.500	247.500	247.500	247.500	248.000	248.000	264.000	264.000	379.500	247.500
21,6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	124.000	124.000	62.000	62.000	78.120	78.120	107.880	107.880	86.000	86.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	99.500	99.500	142.600	93.000
21,7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	846.000	846.000	423.000	423.000	532.980	532.980	478.500	478.500	592.000	592.000	634.500	634.500	634.500	634.500	635.000	635.000	677.000	677.000	972.900	634.500
21,8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	377.000	377.000	188.500	188.500	237.510	237.510	278.792	278.792	263.000	263.000	282.750	282.750	282.750	282.750	283.000	283.000	302.000	302.000	433.550	282.750
21,9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	382.000	382.000	191.000	191.000	240.660	240.660	249.255	249.255	267.000	267.000	286.500	286.500	286.500	286.500	287.000	287.000	306.000	306.000	439.300	286.500
21,10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	50.000	50.000	63.000	63.000	65.250	65.250	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000	115.000	75.000
21,11		Cambio ruleman piloto	1	Unidad	Evento	76.000	76.000	38.000	38.000	47.880	47.880	66.120	66.120	53.000	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	61.000	61.000	87.400	57.000
21,12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	97.000	97.000	48.500	48.500	61.110	61.110	84.390	84.390	67.000	67.000	72.750	72.750	72.750	72.750	73.000	73.000	78.000	78.000	111.550	72.750
21,13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	147.000	147.000	73.500	73.500	85.000	85.000	130.500	130.500	102.000	102.000	100.000	100.000	440.000	440.000	111.000	111.000	110.000	110.000	169.050	110.250
22	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - HYUNDAI H1:					5.149.000		2.574.500		3.242.280		3.538.480		3.598.000		3.861.750		3.861.750		3.860.000		4.096.500		
22,1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	55.000	55.000	27.500	27.500	34.650	34.650	55.000	55.000	38.000	38.000	41.250	41.250	41.250	41.250	42.000	42.000	35.000	35.000	63.250	41.250
22,2		Cambio muñequin corto lado rueda	1	Unidad	Evento	514.000	514.000	257.000	257.000	323.820	323.820	313.026	313.026	359.000	359.000	385.500	385.500	385.500	385.500	386.000	386.000	411.500	411.500	591.100	385.500
22,3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	503.000	503.000	251.500	251.500	316.890	316.890	328.208	328.208	352.000	352.000	377.250	377.250	377.250	377.250	378.000	378.000	402.500	402.500	578.450	377.250
22,4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	493.000	493.000	246.500	246.500	310.590	310.590	234.683	234.683	345.000	345.000	369.750	369.750	369.750	369.750	370.000	370.000	394.500	394.500	566.950	369.750
22,5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	910.000	910.000	455.000	455.000	573.300	573.300	554.190	554.190	637.000	637.000	682.500	682.500	682.500	682.500	683.000	683.000	728.000	728.000	1.046.500	682.500
22,6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	883.000	883.000	441.500	441.500	556.290	556.290	765.600	765.600	618.000	618.000	662.250	662.250	662.250	662.250	663.000	663.000	706.500	706.500	1.015.450	662.250
22,7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	126.000	126.000	63.000	63.000	79.380	79.380	82.215	82.215	88.000	88.000	94.500	94.500	94.500	94.500	95.000	95.000	101.000	101.000	144.900	94.500
22,8		Cambio muñequin curvo inferior	1	Unidad	Evento	362.000	362.000	181.000	181.000	228.060	228.060	267.699	267.699	253.000	253.000	271.500	271.500	271.500	271.500	272.000	272.000	290.000	290.000	416.300	271.500
22,9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	186.000	186.000	93.000	93.000	117.180	117.180	121.365	121.365	130.000	130.000	139.500	139.500	139.500	139.500	140.000	140.000	149.000	149.000	213.900	139.500
22,10		Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	204.000	204.000	102.000	102.000	128.520	128.520	133.110	133.110	142.000	142.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	163.500	163.500	234.600	153.000
22,11		Cambio ruleman de masa delantera	1	Unidad	Evento	340.000	340.000	170.000	170.000	214.200	214.200	221.850	221.850	238.000	238.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	272.000	272.000	391.000	255.000
22,12		Cambio de retén de masa delantera	1	Unidad	Evento	118.000	118.000	59.000	59.000	74.340	74.340	76.995	76.995	82.000	82.000	88.500	88.500	88.500	88.500	89.000	89.000	94.500	94.500	135.700	88.500
22,13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	62.000	62.000	31.000	31.000	39.060	39.060	53.940	53.940	43.000	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500	47.000	47.000	50.000	50.000	71.300	46.500
22,14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	78.000	78.000	39.000	39.000	49.140	49.140	67.860	67.860	54.000	54.000	58.500	58.500	58.500	58.500	59.000	59.000	62.500	62.500	89.700	58.500
22,15		Cambio de seguro palier punta eje	1	Unidad	Evento	38.000	38.000	19.000	19.000	23.940	23.940	33.060	33.060	26.000	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500	29.000	29.000	30.500	30.500	43.700	28.500
22,16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	44.000	44.000	22.000	22.000	27.720	27.720	38.280	38.280	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	35.500	35.500	50.600	33.000
22,17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	20.000	20.000	25.200	25.200	34.800	34.800	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000	46.000	30.000
22,18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	120.000	120.000	156.600	156.600	135.000	135.000	144.750	144.750	144.750	144.750	145.000	145.000	140.000	140.000	221.950	144.750
23	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - HYUNDAI H1:					1.767.000		883.500		1.101.230		1.311.763		1.234.000		1.315.750		1.325.250		1.374.250		1.406.500		
23,1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	46.000	46.000	23.000	23.000	28.980	28.980	46.000	46.000	32.000	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	52.900	34.500
23,2		Cambio de ruleman palier trasero	1	Unidad	Evento	232.000	232.000	116.000	116.000	146.160	146.160	141.288	141.288	162.000	162.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	186.000	186.000	266.800	174.000
23,3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	43.000	43.000	21.500	21.500	27.090	27.090	37.410	37.410	30.000	30.000	32.250	32.250	32.250	32.250	33.000	33.000	34.500	34.500	49.450	32.250
23,4		Cambio de retén palier trasero	1	Unidad	Evento	41.000	41.000	20.500	20.500	25.830	25.830	35.670	35.670	28.000	28.000	30.750	30.750	30.750	30.750	31.000	31.000	33.000	33.000	47.150	30.750
23,5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	126.000	126.000	63.000	63.000	79.380	79.380	82.215	82.215	88.000	88.000	94.500	94.500	94.500	94.500	95.000	95.000	101.000	101.000	144.900	94.500
23,6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	112.000	112.000	56.000	56.000	70.560	70.560	73.080	73.080	78.000	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	90.000	90.000	128.800	84.000
23,7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	730.000	730.000	365.000	365.000	459.900	459.900	635.100	635.100	511.000	511.000	547.500	547.500	547.500	547.500	548.000	548.000	584.000	584.000	839.500	547.500
23,8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	20.000	20.000	25.200	25.200	34.800	34.800	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000	46.000	30.000
23,9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	20.000	20.000	25.200	25.200	17.400	17.400	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	46.000	46.000	32.000	32.000	46.000	30.000
23,10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	136.000	136.000	68.000	68.000	85.680	85.680	60.900	60.900	95.000	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	109.000	109.000	156.400	102.000
23,11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	37.500	37.500	47.250	47.250	43.500	43.500	52.000	52.000	56.250	56.250	56.250	56.250	86.250	86.250	60.000	60.000	86.250	56.250
23,12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146.000	146.000	73.000	73.000	80.000	80.000	104.400	104.400	102.000	102.000	100.000	100.000	109.500	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000	167.900	109.500

Lic. María Maxel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ñemyesakã mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diaver S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trake-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subítem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
24	78180101-013	**Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - HYUNDAI H1:**					2.599.000		1.299.500		1.625.390		1.479.769		1.817.000		1.949.250		1.949.250		2.024.000		2.074.000		
24,1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	580.000	580.000	290.000	290.000	365.400	365.400	300.000	300.000	406.000	406.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	464.000	464.000	667.000	435.000
24,2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	472.000	472.000	236.500	236.500	297.990	297.990	250.000	250.000	331.000	331.000	354.750	354.750	354.750	354.750	355.000	355.000	379.000	379.000	543.950	354.750
24,3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	86.000	86.000	43.000	43.000	54.180	54.180	74.820	74.820	60.000	60.000	64.500	64.500	64.500	64.500	65.000	65.000	69.000	69.000	98.900	64.500
24,4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	143.000	143.000	71.500	71.500	90.090	90.090	124.410	124.410	100.000	100.000	107.250	107.250	107.250	107.250	108.000	108.000	114.500	114.500	164.450	107.250
24,5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	151.000	151.000	75.500	75.500	95.130	95.130	91.959	91.959	105.000	105.000	113.250	113.250	113.250	113.250	114.000	114.000	121.000	121.000	173.650	113.250
24,6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	776.000	776.000	388.000	388.000	488.880	488.880	365.400	365.400	543.000	543.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	621.000	621.000	892.400	582.000
24,7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	90.000	90.000	113.400	113.400	104.400	104.400	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	207.000	207.000	144.000	144.000	207.000	135.000
24,8		Cambio de cañerías	1	Unidad	Evento	64.000	64.000	32.000	32.000	40.320	40.320	55.680	55.680	44.000	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	51.500	51.500	73.600	48.000
24,9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146.000	146.000	73.000	73.000	80.000	80.000	113.100	113.100	102.000	102.000	109.500	109.500	109.500	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000	167.900	109.500
25	78180101-010	**Reparación y mantenimiento del sistema de turbo - HYUNDAI H1:**					2.078.000		1.039.000		1.298.660		1.264.960		1.454.000		1.336.000		1.558.500		2.296.900		1.666.000		
25,1		Turbo	1	Unidad	Evento	1.630.000	1.630.000	815.000	815.000	1.026.900	1.026.900	957.000	957.000	1.141.000	1.141.000	1.000.000	1.000.000	1.222.500	1.222.500	1.874.500	1.874.500	1.304.000	1.304.000	1.874.500	1.222.500
25,2		Sensor vacío de turbo	1	Unidad	Evento	136.000	136.000	68.000	68.000	85.680	85.680	88.740	88.740	95.000	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	109.000	109.000	156.400	102.000
25,3		Mantenimiento de sistema de turbo	1	Unidad	Evento	216.000	216.000	108.000	108.000	136.080	136.080	140.940	140.940	151.000	151.000	162.000	162.000	162.000	162.000	248.400	248.400	173.000	173.000	248.400	162.000
25,4		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96.000	96.000	48.000	48.000	50.000	50.000	78.300	78.300	67.000	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	80.000	80.000	110.400	72.000
26	78180101-015	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - HYUNDAI H1:**					2.671.000		1.335.500		1.670.750		1.612.110		1.867.000		2.003.250		2.003.250		2.157.400		2.132.000		
26,1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	376.000	376.000	188.000	188.000	236.880	236.880	156.600	156.600	263.000	263.000	282.000	282.000	282.000	282.000	432.400	432.400	301.000	301.000	432.400	282.000
26,2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	42.000	42.000	21.000	21.000	26.460	26.460	36.540	36.540	29.000	29.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000	34.000	34.000	48.300	31.500
26,3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	89.000	89.000	44.500	44.500	56.070	56.070	77.430	77.430	62.000	62.000	66.750	66.750	66.750	66.750	67.000	67.000	71.500	71.500	102.350	66.750
26,4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	33.000	33.000	16.500	16.500	20.790	20.790	28.710	28.710	23.000	23.000	24.750	24.750	24.750	24.750	25.000	25.000	26.500	26.500	37.950	24.750
26,5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	736.000	736.000	368.000	368.000	463.680	463.680	391.500	391.500	515.000	515.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	589.000	589.000	846.400	552.000
26,6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	336.000	336.000	168.000	168.000	211.680	211.680	219.240	219.240	235.000	235.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	269.000	269.000	386.400	252.000
26,7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	310.000	310.000	155.000	155.000	195.300	195.300	202.275	202.275	217.000	217.000	232.500	232.500	232.500	232.500	233.000	233.000	248.000	248.000	356.500	232.500
26,8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	290.000	290.000	145.000	145.000	182.700	182.700	176.610	176.610	203.000	203.000	217.500	217.500	217.500	217.500	218.000	218.000	232.000	232.000	333.500	217.500
26,9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	27.000	27.000	13.500	13.500	17.010	17.010	23.490	23.490	18.000	18.000	20.250	20.250	20.250	20.250	21.000	21.000	22.000	22.000	31.050	20.250
26,10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	286.000	286.000	143.000	143.000	180.180	180.180	186.615	186.615	200.000	200.000	214.500	214.500	214.500	214.500	215.000	215.000	229.000	229.000	328.900	214.500
26,11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146.000	146.000	73.000	73.000	80.000	80.000	113.100	113.100	102.000	102.000	109.500	109.500	109.500	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000	167.900	109.500
27	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparación de motor - HYUNDAI H1:**					8.861.000		4.430.500		5.517.550		5.620.872		6.194.000		6.645.750		6.645.750		6.962.050		6.593.000		
27,1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	56.000	56.000	28.000	28.000	35.280	35.280	56.000	56.000	39.000	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000	64.400	64.400	55.000	55.000	64.400	42.000
27,2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	160.000	160.000	80.000	80.000	100.800	100.800	160.000	160.000	112.000	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000	184.000	184.000	128.000	128.000	184.000	120.000
27,3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	292.000	292.000	146.000	146.000	183.960	183.960	292.000	292.000	204.000	204.000	219.000	219.000	219.000	219.000	335.800	335.800	234.000	234.000	335.800	219.000
27,4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	259.000	259.000	129.500	129.500	163.170	163.170	259.000	259.000	181.000	181.000	194.250	194.250	194.250	194.250	297.850	297.850	207.500	207.500	297.850	194.250
27,5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	550.000	550.000	275.000	275.000	346.500	346.500	358.875	358.875	385.000	385.000	412.500	412.500	412.500	412.500	413.000	413.000	440.000	440.000	632.500	412.500
27,6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	113.000	113.000	56.500	56.500	71.190	71.190	113.000	113.000	79.000	79.000	84.750	84.750	84.750	84.750	85.000	85.000	90.500	90.500	129.950	84.750
27,7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	536.000	536.000	268.000	268.000	337.680	337.680	304.500	304.500	375.000	375.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	429.000	429.000	616.400	402.000
27,8		Cambio de retén frente motor	1	Unidad	Evento	79.000	79.000	39.500	39.500	49.770	49.770	68.730	68.730	55.000	55.000	59.250	59.250	59.250	59.250	60.000	60.000	63.500	63.500	90.850	59.250
27,9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	353.000	353.000	176.500	176.500	222.390	222.390	247.100	247.100	247.000	247.000	264.750	264.750	264.750	264.750	265.000	265.000	282.500	282.500	405.950	264.750
27,10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	166.000	166.000	83.000	83.000	104.580	104.580	100.920	100.920	116.000	116.000	124.500	124.500	124.500	124.500	125.000	125.000	133.000	133.000	190.900	124.500
27,11		Cambio de ruloman de tensor	1	Unidad	Evento	112.000	112.000	56.000	56.000	70.560	70.560	97.440	97.440	78.000	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	90.000	90.000	128.800	84.000
27,12		Cambio de retén bancada	1	Unidad	Evento	74.000	74.000	37.000	37.000	46.620	46.620	64.380	64.380	51.000	51.000	55.500	55.500	55.500	55.500	56.000	56.000	58.500	58.500	85.100	55.500
27,13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	104.000	104.000	52.000	52.000	65.520	65.520	90.480	90.480	72.000	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	83.500	83.500	119.600	78.000
27,14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	134.000	134.000	67.000	67.000	84.420	84.420	87.435	87.435	93.000	93.000	100.500	100.500	100.500	100.500	101.000	101.000	107.500	107.500	154.100	100.500

Lic. Maria Noel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Tekoyguara mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trako-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Río de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
27,15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	134.000	134.000	67.000	67.000	84.420	84.420	87.435	87.435	93.000	93.000	100.500	100.500	100.500	100.500	101.000	101.000	107.500	107.500	154.100	100.500
27,16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	93.000	93.000	46.500	46.500	58.590	58.590	80.910	80.910	65.000	65.000	69.750	69.750	69.750	69.750	70.000	70.000	74.500	74.500	106.950	69.750
27,17		Cambio de válvulas de escape y admisión	1	Unidad	Evento	143.000	143.000	71.500	71.500	90.090	90.090	124.410	124.410	100.000	100.000	107.250	107.250	107.250	107.250	108.000	108.000	114.500	114.500	164.450	107.250
27,18		Cambio de guías de válvulas	1	Unidad	Evento	143.000	143.000	71.500	71.500	90.090	90.090	124.410	124.410	100.000	100.000	107.250	107.250	107.250	107.250	108.000	108.000	114.500	114.500	164.450	107.250
27,19		Cambio de pistón	1	Unidad	Evento	696.000	696.000	348.000	348.000	438.480	438.480	454.140	454.140	487.000	487.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000	227.000	227.000	800.400	522.000
27,20		Cambio de aro	1	Unidad	Evento	500.000	500.000	250.000	250.000	315.000	315.000	326.250	326.250	350.000	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	400.000	400.000	575.000	375.000
27,21		Cambio de camisa para cilindro	1	Unidad	Evento	296.000	296.000	148.000	148.000	186.480	186.480	180.264	180.264	207.000	207.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	237.000	237.000	340.400	222.000
27,22		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1.164.000	1.164.000	582.000	582.000	733.320	733.320	756.600	756.600	814.000	814.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	873.000	931.500	931.500	1.338.600	873.000
27,23		Cambio de eje de leva	1	Unidad	Evento	123.000	123.000	61.500	61.500	77.490	77.490	80.258	80.258	86.000	86.000	92.250	92.250	92.250	92.250	93.000	93.000	98.500	98.500	141.450	92.250
27,24		Cambio de flautín	1	Unidad	Evento	79.000	79.000	39.500	39.500	49.770	49.770	68.730	68.730	55.000	55.000	59.250	59.250	59.250	59.250	60.000	60.000	63.500	63.500	90.850	59.250
27,25		Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	276.000	276.000	138.000	138.000	173.880	173.880	180.090	180.090	193.000	193.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	221.000	221.000	317.400	207.000
27,26		Rectificación de cigüeñal	1	Unidad	Evento	290.000	290.000	145.000	145.000	182.700	182.700	176.610	176.610	203.000	203.000	217.500	217.500	217.500	217.500	218.000	218.000	232.000	232.000	333.500	217.500
27,27		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	246.000	246.000	123.000	123.000	154.980	154.980	149.814	149.814	172.000	172.000	184.500	184.500	184.500	184.500	185.000	185.000	197.000	197.000	282.900	184.500
27,28		Reparación de tapa motor	1	Unidad	Evento	396.000	396.000	198.000	198.000	249.480	249.480	241.164	241.164	277.000	277.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	317.000	317.000	455.400	297.000
27,29		Cambio de buje de biela	1	Unidad	Evento	39.000	39.000	19.500	19.500	24.570	24.570	33.930	33.930	27.000	27.000	29.250	29.250	29.250	29.250	30.000	30.000	31.500	31.500	44.850	29.250
27,30		Reparación frente motor	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	121.590	121.590	125.933	125.933	135.000	135.000	144.750	144.750	144.750	144.750	145.000	145.000	154.500	154.500	221.950	144.750
27,31		Engranaje frente motor c/u	1	Unidad	Evento	86.000	86.000	43.000	43.000	54.180	54.180	56.115	56.115	60.000	60.000	64.500	64.500	64.500	64.500	65.000	65.000	69.000	69.000	98.900	64.500
27,32		Mano de obra	1	Unidad	Evento	976.000	976.000	488.000	488.000	550.000	550.000	73.950	73.950	683.000	683.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000	600.000	600.000	1.122.400	732.000
28	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - HYUNDAI H1:					4.806.000		2.403.000		3.026.190		3.366.535		3.360.000		3.579.750		3.604.500		3.779.900		3.520.500		
28,1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	72.000	72.000	36.000	36.000	45.360	45.360	54.000	54.000	50.000	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000	82.800	82.800	58.000	58.000	82.800	54.000
28,2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	54.000	54.000	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
28,3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	1.640.000	1.640.000	820.000	820.000	1.033.200	1.033.200	1.100.000	1.100.000	1.148.000	1.148.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.000.000	1.000.000	1.886.000	1.230.000
28,4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	553.000	553.000	276.500	276.500	348.390	348.390	336.777	336.777	387.000	387.000	414.750	414.750	414.750	414.750	415.000	415.000	442.500	442.500	635.950	414.750
28,5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	316.000	316.000	158.000	158.000	199.080	199.080	206.190	206.190	221.000	221.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	253.000	253.000	363.400	237.000
28,6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	126.000	126.000	63.000	63.000	79.380	79.380	126.000	126.000	88.000	88.000	94.500	94.500	94.500	94.500	95.000	95.000	101.000	101.000	144.900	94.500
28,7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	114.000	114.000	57.000	57.000	71.820	71.820	74.385	74.385	79.000	79.000	85.500	85.500	85.500	85.500	86.000	86.000	91.500	91.500	131.100	85.500
28,8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	354.000	354.000	177.000	177.000	223.020	223.020	354.000	354.000	247.000	247.000	265.500	265.500	265.500	265.500	407.100	407.100	283.500	283.500	407.100	265.500
28,9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	223.000	223.000	111.500	111.500	140.490	140.490	145.508	145.508	156.000	156.000	167.250	167.250	167.250	167.250	168.000	168.000	178.500	178.500	256.450	167.250
28,10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	115.000	115.000	57.500	57.500	72.450	72.450	100.050	100.050	80.000	80.000	86.250	86.250	86.250	86.250	87.000	87.000	92.000	92.000	132.250	86.250
28,11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	273.000	273.000	136.500	136.500	171.990	171.990	178.133	178.133	191.000	191.000	204.750	204.750	204.750	204.750	205.000	205.000	218.500	218.500	313.950	204.750
28,12		Juego de junta y retén	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	60.000	60.000	75.600	75.600	104.400	104.400	84.000	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	96.000	96.000	138.000	90.000
28,13		Rulemán tensor de correa	1	Unidad	Evento	156.000	156.000	78.000	78.000	98.280	98.280	101.790	101.790	109.000	109.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	125.000	125.000	179.400	117.000
28,14		Termostato	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	90.000	90.000	113.400	113.400	117.450	117.450	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	144.000	144.000	207.000	135.000
28,15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	166.000	166.000	83.000	83.000	104.580	104.580	108.315	108.315	116.000	116.000	124.500	124.500	124.500	124.500	125.000	125.000	133.000	133.000	190.900	124.500
28,16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	115.000	115.000	57.500	57.500	72.450	72.450	75.038	75.038	80.000	80.000	86.250	86.250	86.250	86.250	87.000	87.000	92.000	92.000	132.250	86.250
28,17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	120.000	120.000	130.500	130.500	135.000	135.000	120.000	120.000	144.750	144.750	145.000	145.000	140.000	140.000	221.950	144.750
29	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo - NISSAN TIIDA:					500.000		250.000		309.760		346.260		340.000		340.250		375.000		376.000		402.000		
29,1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	138.000	138.000	69.000	69.000	86.940	86.940	83.520	83.520	96.000	96.000	103.500	103.500	103.500	103.500	104.000	104.000	110.500	110.500	158.700	103.500
29,2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	41.000	41.000	20.500	20.500	25.830	25.830	26.100	26.100	28.000	28.000	30.750	30.750	30.750	30.750	31.000	31.000	33.000	33.000	47.150	30.750
29,3		Pisada de ruedas	1	Unidad	Evento	153.000	153.000	76.500	76.500	96.390	96.390	106.140	106.140	107.000	107.000	80.000	80.000	114.750	114.750	115.000	115.000	122.500	122.500	175.950	114.750
29,4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	120.000	120.000	60.000	60.000	75.600	75.600	87.000	87.000	84.000	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	96.000	96.000	138.000	90.000
29,5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48.000	48.000	24.000	24.000	25.000	25.000	43.500	43.500	33.000	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	40.000	40.000	55.200	36.000
30	78180101-007	Servicio de gomería - NISSAN TIIDA:					84.000		42.000		57.680		73.080		58.000		63.000		63.000		63.000		50.000		
30,1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	36.000	36.000	18.000	18.000	22.680	22.680	31.320	31.320	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	30.000	30.000	41.400	27.000
30,2		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48.000	48.000	24.000	24.000	35.000	35.000	41.760	41.760	33.000	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	20.000	20.000	55.200	36.000

Lic. María Florencia de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguasu mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trake-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
31	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - NISSAN TIIDA:					5.266.000		2.633.000		3.310.990		3.519.253		3.678.000		3.949.500		3.949.500		3.956.000		4.205.000		
31,1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	24.000	24.000	12.000	12.000	15.120	15.120	24.000	24.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	25.000	25.000	27.600	18.000
31,2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	416.000	416.000	208.000	208.000	262.080	262.080	312.000	312.000	291.000	291.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	332.800	332.800	478.400	312.000
31,3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	343.000	343.000	171.500	171.500	216.090	216.090	257.250	257.250	240.000	240.000	257.250	257.250	257.250	257.250	258.000	258.000	274.500	274.500	394.450	257.250
31,4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	143.000	143.000	71.500	71.500	90.090	90.090	93.308	93.308	100.000	100.000	107.250	107.250	107.250	107.250	108.000	108.000	114.500	114.500	164.450	107.250
31,5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	97.875	97.875	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
31,6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	516.000	516.000	258.000	258.000	325.080	325.080	336.690	336.690	361.000	361.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	412.800	412.800	593.400	387.000
31,7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	97.000	97.000	48.500	48.500	61.110	61.110	84.390	84.390	67.000	67.000	72.750	72.750	72.750	72.750	73.000	73.000	77.600	77.600	111.550	72.750
31,8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	100.000	100.000	126.000	126.000	150.000	150.000	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	230.000	150.000
31,9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	197.000	197.000	98.500	98.500	124.110	124.110	128.543	128.543	137.000	137.000	147.750	147.750	147.750	147.750	148.000	148.000	157.600	157.600	226.550	147.750
31,10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	236.000	236.000	118.000	118.000	148.680	148.680	143.724	143.724	165.000	165.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	188.800	188.800	271.400	177.000
31,11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	236.000	236.000	118.000	118.000	148.680	148.680	143.724	143.724	165.000	165.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	188.800	188.800	271.400	177.000
31,12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	353.000	353.000	176.500	176.500	222.390	222.390	214.977	214.977	247.000	247.000	264.750	264.750	264.750	264.750	265.000	265.000	282.500	282.500	405.950	264.750
31,13		Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	162.000	162.000	81.000	81.000	102.060	102.060	105.705	105.705	113.000	113.000	121.500	121.500	121.500	121.500	122.000	122.000	129.600	129.600	186.300	121.500
31,14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	362.000	362.000	181.000	181.000	228.060	228.060	149.205	149.205	253.000	253.000	271.500	271.500	271.500	271.500	272.000	272.000	289.600	289.600	416.300	271.500
31,15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	458.000	458.000	229.000	229.000	288.540	288.540	261.000	261.000	320.000	320.000	343.500	343.500	343.500	343.500	344.000	344.000	366.500	366.500	526.700	343.500
31,16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	168.000	168.000	84.000	84.000	105.840	105.840	168.000	168.000	117.000	117.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	134.500	134.500	193.200	126.000
31,17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	167.000	167.000	83.500	83.500	105.210	105.210	167.000	167.000	116.000	116.000	125.250	125.250	125.250	125.250	126.000	126.000	133.600	133.600	192.050	125.250
31,18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	134.000	134.000	67.000	67.000	84.420	84.420	87.435	87.435	93.000	93.000	100.500	100.500	100.500	100.500	101.000	101.000	107.500	107.500	154.100	100.500
31,19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	481.000	481.000	240.500	240.500	303.030	303.030	313.853	313.853	336.000	336.000	360.750	360.750	360.750	360.750	361.000	361.000	384.800	384.800	553.150	360.750
31,20		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	230.000	230.000	115.000	115.000	144.900	144.900	150.075	150.075	161.000	161.000	172.500	172.500	172.500	172.500	173.000	173.000	184.000	184.000	264.500	172.500
31,21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	115.000	115.000	130.500	130.500	135.000	135.000	144.750	144.750	144.750	144.750	145.000	145.000	140.000	140.000	221.950	144.750
32	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - NISSAN TIIDA:					2.426.000		1.213.000		1.516.400		1.505.081		1.697.000		1.819.500		1.819.500		1.822.000		1.901.100		
32,1		Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	17.500	17.500	22.050	22.050	35.000	35.000	24.000	24.000	26.250	26.250	26.250	26.250	27.000	27.000	35.000	35.000	40.250	26.250
32,2		Reparación de sinfin de dirección	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	90.000	90.000	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
32,3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	166.000	166.000	83.000	83.000	104.580	104.580	86.652	86.652	116.000	116.000	124.500	124.500	124.500	124.500	125.000	125.000	132.800	132.800	190.900	124.500
32,4		Brazo pitman	1	Unidad	Evento	156.000	156.000	78.000	78.000	98.280	98.280	81.432	81.432	109.000	109.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	124.800	124.800	179.400	117.000
32,5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1.300.000	1.300.000	650.000	650.000	819.000	819.000	783.000	783.000	910.000	910.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	1.000.000	1.000.000	1.495.000	975.000
32,6		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	533.000	533.000	266.500	266.500	335.790	335.790	324.597	324.597	373.000	373.000	399.750	399.750	399.750	399.750	400.000	400.000	426.500	426.500	612.950	399.750
32,7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146.000	146.000	73.000	73.000	80.000	80.000	104.400	104.400	102.000	102.000	109.500	109.500	109.500	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000	167.900	109.500
33	78180101-023	Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - NISSAN TIIDA:					2.330.000		1.165.000		1.457.650		1.556.691		1.628.000		1.747.500		1.747.500		1.145.000		1.864.200		
33,1		Mantenimiento y reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	186.000	186.000	93.000	93.000	117.180	117.180	161.820	161.820	130.000	130.000	139.500	139.500	139.500	139.500	140.000	140.000	148.800	148.800	213.900	139.500
33,2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	263.000	263.000	131.500	131.500	165.690	165.690	171.608	171.608	184.000	184.000	197.250	197.250	197.250	197.250	150.000	150.000	210.500	210.500	302.450	197.250
33,3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	286.000	286.000	143.000	143.000	180.180	180.180	174.174	174.174	200.000	200.000	214.500	214.500	214.500	214.500	120.000	120.000	228.800	228.800	328.900	214.500
33,4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	286.000	286.000	143.000	143.000	180.180	180.180	174.174	174.174	200.000	200.000	214.500	214.500	214.500	214.500	120.000	120.000	228.800	228.800	328.900	214.500
33,5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	252.000	252.000	126.000	126.000	158.760	158.760	164.430	164.430	176.000	176.000	189.000	189.000	189.000	189.000	90.000	90.000	201.600	201.600	289.800	189.000

Lic. Maria Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Teteyguaa mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diever S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys I. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trake-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecaricar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Río de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
33,6		Reparación de asientos delanteros y traseros	1	Unidad	Evento	362.000	362.000	181.000	181.000	228.060	228.060	236.205	236.205	253.000	253.000	271.500	271.500	271.500	271.500	50.000	50.000	289.600	289.600	416.300	271.500
33,7		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	30.000	30.000	37.800	37.800	52.200	52.200	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	48.000	48.000	69.000	45.000
33,8		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	197.000	197.000	98.500	98.500	124.110	124.110	119.973	119.973	137.000	137.000	147.750	147.750	147.750	147.750	148.000	148.000	157.600	157.600	226.550	147.750
33,9		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	263.000	263.000	131.500	131.500	165.690	165.690	171.608	171.608	184.000	184.000	197.250	197.250	197.250	197.250	150.000	150.000	210.500	210.500	302.450	197.250
33.10		Mano de obra	1	Unidad	Evento	175.000	175.000	87.500	87.500	100.000	100.000	130.500	130.500	122.000	122.000	131.250	131.250	131.250	131.250	132.000	132.000	140.000	140.000	201.250	131.250
34	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - NISSAN TIIDA:					5.540.000		2.770.000		3.477.110		3.843.006		3.728.000		4.155.000		4.155.000		4.592.050		4.449.800		
34,1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	113.000	113.000	56.500	56.500	71.190	71.190	73.733	73.733	79.000	79.000	84.750	84.750	84.750	84.750	85.000	85.000	90.500	90.500	129.950	84.750
34,2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	446.000	446.000	223.000	223.000	280.980	280.980	291.015	291.015	312.000	312.000	334.500	334.500	334.500	334.500	512.900	512.900	356.800	356.800	512.900	334.500
34,3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	496.000	496.000	248.000	248.000	312.480	312.480	323.640	323.640	347.000	347.000	372.000	372.000	372.000	372.000	570.400	570.400	396.800	396.800	570.400	372.000
34,4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	266.000	266.000	133.000	133.000	167.580	167.580	173.565	173.565	46.000	46.000	199.500	199.500	199.500	199.500	200.000	200.000	212.800	212.800	305.900	199.500
34,5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	140.000	140.000	70.000	70.000	88.200	88.200	121.800	121.800	98.000	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000	161.000	161.000	112.000	112.000	161.000	105.000
34,6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	119.000	119.000	59.500	59.500	74.970	74.970	77.648	77.648	83.000	83.000	89.250	89.250	89.250	89.250	90.000	90.000	95.500	95.500	136.850	89.250
34,7		Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	47.000	47.000	23.500	23.500	29.610	29.610	40.890	40.890	32.000	32.000	35.250	35.250	35.250	35.250	36.000	36.000	37.600	37.600	54.050	35.250
34,8		Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	58.000	58.000	29.000	29.000	36.540	36.540	50.460	50.460	40.000	40.000	43.500	43.500	43.500	43.500	44.000	44.000	46.500	46.500	66.700	43.500
34,9		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	67.000	67.000	33.500	33.500	42.210	42.210	58.290	58.290	46.000	46.000	50.250	50.250	50.250	50.250	51.000	51.000	53.600	53.600	77.050	50.250
34,10		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	160.000	160.000	80.000	80.000	100.800	100.800	139.200	139.200	112.000	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	184.000	120.000
34,11		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	12.000	12.000	6.000	6.000	7.560	7.560	10.440	10.440	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.600	9.600	13.800	9.000
34,12		Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	81.000	81.000	40.500	40.500	51.030	51.030	70.470	70.470	56.000	56.000	60.750	60.750	60.750	60.750	61.000	61.000	64.800	64.800	93.150	60.750
34,13		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	182.000	182.000	91.000	91.000	114.660	114.660	118.755	118.755	127.000	127.000	136.500	136.500	136.500	136.500	137.000	137.000	145.600	145.600	209.300	136.500
34,14		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	182.000	182.000	91.000	91.000	114.660	114.660	118.755	118.755	127.000	127.000	136.500	136.500	136.500	136.500	137.000	137.000	145.600	145.600	209.300	136.500
34,15		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	96.000	96.000	48.000	48.000	60.480	60.480	62.640	62.640	67.000	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	110.400	110.400	76.800	76.800	110.400	72.000
34,16		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	91.350	91.350	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
34,17		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	283.000	283.000	141.500	141.500	178.290	178.290	246.210	246.210	198.000	198.000	212.250	212.250	212.250	212.250	325.450	325.450	226.500	226.500	325.450	212.250
34,18		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	518.000	518.000	259.000	259.000	326.340	326.340	261.000	261.000	362.000	362.000	388.500	388.500	388.500	388.500	180.000	180.000	414.500	414.500	595.700	388.500
34,19		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	212.000	212.000	106.000	106.000	133.560	133.560	128.760	128.760	148.000	148.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	169.600	169.600	243.800	159.000
34,20		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	433.000	433.000	216.500	216.500	272.790	272.790	217.500	217.500	303.000	303.000	324.750	324.750	324.750	324.750	120.000	120.000	346.500	346.500	497.950	324.750
34,21		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	113.000	113.000	56.500	56.500	71.190	71.190	73.733	73.733	79.000	79.000	84.750	84.750	84.750	84.750	85.000	85.000	90.500	90.500	129.950	84.750
34,22		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	122.000	122.000	61.000	61.000	76.860	76.860	79.605	79.605	85.000	85.000	91.500	91.500	91.500	91.500	92.000	92.000	97.600	97.600	140.300	91.500
34,23		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	17.000	17.000	8.500	8.500	10.710	10.710	14.790	14.790	11.000	11.000	12.750	12.750	12.750	12.750	13.000	13.000	13.600	13.600	19.550	12.750
34,24		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	62.000	62.000	31.000	31.000	39.060	39.060	53.940	53.940	43.000	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500	47.000	47.000	49.600	49.600	71.300	46.500
34,25		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	53.000	53.000	26.500	26.500	33.390	33.390	46.110	46.110	37.000	37.000	39.750	39.750	39.750	39.750	60.950	60.950	42.500	42.500	60.950	39.750
34,26		Porta carbón	1	Unidad	Evento	62.000	62.000	31.000	31.000	39.060	39.060	53.940	53.940	43.000	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500	71.300	71.300	49.600	49.600	71.300	46.500
34,27		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	71.000	71.000	35.500	35.500	44.730	44.730	61.770	61.770	49.000	49.000	53.250	53.250	53.250	53.250	81.650	81.650	56.800	56.800	81.650	53.250
34,28		Cambio de batería de 90 amper	1	Unidad	Evento	736.000	736.000	368.000	368.000	463.680	463.680	609.000	609.000	515.000	515.000	552.000	552.000	552.000	552.000	736.000	736.000	600.000	600.000	846.400	552.000
34,29		Mano de obra	1	Unidad	Evento	243.000	243.000	121.500	121.500	140.000	140.000	174.000	174.000	170.000	170.000	182.250	182.250	182.250	182.250	183.000	183.000	200.000	200.000	279.450	182.250
35	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - NISSAN TIIDA:					3.384.000		1.692.000		2.125.330		2.305.733		2.364.000		2.538.000		2.538.000		2.543.000		2.703.600		
35,1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	182.000	182.000	91.000	91.000	114.660	114.660	118.755	118.755	127.000	127.000	136.500	136.500	136.500	136.500	137.000	137.000	145.600	145.600	209.300	136.500
35,2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	24.000	24.000	12.000	12.000	15.120	15.120	24.000	24.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.500	19.500	27.600	18.000
35,3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	593.000	593.000	296.500	296.500	373.590	373.590	386.933	386.933	415.000	415.000	444.750	444.750	444.750	444.750	445.000	445.000	474.500	474.500	681.950	444.750
35,4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	138.000	138.000	69.000	69.000	86.940	86.940	138.000	138.000	96.000	96.000	103.500	103.500	103.500	103.500	104.000	104.000	110.500	110.500	158.700	103.500
35,5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	286.000	286.000	143.000	143.000	180.180	180.180	186.615	186.615	200.000	200.000	214.500	214.500	214.500	214.500	215.000	215.000	228.600	228.600	328.900	214.500
35,6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	97.000	97.000	48.500	48.500	61.110	61.110	97.000	97.000	67.000	67.000	72.750	72.750	72.750	72.750	73.000	73.000	77.600	77.600	111.550	72.750
35,7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	725.000	725.000	362.500	362.500	456.750	456.750	425.430	425.430	507.000	507.000	543.750	543.750	543.750	543.750	544.000	544.000	580.000	580.000	833.750	543.750
35,8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	500.000	500.000	250.000	250.000	315.000	315.000	326.250	326.250	350.000	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	400.000	400.000	575.000	375.000

Lic. María Mofer de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguai Ñemoñare

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trake-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Río de la Plata S.A.		Taller DM de Dioenel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
35,9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	378.000	378.000	189.000	189.000	238.140	238.140	246.645	246.645	264.000	264.000	283.500	283.500	283.500	283.500	284.000	284.000	302.500	302.500	434.700	283.500
35,10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	122.000	122.000	61.000	61.000	76.860	76.860	79.605	79.605	85.000	85.000	91.500	91.500	91.500	91.500	92.000	92.000	97.600	97.600	140.300	91.500
35,11		Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	43.000	43.000	21.500	21.500	27.090	27.090	43.000	43.000	30.000	30.000	32.250	32.250	32.250	32.250	33.000	33.000	34.500	34.500	49.450	32.250
35,12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	103.000	103.000	51.500	51.500	64.890	64.890	103.000	103.000	72.000	72.000	77.250	77.250	77.250	77.250	78.000	78.000	92.500	92.500	118.450	77.250
35,13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	115.000	115.000	130.500	130.500	135.000	135.000	144.750	144.750	144.750	144.750	145.000	145.000	140.000	140.000	221.950	144.750
36	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - NISSAN TIIDA:					4.271.000		2.135.500		2.677.640		3.159.093		2.754.000		3.203.250		3.203.250		3.211.000		3.430.100		
36,1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	17.500	17.500	22.050	22.050	35.000	35.000	24.000	24.000	26.250	26.250	26.250	26.250	27.000	27.000	35.000	35.000	40.250	26.250
36,2		Cambio muñequin corto lado rueda	1	Unidad	Evento	360.000	360.000	180.000	180.000	226.800	226.800	234.900	234.900	252.000	252.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	288.000	288.000	414.000	270.000
36,3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	375.000	375.000	187.500	187.500	236.250	236.250	244.688	244.688	241.000	241.000	281.250	281.250	281.250	281.250	282.000	282.000	300.000	300.000	431.250	281.250
36,4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	470.000	470.000	235.000	235.000	296.100	296.100	306.675	306.675	329.000	329.000	352.500	352.500	352.500	352.500	353.000	353.000	376.000	376.000	540.500	352.500
36,5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	643.000	643.000	321.500	321.500	405.090	405.090	416.730	416.730	450.000	450.000	482.250	482.250	482.250	482.250	483.000	483.000	514.500	514.500	739.450	482.250
36,6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	766.000	766.000	383.000	383.000	482.580	482.580	766.000	766.000	326.000	326.000	574.500	574.500	574.500	574.500	575.000	575.000	612.800	612.800	880.900	574.500
36,7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	126.000	126.000	63.000	63.000	79.380	79.380	82.215	82.215	88.000	88.000	94.500	94.500	94.500	94.500	95.000	95.000	100.800	100.800	144.900	94.500
36,8		Cambio muñequin curvo interior	1	Unidad	Evento	263.000	263.000	131.500	131.500	165.690	165.690	165.300	165.300	184.000	184.000	197.250	197.250	197.250	197.250	198.000	198.000	210.500	210.500	302.450	197.250
36,9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	168.000	168.000	84.000	84.000	105.840	105.840	109.620	109.620	117.000	117.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	134.500	134.500	193.200	126.000
36,10		Cambio buje parrilla inferior	1	Unidad	Evento	189.000	189.000	94.500	94.500	119.070	119.070	122.801	122.801	132.000	132.000	141.750	141.750	141.750	141.750	142.000	142.000	151.500	151.500	217.350	141.750
36,11		Cambio rulemán de masa delantera	1	Unidad	Evento	245.000	245.000	122.500	122.500	154.350	154.350	158.340	158.340	171.000	171.000	183.750	183.750	183.750	183.750	184.000	184.000	196.000	196.000	281.750	183.750
36,12		Cambio de reten de masa delantera	1	Unidad	Evento	41.000	41.000	20.500	20.500	25.830	25.830	41.000	41.000	28.000	28.000	30.750	30.750	30.750	30.750	31.000	31.000	32.800	32.800	47.150	30.750
36,13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	62.000	62.000	31.000	31.000	39.060	39.060	62.000	62.000	43.000	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500	47.000	47.000	49.600	49.600	71.300	46.500
36,14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	65.000	65.000	81.900	81.900	84.825	84.825	91.000	91.000	97.500	97.500	97.500	97.500	98.000	98.000	104.000	104.000	149.500	97.500
36,15		Cambio de seguro palier punta eje	1	Unidad	Evento	53.000	53.000	26.500	26.500	33.390	33.390	53.000	53.000	37.000	37.000	39.750	39.750	39.750	39.750	40.000	40.000	42.500	42.500	60.950	39.750
36,16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	66.000	66.000	33.000	33.000	41.580	41.580	66.000	66.000	46.000	46.000	49.500	49.500	49.500	49.500	50.000	50.000	52.800	52.800	75.900	49.500
36,17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	36.000	36.000	18.000	18.000	22.680	22.680	36.000	36.000	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	28.800	28.800	41.400	27.000
36,18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	243.000	243.000	121.500	121.500	140.000	140.000	174.000	174.000	170.000	170.000	182.250	182.250	182.250	182.250	183.000	183.000	200.000	200.000	279.450	182.250
37	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - NISSAN TIIDA:					1.284.000		642.000		798.440		1.284.000		895.000		963.000		963.000		1.000.900		1.038.000		
37,1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	17.500	17.500	22.050	22.050	35.000	35.000	24.000	24.000	26.250	26.250	26.250	26.250	27.000	27.000	35.000	35.000	40.250	26.250
37,2		Cambio de ruleman palier trasero	1	Unidad	Evento	122.000	122.000	61.000	61.000	76.860	76.860	122.000	122.000	85.000	85.000	91.500	91.500	91.500	91.500	92.000	92.000	97.600	97.600	140.300	91.500
37,3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	54.000	54.000	27.000	27.000	34.020	34.020	54.000	54.000	37.000	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500	41.000	41.000	43.500	43.500	62.100	40.500
37,4		Cambio de retén palier trasero	1	Unidad	Evento	41.000	41.000	20.500	20.500	25.830	25.830	41.000	41.000	28.000	28.000	30.750	30.750	30.750	30.750	31.000	31.000	32.800	32.800	47.150	30.750
37,5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	38.000	38.000	19.000	19.000	23.940	23.940	38.000	38.000	26.000	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500	29.000	29.000	30.500	30.500	43.700	28.500
37,6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	53.000	53.000	26.500	26.500	33.390	33.390	53.000	53.000	37.000	37.000	39.750	39.750	39.750	39.750	40.000	40.000	42.500	42.500	60.950	39.750
37,7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	670.000	670.000	335.000	335.000	422.100	422.100	670.000	670.000	469.000	469.000	502.500	502.500	502.500	502.500	503.000	503.000	536.000	536.000	770.500	502.500
37,8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	33.000	33.000	16.500	16.500	20.790	20.790	33.000	33.000	23.000	23.000	24.750	24.750	24.750	24.750	25.000	25.000	26.500	26.500	37.950	24.750
37,9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	36.000	36.000	18.000	18.000	22.680	22.680	36.000	36.000	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	41.400	41.400	28.800	28.800	41.400	27.000
37,10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	56.000	56.000	28.000	28.000	35.280	35.280	56.000	56.000	39.000	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	44.800	44.800	64.400	42.000
37,11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	25.000	25.000	31.500	31.500	50.000	50.000	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500	57.500	57.500	40.000	40.000	57.500	37.500
37,12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96.000	96.000	48.000	48.000	50.000	50.000	96.000	96.000	67.000	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	80.000	80.000	110.400	72.000
38	78180101-013	Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - NISSAN TIIDA:					1.296.000		648.000		804.500		926.725		905.000		972.000		972.000		1.054.000		1.030.400		
38,1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	186.000	186.000	93.000	93.000	117.180	117.180	134.500	134.500	130.000	130.000	139.500	139.500	139.500	139.500	140.000	140.000	148.800	148.800	213.900	139.500
38,2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	128.000	128.000	64.000	64.000	80.640	80.640	96.000	96.000	89.000	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	102.500	102.500	147.200	96.000
38,3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	64.000	64.000	32.000	32.000	40.320	40.320	64.000	64.000	44.000	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	51.500	51.500	73.600	48.000
38,4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	46.000	46.000	23.000	23.000	28.980	28.980	46.000	46.000	32.000	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	35.000	35.000	36.800	36.800	52.900	34.500
38,5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	136.000	136.000	68.000	68.000	85.680	85.680	136.000	136.000	95.000	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	108.800	108.800	156.400	102.000

Lic. María Mercedes de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguari Ichaygua mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trake-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Río de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
38.6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	230.000	230.000	115.000	115.000	144.900	144.900	102.225	102.225	161.000	161.000	172.500	172.500	172.500	172.500	173.000	173.000	184.000	184.000	264.500	172.500
38.7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	100.000	100.000	126.000	126.000	130.500	130.500	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	230.000	230.000	160.000	160.000	230.000	150.000
38.8		Cambio de cañerías	1	Unidad	Evento	160.000	160.000	80.000	80.000	100.800	100.800	104.400	104.400	112.000	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	184.000	120.000
38.9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146.000	146.000	73.000	73.000	80.000	80.000	113.100	113.100	102.000	102.000	109.500	109.500	109.500	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000	167.900	109.500
39	78180101-015	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - NISSAN TIIDA:					2.519.000		1.259.500		1.574.990		1.656.295		1.761.000		1.869.250		1.869.250		2.048.500		1.996.500		
39.1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	390.000	390.000	195.000	195.000	245.700	245.700	254.475	254.475	273.000	273.000	292.500	292.500	292.500	292.500	448.500	448.500	300.000	300.000	448.500	292.500
39.2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	42.000	42.000	21.000	21.000	26.460	26.460	42.000	42.000	29.000	29.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000	33.600	33.600	48.300	31.500
39.3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	135.000	135.000	67.500	67.500	85.050	85.050	88.088	88.088	94.000	94.000	101.250	101.250	101.250	101.250	102.000	102.000	108.000	108.000	155.250	101.250
39.4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	20.000	20.000	25.200	25.200	40.000	40.000	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000	46.000	30.000
39.5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	520.000	520.000	260.000	260.000	327.600	327.600	304.500	304.500	364.000	364.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	416.000	416.000	598.000	390.000
39.6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	456.000	456.000	228.000	228.000	287.280	287.280	295.800	295.800	319.000	319.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	364.800	364.800	524.400	342.000
39.7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	333.000	333.000	166.500	166.500	209.790	209.790	217.283	217.283	233.000	233.000	249.750	249.750	249.750	249.750	250.000	250.000	266.500	266.500	382.950	249.750
39.8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	90.000	90.000	113.400	113.400	117.450	117.450	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	144.000	144.000	207.000	135.000
39.9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	27.000	27.000	13.500	13.500	17.010	17.010	27.000	27.000	18.000	18.000	20.250	20.250	20.250	20.250	21.000	21.000	21.600	21.600	31.050	20.250
39.10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	125.000	125.000	157.500	157.500	156.600	156.600	175.000	175.000	187.500	187.500	187.500	187.500	188.000	188.000	200.000	200.000	287.500	187.500
39.11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146.000	146.000	73.000	73.000	80.000	80.000	113.100	113.100	102.000	102.000	109.500	109.500	109.500	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000	167.900	109.500
40	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de motor - NISSAN TIIDA:					6.750.000		3.375.000		4.241.100		4.883.696		4.717.000		5.062.500		5.062.500		5.346.650		5.388.500		
40.1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	55.000	55.000	27.500	27.500	34.650	34.650	55.000	55.000	38.000	38.000	41.250	41.250	41.250	41.250	63.250	63.250	55.000	55.000	63.250	41.250
40.2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	176.000	176.000	88.000	88.000	110.880	110.880	176.000	176.000	123.000	123.000	132.000	132.000	132.000	132.000	202.400	202.400	140.800	140.800	202.400	132.000
40.3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	125.000	125.000	157.500	157.500	250.000	250.000	175.000	175.000	187.500	187.500	187.500	187.500	287.500	287.500	200.000	200.000	287.500	187.500
40.4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	210.000	210.000	105.000	105.000	132.300	132.300	210.000	210.000	147.000	147.000	157.500	157.500	157.500	157.500	241.500	241.500	168.000	168.000	241.500	157.500
40.5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	533.000	533.000	266.500	266.500	335.790	335.790	347.783	347.783	373.000	373.000	399.750	399.750	399.750	399.750	400.000	400.000	426.500	426.500	612.950	399.750
40.6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	160.000	160.000	80.000	80.000	100.800	100.800	160.000	160.000	112.000	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	184.000	120.000
40.7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	426.000	426.000	213.000	213.000	268.380	268.380	277.965	277.965	298.000	298.000	319.500	319.500	319.500	319.500	320.000	320.000	340.800	340.800	489.900	319.500
40.8		Cambio de retén frente motor	1	Unidad	Evento	39.000	39.000	19.500	19.500	24.570	24.570	39.000	39.000	27.000	27.000	29.250	29.250	29.250	29.250	30.000	30.000	31.500	31.500	44.850	29.250
40.9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	316.000	316.000	158.000	158.000	199.080	199.080	206.190	206.190	221.000	221.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	252.800	252.800	363.400	237.000
40.10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	78.000	78.000	39.000	39.000	49.140	49.140	78.000	78.000	54.000	54.000	58.500	58.500	58.500	58.500	59.000	59.000	62.500	62.500	89.700	58.500
40.11		Cambio de rodamiento de tensor	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	30.000	30.000	37.800	37.800	60.000	60.000	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	48.000	48.000	69.000	45.000
40.12		Cambio de retén bancada	1	Unidad	Evento	41.000	41.000	20.500	20.500	25.830	25.830	41.000	41.000	28.000	28.000	30.750	30.750	30.750	30.750	31.000	31.000	32.800	32.800	47.150	30.750
40.13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	50.000	50.000	63.000	63.000	100.000	100.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000	115.000	75.000
40.14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	108.000	108.000	54.000	54.000	68.040	68.040	108.000	108.000	75.000	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	86.500	86.500	124.200	81.000
40.15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	108.000	108.000	54.000	54.000	68.040	68.040	108.000	108.000	75.000	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	86.500	86.500	124.200	81.000
40.16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	86.000	86.000	43.000	43.000	54.180	54.180	86.000	86.000	60.000	60.000	64.500	64.500	64.500	64.500	65.000	65.000	68.800	68.800	98.900	64.500
40.17		Cambio de válvulas de escape y admisión	1	Unidad	Evento	104.000	104.000	52.000	52.000	65.520	65.520	104.000	104.000	72.000	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	83.500	83.500	119.600	78.000
40.18		Cambio de guías de válvulas	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	90.000	90.000	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
40.19		Cambio de pistón	1	Unidad	Evento	536.000	536.000	268.000	268.000	337.680	337.680	326.424	326.424	375.000	375.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	428.800	428.800	616.400	402.000
40.20		Cambio de aro	1	Unidad	Evento	376.000	376.000	188.000	188.000	236.880	236.880	228.984	228.984	263.000	263.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	300.800	300.800	432.400	282.000
40.21		Cambio de camisa para cilindro	1	Unidad	Evento	286.000	286.000	143.000	143.000	180.180	180.180	174.174	174.174	200.000	200.000	214.500	214.500	214.500	214.500	215.000	215.000	228.800	228.800	328.900	214.500
40.22		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	650.000	650.000	325.000	325.000	409.500	409.500	395.850	395.850	455.000	455.000	487.500	487.500	487.500	487.500	488.000	488.000	520.000	520.000	747.500	487.500
40.23		Cambio de eje de leva	1	Unidad	Evento	57.000	57.000	28.500	28.500	35.910	35.910	49.590	49.590	39.000	39.000	42.750	42.750	42.750	42.750	43.000	43.000	45.600	45.600	65.550	42.750
40.24		Cambio de flautín	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	25.000	25.000	31.500	31.500	43.500	43.500	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500	38.000	38.000	40.000	40.000	57.500	37.500
40.25		Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	93.000	93.000	46.500	46.500	58.590	58.590	80.910	80.910	65.000	65.000	69.750	69.750	69.750	69.750	70.000	70.000	74.500	74.500	106.950	69.750
40.26		Rectificación de cigüeñal	1	Unidad	Evento	148.000	148.000	74.000	74.000	93.240	93.240	90.132	90.132	103.000	103.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	118.500	118.500	170.200	111.000
40.27		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	283.000	283.000	141.500	141.500	178.290	178.290	172.347	172.347	198.000	198.000	212.250	212.250	212.250	212.250	213.000	213.000	226.500	226.500	325.450	212.250

Lic. Mirta Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguai Ñemyatyrã

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trake-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecaricar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
40.28		Reparación de tapa motor	1	Unidad	Evento	343.000	343.000	172.500	171.500	216.090	216.090	208.887	208.887	240.000	240.000	257.250	257.250	257.250	257.250	258.000	258.000	274.500	274.500	394.450	257.250
40.29		Cambio de buje de biela	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	25.000	25.000	31.500	31.500	43.500	43.500	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500	38.000	38.000	40.000	40.000	57.500	37.500
40.30		Reparación frente motor	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	78.300	78.300	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
40.31		Engranaje frente motor c/u	1	Unidad	Evento	68.000	68.000	34.000	34.000	42.840	42.840	59.160	59.160	47.000	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	54.500	54.500	78.200	51.000
40.32		Mano de obra	1	Unidad	Evento	780.000	780.000	390.000	390.000	480.000	480.000	435.000	435.000	546.000	546.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	600.000	600.000	897.000	585.000
41	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - NISSAN TIIDA:					4.587.000		2.293.500		2.888.220		3.342.932		3.207.000		3.395.900		3.440.250		3.622.750		3.653.200		
41.1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	72.000	72.000	36.000	36.000	45.360	45.360	72.000	72.000	50.000	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000	82.800	82.800	55.000	55.000	82.800	54.000
41.2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	370.000	370.000	185.000	185.000	233.100	233.100	241.425	241.425	259.000	259.000	277.500	277.500	277.500	277.500	278.000	278.000	296.000	296.000	425.500	277.500
41.3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	1.126.000	1.126.000	563.000	563.000	709.380	709.380	734.715	734.715	788.000	788.000	844.500	844.500	844.500	844.500	845.000	845.000	900.800	900.800	1.294.900	844.500
41.4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	360.000	360.000	180.000	180.000	226.800	226.800	313.200	313.200	252.000	252.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	288.000	288.000	414.000	270.000
41.5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	243.000	243.000	121.500	121.500	153.090	153.090	158.558	158.558	170.000	170.000	182.250	182.250	182.250	182.250	183.000	183.000	194.500	194.500	279.450	182.250
41.6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	96.000	96.000	48.000	48.000	60.480	60.480	96.000	96.000	67.000	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	76.800	76.800	110.400	72.000
41.7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	92.000	92.000	46.000	46.000	57.960	57.960	92.000	92.000	64.000	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	73.600	73.600	105.800	69.000
41.8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	373.000	373.000	186.500	186.500	234.990	234.990	324.510	324.510	261.000	261.000	279.750	279.750	279.750	279.750	428.950	428.950	298.500	298.500	428.950	279.750
41.9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	376.000	376.000	188.000	188.000	236.880	236.880	245.340	245.340	263.000	263.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	300.800	300.800	432.400	282.000
41.10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	130.500	130.500	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
41.11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	125.000	125.000	157.500	157.500	163.125	163.125	175.000	175.000	187.500	187.500	187.500	187.500	188.000	188.000	200.000	200.000	287.500	187.500
41.12		Juego de junta y retén	1	Unidad	Evento	112.000	112.000	56.000	56.000	70.560	70.560	73.080	73.080	78.000	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	89.600	89.600	128.800	84.000
41.13		Rulemán tensor de correa	1	Unidad	Evento	104.000	104.000	52.000	52.000	65.520	65.520	67.860	67.860	72.000	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	83.500	83.500	119.600	78.000
41.14		Termostato	1	Unidad	Evento	347.000	347.000	173.500	173.500	218.610	218.610	241.512	241.512	242.000	242.000	260.250	260.250	260.250	260.250	261.000	261.000	277.600	277.600	399.050	260.250
41.15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	223.000	223.000	111.500	111.500	140.490	140.490	145.508	145.508	156.000	156.000	167.250	167.250	167.250	167.250	168.000	168.000	178.500	178.500	256.450	167.250
41.16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	50.000	50.000	63.000	63.000	87.000	87.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000	115.000	75.000
41.17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	120.000	120.000	156.600	156.600	135.000	135.000	100.000	100.000	144.750	144.750	145.000	145.000	140.000	140.000	221.950	144.750
42	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo - KIA RIO SEDAN:					441.000		220.500		277.590		346.260		307.000		310.750		330.750		332.000		354.800		
42.1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	160.000	160.000	80.000	80.000	100.800	100.800	83.520	83.520	112.000	112.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	184.000	120.000
42.2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	36.000	36.000	18.000	18.000	22.680	22.680	26.100	26.100	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	28.800	28.800	41.400	27.000
42.3		Pisada de ruedas	1	Unidad	Evento	74.000	74.000	37.000	37.000	46.620	46.620	106.140	106.140	51.000	51.000	55.500	55.500	55.500	55.500	56.000	56.000	59.500	59.500	85.100	55.500
42.4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	123.000	123.000	61.500	61.500	77.490	77.490	87.000	87.000	86.000	86.000	92.250	92.250	92.250	92.250	93.000	93.000	98.500	98.500	141.450	92.250
42.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48.000	48.000	24.000	24.000	30.000	30.000	43.500	43.500	33.000	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	40.000	40.000	55.200	36.000
43	78180101-007	Servicio de gomería - KIA RIO SEDAN:					46.000		23.000		32.680		40.020		32.000		34.500		34.500		35.000		40.000		
43.1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	36.000	36.000	18.000	18.000	22.680	22.680	31.320	31.320	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	30.000	30.000	41.400	27.000
43.2		Mano de obra	1	Unidad	Evento	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	8.700	8.700	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	10.000	10.000	11.500	7.500
44	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - KIA RIO SEDAN:					4.007.000		2.003.500		2.512.430		2.889.213		2.799.000		3.005.250		3.005.250		3.013.000		3.201.900		
44.1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	28.000	28.000	14.000	14.000	17.640	17.640	28.000	28.000	19.000	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	25.000	25.000	32.200	21.000
44.2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	393.000	393.000	196.500	196.500	247.590	247.590	215.543	215.543	275.000	275.000	294.750	294.750	294.750	294.750	295.000	295.000	314.500	314.500	451.950	294.750
44.3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	283.000	283.000	141.500	141.500	178.290	178.290	184.658	184.658	198.000	198.000	212.250	212.250	212.250	212.250	213.000	213.000	226.500	226.500	325.450	212.250
44.4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	86.000	86.000	43.000	43.000	54.180	54.180	74.820	74.820	60.000	60.000	64.500	64.500	64.500	64.500	65.000	65.000	68.800	68.800	98.900	64.500
44.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	86.000	86.000	43.000	43.000	54.180	54.180	74.820	74.820	60.000	60.000	64.500	64.500	64.500	64.500	65.000	65.000	68.800	68.800	98.900	64.500
44.6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	376.000	376.000	188.000	188.000	236.880	236.880	327.120	327.120	263.000	263.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	300.800	300.800	432.400	282.000
44.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	106.000	106.000	53.000	53.000	66.780	66.780	92.220	92.220	74.000	74.000	79.500	79.500	79.500	79.500	80.000	80.000	84.800	84.800	121.900	79.500
44.8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	228.000	228.000	114.000	114.000	143.640	143.640	148.770	148.770	159.000	159.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	182.500	182.500	262.200	171.000
44.9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	57.000	57.000	28.500	28.500	35.910	35.910	49.590	49.590	39.000	39.000	42.750	42.750	42.750	42.750	43.000	43.000	45.600	45.600	65.550	42.750

Lic. Manuel Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Área de Evaluación y Selección de Proveedores
ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguai Ichaygua mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Traks-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem / Subítem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
44.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	126.000	126.000	63.000	63.000	79.380	79.380	109.620	109.620	88.000	88.000	94.500	94.500	94.500	94.500	95.000	95.000	100.800	100.800	144.900	94.500
44.11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	126.000	126.000	63.000	63.000	79.380	79.380	109.620	109.620	88.000	88.000	94.500	94.500	94.500	94.500	95.000	95.000	100.800	100.800	144.900	94.500
44.12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	210.000	210.000	105.000	105.000	132.300	132.300	137.025	137.025	147.000	147.000	157.500	157.500	157.500	157.500	158.000	158.000	168.000	168.000	241.500	157.500
44.13		Cambio cabo flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	136.000	136.000	68.000	68.000	85.680	85.680	118.320	118.320	95.000	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	108.800	108.800	156.400	102.000
44.14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	223.000	223.000	111.500	111.500	140.490	140.490	145.508	145.508	156.000	156.000	167.250	167.250	167.250	167.250	168.000	168.000	178.500	178.500	256.450	167.250
44.15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	390.000	390.000	195.000	195.000	245.700	245.700	254.475	254.475	273.000	273.000	292.500	292.500	292.500	292.500	293.000	293.000	312.000	312.000	448.500	292.500
44.16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	201.000	201.000	100.500	100.500	126.630	126.630	131.153	131.153	140.000	140.000	150.750	150.750	150.750	150.750	151.000	151.000	160.800	160.800	231.150	150.750
44.17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	201.000	201.000	100.500	100.500	126.630	126.630	131.153	131.153	140.000	140.000	150.750	150.750	150.750	150.750	151.000	151.000	160.800	160.800	231.150	150.750
44.18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	82.000	82.000	41.000	41.000	51.660	51.660	71.340	71.340	57.000	57.000	61.500	61.500	61.500	61.500	62.000	62.000	65.600	65.600	94.300	61.500
44.19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	380.000	380.000	190.000	190.000	239.400	239.400	247.950	247.950	266.000	266.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	304.000	304.000	437.000	285.000
44.20		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	143.000	143.000	71.500	71.500	90.090	90.090	124.410	124.410	100.000	100.000	107.250	107.250	107.250	107.250	108.000	108.000	114.500	114.500	164.450	107.250
44.21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146.000	146.000	73.000	73.000	80.000	80.000	113.100	113.100	102.000	102.000	109.500	109.500	109.500	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000	167.900	109.500
45	78180101-003	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - KIA RIO SEDAN:**					2.285.000		1.142.500		1.426.390		1.513.172		1.598.000		1.604.250		1.713.750		1.717.000		1.759.600		
45.1		Cambio de aceite para dirección hidraulica	1	Unidad	Evento	39.000	39.000	19.500	19.500	24.570	24.570	39.000	39.000	27.000	27.000	29.250	29.250	29.250	29.250	30.000	30.000	35.000	35.000	44.850	29.250
45.2		Reparación de sinfin de dirección	1	Unidad	Evento	53.000	53.000	26.500	26.500	33.390	33.390	46.110	46.110	37.000	37.000	39.750	39.750	39.750	39.750	40.000	40.000	42.500	42.500	60.950	39.750
45.3		Brazo zeta direccion	1	Unidad	Evento	86.000	86.000	43.000	43.000	54.180	54.180	74.820	74.820	60.000	60.000	64.500	64.500	64.500	64.500	65.000	65.000	68.800	68.800	98.900	64.500
45.4		Brazo pitman	1	Unidad	Evento	86.000	86.000	43.000	43.000	54.180	54.180	74.820	74.820	60.000	60.000	64.500	64.500	64.500	64.500	65.000	65.000	68.800	68.800	98.900	64.500
45.5		Cambio de bomba de direccion hidráulica	1	Unidad	Evento	1.346.000	1.346.000	673.000	673.000	847.980	847.980	819.714	819.714	942.000	942.000	900.000	900.000	1.009.500	1.009.500	1.010.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.547.900	1.009.500
45.6		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	543.000	543.000	271.500	271.500	342.090	342.090	354.308	354.308	380.000	380.000	407.250	407.250	407.250	407.250	408.000	408.000	434.500	434.500	624.450	407.250
45.7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	132.000	132.000	66.000	66.000	70.000	70.000	104.400	104.400	92.000	92.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	110.000	110.000	151.800	99.000
46	78180101-023	**Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - KIA RIO SEDAN:**					2.330.000		1.165.000		1.467.420		1.695.413		1.629.000		1.747.500		1.747.500		1.090.000		1.867.400		
46.1		Mantenimiento y reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	238.000	238.000	119.000	119.000	149.940	149.940	207.060	207.060	166.000	166.000	178.500	178.500	178.500	178.500	179.000	179.000	190.500	190.500	273.700	178.500
46.2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	260.000	260.000	130.000	130.000	163.800	163.800	226.200	226.200	182.000	182.000	195.000	195.000	195.000	195.000	150.000	150.000	208.000	208.000	299.000	195.000
46.3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	360.000	360.000	180.000	180.000	226.800	226.800	234.900	234.900	252.000	252.000	270.000	270.000	270.000	270.000	120.000	120.000	288.000	288.000	414.000	270.000
46.4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	360.000	360.000	180.000	180.000	226.800	226.800	234.900	234.900	252.000	252.000	270.000	270.000	270.000	270.000	120.000	120.000	288.000	288.000	414.000	270.000
46.5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	121.590	121.590	125.933	125.933	135.000	135.000	144.750	144.750	144.750	144.750	90.000	90.000	154.500	154.500	221.950	144.750
46.6		Reparación de asientos delanteros y traseros	1	Unidad	Evento	326.000	326.000	163.000	163.000	205.380	205.380	212.715	212.715	228.000	228.000	244.500	244.500	244.500	244.500	50.000	50.000	260.800	260.800	374.900	244.500
46.7		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	46.000	46.000	23.000	23.000	28.980	28.980	40.020	40.020	32.000	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	35.000	35.000	36.800	36.800	52.900	34.500
46.8		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	165.000	165.000	82.500	82.500	103.950	103.950	143.550	143.550	115.000	115.000	123.750	123.750	123.750	123.750	124.000	124.000	132.000	132.000	189.750	123.750
46.9		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	286.000	286.000	143.000	143.000	180.180	180.180	186.615	186.615	200.000	200.000	214.500	214.500	214.500	214.500	150.000	150.000	228.800	228.800	328.900	214.500
46.10		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96.000	96.000	48.000	48.000	60.000	60.000	83.520	83.520	67.000	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	80.000	80.000	110.400	72.000
47	78180101-009	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - KIA RIO SEDAN:**					5.375.000		2.687.500		3.379.270		3.889.640		3.755.000		4.031.250		4.031.250		4.323.600		4.294.300		
47.1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	64.000	64.000	32.000	32.000	40.320	40.320	55.680	55.680	44.000	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	51.500	51.500	73.600	48.000
47.2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	430.000	430.000	215.000	215.000	270.900	270.900	280.575	280.575	301.000	301.000	322.500	322.500	322.500	322.500	494.500	494.500	344.000	344.000	494.500	322.500
47.3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	376.000	376.000	188.000	188.000	236.880	236.880	245.340	245.340	263.000	263.000	282.000	282.000	282.000	282.000	432.400	432.400	300.800	300.800	432.400	282.000
47.4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	238.000	238.000	119.000	119.000	149.940	149.940	155.295	155.295	166.000	166.000	178.500	178.500	178.500	178.500	179.000	179.000	190.500	190.500	273.700	178.500

Lic. Mari[illegible] Alorenzo de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carol[illegible] Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANEAES

ANEAES

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguaí tetãyguaka mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trake-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
47,5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	143.000	143.000	71.500	71.500	90.090	90.090	124.410	124.410	100.000	100.000	107.250	107.250	107.250	107.250	164.450	164.450	114.500	114.500	164.450	107.250
47,6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	111.000	111.000	55.500	55.500	69.930	69.930	96.570	96.570	77.000	77.000	83.250	83.250	83.250	83.250	84.000	84.000	88.800	88.800	127.650	83.250
47,7		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	67.000	67.000	33.500	33.500	42.210	42.210	58.290	58.290	46.000	46.000	50.250	50.250	50.250	50.250	51.000	51.000	53.600	53.600	77.050	50.250
47,8		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	160.000	160.000	80.000	80.000	100.800	100.800	113.100	113.100	112.000	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	184.000	120.000
47,9		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	12.000	12.000	6.000	6.000	7.560	7.560	10.440	10.440	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.600	9.600	13.800	9.000
47,10		Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	78.300	78.300	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
47,11		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	121.800	121.800	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
47,12		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	120.930	120.930	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
47,13		Bujias incandescente c/u	1	Unidad	Evento	86.000	86.000	43.000	43.000	54.180	54.180	74.820	74.820	60.000	60.000	64.500	64.500	64.500	64.500	98.900	98.900	68.800	68.800	98.900	64.500
47,14		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	113.000	113.000	56.500	56.500	71.190	71.190	98.310	98.310	79.000	79.000	84.750	84.750	84.750	84.750	85.000	85.000	90.500	90.500	129.950	84.750
47,15		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	340.000	340.000	170.000	170.000	214.200	214.200	200.100	200.100	238.000	238.000	255.000	255.000	255.000	255.000	391.000	391.000	272.000	272.000	391.000	255.000
47,16		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	576.000	576.000	288.000	288.000	362.880	362.880	348.000	348.000	403.000	403.000	432.000	432.000	432.000	432.000	180.000	180.000	460.800	460.800	662.400	432.000
47,17		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	270.000	270.000	135.000	135.000	170.100	170.100	174.000	174.000	189.000	189.000	202.500	202.500	202.500	202.500	130.000	130.000	216.000	216.000	310.500	202.500
47,18		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	466.000	466.000	233.000	233.000	293.580	293.580	287.100	287.100	326.000	326.000	349.500	349.500	349.500	349.500	120.000	120.000	372.800	372.800	535.900	349.500
47,19		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	50.000	50.000	63.000	63.000	87.000	87.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000	115.000	75.000
47,20		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	163.000	163.000	81.500	81.500	102.690	102.690	99.267	99.267	114.000	114.000	122.250	122.250	122.250	122.250	123.000	123.000	130.500	130.500	187.450	122.250
47,21		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	21.000	21.000	10.500	10.500	13.230	13.230	18.270	18.270	14.000	14.000	15.750	15.750	15.750	15.750	16.000	16.000	16.800	16.800	24.150	15.750
47,22		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	114.000	114.000	57.000	57.000	71.820	71.820	99.180	99.180	79.000	79.000	85.500	85.500	85.500	85.500	86.000	86.000	91.500	91.500	131.100	85.500
47,23		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	141.000	141.000	70.500	70.500	88.830	88.830	92.003	92.003	98.000	98.000	105.750	105.750	105.750	105.750	162.150	162.150	112.800	112.800	162.150	105.750
47,24		Porta carbón	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	40.000	40.000	50.400	50.400	69.600	69.600	56.000	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	92.000	92.000	64.000	64.000	92.000	60.000
47,25		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	68.000	68.000	34.000	34.000	42.840	42.840	59.160	59.160	47.000	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000	78.200	78.200	54.500	54.500	78.200	51.000
47,26		Cambio de batería de 90 amper	1	Unidad	Evento	700.000	700.000	350.000	350.000	441.000	441.000	609.000	609.000	490.000	490.000	525.000	525.000	525.000	525.000	700.000	700.000	560.000	560.000	805.000	525.000
47,27		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146.000	146.000	73.000	73.000	85.000	85.000	113.100	113.100	102.000	102.000	109.500	109.500	109.500	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000	167.900	109.500
48	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - KIA RIO SEDAN:					2.542.000		1.271.000		1.581.210		1.784.327		1.775.000		1.906.500		1.906.500		1.911.000		2.034.000		
48,1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	151.000	151.000	75.500	75.500	95.130	95.130	131.370	131.370	105.000	105.000	113.250	113.250	113.250	113.250	114.000	114.000	120.800	120.800	173.650	113.250
48,2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	31.000	31.000	15.500	15.500	19.530	19.530	26.970	26.970	21.000	21.000	23.250	23.250	23.250	23.250	24.000	24.000	24.800	24.800	35.650	23.250
48,3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	470.000	470.000	235.000	235.000	296.100	296.100	306.675	306.675	329.000	329.000	352.500	352.500	352.500	352.500	353.000	353.000	376.000	376.000	540.500	352.500
48,4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	125.000	125.000	62.500	62.500	78.750	78.750	108.750	108.750	87.000	87.000	93.750	93.750	93.750	93.750	94.000	94.000	100.000	100.000	143.750	93.750
48,5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	343.000	343.000	171.500	171.500	216.090	216.090	223.808	223.808	240.000	240.000	257.250	257.250	257.250	257.250	258.000	258.000	274.500	274.500	394.450	257.250
48,6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	112.000	112.000	56.000	56.000	70.560	70.560	97.440	97.440	78.000	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	89.600	89.600	128.800	84.000
48,7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	576.000	576.000	288.000	288.000	362.880	362.880	350.784	350.784	403.000	403.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	460.800	460.800	662.400	432.000
48,8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	360.000	360.000	180.000	180.000	226.800	226.800	234.900	234.900	252.000	252.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	288.000	288.000	414.000	270.000
48,9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	25.000	25.000	12.500	12.500	15.750	15.750	21.750	21.750	17.000	17.000	18.750	18.750	18.750	18.750	19.000	19.000	20.000	20.000	28.750	18.750
48,10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	53.000	53.000	26.500	26.500	33.390	33.390	46.110	46.110	37.000	37.000	39.750	39.750	39.750	39.750	40.000	40.000	42.500	42.500	60.950	39.750
48,11		Cambio rulemen piloto	1	Unidad	Evento	68.000	68.000	34.000	34.000	42.840	42.840	59.160	59.160	47.000	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	54.500	54.500	78.200	51.000
48,12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	53.000	53.000	26.500	26.500	33.390	33.390	46.110	46.110	37.000	37.000	39.750	39.750	39.750	39.750	40.000	40.000	42.500	42.500	60.950	39.750
48,13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	175.000	175.000	87.500	87.500	90.000	90.000	130.500	130.500	122.000	122.000	131.250	131.250	131.250	131.250	132.000	132.000	140.000	140.000	201.250	131.250
49	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - KIA RIO SEDAN:					4.309.000		2.154.500		2.702.690		3.022.270		3.012.000		3.231.750		3.231.750		3.238.000		3.439.500		
49,1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	46.000	46.000	23.000	23.000	28.980	28.980	46.000	46.000	32.000	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	52.900	34.500
49,2		Cambio muñequin corto lado rueda	1	Unidad	Evento	343.000	343.000	171.500	171.500	216.090	216.090	223.808	223.808	240.000	240.000	257.250	257.250	257.250	257.250	258.000	258.000	274.500	274.500	394.450	257.250
49,3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	418.000	418.000	209.000	209.000	263.340	263.340	272.745	272.745	292.000	292.000	313.500	313.500	313.500	313.500	314.000	314.000	334.500	334.500	480.700	313.500
49,4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	412.000	412.000	206.000	206.000	259.560	259.560	261.000	261.000	288.000	288.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000	329.600	329.600	473.800	309.000
49,5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	556.000	556.000	278.000	278.000	350.280	350.280	356.700	356.700	389.000	389.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	444.800	444.800	639.400	417.000
49,6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	680.000	680.000	340.000	340.000	428.400	428.400	565.500	565.500	476.000	476.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	544.000	544.000	782.000	510.000
49,7		Cambio brazo central de direccion	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	78.300	78.300	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500

Lic. Mariano Daniel Cecchantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Encargada de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguari Ñeñyguasa mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 07/2021 - ID Nº 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD Nº 07/2021 - ID Nº 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trake-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanizar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
49,8		Cambio muñequin curvo interior	1	Unidad	Evento	280.000	280.000	140.000	140.000	176.400	176.400	243.600	243.600	196.000	196.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	224.000	224.000	322.000	210.000
49,9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	233.000	233.000	116.500	116.500	146.790	146.790	152.033	152.033	163.000	163.000	174.750	174.750	174.750	174.750	175.000	175.000	186.500	186.500	267.950	174.750
49,10		Cambio buje parrilla inferior	1	Unidad	Evento	255.000	255.000	127.500	127.500	160.650	160.650	166.388	166.388	178.000	178.000	191.250	191.250	191.250	191.250	192.000	192.000	204.000	204.000	293.250	191.250
49,11		Cambio ruleman de masa delantera	1	Unidad	Evento	443.000	443.000	221.500	221.500	279.090	279.090	289.058	289.058	310.000	310.000	332.250	332.250	332.250	332.250	333.000	333.000	334.500	334.500	509.450	332.250
49,12		Cambio de reten de masa delantera	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	35.000	35.000	44.100	44.100	60.900	60.900	49.000	49.000	52.500	52.500	52.500	52.500	53.000	53.000	56.000	56.000	80.500	52.500
49,13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	54.000	54.000	27.000	27.000	34.020	34.020	46.980	46.980	37.000	37.000	40.500	40.500	40.500	40.500	41.000	41.000	43.500	43.500	62.100	40.500
49,14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	133.000	133.000	66.500	66.500	83.790	83.790	115.710	115.710	93.000	93.000	99.750	99.750	99.750	99.750	100.000	100.000	106.500	106.500	152.950	99.750
49,15		Cambio de seguro paller punta eje	1	Unidad	Evento	42.000	42.000	21.000	21.000	26.460	26.460	36.540	36.540	29.000	29.000	31.500	31.500	31.500	31.500	32.000	32.000	33.600	33.600	48.300	31.500
49,16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	68.000	68.000	34.000	34.000	42.840	42.840	59.160	59.160	47.000	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	54.500	54.500	78.200	51.000
49,17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	20.000	20.000	25.200	25.200	34.800	34.800	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000	46.000	30.000
49,18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146.000	146.000	73.000	73.000	80.000	80.000	13.050	13.050	102.000	102.000	109.500	109.500	109.500	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000	167.900	109.500
50	78180101-012	Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - KIA RIO SEDAN:					1.449.000		724.500		902.390		1.266.610		1.011.000		1.086.750		1.086.750		1.125.050		1.161.700		
50,1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	46.000	46.000	23.000	23.000	28.980	28.980	46.000	46.000	32.000	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	52.900	34.500
50,2		Cambio de ruleman paller trasero	1	Unidad	Evento	136.000	136.000	68.000	68.000	85.680	85.680	118.320	118.320	95.000	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	108.800	108.800	156.400	102.000
50,3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	47.000	47.000	23.500	23.500	29.610	29.610	40.890	40.890	32.000	32.000	35.250	35.250	35.250	35.250	36.000	36.000	37.600	37.600	54.050	35.250
50,4		Cambio de reten paller trasero	1	Unidad	Evento	59.000	59.000	29.500	29.500	37.170	37.170	51.330	51.330	41.000	41.000	44.250	44.250	44.250	44.250	45.000	45.000	47.500	47.500	67.850	44.250
50,5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	90.000	90.000	113.400	113.400	156.600	156.600	126.000	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	144.000	144.000	207.000	135.000
50,6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	53.000	53.000	26.500	26.500	33.390	33.390	46.110	46.110	37.000	37.000	39.750	39.750	39.750	39.750	40.000	40.000	42.500	42.500	60.950	39.750
50,7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	626.000	626.000	313.000	313.000	394.380	394.380	544.620	544.620	438.000	438.000	469.500	469.500	469.500	469.500	470.000	470.000	500.500	500.500	719.900	469.500
50,8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	29.000	29.000	14.500	14.500	18.270	18.270	25.230	25.230	20.000	20.000	21.750	21.750	21.750	21.750	22.000	22.000	23.500	23.500	33.350	21.750
50,9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	29.000	29.000	14.500	14.500	18.270	18.270	25.230	25.230	20.000	20.000	21.750	21.750	21.750	21.750	33.350	33.350	23.500	23.500	33.350	21.750
50,10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	78.300	78.300	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
50,11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	58.000	58.000	29.000	29.000	36.540	36.540	50.460	50.460	40.000	40.000	43.500	43.500	43.500	43.500	66.700	66.700	46.500	46.500	66.700	43.500
50,12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96.000	96.000	48.000	48.000	50.000	50.000	83.520	83.520	67.000	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	80.000	80.000	110.400	72.000
51	78180101-013	Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - KIA RIO SEDAN:					1.400.000		700.000		880.410		1.009.635		978.000		1.050.000		1.050.000		1.136.500		1.105.700		
51,1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	385.000	385.000	192.500	192.500	242.550	242.550	234.465	234.465	269.000	269.000	288.750	288.750	288.750	288.750	289.000	289.000	308.000	308.000	442.750	288.750
51,2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	70.000	70.000	35.000	35.000	44.100	44.100	60.900	60.900	49.000	49.000	52.500	52.500	52.500	52.500	53.000	53.000	56.000	56.000	80.500	52.500
51,3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	53.000	53.000	26.500	26.500	33.390	33.390	46.110	46.110	37.000	37.000	39.750	39.750	39.750	39.750	40.000	40.000	42.500	42.500	60.950	39.750
51,4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	126.000	126.000	63.000	63.000	79.380	79.380	82.215	82.215	88.000	88.000	94.500	94.500	94.500	94.500	95.000	95.000	100.800	100.800	144.900	94.500
51,5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	141.000	141.000	70.500	70.500	88.830	88.830	122.670	122.670	98.000	98.000	105.750	105.750	105.750	105.750	106.000	106.000	112.800	112.800	162.150	105.750
51,6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	106.000	106.000	53.000	53.000	66.780	66.780	69.165	69.165	74.000	74.000	79.500	79.500	79.500	79.500	80.000	80.000	84.800	84.800	121.900	79.500
51,7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	210.000	210.000	105.000	105.000	132.300	132.300	136.590	136.590	147.000	147.000	157.500	157.500	157.500	157.500	241.500	241.500	168.000	168.000	241.500	157.500
51,8		Cambio de cañerías	1	Unidad	Evento	116.000	116.000	58.000	58.000	73.080	73.080	100.920	100.920	81.000	81.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	92.800	92.800	133.400	87.000
51,9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	120.000	120.000	156.600	156.600	135.000	135.000	144.750	144.750	144.750	144.750	145.000	145.000	140.000	140.000	221.950	144.750
52	78180101-015	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - KIA RIO SEDAN:					2.809.000		1.404.500		1.759.190		1.827.653		1.964.000		2.106.750		2.106.750		2.267.100		2.235.600		
52,1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	394.000	394.000	197.000	197.000	248.220	248.220	257.085	257.085	275.000	275.000	295.500	295.500	295.500	295.500	453.100	453.100	300.000	300.000	453.100	295.500
52,2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	46.000	46.000	23.000	23.000	28.980	28.980	40.020	40.020	32.000	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	35.000	35.000	36.800	36.800	52.900	34.500
52,3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	65.000	65.000	81.900	81.900	84.825	84.825	91.000	91.000	97.500	97.500	97.500	97.500	98.000	98.000	104.000	104.000	149.500	97.500
52,4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	29.000	29.000	14.500	14.500	18.270	18.270	25.230	25.230	20.000	20.000	21.750	21.750	21.750	21.750	22.000	22.000	23.500	23.500	33.350	21.750
52,5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	576.000	576.000	288.000	288.000	362.880	362.880	375.840	375.840	403.000	403.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	460.800	460.800	662.400	432.000
52,6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	390.000	390.000	195.000	195.000	245.700	245.700	254.475	254.475	273.000	273.000	292.500	292.500	292.500	292.500	293.000	293.000	312.000	312.000	448.500	292.500

Lic. María Noral de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguai Ñeñ'ẽguerã mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Dimer S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trake-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Río de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem / Subítem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
52.7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	370.000	370.000	185.000	185.000	233.100	233.100	241.425	241.425	259.000	259.000	277.500	277.500	277.500	277.500	278.000	278.000	296.000	296.000	425.500	277.500
52.8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	253.000	253.000	126.500	126.500	159.390	159.390	252.083	252.083	177.000	177.000	189.750	189.750	189.750	189.750	190.000	190.000	202.500	202.500	290.950	189.750
52.9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	265.000	265.000	132.500	132.500	166.950	166.950	43.500	43.500	185.000	185.000	198.750	198.750	198.750	198.750	199.000	199.000	212.000	212.000	304.750	198.750
52.10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	260.000	260.000	130.000	130.000	163.800	163.800	169.650	169.650	182.000	182.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	208.000	208.000	299.000	195.000
52.11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96.000	96.000	48.000	48.000	50.000	50.000	83.520	83.520	67.000	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	80.000	80.000	110.400	72.000
53	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de motor - KIA RIO SEDAN:					4.852.000		2.426.000		3.035.360		3.406.746		3.390.000		3.639.000		3.639.000		3.921.550		3.868.100		
53.1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	56.000	56.000	28.000	28.000	35.280	35.280	56.000	56.000	39.000	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000	64.400	64.400	55.000	55.000	64.400	42.000
53.2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	181.000	181.000	90.500	90.500	114.030	114.030	181.000	181.000	126.000	126.000	135.750	135.750	135.750	135.750	208.150	208.150	144.800	144.800	208.150	135.750
53.3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	250.000	250.000	125.000	125.000	157.500	157.500	250.000	250.000	175.000	175.000	187.500	187.500	187.500	187.500	287.500	287.500	200.000	200.000	287.500	187.500
53.4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	210.000	210.000	105.000	105.000	132.300	132.300	210.000	210.000	147.000	147.000	157.500	157.500	157.500	157.500	241.500	241.500	168.000	168.000	241.500	157.500
53.5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	510.000	510.000	255.000	255.000	321.300	321.300	304.500	304.500	357.000	357.000	382.500	382.500	382.500	382.500	383.000	383.000	408.000	408.000	586.500	382.500
53.6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	132.000	132.000	66.000	66.000	83.160	83.160	114.840	114.840	92.000	92.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	105.600	105.600	151.800	99.000
53.7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	393.000	393.000	196.500	196.500	247.590	247.590	341.910	341.910	275.000	275.000	294.750	294.750	294.750	294.750	295.000	295.000	314.500	314.500	451.950	294.750
53.8		Cambio de reten frente motor	1	Unidad	Evento	101.000	101.000	50.500	50.500	63.630	63.630	48.285	48.285	70.000	70.000	75.750	75.750	75.750	75.750	76.000	76.000	80.800	80.800	116.150	75.750
53.9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	373.000	373.000	186.500	186.500	234.990	234.990	243.383	243.383	261.000	261.000	279.750	279.750	279.750	279.750	280.000	280.000	298.500	298.500	428.950	279.750
53.10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	65.000	65.000	81.900	81.900	67.860	67.860	91.000	91.000	97.500	97.500	97.500	97.500	98.000	98.000	104.000	104.000	149.500	97.500
53.11		Cambio de ruleman de tensor	1	Unidad	Evento	156.000	156.000	78.000	78.000	98.280	98.280	101.790	101.790	109.000	109.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	124.800	124.800	179.400	117.000
53.12		Cambio de reten bancada	1	Unidad	Evento	74.000	74.000	37.000	37.000	46.620	46.620	64.380	64.380	51.000	51.000	55.500	55.500	55.500	55.500	56.000	56.000	58.500	58.500	85.100	55.500
53.13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	65.000	65.000	81.900	81.900	113.100	113.100	91.000	91.000	97.500	97.500	97.500	97.500	98.000	98.000	104.000	104.000	149.500	97.500
53.14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	148.000	148.000	74.000	74.000	93.240	93.240	95.700	95.700	103.000	103.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	118.500	118.500	170.200	111.000
53.15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	148.000	148.000	74.000	74.000	93.240	93.240	95.700	95.700	103.000	103.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	118.500	118.500	170.200	111.000
53.16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	134.000	134.000	67.000	67.000	84.420	84.420	87.435	87.435	93.000	93.000	100.500	100.500	100.500	100.500	101.000	101.000	107.500	107.500	154.100	100.500
53.17		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	746.000	746.000	373.000	373.000	469.980	469.980	421.863	421.863	522.000	522.000	559.500	559.500	559.500	559.500	560.000	560.000	596.800	596.800	857.900	559.500
53.18		Cambio de flautín	1	Unidad	Evento	64.000	64.000	32.000	32.000	40.320	40.320	55.680	55.680	44.000	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	51.500	51.500	73.600	48.000
53.19		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	136.000	136.000	68.000	68.000	85.680	85.680	118.320	118.320	95.000	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	108.800	108.800	156.400	102.000
53.20		Mano de obra	1	Unidad	Evento	780.000	780.000	390.000	390.000	470.000	470.000	435.000	435.000	546.000	546.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	600.000	600.000	897.000	585.000
54	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - KIA RIO SEDAN:					5.206.000		2.603.000		3.246.690		3.760.274		3.640.000		3.904.500		3.904.500		4.087.150		4.006.600		
54.1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	72.000	72.000	36.000	36.000	45.360	45.360	72.000	72.000	50.000	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000	82.800	82.800	55.000	55.000	82.800	54.000
54.2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	473.000	473.000	236.500	236.500	297.990	297.990	308.633	308.633	331.000	331.000	354.750	354.750	354.750	354.750	355.000	355.000	378.500	378.500	543.950	354.750
54.3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	1.453.000	1.453.000	726.500	726.500	915.390	915.390	948.083	948.083	1.017.000	1.017.000	1.089.750	1.089.750	1.089.750	1.089.750	1.090.000	1.090.000	1.000.000	1.000.000	1.670.950	1.089.750
54.4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	543.000	543.000	271.500	271.500	342.090	342.090	354.308	354.308	380.000	380.000	407.250	407.250	407.250	407.250	408.000	408.000	434.500	434.500	624.450	407.250
54.5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	343.000	343.000	171.500	171.500	216.090	216.090	223.808	223.808	240.000	240.000	257.250	257.250	257.250	257.250	258.000	258.000	274.500	274.500	394.450	257.250
54.6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	126.000	126.000	63.000	63.000	79.380	79.380	126.000	126.000	88.000	88.000	94.500	94.500	94.500	94.500	95.000	95.000	100.800	100.800	144.900	94.500
54.7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	82.000	82.000	41.000	41.000	51.660	51.660	82.000	82.000	57.000	57.000	61.500	61.500	61.500	61.500	62.000	62.000	65.600	65.600	94.300	61.500
54.8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	369.000	369.000	184.500	184.500	232.470	232.470	369.000	369.000	258.000	258.000	276.750	276.750	276.750	276.750	424.350	424.350	295.500	295.500	424.350	276.750
54.9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	172.000	172.000	86.000	86.000	108.360	108.360	172.000	172.000	120.000	120.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	137.600	137.600	197.800	129.000
54.10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	129.000	129.000	64.500	64.500	81.270	81.270	129.000	129.000	90.000	90.000	96.750	96.750	96.750	96.750	97.000	97.000	103.500	103.500	148.350	96.750
54.11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	326.000	326.000	163.000	163.000	205.380	205.380	174.174	174.174	228.000	228.000	244.500	244.500	244.500	244.500	245.000	245.000	260.800	260.800	374.900	244.500
54.12		Juego de junta y reten	1	Unidad	Evento	138.000	138.000	69.000	69.000	86.940	86.940	90.045	90.045	96.000	96.000	103.500	103.500	103.500	103.500	104.000	104.000	110.500	110.500	158.700	103.500
54.13		Ruleman tensor de correa	1	Unidad	Evento	148.000	148.000	74.000	74.000	93.240	93.240	95.700	95.700	103.000	103.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	118.500	118.500	170.200	111.000
54.14		Termostato	1	Unidad	Evento	326.000	326.000	163.000	163.000	205.380	205.380	212.715	212.715	228.000	228.000	244.500	244.500	244.500	244.500	245.000	245.000	260.800	260.800	374.900	244.500
54.15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	173.000	173.000	86.500	86.500	108.990	108.990	150.510	150.510	121.000	121.000	129.750	129.750	129.750	129.750	130.000	130.000	138.500	138.500	198.950	129.750
54.16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	78.300	78.300	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	103.500	67.500
54.17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	243.000	243.000	121.500	121.500	120.000	120.000	174.000	174.000	170.000	170.000	182.250	182.250	182.250	182.250	183.000	183.000	200.000	200.000	279.450	182.250
55	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo - KIA SPORTAGE:					492.000		246.000		319.720		346.260		343.000		369.000		369.000		370.000		395.500		
55.1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	160.000	160.000	80.000	80.000	100.800	100.800	83.520	83.520	112.000	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	184.000	120.000

Lic. Mario Motel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguari Ñemboheko Porã

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Traka-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subítem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	19%	25%
55,2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	28.000	28.000	14.000	14.000	17.640	17.640	26.100	26.100	19.000	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.500	22.500	32.200	21.000
55,3		Pisado de ruedas	1	Unidad	Evento	133.000	133.000	66.500	66.500	83.790	83.790	106.140	106.140	93.000	93.000	99.750	99.750	99.750	99.750	100.000	100.000	106.500	106.500	152.950	99.750
55,4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	123.000	123.000	61.500	61.500	77.490	77.490	87.000	87.000	86.000	86.000	92.250	92.250	92.250	92.250	93.000	93.000	98.500	98.500	141.450	92.250
55,5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48.000	48.000	24.000	24.000	40.000	40.000	43.500	43.500	33.000	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	40.000	40.000	55.200	36.000
56	78180101-007	Servicio de gomería - KIA SPORTAGE:					72.000		36.000		42.090		62.640		50.000		54.000		54.000		55.000		55.000		
56,1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	43.000	43.000	21.500	21.500	27.090	27.090	37.410	37.410	30.000	30.000	32.250	32.250	32.250	32.250	33.000	33.000	35.000	35.000	49.450	32.250
56,2		Mano de obra	1	Unidad	Evento	29.000	29.000	14.500	14.500	15.000	15.000	25.230	25.230	20.000	20.000	21.750	21.750	21.750	21.750	22.000	22.000	20.000	20.000	33.350	21.750
57	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - KIA SPORTAGE:					4.993.000		2.496.500		3.114.000		3.103.450		3.490.000		3.744.750		3.744.750		3.751.000		3.983.400		
57,1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	28.000	28.000	14.000	14.000	17.640	17.640	28.000	28.000	19.000	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	25.000	25.000	32.200	21.000
57,2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	473.000	473.000	236.500	236.500	297.990	297.990	304.500	304.500	331.000	331.000	354.750	354.750	354.750	354.750	355.000	355.000	378.500	378.500	543.950	354.750
57,3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	326.000	326.000	163.000	163.000	205.380	205.380	200.100	200.100	228.000	228.000	244.500	244.500	244.500	244.500	245.000	245.000	260.800	260.800	374.900	244.500
57,4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	156.000	156.000	78.000	78.000	98.280	98.280	130.500	130.500	109.000	109.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	124.800	124.800	179.400	117.000
57,5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	129.000	129.000	64.500	64.500	81.270	81.270	104.400	104.400	90.000	90.000	96.750	96.750	96.750	96.750	97.000	97.000	103.500	103.500	148.350	96.750
57,6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	503.000	503.000	251.500	251.500	316.890	316.890	304.500	304.500	352.000	352.000	377.250	377.250	377.250	377.250	378.000	378.000	402.500	402.500	578.450	377.250
57,7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	152.000	152.000	76.000	76.000	95.760	95.760	130.500	130.500	106.000	106.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	121.600	121.600	174.800	114.000
57,8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	286.000	286.000	143.000	143.000	180.180	180.180	174.000	174.000	200.000	200.000	214.500	214.500	214.500	214.500	215.000	215.000	228.800	228.800	328.900	214.500
57,9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	141.000	141.000	70.500	70.500	88.830	88.830	87.000	87.000	98.000	98.000	105.750	105.750	105.750	105.750	106.000	106.000	112.800	112.800	162.150	105.750
57,10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	100.000	100.000	126.000	126.000	95.700	95.700	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	230.000	150.000
57,11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	200.000	200.000	100.000	100.000	126.000	126.000	95.700	95.700	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	230.000	150.000
57,12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	326.000	326.000	163.000	163.000	205.380	205.380	191.400	191.400	228.000	228.000	244.500	244.500	244.500	244.500	245.000	245.000	260.800	260.800	374.900	244.500
57,13		Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	98.000	98.000	49.000	49.000	61.740	61.740	82.650	82.650	68.000	68.000	73.500	73.500	73.500	73.500	74.000	74.000	78.500	78.500	112.700	73.500
57,14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	270.000	270.000	135.000	135.000	170.100	170.100	174.000	174.000	189.000	189.000	202.500	202.500	202.500	202.500	203.000	203.000	216.000	216.000	310.500	202.500
57,15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	453.000	453.000	226.500	226.500	285.390	285.390	261.000	261.000	317.000	317.000	339.750	339.750	339.750	339.750	340.000	340.000	362.500	362.500	520.950	339.750
57,16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	182.000	182.000	91.000	91.000	114.660	114.660	95.700	95.700	127.000	127.000	136.500	136.500	136.500	136.500	137.000	137.000	145.600	145.600	209.300	136.500
57,17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	182.000	182.000	91.000	91.000	114.660	114.660	95.700	95.700	127.000	127.000	136.500	136.500	136.500	136.500	137.000	137.000	145.600	145.600	209.300	136.500
57,18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	86.000	86.000	43.000	43.000	54.180	54.180	69.600	69.600	60.000	60.000	64.500	64.500	64.500	64.500	65.000	65.000	68.800	68.800	98.900	64.500
57,19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	396.000	396.000	198.000	198.000	249.480	249.480	217.500	217.500	277.000	277.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	316.800	316.800	455.400	297.000
57,20		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	213.000	213.000	106.500	106.500	134.190	134.190	130.500	130.500	149.000	149.000	159.750	159.750	159.750	159.750	160.000	160.000	170.500	170.500	244.950	159.750
57,21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	90.000	90.000	130.500	130.500	135.000	135.000	144.750	144.750	144.750	144.750	145.000	145.000	140.000	140.000	221.950	144.750
58	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - KIA SPORTAGE:					3.090.000		1.545.000		1.955.110		1.854.988		2.162.000		2.317.500		2.317.500		2.319.000		2.457.700		
58,1		Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	52.000	52.000	26.000	26.000	32.760	32.760	52.000	52.000	36.000	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	41.600	41.600	59.800	39.000
58,2		Reparación de sinfin de dirección	1	Unidad	Evento	236.000	236.000	118.000	118.000	148.680	148.680	112.230	112.230	165.000	165.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	188.800	188.800	271.400	177.000
58,3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	213.000	213.000	106.500	106.500	134.190	134.190	110.490	110.490	149.000	149.000	159.750	159.750	159.750	159.750	160.000	160.000	170.500	170.500	244.950	159.750
58,4		Brazo pitman	1	Unidad	Evento	286.000	286.000	143.000	143.000	180.180	180.180	144.768	144.768	200.000	200.000	214.500	214.500	214.500	214.500	215.000	215.000	228.800	228.800	328.900	214.500
58,5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1.560.000	1.560.000	780.000	780.000	982.800	982.800	957.000	957.000	1.092.000	1.092.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.248.000	1.248.000	1.794.000	1.170.000
58,6		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	550.000	550.000	275.000	275.000	346.500	346.500	348.000	348.000	385.000	385.000	412.500	412.500	412.500	412.500	413.000	413.000	440.000	440.000	632.500	412.500
58,7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	130.000	130.000	130.500	130.500	135.000	135.000	144.750	144.750	144.750	144.750	145.000	145.000	140.000	140.000	221.950	144.750

Lic. Mario Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguari Ñehyguata mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chavez		Traks-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de La Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
59	78180101-023	Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - KIA SPORTAGE:					2.606.000		1.303.000		1.535.460		1.673.358		1.822.000		1.954.500		1.954.500		1.232.000		2.071.800		
59,1		Mantenimiento y reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	253.000	253.000	126.500	126.500	159.390	159.390	165.083	165.083	177.000	177.000	189.750	189.750	189.750	189.750	190.000	190.000	200.000	200.000	290.950	189.750
59,2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	323.000	323.000	161.500	161.500	203.490	203.490	196.707	196.707	226.000	226.000	242.250	242.250	242.250	242.250	150.000	150.000	258.500	258.500	371.450	242.250
59,3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	343.000	343.000	171.500	171.500	216.090	216.090	208.887	208.887	240.000	240.000	257.250	257.250	257.250	257.250	120.000	120.000	274.500	274.500	394.450	257.250
59,4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	343.000	343.000	171.500	171.500	216.090	216.090	208.887	208.887	240.000	240.000	257.250	257.250	257.250	257.250	120.000	120.000	274.500	274.500	394.450	257.250
59,5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	233.000	233.000	116.500	116.500	146.790	146.790	152.033	152.033	163.000	163.000	174.750	174.750	174.750	174.750	90.000	90.000	186.500	186.500	267.950	174.750
59,6		Reparación de asientos delanteros y traseros	1	Unidad	Evento	343.000	343.000	171.500	171.500	216.090	216.090	208.887	208.887	240.000	240.000	257.250	257.250	257.250	257.250	50.000	50.000	274.500	274.500	394.450	257.250
59,7		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	30.000	30.000	37.800	37.800	52.200	52.200	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	48.000	48.000	69.000	45.000
59,8		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	158.000	158.000	79.000	79.000	99.540	99.540	137.460	137.460	110.000	110.000	118.500	118.500	118.500	118.500	119.000	119.000	126.500	126.500	181.700	118.500
59,9		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	286.000	286.000	143.000	143.000	180.180	180.180	186.615	186.615	200.000	200.000	214.500	214.500	214.500	214.500	150.000	150.000	228.800	228.800	328.900	214.500
59,10		Mano de obra	1	Unidad	Evento	264.000	264.000	132.000	132.000	80.000	80.000	156.600	156.600	184.000	184.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	200.000	200.000	303.600	198.000
60	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - KIA SPORTAGE:					6.069.000		3.034.500		3.791.880		4.206.015		4.240.000		4.551.750		4.551.750		4.995.150		4.799.000		
60,1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	84.000	84.000	42.000	42.000	52.920	52.920	73.080	73.080	58.000	58.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	67.500	67.500	96.600	63.000
60,2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	510.000	510.000	255.000	255.000	321.300	321.300	304.500	304.500	357.000	357.000	382.500	382.500	382.500	382.500	586.500	586.500	408.000	408.000	586.500	382.500
60,3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	413.000	413.000	206.500	206.500	260.190	260.190	217.500	217.500	289.000	289.000	309.750	309.750	309.750	309.750	474.950	474.950	330.500	330.500	474.950	309.750
60,4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	266.000	266.000	133.000	133.000	167.580	167.580	174.000	174.000	186.000	186.000	199.500	199.500	199.500	199.500	200.000	200.000	212.800	212.800	305.900	199.500
60,5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	136.000	136.000	68.000	68.000	85.680	85.680	113.100	113.100	95.000	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000	156.400	156.400	108.800	108.800	156.400	102.000
60,6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	129.000	129.000	64.500	64.500	81.270	81.270	104.400	104.400	90.000	90.000	96.750	96.750	96.750	96.750	97.000	97.000	103.500	103.500	148.350	96.750
60,7		Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	53.000	53.000	26.500	26.500	33.390	33.390	46.110	46.110	37.000	37.000	39.750	39.750	39.750	39.750	40.000	40.000	42.500	42.500	60.950	39.750
60,8		Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	53.000	53.000	26.500	26.500	33.390	33.390	46.110	46.110	37.000	37.000	39.750	39.750	39.750	39.750	40.000	40.000	42.500	42.500	60.950	39.750
60,9		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	126.000	126.000	63.000	63.000	79.380	79.380	109.620	109.620	88.000	88.000	94.500	94.500	94.500	94.500	95.000	95.000	100.800	100.800	144.900	94.500
60,10		Cambio de foco	1	Unidad	Evento	160.000	160.000	80.000	80.000	100.800	100.800	139.200	139.200	112.000	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	184.000	120.000
60,11		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	12.000	12.000	6.000	6.000	7.560	7.560	10.440	10.440	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.600	9.600	13.800	9.000
60,12		Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	101.000	101.000	50.500	50.500	63.630	63.630	65.903	65.903	70.000	70.000	75.750	75.750	75.750	75.750	76.000	76.000	80.800	80.800	116.150	75.750
60,13		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	146.000	146.000	73.000	73.000	91.980	91.980	127.020	127.020	102.000	102.000	109.500	109.500	109.500	109.500	110.000	110.000	116.800	116.800	167.900	109.500
60,14		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	146.000	146.000	73.000	73.000	91.980	91.980	127.020	127.020	102.000	102.000	109.500	109.500	109.500	109.500	110.000	110.000	116.800	116.800	167.900	109.500
60,15		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	86.000	86.000	43.000	43.000	54.180	54.180	74.820	74.820	60.000	60.000	64.500	64.500	64.500	64.500	98.900	98.900	68.800	68.800	98.900	64.500
60,16		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	104.000	104.000	52.000	52.000	65.520	65.520	65.903	65.903	72.000	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	83.500	83.500	119.600	78.000
60,17		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	396.000	396.000	198.000	198.000	249.480	249.480	234.900	234.900	277.000	277.000	297.000	297.000	297.000	297.000	455.400	455.400	316.800	316.800	455.400	297.000
60,18		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	606.000	606.000	303.000	303.000	381.780	381.780	348.000	348.000	424.000	424.000	454.500	454.500	454.500	454.500	180.000	180.000	450.000	450.000	696.900	454.500
60,19		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	286.000	286.000	143.000	143.000	180.180	180.180	174.000	174.000	200.000	200.000	214.500	214.500	214.500	214.500	130.000	130.000	220.000	220.000	328.900	214.500
60,20		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	500.000	500.000	250.000	250.000	315.000	315.000	261.000	261.000	350.000	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000	120.000	120.000	400.000	400.000	575.000	375.000
60,21		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	143.000	143.000	71.500	71.500	90.090	90.090	124.410	124.410	100.000	100.000	107.250	107.250	107.250	107.250	108.000	108.000	114.500	114.500	164.450	107.250
60,22		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	163.000	163.000	81.500	81.500	102.690	102.690	106.575	106.575	114.000	114.000	122.250	122.250	122.250	122.250	123.000	123.000	130.500	130.500	187.450	122.250
60,23		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	37.000	37.000	18.500	18.500	23.310	23.310	32.190	32.190	25.000	25.000	27.750	27.750	27.750	27.750	28.000	28.000	29.600	29.600	42.550	27.750
60,24		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	104.000	104.000	52.000	52.000	65.520	65.520	90.480	90.480	72.000	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	83.500	83.500	119.600	78.000
60,25		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	148.000	148.000	74.000	74.000	93.240	93.240	95.700	95.700	103.000	103.000	111.000	111.000	111.000	111.000	170.200	170.200	118.500	118.500	170.200	111.000
60,26		Porta carbón	1	Unidad	Evento	82.000	82.000	41.000	41.000	51.660	51.660	71.340	71.340	57.000	57.000	61.500	61.500	61.500	61.500	94.300	94.300	65.600	65.600	94.300	61.500
60,27		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	97.875	97.875	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	172.500	172.500	120.000	120.000	172.500	112.500
60,28		Cambio de batería de 90 amper	1	Unidad	Evento	736.000	736.000	368.000	368.000	463.680	463.680	640.320	640.320	515.000	515.000	552.000	552.000	552.000	552.000	736.000	736.000	588.800	588.800	846.400	552.000
60,29		Mano de obra	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	90.000	90.000	130.500	130.500	135.000	135.000	144.750	144.750	144.750	144.750	145.000	145.000	140.000	140.000	221.950	144.750
61	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - KIA SPORTAGE:					3.133.000		1.566.500		1.960.790		2.189.453		2.190.000		2.349.750		2.349.750		2.354.000		2.506.900		
61,1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	156.000	156.000	78.000	78.000	98.280	98.280	135.720	135.720	109.000	109.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	124.800	124.800	179.400	117.000
61,2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	31.000	31.000	15.500	15.500	19.530	19.530	31.000	31.000	21.000	21.000	23.250	23.250	23.250	23.250	24.000	24.000	24.800	24.800	35.650	23.250

Lic. [illegible] de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina [illegible]
Jefa de Bienes Patrimoniales

Administración Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior * ANEAES *

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguai Ñemyenda mbaé

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trako-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
61,3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	433.000	433.000	216.500	216.500	272.790	272.790	282.533	282.533	303.000	303.000	324.750	324.750	324.750	324.750	325.000	325.000	346.500	346.500	497.950	324.750
61,4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	136.000	136.000	68.000	68.000	85.680	85.680	122.000	122.000	95.000	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	108.800	108.800	156.400	102.000
61,5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	343.000	343.000	171.500	171.500	216.090	216.090	223.808	223.808	240.000	240.000	257.250	257.250	257.250	257.250	258.000	258.000	274.500	274.500	394.450	257.250
61,6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	122.000	122.000	61.000	61.000	76.860	76.860	106.140	106.140	85.000	85.000	91.500	91.500	91.500	91.500	92.000	92.000	97.600	97.600	140.300	91.500
61,7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	810.000	810.000	405.000	405.000	510.300	510.300	501.120	501.120	567.000	567.000	607.500	607.500	607.500	607.500	608.000	608.000	648.000	648.000	931.500	607.500
61,8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	466.000	466.000	233.000	233.000	293.560	293.580	304.065	304.065	326.000	326.000	349.500	349.500	349.500	349.500	350.000	350.000	372.800	372.800	535.900	349.500
61,9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	323.000	323.000	161.500	161.500	203.490	203.490	210.758	210.758	226.000	226.000	242.250	242.250	242.250	242.250	243.000	243.000	258.500	258.500	371.450	242.250
61,10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	53.000	53.000	26.500	26.500	33.390	33.390	46.110	46.110	37.000	37.000	39.750	39.750	39.750	39.750	40.000	40.000	42.500	42.500	60.950	39.750
61,11		Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	68.000	68.000	34.000	34.000	42.840	42.840	59.160	59.160	47.000	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	54.500	54.500	78.200	51.000
61,12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	92.000	92.000	46.000	46.000	57.960	57.960	80.040	80.040	64.000	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	73.600	73.600	105.800	69.000
61,13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	87.000	87.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000	115.000	75.000
62	**78180101-011**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - KIA SPORTAGE:**					**4.166.000**		**2.083.000**		**2.603.700**		**2.986.383**		**2.911.000**		**3.092.500**		**3.124.500**		**3.132.000**		**3.312.000**		
62,1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	46.000	46.000	23.000	23.000	28.980	28.980	46.000	46.000	32.000	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	52.900	34.500
62,2		Cambio muñequín corto lado rueda	1	Unidad	Evento	403.000	403.000	201.500	201.500	253.890	253.890	261.000	261.000	282.000	282.000	302.250	302.250	302.250	302.250	303.000	303.000	322.500	322.500	463.450	302.250
62,3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	393.000	393.000	196.500	196.500	247.590	247.590	251.430	251.430	275.000	275.000	294.750	294.750	294.750	294.750	295.000	295.000	314.500	314.500	451.950	294.750
62,4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	435.000	435.000	217.500	217.500	274.050	274.050	261.000	261.000	304.000	304.000	326.250	326.250	326.250	326.250	327.000	327.000	348.000	348.000	500.250	326.250
62,5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	483.000	483.000	241.500	241.500	304.290	304.290	287.100	287.100	338.000	338.000	362.250	362.250	362.250	362.250	363.000	363.000	386.500	386.500	555.450	362.250
62,6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	746.000	746.000	373.000	373.000	469.980	469.980	649.020	649.020	522.000	522.000	559.500	559.500	559.500	559.500	560.000	560.000	596.800	596.800	857.900	559.500
62,7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	96.000	96.000	48.000	48.000	60.480	60.480	83.520	83.520	67.000	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	76.800	76.800	110.400	72.000
62,8		Cambio muñequín curvo interior	1	Unidad	Evento	360.000	360.000	180.000	180.000	226.800	226.800	222.720	222.720	252.000	252.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	288.000	288.000	414.000	270.000
62,9		Cambio buje parilla superior	1	Unidad	Evento	223.000	223.000	111.500	111.500	140.490	140.490	145.508	145.508	156.000	156.000	167.250	167.250	167.250	167.250	168.000	168.000	178.500	178.500	256.450	167.250
62,10		Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	238.000	238.000	119.000	119.000	149.940	149.940	155.295	155.295	166.000	166.000	178.500	178.500	178.500	178.500	179.000	179.000	190.500	190.500	273.700	178.500
62,11		Cambio rulemán de masa delantera	1	Unidad	Evento	193.000	193.000	96.500	96.500	121.590	121.590	167.910	167.910	135.000	135.000	144.750	144.750	144.750	144.750	145.000	145.000	154.500	154.500	221.950	144.750
62,12		Cambio de retén de masa delantera	1	Unidad	Evento	94.000	94.000	47.000	47.000	59.220	59.220	81.780	81.780	65.000	65.000	70.500	70.500	70.500	70.500	71.000	71.000	75.500	75.500	108.100	70.500
62,13		Cambio de codillo punta eje	1	Unidad	Evento	46.000	46.000	23.000	23.000	28.980	28.980	40.020	40.020	32.000	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	35.000	35.000	36.800	36.800	52.900	34.500
62,14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	104.000	104.000	52.000	52.000	65.520	65.520	90.480	90.480	72.000	72.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	83.500	83.500	119.600	78.000
62,15		Cambio de seguro palier punta eje	1	Unidad	Evento	39.000	39.000	19.500	19.500	24.570	24.570	33.930	33.930	27.000	27.000	29.250	29.250	29.250	29.250	30.000	30.000	31.500	31.500	44.850	29.250
62,16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	52.000	52.000	26.000	26.000	32.760	32.760	45.240	45.240	36.000	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	41.600	41.600	59.800	39.000
62,17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	39.000	39.000	19.500	19.500	24.570	24.570	33.930	33.930	27.000	27.000	29.250	29.250	29.250	29.250	30.000	30.000	31.500	31.500	44.850	29.250
62,18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	176.000	176.000	88.000	88.000	90.000	90.000	130.500	130.500	123.000	123.000	100.000	100.000	132.000	132.000	132.000	132.000	120.000	120.000	202.400	132.000
63	**78180101-012**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - KIA SPORTAGE:**					**1.826.000**		**913.000**		**1.128.400**		**1.469.494**		**1.275.000**		**1.369.500**		**1.369.500**		**1.428.850**		**1.452.600**		
63,1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	46.000	46.000	23.000	23.000	28.980	28.980	46.000	46.000	32.000	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	52.900	34.500
63,2		Cambio de rulemán palier trasero	1	Unidad	Evento	210.000	210.000	105.000	105.000	132.300	132.300	127.890	127.890	147.000	147.000	157.500	157.500	157.500	157.500	158.000	158.000	168.000	168.000	241.500	157.500
63,3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	61.000	61.000	30.500	30.500	38.430	38.430	53.070	53.070	42.000	42.000	45.750	45.750	45.750	45.750	46.000	46.000	48.800	48.800	70.150	45.750
63,4		Cambio de retén palier trasero	1	Unidad	Evento	47.000	47.000	23.500	23.500	29.610	29.610	40.890	40.890	32.000	32.000	35.250	35.250	35.250	35.250	36.000	36.000	37.600	37.600	54.050	35.250
63,5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	216.000	216.000	108.000	108.000	136.080	136.080	131.544	131.544	151.000	151.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	172.800	172.800	248.400	162.000
63,6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	82.000	82.000	41.000	41.000	51.660	51.660	71.340	71.340	57.000	57.000	61.500	61.500	61.500	61.500	62.000	62.000	65.600	65.600	94.300	61.500
63,7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	753.000	753.000	376.500	376.500	474.390	474.390	655.110	655.110	527.000	527.000	564.750	564.750	564.750	564.750	565.000	565.000	602.500	602.500	865.950	564.750
63,8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	36.000	36.000	18.000	18.000	22.680	22.680	31.320	31.320	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	28.800	28.800	41.400	27.000
63,9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	39.000	39.000	19.500	19.500	24.570	24.570	33.930	33.930	27.000	27.000	29.250	29.250	29.250	29.250	44.850	44.850	31.500	31.500	44.850	29.250
63,10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	45.000	45.000	56.700	56.700	78.300	78.300	63.000	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	68.000	68.000	72.000	72.000	100.500	67.500
63,11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	50.000	50.000	63.000	63.000	87.000	87.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	115.000	115.000	80.000	80.000	115.000	75.000
63,12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146.000	146.000	73.000	73.000	70.000	70.000	113.100	113.100	102.000	102.000	109.500	109.500	109.500	109.500	110.000	110.000	110.000	110.000	167.900	109.500
64	**78180101-013**	**Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - KIA SPORTAGE:**					**2.717.000**		**1.358.500**		**1.698.710**		**1.831.655**		**1.900.000**		**2.037.750**		**2.037.750**		**2.147.500**		**2.174.300**		
64,1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	404.000	404.000	202.000	202.000	254.520	254.520	263.610	263.610	282.000	282.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	323.500	323.500	464.600	303.000

Lic. Mario Cabrera Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguari tekyguasu ñabre'e

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"							Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Trake-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Río de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
64.2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento		253.000	253.000	126.500	126.500	159.390	159.390	165.083	165.083	177.000	177.000	189.750	189.750	189.750	189.750	190.000	190.000	202.500	202.500	290.950	189.750
64.3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento		100.000	100.000	50.000	50.000	63.000	63.000	65.250	65.250	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000	115.000	75.000
64.4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento		136.000	136.000	68.000	68.000	85.680	85.680	118.320	118.320	95.000	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	108.800	108.800	156.400	102.000
64.5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento		148.000	148.000	74.000	74.000	93.240	93.240	128.760	128.760	103.000	103.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	118.500	118.500	170.200	111.000
64.6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento		1.183.000	1.183.000	591.500	591.500	745.290	745.290	720.447	720.447	828.000	828.000	887.250	887.250	887.250	887.250	888.000	888.000	946.500	946.500	1.360.450	887.250
64.7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento		270.000	270.000	135.000	135.000	170.100	170.100	176.175	176.175	189.000	189.000	202.500	202.500	202.500	202.500	310.500	310.500	216.000	216.000	310.500	202.500
64.8		Cambio de cañerías	1	Unidad	Evento		123.000	123.000	61.500	61.500	77.490	77.490	107.010	107.010	86.000	86.000	92.250	92.250	92.250	92.250	93.000	93.000	98.500	98.500	141.450	92.250
64.9		Mano de obra	1	Unidad	Evento		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	87.000	87.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000	115.000	75.000
65	78180101-010	Reparación y mantenimiento del sistema de turbo - KIA SPORTAGE:						2.466.000		1.232.500		1.519.470		1.602.323		1.725.000		1.848.750		1.848.750		2.401.450		1.881.300		
65.1		Turbo	1	Unidad	Evento		900.000	900.000	450.000	450.000	567.000	567.000	587.250	587.250	630.000	630.000	675.000	675.000	675.000	675.000	750.000	750.000	720.000	720.000	1.035.000	675.000
65.2		Sensor vacio de turbo	1	Unidad	Evento		173.000	173.000	86.500	86.500	108.990	108.990	112.883	112.883	121.000	121.000	129.750	129.750	129.750	129.750	130.000	130.000	138.500	138.500	198.950	129.750
65.3		Mantenimiento de sistema de turbo	1	Unidad	Evento		543.000	543.000	271.500	271.500	342.090	342.090	354.308	354.308	380.000	380.000	407.250	407.250	407.250	407.250	624.450	624.450	343.500	343.500	624.450	407.250
65.4		Reparación de sistema de turbo	1	Unidad	Evento		653.000	653.000	326.500	326.500	411.390	411.390	426.083	426.083	457.000	457.000	489.750	489.750	489.750	489.750	750.000	750.000	522.500	522.500	750.950	489.750
65.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento		196.000	196.000	98.000	98.000	90.000	90.000	121.800	121.800	137.000	137.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	156.800	156.800	225.400	147.000
66	78180101-015	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - KIA SPORTAGE:						2.767.000		1.383.500		1.730.210		1.820.258		1.934.000		2.075.250		2.075.250		2.242.950		2.183.900		
66.1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento		413.000	413.000	206.500	206.500	260.190	260.190	259.260	259.260	289.000	289.000	309.750	309.750	309.750	309.750	474.950	474.950	300.000	300.000	474.950	309.750
66.2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento		46.000	46.000	23.000	23.000	28.980	28.980	40.020	40.020	32.000	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500	35.000	35.000	36.800	36.800	52.900	34.500
66.3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento		108.000	108.000	54.000	54.000	68.040	68.040	93.960	93.960	75.000	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	86.500	86.500	124.200	81.000
66.4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento		40.000	40.000	20.000	20.000	25.200	25.200	34.800	34.800	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000	46.000	30.000
66.5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento		723.000	723.000	361.500	361.500	455.490	455.490	425.430	425.430	506.000	506.000	542.250	542.250	542.250	542.250	543.000	543.000	578.500	578.500	831.450	542.250
66.6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento		396.000	396.000	198.000	198.000	249.480	249.480	258.390	258.390	277.000	277.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	316.800	316.800	455.400	297.000
66.7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento		353.000	353.000	176.500	176.500	222.390	222.390	230.333	230.333	247.000	247.000	264.750	264.750	264.750	264.750	265.000	265.000	282.500	282.500	405.950	264.750
66.8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento		216.000	216.000	108.000	108.000	136.080	136.080	140.940	140.940	151.000	151.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	172.800	172.800	248.400	162.000
66.9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento		34.000	34.000	17.000	17.000	21.420	21.420	29.580	29.580	23.000	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500	26.000	26.000	27.500	27.500	39.100	25.500
66.10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento		338.000	338.000	169.000	169.000	212.940	212.940	220.545	220.545	236.000	236.000	253.500	253.500	253.500	253.500	254.000	254.000	270.500	270.500	388.700	253.500
66.11		Mano de obra	1	Unidad	Evento		100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	87.000	87.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000	115.000	75.000
67	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de motor - KIA SPORTAGE:						6.285.000		3.142.500		3.790.260		4.346.595		4.393.000		4.326.500		4.713.750		5.042.200		4.845.500		
67.1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento		66.000	66.000	33.000	33.000	41.580	41.580	66.000	66.000	46.000	46.000	49.500	49.500	49.500	49.500	75.900	75.900	55.000	55.000	75.900	49.500
67.2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento		196.000	196.000	98.000	98.000	123.480	123.480	196.000	196.000	137.000	137.000	147.000	147.000	147.000	147.000	225.400	225.400	156.800	156.800	225.400	147.000
67.3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento		303.000	303.000	151.500	151.500	190.890	190.890	303.000	303.000	212.000	212.000	227.250	227.250	227.250	227.250	348.450	348.450	242.500	242.500	348.450	227.250
67.4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento		243.000	243.000	121.500	121.500	153.090	153.090	243.000	243.000	170.000	170.000	182.250	182.250	182.250	182.250	279.450	279.450	194.500	194.500	279.450	182.250
67.5		Correa dentada	1	Unidad	Evento		573.000	573.000	286.500	286.500	360.990	360.990	339.300	339.300	401.000	401.000	429.750	429.750	429.750	429.750	430.000	430.000	458.500	458.500	658.950	429.750
67.6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento		160.000	160.000	80.000	80.000	100.800	100.800	139.200	139.200	112.000	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	128.000	128.000	184.000	120.000
67.7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento		466.000	466.000	233.000	233.000	293.580	293.580	287.100	287.100	326.000	326.000	349.500	349.500	349.500	349.500	350.000	350.000	372.800	372.800	535.900	349.500
67.8		Cambio de retén frente motor	1	Unidad	Evento		116.000	116.000	58.000	58.000	73.080	73.080	75.690	75.690	81.000	81.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	92.800	92.800	133.400	87.000
67.9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento		363.000	363.000	181.500	181.500	228.690	228.690	221.067	221.067	254.000	254.000	272.250	272.250	272.250	272.250	273.000	273.000	290.500	290.500	417.450	272.250
67.10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento		156.000	156.000	78.000	78.000	98.280	98.280	101.790	101.790	109.000	109.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	124.800	124.800	179.400	117.000
67.11		Cambio de rulemán de tensor	1	Unidad	Evento		203.000	203.000	101.500	101.500	127.890	127.890	132.458	132.458	142.000	142.000	152.250	152.250	152.250	152.250	153.000	153.000	162.500	162.500	233.450	152.250
67.12		Cambio de retén bancada	1	Unidad	Evento		103.000	103.000	51.500	51.500	64.890	64.890	89.610	89.610	72.000	72.000	77.250	77.250	77.250	77.250	78.000	78.000	82.500	82.500	118.450	77.250
67.13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento		134.000	134.000	67.000	67.000	84.420	84.420	116.580	116.580	93.000	93.000	100.500	100.500	100.500	100.500	101.000	101.000	107.500	107.500	154.100	100.500
67.14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento		148.000	148.000	74.000	74.000	93.240	93.240	95.700	95.700	103.000	103.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	118.500	118.500	170.200	111.000
67.15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento		148.000	148.000	74.000	74.000	93.240	93.240	95.700	95.700	103.000	103.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	118.500	118.500	170.200	111.000
67.16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento		108.000	108.000	54.000	54.000	68.040	68.040	70.470	70.470	75.000	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	86.500	86.500	124.200	81.000
67.17		Cambio de válvulas de escape y admisión	1	Unidad	Evento		165.000	165.000	82.500	82.500	103.950	103.950	107.663	107.663	115.000	115.000	123.750	123.750	123.750	123.750	124.000	124.000	132.000	132.000	189.750	123.750
67.18		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento		800.000	800.000	400.000	400.000	504.000	504.000	487.200	487.200	560.000	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	640.000	640.000	920.000	600.000

Lic. Mari[illegible] Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

ANEAES

ANEAES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái Ñemoñare

DESCRIPCION DEL LLAMADO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL.
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 07/2021 - ID N° 398.909.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (CCO)

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Precio Referencial		Auto-Repuestos Diover S.A.		Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero		Taller Mafer de Antonio Maldonado Chávez		Traka-Car de Jorge Claudio Maure Navarro		Mecanicar S.A.		JPM Repuestos & Automecánica de Justo Pastor Molas		Rio de la Plata S.A.		Taller DM de Diosnel Mongelos		Más Caro	Más Barato
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	15%	25%
67.19		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	320.000	320.000	160.000	160.000	201.600	201.600	208.800	208.800	224.000	224.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	256.000	256.000	368.000	240.000
67.20		Reparación de tapa motor	1	Unidad	Evento	213.000	213.000	106.500	106.500	134.190	134.190	138.983	138.983	149.000	149.000	159.750	159.750	159.750	159.750	160.000	160.000	170.500	170.500	244.950	159.750
67.21		Cambio de buje de biela	1	Unidad	Evento	116.000	116.000	58.000	58.000	73.080	73.080	75.690	75.690	81.000	81.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	92.800	92.800	133.400	87.000
67.22		Reparación frente motor	1	Unidad	Evento	134.000	134.000	67.000	67.000	84.420	84.420	87.435	87.435	93.000	93.000	100.500	100.500	100.500	100.500	101.000	101.000	107.500	107.500	154.100	100.500
67.23		Engranaje frente motor c/ u	1	Unidad	Evento	68.000	68.000	34.000	34.000	42.840	42.840	59.160	59.160	47.000	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	54.500	54.500	78.200	51.000
67.24		Mano de obra	1	Unidad	Evento	983.000	983.000	491.500	491.500	450.000	450.000	609.000	609.000	688.000	688.000	350.000	350.000	737.250	737.250	738.000	738.000	600.000	600.000	1.130.450	737.250
68	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - KIA SPORTAGE:					6.304.000		3.152.000		3.802.230		4.281.150		4.408.000		4.164.000		4.728.000		4.905.200		4.669.200		
68,1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	72.000	72.000	36.000	36.000	45.360	45.360	72.000	72.000	50.000	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000	82.800	82.800	57.600	57.600	82.800	54.000
68,2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	230.000	230.000	115.000	115.000	144.900	144.900	147.900	147.900	161.000	161.000	172.500	172.500	172.500	172.500	173.000	173.000	184.000	184.000	264.500	172.500
68,3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	1.486.000	1.486.000	743.000	743.000	936.180	936.180	957.000	957.000	1.040.000	1.040.000	1.000.000	1.000.000	1.114.500	1.114.500	1.113.000	1.113.000	1.000.000	1.000.000	1.708.900	1.114.500
68,4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	693.000	693.000	346.500	346.500	436.590	436.590	435.000	435.000	485.000	485.000	519.750	519.750	519.750	519.750	520.000	520.000	554.500	554.500	796.950	519.750
68,5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	398.000	398.000	199.000	199.000	250.740	250.740	217.500	217.500	278.000	278.000	298.500	298.500	298.500	298.500	299.000	299.000	318.500	318.500	457.700	298.500
68,6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	143.000	143.000	71.500	71.500	90.090	90.090	143.000	143.000	100.000	100.000	107.250	107.250	107.250	107.250	108.000	108.000	114.500	114.500	164.450	107.250
68,7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	128.000	128.000	64.000	64.000	80.640	80.640	128.000	128.000	89.000	89.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	102.500	102.500	147.200	96.000
68,8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	356.000	356.000	178.000	178.000	224.280	224.280	356.000	356.000	249.000	249.000	267.000	267.000	267.000	267.000	409.400	409.400	284.800	284.800	409.400	267.000
68,9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	338.000	338.000	169.000	169.000	212.940	212.940	220.545	220.545	236.000	236.000	250.000	250.000	253.500	253.500	254.000	254.000	270.500	270.500	388.700	253.500
68,10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	75.000	75.000	94.500	94.500	150.000	150.000	105.000	105.000	112.500	112.500	112.500	112.500	113.000	113.000	120.000	120.000	172.500	112.500
68.11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	360.000	360.000	180.000	180.000	226.800	226.800	217.500	217.500	252.000	252.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	288.000	288.000	414.000	270.000
68,12		Juego de junta y reten	1	Unidad	Evento	134.000	134.000	67.000	67.000	84.420	84.420	87.435	87.435	93.000	93.000	100.500	100.500	100.500	100.500	101.000	101.000	107.500	107.500	154.100	100.500
68.13		Rulemán tensor de correa	1	Unidad	Evento	119.000	119.000	59.500	59.500	74.970	74.970	77.648	77.648	83.000	83.000	89.250	89.250	89.250	89.250	90.000	90.000	95.500	95.500	136.850	89.250
68.14		Termostato	1	Unidad	Evento	253.000	253.000	126.500	126.500	159.390	159.390	165.083	165.083	177.000	177.000	189.750	189.750	189.750	189.750	190.000	190.000	202.500	202.500	290.950	189.750
68,15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	296.000	296.000	148.000	148.000	186.480	186.480	191.400	191.400	207.000	207.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	236.800	236.800	340.400	222.000
68.16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	165.000	165.000	82.500	82.500	103.950	103.950	106.140	106.140	115.000	115.000	115.000	115.000	123.750	123.750	124.000	124.000	132.000	132.000	189.750	123.750
68.17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	983.000	983.000	491.500	491.500	450.000	450.000	609.000	609.000	688.000	688.000	300.000	300.000	737.250	737.250	738.000	738.000	600.000	600.000	1.130.450	737.250
						Total	221.431.000	Total	110.715.500	Total	138.307.600	Total	151.250.329	Total	154.390.000	Total	162.788.000	Total	170.410.150	Total	170.547.000	Total	174.571.800		

Lic. Marta Morel de Cantero
Dirección Administrativa
ANEAES

Lic. Carolina Ayala
Jefa de Bienes Patrimoniales

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ANEAES