| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | | Engranaje de 1ra. | Unidad | EVENTO | 1 | 690.900 | 987.000 | En rango |
| 11.10 | | Engranaje de 2da. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.251.600 | 1.788.000 | En rango |
| 11.11 | | Engranaje de 3ra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.386.700 | 1.981.000 | En rango |
| 11.12 | | Engranaje de 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.407.000 | 2.010.000 | En rango |
| 11.13 | | Cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 1.789.900 | 2.557.000 | En rango |
| 11.14 | | Reten cola | Unidad | EVENTO | 1 | 62.300 | 89.000 | En rango |
| 11.15 | | Reten de frente caja | Unidad | EVENTO | 1 | 64.400 | 92.000 | En rango |
| 11.16 | | Aceite 75w90 por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 49.000 | 70.000 | En rango |
| 11.17 | | Placa intermedia | Unidad | EVENTO | 1 | 217.700 | 311.000 | En rango |
| 11.18 | | Juego de juntas de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 959.000 | 1.370.000 | En rango |
| 11.19 | | Engranaje marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 987.700 | 1.411.000 | En rango |
| 11.20 | | Sincronizador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.023.000 | 2.890.000 | En rango |
| 11.21 | | Engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.251.600 | 1.788.000 | En rango |
| 11.22 | | Caja selectora de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 2.208.500 | 3.155.000 | En rango |
| 11.23 | | Palanca de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 777.700 | 1.111.000 | En rango |
| 11.24 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 245.000 | 350.000 | En rango |
| 11.25 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 91.000 | 130.000 | En rango |
| 12 | 78180101-002 | VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE EMBRAGUE | | | | | | |
| 12.1 | | Plato de Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 2.419.200 | 3.456.000 | En rango |
| 12.2 | | Disco | Unidad | EVENTO | 1 | 2.419.200 | 3.456.000 | En rango |
| 12.3 | | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 476.700 | 681.000 | En rango |
| 12.4 | | Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | 689.500 | 985.000 | En rango |
| 12.5 | | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | 77.000 | 110.000 | En rango |
| 12.6 | | Ruleman Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 102.900 | 147.000 | En rango |
| 12.7 | | Volante de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 9.975.000 | 14.250.000 | En rango |
| 12.8 | | Tornillos de volante | Unidad | EVENTO | 1 | 33.600 | 48.000 | En rango |
| 12.9 | | Corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 893.900 | 1.277.000 | En rango |

Lic. Sully R. Cabrera A.
Directora General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública

Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

Directora General INAP
Secretaría de la Función Pública



PABLA ANDREA CABALLERO NÚÑEZ
Directora Financiera
Secretaría de la Función Pública



Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | | Bulbo de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 188.300 | 269.000 | En rango |
| 12.11 | | Goma pedal de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 55.300 | 79.000 | En rango |
| 12.12 | | Flexible de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 241.500 | 345.000 | En rango |
| 12.13 | | Bomba aux de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 340.900 | 487.000 | En rango |
| 12.14 | | Juego rep bomba aux de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 665.000 | 950.000 | En rango |
| 12.15 | | Bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 551.600 | 788.000 | En rango |
| 12.16 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 315.000 | 450.000 | En rango |
| 12.17 | | Mano de obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 130.000 | fuera de rango |
| 13 | 78180101-002 | VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO | | | | | | |
| 13.1 | | Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | 6.650.000 | 9.500.000 | En rango |
| 13.2 | | Juego de piñón y corona | Unidad | EVENTO | 1 | 3.725.400 | 5.322.000 | En rango |
| 13.3 | | Rulemanes de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 362.600 | 518.000 | En rango |
| 13.4 | | Ruleman de piñón grande | Unidad | EVENTO | 1 | 438.900 | 627.000 | En rango |
| 13.5 | | Ruleman de piñón chico | Unidad | EVENTO | 1 | 292.600 | 418.000 | En rango |
| 13.6 | | Reten piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 73.500 | 105.000 | En rango |
| 13.7 | | Espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | 60.900 | 87.000 | En rango |
| 13.8 | | Tuerca de piñón | Unidad | EVENTO | 1 | 53.900 | 77.000 | En rango |
| 13.9 | | Eje palier trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 770.000 | 1.100.000 | En rango |
| 13.10 | | Reten palier | Unidad | EVENTO | 1 | 80.500 | 115.000 | En rango |
| 13.11 | | Ruleman palier | Unidad | EVENTO | 1 | 403.900 | 577.000 | En rango |
| 13.12 | | Retentor | Unidad | EVENTO | 1 | 217.700 | 311.000 | En rango |
| 13.13 | | Reten túnel trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 60.900 | 87.000 | En rango |
| 13.14 | | Ollita diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 6.501.600 | 9.288.000 | En rango |
| 13.15 | | Satélites | Unidad | EVENTO | 1 | 318.500 | 455.000 | En rango |
| 13.16 | | Disco fricción | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 550.000 | En rango |
| 13.17 | | Plato fricción | Unidad | EVENTO | 1 | 455.000 | 650.000 | En rango |
| 13.18 | | Planetarios | Unidad | EVENTO | 1 | 497.700 | 711.000 | En rango |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.19 | | Aceite de aceite 80w90 por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 33.600 | 48.000 | En rango |
| 13.20 | | Aro de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 147.700 | 211.000 | En rango |
| 13.21 | | Cruceta | Unidad | EVENTO | 1 | 263.900 | 377.000 | En rango |
| 13.22 | | Acople | Unidad | EVENTO | 1 | 8.663.900 | 12.377.000 | En rango |
| 13.23 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 245.000 | 350.000 | En rango |
| 13.24 | | Mano de obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 130.000 | fuera de rango |
| 14 | 78180101-004 | VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON.REPARACION DE SUSPENSIÓN TRASERA | | | | | | |
| 14.1 | | Amortiguadores traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 427.000 | 610.000 | En rango |
| 14.2 | | Bujes de elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 105.000 | 150.000 | En rango |
| 14.3 | | Grilletes de elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 550.000 | En rango |
| 14.4 | | Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.750.000 | 2.500.000 | En rango |
| 14.5 | | Taqueador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 202.300 | 289.000 | En rango |
| 14.6 | | Perno elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 550.000 | En rango |
| 14.7 | | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 84.000 | 120.000 | En rango |
| 14.8 | | Buje elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 126.000 | 180.000 | En rango |
| 14.9 | | Goma cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 175.000 | 250.000 | En rango |
| 14.10 | | Mecanismo porta auxilio | Unidad | EVENTO | 1 | 613.900 | 877.000 | En rango |
| 14.11 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 245.000 | 350.000 | En rango |
| 14.12 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 130.000 | fuera de rango |
| 15 | 78180101-002 | VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE SISTEMA DE 4X4 | | | | | | |
| 15.1 | | Caja de transferencia completa | Unidad | EVENTO | 1 | 39.900.000 | 57.000.000 | En rango |
| 15.2 | | Actuador 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.180.500 | 3.115.000 | En rango |
| 15.3 | | Módulo 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.531.600 | 2.188.000 | En rango |
| 15.4 | | Comando 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.329.300 | 1.899.000 | En rango |
| 15.5 | | Cardan Completo | Unidad | EVENTO | 1 | 4.279.100 | 6.113.000 | En rango |
| 15.6 | | Crucetas de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 770.000 | 1.100.000 | En rango |



Directora Financiera
Secretaría de la Función Pública

Lic. Silly R. Cabrera A.
Directora General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública

Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | | Centralizador de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 863.100 | 1.233.000 | En rango |
| 15.8 | | Cardan delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.386.000 | 1.980.000 | En rango |
| 15.9 | | Crucetas de Cardan 4x4 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.086.000 | 2.980.000 | En rango |
| 15.10 | | Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 2.205.000 | 3.150.000 | En rango |
| 15.11 | | Brida de Cardan Del. Lado Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 613.900 | 877.000 | En rango |
| 15.12 | | Interruptor inhibidor | Unidad | EVENTO | 1 | 621.600 | 888.000 | En rango |
| 15.13 | | Caja de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 11.900.000 | 17.000.000 | En rango |
| 15.14 | | Bomba de transferencia | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.386.000 | 1.980.000 | En rango |
| 15.15 | | Cadena de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 1.645.000 | 2.350.000 | En rango |
| 15.16 | | Brida | Unidad | EVENTO | 1 | 629.300 | 899.000 | En rango |
| 15.17 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 245.000 | 350.000 | En rango |
| 15.18 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 130.000 | fuera de rango |
| 16 | 78180101-9995 | VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON.REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE | | | | | | |
| 16.1 | | Sensor de masa de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 959.000 | 1.370.000 | En rango |
| 16.2 | | Conjunto aceleración | Unidad | EVENTO | 1 | 629.300 | 899.000 | En rango |
| 16.3 | | Bomba de combustible de tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 1.215.200 | 1.736.000 | En rango |
| 16.4 | | Bomba alimentadora de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 7.963.200 | 11.376.000 | En rango |
| 16.5 | | Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 3.490.900 | 4.987.000 | En rango |
| 16.6 | | Solenoide alimentadora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.086.000 | 2.980.000 | En rango |
| 16.7 | | Sensor posición de Cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 403.900 | 577.000 | En rango |
| 16.8 | | Sensor posición de Árbol de Levas | Unidad | EVENTO | 1 | 451.500 | 645.000 | En rango |
| 16.9 | | Sensor de Flujo de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 206.500 | 295.000 | En rango |
| 16.10 | | Sensor de Acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 613.900 | 877.000 | En rango |
| 16.11 | | Juego de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter | Unidad | EVENTO | 1 | 2.415.000 | 3.450.000 | En rango |
| 16.12 | | Base de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 543.900 | 777.000 | En rango |
| 16.13 | | Sensor de presión Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | 2.083.900 | 2.977.000 | En rango |
| 16.14 | | Limitador de presión del Common Rail | Unidad | EVENTO | 1 | 2.205.000 | 3.150.000 | En rango |



Lic. Sully R. Cabrera A.
Directora General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública

Francisco Riveros
Director General de TIC
Secretaría de la Función Pública

PABLA ANDREA CABALLERO NÚÑEZ
Directora Financiera
Secretaría de la Función Pública

Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | | Juego de Caños de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.573.900 | 3.677.000 | En rango |
| 16.16 | | Flotador de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 886.200 | 1.266.000 | En rango |
| 16.17 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 202.300 | 289.000 | En rango |
| 16.18 | | Pedal de acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 865.900 | 1.237.000 | En rango |
| 16.19 | | Sensor de Velocímetro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.018.500 | 1.455.000 | En rango |
| 16.20 | | Sensor de temperatura combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.111.600 | 1.588.000 | En rango |
| 16.21 | | Sensor presión combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.083.900 | 2.977.000 | En rango |
| 16.22 | | Tubo Common rail | Unidad | EVENTO | 1 | 2.964.500 | 4.235.000 | En rango |
| 16.23 | | Arandela de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 46.900 | 67.000 | En rango |
| 16.24 | | Anillo inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 46.900 | 67.000 | En rango |
| 16.25 | | Sensor filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 130.900 | 187.000 | En rango |
| 16.26 | | Interruptor presión combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.083.900 | 2.977.000 | En rango |
| 16.27 | | Conjunto soporte filtro de comb | Unidad | EVENTO | 1 | 1.327.900 | 1.897.000 | En rango |
| 16.28 | | Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.021.600 | 2.888.000 | En rango |
| 16.29 | | Tapa tanque de comb | Unidad | EVENTO | 1 | 444.500 | 635.000 | En rango |
| 16.30 | | Protector del tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 629.300 | 899.000 | En rango |
| 16.31 | | Tubo de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.663.900 | 2.377.000 | En rango |
| 16.32 | | Válvula de retención de comb | Unidad | EVENTO | 1 | 1.491.000 | 2.130.000 | En rango |
| 16.33 | | Conjunto aceleración | Unidad | EVENTO | 1 | 1.671.600 | 2.388.000 | En rango |
| 16.34 | | Válvula EGR | Unidad | EVENTO | 1 | 2.790.900 | 3.987.000 | En rango |
| 16.35 | | Válvula EVRV | Unidad | EVENTO | 1 | 2.964.500 | 4.235.000 | En rango |
| 16.36 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 315.000 | 450.000 | En rango |
| 16.37 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 130.000 | fuera de rango |
| 17 | 78180101-001 | VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON. SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO | | | | | | |
| 17.1 | | Alineación | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 150.000 | fuera de rango |
| 17.2 | | Balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 150.000 | fuera de rango |

Lic. Sully R. Cabrera A.
Directora General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública

Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

Dra. Alejandra Díaz
Directora General
Secretaría de la Función Pública

Lic. Víctor Raúl Espinola Cantera G.
Secretario Técnico
Secretaría de la Función Pública



PABLA ANDREA CABALLERO NÚÑEZ
Directora Financiera
Secretaría de la Función Pública

Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 78180101-006 | VEHICULO HYNDAI H1. REPARACION DE FRENOS | | | | | | |
| 18.1 | | Juego de pastilla freno | Unidad | EVENTO | 1 | 560.000 | 800.000 | fuera de rango |
| 18.2 | | Juego pastilla freno Tras | Unidad | EVENTO | 1 | 363.125 | 518.750 | En rango |
| 18.3 | | Pistón Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 476.000 | 680.000 | En rango |
| 18.4 | | Reten Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 136.500 | 195.000 | En rango |
| 18.5 | | Guardapolvo Mordaza del. | Unidad | EVENTO | 1 | 122.500 | 175.000 | En rango |
| 18.6 | | Reten Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 31.500 | 45.000 | En rango |
| 18.7 | | Guardapolvo Mordaza tras der. | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 55.000 | En rango |
| 18.8 | | Perno Mordaza delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 77.000 | 110.000 | En rango |
| 18.9 | | Perno Mordaza trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 99.750 | 142.500 | En rango |
| 18.10 | | Guardapolvo Mordaza tras izq. | Unidad | EVENTO | 1 | 36.750 | 52.500 | En rango |
| 18.11 | | Disco Freno Del. | Unidad | EVENTO | 1 | 748.125 | 1.068.750 | En rango |
| 18.12 | | Disco Freno Tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 766.500 | 1.095.000 | En rango |
| 18.13 | | Bomba Central Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 866.250 | 1.237.500 | En rango |
| 18.14 | | Cabo Freno Mano | Unidad | EVENTO | 1 | 319.375 | 456.250 | En rango |
| 18.15 | | Servo Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.728.125 | 2.468.750 | En rango |
| 18.16 | | Fluido | Unidad | EVENTO | 1 | 28.000 | 40.000 | En rango |
| 18.17 | | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 245.000 | 350.000 | En rango |
| 18.18 | | Sensor ABS Del. LH | Unidad | EVENTO | 1 | 433.125 | 618.750 | En rango |
| 18.19 | | Sensor ABS Del. RH | Unidad | EVENTO | 1 | 433.125 | 618.750 | En rango |
| 18.20 | | Sensor ABS Tras. LH | Unidad | EVENTO | 1 | 417.375 | 596.250 | En rango |
| 18.21 | | Sensor ABS Tras. RH | Unidad | EVENTO | 1 | 417.375 | 596.250 | En rango |
| 18.22 | | Módulo Hidráulico ABS | Unidad | EVENTO | 1 | 5.091.625 | 7.273.750 | En rango |
| 18.23 | | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 245.000 | 350.000 | En rango |
| 18.24 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 130.000 | fuera de rango |
| 19 | 78180101-004 | VEHICULO HYNDAI H1.REPARACION DE SUSPENSIÓN | | | | | | |

Lic. Sully R. Cabrera A.
Directora General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública

Lic. Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

Directora General INAPP

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | | Amortiguador Del. | Unidad | EVENTO | 1 | 511.825 | 731.250 | En rango |
| 19.2 | | Amortiguador Tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 433.125 | 618.750 | En rango |
| 19.3 | | Parrilla Suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 824.250 | 1.177.500 | En rango |
| 19.4 | | Maza Rueda Del. | Unidad | EVENTO | 1 | 695.625 | 993.750 | En rango |
| 19.5 | | Punta Eje LH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.176.000 | 1.680.000 | En rango |
| 19.6 | | Punta Eje RH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.176.000 | 1.680.000 | En rango |
| 19.7 | | Buje Estabilizador Del. | Unidad | EVENTO | 1 | 61.250 | 87.500 | En rango |
| 19.8 | | Barra Estabilizadora Del. | Unidad | EVENTO | 1 | 643.125 | 918.750 | En rango |
| 19.9 | | Bieleta Estabilizador Del. | Unidad | EVENTO | 1 | 188.125 | 268.750 | En rango |
| 19.10 | | Taqueador Amortiguador Del. | Unidad | EVENTO | 1 | 183.750 | 262.500 | En rango |
| 19.11 | | Guardapolvo Amortiguador Del. | Unidad | EVENTO | 1 | 82.250 | 117.500 | En rango |
| 19.12 | | Torreta Amortiguador Del. | Unidad | EVENTO | 1 | 207.550 | 296.500 | En rango |
| 19.13 | | Rotula Suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 256.988 | 367.125 | En rango |
| 19.14 | | Taqueador Amortiguador Tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 164.500 | 235.000 | En rango |
| 19.15 | | Espiral Tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 441.000 | 630.000 | En rango |
| 19.16 | | Espiral Del. | Unidad | EVENTO | 1 | 341.950 | 488.500 | En rango |
| 19.17 | | Buje Tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 59.500 | 85.000 | En rango |
| 19.18 | | Brazo Tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.214.500 | 1.735.000 | En rango |
| 19.19 | | Brazo Tensor | Unidad | EVENTO | 1 | 948.500 | 1.355.000 | En rango |
| 19.20 | | Barra Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 398.125 | 568.750 | En rango |
| 19.21 | | Buje Estabilizador Tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 64.750 | 92.500 | En rango |
| 19.22 | | Bieleta Estabilizador Tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 174.125 | 248.750 | En rango |
| 19.23 | | Buje de Parrilla del | Unidad | EVENTO | 1 | 83.125 | 118.750 | En rango |
| 19.24 | | Buje de Parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 98.000 | 140.000 | En rango |
| 19.25 | | Cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | 612.500 | 875.000 | En rango |
| 19.26 | | Llanta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.426.250 | 2.037.500 | En rango |
| 19.27 | | Tuerca Rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 15.750 | 22.500 | En rango |
| 19.28 | | Prisionero Rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 13.125 | 18.750 | En rango |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.29 | | Barra Estabilizadora Tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 368.375 | 526.250 | En rango |
| 19.30 | | Porta Auxilio | Unidad | EVENTO | 1 | 564.375 | 806.250 | En rango |
| 19.31 | | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 245.000 | 350.000 | En rango |
| 19.32 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 130.000 | fuera de rango |
| 20 | 78180101-009 | VEHICULO HYNDAI H1.REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL | | | | | | |
| 20.1 | | Motor Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 2.331.000 | 3.330.000 | En rango |
| 20.2 | | Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.430.750 | 3.472.500 | En rango |
| 20.3 | | Batería | Unidad | EVENTO | 1 | 673.750 | 962.500 | En rango |
| 20.4 | | Bendix Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 275.625 | 393.750 | En rango |
| 20.5 | | Automático Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 293.125 | 418.750 | En rango |
| 20.6 | | Inducido Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 695.625 | 993.750 | En rango |
| 20.7 | | Porta Carbón | Unidad | EVENTO | 1 | 1.181.250 | 1.687.500 | En rango |
| 20.8 | | Campo Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 328.125 | 468.750 | En rango |
| 20.9 | | Reductora Arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 153.125 | 218.750 | En rango |
| 20.10 | | Bujía Incandescente | Unidad | EVENTO | 1 | 128.625 | 183.750 | En rango |
| 20.11 | | Rotor Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 695.625 | 993.750 | En rango |
| 20.12 | | Estator Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 546.875 | 781.250 | En rango |
| 20.13 | | Regulador Voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 501.375 | 716.250 | En rango |
| 20.14 | | Rectificador | Unidad | EVENTO | 1 | 468.125 | 668.750 | En rango |
| 20.15 | | Bomba Vacío Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 503.125 | 718.750 | En rango |
| 20.16 | | Ruleman Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 144.375 | 206.250 | En rango |
| 20.17 | | Ruleman Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 118.125 | 168.750 | En rango |
| 20.18 | | Válvula Solenoide | Unidad | EVENTO | 1 | 726.250 | 1.037.500 | En rango |
| 20.19 | | Faros Delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.150.625 | 1.643.750 | En rango |
| 20.20 | | Faros Traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 678.125 | 968.750 | En rango |
| 20.21 | | Faros de Busca Huella | Unidad | EVENTO | 1 | 345.625 | 493.750 | En rango |
| 20.22 | | Focos Alta | Unidad | EVENTO | 1 | 131.250 | 187.500 | En rango |



PABLA ANDREA CABALLERO NÚÑEZ
Directora Financiera
Secretaría de la Función Pública

Lic. Sully R. Cabrera A.
Director General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública

Francisco Riveros
Director General de TICs
Secretaría de la Función Pública

Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.23 | | Focos Baja | Unidad | EVENTO | 1 | 78.750 | 112.500 | En rango |
| 20.24 | | Focos de 1 Filamento | Unidad | EVENTO | 1 | 11.375 | 16.250 | En rango |
| 20.25 | | Focos de 2 Filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | 12.688 | 18.125 | En rango |
| 20.26 | | Focos Luz Chica | Unidad | EVENTO | 1 | 12.250 | 17.500 | En rango |
| 20.27 | | Focos de Busca Huella | Unidad | EVENTO | 1 | 57.750 | 82.500 | En rango |
| 20.28 | | Faro Patente LH | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 90.000 | En rango |
| 20.29 | | Faro Patente RH | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 90.000 | En rango |
| 20.30 | | Fusibles 10A | Unidad | EVENTO | 1 | 2.188 | 3.125 | En rango |
| 20.31 | | Fusibles 15A | Unidad | EVENTO | 1 | 3.063 | 4.375 | En rango |
| 20.32 | | Fusibles 20A | Unidad | EVENTO | 1 | 3.938 | 5.625 | En rango |
| 20.33 | | Lámpara Interior | Unidad | EVENTO | 1 | 240.625 | 343.750 | En rango |
| 20.34 | | Interruptor Limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 260.313 | 371.875 | En rango |
| 20.35 | | Bobina de Contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 468.125 | 668.750 | En rango |
| 20.36 | | Interruptor de Luces | Unidad | EVENTO | 1 | 275.625 | 393.750 | En rango |
| 20.37 | | Bocina | Unidad | EVENTO | 1 | 272.475 | 389.250 | En rango |
| 20.38 | | Antena | Unidad | EVENTO | 1 | 100.625 | 143.750 | En rango |
| 20.39 | | Sensor Cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 280.000 | 400.000 | En rango |
| 20.40 | | Motor Limpiaparabrisas Del. | Unidad | EVENTO | 1 | 630.000 | 900.000 | En rango |
| 20.41 | | Motor Limpiaparabrisas Tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 573.125 | 818.750 | En rango |
| 20.42 | | Válvula EGR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.284.500 | 1.835.000 | En rango |
| 20.43 | | Bomba Vacío Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 795.375 | 1.136.250 | En rango |
| 20.44 | | Válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 332.500 | 475.000 | En rango |
| 20.45 | | Bulbo Marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 147.000 | 210.000 | En rango |
| 20.46 | | Bulbo Neutro | Unidad | EVENTO | 1 | 118.125 | 168.750 | En rango |
| 20.47 | | Base Antena | Unidad | EVENTO | 1 | 244.125 | 348.750 | En rango |
| 20.48 | | Motor Lanza Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 239.750 | 342.500 | En rango |
| 20.49 | | Bulbo Presion Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 54.250 | 77.500 | En rango |
| 20.50 | | Sensor Temperatura Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 94.500 | 135.000 | En rango |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.51 | | Bulbo Marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 156.625 | 223.750 | En rango |
| 20.52 | | Unidad de Control | Unidad | EVENTO | 1 | 7.277.375 | 10.396.250 | En rango |
| 20.53 | | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 245.000 | 350.000 | En rango |
| 20.54 | | Mano de Obra p/ hora | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 130.000 | fuera de rango |
| 21 | 78180101-014 | VEHICULO HYNDAI H1. REPARACION DE MOTOR | | | | | | |
| 21.1 | | Pistón STD 1&2 | Unidad | EVENTO | 1 | 481.425 | 687.750 | En rango |
| 21.2 | | Pistón STD 3&4 | Unidad | EVENTO | 1 | 481.425 | 687.750 | En rango |
| 21.3 | | Juego de aros STD | Unidad | EVENTO | 1 | 1.015.875 | 1.451.250 | En rango |
| 21.4 | | Casquillo Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 315.000 | 450.000 | En rango |
| 21.5 | | Casquillo Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 239.750 | 342.500 | En rango |
| 21.6 | | Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 246.750 | 352.500 | En rango |
| 21.7 | | Ruleman Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 56.875 | 81.250 | En rango |
| 21.8 | | Buje Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 64.750 | 92.500 | En rango |
| 21.9 | | Juego de juntas motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.181.250 | 1.687.500 | En rango |
| 21.10 | | Camisa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 237.125 | 338.750 | En rango |
| 21.11 | | Filtro Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 90.000 | En rango |
| 21.12 | | Aceite 15W-40 por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 31.500 | 45.000 | En rango |
| 21.13 | | Filtro Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 85.750 | 122.500 | En rango |
| 21.14 | | Filtro Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 260.750 | 372.500 | En rango |
| 21.15 | | Cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 3.688.125 | 5.268.750 | En rango |
| 21.16 | | Polea Cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 547.750 | 782.500 | En rango |
| 21.17 | | Carter Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 742.875 | 1.061.250 | En rango |
| 21.18 | | Eje Leva LH | Unidad | EVENTO | 1 | 850.500 | 1.215.000 | En rango |
| 21.19 | | Eje Leva RH | Unidad | EVENTO | 1 | 850.500 | 1.215.000 | En rango |
| 21.20 | | Sensor Flujo Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 1.204.875 | 1.721.250 | En rango |
| 21.21 | | Martillito Leva Ad. | Unidad | EVENTO | 1 | 77.000 | 110.000 | En rango |
| 21.22 | | Martillito Leva Esc. | Unidad | EVENTO | 1 | 107.625 | 153.750 | En rango |

Lic. Sully P. Cabrera A.
Directora General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública

Lic. Rossanna Dac.
Directora General INAP

Francisco Riveros
Director General de Políticas
Secretaría de la Función Pública



PABLA ANDREA CABALLERO NÚÑEZ
Directora Financiera
Secretaría de la Función Pública



Lic. Juan Aguilera
Analista de Sistemas

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.23 | | Botador Hidráulico | Unidad | EVENTO | 1 | 72.625 | 103.750 | En rango |
| 21.24 | | Reten Frente | Unidad | EVENTO | 1 | 59.500 | 85.000 | En rango |
| 21.25 | | Reten Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 100.625 | 143.750 | En rango |
| 21.26 | | Reten Frente | Unidad | EVENTO | 1 | 41.125 | 58.750 | En rango |
| 21.27 | | Reten Frente | Unidad | EVENTO | 1 | 24.500 | 35.000 | En rango |
| 21.28 | | Reten Leva | Unidad | EVENTO | 1 | 33.250 | 47.500 | En rango |
| 21.29 | | Buje Balanceador prim. | Unidad | EVENTO | 1 | 56.000 | 80.000 | En rango |
| 21.30 | | Buje Balanceador sec | Unidad | EVENTO | 1 | 56.000 | 80.000 | En rango |
| 21.31 | | Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 8.613.500 | 12.305.000 | En rango |
| 21.32 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 504.000 | 720.000 | En rango |
| 21.33 | | Tapa balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 553.875 | 791.250 | En rango |
| 21.34 | | Junta Tapa balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 86.625 | 123.750 | En rango |
| 21.35 | | Bomba Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.325.625 | 1.893.750 | En rango |
| 21.36 | | Carcaza Frente | Unidad | EVENTO | 1 | 686.875 | 981.250 | En rango |
| 21.37 | | Tapa Filtro Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 91.875 | 131.250 | En rango |
| 21.38 | | Base Filtro Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 172.375 | 246.250 | En rango |
| 21.39 | | Conducto Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 183.750 | 262.500 | En rango |
| 21.40 | | Manguera Depurador Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 343.000 | 490.000 | En rango |
| 21.41 | | Junta Liquida | Unidad | EVENTO | 1 | 183.750 | 262.500 | En rango |
| 21.42 | | Soporte Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 869.750 | 1.242.500 | En rango |
| 21.43 | | Soporte Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 451.500 | 645.000 | En rango |
| 21.44 | | Guia Válvula Ad. | Unidad | EVENTO | 1 | 112.000 | 160.000 | En rango |
| 21.45 | | Guia Válvula Esc. | Unidad | EVENTO | 1 | 136.500 | 195.000 | En rango |
| 21.46 | | Correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 260.750 | 372.500 | En rango |
| 21.47 | | Tensor Correa | Unidad | EVENTO | 1 | 147.000 | 210.000 | En rango |
| 21.48 | | Correa Dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 451.238 | 644.625 | En rango |
| 21.49 | | Tensor Correa | Unidad | EVENTO | 1 | 235.375 | 336.250 | En rango |
| 21.50 | | Válvula Admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 80.500 | 115.000 | En rango |