FONDO GANADERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapurã ko'ãga gotyo
Construyendo el futuro hoy

OFERENTE: BIOS GROUP S.R.L

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC Y SCANNER - AD REFERENDUM con ID: 324333

SERVICIO DE MANT Y REP. DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC Y SCANNER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.000.000 Máximo: 10.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Laser Color Corporativa. (Lexmark c544dn)	Unidad	EVENTO	1				
1.1		diagnostico	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
1.2		limpieza general interna y externa	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
1.3		reparacion o cambio del fusor	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
1.4		reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
1.5		reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
1.6		reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
1.7		cambio de flat	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
1.8		cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
2	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Laser Blanco y Negro de Rango Medio Modelos HP Laserjet 4250; HP Laserjet 2200; HP Laserjet 2550;HP laserjet 2420.	Unidad	EVENTO	1				
2.1		diagnostico	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
2.2		limpieza general interna y externa	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
2.3		reparacion o cambio del fusor	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
2.4		reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
2.5		reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
2.6		reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
2.7		cambio de flat	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
2.8		cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
3	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Láser Blanco y Negro de Escritorio (Canon LBP 3250; Xerox Phaser 3140; HP Láserjet 6P; Lexmark e230; Láserjet P1005; Lásejet P1020)	Unidad	EVENTO	1				
3.1		diagnostico	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
3.2		limpieza general interna y externa	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
3.3		reparacion o cambio del fusor	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
3.4		reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
3.5		reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
3.6		reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
3.7		cambio de flat	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
3.8		cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
4	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Multifuncion a Chorro de Tinta (HP 1400 Series)	Unidad	EVENTO	1				
4.1		diagnostico	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
4.2		limpieza general interna y externa	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
4.3		reparacion o cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
4.4		reparacion o cambio de placa de cabezal	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
4.5		cambio de canastilla porta cartucho	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
4.6		servicio total del service station	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
4.7		cambio de motores	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000

Fernando Miranda
Jefe Interino del Dpto. UOC

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

4.8		cambio de encoder	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
4.9		cambio de disco de medida de fijacion	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
4.10		reparacion o cambio de la fuente	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
4.11		cambio de flat	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
4.12		Cambio de lampara escaner	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
4.13		Cambio de Rodillo escaner	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
5	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Impresoras a Chorro de Tinta (Hp Photosmart; HP 3000 series)	Unidad	EVENTO	1				
5.1		diagnostico	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
5.2		limpieza general interna y externa	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
5.3		reparacion o cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
5.4		reparaci?n o cambio de placa de cabezal	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
5.5		cambio de canastilla porta cartucho	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
5.6		servicio total del service station	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
5.7		cambio de motores	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
5.8		cambio de encoder	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
5.9		cambio de disco de medida de fijaciOn	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
5.10		reparaciOn o cambio de la fuente	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
5.11		cambio de flat	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
6	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Matricial de carro largo (Epson LQ 2090)	Unidad	EVENTO	1				
6.1		diagnostico	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
6.2		limpieza general interna y externa, lubricacion	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
6.3		reparacion o cambio de cabezal de impresion	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
6.4		reparacion o cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
6.5		reparacion o cambo de fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
6.6		reparacion de placa mecanica	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
6.7		reparacion de placa de cabezal	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
6.8		reparacion de motores	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
6.9		reparacion de engranajes	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
6.10		reparacion de sensores	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
6.11		cambio de flat	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
7	81111812-001	Mantenimiento y Reparacion de monitores LCD (15, 17 Y 19 pulgadas)	Unidad	EVENTO	1				
7.1		diagnostico	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
7.2		limpieza general interna y externa.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
7.3		Regulacion de las funciones	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
7.4		Cambio de Integrado (s)	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
7.5		Cambio de cable de datos	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
7.6		Reparacion de Puerto de comunicacion	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
7.7		Reparacion / Cambio de Fuente	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
8	81111812-001	Mantenimiento y Reparacion de monitores Servicio de Mantenimiento y Reparación de Monitores de Equipos AIO (23 pulgadas)	Unidad	EVENTO	1				
8.1		diagnostico	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
8.2		limpieza general interna y externa	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
8.3		Regulacion de las funciones	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
8.4		Cambio de Integrado (s)	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
8.5		Cambio de Cable de Datos	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
8.6		Reparacion de Puerto de Comunicacion	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000

Fernando Miranda
Jefe Interino del Dpto. IIC

María Castro Lich.
Gerente
Gestión Institucional

8.7		Reparacion / Cambio de Fuente	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora Multifunción a Chorro de Tinta (Lexmark Pro 715 de alta Velocidad)	Unidad	EVENTO	1				
9.1		diagnostico	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.2		limpieza general interna y externa	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.3		reparacion o cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.4		reparacion o cambio de placa de cabezal (cada uno, negro y tres de color)	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.5		cambio de canastilla porta cartucho (cada uno, negro y tres de color)	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.6		servicio total del service station	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.7		cambio de motores	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.8		cambio de encoder	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.9		cambio de disco de medida de fijacion	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.10		reparacion o cambio de la fuente	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.11		cambio de flat	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.12		Cambio de lampara escaner	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.13		Cambio de Rodillo escaner	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
9.14		Reparacion del Mecanismo de Cabezales de Impresion.	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
10	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora láser B/N Multifunción (Samsung Xpress M2070W y Canon 244 DW)	Unidad	EVENTO	1				
10.1		diagnostico	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
10.2		limpieza general interna y externa	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
10.3		reparacion o cambio del fusor	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
10.4		reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
10.5		reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
10.6		reparaci?n de la fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
10.7		cambio de flat	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
10.8		cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
10.9		Cambio de rodillo del escaner	Unidad	EVENTO	1			50.000	50.000
11	81111812-004	Mantenimiento y Reparacion de Escaner (HP Scanjet 5590)	Unidad	EVENTO	1				
11.1		diagnostico	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
11.2		limpieza general interna y externa	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
11.3		reparacion o cambio del fusor	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
11.4		reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
11.5		reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
11.6		reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
11.7		cambio de flat	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
11.8		cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
11.9		Cambio de rodillo del escaner	Unidad	EVENTO	1			40.000	40.000
								Precio Total	**4.530.000**

Fernando Miranda
Jefe Interino del Dpto. UOC

María Caseo Lichi
Gerente
Gestión Institucional

FONDO GANADERO · GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL ·