# INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS
# CONTRATACION DIRECTA SICOM N° 02/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS", ID Nº 288900

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 02/2015 CON ID N° 288900, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS"

| LOTE N° 1 | | | 1. INSUSERV SOLUCIONES GENERALES DE FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ | | 2. COMPUNEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO | | 3. SERVITEK INGENIERIA Y SERVICIOS DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN | | 4. R&N SERVICE DE ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY | | 6. COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ | | 8. IGC S.R.L. | | 7. S. PAZOS DE DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| | SHARP – AL2040 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Limpieza del área del cartucho de tóner y áreas externas del equipo. | 1 | 30.000 | 30.000 | 120.000 | 120.000 | DESESTIMADA CONFORME CON EL ART. 58°, NUMERAL 3, ART. 60°, NUMERAL 2, ART. 61°, NUMERAL 1, DEL DECRETO 21909/03 QUE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS | | 60.000 | 60.000 | DESESTIMADA CONFORME CON EL ART. 58°, NUMERAL 3, ART. 60°, NUMERAL 1, ART. 61°, NUMERAL 1, DEL DECRETO 21909/03 QUE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS | | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | Limpieza del colector de excedente de tóner/revelador. | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 60.000 | 60.000 | | | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | Lubricación o sustitución de engranajes/mecanismos/rodillos. | 1 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | | | 150.000 | 150.000 | | | 10.000 | 10.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4 | Sustitución de cilindro del fuso/unidad reveladora. | 1 | 80.000 | 80.000 | 180.000 | 180.000 | | | 200.000 | 200.000 | | | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 | Cambio de filamento o cuchilla de transferencia | 1 | 30.000 | 30.000 | 90.000 | 90.000 | | | 100.000 | 100.000 | | | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | Reparación de placa electrónica | 1 | 80.000 | 80.000 | 350.000 | 350.000 | | | 150.000 | 150.000 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | SHARP – AL2040CS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Limpieza del área del cartucho de tóner y áreas externas del equipo. | 1 | 30.000 | 30.000 | 120.000 | 120.000 | | | 60.000 | 60.000 | | | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | Limpieza del colector de excedente de tóner/revelador. | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 60.000 | 60.000 | | | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | Lubricación o sustitución de engranajes/mecanismos/rodillos. | 1 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | | | 150.000 | 150.000 | | | 10.000 | 10.000 | 70.000 | 70.000 |
| 10 | Sustitución de cilindro del fuso/unidad reveladora. | 1 | 80.000 | 80.000 | 180.000 | 180.000 | | | 200.000 | 200.000 | | | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11 | Cambio de filamento o cuchilla de transferencia | 1 | 30.000 | 30.000 | 90.000 | 90.000 | | | 100.000 | 100.000 | | | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12 | Reparación de placa electrónica | 1 | 80.000 | 80.000 | 350.000 | 350.000 | | | 150.000 | 150.000 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| TOTAL (IVA INCLUIDO) | | | | 470.000 | | 1.540.000 | | | | 1.440.000 | | | | 660.000 | | 740.000 |

Lic. Rafael Gill Pereira
Director General de Gabinete
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Lic. Luis Gauto Noguera
Jefe de Control Interno
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Abog. Margarita Valiente Fornerón
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

JUAN JOSE CABALLERO VILLALBA
Secretario General
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

# INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS
# CONTRATACION DIRECTA SICOM N° 02/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS", ID Nº 288900

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 02/2015 CON ID N° 288900, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS"

| LOTE N°2 | | | 1. INSUBERY SOLUCIONES GENERALES DE FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ | | 2. COMPUNEW & ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO | | 3. SERVITEK INGENIERIA Y SERVICIOS DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN | | 4. RAM SERVICE DE ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY | | 5. COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ | | 6. JOC S.R.L. | | 7. 8. PAZOS DE DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| | CANON – IR1022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Limpieza del área del cartucho de tóner y áreas externas del equipo. | 1 | 30.000 | 30.000 | 120.000 | 120.000 | DESESTIMADA CONFORME CON EL ART. 58°, NUMERAL 3, ART. 60°, NUMERAL 2, ART. 61°, NUMERAL 1, DEL DECRETO 21909/03 QUE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS | | 120.000 | 120.000 | DESESTIMADA CONFORME CON EL ART. 58°, NUMERAL 3, ART. 60°, NUMERAL 1, ART. 61°, NUMERAL 1, DEL DECRETO 21909/03 QUE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS | | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | Limpieza del colector de excedente de tóner revelador. | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 120.000 | 120.000 | | | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | Cambio de película del fusor, rodillos de separación/arrastre y guías. | 1 | 120.000 | 120.000 | 200.000 | 200.000 | | | 250.000 | 250.000 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 4 | Sustitución de unidad reveladora y láser. | 1 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | | | 150.000 | 150.000 | | | 40.000 | 40.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 | Sustitución de sensores. | 1 | 10.000 | 10.000 | 60.000 | 60.000 | | | 70.000 | 70.000 | | | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | Cambio de cilindro | 1 | 120.000 | 120.000 | 180.000 | 180.000 | | | 250.000 | 250.000 | | | 100.000 | 100.000 | 250.000 | 250.000 |
| | CANON – IR2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Limpieza del área del cartucho de tóner y áreas externas del equipo. | 1 | 30.000 | 30.000 | 120.000 | 120.000 | | | 120.000 | 120.000 | | | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | Limpieza del colector de excedente de tóner revelador. | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 120.000 | 120.000 | | | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | Cambio de película del fusor, rodillos de separación/arrastre y guías. | 1 | 120.000 | 120.000 | 200.000 | 200.000 | | | 250.000 | 250.000 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 10 | Sustitución de unidad reveladora y láser. | 1 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | | | 150.000 | 150.000 | | | 40.000 | 40.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11 | Sustitución de sensores. | 1 | 10.000 | 10.000 | 60.000 | 60.000 | | | 70.000 | 70.000 | | | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12 | Cambio de cilindro | 1 | 120.000 | 120.000 | 180.000 | 180.000 | | | 250.000 | 250.000 | | | 100.000 | 100.000 | 250.000 | 250.000 |
| | CANON IR2630 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Limpieza del área del cartucho de tóner y áreas externas del equipo. | 1 | 50.000 | 50.000 | 120.000 | 120.000 | | | 120.000 | 120.000 | | | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | Limpieza del colector de excedente de tóner revelador. | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | 120.000 | 120.000 | | | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | Cambio de película del fusor, rodillos de separación/arrastre y guías. | 1 | 200.000 | 200.000 | 350.000 | 350.000 | | | 300.000 | 300.000 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 16 | Sustitución de unidad reveladora y láser. | 1 | 150.000 | 150.000 | 450.000 | 450.000 | | | 300.000 | 300.000 | | | 40.000 | 40.000 | 600.000 | 600.000 |
| 17 | Sustitución de sensores. | 1 | 10.000 | 10.000 | 60.000 | 60.000 | | | 80.000 | 80.000 | | | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | Cambio de cilindro | 1 | 150.000 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | | | 300.000 | 300.000 | | | 100.000 | 100.000 | 600.000 | 600.000 |
| TOTAL (IVA INCLUIDO) | | | | 1.650.000 | | 1.180.000 | | | | 3.140.000 | | | | 1.350.000 | | 3.080.000 |

Lic. Rafael Gill Pereira
Director General de Gabinete
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Lic. Luis Gauto Noguera
Jefe de Control Interno
Secretaría de Información y Comunicación

Ana María Díaz Bordenave
Asesora Jurídica
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

JUAN JOSE CABALLERO VILLALBA
Secretario General
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

# INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS
# CONTRATACION DIRECTA SICOM N° 02/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS", ID Nº 288900

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 02/2015 CON ID N° 288900, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS"

| LOTE N°3 | | | 1. INSUSERV SOLUCIONES GENERALES DE FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ | | 2. COMPUNEWA ASOCIADOS DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO | | 3. SERVITEK INGENIERIA Y SERVICIOS DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN | | 4. RAN SERVICE DE ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY | | 5. COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ | | 6. IGC S.R.L. | | 7. S. PAZOS DE DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| | LEXMARK - x656 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Limpieza del área del cartucho de tóner y áreas externas del equipo. | 1 | 30.000 | 30.000 | 120.000 | 120.000 | DESESTIMADA CONFORME CON EL ART. 58°, NUMERAL 3, ART. 60°, NUMERAL 2, ART. 61°, NUMERAL 1, DEL DECRETO 21909/03 QUE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS | | 100.000 | 100.000 | DESESTIMADA CONFORME CON EL ART. 58°, NUMERAL 3, ART. 60°, NUMERAL 1, ART. 61°, NUMERAL 1, DEL DECRETO 21909/03 QUE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS | | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | Cambio de película del fusor, rodillos de separación/arrastre y guías. | 1 | 80.000 | 80.000 | 250.000 | 250.000 | | | 250.000 | 250.000 | | | 280.000 | 280.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3 | Sustitución de unidad reveladora y láser. | 1 | 250.000 | 250.000 | 400.000 | 400.000 | | | 450.000 | 450.000 | | | 50.000 | 50.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4 | Sustitución de sensores. | 1 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 60.000 | | | 80.000 | 80.000 | | | 40.000 | 40.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | Cambio de cilindro. | 1 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | 450.000 | 450.000 | | | 370.000 | 370.000 | 480.000 | 480.000 |
| TOTAL (IVA INCLUIDO) | | | | 630.000 | | 1.080.000 | | | | 1.330.000 | | | | 750.000 | | 1.280.000 |

Lic. Rafael Gill Pereira
Director General de Gabinete
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Lic. Luis Ganto Noguera
Jefe de Control Interno
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Lic. Margarita Mieres Lora
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

JUAN JOSE CABALLERO VILLALBA
Secretario General
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República