| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.2 | | Cambio de cremallera o sinfín de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 1.155.000 |
| 70.3 | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 70.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 70.5 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 70.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 21.000 |
| 70.7 | | Cambio de caracol | Unidad | 1 | EVENTO | 483.000 |
| 70.8 | | Cambio de rulemanes o balines | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 70.9 | | Cambio de correa de dirección hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 71 | 78180101-014 | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR** | | | | **4.305.000** |
| 71.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 71.2 | | Calce lateral | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 71.3 | | Correas accesorios | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 71.4 | | Cemento gris | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 71.5 | | Cambio limitador de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 71.6 | | Cambio de caño aire | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 71.7 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 |
| 71.8 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 71.9 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 71.10 | | Cambio de bomba de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |
| 71.11 | | Cambio de tapones de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 71.12 | | Cambio leva | Unidad | 1 | EVENTO | 1.225.000 |
| 71.13 | | Cambio de cabo acelerador | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 72 | 78180101-009 | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO** | | | | **2.366.000** |
| 72.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 72.2 | | Cambio de cilindro llave de contacto | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 72.3 | | Cambio llave contacto | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| 72.4 | | Cambio llave de luz señalero y bocina | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 72.5 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 72.6 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 72.7 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 308.000 |
| 72.8 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 72.9 | | Cambio de fusibles | Unidad | 1 | EVENTO | 28.000 |
| 73 | 78180101-019 | **CAMBIO DE CORREA** | Unidad | 1 | EVENTO | **1.015.000** |
| 73.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 73.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 73.3 | | Cambio de aleta ventilador | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 |
| 73.4 | | Cambio de rulemán tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 73.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 182.000 |



SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665 717 -6

Diego Samaniego
Ministro Secretario Ejecutivo

SERVICIO Y COMERCIO
PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **74** | **78180101-015** | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR** | | | | **959.000** |
| **74.1** | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| **74.2** | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| **74.3** | | Cambio de líquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| **74.4** | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| **75** | **78180101-013** | **SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR** | | | | **2.204.000** |
| **75.1** | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 1.000.000 |
| **75.2** | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 994.000 |
| **75.3** | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| | | **HYUNDAI - CHAPA Nº ANR 360. Tipo. Mini Bus. Modelo: H1. Color: Gris Plateado. Año 2007.** | | | | |
| **76** | **78180101-011** | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO** | | | | **3.164.000** |
| **76.1** | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| **76.2** | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| **76.3** | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| **76.4** | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| **76.5** | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| **76.6** | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 308.000 |
| **76.7** | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| **76.8** | | Cambio de juego de buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 252.000 |
| **76.9** | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 |
| **77** | **78180101-012** | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO** | | | | **1.939.000** |
| **77.1** | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 546.000 |
| **77.2** | | Cambio de retén masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| **77.3** | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| **77.4** | | Cambio de amortiguador | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| **77.5** | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 217.000 |
| **77.6** | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| **78** | **78180101-006** | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO** | | | | **2.225.400** |
| **78.1** | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 240.000 |
| **78.2** | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| **78.3** | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 588.000 |
| **78.4** | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| **78.5** | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 |
| **78.6** | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| **78.7** | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 57.400 |
| **78.8** | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| **78.9** | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 182.000 |



SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665717 -6
Tel.: 535 570 - Fax 535 024

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

Diego Samaniego
Ejecutivo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **79** | **78180101-005** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE** | | | | **5.100.000** |
| **79.1** | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| **79.2** | | Cambo rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| **79.3** | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 189.000 |
| **79.4** | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| **79.5** | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| **79.6** | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| **79.7** | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| **79.8** | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 1.600.000 |
| **79.9** | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 |
| **79.10** | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 910.000 |
| **80** | **78180101-002** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION** | | | | **4.545.500** |
| **80.1** | | Cambio de pailer | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| **80.2** | | Cambio de corona piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 945.000 |
| **80.3** | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| **80.4** | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 472.500 |
| **80.5** | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| **80.6** | | Cambio de calces | Unidad | 1 | EVENTO | 216.000 |
| **80.7** | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 |
| **80.8** | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| **80.9** | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| **80.10** | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| **80.11** | | Balanceo cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 252.000 |
| **81** | **78180101-002** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA** | | | | **1.547.000** |
| **81.1** | | Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º | Unidad | 1 | EVENTO | 875.000 |
| **81.2** | | Cambio de eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| **81.3** | | Cambio de engranaje de caja | Unidad | 1 | EVENTO | 448.000 |
| **82** | **78180101-003** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN** | | | | **2.870.000** |
| **82.1** | | Reparación de cremallera de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 630.000 |
| **82.2** | | Cambio de cremallera de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 924.000 |
| **82.3** | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| **82.4** | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| **82.5** | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| **82.6** | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 252.000 |
| **82.7** | | Cambio de correa de dirección hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| **83** | **78180101-014** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR** | | | | **1.743.000** |
| **83.1** | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| **83.2** | | Calce lateral | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |



SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665 717 -6
535 024

Diego Samaniego
Ministro Secretario Ejecutivo

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717-6
Tel.: 535 570 - 535 024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.3 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 83.4 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 83.5 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 83.6 | | Cambio de bomba aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 83.7 | | Cambio de tapón de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| **84** | **78180101-009** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO** | | | | **1.781.000** |
| 84.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 84.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 84.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 84.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 273.000 |
| 84.5 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 80.000 |
| 84.6 | | Cambio de bujías | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| **85** | **78180101-019** | **CAMBIO DE CORREA** | | | | **1.267.000** |
| 85.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 85.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 85.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 420.000 |
| 85.4 | | Cambio de rulemán tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 85.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 182.000 |
| 85.6 | | Cambio correa balanceo | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| **86** | **78180101-015** | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR** | | | | **798.000** |
| 86.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 86.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 86.3 | | Cambio de líquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 86.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 133.000 |
| **87** | **78180101-013** | **SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR** | Unidad | 1 | EVENTO | **994.000** |
| 87.1 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 784.000 |
| 87.2 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| | | **MERCEDES BENZ - CHAPA Nº OBB 601. Tipo: Bus. Modelo: Comil Pia. Color: Blanco. Año: 2010.-** | | | | |
| **88** | **78180101-011** | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO** | | | | **3.003.000** |
| 88.1 | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 88.2 | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 88.3 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 980.000 |
| 88.4 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 88.5 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 329.000 |
| 88.6 | | Cambio de juego buje tensor | Unidad | 1 | EVENTO | 301.000 |
| 88.7 | | Mantenimiento de masa | Unidad | 1 | EVENTO | 308.000 |



SERVICIO Y COMERCIO PATRI

Diego Samaniego
Ministro Secretario Ejecutivo
SENADIS

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **89** | **78180101-012** | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO** | | | | **2.919.000** |
| **89.1** | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| **89.2** | | Cambio de retén masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| **89.3** | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |
| **89.4** | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| **89.5** | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 322.000 |
| **89.6** | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| **89.7** | | Cambio de grampa elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| **90** | **78180101-006** | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO** | | | | **3.815.000** |
| **90.1** | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 |
| **90.2** | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 |
| **90.3** | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| **90.4** | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| **90.5** | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 252.000 |
| **90.6** | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 |
| **90.7** | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 574.000 |
| **90.8** | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 616.000 |
| **90.9** | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| **90.10** | | Cambio de resorte y seguros de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| **91** | **78180101-005** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE** | | | | **4.109.000** |
| **91.1** | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| **91.2** | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| **91.3** | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 |
| **91.4** | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| **91.5** | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| **91.6** | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| **91.7** | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| **91.8** | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 1.155.000 |
| **91.9** | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| **91.10** | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| **92** | **78180101-002** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION** | | | | **7.203.000** |
| **92.1** | | Cambio de pailer | Unidad | 1 | EVENTO | 1.050.000 |
| **92.2** | | Cambio de corona piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 2.450.000 |
| **92.3** | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| **92.4** | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 714.000 |
| **92.5** | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 602.000 |
| **92.6** | | Cambio de calces | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| **92.7** | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 217.000 |
| **92.8** | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 532.000 |
| **92.9** | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |



SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665 717 -6

Diego Samaniego
Ministro Secretario Ejecutivo
SENADIS

SERVICIO Y COMERCIO
PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.10 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 92.11 | | Balanceo cardan | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 |
| 93 | 78180101-002 | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA** | | | | **2.215.500** |
| 93.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º | Unidad | 1 | EVENTO | 1.155.000 |
| 93.2 | | Cambio de rulemán eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 |
| 93.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 696.500 |
| 94 | 78180101-003 | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN** | | | | **4.137.000** |
| 94.1 | | Reparación de sinfín de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 784.000 |
| 94.2 | | Cambio de sinfín de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 2.072.000 |
| 94.3 | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 94.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 94.5 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 94.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 94.7 | | Cambio de correa de direciión hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 95 | 78180101-014 | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR** | | | | **3.031.000** |
| 95.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 |
| 95.2 | | Calce lateral | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 95.3 | | Cambio bomba de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 |
| 95.4 | | Cambio de tapones de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 |
| 95.5 | | Correas accesorios | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 95.6 | | Cemento gris | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 95.7 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 95.8 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 77.000 |
| 95.9 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 95.10 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 95.11 | | Cambio de cabo acelerador | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 96 | 78180101-009 | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO** | | | | **2.170.000** |
| 96.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 96.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 96.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 77.000 |
| 96.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 96.5 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 96.6 | | Cambio de bujía | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 |
| 96.7 | | Cambio de faros | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 97 | 78180101-019 | **CAMBIO DE CORREA** | | | | **777.000** |
| 97.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 97.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 97.3 | | Cambio correa de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |



SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665 717 -6
535 024

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
535 570 - 535 024

Diego Santaniego
Ministro Secretario Ejecutivo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.4 | | Cambio de rulemán tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 97.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 98 | 78180101-015 | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR** | | | | **595.000** |
| 98.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 98.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 98.3 | | Cambio de líquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 98.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 99 | 78180101-013 | **SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR** | | | | **5.416.000** |
| 99.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 1.260.000 |
| 99.2 | | Reparación sistema Canmón Rail | Unidad | 1 | EVENTO | 1.200.000 |
| 99.3 | | Cambio de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 2.550.000 |
| 99.4 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| | | **MAHINDRA 4X4 CHAPA Nº OAY 054. Tipo. Rural. Modelo: Escorpio. Color: Gris plateado. Año: 2011.** | | | | |
| 100 | 78180101-011 | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO** | | | | **3.430.000** |
| 100.1 | | Cambio de rulemán delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 100.2 | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 100.3 | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 100.4 | | Reparación de punta eje | Unidad | 1 | EVENTO | 651.000 |
| 100.5 | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 588.000 |
| 100.6 | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 322.000 |
| 100.7 | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| 100.8 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 532.000 |
| 101 | 78180101-012 | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO** | | | | **2.079.000** |
| 101.1 | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 364.000 |
| 101.2 | | Cambio de retén masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 133.000 |
| 101.3 | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 448.000 |
| 101.4 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 413.000 |
| 101.5 | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 273.000 |
| 101.6 | | Cambio de espiral | Unidad | 1 | EVENTO | 217.000 |
| 101.7 | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| 102 | 78180101-006 | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO** | | | | **3.135.000** |
| 102.1 | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 102.2 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 102.3 | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 |
| 102.4 | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 102.5 | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |



SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665 717 -6

Diego Samaniego

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717-6
Tel.: 535 570 - 535 024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.6 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 102.7 | | Cambio de cilindor de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 532.000 |
| 102.8 | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 |
| 102.9 | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| **103** | **78180101-005** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE** | | | | **3.559.500** |
| 103.1 | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| 103.2 | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 175.000 |
| 103.3 | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 |
| 103.4 | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 602.000 |
| 103.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| 103.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| 103.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 103.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 784.000 |
| 103.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 332.500 |
| 103.10 | | Cambio disco embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 462.000 |
| **104** | **78180101-002** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA** | | | | **2.352.000** |
| 104.1 | | Cambio de anillo sincornizador de 1º a 5º | Unidad | 1 | EVENTO | 945.000 |
| 104.2 | | Cambio de rulemán eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 322.000 |
| 104.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |
| 104.4 | | Cambio de aceite de caja y diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 392.000 |
| **105** | **78180101-003** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN** | | | | **2.436.000** |
| 105.1 | | Reparación de cremallera de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 105.2 | | Cambio de cremallera de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 770.000 |
| 105.3 | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 105.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 147.000 |
| 105.5 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 105.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 105.7 | | Cambio de corre de dirección hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| **106** | **78180101-014** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR** | | | | **6.381.000** |
| 106.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 343.000 |
| 106.2 | | Rectificación de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 1.000.000 |
| 106.3 | | Juego de aro | Unidad | 1 | EVENTO | 1.001.000 |
| 106.4 | | Cojinete bancada | Unidad | 1 | EVENTO | 518.000 |
| 106.5 | | Cojinete de biela | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 106.6 | | Válvula de admisión | Unidad | 1 | EVENTO | 160.000 |
| 106.7 | | Válvula de escape | Unidad | 1 | EVENTO | 160.000 |
| 106.8 | | Buje de biela | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 106.9 | | Cambio brazo de biela | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |



SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665 717 -6
Tel.: 535 570 - Fax 535 024

Diego Samaniego
Ministro Secretario Ejecutivo
SENADIS

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 021

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.10 | | Cambio bomba de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 805.000 |
| 106.11 | | Cambio tapón de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 168.000 |
| 106.12 | | Calce lateral | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 106.13 | | Correas accesorios | Unidad | 1 | EVENTO | 357.000 |
| 106.14 | | Cambio aleta ventilador | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 106.15 | | Cemento gris | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 106.16 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| 106.17 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 77.000 |
| 106.18 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| **107** | **78180101-009** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO** | | | | **2.135.000** |
| 107.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| 107.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 560.000 |
| 107.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 107.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| 107.5 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 107.6 | | Cambio de bujía | Unidad | 1 | EVENTO | 322.000 |
| 107.7 | | Cambio de faros | Unidad | 1 | EVENTO | 210.000 |
| **108** | **78180101-019** | **CAMBIO DE CORREA** | | | | **497.000** |
| 108.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 108.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 108.3 | | Cambio de rulemán tensor correa | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| 108.4 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| **109** | **78180101-015** | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR** | | | | **811.000** |
| 109.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 109.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 300.000 |
| 109.3 | | Cambio líquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 105.000 |
| 109.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 140.000 |
| **110** | **78180101-013** | **SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR** | | | | **1.652.000** |
| 110.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 700.000 |
| 110.2 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| 110.3 | | Cambios de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 672.000 |
| **111** | **78180101-002** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION** | | | | **3.766.000** |
| 111.1 | | Reparación de diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| 111.2 | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| 111.3 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 111.4 | | Cambio de corona piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |
| 111.5 | | Cambio de calce perno | Unidad | 1 | EVENTO | 574.000 |
| 111.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 574.000 |
| 111.7 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |



SERVICIO Y COMERCIO PATRI

Diego Samaniego
Secretario Ejecutivo

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.8** | | Balanceo cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| | | **FOTON - CHAPA Nº PPA 024. Tipo: Minibus. Modelo: MPX. Color: Blanco. Año: 2013.** | | | | |
| **112** | **78180101-011** | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO** | | | | **2.457.000** |
| **112.1** | | Cambio de rulemán masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| **112.2** | | Cambio de retén masa delantera | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| **112.3** | | Cambio de rotula superior | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| **112.4** | | Cambio de rotula inferior | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| **112.5** | | Cambio de juego de muñequines | Unidad | 1 | EVENTO | 525.000 |
| **112.6** | | Cambio de bujes parrillas | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| **112.7** | | Cambio de buje estabilizador | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| **112.8** | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| **113** | **78180101-012** | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN TRASERO** | | | | **3.255.000** |
| **113.1** | | Cambio de rulemán masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 455.000 |
| **113.2** | | Cambio de retén masa trasera | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| **113.3** | | Cambio de elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 322.000 |
| **113.4** | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| **113.5** | | Cambio de buje trasero | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| **113.6** | | Cambio de buje elástico | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |
| **113.7** | | Cambio homocinética | Unidad | 1 | EVENTO | 665.000 |
| **113.8** | | Cambio de trizeta | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| **113.9** | | Cambio soporte diferencial | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| **113.10** | | Cambio de espiral | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| **114** | **78180101-006** | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO** | | | | **3.598.000** |
| **114.1** | | Cambio de disco de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| **114.2** | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| **114.3** | | Reparación de mordaza | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| **114.4** | | Cambio de zapata de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| **114.5** | | Cambio de cubeta de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 63.000 |
| **114.6** | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| **114.7** | | Cambio de cilindro de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| **114.8** | | Cambio de fibra de zapata | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| **114.9** | | Cambio de reparo de freno | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| **114.10** | | Reparación sistema ABS | Unidad | 1 | EVENTO | 910.000 |
| **115** | **78180101-005** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE** | | | | **3.836.000** |
| **115.1** | | Frenteado corona | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| **115.2** | | Cambio rulemán piloto | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| **115.3** | | Cambio de horquilla | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| **115.4** | | Cambio de bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |



SERVICIO Y COMERCIO PATRI Ruc: 665 717 -6

Diego Samaniego
Ministro Secretario Ejecutivo

SERVICIO Y COMERCIO PATRI RUC: 665717 - 6 Tel.: 535 570 - 535 024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 | | Cambio reparo bomba central | Unidad | 1 | EVENTO | 434.000 |
| 115.6 | | Cambio reparo bomba auxiliar | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 115.7 | | Cambio de cañito flexible | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 115.8 | | Cambio de plato de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 833.000 |
| 115.9 | | Cambio de cojinete | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 115.10 | | Cambio disco de embrague | Unidad | 1 | EVENTO | 574.000 |
| **116** | **78180101-002** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE TRANSMISION** | | | | **3.271.000** |
| 116.1 | | Cambio de corona piñón | Unidad | 1 | EVENTO | 595.000 |
| 116.2 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 116.3 | | Cambio de planetario | Unidad | 1 | EVENTO | 308.000 |
| 116.4 | | Cambio de satelital | Unidad | 1 | EVENTO | 273.000 |
| 116.5 | | Cambio de calces | Unidad | 1 | EVENTO | 280.000 |
| 116.6 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| 116.7 | | Cambio de brida | Unidad | 1 | EVENTO | 301.000 |
| 116.8 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 116.9 | | Cambio de centralizador | Unidad | 1 | EVENTO | 532.000 |
| 116.10 | | Balanceo cardán | Unidad | 1 | EVENTO | 100.000 |
| **117** | **78180101-002** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA** | | | | **1.057.000** |
| 117.1 | | Cambio de anillo sincronizador de 1º a 5º | Unidad | 1 | EVENTO | 693.000 |
| 117.2 | | Cambio de rulemán eje de mando | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 117.3 | | Cambio de engranaje caja | Unidad | 1 | EVENTO | 245.000 |
| **118** | **78180101-003** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN** | | | | **2.744.000** |
| 118.1 | | Reparación de cremallera de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 588.000 |
| 118.2 | | Cambio de cremallera de dirección | Unidad | 1 | EVENTO | 945.000 |
| 118.3 | | Reparación de bomba hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 490.000 |
| 118.4 | | Cambio de mangueras | Unidad | 1 | EVENTO | 203.000 |
| 118.5 | | Cambio de retén | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 118.6 | | Cambio de cruceta | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 118.7 | | Cambio de correa de dirección hidráulica | Unidad | 1 | EVENTO | 196.000 |
| **119** | **78180101-014** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR** | | | | **3.059.000** |
| 119.1 | | Cambio de soporte motor | Unidad | 1 | EVENTO | 266.000 |
| 119.2 | | Cambio de tapón de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 84.000 |
| 119.3 | | Cambio brazo de biela | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 |
| 119.4 | | Cambio bomba de aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 784.000 |
| 119.5 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 119.6 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 1 | EVENTO | 126.000 |
| 119.7 | | Cambio de filtro aceite | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 119.8 | | Cambio de aceite de motor | Unidad | 1 | EVENTO | 294.000 |



SERVICIO Y COMERCIO PATRI
Ruc: 665717-6
Tel.: 535 570

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.9 | | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1 | EVENTO | 749.000 |
| **120** | **78180101-009** | **SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO** | | | | **1.477.000** |
| 120.1 | | Reparación del alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 406.000 |
| 120.2 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | 1 | EVENTO | 385.000 |
| 120.3 | | Cambio de relay | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| 120.4 | | Cambio regulador de voltaje | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 120.5 | | Reparación de luces | Unidad | 1 | EVENTO | 112.000 |
| 120.6 | | Cambio de bujía | Unidad | 1 | EVENTO | 119.000 |
| **121** | **78180101-019** | **CAMBIO DE CORREA** | | | | **1.358.000** |
| 121.1 | | Cambio de correa de alternador | Unidad | 1 | EVENTO | 161.000 |
| 121.2 | | Cambio de correa de aire | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| 121.3 | | Cambio de correa dentada | Unidad | 1 | EVENTO | 476.000 |
| 121.4 | | Cambio de rulemán tensor de correa | Unidad | 1 | EVENTO | 336.000 |
| 121.5 | | Cambio de polea | Unidad | 1 | EVENTO | 231.000 |
| **122** | **78180101-015** | **SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR** | | | | **806.000** |
| 122.1 | | Limpieza de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 224.000 |
| 122.2 | | Reparación de radiador | Unidad | 1 | EVENTO | 330.000 |
| 122.3 | | Cambio de líquido refrigerante | Unidad | 1 | EVENTO | 98.000 |
| 122.4 | | Cambio de manguera | Unidad | 1 | EVENTO | 154.000 |
| **123** | **78180101-013** | **SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR** | | | | **3.346.000** |
| 123.1 | | Reparación de bomba | Unidad | 1 | EVENTO | 500.000 |
| 123.2 | | Reparación ECU | Unidad | 1 | EVENTO | 945.000 |
| 123.3 | | Reparación sistema canmon rail | Unidad | 1 | EVENTO | 900.000 |
| 123.4 | | Cambio de censor EGR | Unidad | 1 | EVENTO | 686.000 |
| 123.5 | | Calibración de picos | Unidad | 1 | EVENTO | 315.000 |
| **Total sumatoria precios unitarios Lote 1** | | | | | | **362.637.700** |

| **LOTE Nº 1** | |
|---|---|
| ***Monto mínimo** | **Gs. 90.000.000.-** |
| ***Monto máximo** | **Gs. 180.000.000.-** |

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones



SERVICIO Y COMERCIO PATRI

Diego Samaniego
Ministro Secretario Ejecutivo

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
RUC: 665717 - 6
Tel.: 535 570 - 535 024