JEM Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Copyprinter					GyB					RV Service				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 423**															
1.1	Cambio de Cilindro	Copyprinter	NACIONAL	1	159.750	159.750	GyB	NACIONAL	1	157.500	157.500	RV Service	NACIONAL	1	157.500	157.500
1.2	Cambio de Cuchilla	Copyprinter	NACIONAL	1	76.680	76.680	GyB	NACIONAL	1	75.600	75.600	RV Service	NACIONAL	1	75.600	75.600
1.3	Cambio de Revelador	Copyprinter	NACIONAL	1	178.920	178.920	GyB	NACIONAL	1	106.400	106.400	RV Service	NACIONAL	1	176.400	176.400
1.4	Cambio de Ruedas de Separación	Copyprinter	NACIONAL	1	9.585	9.585	GyB	NACIONAL	1	9.450	9.450	RV Service	NACIONAL	1	9.450	9.450
1.5	Cambio de Rodillo de teflón	Copyprinter	NACIONAL	1	51.120	51.120	GyB	NACIONAL	1	50.400	50.400	RV Service	NACIONAL	1	50.400	50.400
1.6	Cambio de Rodillo de presión	Copyprinter	NACIONAL	1	95.850	95.850	GyB	NACIONAL	1	94.500	94.500	RV Service	NACIONAL	1	94.500	94.500
1.7	Cambio de Unidad de revelado	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
1.8	Cambio de Unidad completa de fusor	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
1.9	Cambio de Engranajes Varios	Copyprinter	NACIONAL	1	15.975	15.975	GyB	NACIONAL	1	15.750	15.750	RV Service	NACIONAL	1	15.750	15.750
1.10	Cambio de Bujes Varios	Copyprinter	NACIONAL	1	9.585	9.585	GyB	NACIONAL	1	9.450	9.450	RV Service	NACIONAL	1	9.450	9.450
1.11	Cambio de termistor	Copyprinter	NACIONAL	1	9.585	9.585	GyB	NACIONAL	1	94.500	94.500	RV Service	NACIONAL	1	9.450	9.450
1.12	Cambio de Unidad de Transferencia	Copyprinter	NACIONAL	1	15.975	15.975	GyB	NACIONAL	1	15.750	15.750	RV Service	NACIONAL	1	15.750	15.750
1.13	Cambio de Unidad de Fotoconductor Negro	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
1.14	Cambio de Bujes de teflón	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
1.15	Cambio de Juegos de juntas de Separación	Copyprinter	NACIONAL	1	51.120	51.120	GyB	NACIONAL	1	50.400	50.400	RV Service	NACIONAL	1	50.400	50.400
1.16	Cambio de rodillo de Limpieza	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
1.17	Cambio de Engranaje Revelador	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
1.18	Cambio de Juego de Collares	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
1.19	Cambio de Engranaje Acople Fusor	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
1.20	Cambio de Juego de arrastre de alimentación	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
1.21	Cambio de ruedas de By Pass	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
1.22	Reparación de Tapa de Fotocopiadora	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
1.23	Reposición de vidrio para Fotocopiar	Copyprinter	NACIONAL	1	9.585	9.585	GyB	NACIONAL	1	9.450	9.450	RV Service	NACIONAL	1	9.450	9.450
1.24	Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza, lubricación y ajuste de conjunto óptico, escaner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastre, bandas de transporte de papel, termistores y ajuste general	Copyprinter	NACIONAL	1	51.120	51.120	GyB	NACIONAL	1	50.400	50.400	RV Service	NACIONAL	1	50.400	50.400
1.25	Reparación de Pieza	Copyprinter	NACIONAL	1	6.390	6.390	GyB	NACIONAL	1	6.300	6.300	RV Service	NACIONAL	1	6.300	6.300
1.26	Mantenimiento Correctivo	Copyprinter	NACIONAL	1	6.390	6.390	GyB	NACIONAL	1	6.300	6.300	RV Service	NACIONAL	1	6.300	6.300

JURADO DE ENJUICIAMIENTO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN REPÚBLICA DE

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.

2	**FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 283**															-
2.1	Cambio de Cilindro	Copyprinter	NACIONAL	1	159.750	159.750	GyB	NACIONAL	1	157.500	157.500	RV Service	NACIONAL	1	157.500	157.500
2.2	Cambio de Cuchilla	Copyprinter	NACIONAL	1	76.680	76.680	GyB	NACIONAL	1	75.600	75.600	RV Service	NACIONAL	1	75.600	75.600
2.3	Cambio de Revelador	Copyprinter	NACIONAL	1	178.920	178.920	GyB	NACIONAL	1	106.400	106.400	RV Service	NACIONAL	1	176.400	176.400
2.4	Cambio de Ruedas de Separación	Copyprinter	NACIONAL	1	9.585	9.585	GyB	NACIONAL	1	9.450	9.450	RV Service	NACIONAL	1	9.450	9.450
2.5	Cambio de Rodillo de teflón	Copyprinter	NACIONAL	1	51.120	51.120	GyB	NACIONAL	1	50.400	50.400	RV Service	NACIONAL	1	50.400	50.400
2.6	Cambio de Rodillo de presión	Copyprinter	NACIONAL	1	95.850	95.850	GyB	NACIONAL	1	94.500	94.500	RV Service	NACIONAL	1	94.500	94.500
2.7	Cambio de Unidad de revelado	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
2.8	Cambio de Unidad completa de fusor	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
2.9	Cambio de Engranajes Varios	Copyprinter	NACIONAL	1	15.975	15.975	GyB	NACIONAL	1	15.750	15.750	RV Service	NACIONAL	1	15.750	15.750
2.10	Cambio de Bujes Varios	Copyprinter	NACIONAL	1	9.585	9.585	GyB	NACIONAL	1	9.450	9.450	RV Service	NACIONAL	1	9.450	9.450
2.11	Cambio de termisor	Copyprinter	NACIONAL	1	9.585	9.585	GyB	NACIONAL	1	94.500	94.500	RV Service	NACIONAL	1	9.450	9.450
2.12	Cambio de Unidad de Transferencia	Copyprinter	NACIONAL	1	15.975	15.975	GyB	NACIONAL	1	15.750	15.750	RV Service	NACIONAL	1	15.750	15.750
2.13	Cambio de Unidad de Fotoconductor Negro	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
2.14	Cambio de Bujes de teflón	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
2.15	Cambio de Juegos dejuntas de Separación	Copyprinter	NACIONAL	1	51.120	51.120	GyB	NACIONAL	1	50.400	50.400	RV Service	NACIONAL	1	50.400	50.400
2.16	Cambio de rodillo de Limpieza	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
2.17	Cambio de Engranaje Revelador	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
2.18	Cambio de Juego de Collares	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
2.19	Cambio de Engranaje Acople Fusor	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
2.20	Cambio de Juego de arrastre de alimentación	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
2.21	Cambio de ruedas de By Pass	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
2.22	Reparación de Tapa de Fotocopiadora	Copyprinter	NACIONAL	1	639	639	GyB	NACIONAL	1	630	630	RV Service	NACIONAL	1	630	630
2.23	Reposición de vidrio para Fotocopiar	Copyprinter	NACIONAL	1	9.585	9.585	GyB	NACIONAL	1	9.450	9.450	RV Service	NACIONAL	1	9.450	9.450
2.24	Mantenimiento Preventivo: incluye limpieza, lubricación y ajuste de conjunto óptico ,escaner, óptico, coronas, rodillos, ruedas de arrastre, bandas de transporte de papel, termistores y ajuste general	Copyprinter	NACIONAL	1	51.120	51.120	GyB	NACIONAL	1	50.400	50.400	RV Service	NACIONAL	1	50.400	50.400
2.25	Reparación de Pieza	Copyprinter	NACIONAL	1	6.390	6.390	GyB	NACIONAL	1	6.300	6.300	RV Service	NACIONAL	1	6.300	6.300
2.26	Mantenimiento Correctivo	Copyprinter	NACIONAL	1	6.390	6.390	GyB	NACIONAL	1	6.300	6.300	RV Service	NACIONAL	1	6.300	6.300
	Precio Total					**1.509.318**		**Precio Total**			**1.518.160**	**Precio Total**				**1.488.060**

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C.
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Angel D. Vera O.
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
J.E.M.