Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/14.
"SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA"
ID Nº 276.827

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 23 días del mes de octubre del año dos mil catorce, siendo las 9:00 horas, el Comité de Evaluación, conformado por Resolución **PR Nº 637/14** de fecha 29 de julio de 2014, se reúne en el local de **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**, sito en la calle Chile Nº 753 casi Eduardo Víctor Haedo, Piso 9º, salón de reuniones de la **Unidad Operativa de Contratación (UOC)**, para la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 18/2014** para la **"Servicio de Rebobinado y Mantenimiento de Motores y Autotransformadores de PETROPAR en la Planta de Villa Elisa Troche"**, teniendo en cuenta lo observado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por Nota DNCP Nº 36.052/2014 de fecha 22/10/2014.

Este Comité solicitó por medio de la Nota UOC Nº 707/14 de fecha 11 de agosto de 2014 la aceptación de la corrección aritmética de la sumatoria total de la planilla de precios, debido a que la misma da como resultado el monto total de **Gs. 168.603.000.- (GUARANIES CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL)** y no la suma de **Gs. 168.571.000.- (GUARANIES CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL)** como se consignó en la oferta.

La empresa **RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.**, aceptó las correcciones aritméticas solicitadas por la Convocante, según manifiesta en su nota de fecha 11 de agosto de 2014, quedando conforme a lo siguiente:

Ítem	Código de catalogo	MOTORES ELECTRICOS	Cant.	Unidad	Precio Unitario.
1	72102201-020	Motor trifásico 0,25 HP 2P 3000 rpm (jaula de ardilla)			
1.1		1. Rebobinado	1	global	360.000
1.2		2. Cambio de ventilador	1	global	63.000
1.3		3. Reparación de eje	1	global	110.000
1.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	153.000
1.5		5. Balanceo	1	global	76.000
1.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	97.000
1.7		7. Pintura	1	global	32.000
2	72102201-020	Motor trifásico 0,25 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
2.1		1. Rebobinado	1	global	364.000
2.2		2. Cambio de ventilador	1	global	63.000

INFORME COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/14.
"SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA"
ID Nº 276.827

2.3		3. Reparación de eje	1	global	110.000
2.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	153.000
2.5		5. Balanceo	1	global	76.000
2.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	97.000
2.7		7. Pintura	1	global	32.000
3	72102201-020	Motor trifásico 0,25 HP 6P 1000 rpm (jaula de ardilla)			
3.1		1. Rebobinado	1	global	381.000
3.2		2. Cambio de ventilador	1	global	65.000
3.3		3. Reparación de eje	1	global	110.000
3.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	153.000
3.5		5. Balanceo	1	global	76.000
3.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	75.000
3.7		7. Pintura	1	global	32.000
4	72102201-020	Motor trifásico 0,25 HP 8P 750 rpm (jaula de ardilla)			
4.1		1. Rebobinado	1	global	413.000
4.2		2. Cambio de ventilador	1	global	65.000
4.3		3. Reparación de eje	1	global	110.000
4.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	153.000
4.5		5. Balanceo	1	global	76.000
4.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	75.000
4.7		7. Pintura	1	global	32.000
5	72102201-020	Motor trifásico 2 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
5.1		1. Rebobinado	1	global	405.000

		Trasero)	1	global	176.000
7.7		7. Pintura	1	global	64.000
8	72102201-020	Motor trifásico 5,5 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			

Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/14.
"SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA"
ID Nº 276.827

5.2		2. Cambio de ventilador	1	global	71.000
5.3		3. Reparación de eje	1	global	110.000
5.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	185.000
5.5		5. Balanceo	1	global	76.000
5.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	76.000
5.7		7. Pintura	1	global	32.000
6	72102201-020	Motor trifásico 5 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
6.1		1. Rebobinado	1	global	580.000
6.2		2. Cambio de ventilador	1	global	85.000
6.3		3. Reparación de eje	1	global	230.000
6.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	290.000
6.5		5. Balanceo	1	global	164.000
6.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	130.000
6.7		7. Pintura	1	global	64.000
7	72102201-020	Motor trifásico 5,5 HP 2P 3000 rpm (jaula de ardilla)			
7.1		1. Rebobinado	1	global	691.000
7.2		2. Cambio de ventilador	1	global	85.000
7.3		3. Reparación de eje	1	global	230.000
7.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	290.000
7.5		5. Balanceo	1	global	164.000
7.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	176.000
7.7		7. Pintura	1	global	64.000
8	72102201-020	Motor trifásico 5,5 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			

Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/14.
"SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA"
ID Nº 276.827

8.1		1. Rebobinado	1	global	760.000
8.2		2. Cambio de ventilador	1	global	84.000
8.3		3. Reparación de eje	1	global	230.000
8.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	380.000
8.5		5. Balanceo	1	global	164.000
8.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	150.000
8.7		7. Pintura	1	global	64.000
9	72102201-020	Motor trifásico 7,5 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
9.1		1. Rebobinado	1	global	910.000
9.2		2. Cambio de ventilador	1	global	92.000
9.3		3. Reparación de eje	1	global	350.000
9.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	387.000
9.5		5. Balanceo	1	global	250.000
9.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	150.000
9.7		7. Pintura	1	global	64.000
10	72102201-020	Motor trifásico 10 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
10.1		1. Rebobinado	1	global	1.030.000
10.2		2. Cambio de ventilador	1	global	92.000
10.3		3. Reparación de eje	1	global	420.000
10.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	390.000
10.5		5. Balanceo	1	global	250.000
10.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	150.000
10.7		7. Pintura	1	global	64.000

Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/14.
"SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA"
ID Nº 276.827

11	72102201-020	Motor trifásico 15 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
11.1		1. Rebobinado	1	global	1.325.000
11.2		2. Cambio de ventilador	1	global	92.000
11.3		3. Reparación de eje	1	global	450.000
11.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	510.000
11.5		5. Balanceo	1	global	250.000
11.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	296.000
11.7		7. Pintura	1	global	64.000
12	72102201-020	Motor trifásico 20 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
12.1		1. Rebobinado	1	global	1.590.000
12.2		2. Cambio de ventilador	1	global	100.000
12.3		3. Reparación de eje	1	global	460.000
12.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	610.000
12.5		5. Balanceo	1	global	330.000
12.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	350.000
12.7		7. Pintura	1	global	64.000
13	72102201-020	Motor trifásico 25 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
13.1		1. Rebobinado	1	global	2.025.000
13.2		2. Cambio de ventilador	1	global	110.000
13.3		3. Reparación de eje	1	global	580.000
13.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	630.000
13.5		5. Balanceo	1	global	330.000
13.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	880.000

INFORME COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/14.
"SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA"
ID Nº 276.827

13.7		7. Pintura	1	global	64.000
14	72102201-020	Motor trifásico 30 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
14.1		1. Rebobinado	1	global	2.260.000
14.2		2. Cambio de ventilador	1	global	120.000
14.3		3. Reparación de eje	1	global	600.000
14.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	650.000
14.5		5. Balanceo	1	global	330.000
14.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	880.000
14.7		7. Pintura	1	global	64.000
15	72102201-020	Motor trifásico 40 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
15.1		1. Rebobinado	1	global	2.800.000
15.2		2. Cambio de ventilador	1	global	150.000
15.3		3. Reparación de eje	1	global	800.000
15.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	750.000
15.5		5. Balanceo	1	global	420.000
15.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	1.320.000
15.7		7. Pintura	1	global	64.000
16	72102201-020	Motor trifásico 60 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
16.1		1. Rebobinado	1	global	3.950.000
16.2		2. Cambio de ventilador	1	global	150.000
16.3		3. Reparación de eje	1	global	5.300.000
16.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	740.000
16.5		5. Balanceo	1	global	500.000

INFORME COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/14.
"SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA"
ID Nº 276.827

16.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	800.000
16.7		7. Pintura	1	global	64.000
17	72102201-020	Motor trifásico 75 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
17.1		1. Rebobinado	1	global	4.980.000
17.2		2. Cambio de ventilador	1	global	280.000
17.3		3. Reparación de eje	1	global	5.500.000
17.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	850.000
17.5		5. Balanceo	1	global	500.000
17.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	1.940.000
17.7		7. Pintura	1	global	64.000
18	72102201-020	Motor trifásico 250 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
18.1		1. Rebobinado	1	global	14.650.000
18.2		2. Cambio de ventilador	1	global	330.000
18.3		3. Reparación de eje	1	global	5.800.000
18.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	3.050.000
18.5		5. Balanceo	1	global	990.000
18.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	3.390.000
18.7		7. Pintura	1	global	96.000
19	72102201-020	Motor trifásico 500 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
19.1		1. Rebobinado	1	global	24.700.000
19.2		2. Cambio de ventilador	1	global	3.520.000
19.3		3. Reparación de eje	1	global	6.000.000
19.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	6.000.000

INFORME COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/14.
"SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA"
ID Nº 276.827

19.5		5. Balanceo	1	global	1.480.000
19.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	5.700.000
19.7		7. Pintura	1	global	96.000
20	72102201-020	Motor monofásico 0,25 HP 2P 3000 rpm (jaula de ardilla)			
20.1		1. Rebobinado	1	global	360.000
20.2		2. Cambio de ventilador	1	global	63.000
20.3		3. Reparación de eje	1	global	110.000
20.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	153.000
20.5		5. Balanceo	1	global	76.000
20.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	97.000
20.7		7. Pintura	1	global	32.000
21	72102201-020	Motor monofásico 0,25 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
21.1		1. Rebobinado	1	global	364.000
21.2		2. Cambio de ventilador	1	global	63.000
21.3		3. Reparación de eje	1	global	110.000
21.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	153.000
21.5		5. Balanceo	1	global	76.000
21.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	97.000
21.7		7. Pintura	1	global	32.000
22	72102201-020	Motor monofásico 2 HP 2P 3000 rpm (jaula de ardilla)			
22.1		1. Rebobinado	1	global	405.000
22.2		2. Cambio de ventilador	1	global	71.000
22.3		3. Reparación de eje	1	global	110.000

INFORME COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/14.
"SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA"
ID Nº 276.827

22.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	185.000
22.5		5. Balanceo	1	global	76.000
22.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	76.000
22.7		7. Pintura	1	global	32.000
23	72102201-020	Motor monofásico 2 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
23.1		1. Rebobinado	1	global	450.000
23.2		2. Cambio de ventilador	1	global	71.000
23.3		3. Reparación de eje	1	global	110.000
23.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	185.000
23.5		5. Balanceo	1	global	76.000
23.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	76.000
24.7		7. Pintura	1	global	32.000
24	72102201-020	Motor monofásico 7,5 HP 2P 3000 rpm (jaula de ardilla)			
24.1		1. Rebobinado	1	global	950.000
24.2		2. Cambio de ventilador	1	global	92.000
24.3		3. Reparación de eje	1	global	350.000
24.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	387.000
24.5		5. Balanceo	1	global	250.000
24.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	150.000
24.7		7. Pintura	1	global	64.000
25	72102201-020	Motor monofásico 7,5 HP 4P 1500 rpm (jaula de ardilla)			
25.1		1. Rebobinado	1	global	980.000
25.2		2. Cambio de ventilador	1	global	92.000

Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/14.
"SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA"
ID Nº 276.827

25.3		3. Reparación de eje	1	global	350.000
25.4		4. Reparación de tapa de carcasa	1	global	387.000
25.5		5. Balanceo	1	global	250.000
25.6		6. Cambio de rodamientos (Delantero + Trasero)	1	global	150.000
25.7		7. Pintura	1	global	64.000
Item		Autotransformadores	Cant.	Unidad	
26	72102201-020	Autotransformador trifásico de 380 volt 50 hz de 10 HP	1	global	804.000
27	72102201-020	Autotransformador trifásico de 380 volt 50 hz de 15 HP	1	global	983.000
28	72102201-020	Autotransformador trifásico de 380 volt 50 hz de 20 HP	1	global	1.120.000
29	72102201-020	Autotransformador trifásico de 380 volt 50 hz de 25 HP	1	global	1.161.000
30	72102201-020	Autotransformador trifásico de 380 volt 50 hz de 30 HP	1	global	1.250.000
31	72102201-020	Autotransformador trifásico de 380 volt 50 hz de 40 HP	1	global	1.520.000
32	72102201-020	Autotransformador trifásico de 380 volt 50 hz de 50 HP	1	global	1.697.000
33	72102201-020	Autotransformador trifásico de 380 volt 50 hz de 75 HP	1	global	2.145.000
34	72102201-020	Autotransformador trifásico de 380 volt 50 hz de 100 HP	1	global	2.589.000
35	72102201-020	Autotransformador trifásico de 380 volt 50 hz de 150 HP	1	global	3.393.000
36	72102201-020	Autotransformador trifásico de 380 volt 50 hz de 250 HP	1	global	5.715.000
	MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)				168.603.000

FORMAN PARTE del presente informe complementario las siguientes documentaciones:

- Nota UOC Nº 707/14, de fecha 11/08/14.
- Nota de la empresa RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A., de fecha 11/08/2014.

Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/14.
"SERVICIO DE REBOBINADO Y MANTENIMIENTO DE MOTORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA"
ID Nº 276.827

Se da lectura al contenido del presente Acta, con lo cual se da por terminada la reunión para la evaluación de ofertas, siendo 14:30 horas, del día 23 de octubre de 2014, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en este instrumento.

Es nuestro informe.

Jorge Gómez
Coordinador del Comité

Lorena Elina
Miembro Comité

Bibiana Fretes
Miembro Comité