SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

# Cuadro Comparativo de Ofertas

## LCO N° 16/2015 - "Adquisición de Repuestos para Taller"

| | | | AUTOMOTIVE S.A.I.E. | | | | | CESAR MOSTAFÁ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) |
| | | | | | | LOTE N° 01 - TOYOTA | | | | | | |
| 1 | 25172004-005 | Amortiguador delantero | ZWZ | CHINA | 10 | 130.000 | 1.300.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 2 | 25172004-006 | Amortiguador trasero | ZWZ | CHINA | 10 | 140.000 | 1.400.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 3 | 25172001-003 | Bieleta estabilizador de suspensión | ZWZ | CHINA | 10 | 60.000 | 600.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 4 | 26101759-013 | Bobina automática de arranque | ZWZ | CHINA | 10 | 478.000 | 4.780.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 5 | 25174002-999 | Bomba de agua | ZWZ | CHINA | 5 | 250.000 | 1.250.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 6 | 25174204-034 | Bomba de dirección de hidráulica | ZWZ | CHINA | 3 | 2.200.000 | 6.600.000 | no cotiza | no cotiza | 3 | no cotiza | no cotiza |
| 7 | 25172405-001 | Bombín de combustible | ZWZ | CHINA | 10 | 80.000 | 800.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 8 | 25174204-008 | Brazo pitman | ZWZ | CHINA | 5 | 130.000 | 650.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 9 | 25174204-013 | Brazo zeta | ZWZ | CHINA | 5 | 200.000 | 1.000.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 10 | 25172009-007 | Buje estabilizador | ZWZ | CHINA | 30 | 10.000 | 300.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 11 | 25172009-006 | Bujes de parrilla inferior | ZWZ | CHINA | 15 | 70.000 | 1.050.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 12 | 25172009-005 | Bujes de parrilla superior | ZWZ | CHINA | 30 | 56.000 | 1.680.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 13 | 26101732-002 | Bujías incandescentes | ZWZ | CHINA | 20 | 14.000 | 280.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 14 | 25172009-004 | Buje elásticos | ZWZ | CHINA | 60 | 14.000 | 840.000 | no cotiza | no cotiza | 60 | no cotiza | no cotiza |
| 15 | 25172009-003 | Buje soporte motor | ZWZ | CHINA | 16 | 80.000 | 1.280.000 | no cotiza | no cotiza | 16 | no cotiza | no cotiza |
| 16 | 25172405-008 | Bulbo de bomba inyectora | ZWZ | CHINA | 15 | 200.000 | 3.000.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 17 | 26101504-027 | Bulbo de temperatura | ZWZ | CHINA | 5 | 20.000 | 100.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 18 | 26101504-003 | Bulbo de aceite | ZWZ | CHINA | 5 | 20.000 | 100.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 19 | 26101504-008 | Cabo acelerador | ZWZ | CHINA | 4 | 70.000 | 280.000 | no cotiza | no cotiza | 4 | no cotiza | no cotiza |
| 20 | 41112801-001 | Cabo velocímetro | ZWZ | CHINA | 10 | 40.000 | 400.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 21 | 26101615-010 | Carbón arranque | ZWZ | CHINA | 20 | 54.000 | 1.080.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 22 | 25171507-003 | Cepillo limpia parabrisas | ZWZ | CHINA | 50 | 24.000 | 1.200.000 | no cotiza | no cotiza | 50 | no cotiza | no cotiza |
| 23 | 25171710-001 | Cilindro de freno | ZWZ | CHINA | 8 | 70.000 | 560.000 | no cotiza | no cotiza | 8 | no cotiza | no cotiza |
| 24 | 31171507-001 | Cojinete de empuje | ZWZ | CHINA | 5 | 100.000 | 500.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 25 | 26111801-003 | Correa alternador | ZWZ | CHINA | 10 | 70.000 | 700.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 26 | 26111801-002 | Correa de aire | ZWZ | CHINA | 6 | 70.000 | 420.000 | no cotiza | no cotiza | 6 | no cotiza | no cotiza |
| 27 | 26111801-005 | Correa dentada | ZWZ | CHINA | 5 | 189.000 | 945.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 28 | 26111801-001 | Correas de dirección hidráulica | ZWZ | CHINA | 6 | 80.000 | 480.000 | no cotiza | no cotiza | 6 | no cotiza | no cotiza |
| 29 | 25173810-001 | Cruceta cardan | ZWZ | CHINA | 6 | 33.000 | 198.000 | no cotiza | no cotiza | 6 | no cotiza | no cotiza |
| 30 | 25173816-004 | Disco de embrague | ZWZ | CHINA | 5 | 120.000 | 600.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 31 | 25171708-001 | Disco de freno | ZWZ | CHINA | 10 | 268.000 | 2.680.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 32 | 25174002-003 | Embrague ventilador | ZWZ | CHINA | 5 | 300.000 | 1.500.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 33 | 40161504-003 | Filtro de aceite | ZWZ | CHINA | 20 | 33.000 | 660.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 34 | 40161505-004 | Filtro de aire | ZWZ | CHINA | 5 | 50.000 | 250.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 35 | 40161513-002 | Filtro de combustible | ZWZ | CHINA | 20 | 32.000 | 640.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 36 | 25172405-003 | Flotador de combustible | ZWZ | CHINA | 5 | 176.000 | 880.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 37 | 25174204-014 | Guardapolvo homocinética | ZWZ | CHINA | 15 | 54.000 | 810.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 38 | 25171716-003 | Manguera flexible de freno | ZWZ | CHINA | 6 | 50.000 | 300.000 | no cotiza | no cotiza | 6 | no cotiza | no cotiza |
| 39 | 26101509-003 | Motor de arranque | ZWZ | CHINA | 5 | 880.000 | 4.400.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 40 | 25174001-001 | Paleta ventilador | ZWZ | CHINA | 5 | 110.000 | 550.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 41 | 25171712-002 | Pastilla de freno | ZWZ | CHINA | 6 | 120.000 | 720.000 | no cotiza | no cotiza | 6 | no cotiza | no cotiza |
| 42 | 25171714-001 | Plato de presión y cojinete | ZWZ | CHINA | 5 | 760.000 | 3.800.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 43 | 26101615-009 | Plaqueta de diodo | ZWZ | CHINA | 10 | 128.000 | 1.280.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 44 | 26101759-018 | Plaqueta automático arranque | ZWZ | CHINA | 10 | 280.000 | 2.800.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 45 | 31171804-002 | Polea de dirección | ZWZ | CHINA | 5 | 112.000 | 560.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 25174002-005 | Radiador de agua | ZWZ | CHINA | 4 | 1.728.000 | 6.912.000 | no cotiza | no cotiza | 4 | no cotiza | no cotiza |
| 47 | 26101615-005 | Regulador de Voltaje | ZWZ | CHINA | 10 | 380.000 | 3.800.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 48 | 25171709-002 | Reparo de bomba de freno | ZWZ | CHINA | 5 | 60.000 | 300.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 49 | 25173816-009 | Reparo de embrague | ZWZ | CHINA | 5 | 20.000 | 100.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 50 | 25173816-008 | Reparo de bomba de embrague | ZWZ | CHINA | 8 | 20.000 | 160.000 | no cotiza | no cotiza | 8 | no cotiza | no cotiza |
| 51 | 40161526-001 | Reten de masa | ZWZ | CHINA | 10 | 14.000 | 140.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 52 | 40161526-002 | Reten frente de motor | ZWZ | CHINA | 5 | 30.000 | 150.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 53 | 25172001-005 | Rotula inferior | ZWZ | CHINA | 8 | 60.000 | 480.000 | no cotiza | no cotiza | 8 | no cotiza | no cotiza |
| 54 | 25172001-006 | Rotula superior | ZWZ | CHINA | 8 | 70.000 | 560.000 | no cotiza | no cotiza | 8 | no cotiza | no cotiza |
| 55 | 26111905-001 | Rueda libre | ZWZ | CHINA | 6 | 1.500.000 | 9.000.000 | no cotiza | no cotiza | 6 | no cotiza | no cotiza |
| 56 | 25172001-997 | Ruleman de masa | ZWZ | CHINA | 10 | 35.000 | 350.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 57 | 31171503-001 | Ruleman de polea | ZWZ | CHINA | 10 | 70.000 | 700.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 58 | 25172009-009 | Soporte de caja | ZWZ | CHINA | 5 | 124.000 | 620.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 59 | 25171714-003 | Tambor de freno trasero | ZWZ | CHINA | 10 | 366.000 | 3.660.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 60 | 25174003-002 | Tapa radiador | ZWZ | CHINA | 10 | 7.000 | 70.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 61 | 26111805-002 | Tensor de correa dentada | ZWZ | CHINA | 5 | 94.000 | 470.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 62 | 26101759-003 | Bendix de arranque | ZWZ | CHINA | 10 | 184.000 | 1.840.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 63 | 25171716-002 | Zapatas de frenos traseros | ZWZ | CHINA | 10 | 224.000 | 2.240.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| | | | | | Precio TOTAL | | 87.755.000 | | | Precio TOTAL | | - |

| ITEM | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **LOTE N° 02 - CAMIÓN MERCEDES BENZ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 40161504-004 | Filtro de aceite | ZWZ | CHINA | 5 | 46.000 | 230.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 2 | 40161513-003 | Filtro de combustible | ZWZ | CHINA | 5 | 36.000 | 180.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 3 | 26111801-006 | Correa ventilador | ZWZ | CHINA | 5 | 80.000 | 400.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 4 | 26111801-001 | Correa dirección | ZWZ | CHINA | 5 | 100.000 | 500.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 5 | 25172003-003 | Amortiguador delantero | ZWZ | CHINA | 4 | 290.000 | 1.160.000 | no cotiza | no cotiza | 4 | no cotiza | no cotiza |
| 6 | 25172003-003 | Amortiguador trasero | ZWZ | CHINA | 4 | 290.000 | 1.160.000 | no cotiza | no cotiza | 4 | no cotiza | no cotiza |
| 7 | 25171716-002 | Zapata trasera de freno | ZWZ | CHINA | 8 | 270.000 | 2.160.000 | no cotiza | no cotiza | 8 | no cotiza | no cotiza |
| 8 | 25171716-020 | Regulador de freno | ZWZ | CHINA | 4 | 500.000 | 2.000.000 | no cotiza | no cotiza | 4 | no cotiza | no cotiza |
| 9 | 25171710-001 | Cilindro de freno | ZWZ | CHINA | 4 | 200.000 | 800.000 | no cotiza | no cotiza | 4 | no cotiza | no cotiza |
| | | | | | Precio TOTAL | | 8.590.000 | | | Precio TOTAL | | - |

| ITEM | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **LOTE N° 03 - MITSUBISHI L200 4X2 TAILANDES 2002** | | | | | | | | | | |
| 1 | 25172001-005 | Rotula inferior | ZWZ | CHINA | 10 | 90.000 | 900.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 2 | 25172001-006 | Rotula superior | ZWZ | CHINA | 10 | 70.000 | 700.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 3 | 25174204-005 | Extremo de dirección | ZWZ | CHINA | 10 | 60.000 | 600.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 4 | 25174204-005 | Extremo de dirección | ZWZ | CHINA | 10 | 70.000 | 700.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 5 | 25174204-008 | Brazo pitman | ZWZ | CHINA | 5 | 80.000 | 400.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 6 | 40161505-004 | Filtro de aire para camioneta | ZWZ | CHINA | 30 | 160.000 | 4.800.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 7 | 40161504-003 | Filtro de aceite para camioneta | ZWZ | CHINA | 15 | 32.000 | 480.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 8 | 40161513-002 | Filtro de combustible para camion | ZWZ | CHINA | 15 | 32.000 | 480.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 9 | 25174204-013 | Brazo zeta de dirección | ZWZ | CHINA | 5 | 318.000 | 1.590.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 10 | 25171712-002 | Pastilla de freno | ZWZ | CHINA | 10 | 120.000 | 1.200.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 11 | 25172004-005 | Amortiguador delantero | ZWZ | CHINA | 15 | 240.000 | 3.600.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 12 | 25172004-006 | Amortiguador trasero | ZWZ | CHINA | 15 | 180.000 | 2.700.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 13 | 26111801-005 | Correa dentada larga | ZWZ | CHINA | 15 | 222.000 | 3.330.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 14 | 26111801-004 | Correa dentada corta | ZWZ | CHINA | 15 | 94.000 | 1.410.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 15 | 26111805-001 | Tensor de correa larga | ZWZ | CHINA | 15 | 80.000 | 1.200.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 16 | 26111801-003 | Correa alternador | ZWZ | CHINA | 30 | 66.000 | 1.980.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 17 | 26111805-001 | Tensor de correa corta | ZWZ | CHINA | 15 | 70.000 | 1.050.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| | | | | | Precio TOTAL | | 27.120.000 | | | Precio TOTAL | | - |

| ITEM | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección de Contrataciones

## LOTE N° 04 - MITSUBISHI L200 GL 4X4 AÑO 2007

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25172001-005 | Rotula inferior | ZWZ | CHINA | 15 | 90.000 | 1.350.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 2 | 25172001-006 | Rotula superior | ZWZ | CHINA | 15 | 70.000 | 1.050.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 3 | 25174204-005 | Extremo de dirección | ZWZ | CHINA | 20 | 60.000 | 1.200.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 4 | 25174204-005 | Extremo de dirección | ZWZ | CHINA | 20 | 70.000 | 1.400.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 5 | 25174204-008 | Brazo pitman | ZWZ | CHINA | 5 | 262.000 | 1.310.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 6 | 40161505-004 | Filtro de aire para camioneta | ZWZ | CHINA | 60 | 170.000 | 10.200.000 | no cotiza | no cotiza | 60 | no cotiza | no cotiza |
| 7 | 40161504-003 | Filtro de aceite para camioneta | ZWZ | CHINA | 20 | 32.000 | 640.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 8 | 40161513-002 | Filtro de combustible para camion | ZWZ | CHINA | 20 | 42.000 | 840.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 9 | 25174204-013 | Brazo zeta de dirección | ZWZ | CHINA | 5 | 480.000 | 2.400.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 10 | 25171712-002 | Pastilla de freno | ZWZ | CHINA | 14 | 120.000 | 1.680.000 | no cotiza | no cotiza | 14 | no cotiza | no cotiza |
| 11 | 25172004-005 | Amortiguador delantero | ZWZ | CHINA | 20 | 130.000 | 2.600.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 12 | 25172004-006 | Amortiguador trasero | ZWZ | CHINA | 20 | 120.000 | 2.400.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 13 | 26111801-005 | Correa dentada larga | ZWZ | CHINA | 15 | 222.000 | 3.330.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 14 | 26111801-004 | Correa dentada corta | ZWZ | CHINA | 15 | 94.000 | 1.410.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 15 | 26111805-001 | Tensor de correa larga | ZWZ | CHINA | 15 | 80.000 | 1.200.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 16 | 26111801-003 | Correa alternador | ZWZ | CHINA | 60 | 66.000 | 3.960.000 | no cotiza | no cotiza | 60 | no cotiza | no cotiza |
| 17 | 26111805-001 | Tensor de correa corta | ZWZ | CHINA | 15 | 70.000 | 1.050.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| | | | | | | Precio TOTAL | 38.020.000 | | | | Precio TOTAL | - |

| ITEM | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## LOTE N° 05 - MITSUBISHI L200 GL 4X4 AÑO 2011

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26111801-005 | Correas dentadas largas | ZWZ | CHINA | 20 | 222.000 | 4.440.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 2 | 26111801-004 | Correas dentadas cortas | ZWZ | CHINA | 20 | 94.000 | 1.880.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 3 | 26111805-001 | Tensor de correa dentada larga | ZWZ | CHINA | 20 | 80.000 | 1.600.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 4 | 26111805-001 | Tensor de correa dentada corta | ZWZ | CHINA | 20 | 80.000 | 1.600.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 5 | 26111801-003 | Correa alternador | ZWZ | CHINA | 120 | 66.000 | 7.920.000 | no cotiza | no cotiza | 120 | no cotiza | no cotiza |
| 6 | 26111801-001 | Correa de dirección | ZWZ | CHINA | 50 | 80.000 | 4.000.000 | no cotiza | no cotiza | 50 | no cotiza | no cotiza |
| 7 | 26111801-002 | Correa de aire | ZWZ | CHINA | 50 | 170.000 | 8.500.000 | no cotiza | no cotiza | 50 | no cotiza | no cotiza |
| 8 | 40161526-002 | Reten frente motor | ZWZ | CHINA | 50 | 60.000 | 3.000.000 | no cotiza | no cotiza | 50 | no cotiza | no cotiza |
| 9 | 26101732-002 | Bujías incandescentes | ZWZ | CHINA | 120 | 13.000 | 1.560.000 | no cotiza | no cotiza | 120 | no cotiza | no cotiza |
| 10 | 25173816-009 | Reparo de bomba central de embr | ZWZ | CHINA | 5 | 20.000 | 100.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 11 | 25173816-008 | Reparo de bomba Auxiliar de emb | ZWZ | CHINA | 20 | 13.000 | 260.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 12 | 25171709-002 | Reparo de bomba central de freno | ZWZ | CHINA | 30 | 60.000 | 1.800.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 13 | 25171709-004 | Bomba de freno para camioneta | ZWZ | CHINA | 20 | 180.000 | 3.600.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 14 | 25173816-003 | Bomba de embrague | ZWZ | CHINA | 25 | 180.000 | 4.500.000 | no cotiza | no cotiza | 25 | no cotiza | no cotiza |
| 15 | 25171712-002 | Juego de pastilla de frenos | ZWZ | CHINA | 20 | 120.000 | 2.400.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 16 | 25171716-002 | Zapatas de frenos traseros | ZWZ | CHINA | 30 | 170.000 | 5.100.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 17 | 25171710-001 | Cilindro de frenos traseros | ZWZ | CHINA | 10 | 50.000 | 500.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 18 | 40161505-004 | Filtro de aire para camioneta | ZWZ | CHINA | 160 | 160.000 | 25.600.000 | no cotiza | no cotiza | 160 | no cotiza | no cotiza |
| 19 | 40161504-003 | Filtro de aceite para camioneta | ZWZ | CHINA | 120 | 32.000 | 3.840.000 | no cotiza | no cotiza | 120 | no cotiza | no cotiza |
| 20 | 40161513-002 | Filtro de combustible para camion | ZWZ | CHINA | 120 | 32.000 | 3.840.000 | no cotiza | no cotiza | 120 | no cotiza | no cotiza |
| 21 | 25172001-005 | Rotula inferior | ZWZ | CHINA | 30 | 90.000 | 2.700.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 22 | 25172001-006 | Rotula superior | ZWZ | CHINA | 30 | 80.000 | 2.400.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 23 | 25174204-005 | Extremo de dirección | ZWZ | CHINA | 30 | 78.000 | 2.340.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 24 | 25174204-005 | Extremo de dirección | ZWZ | CHINA | 30 | 98.000 | 2.940.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 25 | 25174204-008 | Brazo pitman | ZWZ | CHINA | 20 | 262.000 | 5.240.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 26 | 25174204-013 | Brazo zeta de dirección | ZWZ | CHINA | 20 | 397.000 | 7.940.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 27 | 25172009-005 | Buje de parrilla superior | ZWZ | CHINA | 120 | 50.000 | 6.000.000 | no cotiza | no cotiza | 120 | no cotiza | no cotiza |
| 28 | 25172009-006 | Buje de parrilla inferior | ZWZ | CHINA | 60 | 50.000 | 3.000.000 | no cotiza | no cotiza | 60 | no cotiza | no cotiza |
| 29 | 25172009-007 | Buje estabilizador central | ZWZ | CHINA | 120 | 56.000 | 6.720.000 | no cotiza | no cotiza | 120 | no cotiza | no cotiza |
| 30 | 25172009-004 | Buje de elásticos | ZWZ | CHINA | 240 | 8.000 | 1.920.000 | no cotiza | no cotiza | 240 | no cotiza | no cotiza |
| 31 | 25171718-004 | Reparo de mordaza | ZWZ | CHINA | 10 | 500.000 | 5.000.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 32 | 25173816-004 | Disco de embrague | ZWZ | CHINA | 20 | 372.000 | 7.440.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 33 | 25171714-001 | Plato de presión | ZWZ | CHINA | 20 | 400.000 | 8.000.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 34 | 31171507-001 | Cojinete de empuje | ZWZ | CHINA | 20 | 80.000 | 1.600.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 35 | 25173810-001 | Cruceta carda para camioneta | ZWZ | CHINA | 60 | 70.000 | 4.200.000 | no cotiza | no cotiza | 60 | no cotiza | no cotiza |
| 36 | 25172009-003 | Buje soporte motor | ZWZ | CHINA | 20 | 114.000 | 2.280.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 37 | 25172009-009 | Soporte de caja taco de goma | ZWZ | CHINA | 5 | 378.000 | 1.890.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |

Lic. Karina Vera Cisnero
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25172405-001 | Bombín de combustible | ZWZ | CHINA | 30 | 80.000 | 2.400.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 39 | 25174204-014 | Guardapolvo de homocinética | ZWZ | CHINA | 60 | 30.000 | 1.800.000 | no cotiza | no cotiza | 60 | no cotiza | no cotiza |
| 40 | 25172001-997 | Ruleman de masa | ZWZ | CHINA | 30 | 284.000 | 8.520.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 41 | 25172004-005 | Amortiguador delantero para cam | ZWZ | CHINA | 80 | 130.000 | 10.400.000 | no cotiza | no cotiza | 80 | no cotiza | no cotiza |
| 42 | 25172004-006 | Amortiguador trasero para camior | ZWZ | CHINA | 80 | 120.000 | 9.600.000 | no cotiza | no cotiza | 80 | no cotiza | no cotiza |
| 43 | 25172001-003 | Bieleta estabilizador de suspensión | ZWZ | CHINA | 60 | 50.000 | 3.000.000 | no cotiza | no cotiza | 60 | no cotiza | no cotiza |
| 44 | 25171716-024 | Servo freno | ZWZ | CHINA | 5 | 3.400.000 | 17.000.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 45 | 25171716-003 | Manguera flexible de freno | ZWZ | CHINA | 10 | 120.000 | 1.200.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 46 | 40161526-001 | Reten de masa delantera | ZWZ | CHINA | 30 | 20.000 | 600.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 47 | 26101504-008 | Cabo acelerador | ZWZ | CHINA | 5 | 160.000 | 800.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 48 | 41112801-001 | Cabo velocímetro | ZWZ | CHINA | 30 | 76.000 | 2.280.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 49 | 25173810-002 | Centralizador | ZWZ | CHINA | 20 | 136.000 | 2.720.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 50 | 25173810-007 | Cruceta cardan | ZWZ | CHINA | 30 | 44.000 | 1.320.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 51 | 25171714-003 | Tambor de freno trasero | ZWZ | CHINA | 20 | 374.000 | 7.480.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 52 | 25171708-001 | Disco de freno | ZWZ | CHINA | 30 | 484.000 | 14.520.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 53 | 25172907-006 | Focos delanteros | ZWZ | CHINA | 120 | 70.000 | 8.400.000 | no cotiza | no cotiza | 120 | no cotiza | no cotiza |
| 54 | 25172907-006 | Focos traseros de 2 filamentos | ZWZ | CHINA | 50 | 5.000 | 250.000 | no cotiza | no cotiza | 50 | no cotiza | no cotiza |
| 55 | 26101615-004 | Carbón alternador | ZWZ | CHINA | 40 | 70.000 | 2.800.000 | no cotiza | no cotiza | 40 | no cotiza | no cotiza |
| 56 | 25172907-006 | Focos de 1 filamento | ZWZ | CHINA | 50 | 5.000 | 250.000 | no cotiza | no cotiza | 50 | no cotiza | no cotiza |
| 57 | 25174003-002 | Tapa radiador | ZWZ | CHINA | 30 | 9.000 | 270.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 58 | 25171507-003 | Cepillo limpiaparabrisas | ZWZ | CHINA | 80 | 24.000 | 1.920.000 | no cotiza | no cotiza | 80 | no cotiza | no cotiza |
| 59 | 26111703-010 | Borne de batería | ZWZ | CHINA | 60 | 7.500 | 450.000 | no cotiza | no cotiza | 60 | no cotiza | no cotiza |
| 60 | 26111703-010 | Borne de batería | ZWZ | CHINA | 60 | 7.500 | 450.000 | no cotiza | no cotiza | 60 | no cotiza | no cotiza |
| 61 | 25172405-003 | Flotador de combustible | ZWZ | CHINA | 15 | 180.000 | 2.700.000 | no cotiza | no cotiza | 15 | no cotiza | no cotiza |
| 62 | 25174002-999 | Bomba de agua | ZWZ | CHINA | 10 | 270.000 | 2.700.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 63 | 25173810-012 | Junta tapa motor | ZWZ | CHINA | 10 | 50.000 | 500.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 6 | 25173810-006 | Junta tapa balancín | ZWZ | CHINA | 20 | 50.000 | 1.000.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 65 | 26101759-003 | Bendix de arranque | ZWZ | CHINA | 33 | 78.000 | 2.574.000 | no cotiza | no cotiza | 33 | no cotiza | no cotiza |
| 66 | 26101615-005 | Regulador de voltaje | ZWZ | CHINA | 20 | 380.000 | 7.600.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 67 | 26111905-001 | Rueda libre | ZWZ | CHINA | 10 | 1.500.000 | 15.000.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 68 | 25174204-034 | Bomba de dirección | ZWZ | CHINA | 10 | 1.400.000 | 14.000.000 | no cotiza | no cotiza | 10 | no cotiza | no cotiza |
| 69 | 26101504-003 | Bulbo de aceite | ZWZ | CHINA | 30 | 20.000 | 600.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 70 | 26101504-027 | Bubo de temperatura | ZWZ | CHINA | 30 | 20.000 | 600.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 71 | 25174002-005 | Radiador de agua | ZWZ | CHINA | 5 | 1.000.000 | 5.000.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 72 | 26101749-008 | Polea de Cigüeñal | ZWZ | CHINA | 20 | 913.000 | 18.260.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 73 | 26101749-9999 | Sensor y lector polea cigüeñal | ZWZ | CHINA | 20 | 1.106.000 | 22.120.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 74 | 26101615-009 | Plaqueta diodo alternador | ZWZ | CHINA | 25 | 380.000 | 9.500.000 | no cotiza | no cotiza | 25 | no cotiza | no cotiza |
| 75 | 26101759-007 | Automático de arranque | ZWZ | CHINA | 20 | 120.000 | 2.400.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| 76 | 26101615-005 | Regulador de voltaje | ZWZ | CHINA | 25 | 380.000 | 9.500.000 | no cotiza | no cotiza | 25 | no cotiza | no cotiza |
| 77 | 26101615-008 | Reten alternador | ZWZ | CHINA | 60 | 90.000 | 5.400.000 | no cotiza | no cotiza | 60 | no cotiza | no cotiza |
| 78 | 26101615-005 | Regulador voltaje extremo | ZWZ | CHINA | 60 | 300.000 | 18.000.000 | no cotiza | no cotiza | 60 | no cotiza | no cotiza |
| 79 | 26101615-002 | Juego reparo alternador | ZWZ | CHINA | 30 | 300.000 | 9.000.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 80 | 25174002-003 | Embrague de ventilador | ZWZ | CHINA | 5 | 560.000 | 2.800.000 | no cotiza | no cotiza | 5 | no cotiza | no cotiza |
| 81 | 25172009-001 | Buje amortiguador trasero | ZWZ | CHINA | 120 | 3.000 | 360.000 | no cotiza | no cotiza | 120 | no cotiza | no cotiza |
| 8 | 25174204-015 | Rodillo de homocinética | ZWZ | CHINA | 120 | 56.000 | 6.720.000 | no cotiza | no cotiza | 120 | no cotiza | no cotiza |
| 83 | 40161526-014 | Reten media luna | ZWZ | CHINA | 20 | 8.000 | 160.000 | no cotiza | no cotiza | 20 | no cotiza | no cotiza |
| | | | | | Precio TOTAL | | 412.574.000 | | | Precio TOTAL | | - |

| ITEM | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE N° 06 - CAMION FORD CARGO 1717e** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40161504-004 | Filtro de aceite | ZWZ | CHINA | 3 | 260.000 | 780.000 | no cotiza | no cotiza | 3 | no cotiza | no cotiza |
| 2 | 40161513-003 | Filtro de combustible | ZWZ | CHINA | 3 | 230.000 | 690.000 | no cotiza | no cotiza | 3 | no cotiza | no cotiza |
| 3 | 40161505-005 | Filtro de aire | ZWZ | CHINA | 3 | 240.000 | 720.000 | no cotiza | no cotiza | 3 | no cotiza | no cotiza |
| 4 | 26111801-008 | Correa simple | ZWZ | CHINA | 3 | 240.000 | 720.000 | no cotiza | no cotiza | 3 | no cotiza | no cotiza |
| 5 | 25172003-003 | Amortiguador delantero | ZWZ | CHINA | 6 | 920.000 | 5.520.000 | no cotiza | no cotiza | 6 | no cotiza | no cotiza |
| 6 | 25172003-003 | Amortiguador trasero | ZWZ | CHINA | 6 | 920.000 | 5.520.000 | no cotiza | no cotiza | 6 | no cotiza | no cotiza |
| 7 | 25171712-002 | Pastilla de freno | ZWZ | CHINA | 3 | 380.000 | 1.140.000 | no cotiza | no cotiza | 3 | no cotiza | no cotiza |
| 8 | 25171716-002 | Zapata de freno | ZWZ | CHINA | 8 | 440.000 | 3.520.000 | no cotiza | no cotiza | 8 | no cotiza | no cotiza |
| | | | | | Precio TOTAL | | 18.610.000 | | | Precio TOTAL | | - |

Lic. Karina Vera Cistiu
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones

| ITEM | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE N° 07 - MAHINDRA 4X4 TURBO** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40161504-003 | Filtro de aceite | ZWZ | CHINA | 12 | 121.000 | 1.452.000 | no cotiza | no cotiza | 12 | no cotiza | no cotiza |
| 2 | 40161513-002 | Filtro de combustible | ZWZ | CHINA | 12 | 143.000 | 1.716.000 | no cotiza | no cotiza | 12 | no cotiza | no cotiza |
| 3 | 40161505-004 | Filtro de aire | ZWZ | CHINA | 12 | 209.000 | 2.508.000 | no cotiza | no cotiza | 12 | no cotiza | no cotiza |
| 4 | 26111801-006 | Correa ventilador | ZWZ | CHINA | 30 | 726.000 | 21.780.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 5 | 26111801-002 | Correa aire | ZWZ | CHINA | 30 | 726.000 | 21.780.000 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| 6 | 26111801-001 | Correa dirección hidráulica | ZWZ | CHINA | 30 | 100.320 | 3.009.600 | no cotiza | no cotiza | 30 | no cotiza | no cotiza |
| | | | | | Precio TOTAL | | 52.245.600 | | | Precio TOTAL | | - |

| ITEM | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE N° 08 - MOTOCICLETA YAMAHA 2009 Xtz** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 25101801-003 | Corona | ZWZ | CHINA | 20 | 60.000 | 1.200.000 | Riffel | BR | 20 | 50.000 | 1.000.000 |
| 2 | 25101801-004 | Piñón | ZWZ | CHINA | 20 | 60.000 | 1.200.000 | Riffel | BR | 20 | 50.000 | 1.000.000 |
| 3 | 25101801-002 | Cadena | ZWZ | CHINA | 20 | 60.000 | 1.200.000 | Riffel | BR | 20 | 50.000 | 1.000.000 |
| | | | | | Precio TOTAL | | 3.600.000 | | | Precio TOTAL | | 3.000.000 |

| ITEM | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE N° 09 - CHEVROLET CORSA CLASIC AÑO 2011** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40161504-002 | Filtro de aceite | ZWZ | CHINA | 17 | 40.000 | 680.000 | Tecfil | BR | 17 | 32.000 | 544.000 |
| 2 | 40161513-001 | Filtro de combustible | ZWZ | CHINA | 17 | 40.000 | 680.000 | Tecfil | BR | 17 | 36.000 | 612.000 |
| 3 | 40161505-003 | Filtro de aire | ZWZ | CHINA | 17 | 40.000 | 680.000 | Tecfil | BR | 17 | 39.000 | 663.000 |
| 4 | 26101757-003 | Cable bobina | ZWZ | CHINA | 3 | 340.000 | 1.020.000 | NGK | BR | 3 | 190.000 | 570.000 |
| 5 | 26101732-001 | Bujías | ZWZ | CHINA | 12 | 40.000 | 480.000 | NGK | BR | 12 | 20.000 | 240.000 |
| 6 | 26111801-008 | Correa única | ZWZ | CHINA | 5 | 230.000 | 1.150.000 | GATES | BR | 5 | 115.000 | 575.000 |
| 7 | 26111801-005 | Correa dentada | ZWZ | CHINA | 3 | 200.000 | 600.000 | GATES | BR | 3 | 58.000 | 174.000 |
| 8 | 26111805-001 | Tensor de correa dentada | ZWZ | CHINA | 3 | 520.000 | 1.560.000 | INA | BR | 3 | 310.000 | 930.000 |
| 9 | 25174002-006 | Reservorio depósito de agua | ZWZ | CHINA | 5 | 220.000 | 1.100.000 | JHAU | BR | 5 | 150.000 | 750.000 |
| 10 | 25171712-002 | Pastilla de freno | ZWZ | CHINA | 5 | 180.000 | 900.000 | DECAR | BR | 5 | 115.000 | 575.000 |
| 11 | 25172406-9999 | Reservorio deposito combustible | ZWZ | CHINA | 5 | 280.000 | 1.400.000 | DECAR | BR | 5 | 393.000 | 1.965.000 |
| 12 | 25172001-005 | Rotula inferior | ZWZ | CHINA | 6 | 200.000 | 1.200.000 | TRW | BR | 6 | 135.000 | 810.000 |
| 13 | 25174204-023 | Homocinética | ZWZ | CHINA | 4 | 440.000 | 1.760.000 | SPINCER | BR | 4 | 650.000 | 2.600.000 |
| | | | | | Precio TOTAL | | 13.210.000 | | | Precio TOTAL | | 11.008.000 |

| ITEM | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE N° 10 - CHEVROLET MONTANA 2011** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40161504-003 | Filtro de aceite | ZWZ | CHINA | 14 | 70.000 | 980.000 | TECFIL | BR | 14 | 32.000 | 448.000 |
| 2 | 40161513-002 | Filtro de combustible | ZWZ | CHINA | 14 | 40.000 | 560.000 | TECFIL | BR | 14 | 36.000 | 504.000 |
| 3 | 40161505-004 | Filtro de aire | ZWZ | CHINA | 14 | 40.000 | 560.000 | TECFIL | BR | 14 | 39.000 | 546.000 |
| 4 | 26101757-003 | Cable bobina | ZWZ | CHINA | 4 | 340.000 | 1.360.000 | NGK | BR | 4 | 195.000 | 780.000 |
| 5 | 26101732-001 | Bujías | ZWZ | CHINA | 12 | 50.000 | 600.000 | NGK | BR | 12 | 20.000 | 240.000 |
| 6 | 26111801-008 | Correa única | ZWZ | CHINA | 5 | 150.000 | 750.000 | GATES | BR | 5 | 115.000 | 575.000 |
| 7 | 26111801-005 | Correa dentada | ZWZ | CHINA | 5 | 190.000 | 950.000 | GATES | BR | 5 | 58.000 | 290.000 |
| 8 | 26111805-001 | Tensor de correa dentada | ZWZ | CHINA | 5 | 520.000 | 2.600.000 | INA | BR | 5 | 310.000 | 1.550.000 |
| 9 | 25171712-002 | Pastilla de freno | ZWZ | CHINA | 9 | 180.000 | 1.620.000 | DECAR | BR | 9 | 115.000 | 1.035.000 |
| 10 | 25172406-9999 | Reservorio deposito combustible | ZWZ | CHINA | 6 | 200.000 | 1.200.000 | JHAU | BR | 6 | 390.000 | 2.340.000 |
| 11 | 26101807-9999 | Bobina de encendido | ZWZ | CHINA | 6 | 1.120.000 | 6.720.000 | DELPHI | BR | 6 | 599.000 | 3.594.000 |
| 12 | 25172001-005 | Rotula inferior | ZWZ | CHINA | 9 | 260.000 | 2.340.000 | DRIVEWAY | BR | 9 | 135.000 | 1.215.000 |
| 13 | 25174204-023 | Homocinética | ZWZ | CHINA | 6 | 490.000 | 2.940.000 | SPINCER | BR | 6 | 650.000 | 3.900.000 |
| | | | | | Precio TOTAL | | 23.180.000 | | | Precio TOTAL | | 17.017.000 |

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA 684.904.600

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA 31.025.000

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones