CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACION DIRECTA N° 15/2014

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Retroexcavadora de la Marca Terex"

ID N° 283,093

ITEMS	DESCRIPCION	IMPORTCAM S.R.L.													
		UN.	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Juego de camisa, pistón y aros	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	5.472.000	5.472.000								
2	Juego de juntas para motor	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	182.000	182.000								
3	Juego de casquillo de bancada	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	280.000	280.000								
4	Juego de casquillo de biela	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	322.000	322.000								
5	Juego de casquillo de lateral	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	280.000	280.000								
6	Juego de bujes de balanceador	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	190.000	190.000								
7	Juego de bujes de biela	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.008.000	1.008.000								
8	Guías de válvulas	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.008.000	1.008.000								
9	Válvulas de escape	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.200.000	1.200.000								
10	Válvulas de admisión	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	960.000	960.000								
11	Botadores	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	540.000	540.000								
12	Retén Válvula	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	480.000	480.000								
13	Guía Válvula	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.008.000	1.008.000								
14	Bomba de aceite con engranaje	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	800.000	800.000								
15	Correa para alternador	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	80.000	80.000								
16	Placa de presión	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	480.000	480.000								
17	Cojinete de empuje	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	420.000	420.000								
18	Termostato	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	190.000	190.000								
19	Refrigerante	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	300.000	300.000								
20	Reparación y limpieza de radiador	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	900.000	900.000								
21	Rectificación general de motor	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	3.700.000	3.700.000								
22	Reparación general de bomba inyectora y picos	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
23	Rectificación de cilindros	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.900.000	1.900.000								
24	Bomba hidráulica	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	9.000.000	9.000.000								
25	Comando hidráulico	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	5.400.000	5.400.000								
26	Filtro hidráulico	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	230.000	230.000								
27	Disco de embrague	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	960.000	960.000								
28	Resorte	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	800.000	800.000								
29	Rúleman de Empuje	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	270.000	270.000								
30	Reparación completa de embrague	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.400.000	2.400.000								
31	Cambio de aceite motor	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	220.000	220.000								
32	Cambio filtro de aceite caja	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	50.000	50.000								
33	Cambio filtro de combustible	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	50.000	50.000								
34	Cambio filtro de aire	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	500.000	500.000								
35	Fluido hidráulico	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.900.000	1.900.000								
36	Aceite de caja	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	400.000	400.000								
37	Aceite motor	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	400.000	400.000								
38	Rulemanes para masa delantera	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.150.000	1.150.000								
39	Muñequines	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.150.000	1.150.000								
40	Rectificación	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.000.000	1.000.000								
41	Reparación de Llanta delantera	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	180.000	180.000								
42	Reparación de llanta trasera	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	240.000	240.000								
TOTALES							**50.000.000**								

VICTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay