Anexo 2

Contratacion Directa "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor 2014_2015"_ID Nº 276.691

Cuadro Comparativo de Precios

Ítem	Código de Catálogo	Descripción de los Servicios	Unidad de Media	Presentación	Cant.	INELEC S.A. Precio Unitario (Incluidos Impuestos)
1	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de Placa principal.	Unidad	Servicio	1	900.000
2	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de placa fuente.	Unidad	Servicio	1	30.000
3	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de contactores.	Unidad	Servicio	1	30.000
4	72101506-001	Mantenimiento / Cambio placa Opto.	Unidad	Servicio	1	30.000
5	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de cabo.	Unidad	Servicio	1	30.000
6	72101506-001	Mantenimiento / Revisión y cambio de los rodamientos al motor de tracción.	Unidad	Servicio	1	30.000
7	72101506-001	Mantenimiento / Ajuste de nivelación.	Unidad	Servicio	1	10.000
8	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de variador.	Unidad	Servicio	1	900.000
9	72101506-001	Mantenimiento / Encuadre y aplomo de cabina.	Unidad	Servicio	1	10.000
10	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de resortes para choques.	Unidad	Servicio	1	10.000
11	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de guiadores de puerta, cabina y contrapeso.	Unidad	Servicio	1	80.000
12	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de botones de llamada, cabina.	Unidad	Servicio	1	80.000
13	72101506-001	Mantenimiento / Cambio cerradura de pavimento.	Unidad	Servicio	1	40.000
14	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de roldanas para puertas de piso y cabina.	Unidad	Servicio	1	40.000
15	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de cabito de puerta de piso y cabina.	Unidad	Servicio	1	40.000
16	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de detector infrarrojo de puerta.	Unidad	Servicio	1	80.000
17	72101506-001	Mantenimiento / Reparación de variador	Unidad	Servicio	1	90.000
18	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de bobina para contactores.	Unidad	Servicio	1	40.000
19	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de cielo raso.	Unidad	Servicio	1	10.000
20	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de ventiladores de cabina.	Unidad	Servicio	1	40.000
21	72101506-001	Mantenimiento / Lubricación de guías de cabina y contrapeso	Unidad	Servicio	1	120.000
22	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de piso de cabina.	Unidad	Servicio	1	150.000
23	72101506-001	Mantenimiento / Reparación de puerta de cabina y pisos.	Unidad	Servicio	1	160.000
24	72101506-001	Mantenimiento / Rebobinado de motor principal.	Unidad	Servicio	1	40.000
25	72101506-001	Mantenimiento / Cambio indicadores de cabina y de pavimento.	Unidad	Servicio	1	170.000
26	72101506-001	Mantenimiento / rebobinado de motor de puerta.	Unidad	Servicio	1	40.000
27	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de operador de cabina.	Unidad	Servicio	1	40.000
28	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de contactos finales de carrera para abertura y cierre de puerta.	Unidad	Servicio	1	40.000
29	72101506-001	Mantenimiento / Control de falta de fase electrónica.	Unidad	Servicio	1	10.000
30	72101506-001	Mantenimiento / Rebobinado de motor de tracción.	Unidad	Servicio	1	40.000
31	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de aceite al reductor de la máquina de tracción	Unidad	Servicio	1	40.000
32	72101506-001	Mantenimiento / Ventilador p/ módulo de potencia	Unidad	Servicio	1	30.000
33	72101506-001	Mantenimiento / Reparación barra infrarroja	Unidad	Servicio	1	40.000
34	72101506-001	Mantenimiento / Reparación y/o cambio de fuente de barra infrarroja	Unidad	Servicio	1	40.000
35	72101506-001	Mantenimiento /Llave para ventilador	Unidad	Servicio	1	10.000
36	72101506-001	Mantenimiento / Reparación placa principal y fuente	Unidad	Servicio	1	50.000
37	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de finales de carrera	Unidad	Servicio	1	10.000
38	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de placa de llamada de cabina	Unidad	Servicio	1	10.000
39	72101506-001	Mantenimiento / Cambio Rulemán polea tensora	Unidad	Servicio	1	10.000
40	72101506-001	Mantenimiento /Alarma cabina 220 volt	Unidad	Servicio	1	30.000
41	72101506-001	Mantenimiento /Cambio Rulemán polea de cabina	Unidad	Servicio	1	10.000
42	72101506-001	Mantenimiento /Cambio Rulemán polea contrapeso	Unidad	Servicio	1	10.000
43	72101506-001	Mantenimiento / Lubricación de articulaciones de puertas de piso y cabina	Unidad	Servicio	1	30.000
44	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de sensores magnéticos	Unidad	Servicio	1	150.000
45	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de resistor de frenado	Unidad	Servicio	1	30.000
46	72101506-001	Mantenimiento / Rebobinado de transformadores	Unidad	Servicio	1	30.000
47	72101506-001	Mantenimiento / Cambio de zapatas de freno.	Unidad	Servicio	1	20.000
48	72101506-001	Mantenimiento Motor operador	Unidad	Servicio	1	10.000
49	72101506-001	Mantenimiento Cabo de tracción	Unidad	Servicio	1	10.000
		Monto total de su oferta				**3.900.000**

Arq. Antonio Boselli Baiardi
Coordinador Tekoha
Secretaría de Acción Social

Abog. María E. Galván Del Puerto
Directora Jurídica - SAS
Mat. C.S.J. Nº 5.050

C.P. Ana Lorena Escalante
Directora Administrativa
Secretaría de Acción Social

Gustavo López Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones
DUOC

Lic. Tiburcio Gauto Pérez
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría de Acción Social