LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES DE IMPRESORA, LAMINADORAS DE FÁBRICA – AD REFERENDUM" - ID 388899

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						WINNER S.R.L.	
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de	Presentaci	Cantidad	Precio unitari	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora	Unidad	EVENTO	1	2.622.000	2.622.000
1.1		Limpieza de Rodillos de: (Goma, Silicona, Plastico y Metal), Impresion , Transferencia y Transporte.	Unidad	EVENTO		400.000	400.000
1.2		Limpieza de los Filtros de Aire	Unidad	EVENTO		400.000	400.000
1.3		Limpieza del Cabezal de Impresion	Unidad	EVENTO		400.000	400.000
1.4		Lubricacion de Bujes (Plastico y Metal)	Unidad	EVENTO		350.000	350.000
1.5		Limpieza de Sensores: Posicionamiento de tarjeta.Mecanismo de rotacion, para impresion al dorso. Ingreso de tarjeta al modulo de laminacion.Posicionamiento del Ribbon, Film de transferencia, Laminas.	Unidad	EVENTO		350.000	350.000
1.6		Ajuste de temperatura del laminador para su correcto funcionamiento	Unidad	EVENTO		350.000	350.000
1.7		Ajuste de temperatura del Film de transferencia de Impresion	Unidad	EVENTO		372.000	372.000
2	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de impresora	Unidad	EVENTO	1	60.000.000	60.000.000
2.1		Printhead Replacement Kit,Cabezal de Impresion COD.088934	Unidad	EVENTO		6.960.000	6.960.000
2.2		Complete Lam Transfer Arm Assembly Mecanismo de Transferencia de Impresion COD.D940009	Unidad	EVENTO		5.970.000	5.970.000
2.3		Lam Up/Down sensor and, Posicionamiento del (D940009) COD. D910216	Unidad	EVENTO		450.000	450.000
2.4		Mainboard Placa Principal - Impresora COD. A940234	Unidad	EVENTO		4.950.000	4.950.000
2.5		USB/Ethernet Board Interfaz de Conexion COD. A910551	Unidad	EVENTO		2.420.000	2.420.000
2.6		Auxiliary PCB board Placa Auxiliar - Impresora COD.A940221-02	Unidad	EVENTO		5.805.000	5.805.000
2.7		Station Transition Placa de Conexion c/ Mod Laminador COD.A940171	Unidad	EVENTO		350.000	350.000
2.8		PCB board Detecta cantidad de insumo disponible - Impresora COD.A000365	Unidad	EVENTO		30.000	30.000
2.9		Roller-Transport-Rodillo de Transporte c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad COD.D940099, D940169,140062	Unidad	EVENTO		660.000	660.000
2.10		Roller-Flattener Rodillo Acoplador c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad-COD.D940098,D940169, 140062	Unidad	EVENTO		850.000	850.000

2.11		Roller-Cleaning- COD.D940100,D940169,140062 Rodillo de Limpieza c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad	Unidad	EVENTO		2.800.000	2.800.000
2.12		Roller-Transfer COD. D940105,D940169,140062 Rodillo de Transferencia c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad	Unidad	EVENTO		990.000	990.000
2.13		Roller- Transport Idler COD.D940108,F000450,760363 Rodillo de Transporte c/ Arandela plana y Cojinetes de metal	Unidad	EVENTO		950.000	950.000
2.14		Roller-accessory COD.F000450,130951,140062,760363 Arandela plana Arandela de presion Arandela de seguridad Cojinete de metal	Unidad	EVENTO		3.950.000	3.950.000
2.15		Power Supply OK H8K- COD. E001212 Fuente de Alimentacion - Impresora	Unidad	EVENTO		3.780.000	3.780.000
2.16		Gear Motor D900484-07 Mecanismo del Ribbon	Unidad	EVENTO		800.000	800.000
2.17		Gear Motor COD.D900484-06 Mecanismo del Film	Unidad	EVENTO		800.000	800.000
2.18		Print Stepper Motor /Complete Assembly D910050 Motor de paso - Conjunto	Unidad	EVENTO		800.000	800.000
2.19		Printhead Motor COD.D910052 Motor del Cabezal	Unidad	EVENTO		920.000	920.000
2.20		Flipper Table-complete COD. D900205 Mecanismo de giro de tarjeta	Unidad	EVENTO		1.095.000	1.095.000
2.21		Output Roller Assembly-COD D910404 Rodillo de salida - Conjunto	Unidad	EVENTO		850.000	850.000
2.22		Power Supply COD.E001212 Fuente de Alimentacion - Laminador	Unidad	EVENTO		1.950.000	1.950.000
2.23		Encoder Sensor COD. A000126 Rebobinado de Cinta	Unidad	EVENTO		600.000	600.000
2.24		Lamination Head Assembly COD.D920022,D920023 Conjunto del cabezal de laminacion	Unidad	EVENTO		3.600.000	3.600.000
2.25		Film Sensor Upper COD.D920155 Posicion del Film de Transferencia	Unidad	EVENTO		120.000	120.000
2.26		PCB Lamination Module Mainboard COD.A940221-01 Placa del modulo de laminacion	Unidad	EVENTO		6.200.000	6.200.000
2.27		RFID Board COD. A000365-01 Detecta cantidad de insumo disponible - Laminadora	Unidad	EVENTO		200.000	200.000
2.28		Card Input Sensor COD.A000462 Detecta en ingreso de tarjeta	Unidad	EVENTO		130.000	130.000
2.29		Take-Up Motor COD.D920189 Hace girar la Lamina de seguridad	Unidad	EVENTO		900.000	900.000
2.30		Lam Cartridge Adjustment Knob COD. D920139-01 Permite centrar la Lamina de seguridad	Unidad	EVENTO		120.000	120.000

Precio Total	62.622.000