Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 055/2022 de fecha 13 de septiembre de 2022

RESOLUCIÓN C.A. Nº 055-015/2022

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 43/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LÁMPARA CIALÍTICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1657/2022, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 23 de agosto de 2022, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 341/2022, de fecha 18 de agosto de 2022, de la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Final de Evaluación, presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 43/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LÁMPARA CIALÍTICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorando de fecha 01 de julio de 2021, identificado como Expediente MEM-0262-2021-000010, la Sección Administración de Insumos y Equipos a través del Departamento de Electromedicina, solicitó el inicio de los trámites del llamado para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LÁMPARA CIALÍTICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS";

Que, por Memorando CA/N° 5000018451/2022, de fecha 11 de abril de 2022, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afecta al Objeto de Gasto N° 243 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina", de la Actividad N° 2 "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio Fiscal 2022, por un monto de G. 11.660.000.- (Guaraníes once millones seiscientos sesenta mil), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1442/2022, de fecha 11 de abril de 2022. Cabe mencionar que el referido llamado es de carácter Plurianual, cuyos pagos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria correspondiente;

Resolución C.A. - Página Web IPS

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS / SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario Interino del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. Nº 055-015/2022

Que, por Resolución C.A. Nº 026-025/2022, de fecha 10 de mayo de 2022, entre otras cosas, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 43/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LÁMPARA CIALÍTICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS"; se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones; y se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 2992/19, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP);

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. Nº 317/2022, de fecha 11 de mayo de 2022, la Dirección Operativa de Contrataciones, puso a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Licitación Pública Nacional - SBE N° 43/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LÁMPARA CIALÍTICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS";

Que, por Memorando DOP/DTC/N° 595/2022, de fecha 24 de mayo de 2022, el Departamento Técnico de Contrataciones, a través del Departamento de Licitaciones, informó que fue reprogramado en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2022, el llamado para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LÁMPARA CIALÍTICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Subasta a la Baja Electrónica, con ID N° 401.647;

Que, en fechas 26, 27 y 28 de mayo de 2022, se realizaron publicaciones del llamado de referencia en medios de Prensa Escrita;

Que, según Acta de Apertura de fecha 02 de agosto de 2022, se procedió a la apertura del único Sobre - Oferta recepcionado, cuyos datos obran entre los antecedentes del expediente:

1. CASA BOLLER S.A.;

Que, por Memorando de fecha 18 de agosto de 2022, la Comisión Especial de Estudio de Ofertas, elevó a la Dirección Operativa de Contrataciones y por su intermedio al Consejo de Administración, su Informe Final de Evaluación de Ofertas, de fecha 16 de agosto de 2022, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 43/2022 "CONTRATACIÓN DE

Resolución C.A. - Página Web IPS

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS / SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario Interino del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. Nº 055-015/2022

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LÁMPARA CIALÍTICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS", de acuerdo a las evaluaciones realizadas en este Informe Final conforme al Art. 4° "Principios Generales", de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario con la sugerencia de adjudicar la Licitación Pública Nacional - SBE N° 43/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LÁMPARA CIALÍTICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS", a la firma CASA BOLLER S.A., por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional - SBE N° 43/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LÁMPARA CIALÍTICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS", a la firma CASA BOLLER S.A., conforme al Anexo 1, el cual se encuentra refrendado por el Secretario Interino del Consejo de Administración, y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 12 (doce) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

2°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, notificar la presente Resolución a la firma adjudicada; y a proceder a la elaboración del Contrato correspondiente, detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma del mismo.----------

3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS / SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario Interino del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Resolución C.A. - Página Web IPS

4°) Establecer que el Administrador del Contrato será de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, a realizar los trámites administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a efectuar el pago correspondientes, conforme al marco legal vigente.----------

6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

8º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/ta/rr/jo.-

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS / SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario Interino del Consejo de Administración

Resolución C.A. - Página Web IPS

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ANEXO I
CUADRO DE ADJUDICACIÓN

CASA BOLLER S.A. - RUC: 80001556-8.

Monto Mínimo:	**Gs. 583.000.000. IVA Incluido.**
Monto Máximo:	**Gs. 1.166.000.000. IVA Incluido.**

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Lámparas Scialíticas Marca Dräger Incluye Kit de Mantenimiento Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	UNIDAD	EVENTO	1	8.910.000
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Lámparas Scialíticas Marca Dräger Incluye Kit de Mantenimiento, Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	UNIDAD	EVENTO	1	10.010.000
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Lámparas Scialíticas Marca Dräger Incluye Kit de Mantenimiento, Instalados en el rango de 201 a 465 Km.	UNIDAD	EVENTO	1	11.110.000
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Lámparas Scialíticas de la Marca Dräger. Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	UNIDAD	EVENTO	1	2.200.000
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Lámparas Scialíticas de la Marca Dräger. Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	UNIDAD	EVENTO	1	3.300.000
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de repuestos para Lámparas Scialíticas de la Marca Dräger. Instalados en el rango de 201 a 465 Km.	UNIDAD	EVENTO	1	4.400.000
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	18.755.000
8	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pack de Baterias del Sistema	UNIDAD	EVENTO	1	2.310.000
10	73171602-006	Mano de obra por cambio de Pack de Baterias del Sistema	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cargador 500M	UNIDAD	EVENTO	1	10.318.000
12	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cargador 500M	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo de resorte elástico S	UNIDAD	EVENTO	1	15.988.500
14	73171602-006	Mano de obra por cambio de Brazo de resorte elástico S	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S700	UNIDAD	EVENTO	1	35.860.000
16	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cúpula S700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S500	UNIDAD	EVENTO	1	48.510.000
18	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cúpula S500	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bulbo halógeno S x6un	UNIDAD	EVENTO	1	3.316.500
20	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bulbo halógeno S x6un	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Electrónica de Potencia S	UNIDAD	EVENTO	1	9.328.000
22	73171602-006	Mano de obra por cambio de Electrónica de Potencia S	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manoplas esterilizables (2 piezas)	UNIDAD	EVENTO	1	1.952.500
24	73171602-006	Mano de obra por cambio de Manoplas esterilizables (2 piezas)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Portalámpara	UNIDAD	EVENTO	1	242.000
26	73171602-006	Mano de obra por cambio de Portalámpara	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Focus	UNIDAD	EVENTO	1	31.674.500
28	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad de Focus	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canopla de acabado en el techo	UNIDAD	EVENTO	1	2.310.000
30	73171602-006	Mano de obra por cambio de Canopla de acabado en el techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000

Resolución C.A. - Página Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Téc. Iván Ramos
Sección Administración de Equipos e Insumos

Mat. C.S.J. Nº 30.
DIRECCIÓN JURÍ

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	6.121.500
32	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cubierta de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Falda de Opturación	UNIDAD	EVENTO	1	533.500
34	73171602-006	Mano de obra por cambio de Falda de Opturación	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción para D110	UNIDAD	EVENTO	1	2.717.000
36	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción para D110	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de modernización	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
38	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de modernización	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de relés	UNIDAD	EVENTO	1	2.964.500
40	73171602-006	Mano de obra por cambio de Módulo de relés	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel de control Sola	UNIDAD	EVENTO	1	3.014.000
42	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel de control Sola	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel táctil Sola	UNIDAD	EVENTO	1	1.039.500
44	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel táctil Sola	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
46	73171602-006	Mano de obra por cambio de Caperuza	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
48	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pelacables	UNIDAD	EVENTO	1	1.375.000
50	73171602-006	Mano de obra por cambio de Pelacables	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de Luces	UNIDAD	EVENTO	1	4.724.500
52	73171602-006	Mano de obra por cambio de Módulo de Luces	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte basculante	UNIDAD	EVENTO	1	14.278.000
54	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte basculante	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	16.665.000
56	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	UNIDAD	EVENTO	1	19.129.000
58	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Montaje de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	20.223.500
60	73171602-006	Mano de obra por cambio de Montaje de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa Plana	UNIDAD	EVENTO	1	6.121.500
62	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tapa Plana	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fijación 110 completa	UNIDAD	EVENTO	1	2.893.000
64	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fijación 110 completa	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja de Instalación	UNIDAD	EVENTO	1	2.387.000
66	73171602-006	Mano de obra por cambio de Caja de Instalación	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	7.788.000
68	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tubo de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 200	UNIDAD	EVENTO	1	52.000.000
70	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 200	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 100	UNIDAD	EVENTO	1	36.410.000
72	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 100	UNIDAD	EVENTO	1	440.000

Resolución C.A. - Página Web IPS

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte M12x100	UNIDAD	EVENTO	1	1.760.000
74	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte M12x100	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Plancha Soporte	UNIDAD	EVENTO	1	5.335.000
76	73171602-006	Mano de obra por cambio de Plancha Soporte	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Junta	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
78	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Junta	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta Sola	UNIDAD	EVENTO	1	3.938.000
80	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cubierta Sola	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bombilla 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	495.000
82	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bombilla 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de Base	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
84	73171602-006	Mano de obra por cambio de Lámpara de Base	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Empalme	UNIDAD	EVENTO	1	13.459.600
86	73171602-006	Mano de obra por cambio de RS Empalme	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo resorte 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	14.514.500
88	73171602-006	Mano de obra por cambio de Brazo resorte 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mazo de cableado	UNIDAD	EVENTO	1	588.500
90	73171602-006	Mano de obra por cambio de Mazo de cableado	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	2.299.000
92	73171602-006	Mano de obra por cambio de Junta 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado de Membrana	UNIDAD	EVENTO	1	6.055.500
94	73171602-006	Mano de obra por cambio de Teclado de Membrana	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sostenedor Extremo	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
96	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sostenedor Extremo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de terminales	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000
98	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de terminales	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Empuñadura	UNIDAD	EVENTO	1	462.000
100	73171602-006	Mano de obra por cambio de Empuñadura	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sellado Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
102	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sellado Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cristal Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	3.971.000
104	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cristal Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta CI Interna	UNIDAD	EVENTO	1	407.000
106	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta CI Interna	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de Control	UNIDAD	EVENTO	1	17.462.500
108	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta de Control	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cuierta Set	UNIDAD	EVENTO	1	5.043.500
110	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cuierta Set	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Central	UNIDAD	EVENTO	1	3.228.500
112	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa CI Central	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Interior	UNIDAD	EVENTO	1	3.036.000
114	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa CI Interior	UNIDAD	EVENTO	1	440.000

Resolución C.A. - Página Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abg. Olga B. Cardozo P.
Mat. C.S. N° 22.231
DIRECCIÓN JURÍDICA

Abg. Juan Manuel Villar Lopez
Director
Dirección de Contrataciones

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit S Interferencia	UNIDAD	EVENTO	1	1.991.000
116	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit S Interferencia	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta Cardán	UNIDAD	EVENTO	1	22.676.500
118	73171602-006	Mano de obra por cambio de Junta Cardán	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tapón MO	UNIDAD	EVENTO	1	3.839.000
120	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit Tapón MO	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cortacorriente	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
122	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cortacorriente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción 60/142/160	UNIDAD	EVENTO	1	7.320.500
124	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción 60/142/160	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Eje doble	UNIDAD	EVENTO	1	52.000.000
126	73171602-006	Mano de obra por cambio de Eje doble	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo de Luz	UNIDAD	EVENTO	1	5.863.000
128	73171602-006	Mano de obra por cambio de Modulo de Luz	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Retención	UNIDAD	EVENTO	1	258.500
130	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Retención	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tornillo de freno	UNIDAD	EVENTO	1	341.000
132	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tornillo de freno	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cierre de Asa	UNIDAD	EVENTO	1	2.293.500
134	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cierre de Asa	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tubo de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	1.105.500
136	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit Tubo de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acumulador	UNIDAD	EVENTO	1	2.436.500
138	73171602-006	Mano de obra por cambio de Acumulador	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Componente Electrónico	UNIDAD	EVENTO	1	8.261.000
140	73171602-006	Mano de obra por cambio de Componente Electrónico	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mango Interior	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
142	73171602-006	Mano de obra por cambio de Mango Interior	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Letrero 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
144	73171602-006	Mano de obra por cambio de Letrero 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Plano	UNIDAD	EVENTO	1	7.254.500
146	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel Plano	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de caperuzas	UNIDAD	EVENTO	1	1.738.000
148	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de caperuzas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	5.274.500
150	73171602-006	Mano de obra por cambio de Ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	UNIDAD	EVENTO	1	8.261.000
152	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de sujeción	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
154	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de sujeción	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Fijación	UNIDAD	EVENTO	1	5.060.000
156	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte de Fijación	UNIDAD	EVENTO	1	440.000

Resolución C.A. - Página Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Electrica	UNIDAD	EVENTO	1	2.860.000
158	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Electrica	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Mecánica	UNIDAD	EVENTO	1	1.760.000
160	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Mecánica	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	19.855.000
162	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pack de Baterias del Sistema	UNIDAD	EVENTO	1	3.410.000
164	73171602-006	Mano de obra por cambio de Pack de Baterias del Sistema	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Cargador 500M	UNIDAD	EVENTO	1	11.418.000
166	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cargador 500M	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
167	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo de resorte elástico S	UNIDAD	EVENTO	1	17.088.500
168	73171602-006	Mano de obra por cambio de Brazo de resorte elástico S	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
169	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S700	UNIDAD	EVENTO	1	36.960.000
170	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cúpula S700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
171	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S500	UNIDAD	EVENTO	1	49.610.000
172	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cúpula S500	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bulbo halógeno S x6un	UNIDAD	EVENTO	1	4.416.500
174	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bulbo halógeno S x6un	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
175	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Electrónica de Potencia S	UNIDAD	EVENTO	1	10.428.000
176	73171602-006	Mano de obra por cambio de Electrónica de Potencia S	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manoplas esterilizables (2 piezas)	UNIDAD	EVENTO	1	3.052.500
178	73171602-006	Mano de obra por cambio de Manoplas esterilizables (2 piezas)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Portalámpara	UNIDAD	EVENTO	1	1.342.000
180	73171602-006	Mano de obra por cambio de Portalámpara	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Focus	UNIDAD	EVENTO	1	32.774.500
182	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad de Focus	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canopla de acabado en el techo	UNIDAD	EVENTO	1	3.410.000
184	73171602-006	Mano de obra por cambio de Canopla de acabado en el techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	7.221.500
186	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cubierta de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Falda de Opturación	UNIDAD	EVENTO	1	1.633.500
188	73171602-006	Mano de obra por cambio de Falda de Opturación	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción para D110	UNIDAD	EVENTO	1	3.817.000
190	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción para D110	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de modernización	UNIDAD	EVENTO	1	1.265.000
192	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de modernización	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de relés	UNIDAD	EVENTO	1	4.064.500
194	73171602-006	Mano de obra por cambio de Módulo de relés	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel de control Sola	UNIDAD	EVENTO	1	4.114.000

Resolución C.A. Pagina Web IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Sección Administración de Equipos e Insumos

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
196	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel de control Sola	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel táctil Sola	UNIDAD	EVENTO	1	2.139.500
198	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel táctil Sola	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	UNIDAD	EVENTO	1	1.265.000
200	73171602-006	Mano de obra por cambio de Caperuza	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	1.265.000
202	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pelacables	UNIDAD	EVENTO	1	2.475.000
204	73171602-006	Mano de obra por cambio de Pelacables	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de Luces	UNIDAD	EVENTO	1	5.824.500
206	73171602-006	Mano de obra por cambio de Módulo de Luces	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte basculante	UNIDAD	EVENTO	1	15.378.000
208	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte basculante	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	17.765.000
210	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	UNIDAD	EVENTO	1	20.229.000
212	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Montaje de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	21.323.500
214	73171602-006	Mano de obra por cambio de Montaje de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa Plana	UNIDAD	EVENTO	1	7.221.500
216	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tapa Plana	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fijación 110 completa	UNIDAD	EVENTO	1	3.993.000
218	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fijación 110 completa	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja de Instalación	UNIDAD	EVENTO	1	3.487.000
220	73171602-006	Mano de obra por cambio de Caja de Instalación	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	8.888.000
222	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tubo de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 200	UNIDAD	EVENTO	1	52.000.000
224	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 200	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 100	UNIDAD	EVENTO	1	37.510.000
226	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 100	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte M12x100	UNIDAD	EVENTO	1	2.860.000
228	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte M12x100	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Plancha Soporte	UNIDAD	EVENTO	1	6.435.000
230	73171602-006	Mano de obra por cambio de Plancha Soporte	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
231	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Junta	UNIDAD	EVENTO	1	1.265.000
232	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Junta	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
233	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta Sola	UNIDAD	EVENTO	1	5.038.000
234	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cubierta Sola	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
235	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bombilla 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	1.595.000
236	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bombilla 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
237	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de Base	UNIDAD	EVENTO	1	1.265.000

Resolución C.A. - Página Web IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
TEC. JUAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
238	73171602-006	Mano de obra por cambio de Lámpara de Base	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
239	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Empalme	UNIDAD	EVENTO	1	14.559.600
240	73171602-006	Mano de obra por cambio de RS Empalme	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
241	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo resorte 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	15.614.500
242	73171602-006	Mano de obra por cambio de Brazo resorte 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
243	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mazo de cableado	UNIDAD	EVENTO	1	1.688.500
244	73171602-006	Mano de obra por cambio de Mazo de cableado	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
245	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	3.399.000
246	73171602-006	Mano de obra por cambio de Junta 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
247	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado de Membrana	UNIDAD	EVENTO	1	7.155.500
248	73171602-006	Mano de obra por cambio de Teclado de Membrana	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
249	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sostenedor Extremo	UNIDAD	EVENTO	1	1.265.000
250	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sostenedor Extremo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
251	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de terminales	UNIDAD	EVENTO	1	2.200.000
252	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de terminales	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
253	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Empuñadura	UNIDAD	EVENTO	1	1.562.000
254	73171602-006	Mano de obra por cambio de Empuñadura	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
255	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sellado Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	1.265.000
256	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sellado Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
257	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cristal Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	5.071.000
258	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cristal Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
259	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta CI Interna	UNIDAD	EVENTO	1	1.507.000
260	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta CI Interna	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
261	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de Control	UNIDAD	EVENTO	1	18.562.500
262	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta de Control	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
263	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cuierta Set	UNIDAD	EVENTO	1	6.143.500
264	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cuierta Set	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
265	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Central	UNIDAD	EVENTO	1	4.328.500
266	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa CI Central	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
267	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Interior	UNIDAD	EVENTO	1	4.136.000
268	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa CI Interior	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
269	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit S Interferencia	UNIDAD	EVENTO	1	3.091.000
270	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit S Interferencia	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
271	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta Cardán	UNIDAD	EVENTO	1	23.776.500
272	73171602-006	Mano de obra por cambio de Junta Cardán	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
273	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tapón MO	UNIDAD	EVENTO	1	4.939.000
274	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit Tapón MO	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
275	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cortacorriente	UNIDAD	EVENTO	1	1.265.000
276	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cortacorriente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
277	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción 60/142/160	UNIDAD	EVENTO	1	8.420.500
278	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción 60/142/160	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
279	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Eje doble	UNIDAD	EVENTO	1	52.000.000

Resolución C.A. - Página Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
EC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
280	73171602-006	Mano de obra por cambio de Eje doble	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
281	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo de Luz	UNIDAD	EVENTO	1	6.963.000
282	73171602-006	Mano de obra por cambio de Modulo de Luz	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
283	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Retención	UNIDAD	EVENTO	1	1.358.500
284	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Retención	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
285	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tornillo de freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.441.000
286	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tornillo de freno	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
287	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cierre de Asa	UNIDAD	EVENTO	1	3.393.500
288	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cierre de Asa	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
289	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tubo de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	2.205.500
290	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit Tubo de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
291	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acumulador	UNIDAD	EVENTO	1	3.536.500
292	73171602-006	Mano de obra por cambio de Acumulador	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
293	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Componente Electrónico	UNIDAD	EVENTO	1	9.361.000
294	73171602-006	Mano de obra por cambio de Componente Electrónico	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
295	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mango Interior	UNIDAD	EVENTO	1	1.265.000
296	73171602-006	Mano de obra por cambio de Mango Interior	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
297	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Letrero 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	1.265.000
298	73171602-006	Mano de obra por cambio de Letrero 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
299	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Plano	UNIDAD	EVENTO	1	8.354.500
300	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel Plano	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
301	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de caperuzas	UNIDAD	EVENTO	1	2.838.000
302	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de caperuzas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
303	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	6.374.500
304	73171602-006	Mano de obra por cambio de Ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
305	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	UNIDAD	EVENTO	1	9.361.000
306	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
307	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de sujeción	UNIDAD	EVENTO	1	1.265.000
308	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de sujeción	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
309	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Fijación	UNIDAD	EVENTO	1	6.160.000
310	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte de Fijación	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
311	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Electrica	UNIDAD	EVENTO	1	3.960.000
312	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Electrica	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
313	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Mecánica	UNIDAD	EVENTO	1	2.860.000
314	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Mecánica	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
315	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	20.955.000
316	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
317	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pack de Baterias del Sistema	UNIDAD	EVENTO	1	4.510.000
318	73171602-006	Mano de obra por cambio de Pack de Baterias del Sistema	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
319	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Cargador 500M	UNIDAD	EVENTO	1	12.518.000
320	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cargador 500M	UNIDAD	EVENTO	1	440.000

Resolución C.A. - Página Web IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villalba
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
321	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo de resorte elástico S	UNIDAD	EVENTO	1	18.188.500
322	73171602-006	Mano de obra por cambio de Brazo de resorte elástico S	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
323	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S700	UNIDAD	EVENTO	1	38.060.000
324	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cúpula S700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
325	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cúpula S500	UNIDAD	EVENTO	1	50.710.000
326	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cúpula S500	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
327	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bulbo halógeno S x6un	UNIDAD	EVENTO	1	5.516.500
328	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bulbo halógeno S x6un	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
329	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Electrónica de Potencia S	UNIDAD	EVENTO	1	11.528.000
330	73171602-006	Mano de obra por cambio de Electrónica de Potencia S	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
331	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manoplas esterilizables (2 piezas)	UNIDAD	EVENTO	1	4.152.500
332	73171602-006	Mano de obra por cambio de Manoplas esterilizables (2 piezas)	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
333	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Portalámpara	UNIDAD	EVENTO	1	2.442.000
334	73171602-006	Mano de obra por cambio de Portalámpara	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
335	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Focus	UNIDAD	EVENTO	1	33.874.500
336	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad de Focus	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
337	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canopla de acabado en el techo	UNIDAD	EVENTO	1	4.510.000
338	73171602-006	Mano de obra por cambio de Canopla de acabado en el techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
339	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	8.321.500
340	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cubierta de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
341	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Falda de Opturación	UNIDAD	EVENTO	1	2.733.500
342	73171602-006	Mano de obra por cambio de Falda de Opturación	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
343	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción para D110	UNIDAD	EVENTO	1	4.917.000
344	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción para D110	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
345	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de modernización	UNIDAD	EVENTO	1	2.365.000
346	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de modernización	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
347	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de relés	UNIDAD	EVENTO	1	5.164.500
348	73171602-006	Mano de obra por cambio de Módulo de relés	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
349	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel de control Sola	UNIDAD	EVENTO	1	5.214.000
350	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel de control Sola	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
351	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel táctil Sola	UNIDAD	EVENTO	1	3.239.500
352	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel táctil Sola	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
353	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caperuza	UNIDAD	EVENTO	1	2.365.000
354	73171602-006	Mano de obra por cambio de Caperuza	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
355	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	2.365.000
356	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
357	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pelacables	UNIDAD	EVENTO	1	3.575.000
358	73171602-006	Mano de obra por cambio de Pelacables	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
359	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de Luces	UNIDAD	EVENTO	1	6.924.500
360	73171602-006	Mano de obra por cambio de Módulo de Luces	UNIDAD	EVENTO	1	440.000

Resolución C.A. Página Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
361	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte basculante	UNIDAD	EVENTO	1	16.478.000
362	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte basculante	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
363	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	18.865.000
364	73171602-006	Mano de obra por cambio de Unidad de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
365	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	UNIDAD	EVENTO	1	21.329.000
366	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
367	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Montaje de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	22.423.500
368	73171602-006	Mano de obra por cambio de Montaje de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
369	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa Plana	UNIDAD	EVENTO	1	8.321.500
370	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tapa Plana	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
371	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fijación 110 completa	UNIDAD	EVENTO	1	5.093.000
372	73171602-006	Mano de obra por cambio de Fijación 110 completa	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
373	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja de Instalación	UNIDAD	EVENTO	1	4.587.000
374	73171602-006	Mano de obra por cambio de Caja de Instalación	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
375	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	9.988.000
376	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tubo de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
377	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 200	UNIDAD	EVENTO	1	52.000.000
378	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 200	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
379	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cardán Estandar 100	UNIDAD	EVENTO	1	38.610.000
380	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cardán Estandar 100	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
381	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte M12x100	UNIDAD	EVENTO	1	3.960.000
382	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte M12x100	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
383	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Plancha Soporte	UNIDAD	EVENTO	1	7.535.000
384	73171602-006	Mano de obra por cambio de Plancha Soporte	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
385	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Junta	UNIDAD	EVENTO	1	2.365.000
386	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Junta	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
387	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cubierta Sola	UNIDAD	EVENTO	1	6.138.000
388	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cubierta Sola	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
389	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bombilla 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	2.695.000
390	73171602-006	Mano de obra por cambio de Bombilla 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
391	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámpara de Base	UNIDAD	EVENTO	1	2.365.000
392	73171602-006	Mano de obra por cambio de Lámpara de Base	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
393	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RS Empalme	UNIDAD	EVENTO	1	15.659.600
394	73171602-006	Mano de obra por cambio de RS Empalme	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
395	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo resorte 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	16.714.500
396	73171602-006	Mano de obra por cambio de Brazo resorte 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
397	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mazo de cableado	UNIDAD	EVENTO	1	2.788.500
398	73171602-006	Mano de obra por cambio de Mazo de cableado	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
399	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	4.499.000
400	73171602-006	Mano de obra por cambio de Junta 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
401	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado de Membrana	UNIDAD	EVENTO	1	8.255.500
402	73171602-006	Mano de obra por cambio de Teclado de Membrana	UNIDAD	EVENTO	1	440.000

Resolución C.A. - Página Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
EC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
403	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sostenedor Extremo	UNIDAD	EVENTO	1	2.365.000
404	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sostenedor Extremo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
405	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de terminales	UNIDAD	EVENTO	1	3.300.000
406	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de terminales	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
407	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Empuñadura	UNIDAD	EVENTO	1	2.662.000
408	73171602-006	Mano de obra por cambio de Empuñadura	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
409	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sellado Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	2.365.000
410	73171602-006	Mano de obra por cambio de Sellado Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
411	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cristal Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	6.171.000
412	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cristal Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
413	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta CI Interna	UNIDAD	EVENTO	1	2.607.000
414	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta CI Interna	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
415	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de Control	UNIDAD	EVENTO	1	19.662.500
416	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tarjeta de Control	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
417	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cuierta Set	UNIDAD	EVENTO	1	7.243.500
418	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cuierta Set	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
419	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Central	UNIDAD	EVENTO	1	5.428.500
420	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa CI Central	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
421	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa CI Interior	UNIDAD	EVENTO	1	5.236.000
422	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa CI Interior	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
423	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit S Interferencia	UNIDAD	EVENTO	1	4.191.000
424	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit S Interferencia	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
425	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta Cardán	UNIDAD	EVENTO	1	24.876.500
426	73171602-006	Mano de obra por cambio de Junta Cardán	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
427	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tapón MO	UNIDAD	EVENTO	1	6.039.000
428	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit Tapón MO	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
429	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cortacorriente	UNIDAD	EVENTO	1	2.365.000
430	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cortacorriente	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
431	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillo de sujeción 60/142/160	UNIDAD	EVENTO	1	9.520.500
432	73171602-006	Mano de obra por cambio de Anillo de sujeción 60/142/160	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
433	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Eje doble	UNIDAD	EVENTO	1	52.000.000
434	73171602-006	Mano de obra por cambio de Eje doble	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
435	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Modulo de Luz	UNIDAD	EVENTO	1	8.063.000
436	73171602-006	Mano de obra por cambio de Modulo de Luz	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
437	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Retención	UNIDAD	EVENTO	1	2.458.500
438	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Retención	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
439	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tornillo de freno	UNIDAD	EVENTO	1	2.541.000
440	73171602-006	Mano de obra por cambio de Tornillo de freno	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
441	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cierre de Asa	UNIDAD	EVENTO	1	4.493.500
442	73171602-006	Mano de obra por cambio de Cierre de Asa	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
443	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit Tubo de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	3.305.500
444	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit Tubo de Techo	UNIDAD	EVENTO	1	440.000

Resolución C.A. - Página Web IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
EC. IVAN RAMOS
Dirección Administrativa de Bienes e Insumos

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
445	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acumulador	UNIDAD	EVENTO	1	4.636.500
446	73171602-006	Mano de obra por cambio de Acumulador	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
447	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Componente Electrónico	UNIDAD	EVENTO	1	10.461.000
448	73171602-006	Mano de obra por cambio de Componente Electrónico	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
449	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mango Interior	UNIDAD	EVENTO	1	2.365.000
450	73171602-006	Mano de obra por cambio de Mango Interior	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
451	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Letrero 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	2.365.000
452	73171602-006	Mano de obra por cambio de Letrero 500/700	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
453	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel Plano	UNIDAD	EVENTO	1	9.454.500
454	73171602-006	Mano de obra por cambio de Panel Plano	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
455	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de caperuzas	UNIDAD	EVENTO	1	3.938.000
456	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de caperuzas	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
457	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	7.474.500
458	73171602-006	Mano de obra por cambio de Ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
459	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Potencia	UNIDAD	EVENTO	1	10.461.000
460	73171602-006	Mano de obra por cambio de Placa de Potencia	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
461	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de sujeción	UNIDAD	EVENTO	1	2.365.000
462	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de sujeción	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
463	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Fijación	UNIDAD	EVENTO	1	7.260.000
464	73171602-006	Mano de obra por cambio de Soporte de Fijación	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
465	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Electrica	UNIDAD	EVENTO	1	5.060.000
466	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Electrica	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
467	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Instalación Mecánica	UNIDAD	EVENTO	1	3.960.000
468	73171602-006	Mano de obra por cambio de Kit de Instalación Mecánica	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
					Precio total	**2.208.612.300**

Monto Total de Adjudicación, correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 43/22 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LAMPARA CIALITICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS"**, por el monto máximo del llamado (Guaraníes Un Mil Ciento Sesenta y Seis Millones). IVA Incluido.	**Gs. 1.166.000.000.-**

Resolución C.A. - Página Web IPS