Secretaría Nacional de Turismo
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DESCRIPCION DEL LLAMADO: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO - TECHO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA

Cuadro Comparativo de Ofertas

			RDC INGENIERIA			
Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca	Procedencia Producto
	MANTENIMIENTOS MENORES DEL EDIFICIO - TECHO OFICINA CENTRAL					
1.	Colocación de Membrana	150	**22.000**	**3.300.000**	RDC	NACIONAL
2.	Reposición de Chapa Cincalun	8	**85.000**	**680.000**	RDC	NACIONAL
3.	Reparación de Extractores	7	**220.000**	**1.540.000**	RDC	NACIONAL
4.	Provisión de Chapa Traslucida	7	**78.000**	**546.000**	RDC	NACIONAL
5.	Provisión y Colocación de Cielo Raso Traslucidos	61	**69.000**	**4.209.000**	RDC	NACIONAL
	TOTAL			10.275.000		

ENCARGADO UOC

Francisco Javier Ferreira
Encargado UOC
Secretaría Nacional de Turismo