ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD Nº 17/2017 "REVITALIZACION DE "PLAZA CENTRAL"" con ID Nº 333.543

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	EMTEC EMPRESA TÉCNICA			R.R. CONSTRUCCIONES					
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	REVITALIZACIÓN "PLAZA CENTRAL"	1		135,821,798	1		140,684,854			
1.1	Estar central			38,266,928			39,373,390			
1.1.1	Replanteo y marcación	307.6	3,510	1,079,676	307.6	3,200	984,320			
1.1.2	Muro de nivelación de piedra bruta colocada	78.58	123,552	9,708,716	78.58	130,000	10,215,400			
1.1.3	Relleno y compactación	123.04	52,650	6,478,056	123.04	50,000	6,152,000			
1.1.4	Piso de piedra "tipo rompecabezas"	100.93	61,279	6,184,889	100.93	65,000	6,560,450			
1.1.5	Piso de piedra "tipo empedradito". (resto de cortes).	206.62	53,820	11,120,288	206.62	56,000	11,570,720			
1.1.6	Escalones de mampostería y huella con piedra "tipo rompecabezas".	27.9	62,375	1,740,263	27.9	66,000	1,841,400			
1.1.7	Rampa peatonal piso de piedra "tipo Rompecabezas".	13.22	147,885	1,955,040	13.22	155,000	2,049,100			
1.2	Estar de acceso 1			6,504,172			6,843,800			
1.2.1	Replanteo y marcación	20	3,510	70,200	20	3,200	64,000			
1.2.2	Muro de nivelación de piedra bruta colocada	13.44	123,552	1,660,539	13.44	130,000	1,747,200			
1.2.3	Relleno y compactación	10	46,800	468,000	10	50,000	500,000			
1.2.4	Piso de piedra "tipo rompecabezas"	25.3	61,279	1,550,359	25.3	65,000	1,644,500			
1.2.5	Piso de piedra "tipo empedradito". (resto de cortes).	15	53,820	807,300	15	56,000	840,000			
1.2.6	Escalones de mampostería y huella con piedra "tipo rompecabezas".	10.6	62,375	661,175	10.6	66,000	699,600			
1.2.7	Rampa peatonal piso de piedra "tipo Rompecabezas".	8.7	147,885	1,286,600	8.7	155,000	1,348,500			
1.3	Escalinata de acceso central			8,651,968			9,125,144			
1.3.1	Replanteo y marcación	57.42	3,510	201,544	57.42	3,200	183,744			
1.3.2	Muro de nivelación de piedra bruta colocada	21.62	123,552	2,671,194	21.62	130,000	2,810,600			
1.3.3	Relleno y compactación	19.4	46,800	907,920	19.4	50,000	970,000			
1.3.4	Piso de piedra "tipo rompecabezas"	40	61,279	2,451,160	40	65,000	2,600,000			
1.3.5	Escalones de mampostería y huella con piedra "tipo rompecabezas".	38.8	62,375	2,420,150	38.8	66,000	2,560,800			
1.4	Estar de acceso 2			11,602,624			12,182,834			
1.4.1	Replanteo y marcación	60.12	3,510	211,021	60.12	3,200	192,384			
1.4.2	Muro de nivelación de piedra bruta colocada	25.78	123,552	3,185,171	25.78	130,000	3,351,400			
1.4.3	Relleno y compactación	26	46,800	1,216,800	26	50,000	1,300,000			
1.4.4	Piso de piedra "tipo rompecabezas"	15.36	61,279	941,245	15.36	65,000	998,400			
1.4.5	Piso de piedra "tipo empedradito"	44.76	53,820	2,408,983	44.76	56,000	2,506,560			
1.4.6	Escalones de mampostería y huella con piedra "tipo rompecabezas".	31.39	62,375	1,957,951	31.39	66,000	2,071,740			
1.4.7	Rampa peatonal piso de piedra "tipo Rompecabezas".	11.37	147,885	1,681,452	11.37	155,000	1,762,350			
1.5	Ensanchamiento de vereda			35,217,304			36,992,686			
1.5.1	Replanteo y marcación	227.48	3,510	798,455	227.48	3,200	727,936			

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

Daicy Ledesma
Encargada U.O.C.
Municipalidad Nueva Colombia

1.5.2	Desmonte de terreno natural	113.74	40,950	4,657,653	113.74	41,000	4,663,340			
1.5.3	Muro de contención de piedra bruta colocada	28.24	370,890	10,473,934	28.24	400,000	11,296,000			
1.5.4	Muro "asiento". de mampostería esp.=0.15m	56.5	43,700	2,469,050	56.5	46,500	2,627,250			
1.5.5	Piso de piedra "tipo rompecabezas"	45	61,279	2,757,555	45	67,000	3,015,000			
1.5.6	Piso de piedra "tipo empedradito"	127.86	53,820	6,881,425	127.86	56,000	7,160,160			
1.5.7	Revestido de piedra "tipo mosaico" con resto de cortes.	94	53,820	5,059,080	94	57,000	5,358,000			
1.5.8	Cantero de piedra a la vista	17.16	123,552	2,120,152	17.16	125,000	2,145,000			
1.6	Reparación de "cascada"			10,377,001			10,452,000			
1.6.1	Demolición de sistema de cañerías. instalación eléctrica	1	292,500	292,500	1	300,000	300,000			
1.6.2	Demolición y restauración de revoque hidrófugo y pintura impermeabilizante - fuente de agua	19.32	93,600	1,808,352	19.32	100,000	1,932,000			
1.6.3	Instalación de sistema de cañerías nuevas.	1	2,106,000	2,106,000	1	2,100,000	2,100,000			
1.6.4	Instalación y montaje de motobomba existente.	1	585,000	585,000	1	630,000	630,000			
1.6.5	Instalación y provisión de motobomba similar al existente.	1	4,095,000	4,095,000	1	4,000,000	4,000,000			
1.6.6	Instalación eléctrica e iluminación con 3 reflectores bajo cascada.	1	1,053,000	1,053,000	1	1,050,000	1,050,000			
1.6.7	Jardinería	1	234,000	234,000	1	240,000	240,000			
1.6.8	Reparaciones varias 2%	1	203,149	203,149	1	200,000	200,000			
1.7	Equipamientos varios:			25,201,800			25,715,000			
1.7.1	Iluminación en gral.columna de iluminación de caño galvanizado equipada con artefacto tipo reflector iluminación indirecta.	12	936,000	11,232,000	12	1,000,000	12,000,000			
1.7.2	Alimentación eléctrica	150	35,100	5,265,000	150	30,000	4,500,000			
1.7.3	banco de mampostería y revestido de piedra	11	468,000	5,148,000	11	485,000	5,335,000			
1.7.4	Basurero metálico	8	444,600	3,556,800	8	485,000	3,880,000			
	TOTALES			135,821,798			140,684,854			

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C. CORDILLERA

RESPONSABLE DE UOC

Daicy Ledesma
Encargada U.O.C.
Municipalidad Nueva Colombia