Asunción, 7 de diciembre de 2017

NOTA ANEAES UOC Nº 343/17.-

Señor
ANTONIO MALDONADO CHÁVEZ
TALLER MAFER
General Díaz c/ Díaz de Peffaur – Tel.: 0982 487 427
Correo:
Ciudad:

Ref.: Contratación Directa (CD) Nº 32/2017 – "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos - ID Nº 338.153" - ***Comunicación de Adjudicación*.-**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al procedimiento de referencia a fin de comunicarle que de acuerdo a la **Resolución Nº 469/2017** del 7 de diciembre de 2017, el Encargado de Despacho de la Presidencia del Consejo resolvió adjudicarlo, en el marco del mencionado llamado por un **Monto Mínimo de guaraníes treinta millones (Gs. 30.000.000)** y un **Monto Máximo de guaraníes sesenta millones (Gs. 60.000.000)**, a ser pagados conforme al siguiente detalle:

				TALLER MAFER de Antonio Maldonado Chávez			
Ítem / Subitem	**Código Catálogo**	**Descripción de los Servicios**	**Cant.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
1	**78180103-001**	**Cambio de aceite y filtros - NISSAN FRONTIER NP300:**					
1.1		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1	Unidad	Evento	114.000	114.000
1.2		CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	Unidad	Evento	30.000	30.000
1.3		CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	1	Unidad	Evento	34.200	34.200
1.4		CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	Unidad	Evento	38.220	38.220
1.5		CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	174.000	174.000
1.6		CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	90.000	90.000
1.7		CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	Unidad	Evento	102.000	102.000
2	**78180101-001**	**Servicio de alineación y balanceo - NISSAN FRONTIER NP300:**					
2.1		ALINEACIÓN Y BALANCEO EN LAS 4 (CUATRO) RUEDAS	1	Unidad	Evento	72.000	72.000
3	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - NISSAN FRONTIER NP300:**					
3.1		DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO (Chequeo Eléctrico)	1	Unidad	Evento	180.000	180.000
3.2		REGULACION DE FRENO	1	Unidad	Evento	96.000	96.000
3.3		PASTILLAS DE FRENO	1	Unidad	Evento	342.000	342.000
3.4		DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	564.000	564.000
3.5		FIBRA DE FRENO (El juego)	1	Unidad	Evento	474.600	474.600

Dr. Javier Izquierdo, Director

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

				TALLER MAFER de Antonio Maldonado Chávez			
Ítem / Subitem	**Código Catálogo**	**Descripción de los Servicios**	**Cant.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
3.6		JUEGO DE CUBETAS	1	Unidad	Evento	210.000	210.000
3.7		CABO DE FRENO	1	Unidad	Evento	294.000	294.000
3.8		BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.044.000	1.044.000
3.9		CILINDRO DE FRENO	1	Unidad	Evento	306.600	306.600
3.10		ZAPATA DE FRENO	1	Unidad	Evento	474.600	474.600
3.11		MORDAZA DE FRENO	1	Unidad	Evento	396.600	396.600
3.12		TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	660.600	660.600
3.13		CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	1	Unidad	Evento	246.000	246.000
4	**78180101-003**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - NISSAN FRONTIER NP300:**					
4.1		REPARACION SINFÍN DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	780.000	780.000
4.2		CREMALLERA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	4.620.000	4.620.000
4.3		EXTREMOS DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	336.000	336.000
5	**78180101-004**	**Servicio reparación / mantenimiento de sistema de suspensión - NISSAN FRONITER NP300:**					
5.1		BUJE ESTABILZADOR DELANTERO Y TRAZERO	1	Unidad	Evento	216.000	216.000
5.2		BUJE PARRILLA INFERIOR	1	Unidad	Evento	363.000	363.000
5.3		BUJE PARRILA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	270.000	270.000
5.4		BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO (EL JUEGO)	1	Unidad	Evento	292.560	292.560
5.5		BUJE ELASTICO	1	Unidad	Evento	42.000	42.000
5.6		BRAZO ZETA	1	Unidad	Evento	576.000	576.000
5.7		BRAZO PICMAN	1	Unidad	Evento	816.000	816.000
5.8		CENTRO ELASTICO	1	Unidad	Evento	192.000	192.000
5.9		RULEMANES DE MASA	1	Unidad	Evento	4.056.600	4.056.600
5.10		AMORTIGUADORES	1	Unidad	Evento	522.000	522.000
5.11		BARRAS ELASTIZADORAS	1	Unidad	Evento	870.000	870.000
5.12		ROTULA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	261.600	261.600
5.13		ROTULA INFERIOR	1	Unidad	Evento	270.000	270.000
5.14		JUEGO DE BUJES ZETA	1	Unidad	Evento	90.000	90.000
5.15		BILIETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO	1	Unidad	Evento	270.000	270.000
5.16		BILIETA DE ESTABILIZADOR TRASERO	1	Unidad	Evento	228.000	228.000
5.17		BUJES DE CREMALERRA	1	Unidad	Evento	144.000	144.000
5.18		TERMINAL DE CREMALLERA	1	Unidad	Evento	264.000	264.000
5.19		GUARDAPOLVO DE CREMALLERA	1	Unidad	Evento	150.000	150.000
5.20		HOMOCINETICA	1	Unidad	Evento	1.258.200	1.258.200
5.21		BARRA DE TORCION	1	Unidad	Evento	2.160.000	2.160.000
5.22		TAQUEADOR DE PARRILA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	180.600	180.600
5.23		TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR	1	Unidad	Evento	117.600	117.600
5.24		TAQUEADOR ELASTICO TRASERO	1	Unidad	Evento	93.600	93.600
5.25		GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR	1	Unidad	Evento	174.000	174.000
5.26		GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	1	Unidad	Evento	154.200	154.200
6	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - NISSAN FRONTIER NP300:**					
6.1		BATERIA (80 AMP)	1	Unidad	Evento	1.245.600	1.245.600

Director

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

				TALLER MAFER de Antonio Maldonado Chávez			
Ítem / Subitem	**Código Catálogo**	**Descripción de los Servicios**	**Cant.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
6.2		MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	336.000	336.000
6.3		FUSIBLES	1	Unidad	Evento	8.400	8.400
6.4		RELAY	1	Unidad	Evento	216.000	216.000
6.5		MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1	Unidad	Evento	300.000	300.000
6.6		MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	1	Unidad	Evento	540.000	540.000
6.7		BOCINA	1	Unidad	Evento	450.000	450.000
6.8		BULBO DE TEMPERATURA	1	Unidad	Evento	210.000	210.000
6.9		PORTA CARBON DE ARRANQUE	1	Unidad	Evento	144.000	144.000
6.10		BUJIA	1	Unidad	Evento	232.200	232.200
6.11		ELECTRO VENTILADOR	1	Unidad	Evento	1.068.000	1.068.000
6.12		BENDIX	1	Unidad	Evento	1.176.000	1.176.000
6.13		AUTOMATICO	1	Unidad	Evento	726.000	726.000
6.14		REGULADOR DE VOLTAJE	1	Unidad	Evento	288.000	288.000
6.15		RECTIFICADOR DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	1.080.000	1.080.000
7	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague -NISSAN FRONTIER NP300:**					
7.1		REGULACION DE EMBRAGUE – M.O	1	Unidad	Evento	36.000	36.000
7.2		HORQUILLA DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	564.600	564.600
7.3		BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	718.200	718.200
7.4		BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	238.200	238.200
7.5		CABO DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	294.960	294.960
8	**78180101-011**	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero -NISSAN FRONTIER NP300:**					
8.1		REPARACION DEL TREN DELANTERO	1	Unidad	Evento	420.000	420.000
9	**78180101-012**	**Serv. de mant. y repar. de Tren trasero -NISSAN FRONTIER NP300:**					
9.1		REPARACION DEL TREN TRASERO	1	Unidad	Evento	264.000	264.000
10	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión - NISSAN FRONTIER NP300:**					
10.1		DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION	1	Unidad	Evento	180.000	180.000
10.2		PLATO DE PRESION	1	Unidad	Evento	2.616.000	2.616.000
10.3		COJINETE DE EMPUJE	1	Unidad	Evento	1.020.000	1.020.000
10.4		SOPORTES DE CAJA	1	Unidad	Evento	588.600	588.600
10.5		DISCO DE EMBRAGUE	1	Unidad	Evento	1.890.000	1.890.000
10.6		CRUCETAS	1	Unidad	Evento	258.600	258.600
10.7		CENTRALIZADOR DE CARDAN	1	Unidad	Evento	606.720	606.720
10.8		PALIER	1	Unidad	Evento	3.453.960	3.453.960
10.9		BUJES DE PALANCA DE CAMBIO	1	Unidad	Evento	84.000	84.000
10.10		RULEMAN A RODILLO	1	Unidad	Evento	260.040	260.040
10.11		RULEMAN DE EJE CORTO	1	Unidad	Evento	508.200	508.200
10.12		RULEMAN DE EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	870.720	870.720
10.13		RULEMAN LATERAL DEL EJE	1	Unidad	Evento	490.470	490.470
10.14		RULEMAN LATERAL DE CORONA	1	Unidad	Evento	1.038.840	1.038.840
10.15		RULEMAN PIÑON	1	Unidad	Evento	724.200	724.200

Sr. Ezequiel Maldonado Director

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

				TALLER MAFER de Antonio Maldonado Chávez			
Ítem / Subitem	**Código Catálogo**	**Descripción de los Servicios**	**Cant.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
10.16		CORONA PIÑON	1	Unidad	Evento	5.829.840	5.829.840
10.17		RETEN PIÑON	1	Unidad	Evento	54.600	54.600
10.18		RETEN DE SALIDA CAJA	1	Unidad	Evento	70.440	70.440
10.19		EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	2.616.600	2.616.600
10.20		ENGRANAJE CAJA REDUCTORA	1	Unidad	Evento	4.346.160	4.346.160
10.22		JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	Unidad	Evento	568.200	568.200
10.23		EJE DE MANDO	1	Unidad	Evento	3.264.000	3.264.000
10.24		EJE CUADRUPLE	1	Unidad	Evento	7.470.720	7.470.720
10.25		REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO	1	Unidad	Evento	2.400.000	2.400.000
10.26		REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD	1	Unidad	Evento	3.000.000	3.000.000
10.27		CARDAN	1	Unidad	Evento	1.200.000	1.200.000
11	**78180101-013**	**Serv. de mant. y reparación de Bomba Inyector -NISSAN FRONTIER NP300:**					
11.1		REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMA INYECTORA	1	Unidad	Evento	1.200.000	1.200.000
11.2		CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
11.3		CAMBIO DE BOMBA INYECTORA	1	Unidad	Evento	5.400.000	5.400.000
12	**78180101-019**	**Cambio de correa -NISSAN FRONTIER NP300:**					
12.1		CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	874.200	874.200
12.2		RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	576.600	576.600
12.3		CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	1	Unidad	Evento	94.440	94.440
12.4		CORREA DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	73.800	73.800
13	**78180101-010**	**Reparación y mantenimiento del sistema de turbo - NISSAN FRONTIER NP300:**					
13.1		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	1	Unidad	Evento	1.800.000	1.800.000
14	**78180101-015**	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor -NISSAN FRONTIER NP300:**					
14.1		REPARACION DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
14.2		BOMBA DE AGUA	1	Unidad	Evento	1.480.200	1.480.200
14.3		CAÑO DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	102.600	102.600
14.4		TERMOSTATO	1	Unidad	Evento	294.720	294.720
15	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor -NISSAN FRONTIER NP300:**					
15.1		JUEGO DE RETENES	1	Unidad	Evento	288.000	288.000
15.2		SOPORTES DE MOTOR	1	Unidad	Evento	726.600	726.600
15.3		VALVULAS	1	Unidad	Evento	210.600	210.600
15.4		JUEGO DE AROS	1	Unidad	Evento	3.450.600	3.450.600
15.5		JUEGO DE CAMISAS	1	Unidad	Evento	2.340.600	2.340.600
15.6		PISTONES	1	Unidad	Evento	4.650.600	4.650.600
15.7		CASQUILLO DE VIELA	1	Unidad	Evento	814.200	814.200
15.8		CASQUILLO DE BANCADA	1	Unidad	Evento	910.200	910.200
15.9		CORONA MOTOR	1	Unidad	Evento	8.221.800	8.221.800

Sr. Javier [illegible] Director

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

				TALLER MAFER de Antonio Maldonado Chávez			
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los Servicios	Cant.	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
15.10		REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	1	Unidad	Evento	1.560.000	1.560.000
15.11		POLEA TENSOR	1	Unidad	Evento	1.026.840	1.026.840
15.12		RULEMAN POLEA	1	Unidad	Evento	462.600	462.600
15.13		BRAZO DE VIELA	1	Unidad	Evento	2.139.000	2.139.000
15.14		JUNTA TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	865.800	865.800
15.15		JUEGO DE JUNTA MOTOR	1	Unidad	Evento	2.891.400	2.891.400
15.16		CALCE LATERAL	1	Unidad	Evento	306.000	306.000
15.17		BUJE DE VIELA	1	Unidad	Evento	456.000	456.000
15.18		BUJE DE LEVA	1	Unidad	Evento	310.440	310.440
15.19		ENGRAJE DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	3.162.240	3.162.240
15.20		BOMBA DE ACEITE	1	Unidad	Evento	6.408.600	6.408.600
15.21		TAPA MOTOR	1	Unidad	Evento	11.400.000	11.400.000
15.22		MARTILLO BALANCIN	1	Unidad	Evento	576.000	576.000
15.23		EJE BALANCIN	1	Unidad	Evento	333.960	333.960
15.24		PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK	1	Unidad	Evento	456.000	456.000
15.25		SEGURO DE VALVULA	1	Unidad	Evento	87.600	87.600
15.26		EJE BALANCEADOR DERECHO	1	Unidad	Evento	2.220.840	2.220.840
15.27		EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	1	Unidad	Evento	2.220.840	2.220.840
16	**78180101-016**	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado -NISSAN FRONTIER NP300:**					
16.1		CARGA DE GAS	1	Unidad	Evento	480.000	480.000
16.2		EVAPORIZADOR	1	Unidad	Evento	240.000	240.000
16.3		CARGA DE GAS R12	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
16.4		CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	1	Unidad	Evento	300.000	300.000
16.5		REPARACION DE COMPRESOR	1	Unidad	Evento	600.000	600.000
16.6		FILTRO	1	Unidad	Evento	540.000	540.000
16.7		VALVULA EXPANSORA	1	Unidad	Evento	420.000	420.000
16.8		MANGUERA DE ALTA Y BAJA	1	Unidad	Evento	288.600	288.600
16.9		EMBRAGUE DE COMPRESOR	1	Unidad	Evento	1.800.000	1.800.000
16.10		TERMOSTATO DE A/A	1	Unidad	Evento	246.000	246.000
17	**78180103-001**	**Cambio de aceite y filtros - HYUNDAI H1:**					
17.1		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1	Unidad	Evento	114.000	114.000
17.2		CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	Unidad	Evento	102.000	102.000
17.3		CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL	1	Unidad	Evento	66.000	66.000
17.4		CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	1	Unidad	Evento	66.000	66.000
17.5		CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	Unidad	Evento	56.160	56.160
17.6		CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	250.560	250.560
17.7		CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	238.200	238.200
17.8		CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	Unidad	Evento	288.000	288.000
18	**78180101-001**	**Servicio de alineación y balanceo - HYUNDAI H1:**					

Dr. Juan Ignacio [illegible], Director

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

				TALLER MAFER de Antonio Maldonado Chávez			
Ítem / Subitem	**Código Catálogo**	**Descripción de los Servicios**	**Cant.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
18.1		ALINEACIÓN Y BALANCEO EN LAS 4 (CUATRO) RUEDAS	1	Unidad	Evento	72.000	72.000
19	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - HYUNDAI H1:**					
19.1		REGULACION DE FRENO	1	Unidad	Evento	144.000	144.000
19.2		PASTILLAS DE FRENO	1	Unidad	Evento	465.000	465.000
19.3		DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	726.600	726.600
19.4		FIBRA DE FRENO	1	Unidad	Evento	288.000	288.000
19.5		JUEGO DE CUBETAS	1	Unidad	Evento	216.000	216.000
19.6		CABO DE FRENO	1	Unidad	Evento	216.000	216.000
19.7		BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.245.960	1.245.960
19.8		CILINDRO DE FRENO	1	Unidad	Evento	347.400	347.400
19.9		ZAPATA DE FRENO	1	Unidad	Evento	420.000	420.000
19.10		MORDAZA DE FRENO	1	Unidad	Evento	330.600	330.600
19.11		TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	936.000	936.000
19.12		CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	1	Unidad	Evento	234.960	234.960
20	**78180101-003**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - HYUNDAI H1:**					
20.1		DIRECCION HIDRAULICA	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
20.2		REPARACION SINFÍN DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	1.440.000	1.440.000
20.3		CREMALLERA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	780.000	780.000
20.4		EXTREMOS DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	238.440	238.440
21	**78180101-004**	**Servicio reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - HYUNDAI H1:**					
21.1		BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	204.000	204.000
21.2		BUJE PARRILA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	129.360	129.360
21.3		BUJE PARRILA INFERIOR	1	Unidad	Evento	164.640	164.640
21.4		BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	106.320	106.320
21.5		BUJE ELASTICO	1	Unidad	Evento	34.200	34.200
21.6		BRAZO ZETA	1	Unidad	Evento	574.200	574.200
21.7		BRAZO PICMAN	1	Unidad	Evento	693.600	693.600
21.8		RULEMANES DE MASA	1	Unidad	Evento	358.200	358.200
21.9		AMORTIGUADORES	1	Unidad	Evento	936.600	936.600
21.10		BARRAS ELASTIZADORAS	1	Unidad	Evento	831.000	831.000
21.11		ROTULA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	456.600	456.600
21.12		ROTULA INFERIOR	1	Unidad	Evento	570.000	570.000
21.13		JUEGO DE BUJES ZETA	1	Unidad	Evento	241.800	241.800
21.14		BILIETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	291.000	291.000
21.15		BUJES DE PALANCA DE CAMBIO	1	Unidad	Evento	144.000	144.000
21.16		RULEMAN A RODILLO	1	Unidad	Evento	114.000	114.000
21.17		RULEMAN DE EJE CORTO	1	Unidad	Evento	168.600	168.600
21.18		RULEMAN LATERAL DE EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	222.600	222.600
21.19		RULEMAN LATERAL DE EJE	1	Unidad	Evento	288.000	288.000

Sr. Javier [illegible], Director

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

				TALLER MAFER de Antonio Maldonado Chávez			
Ítem / Subitem	**Código Catálogo**	**Descripción de los Servicios**	**Cant.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
21.20		RULEMAN LATERAL DE CORONA	1	Unidad	Evento	238.200	238.200
21.21		RULEMAN PIÑON	1	Unidad	Evento	213.960	213.960
21.22		CORONA PIÑON	1	Unidad	Evento	3.847.800	3.847.800
21.23		RETEN PIÑON	1	Unidad	Evento	105.000	105.000
21.24		RETEN DE SALIDA DE CAJA	1	Unidad	Evento	81.000	81.000
21.25		EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	2.814.600	2.814.600
21.26		ENGRANAJE CAJA REDUCTORA	1	Unidad	Evento	1.486.200	1.486.200
21.27		CEMENTO	1	Unidad	Evento	72.000	72.000
21.28		JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	Unidad	Evento	235.800	235.800
21.29		EJE DE MANDO	1	Unidad	Evento	2.808.000	2.808.000
21.30		EJE CUADRUPLE	1	Unidad	Evento	3.360.000	3.360.000
22	**78180101-013**	**Serv. de mant. y reparación de Bomba Inyector - HYUNDAI H1:**					
22.1		REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMA INYECTORA	1	Unidad	Evento	1.200.000	1.200.000
22.2		CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
22.3		CAMBIO DE BOMBA INYECTORA	1	Unidad	Evento	5.400.000	5.400.000
23	**78180101-019**	**Cambio de correa - HYUNDAI H1:**					
23.1		CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	476.040	476.040
23.2		RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	345.360	345.360
23.3		CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	1	Unidad	Evento	105.000	105.000
23.4		CORREA DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	90.600	90.600
24	**78180101-015**	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - HYUNDAI H1:**					
24.1		REPARACION DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	540.000	540.000
24.2		BOMBA DE AGUA	1	Unidad	Evento	1.044.600	1.044.600
24.3		CAÑO DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	118.440	118.440
24.4		TERMOSTATO	1	Unidad	Evento	204.600	204.600
25	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - HYUNDAI H1:**					
25.1		JUEGO DE RETENES	1	Unidad	Evento	96.600	96.600
25.2		SOPORTES DE MOTOR	1	Unidad	Evento	450.000	450.000
25.3		VALVULAS	1	Unidad	Evento	150.000	150.000
25.4		JUEGO DE AROS	1	Unidad	Evento	2.100.000	2.100.000
25.5		JUEGO DE CAMISAS	1	Unidad	Evento	1.302.000	1.302.000
26	**78180103-001**	**Cambio de aceite y filtros - NISSAN TIIDA:**					
26.1		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1	Unidad	Evento	114.000	114.000
26.2		CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO	1	Unidad	Evento	102.000	102.000
26.3		CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL	1	Unidad	Evento	66.000	66.000
26.4		CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	1	Unidad	Evento	66.000	66.000
26.5		CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	Unidad	Evento	56.160	56.160
26.6		CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Unidad	Evento	250.560	250.560

Sergio Fernández Fuentes, Director

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

				TALLER MAFER de Antonio Maldonado Chávez			
Ítem / Subitem	**Código Catálogo**	**Descripción de los Servicios**	**Cant.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
26.7		CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	Unidad	Evento	238.200	238.200
26.8		CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	Unidad	Evento	288.000	288.000
27	**78180101-001**	**Servicio de alineación y balanceo - NISSAN TIIDA:**					
27.1		ALINEACIÓN Y BALANCEO EN LAS 4 (CUATRO) RUEDAS	1	Unidad	Evento	72.000	72.000
28	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - NISSAN TIIDA:**					
28.1		REGULACION DE FRENO	1	Unidad	Evento	144.000	144.000
28.2		PASTILLAS DE FRENO	1	Unidad	Evento	454.200	454.200
28.3		DISCO DE FRENO	1	Unidad	Evento	726.600	726.600
28.4		FIBRA DE FRENO	1	Unidad	Evento	288.000	288.000
28.5		JUEGO DE CUBETAS	1	Unidad	Evento	216.000	216.000
28.6		CABO DE FRENO	1	Unidad	Evento	216.000	216.000
28.7		BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	Unidad	Evento	1.254.960	1.254.960
28.8		CILINDRO DE FRENO	1	Unidad	Evento	347.400	347.400
28.9		ZAPATA DE FRENO	1	Unidad	Evento	420.000	420.000
28.10		MORDAZA DE FRENO	1	Unidad	Evento	330.600	330.600
28.11		TAMBOR DE FRENO	1	Unidad	Evento	936.000	936.000
28.12		CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	1	Unidad	Evento	234.960	234.960
29	**78180101-003**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - NISSAN TIIDA:**					
29.1		DIRECCION HIDRAULICA	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
29.2		REPARACION SINFÍN DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	1.440.000	1.440.000
29.3		CREMALLERA DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	780.000	780.000
29.4		EXTREMOS DE DIRECCION	1	Unidad	Evento	238.440	238.440
30	**78180101-004**	**Servicio reparación / mantenimiento de sistema de suspensión - NISSAN TIIDA:**					
30.1		BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	204.000	204.000
30.2		BUJE PARRILA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	129.360	129.360
30.3		BUJE PARRILA INFERIOR	1	Unidad	Evento	164.640	164.640
30.4		BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	106.320	106.320
30.5		BUJE ELASTICO	1	Unidad	Evento	34.200	34.200
30.6		BRAZO ZETA	1	Unidad	Evento	574.200	574.200
30.7		BRAZO PICMAN	1	Unidad	Evento	693.600	693.600
30.8		RULEMANES DE MASA	1	Unidad	Evento	358.200	358.200
30.9		AMORTIGUADORES	1	Unidad	Evento	936.600	936.600
30.10		BARRAS ELASTIZADORAS	1	Unidad	Evento	831.000	831.000
30.11		ROTULA SUPERIOR	1	Unidad	Evento	456.600	456.600
30.12		ROTULA INFERIOR	1	Unidad	Evento	570.600	570.600
30.13		JUEGO DE BUJES ZETA	1	Unidad	Evento	241.800	241.800
30.14		BILIETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	1	Unidad	Evento	291.000	291.000
30.15		BUJES DE PALANCA DE CAMBIO	1	Unidad	Evento	144.000	144.000

Director

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Tel/Fax: 595 21 494-940
E-mail: doc@aneaes.gov.py

				TALLER MAFER de Antonio Maldonado Chávez			
Ítem / Subitem	**Código Catálogo**	**Descripción de los Servicios**	**Cant.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
30.16		RULEMAN A RODILLO	1	Unidad	Evento	114.000	114.000
30.17		RULEMAN DE EJE CORTO	1	Unidad	Evento	168.600	168.600
30.18		RULEMAN LATERAL DE EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	222.600	222.600
30.19		RULEMAN LATERAL DE EJE	1	Unidad	Evento	288.000	288.000
30.20		RULEMAN LATERAL DE CORONA	1	Unidad	Evento	238.200	238.200
30.21		RULEMAN PIÑON	1	Unidad	Evento	213.960	213.960
30.22		CORONA PIÑON	1	Unidad	Evento	3.847.800	3.847.800
30.23		RETEN PIÑON	1	Unidad	Evento	105.000	105.000
30.24		RETEN DE SALIDA DE CAJA	1	Unidad	Evento	81.000	81.000
30.25		EJE RANURADO	1	Unidad	Evento	2.814.600	2.814.600
30.26		ENGRANAJE CAJA REDUCTORA	1	Unidad	Evento	1.486.560	1.486.560
30.27		CEMENTO	1	Unidad	Evento	72.000	72.000
30.28		JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	1	Unidad	Evento	235.800	235.800
30.29		EJE DE MANDO	1	Unidad	Evento	2.808.000	2.808.000
30.30		EJE CUADRUPLE	1	Unidad	Evento	3.360.000	3.360.000
31	**78180101-013**	**Serv. de mant. y reparación de Bomba Inyector - NISSAN TIIDA:**					
31.1		REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMA INYECTORA	1	Unidad	Evento	1.200.000	1.200.000
31.2		CAMBIO DE PICO INYECTOR	1	Unidad	Evento	960.000	960.000
31.3		CAMBIO DE BOMBA INYECTORA	1	Unidad	Evento	5.400.000	5.400.000
32	**78180101-019**	**Cambio de correa - NISSAN TIIDA:**					
32.1		CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	476.040	476.040
32.2		RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	1	Unidad	Evento	345.360	345.360
32.3		CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	1	Unidad	Evento	105.000	105.000
32.4		CORREA DE ALTERNADOR	1	Unidad	Evento	90.600	90.600
33	**78180101-015**	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - NISSAN TIIDA:**					
33.1		REPARACION DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	540.000	540.000
33.2		BOMBA DE AGUA	1	Unidad	Evento	1.044.600	1.044.600
33.3		CAÑO DE RADIADOR	1	Unidad	Evento	118.440	118.440
33.4		TERMOSTATO	1	Unidad	Evento	204.000	204.000
34	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - NISSAN TIIDA:**					
34.1		JUEGO DE RETENES	1	Unidad	Evento	96.600	96.600
34.2		SOPORTES DE MOTOR	1	Unidad	Evento	450.600	450.600
34.3		VALVULAS	1	Unidad	Evento	150.000	150.000
34.4		JUEGO DE AROS	1	Unidad	Evento	2.100.000	2.100.000
34.5		JUEGO DE CAMISAS	1	Unidad	Evento	1.302.000	1.302.000

Del mismo modo, les señalo que deberán formalizar el respectivo Contrato dentro de los **10 días corridos** contados desde la recepción de la presente notificación.-

Sr. Javier Resquerdo, Director

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

A tal efecto deberán acercarse a la Coordinación de Contrataciones, sito en Yegros Nº 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña, en el horario de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes.-

De la misma manera se les recuerda que dentro del plazo de 10 (diez) días corridos posteriores a la firma del Contrato, deberán presentar una **DECLARACION JURADA** de Fiel Cumplimiento de contrato, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del mismo, (Capital a asegurar Gs. 6.000.000), dicha garantía deberá tener una vigencia hasta el 31 de enero de 2019, contados desde la firma del Contrato.-

Se le recuerda además lo establecido en el Artículo 47° del Decreto Nº 21.909/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por el Decreto Nº 5.174/05, que en la parte pertinente establece: "*La Convocante podrá aceptar una declaración jurada, formulada ante Escribano Público, de que el oferente no se encuentra comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 de la Ley, en sustitución de los certificados expedidos por las autoridades correspondientes en los casos en que éstos fuesen pertinentes.* ***No obstante, si el oferente resultare adjudicado, la Convocante deberá requerirle la presentación de dichos certificados con anterioridad a la firma del contrato.*** *Si el oferente no presentare dichos certificados para la firma del contrato cuando estos sean requeridos o si realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada y la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada...*

Consecuentemente con lo expresado anteriormente, le informo que los documentos requeridos para la firma del contrato son:

1. Certificado de No hallarse en Interdicción Judicial.-
2. Certificado de No encontrarse en Quiebra emitido por la Dirección General de Quiebras.-
3. Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.-
4. **Formularios FIP y FIS.-**

En caso que dichos documentos se encuentren Activos en el SIPE al momento de la suscripción del contrato, no será necesaria la presentación de los mismos, no obstante deberán presentar la **constancia de SIPE actualizada** donde se verifique que dichos documentos se encuentran activos.-

Al recordarles que estamos a su disposición para cualquier consulta, hago propicia la oportunidad para saludarles cordialmente.-

JAVIER FIGUEREDO
Coordinación de Contrataciones
ANEAES

TALLER MAFER
de Antonio Maldonado Chávez
Mecánica General - Chapería y Pintura
Suspensión - Electricidad - Aire Acondicionado
Gral. Díaz c/ Díaz de Pefaur
Tel - (0982) 487 427

7/12/12

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21 494-940
E-mail: uoc@aneaes.gov.py