ANEXO IV

ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

ANEXO IV

ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

CD N° 07/2021 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES"
ID 395.024

Lote	Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	25% por Debajo	15% por Encima	GLADYS JOIADA MORENO_SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR S.I.A.	
1	1	1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	53.632	40.224	61.677	40.000	Debajo
1	1	2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	54.282	40.711	62.424	40.000	Debajo
1	1	3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	54.282	40.711	62.424	40.000	Debajo
1	1	4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	122.499	91.874	140.874	67.000	Debajo
1	1	5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	135.919	101.939	156.307	74.000	Debajo
1	1	6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	143.483	107.612	165.005	78.000	Debajo
1	1	7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	195.000	146.250	224.250	90.000	Debajo
T						Total Ítem 1	**759.097**	569.322	872.962	**429.000**	Debajo
1	2	1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	140.000	105.000	161.000	100.000	Debajo

Abg. César Romero Roja
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

1	2	2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	325.680	244.260	374.532	179.000	Debajo
1	2	3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	900.000	675.000	1.035.000	495.000	Debajo
1	2	4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	816.909	612.681	939.445	449.300	Debajo
1	2	5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	125.000	93.750	143.750	68.750	Debajo
1	2	6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	362.466	271.849	416.836	190.000	Debajo
1	2	7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	421.836	316.377	485.111	232.010	Debajo
1	2	8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	550.000	412.500	632.500	150.000	Debajo
T						**Total Ítem 2**	**3.641.891**	2.731.418	4.188.175	**1.864.060**	Debajo
1	3	1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	575.000	431.250	661.250	316.250	Debajo
1	3	2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	238.139	178.604	273.860	130.976	Debajo
1	3	3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	210.736	158.052	242.346	115.905	Debajo
1	3	4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	97.409	73.056	112.020	50.000	Debajo
1	3	5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	55.015	41.261	63.267	40.000	Debajo
1	3	6	Mano de Obra por reparación de sistema de	Unidad	EVENTO	1	325.000	243.750	373.750	120.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

			refrigeración de motor								
T						Total Ítem 3	**1.501.299**	1.125.974	1.726.494	**773.131**	Debajo
1	4	1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	159.172	119.379	183.048	130.000	OK
1	4	2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	555.927	416.945	639.316	305.760	Debajo
1	4	3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	455.391	341.543	523.700	250.465	Debajo
1	4	4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	419.298	314.473	482.193	230.000	Debajo
1	4	5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	358.967	269.225	412.812	197.000	Debajo
1	4	6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	188.855	141.641	217.183	103.870	Debajo
1	4	7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	160.972	120.729	185.118	88.000	Debajo
1	4	8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	367.026	275.269	422.080	201.000	Debajo
1	4	9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	494.473	370.854	568.644	271.960	Debajo
1	4	10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	565.000	423.750	649.750	100.000	Debajo
T						Total Ítem 4	**3.725.081**	2.793.810	4.283.843	**1.878.055**	Debajo
1	5	1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	128.833	96.624	148.158	150.000	Encima
1	5	2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	125.913	94.434	144.800	69.252	Debajo
1	5	3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	386.492	289.869	444.466	212.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titu
Consejo de Administración - DIBEN

1	5	4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	366.581	274.935	421.568	201.620	Debajo
1	5	5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	202.173	151.629	232.499	111.195	Debajo
1	5	6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	153.818	115.363	176.891	84.600	Debajo
1	5	7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	132.630	99.472	152.525	72.000	Debajo
1	5	8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	421.249	315.936	484.436	230.000	Debajo
1	5	9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	419.707	314.780	482.663	230.000	Debajo
1	5	10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	212.487	159.365	244.360	115.000	Debajo
1	5	11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	525.000	393.750	603.750	100.000	Debajo
T						Total Ítem 5	**3.074.883**	2.306.162	3.536.115	**1.575.667**	Debajo
1	6	1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	446.360	334.770	513.314	24.500	Debajo
1	6	2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	321.532	241.149	369.762	176.850	Debajo
1	6	3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	348.307	261.230	400.553	191.569	Debajo
1	6	4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	2.263.558	1.697.668	2.603.092	1.244.000	Debajo
1	6	5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	339.923	254.942	390.911	186.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración DIBEN

1	6	6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	394.106	295.579	453.222	216.700	Debajo
1	6	7	Reparación de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	725.000	543.750	833.750	398.750	Debajo
1	6	8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	500.000	375.000	575.000	275.000	Debajo
1	6	9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	110.983	83.237	127.630	100.000	OK
1	6	10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	193.880	145.410	222.962	106.650	Debajo
1	6	11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	590.000	442.500	678.500	120.000	Debajo
T						**Total Ítem 6**	**6.233.649**	4.675.236	7.168.696	**3.040.019**	Debajo
1	7	1	Cambio de Extremo de Muñequin corto de dirección	Unidad	EVENTO	1	240.413	180.309	276.475	130.000	Debajo
1	7	2	Cambio de Extremo de Muñequin largo de dirección	Unidad	EVENTO	1	255.839	191.879	294.215	140.700	Debajo
1	7	3	Cambio de Zeta de Dirección	Unidad	EVENTO	1	686.983	515.237	790.030	377.840	Debajo
1	7	4	Cambio de Pitman de Dirección	Unidad	EVENTO	1	535.393	401.544	615.702	294.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

1	7	5	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	775.000	581.250	891.250	426.250	Debajo
1	7	6	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	103.750	77.812	119.312	90.000	OK
1	7	7	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	340.000	255.000	391.000	90.000	Debajo
T						Total Ítem 7	**2.937.378**	2.203.033	3.377.985	**1.548.790**	Debajo
1	8	1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.187.810	890.857	1.365.982	653.296	Debajo
1	8	2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.093.104	819.828	1.257.070	601.000	Debajo
1	8	3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	414.261	310.695	476.400	350.000	OK
1	8	4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.083.191	812.393	1.245.670	595.000	Debajo
1	8	5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	396.386	297.289	455.844	218.000	Debajo
1	8	6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	185.730	139.297	213.589	102.000	Debajo
1	8	7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	645.000	483.750	741.750	150.000	Debajo
T						Total Ítem 8	**5.005.482**	3.754.111	5.756.304	**2.669.296**	Debajo
1	9	1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	575.000	431.250	661.250	316.250	Debajo
1	9	2	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	86.617	64.962	99.610	60.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

1	9	3	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	345.551	259.163	397.384	190.000	Debajo
1	9	4	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	382.213	286.659	439.545	210.300	Debajo
1	9	5	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	575.000	431.250	661.250	316.250	Debajo
1	9	6	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	500.924	375.693	576.063	275.500	Debajo
1	9	7	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	322.969	242.226	371.414	177.600	Debajo
1	9	8	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	255.000	191.250	293.250	70.000	Debajo
T						**Total Ítem 9**	**3.043.274**	2.282.455	3.499.765	**1.615.900**	Debajo
1	10	1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	342.464	256.848	393.834	188.000	Debajo
1	10	2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	575.942	431.956	662.333	315.000	Debajo
1	10	3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.307.478	980.608	1.503.600	719.120	Debajo
1	10	4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	415.753	311.814	478.116	228.000	Debajo
1	10	5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	200.180	150.135	230.207	150.000	Debajo
1	10	6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	525.000	393.750	603.750	150.000	Debajo
Monto Mínimo:			8.000.000			**Total Ítem 10**	**3.366.817**	2.525.112	3.871.840	**1.750.120**	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titi.
Consejo de Administración - DIBEN

Monto Máximo:			**16.000.000**		**TOTAL DEL LOTE 1**		**33.288.851**	24.966.638	38.282.179	**17.144.038**	Debajo
2	1	1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	53.632	40.224	61.677	40.000	Debajo
2	1	2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	54.282	40.711	62.424	40.000	Debajo
2	1	3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	54.282	40.711	62.424	40.000	Debajo
2	1	4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	122.499	91.874	140.874	68.000	Debajo
2	1	5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	135.919	101.939	156.307	74.000	Debajo
2	1	6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	143.768	107.826	165.333	80.000	Debajo
2	1	7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	200.000	150.000	230.000	50.000	Debajo
T						**Total Ítem 1**	**764.382**	573.286	879.039	**392.000**	Debajo
2	2	1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	140.000	105.000	161.000	120.000	OK
2	2	2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	325.680	244.260	374.532	179.000	Debajo
2	2	3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	900.000	675.000	1.035.000	495.000	Debajo
2	2	4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	820.414	615.310	943.476	451.228	Debajo
2	2	5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	125.000	93.750	143.750	70.000	Debajo
2	2	6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	362.466	271.849	416.836	200.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración

2	2	7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	421.836	316.377	485.111	232.010	Debajo
2	2	8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	550.000	412.500	632.500	120.000	Debajo
T						Total Ítem 2	**3.645.396**	2.734.047	4.192.205	**1.867.238**	Debajo
2	3	1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	650.000	487.500	747.500	357.500	Debajo
2	3	2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	238.139	178.604	273.860	131.000	Debajo
2	3	3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	210.736	158.052	242.346	115.905	Debajo
2	3	4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	97.409	73.056	112.020	70.000	Debajo
2	3	5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	55.015	41.261	63.267	30.500	Debajo
2	3	6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	365.000	273.750	419.750	120.000	Debajo
T						Total Ítem 3	**1.616.299**	1.212.224	1.858.744	**824.905**	Debajo
2	4	1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	159.172	119.379	183.048	87.545	Debajo
2	4	2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	557.329	417.996	640.928	310.000	Debajo
2	4	3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	456.793	342.594	525.312	251.236	Debajo
2	4	4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	419.298	314.473	482.193	230.700	Debajo

Abg. César Rodrigo Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

2	4	5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	358.967	269.225	412.812	200.000	Debajo
2	4	6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	208.855	156.641	240.183	114.870	Debajo
2	4	7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	160.972	120.729	185.118	120.000	Debajo
2	4	8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	367.026	275.269	422.080	201.864	Debajo
2	4	9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	494.473	370.854	568.644	271.960	Debajo
2	4	10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	590.000	442.500	678.500	120.000	Debajo
T						Total Ítem 4	**3.772.885**	2.829.663	4.338.818	**1.908.175**	Debajo
2	5	1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	128.833	96.624	148.158	90.000	Debajo
2	5	2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	125.913	94.434	144.800	70.000	Debajo
2	5	3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	452.193	339.144	520.022	248.000	Debajo
2	5	4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	367.983	275.987	423.180	203.000	Debajo
2	5	5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	202.173	151.629	232.499	110.200	Debajo
2	5	6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	153.818	115.363	176.891	84.600	Debajo
2	5	7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	132.631	99.473	152.526	73.000	Debajo
2	5	8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	421.249	315.936	484.436	232.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

2	5	9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	419.707	314.780	482.663	240.000	Debajo
2	5	10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	212.487	159.365	244.360	116.000	Debajo
2	5	11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	525.000	393.750	603.750	120.000	Debajo
T						Total Ítem 5	**3.141.987**	2.356.490	3.613.285	**1.586.800**	Debajo
2	6	1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	446.360	334.770	513.314	300.000	Debajo
2	6	2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	321.532	241.149	369.762	180.000	Debajo
2	6	3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	348.307	261.230	400.553	191.000	Debajo
2	6	4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	2.266.362	1.699.771	2.606.316	1.250.000	Debajo
2	6	5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	339.923	254.942	390.911	186.000	Debajo
2	6	6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	365.000	273.750	419.750	200.000	Debajo
2	6	7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	700.000	525.000	805.000	385.000	Debajo
2	6	8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	500.000	375.000	575.000	275.000	Debajo
2	6	9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	125.000	93.750	143.750	100.000	OK

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finan.
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titul. I
Consejo de Administración - DIBEN

2	6	10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	218.880	164.160	251.712	120.000	Debajo
2	6	11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	590.000	442.500	678.500	100.000	Debajo
T						**Total Ítem 6**	**6.221.364**	4.666.023	7.154.569	**3.287.000**	Debajo
2	7	1	Cambio de Extremo de Muñequin corto de dirección	Unidad	EVENTO	1	281.114	210.835	323.281	155.000	Debajo
2	7	2	Cambio de Extremo de Muñequin largo de dirección	Unidad	EVENTO	1	326.540	244.905	375.521	179.000	Debajo
2	7	3	Cambio de Zeta de Dirección	Unidad	EVENTO	1	688.385	516.288	791.643	378.000	Debajo
2	7	4	Cambio de Pitman de Dirección	Unidad	EVENTO	1	536.795	402.596	617.314	296.000	Debajo
2	7	5	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	775.000	581.250	891.250	426.000	Debajo
2	7	6	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	103.750	77.812	119.312	90.000	OK
2	7	7	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	340.000	255.000	391.000	120.000	Debajo
T						**Total Ítem 7**	**3.051.584**	2.288.688	3.509.322	**1.644.000**	Debajo
2	8	1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	1.193.418	895.063	1.372.431	700.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

2	8	2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.095.908	821.931	1.260.294	603.000	Debajo
2	8	3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	414.261	310.695	476.400	227.800	Debajo
2	8	4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.083.191	812.393	1.245.670	595.000	Debajo
2	8	5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	396.386	297.289	455.844	220.000	Debajo
2	8	6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	185.730	139.297	213.589	100.000	Debajo
2	8	7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	695.000	521.250	799.250	150.000	Debajo
T						**Total Ítem 8**	**5.063.894**	3.797.920	5.823.478	**2.595.800**	Debajo
2	9	1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	600.000	450.000	690.000	330.000	Debajo
2	9	2	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	86.617	64.962	99.610	50.000	Debajo
2	9	3	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	346.252	259.689	398.190	190.000	Debajo
2	9	4	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	383.615	287.711	441.157	210.900	Debajo
2	9	5	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	575.000	431.250	661.250	316.000	Debajo
2	9	6	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	500.924	375.693	576.063	275.000	Debajo
2	9	7	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	322.969	242.226	371.414	177.000	Debajo
2	9	8	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	255.000	191.250	293.250	100.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Asesoría Legal - DIBEN

DIBEN
DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

T						Total Ítem 9	3.070.377	2.302.782	3.530.934	1.648.900	Debajo
2	10	1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	342.464	256.848	393.834	188.000	Debajo
2	10	2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	577.344	433.008	663.946	300.000	Debajo
2	10	3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.307.478	980.608	1.503.600	719.000	Debajo
2	10	4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	415.753	311.814	478.116	228.000	Debajo
2	10	5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	200.881	150.660	231.013	120.000	Debajo
2	10	6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	525.000	393.750	603.750	120.000	Debajo
Monto Mínimo:			8.000.000			Total Ítem 10	**3.368.920**	2.526.690	3.874.258	**1.675.000**	Debajo
Monto Máximo:			16.000.000	**TOTAL DEL LOTE 2**			**33.717.088**	25.287.816	38.774.651	**17.429.818**	Debajo
3	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	53.778	40.333	61.845	40.000	Debajo
3	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	51.011	38.258	58.663	40.000	OK
3	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	51.011	38.258	58.663	40.000	OK
3	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	154.611	115.958	177.803	85.000	Debajo
3	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	214.190	160.642	246.318	117.500	Debajo
3	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	153.513	115.134	176.540	90.000	Debajo

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN