DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 65/16 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CUARTO FRIO Y HELADERAS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
LOTE Nº 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)													
					AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU								
1	1	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	100.000	65.000	-35	50.000	-50	70.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	250.000	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	350.000	227.500	-35	140.000	-60	245.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	620.000	496.000	-20	434.000	-30	434.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	400.000	260.000	-35	200.000	-50	280.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	500.000	325.000	-35	250.000	-50	350.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	250.000	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU								
1	2	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	200.000	130.000	-35	180.000	-10	140.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	350.000	227.500	-35	250.000	-29	245.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	60.000	39.000	-35	36.000	-40	42.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	835.000	668.000	-20	690.000	-17	584.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	500.000	325.000	-35	280.000	-44	350.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	330.000	-45	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	350.000	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU								
1	3	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	250.000	162.500	-35	200.000	-20	175.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	450.000	292.500	-35	315.000	-30	315.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	700.000	455.000	-35	280.000	-60	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.055.000	844.000	-20	740.000	-30	738.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	450.000	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU								
1	4	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	300.000	195.000	-35	250.000	-17	210.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	50.000	32.500	-35	60.000	20	35.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	750.000	600.000	-20	300.000	-60	525.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.235.000	988.000	-20	1.100.000	-11	864.500	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	700.000	455.000	-35	350.000	-50	490.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	500.000	325.000	-35	210.000	-58	350.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU								
1	5	240	**REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.**	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	350.000	227.500	-35	300.000	-14	245.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	550.000	357.500	-35	450.000	-18	385.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	850.000	552.500	-35	340.000	-60	595.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.870.000	1.402.500	-25	1.410.000	-25	1.309.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	750.000	487.500	-35	375.000	-50	525.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	800.000	520.000	-35	400.000	-50	560.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	550.000	357.500	-35	250.000	-55	385.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU								
1	6	240	**REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.**	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	400.000	260.000	-35	300.000	-25	280.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	550.000	357.500	-35	450.000	-18	385.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	900.000	585.000	-35	360.000	-60	630.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.985.000	1.588.000	-20	1.495.000	-25	1.389.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	750.000	487.500	-35	375.000	-50	525.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	850.000	552.500	-35	400.000	-53	595.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	250.000	-58	420.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU								
1	7	240	**REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.**	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	500.000	325.000	-35	350.000	-30	350.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	700.000	455.000	-35	550.000	-21	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	1.100.000	715.000	-35	400.000	-64	770.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	2.400.000	1.920.000	-20	2.100.000	-13	1.680.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	900.000	585.000	-35	450.000	-50	630.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	1.050.000	682.500	-35	480.000	-54	735.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	800.000	520.000	-35	300.000	-63	560.000	-30
	TOTAL LOTE Nº 1						32.810.000	22.845.500	-30	19.980.000	-39	22.967.000	-30
					LOTE Nº 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PERMANENTE EN ENFERMERIA Y OBSTRETICIA (INPEO)								
					AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU								
2	1	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	100.000	65.000	-35	50.000	-50	70.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	250.000	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	350.000	227.500	-35	175.000	-50	245.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	620.000	496.000	-20	434.000	-30	434.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	400.000	260.000	-35	200.000	-50	280.000	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	500.000	325.000	-35	250.000	-50	350.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	250.000	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU								
2	2	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	200.000	130.000	-35	180.000	-10	140.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	350.000	227.500	-35	250.000	-29	245.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	60.000	39.000	-35	36.000	-40	42.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	835.000	668.000	-20	690.000	-17	584.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	500.000	325.000	-35	280.000	-44	350.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	350.000	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante**	**VENTANA**	**250.000**	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Con carga de gas refrigerante**	**VENTANA**	**400.000**	260.000	-35	200.000	-50	280.000	-30
				72102305-001	**Cambio de valvula soleloide y carga de gas**	**VENTANA**	**500.000**	325.000	-35	250.000	-50	350.000	-30
				72102305-001	**Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)**	**VENTANA**	**715.000**	464.750	-35	690.000	-3	500.500	-30
				72102305-001	**Cambio de automatico**	**VENTANA**	**180.000**	117.000	-35	90.000	-50	126.000	-30
				72102305-001	**Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**600.000**	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	**Adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**350.000**	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU								
2	3	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	250.000	162.500	-35	200.000	-20	175.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	450.000	292.500	-35	315.000	-30	315.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	700.000	455.000	-35	280.000	-60	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.055.000	844.000	-20	740.000	-30	738.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	450.000	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU								
2	4	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	350.000	227.500	-35	300.000	-14	245.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	550.000	357.500	-35	450.000	-18	385.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	850.000	552.500	-35	340.000	-60	595.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.870.000	1.496.000	-20	1.410.000	-25	1.309.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	750.000	487.500	-35	375.000	-50	525.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	800.000	520.000	-35	400.000	-50	560.000	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPHA NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	550.000	357.500	-35	250.000	-55	385.000	-30
					HELADERA								
2	5	240	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HELADERA	73161518-002	Cambio de Compresor		500.000	325.000	-35	500.000	0	350.000	-30
				73161518-002	Limpieza de cañeria de alimentacion		40.000	26.000	-35	28.000	-30	28.000	-30
				73161518-002	Reparacion de Chaperia de la parte interna		100.000	65.000	-35	70.000	-30	70.000	-30
				73161518-002	Carga de gas y mantenimiento preventivo		100.000	65.000	-35	120.000	20	70.000	-30
				73161518-002	Cambio de Cañeria		150.000	97.500	-35	180.000	20	105.000	-30
				73161518-002	Cambio de Aceite y Filtro		50.000	32.500	-35	50.000	0	35.000	-30
				73161518-002	Mantenimiento de terminales electricos		45.000	29.250	-35	25.000	-44	31.500	-30
				73161518-002	Cambio de relai		50.000	32.500	-35	35.000	-30	35.000	-30
				73161518-002	Pintura de la parte externa antioxidandte previa reparacion de partes afectadas		100.000	65.000	-35	120.000	20	70.000	-30
				73161518-002	Cambio de termostato		80.000	52.000	-35	60.000	-25	56.000	-30
				73161518-002	Cambio de regulador de temperatura		80.000	52.000	-35	60.000	-25	56.000	-30
				73161518-002	Arreglo y regulacion de la puerta, cambio compieto de goma		200.000	130.000	-35	240.000	20	140.000	-30
				73161518-002	Limpieza General del equipo		50.000	32.500	-35	60.000	20	35.000	-30
	TOTAL LOTE Nº 2						**19.730.000**	**13.481.500**	-32	**12.568.000**	-36	**13.811.000**	-30
					LOTE Nº 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIA DEL CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL (CAN)									
					AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU								
3	1	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	100.000	65.000	-35	120.000	20	70.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	250.000	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	350.000	227.500	-35	175.000	-50	245.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	620.000	403.000	-35	434.000	-30	434.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	400.000	260.000	-35	200.000	-50	280.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	500.000	325.000	-35	250.000	-50	350.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	250.000	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante**	**VENTANA**	**125.000**	81.250	-35	120.000	-4	87.500	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Con carga de gas refrigerante**	**VENTANA**	**250.000**	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
				72102305-001	**Cambio de valvula soleloide y carga de gas**	**VENTANA**	**350.000**	227.500	-35	175.000	-50	245.000	-30
				72102305-001	**Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)**	**VENTANA**	**620.000**	496.000	-20	434.000	-30	434.000	-30
				72102305-001	**Cambio de automatico**	**VENTANA**	**120.000**	78.000	-35	60.000	-50	84.000	-30
				72102305-001	**Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**500.000**	325.000	-35	250.000	-50	350.000	-30
				72102305-001	**Adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**250.000**	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU								

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
3	2	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	200.000	130.000	-35	180.000	-10	140.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	350.000	227.500	-35	250.000	-29	245.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	60.000	39.000	-35	36.000	-40	42.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	835.000	668.000	-20	690.000	-17	584.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	500.000	325.000	-35	280.000	-44	350.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	350.000	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante**	**VENTANA**	**250.000**	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Con carga de gas refrigerante**	**VENTANA**	**400.000**	260.000	-35	200.000	-50	280.000	-30
				72102305-001	**Cambio de valvula soleloide y carga de gas**	**VENTANA**	**500.000**	325.000	-35	250.000	-50	350.000	-30
				72102305-001	**Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)**	**VENTANA**	**715.000**	464.750	-35	690.000	-3	500.500	-30
				72102305-001	**Cambio de automatico**	**VENTANA**	**180.000**	117.000	-35	90.000	-50	126.000	-30
				72102305-001	**Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**600.000**	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	**Adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**350.000**	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
3	3	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.		**AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU**								
				72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	250.000	162.500	-35	200.000	-20	175.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	450.000	292.500	-35	315.000	-30	315.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	700.000	455.000	-35	280.000	-60	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.055.000	844.000	-20	740.000	-30	738.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	450.000	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30
3	4	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.		**AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU**								
				72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	300.000	195.000	-35	250.000	-17	210.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	50.000	32.500	-35	60.000	20	35.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	750.000	487.500	-35	300.000	-60	525.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.235.000	988.000	-20	1.100.000	-11	864.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	700.000	455.000	-35	350.000	-50	490.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	500.000	325.000	-35	210.000	-58	350.000	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
	TOTAL LOTE Nº 3						18.815.000	12.791.500	-32	11.424.000	-39	13.170.500	-30
LOTE Nº 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN)													
					AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU								
4	1	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	100.000	65.000	-35	120.000	20	70.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	250.000	162.500	-35	125.000	-50	245.000	-2
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	350.000	227.500	-35	175.000	-50	245.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	620.000	496.000	-20	434.000	-30	434.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	400.000	260.000	-35	200.000	-50	280.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	500.000	325.000	-35	250.000	-50	350.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	250.000	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU								
				72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	200.000	130.000	-35	180.000	-10	140.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	350.000	227.500	-35	250.000	-29	245.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	60.000	39.000	-35	36.000	-40	42.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	835.000	668.000	-20	690.000	-17	584.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	500.000	325.000	-35	280.000	-44	350.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	350.000	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
		240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante**	**VENTANA**	**250.000**	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Con carga de gas refrigerante**	**VENTANA**	**400.000**	260.000	-35	200.000	-50	280.000	-30
				72102305-001	**Cambio de valvula soleloide y carga de gas**	**VENTANA**	**500.000**	325.000	-35	250.000	-50	350.000	-30
				72102305-001	**Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)**	**VENTANA**	**715.000**	464.750	-35	690.000	-3	500.500	-30
				72102305-001	**Cambio de automatico**	**VENTANA**	**180.000**	117.000	-35	90.000	-50	126.000	-30
				72102305-001	**Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**600.000**	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	**Adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**350.000**	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU								
				72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	250.000	162.500	-35	200.000	-20	175.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	450.000	292.500	-35	315.000	-30	315.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	700.000	455.000	-35	280.000	-60	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.055.000	844.000	-20	740.000	-30	738.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
4	3	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	450.000	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante**	**VENTANA**	**300.000**	195.000	-35	200.000	-33	210.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Con carga de gas refrigerante**	**VENTANA**	**500.000**	325.000	-35	315.000	-37	350.000	-30
				72102305-001	**Cambio de valvula soleloide y carga de gas**	**VENTANA**	**600.000**	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30
				72102305-001	**Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)**	**VENTANA**	**775.000**	620.000	-20	740.000	-5	542.500	-30
				72102305-001	**Cambio de automatico**	**VENTANA**	**220.000**	143.000	-35	100.000	-55	154.000	-30
				72102305-001	**Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador**	VENTANA	**600.000**	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	**Adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**450.000**	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU								
4	4	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	300.000	195.000	-35	250.000	-17	210.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	50.000	32.500	-35	60.000	20	35.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	750.000	487.500	-35	300.000	-60	525.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.235.000	988.000	-20	1.100.000	-11	864.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	700.000	455.000	-35	350.000	-50	490.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	500.000	325.000	-35	210.000	-58	350.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante**	**VENTANA**	**350.000**	227.500	-35	250.000	-29	245.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Con carga de gas refrigerante**	**VENTANA**	**600.000**	390.000	-35	380.000	-37	420.000	-30
				72102305-001	**Cambio de valvula soleloide y carga de gas**	**VENTANA**	**700.000**	455.000	-35	300.000	-57	490.000	-30
				72102305-001	**Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)**	**VENTANA**	**1.085.000**	868.000	-20	1.100.000	1	759.500	-30
				72102305-001	**Cambio de automatico**	**VENTANA**	**250.000**	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
				72102305-001	**Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**750.000**	487.500	-35	350.000	-53	525.000	-30
				72102305-001	**Adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**550.000**	357.500	-35	210.000	-62	385.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU								
4	5	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	350.000	227.500	-35	300.000	-14	245.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	550.000	357.600	-35	450.000	-18	385.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	850.000	552.500	-35	340.000	-60	595.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.870.000	1.496.000	-20	1.410.000	-25	1.309.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	750.000	487.500	-35	375.000	-50	525.000	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	800.000	520.000	-35	400.000	-50	560.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	550.000	357.500	-35	250.000	-55	385.000	-30
4	6	240	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HELADERA		HELADERA								
				73161518-002	Cambio de Compresor		500.000	400.000	-20	500.000	0	350.000	-30
				73161518-002	Limpieza de cañeria de alimentacion		40.000	26.000	-35	28.000	-30	28.000	-30
				73161518-002	Reparacion de Chaperia de la parte interna		100.000	65.000	-35	70.000	-30	70.000	-30
				73161518-002	Carga de gas y mantenimiento preventivo		100.000	65.000	-35	120.000	20	70.000	-30
				73161518-002	Cambio de Cañeria		150.000	97.500	-35	180.000	20	105.000	-30
				73161518-002	Cambio de Aceite y Filtro		50.000	32.500	-35	50.000	0	35.000	-30
				73161518-002	Mantenimiento de terminales electricos		45.000	29.250	-35	25.000	-44	31.500	-30
				73161518-002	Cambio de relai		50.000	32.500	-35	35.000	-30	35.000	-30
				73161518-002	Pintura de la parte externa antioxidandte previa reparacion de partes afectadas		100.000	65.000	-35	120.000	20	70.000	-30
				73161518-002	Cambio de termostato		80.000	52.000	-35	60.000	-25	56.000	-30
				73161518-002	Cambio de regulador de temperatura		80.000	52.000	-35	60.000	-25	56.000	-30
				73161518-002	Arreglo y regulacion de la puerta, cambio completo de goma		200.000	130.000	-35	240.000	20	140.000	-30
				73161518-002	Limpieza General del equipo		50.000	32.500	-35	60.000	20	35.000	-30
	TOTAL LOTE Nº 4						**31.595.000**	**21.733.100**	-31	**20.068.000**	-36	**22.186.500**	-29,778446
LOTE Nº 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIA DEL DIRECION NACIONAL ESTRATEGICOS DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD (DNERHS)													
5	1	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.		AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU								
				72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	200.000	130.000	-35	180.000	-10	140.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	350.000	227.500	-35	250.000	-29	245.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	60.000	39.000	-35	36.000	-40	42.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	835.000	668.000	-20	690.000	-17	584.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	500.000	325.000	-35	280.000	-44	350.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	330.000	-45	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	350.000	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
5	2	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.		AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU								
				72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	250.000	162.500	-35	200.000	-20	175.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	450.000	292.500	-35	315.000	-30	315.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	700.000	455.000	-35	280.000	-60	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.055.000	844.000	-20	740.000	-30	738.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	450.000	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
					AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU								
5	3	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	300.000	195.000	-35	250.000	-17	210.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	50.000	32.500	-35	60.000	20	35.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	750.000	487.500	-35	300.000	-60	525.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.235.000	988.000	-20	1.100.000	-11	864.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	700.000	455.000	-35	350.000	-50	490.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	500.000	325.000	-35	210.000	-58	350.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU								
5	4	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	350.000	227.500	-35	300.000	-14	245.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	550.000	357.500	-35	450.000	-18	385.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	850.000	552.500	-35	340.000	-60	595.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.870.000	1.496.000	-20	1.410.000	-25	1.309.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	750.000	487.500	-35	375.000	-50	525.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	800.000	520.000	-35	400.000	-50	560.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	550.000	357.500	-35	250.000	-55	385.000	-30
	TOTAL LOTE Nº 5						**16.855.000**	**11.705.000**	**-31**	**10.396.000**	**-38**	**11.798.500**	**-30**
					LOTE Nº 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIA DEL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA (LCSP)								
					AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU								
6	1	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	200.000	130.000	-35	180.000	-10	140.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	350.000	227.500	-35	250.000	-29	245.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	60.000	39.000	-35	36.000	-40	42.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	835.000	668.000	-20	690.000	-17	584.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	500.000	325.000	-35	280.000	-44	350.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	350.000	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante**	**VENTANA**	**250.000**	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Con carga de gas refrigerante**	**VENTANA**	**400.000**	260.000	-35	200.000	-50	280.000	-30
				72102305-001	**Cambio de valvula soleloide y carga de gas**	**VENTANA**	**500.000**	325.000	-35	250.000	-50	350.000	-30
				72102305-001	**Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)**	**VENTANA**	**715.000**	464.750	-35	690.000	-3	500.500	-30
				72102305-001	**Cambio de automatico**	**VENTANA**	**180.000**	117.000	-35	90.000	-50	126.000	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
				72102305-001	**Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**600.000**	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	**Adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**350.000**	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU								
6	2	240	**REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.**	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	250.000	162.500	-35	200.000	-20	175.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	450.000	292.500	-35	315.000	-30	315.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	700.000	455.000	-35	280.000	-60	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.055.000	844.000	-20	740.000	-30	738.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	450.000	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante**	**VENTANA**	**300.000**	195.000	-35	200.000	-33	210.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Con carga de gas refrigerante**	**VENTANA**	**500.000**	325.000	-35	315.000	-37	350.000	-30
				72102305-001	**Cambio de valvula soleloide y carga de gas**	**VENTANA**	**600.000**	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30
				72102305-001	**Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)**	**VENTANA**	**775.000**	620.000	-20	740.000	-5	542.500	-30
				72102305-001	**Cambio de automatico**	**VENTANA**	**220.000**	143.000	-35	100.000	-55	154.000	-30
				72102305-001	**Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**600.000**	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	**Adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**450.000**	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU								
6	3	240	**REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.**	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	300.000	195.000	-35	250.000	-17	210.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	50.000	32.500	-35	60.000	20	35.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	750.000	487.500	-35	300.000	-60	525.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.235.000	988.000	-20	1.100.000	-11	864.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	700.000	455.000	-35	350.000	-50	490.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	500.000	325.000	-35	210.000	-58	350.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante**	**VENTANA**	**350.000**	227.500	-35	250.000	-29	245.000	-30
				72102305-001	**Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Con carga de gas refrigerante**	**VENTANA**	**600.000**	390.000	-35	380.000	-37	420.000	-30
				72102305-001	**Cambio de valvula soleloide y carga de gas**	**VENTANA**	**700.000**	455.000	-35	300.000	-57	490.000	-30
				72102305-001	**Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)**	**VENTANA**	**1.085.000**	868.000	-20	1.100.000	1	759.500	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 7.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
				72102305-001	**Cambio de automatico**	**VENTANA**	**250.000**	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
				72102305-001	**Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**750.000**	487.500	-35	350.000	-53	525.000	-30
				72102305-001	**Adaptación de rulemanes del motor ventilador**	**VENTANA**	**550.000**	357.500	-35	210.000	-62	385.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU								
6	4	240	**REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.**	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	400.000	260.000	-35	300.000	-25	280.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	550.000	357.500	-35	450.000	-18	385.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	900.000	585.000	-35	360.000	-60	630.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.985.000	1.290.250	-35	1.495.000	-25	1.389.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	750.000	487.500	-35	375.000	-50	525.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	850.000	552.500	-35	400.000	-53	595.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	250.000	-58	420.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU								
6	5	240	**REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.**	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	500.000	325.000	-35	350.000	-30	350.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	700.000	455.000	-35	550.000	-21	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	1.100.000	715.000	-35	400.000	-64	770.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	2.400.000	1.920.000	-20	2.100.000	-13	1.680.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	900.000	585.000	-35	450.000	-50	630.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	1.050.000	840.000	-20	480.000	-54	735.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	800.000	520.000	-35	300.000	-63	560.000	-30
					CUARTO FRIO								
6	6	240	**REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.**	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	600.000	390.000	-35	420.000	-30	420.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	700.000	455.000	-35	550.000	-21	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	1.100.000	880.000	-20	550.000	-50	770.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	2.900.000	2.320.000	-20	2.320.000	-20	2.030.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	900.000	585.000	-35	400.000	-56	630.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	1.050.000	682.500	-35	480.000	-54	735.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	800.000	520.000	-35	300.000	-63	560.000	-30
					HELADERA								
				73161518-002	Cambio de Compresor		500.000	325.000	-35	500.000	0	350.000	-30
				73161518-002	Limpieza de cañeria de alimentacion		40.000	26.000	-35	28.000	-30	28.000	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y
Sria D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
6	7	240	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HELADERA	73161518-002	Reparacion de Chaperia de la parte interna		100.000	65.000	-35	70.000	-30	70.000	-30
				73161518-002	Carga de gas y mantenimiento preventivo		100.000	65.000	-35	120.000	20	70.000	-30
				73161518-002	Cambio de Cañeria		150.000	97.500	-35	180.000	20	105.000	-30
				73161518-002	Cambio de Aceite y Filtro		50.000	32.500	-35	50.000	0	35.000	-30
				73161518-002	Mantenimiento de terminales electricos		45.000	29.250	-35	25.000	-44	31.500	-30
				73161518-002	Cambio de relai		50.000	32.500	-35	35.000	-30	35.000	-30
				73161518-002	Pintura de la parte externa antioxidandte previa reparacion de partes afectadas		100.000	65.000	-35	120.000	20	70.000	-30
				73161518-002	Cambio de termostato		80.000	52.000	-35	60.000	-25	56.000	-30
				73161518-002	Cambio de regulador de temperatura		80.000	52.000	-35	60.000	-25	56.000	-30
				73161518-002	Arreglo y regulacion de la puerta, cambio completo de goma		200.000	130.000	-35	240.000	20	140.000	-30
				73161518-002	Limpieza General del equipo		50.000	32.500	-35	60.000	20	35.000	-30
	TOTAL LOTE Nº 6						44.940.000	31.076.250	-31	28.394.000	-37	31.458.000	-30
				LOTE Nº 7 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRASPLANTE (INAT)										
7	1	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.		AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU								
				72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	200.000	130.000	-35	180.000	-10	140.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	350.000	227.500	-35	250.000	-29	245.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	60.000	39.000	-35	36.000	-40	42.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	835.000	668.000	-20	690.000	-17	584.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	500.000	325.000	-35	280.000	-44	350.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	330.000	-45	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	350.000	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
7	2	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.		AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU								
				72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	250.000	162.500	-35	200.000	-20	175.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	450.000	292.500	-35	315.000	-30	315.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	700.000	455.000	-35	280.000	-60	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.055.000	844.000	-20	740.000	-30	738.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	450.000	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU								
				72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	500.000	325.000	-35	350.000	-30	350.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	700.000	455.000	-35	550.000	-21	490.000	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y
Asesoria D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abg. Pablo A. [illegible]
Director de Servicios

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
7	3	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	1.100.000	888.000	-19	400.000	-64	770.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	2.400.000	1.920.000	-20	2.100.000	-13	1.680.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	900.000	585.000	-35	450.000	-50	630.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	1.050.000	682.500	-35	480.000	-54	735.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	800.000	520.000	-35	300.000	-63	560.000	-30
	TOTAL LOTE Nº 7						14.450.000	10.209.000	-29	8.931.000	-38	10.115.000	-30
					LOTE Nº 8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIA DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (PENT)								
					AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU								
8	1	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	250.000	162.500	-35	200.000	-20	175.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	450.000	292.500	-35	315.000	-30	315.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	700.000	455.000	-35	280.000	-60	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.055.000	844.000	-20	740.000	-30	738.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	450.000	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30
	TOTAL LOTE Nº 8						4.105.000	2.826.500	-31	2.325.000	-43	2.873.500	-30
					LOTE Nº 9 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIA DE LA DIRECION GENERAL RELACIONES INTERNACIONALES (DGRRII)								
					AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU								
9	1	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	250.000	162.500	-35	200.000	-20	175.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	450.000	292.500	-35	315.000	-30	315.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	700.000	455.000	-35	280.000	-60	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.055.000	844.000	-20	740.000	-30	738.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	450.000	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU								
9	2	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	300.000	195.000	-35	250.000	-17	210.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	50.000	32.500	-35	60.000	20	35.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	750.000	487.500	-35	300.000	-60	525.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.235.000	988.000	-20	1.100.000	-11	864.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	700.000	455.000	-35	350.000	-50	490.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	500.000	325.000	-35	210.000	-58	350.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU								
9	3	240	**REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.**	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	350.000	227.500	-35	300.000	-14	245.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	550.000	357.500	-35	450.000	-18	385.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	850.000	552.500	-35	340.000	-60	595.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.870.000	1.496.000	-20	1.410.000	-25	1.309.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	750.000	487.500	-35	375.000	-50	525.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	800.000	520.000	-35	400.000	-50	560.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	550.000	357.500	-35	250.000	-55	385.000	-30
	TOTAL LOTE Nº 9						13.960.000	9.698.000	-31	8.420.000	-40	9.772.000	-30
LOTE Nº 10 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (DNVS)													
					AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU								
10	1	240	**REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.**	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	200.000	130.000	-35	180.000	-10	140.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	350.000	227.500	-35	250.000	-29	245.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	60.000	39.000	-35	36.000	-40	42.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	835.000	668.000	-20	690.000	-17	584.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	500.000	325.000	-35	280.000	-44	350.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	350.000	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
				72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	VENTANA	250.000	162.500	-35	125.000	-50	175.000	-30
				72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Con carga de gas refrigerante	VENTANA	400.000	260.000	-35	200.000	-50	280.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	VENTANA	500.000	325.000	-35	250.000	-50	350.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	VENTANA	715.000	572.000	-20	690.000	-3	500.500	-30
				72102305-001	Cambio de automatico	VENTANA	180.000	117.000	-35	90.000	-50	126.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	VENTANA	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	VENTANA	350.000	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU								
			REPARACION Y/O	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	250.000	162.500	-35	200.000	-20	175.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	450.000	292.500	-35	315.000	-30	315.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	700.000	455.000	-35	280.000	-60	490.000	-30

gio Barua Cañellas
Abogado
...e de Unidad de Analisis y
...rídico D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
10	2	240	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.055.000	844.000	-20	740.000	-30	738.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	450.000	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU								
10	3	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	300.000	195.000	-35	250.000	-17	210.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	50.000	32.500	-35	60.000	20	35.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	750.000	487.500	-35	300.000	-60	525.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.235.000	988.000	-20	1.100.000	-11	864.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	700.000	455.000	-35	350.000	-50	490.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	500.000	325.000	-35	210.000	-58	350.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU								
10	4	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	350.000	227.500	-35	300.000	-14	245.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	550.000	357.500	-35	450.000	-18	385.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	850.000	552.500	-35	340.000	-60	595.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.870.000	1.496.000	-20	1.410.000	-25	1.309.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	750.000	487.500	-35	375.000	-50	525.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	800.000	520.000	-35	400.000	-50	560.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	550.000	357.500	-35	250.000	-55	385.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU								
10	5	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	400.000	260.000	-35	300.000	-25	280.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	550.000	357.500	-35	450.000	-18	385.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	900.000	585.000	-35	360.000	-60	630.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.985.000	1.588.000	-20	1.495.000	-25	1.389.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	750.000	487.500	-35	375.000	-50	525.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	850.000	552.500	-35	400.000	-53	595.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	250.000	-58	420.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU								
				72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	500.000	325.000	-35	350.000	-30	350.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	700.000	455.000	-35	550.000	-21	490.000	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
10	6	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	1.100.000	715.000	-35	400.000	-64	770.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	2.400.000	1.920.000	-20	2.100.000	-13	1.680.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	900.000	585.000	-35	450.000	-50	630.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	1.050.000	682.500	-35	480.000	-54	735.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	800.000	520.000	-35	300.000	-63	560.000	-30
	TOTAL LOTE Nº 10						33.335.000	23.182.000	-30	20.491.000	-39	23.334.500	-30
LOTE Nº 11 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)													
					AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU								
11	1	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	200.000	130.000	-35	180.000	-10	140.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	350.000	227.500	-35	250.000	-29	245.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	60.000	39.000	-35	36.000	-40	42.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	835.000	668.000	-20	690.000	-17	584.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	500.000	325.000	-35	280.000	-44	350.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	330.000	-45	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	350.000	227.500	-35	210.000	-40	245.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU								
11	2	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	250.000	162.500	-35	200.000	-20	175.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	450.000	292.500	-35	315.000	-30	315.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	700.000	455.000	-35	280.000	-60	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.055.000	844.000	-20	740.000	-30	738.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	450.000	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU								
11	3	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	300.000	195.000	-35	250.000	-17	210.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	50.000	32.500	-35	60.000	20	35.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	750.000	487.500	-35	300.000	-60	525.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.235.000	988.000	-20	1.100.000	-11	864.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	700.000	455.000	-35	350.000	-50	490.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	500.000	325.000	-35	210.000	-58	350.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU								

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
11	4	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	350.000	227.500	-35	300.000	-14	245.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	550.000	357.500	-35	450.000	-18	385.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	850.000	552.500	-35	340.000	-60	595.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.870.000	1.496.000	-20	1.410.000	-25	1.309.000	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	750.000	487.500	-35	375.000	-50	525.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	800.000	520.000	-35	400.000	-50	560.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	550.000	357.500	-35	250.000	-55	385.000	-30
					AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU								
11	5	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	400.000	260.000	-35	300.000	-25	280.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	550.000	357.500	-35	450.000	-18	385.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	900.000	585.000	-35	360.000	-60	630.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.985.000	1.588.000	-20	1.495.000	-25	1.389.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	750.000	487.500	-35	375.000	-50	525.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	850.000	552.500	-35	400.000	-53	595.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	250.000	-58	420.000	-30
	TOTAL LOTE Nº 11						22.890.000	15.925.500	-30	14.026.000	-39	16.023.000	-30
					LOTE Nº 12 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIO REFERENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES (PNLCD)								
					AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU								
12	1	240	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE.	72102305-001	Mantenimiento preventivo: Limpieza de filtro. Control de presión de gas refrigerante	SPLIT	250.000	162.500	-35	200.000	-20	175.000	-30
				72102305-001	Carga de gas y mantenimiento preventivo	SPLIT	450.000	292.500	-35	315.000	-30	315.000	-30
				72102305-001	Cambio de valvula soleloide y carga de gas	SPLIT	700.000	455.000	-35	280.000	-60	490.000	-30
				72102305-001	Cambio de motor compresor (incluye mano de obra: Desmonte y colocación del motor c/ carga de gas y puesta en funcionamiento)	SPLIT	1.055.000	844.000	-20	740.000	-30	738.500	-30
				72102305-001	Cambio o reparación de placa electronica	SPLIT	600.000	390.000	-35	280.000	-53	420.000	-30
				72102305-001	Rebobinado c/ adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	600.000	390.000	-35	300.000	-50	420.000	-30
				72102305-001	Adaptación de rulemanes del motor ventilador	SPLIT	450.000	292.500	-35	210.000	-53	315.000	-30
					HELADERA								
				73161518-002	Cambio de Compresor		500.000	400.000	-20	500.000	0	350.000	-30
				73161518-002	Limpieza de cañeria de alimentacion		40.000	26.000	-35	28.000	-30	28.000	-30
				73161518-002	Reparacion de Chaperia de la parte interna		100.000	65.000	-35	70.000	-30	70.000	-30
				73161518-002	Carga de gas y mantenimiento preventivo		100.000	65.000	-35	120.000	20	70.000	-30
				73161518-002	Cambio de Cañeria		150.000	97.500	-35	180.000	20	105.000	-30

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

LOTE	ITEMS	O.G.	Descripcion	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TIPO	PRECIO UNITARIO	FRIOTEXS G SRL		SERVICIO TECNICO J.C.		SEPROPAR S.A.	
12	2	240	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HELADERA	73161518-002	Cambio de Aceite y Filtro		50.000	32.500	-35	50.000	0	35.000	-30
				73161518-002	Mantenimiento de terminales electricos		45.000	29.250	-35	25.000	-44	31.500	-30
				73161518-002	Cambio de relai		50.000	32.500	-35	35.000	-30	35.000	-30
				73161518-002	Pintura de la parte externa antioxidandte previa reparacion de partes afectadas		100.000	65.000	-35	120.000	20	70.000	-30
				73161518-002	Cambio de termostato		80.000	52.000	-35	60.000	-25	56.000	-30
				73161518-002	Cambio de regulador de temperatura		80.000	52.000	-35	60.000	-25	56.000	-30
				73161518-002	Arreglo y regulacion de la puerta, cambio completo de goma		200.000	130.000	-35	240.000	20	140.000	-30
				73161518-002	Limpieza General del equipo		50.000	32.500	-35	60.000	20	35.000	-30
	TOTAL LOTE Nº 12						5.650.000	3.905.750	-31	3.873.000	-31	3.955.000	-30

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

C.P. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo [illegible] Rezzano R.
Director de Sumarios