SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LCO N° 05/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS " - ID: 439451

| | | | | CESAR MOSTAFA REPUESTOS | | | | | | LOURDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO - LG TRADING | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Precio Ref. | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | % | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | % |
| 1 | 40161505-004 | Filtro de Aire | 136.249 | 80 | TECFIL | BRASIL | 105.000 | 8.400.000 | -23 | 80 | KTF | KOREA | 78.000 | 6.240.000 | -43 |
| 2 | 40101701-013 | Filtro de Aire Acondicionado | 65.000 | 40 | TECFIL | BRASIL | 49.000 | 1.960.000 | -25 | 40 | TECFIL | BRASIL | 48.815 | 1.952.600 | -25 |
| 3 | 40161504-003 | Filtro de Aceite | 100.548 | 180 | TOYOTA | THAILANDIA | 165.000 | 29.700.000 | 64 | 180 | TOYOTA | INDONESIA | 145.000 | 26.100.000 | 44 |
| 4 | 31171804-003 | Polea tensor para direccion hidraulica | 437.500 | 10 | NTN | JAPON | 429.000 | 4.290.000 | -2 | 10 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 5 | 22101619-063 | CorreaUnica | 305.333 | 10 | SUN | JAPON | 229.000 | 2.290.000 | -25 | 10 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 6 | 26111805-001 | Tensor de correa Unica | 380.000 | 10 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 10 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 7 | 25171716-002 | Zapata de freno (trasera) | 701.333 | 25 | FRASLE | BRASIL | 526.000 | 13.150.000 | -25 | 25 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 8 | 25171712-005 | Pastilla de freno delantero | 267.000 | 50 | HI-Q | KOREA | 270.000 | 13.500.000 | 1 | 50 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 9 | 25174204-003 | Muñequin de direccion corto | 178.937 | 14 | 555 | JAPON | 289.000 | 4.046.000 | 62 | 14 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 10 | 25174204-007 | Precap de direccion | 319.500 | 14 | KAYABA | TAIWAN | 240.000 | 3.360.000 | -25 | 14 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 11 | 25172001-005 | Rotula inferior | 245.830 | 20 | CTR | KOREA | 242.000 | 4.840.000 | -2 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 12 | 25172001-006 | Rotula superior | 252.081 | 20 | CTR | KOREA | 189.000 | 3.780.000 | -25 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 13 | 25174204-014 | Guardapolvo de homocinetica | 137.750 | 60 | SEIKEN | THAILANDIA | 125.000 | 7.500.000 | -9 | 60 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 14 | 25174204-014 | Guardapolvo de triceta | 76.500 | 40 | SEIKEN | THAILANDIA | 85.000 | 3.400.000 | 11 | 40 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 15 | 25171708-001 | Disco de freno | 808.000 | 8 | HIPPER FREIOS | BRASIL | 800.000 | 6.400.000 | -1 | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 16 | 25171714-003 | Tambor de freno rasero | 891.667 | 16 | HIPPER FREIOS | BRASIL | 890.000 | 14.240.000 | 0 | 16 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 17 | 40161513-002 | Filtro de combustible para camioneta | 56.167 | 80 | WEGA | CHINA | 64.000 | 5.120.000 | 14 | 80 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 18 | 25171502-001 | Cepillo limpiaparabrisas | 99.892 | 30 | BOSH | CHINA | 90.000 | 2.700.000 | -10 | 30 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 19 | 25172907-002 | Foco luz chica | 18.720 | 20 | NARVA | ALEMANIA | 14.500 | 290.000 | -23 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 20 | 25172907-006 | Foco base estrella 55/60 W | 39.333 | 20 | NARVA | ALEMANIA | 29.500 | 590.000 | -25 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 21 | 25172907-006 | Foco amarillo de 1 filamento | 19.000 | 30 | NARVA | ALEMANIA | 14.500 | 435.000 | -24 | 30 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 22 | 25172907-006 | Foco trasero doble filamento | 20.667 | 20 | NARVA | ALEMANIA | 15.500 | 310.000 | -25 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 23 | 40161504-003 | Filtro de aceite | 66.167 | 40 | SAKURA | INDONESIA | 63.000 | 2.520.000 | -5 | 40 | KTF | KOREA | 42.000 | 1.680.000 | -37 |
| 24 | 40161505-004 | Filtro de aire | 123.000 | 20 | HK | CHINA | 106.000 | 2.120.000 | -14 | 20 | KTF | KOREA | 70.000 | 1.400.000 | -43 |
| 25 | 40161513-002 | Filtro de combustible | 68.558 | 40 | SAKURA | INDONESIA | 52.500 | 2.100.000 | -23 | 40 | KTF | KOREA | 49.000 | 1.960.000 | -29 |
| 26 | 40101701-013 | Filtro de Aire Acondicionado | 115.000 | 20 | TECFIL | BRASIL | 92.000 | 1.840.000 | -20 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 27 | 25171712-005 | Pastilla de freno | 488.167 | 20 | FRASLE | BRASIL | 367.000 | 7.340.000 | -25 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 28 | 25171716-002 | Zapata de freno | 537.500 | 15 | HI-Q | KOREA | 405.000 | 6.075.000 | -25 | 15 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 29 | 25174204-007 | Precap de direccion | 247.367 | 10 | CTR | KOREA | 242.000 | 2.420.000 | -2 | 10 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 30 | 25174204-003 | Muñequin de direccion corto | 148.667 | 10 | CTR | KOREA | 145.000 | 1.450.000 | -2 | 10 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 31 | 25131703-041 | Disco de Freno | 690.000 | 4 | HIPPER FREIOS | BRASIL | 750.000 | 3.000.000 | 9 | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 32 | 25171714-003 | Tambor de freno trasero | 897.500 | 6 | NAKAMOTO | TAIWAN | 710.000 | 4.260.000 | -21 | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 33 | 40161504-003 | Filtro de aceite con válvula | 66.333 | 160 | FILTER | CHINA | 49.750 | 7.960.000 | -25 | 160 | KTF | KOREA | 40.000 | 6.400.000 | -40 |
| 34 | 40161505-004 | Filtro de aire | 102.750 | 80 | SAKURA | INDONESIA | 101.850 | 8.148.000 | -1 | 80 | TAITUN | CHINA | 52.000 | 4.160.000 | -49 |
| 35 | 40161513-002 | Filtro de combustible | 60.667 | 40 | SAKURA | INDONESIA | 52.500 | 2.100.000 | -13 | 40 | KTF | KOREA | 32.300 | 1.292.000 | -47 |
| 36 | 25171712-005 | Pastilla de freno delantero | 232.902 | 25 | HI-Q | KOREA | 234.000 | 5.850.000 | 0 | 25 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 37 | 25171716-002 | Zapata de freno (trasera) | 505.475 | 20 | HI-Q | KOREA | 391.650 | 7.833.000 | -23 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 38 | 25171714-003 | Tambor de freno | 774.000 | 8 | NAKAMOTO | CHINA | 850.500 | 6.804.000 | 10 | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 39 | 25171708-001 | Disco de freno | 673.333 | 8 | NAKAMOTO | CHINA | 505.000 | 4.040.000 | -25 | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 40 | 25171709-004 | Bomba auxiliar de frenos (cilindro de frenos) | 209.268 | 20 | NAKAMOTO | CHINA | 169.000 | 3.380.000 | -19 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 41 | 25174204-003 | Muñequin de direccion | 187.000 | 30 | CTR | KOREA | 214.000 | 6.420.000 | 14 | 30 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 42 | 25174204-007 | Precap de direccion | 302.500 | 20 | 555 | JAPON | 226.875 | 4.537.500 | -25 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 43 | 25174204-014 | Guardapolvo homocinetica | 107.417 | 40 | SEIKEN | JAPON | 99.000 | 3.960.000 | -8 | 40 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 44 | 26111801-002 | Correa trapezoidal de aire | 166.000 | 40 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 40 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 45 | 26111801-003 | Correa trapezoidal del alternador | 262.667 | 80 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 80 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 46 | 25174002-999 | Bomba de Agua (vehicular) | 816.000 | 4 | NPW | JAPON | 649.000 | 2.596.000 | -20 | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 47 | 26112004-001 | Embrague ventilador | 1.432.500 | 3 | SHIMAHIDE | JAPON | 1.142.000 | 3.426.000 | -20 | 3 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 48 | 25174002-005 | Radiador de agua para vehiculo | 2.525.000 | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 49 | 25172001-003 | Bieleta lateral LH y RH | 155.627 | 20 | CTR | KOREA | 147.000 | 2.940.000 | -6 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 50 | 25173810-001 | Cruceta cardan para camioneta (trasero) | 176.000 | 20 | GMB | JAPON | 137.000 | 2.740.000 | -22 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 51 | 25173810-001 | Cruceta cardan para camioneta (delantero) | 171.000 | 20 | GMB | JAPON | 136.500 | 2.730.000 | -20 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LCO N° 05/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS " - ID: 439451

| | | | | CESAR MOSTAFA REPUESTOS | | | | | | LOURDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO - LG TRADING | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Precio Ref. | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | % | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | % |
| 52 | 25172004-006 | Amortiguador trasero para camioneta | 435.250 | 20 | COFAP | BRASIL | 342.000 | 6.840.000 | -21 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 53 | 40161504-003 | Filtro de aceite para camioneta | 51.250 | 140 | FILTER | CHINA | 49.000 | 6.860.000 | -4 | 140 | KTF | KOREA | 39.000 | 5.460.000 | -24 |
| 54 | 40161505-004 | Filtro de aire para camioneta | 123.000 | 80 | TECFIL | BRASIL | 141.400 | 11.312.000 | 15 | 80 | OJI | CHINA | 64.800 | 5.184.000 | -47 |
| 55 | 40161513-002 | Filtro de combustible para camioneta | 50.583 | 80 | FILTER | CHINA | 49.000 | 3.920.000 | -3 | 80 | KTF | KOREA | 38.000 | 3.040.000 | -25 |
| 56 | 25131707-218 | Junta tapa balancin | 206.667 | 5 | STONE | JAPON | 160.000 | 800.000 | -23 | 5 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 57 | 26101504-017 | Media luna balancin | 43.000 | 10 | FIRST | THAILANDIA | 35.000 | 350.000 | -19 | 10 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 58 | 25174002-999 | Bomba de Agua (vehicular) | 906.750 | 2 | NPW | JAPON | 699.000 | 1.398.000 | -23 | 2 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 59 | 26111805-002 | Kit de correa dentada | 662.000 | 20 | SKF | CHINA | 1.340.000 | 26.800.000 | 102 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 60 | 26101749-005 | Lector de cigueñal | 505.000 | 10 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 10 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 61 | 26101749-9999 | Sensor de cigueñal | 1.360.000 | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 62 | 40161526-002 | Reten frente motor(juego) | 333.333 | 20 | HYUNDAI | KOREA | 330.000 | 6.600.000 | -1 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 63 | 26101749-008 | Polea cigueñal | 1.593.333 | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 64 | 26101749-005 | Tornillo de cigueñal | 140.167 | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 65 | 26101749-005 | Arandela de cigueñal | 89.000 | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 66 | 25174204-008 | Brazo Pitman | 232.587 | 15 | 555 | JAPON | 305.000 | 4.575.000 | 31 | 15 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 67 | 25174204-013 | Brazo zeta | 487.667 | 15 | 555 | JAPON | 810.000 | 12.150.000 | 66 | 15 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 68 | 25174204-005 | Extremo corto | 121.333 | 30 | CTR | KOREA | 125.000 | 3.750.000 | 3 | 30 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 69 | 25174204-005 | Extremo curvo | 170.667 | 30 | CTR | KOREA | 164.000 | 4.920.000 | -4 | 30 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 70 | 25172009-005 | Buje parrila superior | 120.855 | 40 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 40 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 71 | 25172009-007 | Buje estabilizador central | 34.000 | 40 | TERADA | JAPON | 29.000 | 1.160.000 | -15 | 40 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 72 | 25172009-008 | Buje estabilizador lateral | 36.500 | 40 | TERADA | JAPON | 28.000 | 1.120.000 | -23 | 40 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 73 | 25174204-014 | Guardapolvo homocinetica | 96.500 | 40 | SEIKEN | JAPON | 95.000 | 3.800.000 | -2 | 40 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 74 | 25174204-015 | Rodillo homocinetica | 119.500 | 40 | KOYO | JAPON | 109.000 | 4.360.000 | -9 | 40 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 75 | 26111905-001 | Juego de rueda libre | 773.333 | 6 | AVM | BRASIL | 1.090.000 | 6.540.000 | 41 | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 76 | 25171712-005 | Pastilla de freno delantero | 238.500 | 30 | HI-Q | KOREA | 274.000 | 8.220.000 | 15 | 30 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 77 | 25171716-002 | Zapata de freno | 485.000 | 15 | MK | JAPON | 550.000 | 8.250.000 | 13 | 15 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 78 | 26112004-001 | Embrague ventilador | 957.500 | 4 | SHIMAHIDE | JAPON | 779.000 | 3.116.000 | -19 | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 79 | 25171502-001 | Cepillo limpiaparabrisas N° 18 | 95.000 | 15 | BOSCH | CHINA | 73.000 | 1.095.000 | -23 | 15 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 80 | 25171502-001 | Cepillo limpiaparabrisas N° 20 | 102.000 | 15 | BOSCH | CHINA | 77.000 | 1.155.000 | -25 | 15 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 81 | 25173816-008 | Reparo de bomba auxiliar de embrague | 83.500 | 4 | SEIKEN | JAPON | 66.000 | 264.000 | -21 | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 82 | 25173816-009 | Reparo bomba central de embrague | 158.833 | 4 | SEIKEN | JAPON | 120.000 | 480.000 | -24 | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 83 | 25171709-002 | Reparo de bomba central de freno | 250.833 | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 84 | 25171710-001 | Cilindro de freno trasero con purgador | 239.500 | 8 | NAKAMOTO | CHINA | 180.000 | 1.440.000 | -25 | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 85 | 25171710-001 | Cilindro de freno trasero sin purgador | 234.500 | 8 | NAKAMOTO | CHINA | 176.000 | 1.408.000 | -25 | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 86 | 25173810-001 | Cruceta cardan delantero | 176.108 | 10 | GMB | JAPON | 133.000 | 1.330.000 | -24 | 10 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 87 | 25173810-001 | Cruceta cardan trasero seguro interno | 173.667 | 20 | GMB | JAPON | 131.000 | 2.620.000 | -25 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 88 | 26101749-009 | Engranaje cigueñal | 401.000 | 8 | HYUNDAI | KOREA | 400.000 | 3.200.000 | 0 | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 89 | 25172004-005 | Amortiguador delantero para camioneta | 377.600 | 20 | KAYABA | THAILANDIA | 490.000 | 9.800.000 | 30 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 90 | 25172004-006 | Amortiguador trasero para camioneta | 308.700 | 20 | KAYABA | THAILANDIA | 370.000 | 7.400.000 | 20 | 20 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 91 | 26101732-002 | Bujia incandescente 11V | 74.347 | 80 | EIKO | JAPON | 79.000 | 6.320.000 | 6 | 80 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 92 | 40161504-003 | Filtro de aceite | 76.167 | 20 | SAKURA | INDONESIA | 58.000 | 1.160.000 | -24 | 20 | KTF | KOREA | 35.000 | 700.000 | -54 |
| 93 | 40161513-002 | Filtro de combustible | 70.167 | 10 | SAKURA | INDONESIA | 52.625 | 526.250 | -25 | 10 | KTF | KOREA | 42.000 | 420.000 | -40 |
| 94 | 40161505-004 | Filtro de aire | 116.333 | 10 | TECFIL | BRASIL | 116.000 | 1.160.000 | 0 | 10 | KTF | KOREA | 68.800 | 688.000 | -41 |
| 95 | 25171502-001 | Cepillo limpiaparabrisas | 85.000 | 8 | BOSCH | CHINA | 89.000 | 712.000 | 5 | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 96 | 25171712-005 | Pastilla de freno delantero | 272.000 | 8 | HI-Q | KOREA | 269.000 | 2.152.000 | -1 | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 97 | 25171716-002 | Zapata de freno trasero | 875.934 | 8 | FRASLE | BRASIL | 658.000 | 5.264.000 | -25 | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 98 | 26111801-004 | Kit de correa dentada | 707.500 | 4 | SKF | CHINA | 1.190.000 | 4.760.000 | 68 | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 99 | 40161504-003 | Filtro de aceite | 109.667 | 20 | TECFIL | BRASIL | 95.000 | 1.900.000 | -13 | 20 | KTF | KOREA | 48.000 | 960.000 | -56 |
| 100 | 40161513-002 | Filtro de combustible | 103.000 | 20 | WEGA | CHINA | 95.000 | 1.900.000 | -8 | 20 | NITOYO | CHINA | 65.000 | 1.300.000 | -37 |
| 101 | 40161505-004 | Filtro de aire | 129.667 | 10 | TECFIL | BRASIL | 99.000 | 990.000 | -24 | 10 | TECFIL | BRASIL | 81.300 | 813.000 | -37 |
| 102 | 26111801-003 | Correa Unica del altenador | 251.500 | 6 | GATES | BRASIL | 239.000 | 1.434.000 | -5 | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |

SENACSA DIRECCIÓN DE DEPÓSITO DE BIENES E INSUMOS

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LCO N° 05/2024 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS " - ID: 439451

| | | | | CESAR MOSTAFA REPUESTOS | | | | | | LOURDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO - LG TRADING | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Precio Ref. | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | % | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | % |
| 103 | 31171804-9999 | Polea del alternador | 490.000 | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 104 | 26111805-001 | Tensor de correa Unica | 833.333 | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 105 | 25131703-027 | Pastilla de freno | 340.000 | 4 | FRASLE | BRASIL | 255.000 | 1.020.000 | -25 | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 106 | 40161504-004 | Filtro de aceite para camion | 150.750 | 4 | TECFIL | BRASIL | 115.000 | 460.000 | -24 | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 107 | 40161513-003 | Filtro de combustible para camion | 200.750 | 2 | TECFIL | BRASIL | 150.562 | 301.124 | -25 | 2 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 108 | 40161505-005 | Filtro de aire para camion | 310.000 | 2 | TECFIL | BRASIL | 265.000 | 530.000 | -15 | 2 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 109 | 40161504-004 | Filtro de aceite para camion | 140.667 | 12 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 12 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 110 | 40161513-003 | Filtro de combustible para camion | 132.333 | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 111 | 40161505-005 | Filtro de aire para camion | 197.500 | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 112 | 26111801-002 | Correa de aire | 197.000 | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 113 | 26111801-003 | Correa de alternador | 194.500 | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 114 | 40161504-004 | Filtro de aceite para camion | 151.000 | 12 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 12 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 115 | 40161513-003 | Filtro de combustible para camion | 123.333 | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 116 | 40161505-005 | Filtro de aire para camion | 217.500 | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 6 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 117 | 26111801-002 | Correa de aire | 184.333 | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 4 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| 118 | 26111801-003 | Correa de alternador | 203.000 | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | - | | 8 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | | |
| | | | | | | | Precio Total | 426.512.874 | | | | | Precio Total | 69.749.600 | |

**Referencia**

- Oferta más baja
- Segunda oferta
- Única oferta
- Desierto

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Lic. Lourdes Brítez Ugarte
Coordinadora de Administración y Gestión de Riesgos

Lic. Cristóbal Parede
Coordinador Administrativo
SENACSA

Lic. Karina Vera Cisneros
Directora
Dirección Depósito de Bienes e Insumos