Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción del Llamado: CD Nº 32/2011 - Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras y Computadoras

Modalidad: Contratacion Directa

LOTE Nº 1: FOTOCOPIADORA CANNON IR 1210

Item	Cant.	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	BIOS GROUP S.R.L.				S.PAZOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS				MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.				M & R INGENIERIA			
				MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. + IVA	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. + IVA	PRECIO TOTAL
1	1	Unidad	Servicios de mantenimiento (limpieza), lubricación, ajuste del sistema	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	55.000	55.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	30.000	30.000
2	1	Unidad	Reparación de Fuente de alimentación	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	100.000	100.000
3	1	Unidad	Reparación Cilindro	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	100	100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	20.000	20.000
4	1	Unidad	Reparación de Placa Principal	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	60.000	60.000
REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS CANNON IR 1210 GENUINOS O EN SU CASO, COMPATIBLES																			
5	1	Unidad	Cilindro	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	190.000	190.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	80.000	80.000
6	1	Unidad	Rodillo	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	99.000	99.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	20.000	20.000
7	1	Unidad	Cuchilla	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	33.000	33.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	25.000	25.000
7	1	Unidad	Felpa	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	100	100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	10.000	10.000
9	1	Unidad	Toner	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	150.000	150.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	60.000	60.000
LOTE Nº 2: MULTICOPIADORA SHARP AR-M355N																			
1	1	Unidad	Servicios de mantenimiento (limpieza), lubricación, ajuste del sistema	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	55.000	55.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	30.000	30.000
2	1	Unidad	Reparación de Fuente de alimentación	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	33.000	33.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	100.000	100.000
3	1	Unidad	Reparación Cilindro	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	100	100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	20.000	20.000
4	1	Unidad	Reparación de Chip medidor de tonner	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	100	100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	20.000	20.000
5	1	Unidad	Reparación de Placa Principal	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	60.000	60.000
REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS SHARP AR-M355N GENUINOS O EN SU CASO, COMPATIBLES																			
6	1	Unidad	Cilindro	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	164.000	164.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	180.000	180.000
7	1	Unidad	Rodillo	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	120.000	120.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	30.000	30.000
8	1	Unidad	Cuchilla	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	53.000	53.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	60.000	60.000
9	1	Unidad	Felpa	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	100	100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	15.000	15.000
10	1	Unidad	Fusor	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	99.000	99.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	120.000	120.000

11	1	Unidad	Chip medidor de toner	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	86.000	86.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	80.000	80.000
12	1	Unidad	Toner	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	140.000	140.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	150.000	150.000
LOTE Nº 3: FOTOCOPIADORA MITA KYOCERA KM-2035																			
1	1	Unidad	Servicios de mantenimiento (limpieza), lubricación, ajuste del sistema	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	55.000	55.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	30.000	30.000
2	1	Unidad	Reparación de Fuente de alimentación	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	80.000	80.000
3	1	Unidad	Reparación Cilindro	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	100	100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	20.000	20.000
4	1	Unidad	Reparación de Placa Principal	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	60.000	60.000
REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS MITA KIOCERA KM-2035 GENUINOS O EN SU CASO, COMPATIBLES																			
5	1	Unidad	Cilindro	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	485.000	485.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	250.000	250.000
6	1	Unidad	Rodillo	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	140.000	140.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	40.000	40.000
7	1	Unidad	Cuchilla	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	35.000	35.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	40.000	40.000
8	1	Unidad	Felpa	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	100	100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	20.000	20.000
9	1	Unidad	Fusor	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	160.000	160.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	200.000	200.000
10	1	Unidad	Toner	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	330.000	330.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	150.000	150.000
LOTE Nº 4: MULTICOPIADORA MITA KYOCERA KM-2050																			
1	1	Unidad	Servicios de mantenimiento (limpieza), lubricación, ajuste del sistema	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	55.000	55.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	30.000	30.000
2	1	Unidad	Reparación de Fuente de alimentación	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	80.000	80.000
3	1	Unidad	Reparación Cilindro	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	100	100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	20.000	20.000
4	1	Unidad	Reparación de Placa Principal	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	60.000	60.000
REPUESTOS PARA MULTICOPIADORA MITA KIOCERA KM-2050 GENUINOS O EN SU CASO COMPATIBLES																			
5	1	Unidad	Cilindro	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	460.000	460.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	250.000	250.000
6	1	Unidad	Rodillo	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	140.000	140.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	40.000	40.000
7	1	Unidad	Cuchilla	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	35.000	35.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	40.000	40.000
8	1	Unidad	Felpa	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	100	100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	20.000	20.000
9	1	Unidad	Fusor	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	160.000	160.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	200.000	200.000
10	1	Unidad	Toner	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	280.000	280.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	150.000	150.000
LOTE Nº 5: FOTOCOPIADORA KYOCERA KM 2820																			

1	1	Unidad	Servicios de mantenimiento (limpieza), lubricación, ajuste del sistema	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	55.000	55.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	30.000	30.000
2	1	Unidad	Reparación de Fuente de alimentación	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	80.000	80.000
3	1	Unidad	Reparación Cilindro	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	100	100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	20.000	20.000
4	1	Unidad	Reparación de Placa Principal	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	60.000	60.000
REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS KYOCERA KM 2820 GENUINOS O EN SU CASO, COMPATIBLES																			
5	1	Unidad	Cilindro	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	440.000	440.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	250.000	250.000
6	1	Unidad	Rodillo	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	140.000	140.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	40.000	40.000
7	1	Unidad	Cuchilla	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	35.000	35.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	40.000	40.000
8	1	Unidad	Felpa	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	100	100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	20.000	20.000
9	1	Unidad	Fusor	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	140.000	140.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	200.000	200.000
10	1	Unidad	Toner	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	220.000	220.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	150.000	150.000
LOTE Nº 6: FOTOCOPIADORA MITA KYOCERA KM-2035																			
1	1	Unidad	Servicios de mantenimiento (limpieza), lubricación, ajuste del sistema	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	55.000	55.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	30.000	30.000
2	1	Unidad	Reparación de Fuente de alimentación	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	80.000	80.000
3	1	Unidad	Reparación Cilindro	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	100	100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	20.000	20.000
4	1	Unidad	Reparación de Placa Principal	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	60.000	60.000
REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS MITA KIOCERA KM-2035 GENUINOS O EN SU CASO, COMPATIBLES																			
5	1	Unidad	Cilindro	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	485.000	485.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	250.000	250.000
6	1	Unidad	Rodillo	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	140.000	140.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	40.000	40.000
7	1	Unidad	Cuchilla	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	35.000	35.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	40.000	40.000
8	1	Unidad	Felpa	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	100	100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	20.000	20.000
9	1	Unidad	Fusor	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	160.000	160.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	200.000	200.000
10	1	Unidad	Toner	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	S.PAZOS	Nacional	330.000	330.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	M Y R ING.	Nacional	150.000	150.000
LOTE Nº: 7 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE COMPUTADORAS - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS																			
1	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación con provisión de repuestos, placa madre ASUS P5GZ - MX, Proc. INTEL	Bios Group	Nacional	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	994.000	994.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

2	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación con provisión de repuestos, placa madre ASUS P5LD2, Proc.	Bios Group	Nacional	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	994.000	994.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación con provisión de repuestos, placa madre ASUS P5QL, Proc.	Bios Group	Nacional	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	994.000	994.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación con provisión de repuestos, placa madre ASUS P5QPL, Proc.	Bios Group	Nacional	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	994.000	994.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación con provisión de repuestos, placa madre ASUS P5VD2, Proc.	Bios Group	Nacional	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	994.000	994.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación con provisión de repuestos, placa madre ASUS P5GC - MX, Proc. INTEL	Bios Group	Nacional	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	994.000	994.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación con provisión de repuestos, placa madre ASUS P5SD2, Proc.	Bios Group	Nacional	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	994.000	994.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación con provisión de repuestos, placa madre ASUS P5KPL AM, Proc. INTEL	Bios Group	Nacional	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	1.055.425	1.055.425	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación con provisión de repuestos, placa madre ASROCK A7S8X MX,	Bios Group	Nacional	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	885.775	885.775	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación con provisión de repuestos, placa madre ASUS ASROCK A7S8X	Bios Group	Nacional	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	885.775	885.775	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación, con provisión de repuestos, de monitores CRT de 14 "	Bios Group	Nacional	170.000	170.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	320.000	320.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación, con provisión de repuestos, de monitores LCD de 15", 17", 19"	Bios Group	Nacional	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	450.000	450.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de LECTOR GRABADOR	Bios Group	Nacional	30.000	30.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	150.000	150.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

14	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de UPS (500 VA)	Bios Group	Nacional	180.000	180.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	350.000	350.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de ROUTER CISCO SERIE 1811	Bios Group	Nacional	350.000	350.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	450.000	450.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
LOTE Nº: 8 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE IMPRESORAS																			
1	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación, con provisión de repuestos de impresora HP DESKJET F - 380	Bios Group	Nacional	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	220.000	220.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación, con provisión de repuestos de impresora HP DESKJET SERIES	Bios Group	Nacional	180.000	180.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	220.000	220.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación, con provisión de repuestos de impresora HP DESKJET SERIES 840	Bios Group	Nacional	180.000	180.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	220.000	220.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación, con provisión de repuestos de impresora HP PHOTOSMART	Bios Group	Nacional	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	250.000	250.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de impresora HP KIOSERA C5100	Bios Group	Nacional	200.000	200.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	650.000	650.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de impresora HP KIOSERA KM 2820	Bios Group	Nacional	200.000	200.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	550.000	550.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de impresora HP PHOTOSMART C-4280	Bios Group	Nacional	100.000	100.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	250.000	250.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de impresora HP PHOTOSMART C-4680	Bios Group	Nacional	100.000	100.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	250.000	250.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de impresora HP LX - 300 CARRO	Bios Group	Nacional	100.000	100.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	330.000	330.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de impresora HP EPSOM CARRO LARGO	Bios Group	Nacional	100.000	100.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	350.000	350.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

11	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de impresora HP LEXMARK X 340 SERIES	Bios Group	Nacional	150.000	150.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	350.000	350.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	1	Unidad	Servicio de mantenimiento y reparación de impresora HP PHOTOSMART C - 5580	Bios Group	Nacional	150.000	150.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Master Soft	Paraguay	250.000	250.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
LOTE Nº: 9 SERVICIO PARA INSTALACIÓN DE SERVIDORES																			
1	1	Unidad	SERVIDORES (DELL POWER EDGE T110)	Bios Group	Nacional	8.000.000	8.000.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	1	Unidad	SERVIDOR DE BASE DE DATOS:	Bios Group	Nacional	5.000.000	5.000.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
		Totales de precios unitarios					19.090.000				6.099.300				15.394.975				4.830.000

Lic. Lorenzo F. Díaz Ríos
Jefa de Adquisiciones
INPRO