Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA AD REFERENDUM

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO CHILLER CARRIER DEL DEPARTAMENTO QUÍMICO BIOLÓGICO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	I.E.G. S.A.					BRITAM S.A.												
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	**Mantenimiento y Reparación de Equipo Chiller – Carrier del Departamento Químico Biológico**	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	157.631.200	157.631.200					-
	1.1- UMA (Unidad Manejadora de Aire)															
	Limpieza de filtros comunes (echo filtros en total), Limpieza de bandeja de condensado, Limpieza de serpentina.	N/A	N/A	1	170.000	170.000	N/A	N/A	1	847.000	847.000					-
	Cambio de repuestos según necesidad															-
	Cambio de filtros UMA-01 VortexPro 12 TR Filtro Fino F9 Multi-Bolsa	N/A	N/A	1	80.000	80.000	N/A	N/A	1	3.175.800	3.175.800					-
	Cambio del motor del ventilador	N/A	N/A	1	80.000	80.000	N/A	N/A	1	4.925.800	4.925.800					-
	Cambio de turbina	N/A	N/A	1	80.000	80.000	N/A	N/A	1	15.173.400	15.173.400					-
	Cambio de Serpentina	N/A	N/A	1	30.000	30.000	N/A	N/A	1	40.461.300	40.461.300					-
	Cambio de Capacitores	N/A	N/A	1	10.000	10.000	N/A	N/A	1	70.000	70.000					-
	Cambio de Contactores	N/A	N/A	1	10.000	10.000	N/A	N/A	1	470.000	470.000					-
	Cambio de Correas	N/A	N/A	1	20.000	20.000	N/A	N/A	1	50.000	50.000					-
	Cambio de correa 13 AX	N/A	N/A	1	No Cotiza	No Cotiza	N/A	N/A	1	30.000	30.000					-
	Cambio de filtros de bolsa de 12 x 24 x 22 de 95 % de eficiencia	N/A	N/A	1	200.000	200.000	N/A	N/A	1	450.000	450.000					-
	1.2- CHILLER (Unidad Enfriadora de Agua)															
	Inspección visual en busca de rastros de aceite. Chequeo de dispositivos de protección y compuertas. Inspección visual general. Control de temperatura de entrada y salida del intercambiador. Limpieza de la Sala de Máquinas y de la UMA. Limpieza de la serpentina del condensador. Limpieza del filtro de agua. Reapriete de terminales de conexión de los circuitos eléctricos y de comando. Limpieza general de las cajas de control. Control de ingreso de agua a las cajas de control. Chequeo de tornillos de sujeción de los ventiladores, compresores y cajas de control. Lectura de los parámetros del chiller. Prueba de funcionamiento de los sistemas de protección. Cambio de correas del ventilador.	N/A	N/A	1	600.000	600.000	N/A	N/A	1	1.210.000	1.210.000					-
	Cambio de repuestos según necesidad															-
	Cambio de Traductor de Alta	N/A	N/A	1	20.000	20.000	N/A	N/A	1	3.941.300	3.941.300					-
	Cambio de Traductor de Baja	N/A	N/A	1	20.000	20.000	N/A	N/A	1	3.941.300	3.941.300					-
	Cambio de Válvula de expansión electrónica	N/A	N/A	1	20.000	20.000	N/A	N/A	1	8.620.700	8.620.700					-
	Cambio de Placa de la válvula de expansión	N/A	N/A	1	60.000	60.000	N/A	N/A	1	1.848.000	1.848.000					-
	Cambio de Sensor de la válvula de expansión	N/A	N/A	1	60.000	60.000	N/A	N/A	1	368.600	368.600					-
	Cambio de Tarjeta Formadora	N/A	N/A	1	400.000	400.000	N/A	N/A	1	9.851.400	9.851.400					-
	Cambio de Tablero Sinóptico	N/A	N/A	1	20.000	20.000	N/A	N/A	1	1.848.000	1.848.000					-
	Cambio de Evaporador	N/A	N/A	1	120.000	120.000	N/A	N/A	1	22.168.100	22.168.100					-
	Cambio de Compresor	N/A	N/A	1	500.000	500.000	N/A	N/A	1	24.629.000	24.629.000					-
	Cambio de Contactor	N/A	N/A	1	10.000	10.000	N/A	N/A	1	4.925.800	4.925.800					-
	Cambio de Motor Ventilador del condensador	N/A	N/A	1	50.000	50.000	N/A	N/A	1	7.388.700	7.388.700					-
	Cambio de Rulemán y sello mecánico	N/A	N/A	1	20.000	20.000	N/A	N/A	1	411.400	411.400					-
	Rebobinado de motor de aguas de 2H.P.	N/A	N/A	1	400.000	400.000	N/A	N/A	1	456.400	456.400					-
	Cambio de turbina 38 AX	N/A	N/A	1	30.000	30.000	N/A	N/A	1	350.000	350.000					-
	Provisión de cable de alimentación de 4 x 1 (por metro)	N/A	N/A	1	20.000	20.000	N/A	N/A	1	20.000	20.000					-
	TOTAL					6.000.000					157.631.200					-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Augusto Benítez
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arroyo
Jefa de Dpto. de Adquisiciones
Menores - U.O.C.
Ministerio Público

Econ. Cirdo Fernández
Director
Ministerio Público

Lic. Daiana Doldán
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Stela Gómez Solé
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

345