Dirección General de
Administración y Finanzas
Dirección de Contrataciones
Avda. Mcal. López Nº 3333
0595 21 6163193-6163183
Mail.uoc@mic.gov.py

TETÃMBA'E'APOPY HA MEMBY
INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2014 - ID 273259
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"

ANEXO B - 02 - 08

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	EMPRESAS																													
		IGC S.R.L.					INSUSERV					S. PASOS					DISTRIBUIDORA M y C					TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFIINA					R & N SERVICE				
		Precio Unitario (IVA)	Cant.	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Total (IVA)	Precio Unitario (IVA)	Cant.	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Total (IVA)	Precio Unitario (IVA)	Cant.	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Total (IVA)	Precio Unitario (IVA)	Cant.	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Total (IVA)	Precio Unitario (IVA)	Cant.	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Total (IVA)	Precio Unitario (IVA)	Cant.	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Total (IVA)
CANON IR-1600 (8 equipos)																															
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA		1	UNIDAD	EVENTO			1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO			1	UNIDAD	EVENTO			1	UNIDAD	EVENTO		120.000	1	UNIDAD	EVENTO	
1.1	KIT DE CLINDRO																														
	;Cilindro	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	200.000	1	UNIDAD	EVENTO	200.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	260.000	1	UNIDAD	EVENTO	260.000	300.000	1	UNIDAD	EVENTO	300.000
	;Cuchilla	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	;sello de cilindro	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	70.000	1	UNIDAD	EVENTO	70.000
	;sinfin de recolección de tóner	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rodillo de carga	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda de bypass	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
1.2	KIT DE FUSOR																														
	pelicula de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	200.000	1	UNIDAD	EVENTO	200.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	220.000	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	rodillo de presión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	95.000	1	UNIDAD	EVENTO	95.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	lámpara de exposición	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	25.000	1	UNIDAD	EVENTO	25.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	calentador de fusión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	bujes de teflon	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje de teflón	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	thermistor	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	thermostato	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	sensor de papel del cassette	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje acople fusor	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
1.3	KIT DE TOLVA DE TONER																														
	;cajuela de tóner	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	;rodillo magnético	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	160.000	1	UNIDAD	EVENTO	160.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	;sensor de tóner	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	;cuchilla desfibradora	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000
1.4	mano de obra para cambio general	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
1.5	mantenimiento preventivo mensual	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	800.000	1	UNIDAD	EVENTO	800.000	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
CANON IR-2018 N (4 equipos)																															
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0	120.000	1	UNIDAD	EVENTO	120.000
2.1	KIT DE CLINDRO																														
	;cilindro	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	200.000	1	UNIDAD	EVENTO	200.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	260.000	1	UNIDAD	EVENTO	260.000	300.000	1	UNIDAD	EVENTO	300.000
	;cuchilla	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	;sello de cilindro	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	70.000	1	UNIDAD	EVENTO	70.000
	;sinfin de recolección de tóner	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rodillo de carga	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda de bypass	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
2.2	KIT DE FUSOR																														
	pelicula de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	200.000	1	UNIDAD	EVENTO	200.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	220.000	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	rodillo de presión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	95.000	1	UNIDAD	EVENTO	95.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	lámpara de exposición	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	25.000	1	UNIDAD	EVENTO	25.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	calentador de fusión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	bujes de teflon	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje de teflón	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	thermistor	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	thermostato	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	sensor de papel del cassette	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje acople fusor	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

CARLOS DÁVALOS
DICON
Ministerio de Industria y Comercio

2.3	KIT DE TOLVA DE TONER																															
	cajuela de tóner	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rodillo magnético	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	160.000	1	UNIDAD	EVENTO	160.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	sensor de tóner	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	cuchilla desfibradora	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000
2.4	mano de obra para cambio general	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
2.5	mantenimiento preventivo mensual	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	25.000	1	UNIDAD	EVENTO	25.000	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
CANON IR- 1024 (1 equipo)																																
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0	120.000	1	UNIDAD	EVENTO	120.000
3.1	KIT DE CLINDRO																															
	cilindro	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	200.000	1	UNIDAD	EVENTO	200.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	260.000	1	UNIDAD	EVENTO	260.000	300.000	1	UNIDAD	EVENTO	300.000
	cuchilla	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	sello de cilindro	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	70.000	1	UNIDAD	EVENTO	70.000
	sinfin de recolección de tóner	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rodillo de carga	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda de bypass	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
3.2	KIT DE FUSOR																															
	película de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	200.000	1	UNIDAD	EVENTO	200.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	220.000	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	rodillo de presión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	95.000	1	UNIDAD	EVENTO	95.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	lámpara de exposición	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	25.000	1	UNIDAD	EVENTO	25.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	calentador de fusión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	bujes de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje de teflón	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	thermistor	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	thermostato	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	sensor de papel del cassette	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje acople fusor	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
3.3	KIT DE TOLVA DE TONER																															
	cajuela de tóner	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rodillo magnético	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	160.000	1	UNIDAD	EVENTO	160.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	sensor de tóner	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	cuchilla desfibradora	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000
3.4	mano de obra para cambio general	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
3.5	mantenimiento preventivo mensual	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
CANON IMAGE 2020 (1 equipo)																																
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0	120.000	1	UNIDAD	EVENTO	120.000
4.1	KIT DE CLINDRO																															
	cilindro	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	200.000	1	UNIDAD	EVENTO	200.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	260.000	1	UNIDAD	EVENTO	260.000	500.000	1	UNIDAD	EVENTO	500.000
	cuchilla	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	sello de cilindro	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	70.000	1	UNIDAD	EVENTO	70.000
	sinfin de recolección de tóner	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rodillo de carga	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda de bypass	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
4.2	KIT DE FUSOR																															
	pelicula de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	200.000	1	UNIDAD	EVENTO	200.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	220.000	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	300.000	1	UNIDAD	EVENTO	300.000
	rodillo de presión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	95.000	1	UNIDAD	EVENTO	95.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	lámpara de exposición	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	25.000	1	UNIDAD	EVENTO	25.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	calentador de fusión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	bujes de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje de teflón	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	thermistor	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	thermostato	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	sensor de papel del cassette	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje acople fusor	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
4.3	KIT DE TOLVA DE TONER																															
	cajuela de tóner	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rodillo magnético	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	160.000	1	UNIDAD	EVENTO	160.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	sensor de tóner	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	cuchilla desfibradora	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000
4.4	mano de obra para cambio general	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
4.5	mantenimiento preventivo mensual	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000

Lic. [illegible] Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

CARLOS DÁVALOS
DICON
Ministerio de Industria y Comercio

KYOCERA KM-1500 LA (1 equipo)																															
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0	120.000	1	UNIDAD	EVENTO	120.000
5.1	KIT DE CLINDRO																														
	cilindro	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	250.000	1	UNIDAD	EVENTO	250.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	220.000	1	UNIDAD	EVENTO	220.000	300.000	1	UNIDAD	EVENTO	300.000
	cuchilla	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	sello de cilindro	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	20.000	1	UNIDAD	EVENTO	20.000	70.000	1	UNIDAD	EVENTO	70.000
	sinfin de recolección de tóner	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rodillo de carga	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda de bypass	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
5.2	KIT DE FUSOR																														
	película de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	100	1	UNIDAD	EVENTO	100	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	90.000	1	UNIDAD	EVENTO	90.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	rodillo de presión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	lámpara de exposición	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	calentador de fusión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	100	1	UNIDAD	EVENTO	100	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	bujes de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje de teflón	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	thermistor	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	thermostato	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	sensor de papel del cassette	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje acople fusor	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	0	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	15.000	1	UNIDAD	EVENTO	15.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
5.3	KIT DE TOLVA DE TONER																														
	cajuela de tóner	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rodillo magnético	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	sensor de tóner	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	cuchilla desfibradora	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000
5.4	mano de obra para cambio general	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
5.5	**mantenimiento preventivo mensual**	2.500	1	UNIDAD	EVENTO	2.500	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000																				0
KYOCERA ECOSYS FS-3040 MFP+ (3 equipo)																															
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0	120.000	1	UNIDAD	EVENTO	120.000
6.1	KIT DE MANTENIMIENTO																														
	fotoconductor	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	280.000	1	UNIDAD	EVENTO	280.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	320.000	1	UNIDAD	EVENTO	320.000	300.000	1	UNIDAD	EVENTO	300.000
	cuchilla	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	rodillo de carga	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda de bypass	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
6.2	KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR					0																									
	película de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	100	1	UNIDAD	EVENTO	100	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	280.000	1	UNIDAD	EVENTO	280.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	rodillo de presión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	160.000	1	UNIDAD	EVENTO	160.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	lámpara de exposición	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	calentador de fusión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	100	1	UNIDAD	EVENTO	100	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	bujes de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	25.000	1	UNIDAD	EVENTO	25.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	thermistor	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	thermostato	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	sensor de papel del cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	25.000	1	UNIDAD	EVENTO	25.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje acople fusor	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
6.3	mano de obra para cambio general	7.500	1	UNIDAD	EVENTO	7.500	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	25.000	1	UNIDAD	EVENTO	25.000	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
KYOCERA ECOSYS FS-1035 MFP/L (6 equipo)																															
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0	120.000	1	UNIDAD	EVENTO	120.000
7.1	KIT DE MANTENIMIENTO																														
	fotoconductor	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	0	1	UNIDAD	EVENTO	0	280.000	1	UNIDAD	EVENTO	280.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	320.000	1	UNIDAD	EVENTO	320.000	300.000	1	UNIDAD	EVENTO	300.000
	cuchilla	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	rodillo de carga	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda de bypass	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DICON

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

CARLOS DÁVALOS
DICON
Ministerio de Industria y Comercio

7.2	KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR																															
	pelicula de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	100	1	UNIDAD	EVENTO	100	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	280.000	1	UNIDAD	EVENTO	280.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	rodillo de presión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	160.000	1	UNIDAD	EVENTO	160.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	lámpara de exposición	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	calentador de fusión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	100	1	UNIDAD	EVENTO	100	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	bujes de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	25.000	1	UNIDAD	EVENTO	25.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	thermistor	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	thermostato	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	sensor de papel del cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	25.000	1	UNIDAD	EVENTO	25.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje acople fusor	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
7.3	mano de obra para cambio general	7.500	1	UNIDAD	EVENTO	7.500	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
KYOCERA TASKALFA 225 (4 equipo)																																
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA		1	UNIDAD	EVENTO			1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0		1	UNIDAD	EVENTO	0	120.000	1	UNIDAD	EVENTO	120.000
8.1	KIT DE MANTENIMIENTO																															
	fotoconductor	35.000	1	UNIDAD	EVENTO	35.000	NO COTIZA	1	UNIDAD	EVENTO	NO COTIZA	280.000	1	UNIDAD	EVENTO	280.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	480.000	1	UNIDAD	EVENTO	480.000	300.000	1	UNIDAD	EVENTO	300.000
	cuchilla	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	160.000	1	UNIDAD	EVENTO	160.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	rodillo de carga	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	90.000	1	UNIDAD	EVENTO	90.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	90.000	1	UNIDAD	EVENTO	90.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	rueda de bypass	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
8.2	KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR					0					0																					
	pelicula de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	100	1	UNIDAD	EVENTO	100	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	380.000	1	UNIDAD	EVENTO	380.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	rodillo de presión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	100.000	1	UNIDAD	EVENTO	100.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000	150.000	1	UNIDAD	EVENTO	150.000
	lámpara de exposición	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	130.000	1	UNIDAD	EVENTO	130.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	calentador de fusión	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	100	1	UNIDAD	EVENTO	100	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	bujes de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje de teflón	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	termistor	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	180.000	1	UNIDAD	EVENTO	180.000
	termostato	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	NO COTIZA	1	UNIDAD	EVENTO	NO COTIZA	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
	sensor de papel del cassette	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	NO COTIZA	1	UNIDAD	EVENTO	NO COTIZA	10.000	1	UNIDAD	EVENTO	10.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
	engranaje acople fusor	5.000	1	UNIDAD	EVENTO	5.000	NO COTIZA	1	UNIDAD	EVENTO	NO COTIZA	1.000	1	UNIDAD	EVENTO	1.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	60.000	1	UNIDAD	EVENTO	60.000	50.000	1	UNIDAD	EVENTO	50.000
8.3	mano de obra para cambio general	7.500	1	UNIDAD	EVENTO	7.500	NO COTIZA	1	UNIDAD	EVENTO	NO COTIZA	30.000	1	UNIDAD	EVENTO	30.000	500	1	UNIDAD	EVENTO	500	45.000	1	UNIDAD	EVENTO	45.000	80.000	1	UNIDAD	EVENTO	80.000
						980.000					**3.301.000**					**5.612.800**					**987.000**					**10.330.000**					**20.110.000**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DICON

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

CARLOS DÁVALOS
DICON
Ministerio de Industria y Comercio