31	Serv. de repar. y mant de sistema electrico/Sistema de Arranque para Omnibus Mercedes Benz, OF1721/59, Año 2003				2.119.700		
31,1	Bendix de arrancue	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
31,2	Rotor de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
31,3	Inducido de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
31,4	Jgo. De carbones	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
31,5	Motor de arrancue completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
31,6	Automatico de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
31,7	Ruleman	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
31,8	Ruleman de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
31,9	Ruleman	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
31,10	Ruleman	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
31,11	Porta carbon	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
31,12	Bobina motor de arranque	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32	Servicio de chaperia y pintura para Omnibus Mercedes Benz, OF1721/59, Año 2003				541.200		
32,1	Capot	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,2	Guardabarro Delantero Derecho	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,3	Guardabarro Delantero Izquierdo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,4	Puerta Delantera Derecha	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,5	Puerta Delantera Izquierda	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,6	Parabrisas Delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,7	Moldura de Parabrisas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,8	Soporte carril paragolpe	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,9	Soporte paragolpe del	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,10	Parrilla frontal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,11	Jgo molduras parrilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,12	Cabo abre capot	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,13	Varilla capot	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,14	Bisagra puerta del	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,15	limitador puerta	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,16	Vidrio pta del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,17	Vidrio pta del izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,18	Guia de vidrio pta del	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,19	Goma pta del	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,20	Goma sup pta	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,21	Manija de puerta	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,22	Panel de techo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,23	Cable tapa combustible	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,24	Refuerzo paragolpe tras	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,25	Tapa tras carroceria	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,26	Cerradura de puerta	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,27	Espejo retrovisor izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,28	Espejo retrovisor der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,29	Espejo retrovisor interior	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,30	Cepillos limpiaparabrisas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,31	Paragolpe delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,32	Reparación de piso de carroceria	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,33	Reparación de costado de carroceria	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,34	Cambio de carroceria	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
32,35	Tapiceria	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

33	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno para Camioneta NISSAN PATROL, Año 2011				1.578.500		
33,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,3	Juego de reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,6	Tambores de Freno trasero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,9	Valvulas de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,10	Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,11	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,13	Rectificacion de discos de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,14	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,15	Rectificacion de tambores de frenos traseros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,16	Resortes de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,17	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,18	Regulacor de freno RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,19	Regulacor de freno LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,20	Leva de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,21	Perno de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,22	Piston de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,23	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,24	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,25	Perno de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,26	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,27	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,28	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,29	Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,30	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,31	Sensor de desaceleracion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,32	Bomba de vacio	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,33	Servo Freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,34	Valvula de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,38	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
33,39	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
34	Serv. de repar. y mant. de sistema de radiador para Camioneta NISSAN PATROL, Año 2011				1.758.900		
34,1	Limpieza de panal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
34,2	Soldadura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
34,3	Pintura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

35	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para Camioneta NISSAN PATROL, Año 2011				135.300		
35,1	Plato de Presion	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,2	Disco	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,3	Cojinete de empuje	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,4	Horquilla	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,6	Ruleman Piloto	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,7	Volante de motor	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,8	Tornillos de volante	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,9	Corona volante	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,10	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,11	Bulbo de embrague	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,12	Goma pedal de embrague	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,13	Flexible de embrague	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,15	Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
35,17	Bomba central de embrague	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado para Camioneta NISSAN PATROL, Año 2011				766.700		
36,1	Radiador de agua	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,2	Radiador de intercooler	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,3	Bomba de agua	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,4	Ventilador de radiador	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,5	Aleta de ventilador	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,6	Termostado	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,7	Junta de termostato	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,8	Manguera de radiador inferior	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,9	Manguera de radiador superior	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,10	Juego de mangueras de calefacion	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,11	Condensador de A.Ac	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,12	Evaporador de A.Ac.	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,13	Valvula expansora	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,14	Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,15	Gas refrigerante 134 A	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
36,16	Carga de gas	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37	Serv. de mant. y reparacion de Motor para Camioneta NISSAN PATROL, Año 2011				721.600		
37,1	Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,2	Filtro de combustible	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,3	Filtro de trampa de agua	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,4	Filtro de aceite	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,5	Filtro de aire	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,6	Limpieza de Radiador	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,7	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,8	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,9	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,10	Cambio de aceite de motor p/litro	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,11	Cigüeñal	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,12	Tapa motor	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,13	Turbo	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,14	Juego de piston	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,15	Juego de Camisa	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,16	Juego de Viela	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,17	Casquillo de Bancada	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,18	Casquillo de leva	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30
37,19	Buje de Biela	Unidad	1	Everto	45.100	64.500	-30

37,20	Juego de Aros	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,21	Juego de Juntas	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,22	Juego de Valvulas	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,23	Juego de Reten de Valvula	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,24	Bomba de alta	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,25	Valvula de presión de alta	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,26	Pico inyector electrónico	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,27	Sensor de presión de riel	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,28	Guia de valvulas	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,29	Cepillada de tapa motor	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,30	Rectificacion de cilindros	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,31	Rectificacion de Cigueñal	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,32	Rectificacion de brazo de biela	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,33	Junta tapa motor	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,34	Tapon de block	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,35	Desmontar y montar accesorios de base de tapa motor para cambio de tapon de block	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,36	Cambio de caño de alta presion de intercooler	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,37	Junta carter	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,38	Esmerilar valvula y rectificar motor	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,39	Bomba de Agua	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,40	Correa / cadena de distribucion	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,41	Polea ruleman tensor de correas	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,42	Reten frente motor	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,43	Soporte motor	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,44	Junta tapa balancin	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,45	Reparacion de Radiador	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,46	Regular valvulas	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
37,47	Rectificar asiento valvulas y esmerilar	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
38	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Sistema de Arranque para Camioneta NISSAN PATROL, Año 2011**				2.119.700		
38,1	Bendix de arranque	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
38,2	Rotor de arranque	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
38,3	Inducido de arranque	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
38,4	Jgo. De carbones	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
38,5	Motor de arranque completo	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
38,6	Automatico de arranque	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
38,7	Ruleman	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
38,8	Ruleman de arranque	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
38,9	Ruleman	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
38,10	Ruleman	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
38,11	Porta carbon	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
38,12	Bobina motor de arranque	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico para Camioneta NISSAN PATROL, Año 2011**				541.200		
39,1	Foco de Faro delantero c/u	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,2	Foco de Faro señalero c/u	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,3	Foco de Faro trasero c/u	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,4	Palanca, comando, señalero s. luces	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,5	Llave contacto	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,6	Bocina	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,7	Terminal de bateria	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,8	Control de bateria	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,9	Colocar relay luz alta	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,10	Recargar bateria	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,11	Reparación de motor de arranque	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,12	Cambio de motor de arranque	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,13	Reparar sistema limpia parabrisas - completo	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,14	Solenoide o automático del arranque	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,15	Ajustar faro auxiliar	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,16	Alinear luces	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,17	Bujias incandescentes c/u	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,18	Bulbo de aceite	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,19	Bulbo de temperatura o relay	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,20	Reparar alternador	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,21	Cambio de alternador	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,22	Llave de stop	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,23	Llave de luz	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,24	Comando señalero y limpiaparabrisas	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,25	Faro delantero	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,26	Faro trasero completo	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30
39,27	Correa de alternador	Unicad	1	Evento	45.100	64.500	-30

40	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparación Alternador para Camioneta NISSAN PATROL, Año 2011**				1.217.700		
40,1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
40,2	Rotor de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
40,3	Estator de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
40,4	Correa de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
40,5	Rulemanes de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
40,6	Polea de alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
40,7	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
40,8	Carcasa delantera de alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
40,9	Rebobinado de campo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
40,10	Alternador Completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
41	**Mantenimiento y Reparacion de Sistema Hidraulico para Camioneta NISSAN PATROL, Año 2011**				451.000		
41,1	Cambio de juego de base elastico delantero y trasero (perno, grillete y buje).	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
42	**Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Bomba Inyectora para Camioneta NISSAN PATROL, Año 2011**				45.100		
42,1	Limpieza completa de la Bomba Inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
42,2	Cambio de retenes	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
42,3	Ajuste y calibracion de la bomba inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
42,4	Cambio de 4 picos inyectores con escaneo completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno para Camioneta TOYOTA HILUX, Año 2015**				180.400		
43,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,3	Juego de reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,6	Tambores de Freno trasero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,9	Valvulas de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,10	Cambio de fluido de freno p.litro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,11	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,13	Rectificacion de discos de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,14	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,15	Rectificacion de tambores de frenos traseros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,16	Resortes de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,17	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,18	Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,19	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,20	Leva de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,21	Perno de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,22	Piston de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,23	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,24	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,25	Perno de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,26	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,27	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,28	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,29	Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,30	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,31	Sensor de desaceleracion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,32	Bomba de vacio	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,33	Servo Freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,34	Valvula de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,35	Sensor ABS de rueda delizq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,38	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
43,39	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

44	Serv. de repar. y mant. de sistema de radiador para Camioneta TOYOTA HILUX, Año 2015				1.758.900		
44,1	Limpieza de panal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
44,2	Soldadura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
44,3	Pintura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para Camioneta TOYOTA HILUX, Año 2015				135.300		
45,1	Plato de Presion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,2	Disco	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,3	Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,4	Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,6	Ruleman Piloto	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,7	Volante de motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,8	Tornillos de volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,9	Corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,10	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,11	Bulbo de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,12	Bomba pedal de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,13	Flexible de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,15	Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
45,17	Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

46	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado para Camioneta TOYOTA HILUX, Año 2015				766.700		
46,1	Radiador de agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,2	Radiador de intercooler	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,3	Bomba de agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,4	Ventilador de radiador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,5	Aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,6	Termostato	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,7	Junta de termostato	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,8	Manguera de radiador inferior	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,9	Manguera de radiador superior	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,10	Juego de mangueras de calefacion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,11	Condensador de A Ac	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,12	Evaporador de A Ac.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,13	Valvula expansora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,14	Filtro recibidor de A Ac.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,15	Gas refrigerante 134 A	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
46,16	Carga de gas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
47	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparación Alternador para Camioneta TOYOTA HILUX, Año 2015				721.600		
47,1	Jgo. De regulador de voltaje y jgo. de diodos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
47,2	Rotor de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
47,3	Estator de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
47,4	Correa de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
47,5	Rulemanes de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
47,6	Polea de alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
47,7	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
47,8	Carcasa delantera de alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
47,9	Rebobinado de campo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
47,10	Alternador Completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
48	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Bomba Inyectora para Camioneta TOYOTA HILUX, Año 2015				451.000		
48,1	Limpieza completa de la Bomba Inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
48,2	Cambio de retenes	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
48,3	Ajuste y calibracion de la bomba inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
48,4	Cambio de 4 picos inyectores con escaneo completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno para Camioneta GREAT WALL Modelo WINGLE D/C, Año 2012				180.400		
49,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,3	Juego de reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,6	Tambores de Freno trasero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,9	Valvulas de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,10	Cambio de fluido de freno p.litro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,11	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,13	Rectificacion de discos de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,14	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,15	Rectificacion de tambores de frenos traseros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,16	Resortes de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,17	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,18	Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,19	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,20	Leva de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,21	Perno de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,22	Piston de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,23	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,24	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,25	Perno de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,26	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,27	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,28	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,29	Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,30	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,31	Sensor de desaceleracion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,32	Bomba de vacio	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,33	Servo Freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,34	Valvula de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,38	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
49,39	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					1.758.900		

50	Serv. de repar. y mant. de sistema de radiador para Camioneta GREAT WALL, Modelo WINGLE D/C, Año 2012						
50,1	Limpieza de panal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
50,2	Soldadura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
50,3	Pintura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					135.300		
51	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para Camioneta GREAT WALL, Modelo WINGLE D/C, Año 2012						
51,1	Plato de Presion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,2	Disco	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,3	Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,4	Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,6	Ruleman Piloto	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,7	Volante de motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,8	Tornillos de volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,9	Corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,10	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,11	Bulbo de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,12	Goma pedal de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,13	Flexible de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,15	Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
51,17	Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					766.700		
52	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado para Camioneta GREAT WALL, Modelo WINGLE						
52,1	Radiador de agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,2	Radiador de intercooler	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,3	Bomba de agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,4	Ventilador de radiador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,5	Aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,6	Termostado	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,7	Junta de termostato	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,8	Manguera de radiador inferior	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,9	Manguera de radiador superior	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,10	Juego de mangueras de calefacion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,11	Condensador de A.Ac	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,12	Evaporador de A.Ac.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,13	Valvula expansora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,14	Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,15	Gas refrigerante 134 A	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
52,16	Carga de gas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					721.600		
53	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparación Alternacor para Camioneta GREAT WALL, Modelo WINGLE D/C, Año 2012						
53,1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
53,2	Rotor de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
53,3	Estator de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
53,4	Correa de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
53,5	Rulemanes de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
53,6	Polea de alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
53,7	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
53,8	Carcasa delantera de alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
53,9	Rebobinado de campo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
53,10	Alternador Completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					451.000		

54	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Bomba Inyectora para Camioneta GREAT WALL, Modelo WINGLE D/C, Año 2012						
54,1	Limpieza completa de la Bomba Inyect	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
54,2	Cambio de retenes	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
54,3	Ajuste y calibracion de la bomba inyect	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
54,4	Cambio de 4 picos inyectores con esc	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					180.400		
55	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno paraCamioneta Mitsubishi, Modelo L-200, Año 1997						
55,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,3	Juego de reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,6	Tambores de Freno trasero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,9	Valvulas de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,10	Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,11	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,13	Rectificacion de discos de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,14	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,15	Rectificacion de tambores de frenos traseros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,16	Resortes de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,17	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,18	Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,19	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,20.	Leva de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,21	Perno de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,22	Piston de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,23	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,24	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,25	Perno de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,26	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,27	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,28	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,29	Mecanismo de freno de manc	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,30.	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,31	Sensor de desaceleracion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,32	Bomba de vacio	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,33	Servo Freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,34	Valvula de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,38	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
55,39	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					1.758.900		

56	Serv. de repar. y mant. de sistema de radiador para Camioneta Mitsubishi, Modelo L-200, Año 1997						
56,1	Limpieza de panal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
56,2	Soldacura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
56,3	Pintura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					135.300		
57	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para Camioneta Mitsubishi, Modelo L-200, Año 1997						
57,1	Plato de Presion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,2	Disco	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,3	Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,4	Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,6	Rulemen Piloto	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,7	Volante de motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,8	Tornillos de volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,9	Corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,10	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,11	Bulbo de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,12	Gomapedal de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,13	Flexible de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,15	Jgo reb bomba aux de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
57,17	Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					766.700		
58	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado para Camioneta Mitsubishi, Modelo L-200, Año						
58,1	Radiador de agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,2	Radiador de intercooler	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,3	Bomba de agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,4	Ventilador de radiador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,5	Aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,6	Termostato	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,7	Junta de termostato	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,8	Manguera de radiador inferior	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,9	Manguera de radiador superior	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,10	Juego de mangueras de calefacion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,11	Condensador de A.Ac	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,12	Evaporador de A.Ac.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,13	Valvula expansora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,14	Filtro recibidor de A.Ac	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,15	Gas refrigerante 134 A	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
58,16	Carga de gas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					721.600		
59	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparación Alternador para Camioneta Mitsubishi, Modelo L-200, Año 1997						
59,1	Jgo. Le regulador de voltage y jgo de diodos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
59,2	Rotor de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
59,3	Estator de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
59,4	Correa de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
59,5	Rulemanes de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
59,6	Poleas de alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
59,7	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
59,8	Carcasa delantera de alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
59,9	Rebobinado de campo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
59,10	Alternador Completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					451.000		
60	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Bomba Inyectora para Camioneta Mitsubishi, Modelo L-200, Año 1997						
60,1	Limpieza completa de la Bomba Inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
60,2	Cambio de retenes	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
60,3	Ajuste y calibracion de la bomba inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
60,4	Cambio de 4 picos inyectores con escaneo completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					180.400		

61	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno para Minibús HYUNDAI, Modelo H-1, Año 2014						
61,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,3	Juego de reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,6	Tambores de Freno trasero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,9	Valvulas de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,10	Cambio de fluido de freno p.litro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,11	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,13	Rectificacion de discos de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,14	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,15	Rectificacion de tambores de frenos traseros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,16	Resortes de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,17	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,18	Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,19	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,20	Leva de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,21	Perno de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,22	Piston de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,23	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,24	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,25	Perno de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,26	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,27	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,28	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,29	Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,30	Jgo repero bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,31	Sensor de desaceleracion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,32	Bomba de vacio	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,33	Servo Freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,34	Valvula de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,38	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
61,39	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					1.758.900		
62	Serv. de repar. y mant. de sistema de radiador para Minibús HYUNDAI, Modelo H-1, Año 2014						
62,1	Limpieza de panal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
62,2	Soldadura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
62,3	Pintura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					135.300		

63	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para Minibús HYUNDAI, Modelo H-1, Año 2014						
63,1	Plato de Presion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,2	Disco	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,3	Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,4	Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,6	Ruleman Piloto	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,7	Volante de motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,8	Tornillos de volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,9	Corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,10	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,11	Bulbo de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,12	Goma pedal de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,13	Flexible de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,15	Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
63,17	Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					766.700		
64	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado para Minibús HYUNDAI, Modelo H-1, Año 2014						
64,1	Radiador de agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,2	Radiador de intercooler	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,3	Bomba de agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,4	Ventilador de radiador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,5	Aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,6	Termostado	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,7	Junta de termostato	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,8	Manguera de radiador inferior	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,9	Manguera de radiador superior	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,10	Juego de mangueras de calefacion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,11	Condensador de A.Ac	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,12	Evaporador de A.Ac.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,13	Valvula expansora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,14	Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,15	Gas refrigerante 134 A	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
64,16	Carga de gas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					721.600		

65	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparación Alternador para Minibús HYUNDAI, Modelo H-1, Año 2014						
65,1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
65,2	Rotor de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
65,3	Estator de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
65,4	Correa de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
65,5	Rulemanes de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
65,6	Polea de alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
65,7	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
65,8	Carcasa delantera de alternador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
65,9	Rebobinado de campo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
65,10	Alternador Completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					451.000		
66	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Bomba Inyectora para Minibús HYUNDAI, Modelo H-1, Año 2014						
66,1	Limpieza completa de la Bomba Inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
66,2	Cambio de retenes	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
66,3	Ajuste y calibracion de la bomba inyectora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
66,4	Cambio de 4 picos inyectores con escaneo completo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					180.400		
67	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno para TOYOTA COROLLA, Año 2013, Chasis N° JTDBJ42E80J 005298						
67,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,3	Juego de reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,6	Tambores de Freno trasero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,9	Valvulas de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,10	Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,11	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,13	Rectificacion de discos de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,14	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,15	Rectificacion de tambores de frenos traseros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,16	Resortes de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,17	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,18	Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,19	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,20	Leva de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,21	Perno de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,22	Piston de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,23	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,24	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,25	Perno de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,26	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,27	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,28	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,29	Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,30	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,31	Sensor de desaceleracion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,32	Bomba de vacio	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,33	Servo Freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,34	Valvula de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,38	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
67,39	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					1.758.900		

68	Serv. de repar. y mant. de sistema de radiador para TOYOTA COROLLA, Año 2013, Chasis Nº JTDBJ42E80J 005298						
68,1	Limpieza de panal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
68,2	Soldadura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
68,3	Pintura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					135.300		
69	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague para TOYOTA COROLLA, Año 2013, Chasis Nº JTDBJ42E80J 005298						
69,1	Plato de Presion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,2	Disco	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,3	Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,4	Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,6	Ruleman Piloto	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,7	Volante de motor	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,8	Tornillos de volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,9	Corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,10	Rectificacion de corona volante	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,11	Bulbo de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,12	Goma pedal de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,13	Flexible de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,14	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,15	Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,16	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
69,17	Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					766.700		
70	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado para TOYOTA COROLLA, Año 2013, Chasis Nº						
70,1	Radiador de agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,2	Radiador de intercooler	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,3	Bomba de agua	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,4	Ventilador de radiador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,5	Aleta de ventilador	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,6	Termostado	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,7	Junta de termostato	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,8	Manguera de radiador inferior	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,9	Manguera de radiador superior	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,10	Juego de mangueras de calefacion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,11	Condensador de A.Ac	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,12	Evaporador de A.Ac.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,13	Valvula expansora	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,14	Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,15	Gas refrigerante 134 A	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
70,16	Carga de gas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					721.600		
71	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno para TOYOTA COROLLA, Año 2013, Chasis Nº JTDBJ42E10J 0005269						
71,1	Juego de pastillas de freno delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,3	Juego de reparacion de mordaza de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,4	Cilindros de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,5	Zapatas de frenos tras.	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,6	Tambores de Freno trasero	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30

71,7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,9	Valvulas de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,10	Cambio de fluido de freno p/litro	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,11	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,12	Seguros de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,13	Rectificacion de discos de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,14	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,15	Rectificacion de tambores de frenos traseros	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,16	Resortes de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,17	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,18	Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,19	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,20	Leva de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,21	Perno de zapata	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,22	Pistón de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,23	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,24	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,25	Perno de mordaza	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,26	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,27	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,28	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,29	Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,30	Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,31	Sensor de desaceleracion	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,32	Bomba de vacio	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,33	Servo Freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,34	Valvula de freno	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,35	Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,36	Sensor ABS de rueda del der	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,37	Sensor ABS de rueda trase	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,38	Modulo hidraulico de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
71,39	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					1.758.900		
72	Serv. de repar. y mant. de sistema de radiador para TOYOTA COROLLA, Año 2013, Chasis N° JTDBJ42E10J 0005269						
72,1	Limpieza de panal	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
72,2	Soldadura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
72,3	Pintura	Unidad	1	Evento	45.100	64.500	-30
					135.300		