| ITEM | CODIGO DE CATALOGO DNCP | DESCRIPCION | CANTIDAD | Unidad de Medida | Presentación | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento Correctivo **con Provisión** de Repuestos a Necesidad para Video Printer de la marca SONY Pertenecientes al IPS. | | | | | | |
| 1 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOUNTED CIRCUIT BOARD, MA-132(D) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.113.152 |
| 2 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SUB ASSY, TOP COVER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 386.880 |
| 3 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de REGULATOR, SWITCHING | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.068.032 |
| 4 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FAN, DC (40 SQUARE) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 596.928 |
| 5 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de BUTTON, POWER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 60.768 |
| 6 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de FRONT PANEL ASSY(D) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 604.800 |
| 7 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONDUCTIVE BOARD, CONNECTION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 60.768 |
| 8 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPLAY PANEL, LIQUID CRYSTAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 185.568 |
| 9 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, FLEXIBLE FLAT (24CORE) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 302.208 |
| 10 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PANEL,DOOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 226.848 |
| 11 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CUTTER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 136.320 |

Monserrat Maciel Varela
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS-IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. Teresa Cristaldo de Sanabria
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de KNOB,ROTARY | 1 | UNIDAD | EVENTO | 9.504 |
| 13 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-768 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 750.240 |
| 14 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SUB ASSY,TENSION ARM | 1 | UNIDAD | EVENTO | 136.320 |
| 15 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ASSY,HEAT SINK | 1 | UNIDAD | EVENTO | 412.800 |
| 16 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ASSY, PAPER HOLDER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 604.800 |
| 17 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SUB ASSY,DC MOTOR(RP) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 331.584 |
| 18 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de HEAD, THERMAL (LVE6426SS) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.035.200 |
| 19 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR, STEPPING | 1 | UNIDAD | EVENTO | 991.200 |
| 20 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, FLEXIBLE FLAT (26 CORE) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 77.664 |
| 21 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, FLEXIBLE FLAT (28 CORE) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 77.664 |
| 22 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de BEARING | 1 | UNIDAD | EVENTO | 51.648 |
| 23 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SPRING,HEAD(10N) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 33.888 |
| 24 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CAM(L) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 71.520 |
| 25 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de CAM(R) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 71.520 |
| 26 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de GEAR,CAM | 1 | UNIDAD | EVENTO | 38.880 |
| 27 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ROLLER,TENSION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 38.880 |

Monserrat Maciel Varela
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS-IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. Teresa Cristaldo
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SUPPORT(FFC) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 33.888 |
| 29 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SPRING, TORSION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 60.768 |
| 30 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SPRING,MOTOR TENSION(1N)S | 1 | UNIDAD | EVENTO | 38.880 |
| 31 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-769 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 58.656 |
| 32 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SUB ASSY,TENSION ARM | 1 | UNIDAD | EVENTO | 25.536 |
| 33 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SUB ASSY,MD DOOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 360.000 |
| 34 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SCREW(M2X4),LOCK ACE,P2 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 33.984 |
| 35 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de GEAR,DUMPER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 33.888 |
| 36 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SPACER,FULCRUM | 1 | UNIDAD | EVENTO | 38.880 |
| 37 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de ROLLER,TENSION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 38.880 |
| 38 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de BEARING,PLATEN | 1 | UNIDAD | EVENTO | 51.648 |
| 39 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLATEN | 1 | UNIDAD | EVENTO | 676.416 |
| 40 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PULLEY,PLATEN | 1 | UNIDAD | EVENTO | 33.888 |
| 41 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SPRING,DOOR EXTENSION(4N) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 38.880 |

Monserrat Maciel Varela
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS-IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. Teresa Tristaldo de Sa...
Director
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SPRING,DOOR OPEN(C) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 71.520 |
| 43 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de DAMPER, OIL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 140.256 |
| 44 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SUB ASSY,DOOR LOCK | 1 | UNIDAD | EVENTO | 412.800 |
| 45 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SUB ASSY,PINCH ARM | 1 | UNIDAD | EVENTO | 412.800 |
| 46 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TIMING BELT(220TN10-5.0T) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 271.680 |
| 47 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de TIMMING BELT(140TN10-4.0T) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 185.568 |
| 48 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de BEARING | 1 | UNIDAD | EVENTO | 51.648 |
| 49 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de GEAR,IDLER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 33.888 |
| 50 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de PULLEY,IDLER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 60.768 |
| 51 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de WORM WHEEL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 60.768 |
| 52 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de GEAR,REDUCTION(S) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 60.768 |
| 53 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SPRING,LOCK(1.3N)S | 1 | UNIDAD | EVENTO | 38.880 |
| 54 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con Provisión de SPRING,PINCH(7.5N) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 38.880 |
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO DNCP** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)** |
| **Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos** | | | | | | |

Monserrat Maciel Varela
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS-IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para Video Printer de la marca SONY modelo UP-D897 instalados en el Hospital Central y Dependencias del Área Metropolitana del IPS. | 1 | UNIDAD | EVENTO | 220.000 |
| 56 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para Video Printer de la marca SONY modelo UP-D897 instalados en el Area Central e Interior del IPS. | 1 | UNIDAD | EVENTO | 480.000 |
| **Monto Total de Precios Unitarios: Son Guaraníes diez y nueve millones quinientos cuarenta mil. IVA Incluido.-** | | | | | | 19.540.000 |

***Monto total de la Oferta: Son Guaraníes doscientos veinte millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos (Gs. 220.455.500.-) IVA incluido.-***

Monserrat Maciel Varela
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS-IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. Teresa Cristaldo de Sartori
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL