DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 17/2010 - Contratación del Servicio de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Varias para el Banco Central del Paraguay

		Ing. Diego Szklarkiervicz					Grupo V.P.S.A.					ECOTEC S.R.L.				
LOTE	Descripción	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total
1	SERVICIOS DE REPOSICIÓN DE ALFOMBRA EN EL COMPLEJO EDILICIO															
	Alfombra Tipo buclé	74.600	3.500	Beaulieu	Br	261.100.000	80.000	3.500	VP	Py	280.000.000	76.280	3.500	Meller	Ar.	266.980.000
	Alfombra pelo cortado	118.875	500	Mohawk	Br	59.437.500	80.000	500	VP	Py	40.000.000	251.889	500	Meller	Ar.	125.944.500
	Piso de Goma	227.000	150	Mercur	Br	34.050.000	62.000	150	VP	Py	9.300.000	57.444	150	Meller	Br.	8.616.600
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA SUPERIOR															
	Servicio de Impermeabilización del Tanque de Agua	36.330.000	1	Szklarkiervicz	Py	36.330.000	34.000.000	1	VP	Py	34.000.000	45.000.000	1	Ecotec	Py.	45.000.000
	Mantenimiento de pozo artesiano	3.900.000	1	Szklarkiervicz	Py	3.900.000	18.000.000	1	VP	Py	18.000.000	8.300.000	1	Ecotec	Py.	8.300.000
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS															
Item																
1	SALÓN JERÁRQUICO															
	1.1.- Rejas metálicas en ventana	325.000	15	Szklarkiervicz	Py	4.875.000	144.000	15	VP	Py	2.160.000	220.000	15	Ecotec	Py.	3.300.000
	1.2.- Reparación rejas frontales	390.000	1	Szklarkiervicz	Py	390.000	7.800.000	1	VP	Py	7.800.000	1.000.000	1	Ecotec	Py.	1.000.000
2	QUINCHO N° 1.-															
	2.1.-Reparación techo	59.800	20	Szklarkiervicz	Py	1.196.000	96.000	20	VP	Py	1.920.000	125.000	20	Ecotec	Py.	2.500.000
	2.2.-Reparación canaletas	455.000	1	Szklarkiervicz	Py	455.000	720.000	1	VP	Py	720.000	400.000	1	Ecotec	Py.	400.000
	2.3.- Carteles señalizadores	325.000	4	Szklarkiervicz	Py	1.300.000	150.000	4	VP	Py	600.000	40.000	4	Ecotec	Py.	160.000
	2.4.- Cerramiento lateral.	130.000	100	Szklarkiervicz	Py	13.000.000	140.000	100	VP	Py	14.000.000	170.000	100	Ecotec	Py.	17.000.000
	2.5.-Ventana s/mesada antecocina	975.000	1	Szklarkiervicz	Py	975.000	210.000	1	VP	Py	210.000	995.000	1	Ecotec	Py.	995.000
	2.6.-Pintura de mesadas metálicas	19.500	20	Szklarkiervicz	Py	390.000	30.000	20	VP	Py	600.000	19.800	20	Ecotec	Py.	396.000
	2.7.-Mesada de granito	1.991.925	1	Szklarkiervicz	Py	1.991.925	690.000	1	VP	Py	690.000	2.450.000	1	Ecotec	Py.	2.450.000
	2.8.- Reparación puertas de madera	520.000	1	Szklarkiervicz	Py	520.000	280.000	1	VP	Py	280.000	1.300.000	1	Ecotec	Py.	1.300.000
3	SAUNA DAMAS															0
	3.1.Mantenimiento general	7.065.500	1	Szklarkiervicz	Py	7.065.500	2.000.000	1	VP	Py	2.000.000	9.800.000	1	Ecotec	Py.	9.800.000
4	TECHO POLIDEPORTIVO													Ecotec	Py.	
	4.1.-Impermeabilización de techo	39.000	225	Szklarkiervicz	Py	8.775.000	100.000	225	VP	Py	22.500.000	48.900	225	Ecotec	Py.	11.002.500
	4.2.-Mantenimiento extractores eólicos	130.000	4	Szklarkiervicz	Py	520.000	300.000	4	VP	Py	1.200.000	200.000	4	Ecotec	Py.	800.000

Silvia O. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 17/2010 - Contratación del Servicio de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Varias para el Banco Central del Paraguay

		Ing. Diego Szklarkiervicz					Grupo V.P.S.A.					ECOTEC S.R.L.				
Item	Descripción	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total
	INSTALACIÓN															
5	5.1.-Tablero polideportivo	780.000	1	Szklarkiervicz	Py	780.000	1.000.000	1	VP	Py	1.000.000	4.475.781	1	Ecotec	Py.	4.475.781
	5.2.-Iluminación															
	a- cancha de fútbol	1.153.698	8	Szklarkiervicz	Py	9.229.584	800.000	8	VP	Py	6.400.000	1.310.619	8	Ecotec	Py.	10.484.952
	b- polideportivo	169.000	5	Szklarkiervicz	Py	845.000	800.000	5	VP	Py	4.000.000	189.370	5	Ecotec	Py.	946.850
	c- canchas de tenis	169.000	12	Szklarkiervicz	Py	2.028.000	800.000	12	VP	Py	9.600.000	189.370	12	Ecotec	Py.	2.272.440
	d- exteriores	260.000	12	Szklarkiervicz	Py	3.120.000	600.000	12	VP	Py	7.200.000	189.370	12	Ecotec	Py.	2.272.440
	5.3.Bebederos eléctricos	7.800.000	2	Szklarkiervicz	Py	15.600.000	400.000	2	VP	Py	800.000	1.800.000	2	Ecotec	Py.	3.600.000
6	**CANCHA DE FÚTBOL**													Ecotec	Py.	
	6.1.-Desagües pluviales	3.900.000	1	Szklarkiervicz	Py	3.900.000	1.800.000	1	VP	Py	1.800.000	3.800.000	1	Ecotec	Py.	3.800.000
	6.2.-Reparación graderías y gradas	26.000	40	Szklarkiervicz	Py	1.040.000	250.000	40	VP	Py	10.000.000	105.000	40	Ecotec	Py.	4.200.000
	6.3.-Revestimiento de ladrillejos	42.900	15	Szklarkiervicz	Py	643.500	70.000	15	VP	Py	1.050.000	75.890	15	Ecotec	Py.	1.138.350
	6.4.-Mantenimiento tablero luces	650.000	1	Szklarkiervicz	Py	650.000	2.000.000	1	VP	Py	2.000.000	5.200.000	1	Ecotec	Py.	5.200.000
7	**PILETA Y CANCHAS DE TENIS**													Ecotec	Py.	
	7.1.-Mantenim. Piscina	3.900.000	6	Szklarkiervicz	Py	23.400.000	5.000.000	6	VP	Py	30.000.000	4.800.000	6	Ecotec	Py.	28.800.000
	7.2.-Mant. Canchas de tenis	3.686.333	6	Szklarkiervicz	Py	22.100.000	4.000.000	6	VP	Py	24.000.000	4.200.000	6	Ecotec	Py.	25.200.000
4	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SALA DE CONVENCIONES Y TEATRO**															
Item																
1	**sala de convenciones**															
1.1	Acondicionamiento de piso	-	240	-	-	-	110.000	240	VP	Py	26.400.000	70.000	240	Ecotec	Py.	16.800.000
1.2	Tratamiento ignifugo de telones	-	1	-	-	-	18.000.000	1	VP	Py	18.000.000	17.000.000	1	Ecotec	Py.	17.000.000
1.3	Reparación de los revestido de Ojos de Buey y otros	-	1	-	-	-	600.000	1	VP	Py	600.000	5.520.000	1	Ecotec	Py.	5.520.000
1.4	Provisión y colocación de espejos para de baños	-	20	-	-	-	500.000	20	VP	Py	10.000.000	235.000	20	Ecotec	Py.	4.700.000
1.5	Fijación de butacas	-	30	-	-	-	30.000	30	VP	Py	900.000	58.500	30	Ecotec	Py.	1.755.000
2	**ANFITEATRO**															
2.1	Remoción y cambio de piso de camarines del Anfiteatro	-	30	-	-	-	132.000	30	VP	Py	3.960.000	102.500	30	Ecotec	Py.	

Silvio P. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación
BCP BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 17/2010 - Contratación del Servicio de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Varias para el Banco Central del Paraguay

		Ing. Diego Szklarkiervicz					Grupo V.P.S.A.					ECOTEC S.R.L.				
item	Descripción	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total
3	**TEATRO**															
3.1	Reposición del revestido del frente de los elevadores de escenario	-	1	-	-	-	1.300.000	1	VP	Py	1.300.000	8.200.000	1	Ecotec	Py.	8.200.000
3.2	Acondicionamiento de piso de escenario	-	500	-	-	-	110.000	500	VP	Py	55.000.000	70.000	500	Ecotec	Py.	35.000.000
3.3	Acondicionamiento de mueble de office	-	1	-	-	-	3.000.000	1	VP	Py	3.000.000	1.200.000	1	Ecotec	Py.	1.200.000
3.4	Tratamiento Ignifugo de telones	-	1	-	-	-	20.000.000	1	VP	Py	20.000.000	24.800.000	1	Ecotec	Py.	24.800.000
3.5	Fijación de butacas	-	50	-	-	-	30.000	50	VP	Py	1.500.000	70.000	50	Ecotec	Py.	3.500.000
3.6	Provisión e instalación de motores para la plataforma lateral	-	1	-	-	-	12.000.000	1	VP	Py	12.000.000	15.000.000	1	Ecotec	Py.	15.000.000
4	**AISLACION DE TECHOS DE TUNELES DE ACCESO.**															
4.1	Aislación de techos de túneles de acceso.	-	510	-	-	-	95.000	510	VP	Py	48.450.000	27.000	510	Ecotec	Py.	13.770.000
5	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CIELO RASO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POLARIZADOS DE VIDRIOS**															
item																
1	Reacondicionamiento de cielo raso	54.600	1.200	Szklarkiervicz	Py	65.520.000	13.500	1.200	VP	Py	16.200.000	21.000	1.200	Ecotec	Py.	25.200.000
2	Provisión y colocación de Fisiterm	45.500	300	Fisiterm	Chile	13.650.000	21.500	300	VP	Py	6.450.000	25.000	300	Ecotec	Py.	7.500.000
3	Prov. y coloc. de polarizados de vidrios	71.500	40	Protec gard	USA	2.860.000	56.500	40	VP	Py	2.260.000	140.000	40	Ecotec	Py.	5.600.000
6	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES DE LA SALA DE CONVENCIONES Y GRAN TEATRO DEL B.C.P.**															
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-	6	-	-	-	3.000.000	6	VP	Py	18.000.000	-	6	-	-	-
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	-	1	-	-	-	54.231.000	1	VP	Py	54.231.000	-	1	-	-	-

Silvio P. [illegible] M.
Ban[illegible]uay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
BCP
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 17/2010 - Contratación del Servicio de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Varias para el Banco Central del Paraguay

		PLASTIZIL S.A.					PRIORI Ingeniería S.A.					MM S.A.				
LOTE	Descripción	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total
1	SERVICIOS DE REPOSICIÓN DE ALFOMBRA EN EL COMPLEJO EDILICIO															
	Alfombra Tipo buclé	-	3.500	-	Br	-	109.037	3.500	Priori	Py	381.629.500	96.409	3.500	MM	Py.	337.431.500
	Alfombra pelo cortado	-	500	-	Br	-	271.620	500	Priori	Py	135.810.000	231.368	500	MM	Py.	115.684.000
	Piso de Goma	-	150	-	Br	-	270.000	150	Priori	Py	40.500.000	295.552	150	MM	Py.	44.332.800
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA SUPERIOR															
	Servicio de Impermeabilización del Tanque de Agua	57.000.000	1	PLASTIZIL	Py	57.000.000	81.000.000	1	Priori	Py	81.000.000	-	1	-	-	-
	Mantenimiento de pozo artesiano	9.500.000	1	PLASTIZIL	Py	9.500.000	2.268.000	1	Priori	Py	2.268.000	-	1	-	-	-
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS															
Item																
1	SALÓN JERÁRQUICO															
	1.1.- Rejas metálicas en ventana	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-		15	-	-	-
	1.2.- Reparación rejas frontales	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		1	-	-	-
2	QUINCHO N° 1.-	-		-	-	-	-		-	-	-			-	-	-
	2.1.-Reparación techo	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-		20	-	-	-
	2.2.-Reparación canaletas	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		1	-	-	-
	2.3.- Carteles señalizadores	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-		4	-	-	-
	2.4.- Cerramiento lateral.	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-		100	-	-	-
	2.5.-Ventana s/mesada antecocina	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		1	-	-	-
	2.6.-Pintura de mesadas metálicas	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-		20	-	-	-
	2.7.-Mesada de granito	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		1	-	-	-
	2.8.- Reparación puertas de madera	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		1	-	-	-
3	SAUNA DAMAS															
	3.1.Mantenimiento general	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		1	-	-	-
4	TECHO POLIDEPORTIVO															
	4.1.-Impermeabilización de techo	-	225	-	-	-	-	225	-	-	-		225	-	-	-
	4.2.-Mantenimiento extractores eólicos	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-		4	-	-	-

Silvio [illegible] Núñez M.
Banco [illegible] del Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 17/2010 - Contratación del Servicio de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Varias para el Banco Central del Paraguay

		PLASTIZIL S.A.					PRIORI Ingeniería S.A.					MM S.A.				
LOTE	Descripción	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total
	INSTALACIÓN	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
5	5.1.-Tablero polideportivo	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	5.2.-Iluminación	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
	a- cancha de fútbol	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-
	b- polideportivo	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-
	c- canchas de tenis	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-
	d- exteriores	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-
	5.3.Bebederos eléctricos	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
6	**CANCHA DE FÚTBOL**	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
	6.1.-Desagües pluviales	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	6.2.-Reparación graderías y gradas	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-
	6.3.-Revestimiento de ladrillejos	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-
	6.4.-Mantenimiento tablero luces	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
7	**PILETA Y CANCHAS DE TENIS**	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
	7.1.-Mantenim. Piscina	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-
	7.2.-Mant. Canchas de tenis	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-
4	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SALA DE CONVENCIONES Y TEATRO**															
Item																
1	**sala de convenciones**															
1.1	Acondicionamiento de piso	-	240	-	-	-	-	240	-	-	-	-	240	-	-	-
1.2	Tratamiento ignífugo de telones	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1.3	Reparación de los revestido de Ojos de Buey y otros	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1.4	Provisión y colocación de espejos para de baños	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-
1.5	Fijación de butacas	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-
2	**ANFITEATRO**															
2.1	Remoción y cambio de piso de camarines del Anfiteatro	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-

Silvio Núñez M
Banco Central del Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 17/2010 - Contratación del Servicio de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Varias para el Banco Central del Paraguay

		PLASTIZIL S.A.					PRIORI Ingeniería S.A.					MM S.A.				
item	Descripción	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total
3	**TEATRO**															
3.1	Reposición del revestido del frente de los elevadores de escenario	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
3.2	Acondicionamiento de piso de escenario	-	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	500	-	-	-
3.3	Acondicionamiento de mueble de office	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
3.4	Tratamiento Ignifugo de telones	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
3.5	Fijación de butacas	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-
3.6	Provisión e instalación de motores para la plataforma lateral	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
4	**AISLACION DE TECHOS DE TUNELES DE ACCESO.**															
4.1	Aislación de techos de túneles de acceso.	-	510	-	-	-	-	510	-	-	-		510		Py.	0
5	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CIELO RASO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POLARIZADOS DE VIDRIOS**															
item																
1	Reacondicionamiento de cielo raso	37.450	1.200	Plastizil	Py	44.940.000	162.000	1.200	Priori	Py	194.400.000	-	1.200	-	-	-
2	Provisión y colocación de Fisiterm	26.000	300	Plastizil	Py	7.800.000	37.801	300	Priori	Chile	11.340.300	-	300	-	-	-
3	Prov. y coloc. de polarizados de vidrios	195.000	40	Plastizil	Py	7.800.000	101.250	40	Priori	USA	4.050.000	-	40	-	-	-
6	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES DE LA SALA DE CONVENCIONES Y GRAN TEATRO DEL B.C.P.**															
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-

Silvia P. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones
BCP BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 17/2010 - Contratación del Servicio de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Varias para el Banco Central del Paraguay

		PRO ECO S.A.					GOTZE Ingeniería					CIVEL Ingeniería				
LOTE	Descripción	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total
1	SERVICIOS DE REPOSICIÓN DE ALFOMBRA EN EL COMPLEJO EDILICIO															
	Alfombra Tipo buclé	-	3.500	-	-	-	62.500	3.500	Gotze	Py	218.750.000	-	3.500	-	-	-
	Alfombra pelo cortado	-	500	-	-	-	106.000	500	Gotze	Py	53.000.000	-	500	-	-	-
	Piso de Goma	-	150	-	-	-	180.000	150	Gotze	Py	27.000.000	-	150	-	-	-
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA SUPERIOR															
	Servicio de Impermeabilización del Tanque de Agua	-	1	-	-	-	30.000.000	1	Gotze	Py	30.000.000	-	1	-	-	-
	Mantenimiento de pozo artesiano	-	1	-	-	-	10.000.000	1	Gotze	Py	10.000.000	-	1	-	-	-
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS															
Item																
1	SALÓN JERÁRQUICO															
	1.1.- Rejas metálicas en ventana	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	350.000	15	Civel	Py	5.250.000
	1.2.- Reparación rejas frontales	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2.700.000	1	Civel	Py	2.700.000
2	QUINCHO N° 1.-															
	2.1.-Reparación techo	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	65.000	20	Civel	Py	1.300.000
	2.2.-Reparación canaletas	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1.000.000	1	Civel	Py	1.000.000
	2.3.- Carteles señalizadores	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	400.000	4	Civel	Py	1.600.000
	2.4.- Cerramiento lateral.	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100.000	100	Civel	Py	10.000.000
	2.5.-Ventana s/mesada antecocina	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3.750.000	1	Civel	Py	3.750.000
	2.6.-Pintura de mesadas metálicas	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	80.000	20	Civel	Py	1.600.000
	2.7.-Mesada de granito	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4.000.000	1	Civel	Py	4.000.000
	2.8.- Reparación puertas de madera	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1.000.000	1	Civel	Py	1.000.000
3	SAUNA DAMAS	-		-	-	-	-		-	-	-					
	3.1.Mantenimiento general	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	7.000.000	1	Civel	Py	7.000.000
4	TECHO POLIDEPORTIVO	-		-	-	-	-		-	-	-					
	4.1.-Impermeabilización de techo	-	225	-	-	-	-	225	-	-	-	20.000	225	Civel	Py	4.500.000
	4.2.-Mantenimiento extractores eólicos	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	400.000	4	Civel	Py	1.600.000

Silvia P. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
BCP
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 17/2010 - Contratación del Servicio de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Varias para el Banco Central del Paraguay

		PRO ECO S.A.					GOTZE Ingeniería					CIVEL Ingeniería				
Item	Descripción	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA															
5	5.1.-Tablero polideportivo	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2.000.000	1	-	-	-
	5.2.-Iluminación	-		-	-	-	-		-	-	-					
	a- cancha de fútbol	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	1.500.000	8	Civel	Py	12.000.000
	b- polideportivo	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	200.000	5	Civel	Py	1.000.000
	c- canchas de tenis	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	200.000	12	Civel	Py	2.400.000
	d- exteriores	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	200.000	12	Civel	Py	2.400.000
	5.3.Bebederos eléctricos	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2.300.000	2	Civel	Py	4.600.000
6	**CANCHA DE FÚTBOL**	-		-	-	-	-		-	-	-					
	6.1.-Desagües pluviales	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	11.000.000	1	Civel	Py	11.000.000
	6.2.-Reparación graderías y gradas	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	60.000	40	Civel	Py	2.400.000
	6.3.-Revestimiento de ladrillejos	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	350.000	15	Civel	Py	5.250.000
	6.4.-Mantenimiento tablero luces	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1.200.000	1	Civel	Py	1.200.000
7	**PILETA Y CANCHAS DE TENIS**	-		-	-	-	-		-	-	-					
	7.1.-Mantenim. Piscina	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	9.000.000	6	Civel	Py	54.000.000
	7.2.-Mant. Canchas de tenis	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	5.000.000	6	Civel	Py	30.000.000
4	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SALA DE CONVENCIONES Y TEATRO**															
Item																
1	**sala de convenciones**															
1.1	Acondicionamiento de piso	-	240	-	-	-	-	240	-	-	-	90.000	240	Civel	Py	21.600.000
1.2	Tratamiento ignifugo de telones	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	23.000.000	1	Civel	Py	23.000.000
1.3	Reparación de los revestido de Ojos de Buey y otros	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	10.000.000	1	Civel	Py	10.000.000
1.4	Provisión y colocación de espejos para de baños	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	500.000	20	Civel	Py	10.000.000
1.5	Fijación de butacas	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	200.000	30	Civel	Py	6.000.000
2	**ANFITEATRO**															
2.1	Remoción y cambio de piso de camarines del Anfiteatro	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	240.000	30	Civel	Py	7.200.000

Silvio Núñez M.
Banco Central del Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones
BCP BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 17/2010 - Contratación del Servicio de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Varias para el Banco Central del Paraguay

		PRO ECO S.A.					GOTZE Ingeniería					CIVEL Ingeniería				
item	Descripción	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total
3	**TEATRO**															
3.1	Reposición del revestido del frente de los elevadores de escenario	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	22.750.000	1	Civel	Py.	22.750.000
3.2	Acondicionamiento de piso de escenario	-	500	-	-	-	-	500	-	-	-	90.000	500	Civel	Py.	45.000.000
3.3	Acondicionamiento de mueble de office	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1.400.000	1	Civel	Py.	1.400.000
3.4	Tratamiento Ignifugo de telones	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	30.000.000	1	Civel	Py.	30.000.000
3.5	Fijación de butacas	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	200.000	50	Civel	Py.	10.000.000
3.6	Provisión e instalación de motores para la plataforma lateral	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	15.000.000	1	Civel	Py.	15.000.000
4	**AISLACION DE TECHOS DE TUNELES DE ACCESO.**															
4.1	Aislación de techos de túneles de acceso.	-	510	-	-	-	-	510	-	-	-	60.000	510	Civel	Py.	30.600.000
5	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CIELO RASO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POLARIZADOS DE VIDRIOS**															
item																
1	Reacondicionamiento de cielo raso	280.000	1.200	Plastizil	Py	336.000.000	-	1.200	-	-	-	-	1.200	-	-	-
2	Provisión y colocación de Fisiterm	120.000	300	Plastizil	Py	36.000.000	-	300	-	-	-	-	300	-	-	-
3	Prov. y coloc. de polarizados de vidrios	220.000	40	Plastizil	Py	8.800.000	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-
6	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES DE LA SALA DE CONVENCIONES Y GRAN TEATRO DEL B.C.P.**															
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	6.000.000	6	Civel	Py.	36.000.000
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	47.070.000	1	Civel	Py.	47.070.000

Silvis Núñez M.
Banco Central del Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Operativa de Contratación

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 17/2010 - Contratación del Servicio de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Varias para el Banco Central del Paraguay

		A&M Constructora S.A.					MGA Consultora				
LOTE	Descripción	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total
1	SERVICIOS DE REPOSICIÓN DE ALFOMBRA EN EL COMPLEJO EDILICIO										
	Alfombra Tipo buclé	-	3.500	-	-	-	210.600	3.500	MGA	Py	737.100.000
	Alfombra pelo cortado	-	500	-	-	-	171.600	500	MGA	Py	85.800.000
	Piso de Goma	-	150	-	-	-	100.100	150	MGA	Py	15.015.000
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA SUPERIOR										
	Servicio de Impermeabilización del Tanque de Agua	-	1	-	-	-	21.450.000	1	MGA	Py	21.450.000
	Mantenimiento de pozo artesiano	-	1	-	-	-	19.500.000	1	MGA	Py	19.500.000
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS										
Item											
1	SALÓN JERÁRQUICO										
	1.1.- Rejas metálicas en ventana	286.000	15	A&M	Py	4.290.000	325.000	15	MGA	Py	4.875.000
	1.2.- Reparación rejas frontales	860.000	1	A&M	Py	860.000	455.000	1	MGA	Py	455.000
2	QUINCHO N° 1.-										
	2.1.-Reparación techo	58.000	20	A&M	Py	1.160.000	58.500	20	MGA	Py	1.170.000
	2.2.-Reparación canaletas	860.000	1	A&M	Py	860.000	325.000	1	MGA	Py	325.000
	2.3.- Carteles señalizadores	78.000	4	A&M	Py	312.000	455.000	4	MGA	Py	1.820.000
	2.4.- Cerramiento lateral.	112.000	100	A&M	Py	11.200.000	325.000	100	MGA	Py	32.500.000
	2.5.-Ventana s/mesada antecocina	1.650.000	1	A&M	Py	1.650.000	1.901.250	1	MGA	Py	1.901.250
	2.6.-Pintura de mesadas metálicas	38.000	20	A&M	Py	760.000	19.500	20	MGA	Py	390.000
	2.7.-Mesada de granito	1.600.000	1	A&M	Py	1.600.000	3.161.925	1	MGA	Py	3.161.925
	2.8.- Reparación puertas de madera	800.000	1	A&M	Py	800.000	390.000	1	MGA	Py	390.000
3	SAUNA DAMAS										
	3.1.Mantenimiento general	12.000.000	1	A&M	Py	12.000.000	76.050.000	1	MGA	Py	76.050.000
4	TECHO POLIDEPORTIVO										
	4.1.-Impermeabilización de techo	56.000	225	A&M	Py	12.600.000	13.000	225	MGA	Py	2.925.000
	4.2.-Mantenimiento extractores eólicos	350.000	4	A&M	Py	1.400.000	130.000	4	MGA	Py	520.000

Silvia B. Nuñez M.
Banco Central del Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación
BCP
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 17/2010 - Contratación del Servicio de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Varias para el Banco Central del Paraguay

		A&M Constructora S.A.					MGA Consultora				
Item	Descripción	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
5	5.1.-Tablero polideportivo	3.600.000	1	A&M	Py	3.600.000	1.105.000	1	MGA	Py	1.105.000
	5.2.-Iluminación										
	a- cancha de fútbol	2.240.000	8	A&M	Py	17.920.000	455.000	8	MGA	Py	3.640.000
	b- polideportivo	840.000	5	A&M	Py	4.200.000	325.000	5	MGA	Py	1.625.000
	c- canchas de tenis	840.000	12	A&M	Py	10.080.000	325.000	12	MGA	Py	3.900.000
	d- exteriores	840.000	12	A&M	Py	10.080.000	3.250.000	12	MGA	Py	39.000.000
	5.3.Bebederos eléctricos	3.800.000	2	A&M	Py	7.600.000	520.000	2	MGA	Py	1.040.000
6	**CANCHA DE FÚTBOL**										
	6.1.-Desagües pluviales	1.200.000	1	A&M	Py	1.200.000	1.300.000	1	MGA	Py	1.300.000
	6.2.-Reparación graderías y gradas	38.000	40	A&M	Py	1.520.000	130.000	40	MGA	Py	5.200.000
	6.3.-Revestimiento de ladrillejos	76.000	15	A&M	Py	1.140.000	58.500	15	MGA	Py	877.500
	6.4.-Mantenimiento tablero luces	1.600.000	1	A&M	Py	1.600.000	1.105.000	1	MGA	Py	1.105.000
7	**PILETA Y CANCHAS DE TENIS**										
	7.1.-Mantenim. Piscina	7.380.000	6	A&M	Py	44.280.000	4.550.000	6	MGA	Py	27.300.000
	7.2.-Mant. Canchas de tenis	2.800.000	6	A&M	Py	16.800.000	5.200.000	6	MGA	Py	31.200.000
4	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SALA DE CONVENCIONES Y TEATRO**										
Item											
1	**sala de convenciones**										
1.1	Acondicionamiento de piso	136.000	240	A&M	Py	32.640.000	-	240	-	-	-
1.2	Tratamiento ignifugo de telones	12.400.000	1	A&M	Py	12.400.000	-	1	-	-	-
1.3	Reparación de los revestido de Ojos de Buey y otros	5.600.000	1	A&M	Py	5.600.000	-	1	-	-	-
1.4	Provisión y colocación de espejos para de baños	580.000	20	A&M	Py	11.600.000	-	20	-	-	-
1.5	Fijación de butacas	45.000	30	A&M	Py	1.350.000	-	30	-	-	-
2	**ANFITEATRO**										
2.1	Remoción y cambio de piso de camarines del Anfiteatro	116.000	30	A&M	Py	3.480.000	-	30	-	-	-

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

Silvia P. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 17/2010 - Contratación del Servicio de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Varias para el Banco Central del Paraguay

		A&M Constructora S.A.					MGA Consultora				
item	Descripción	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total	Precio	Cant.	Marca	Proc.	Precio Total
3	**TEATRO**										
3.1	Reposición del revestido del frente de los elevadores de escenario	4.600.000	1	A&M	Py	4.600.000	-	1	-	-	-
3.2	Acondicionamiento de piso de escenario	136.000	500	A&M	Py	68.000.000	-	500	-	-	-
3.3	Acondicionamiento de mueble de office	4.300.000	1	A&M	Py	4.300.000	-	1	-	-	-
3.4	Tratamiento Ignifugo de telones	12.400.000	1	A&M	Py	12.400.000	-	1	-	-	-
3.5	Fijación de butacas	45.000	50	A&M	Py	2.250.000	-	50	-	-	-
3.6	Provisión e instalación de motores para la plataforma lateral	12.600.000	1	A&M	Py	12.600.000	-	1	-	-	-
4	**AISLACION DE TECHOS DE TUNELES DE ACCESO.**										
4.1	Aislación de techos de túneles de acceso.	72.000	510	A&M	Py	36.720.000	-	510	-	-	-
5	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE CIELO RASO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POLARIZADOS DE**										
item											
1	Reacondicionamiento de cielo raso	49.000	1.200	A&M	Py	58.800.000	-	1.200	-	-	-
2	Provisión y colocación de Fisiterm	38.600	300	A&M	Py	11.580.000	-	300	-	-	-
3	Prov. y coloc. de polarizados de vidrios	110.000	40	A&M	Py	4.400.000	-	40	-	-	-
6	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES DE LA SALA DE CONVENCIONES Y GRAN TEATRO DEL B.C.P.**										
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-

Unidad Operativa de Contratación

Silvia F. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
BCP
Unidad Operativa de Contratación