UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DIBEN

CD Nº 03/2012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.

Lote Nº 1

CAMIONETA 4X4: MARCA **MITSUBISHI,** MODELO **L-200 D/C 4X4 ROJA CHAPA AKL 748,** AÑO: **2000.**

				SERVICIOS RE		TALLER RC		WILCAR SA	
Ítem	**Cód. Catálogo**	**Descripción**	**Cantidad**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	1	1.100.000	1.100.000	3.080.000	3.080.000	2.760.000	2.760.000
2	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	1	1.000.000	1.000.000	1.140.000	1.140.000	1.050.000	1.050.000
3	78180101-015	Serv. de mant. y repar. de Sist. de Refrigeración del Motor	1	450.000	450.000	170.000	170.000	400.000	400.000
4	78180101-019	Cambio de correas	1	900.000	900.000	1.030.000	1.030.000	940.000	940.000
5	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión	1	1.600.000	1.600.000	4.383.000	4.383.000	4.760.000	4.760.000
6	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado	1	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000	550.000	550.000
7	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	1	1.200.000	1.200.000	686.000	686.000	2.000.000	2.000.000
8	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	1	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000	1.715.000	1.715.000
9	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico	1	480.000	480.000	100.000	100.000	600.000	600.000
				Total	**9.330.000**	**Total**	**11.989.000**	**Total**	**14.775.000**

CAMIONETA 4X4: MARCA **MITSUBISHI,** MODELO **L-200 D/C 4X4 PLATA CHAPA PUQ 748,** AÑO: **2008.**

				SERVICIOS RE		TALLER RC		WILCAR SA	
Ítem	**Cód. Catálogo**	**Descripción**	**Cantidad**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	1	1.100.000	1.100.000	3.080.000	3.080.000	2.760.000	2.760.000
2	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	1	1.000.000	1.000.000	1.140.000	1.140.000	1.050.000	1.050.000
3	78180101-015	Serv. de mant. y repar. de Sist. de Refrigeración del Motor	1	450.000	450.000	170.000	170.000	400.000	400.000
4	78180101-019	Cambio de correas	1	900.000	900.000	1.030.000	1.030.000	940.000	940.000
5	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión	1	1.600.000	1.600.000	4.383.000	4.383.000	4.760.000	4.760.000
6	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado	1	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000	550.000	550.000
7	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	1	1.200.000	1.200.000	686.000	686.000	2.000.000	2.000.000
8	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	1	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000	1.715.000	1.715.000
9	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico	1	480.000	480.000	100.000	100.000	600.000	600.000
				Total	**9.330.000**	**Total**	**11.989.000**	**Total**	**14.775.000**
				Total Lote 1	**18.660.000**	**Total Lote 1**	**23.978.000**	**Total Lote 1**	**29.550.000**
				diferencias	*0*		*0*		*0*

Lote Nº 2

MINIBUS: MARCA **HYUNDAI,** MODELO **H1 12 PASAJEROS PLATA CHAPA BGR 633,** AÑO: **2010.**

				SERVICIOS RE		TALLER RC		WILCAR SA	
Ítem	**Cód. Catálogo**	**Descripción**	**Cantidad**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	1	900.000	900.000	3.084.000	3.084.000	3.320.000	3.320.000
2	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	1	900.000	900.000	1.090.000	1.090.000	1.050.000	1.050.000
3	78180101-015	Serv. de mant. y repar. de Sist. de Refrigeración del Motor	1	420.000	420.000	150.000	150.000	400.000	400.000
4	78180101-019	Cambio de correas	1	520.000	520.000	1.210.000	1.210.000	940.000	940.000
5	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión	1	1.280.000	1.280.000	6.036.000	6.036.000	4.400.000	4.400.000
6	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado	1	630.000	630.000	500.000	500.000	550.000	550.000
7	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	1	530.000	530.000	432.000	432.000	2.500.000	2.500.000
8	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	1	900.000	900.000	700.000	700.000	1.715.000	1.715.000
9	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico	1	280.000	280.000	100.000	100.000	600.000	600.000
				Total Lote 2	**6.360.000**	**Total Lote 2**	**13.302.000**	**Total Lote 2**	**15.475.000**
				diferencias	*0*		*0*		*0*

Lote Nº 3

CAMIONETA 4X4: MARCA **ISUZU,** MODELO **D-MAX D/C 4X4 ROJO CHAPA BGR 476,** AÑO: **2010.**

				SERVICIOS RE		TALLER RC		WILCAR SA	
Ítem	**Cód. Catálogo**	**Descripción**	**Cantidad**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**	PU IVA Incl	PT IVA Incl	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	1	900.000	900.000	3.744.000	3.744.000	2.960.000	2.960.000
2	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	1	1.400.000	1.400.000	1.290.000	1.290.000	1.050.000	1.050.000
3	78180101-015	Serv. de mant. y repar. de Sist. de Refrigeración del Motor	1	450.000	450.000	140.000	140.000	400.000	400.000
4	78180101-019	Cambio de correas	1	400.000	400.000	243.000	243.000	1.040.000	1.040.000
5	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión	1	1.600.000	1.600.000	6.101.000	6.101.000	5.510.000	5.510.000
6	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado	1	800.000	800.000	200.000	200.000	550.000	550.000
7	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	1	1.600.000	1.600.000	702.000	702.000	2.140.000	2.140.000
8	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	1	1.900.000	1.900.000	260.000	260.000	1.715.000	1.715.000
9	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico	1	480.000	480.000	60.000	60.000	600.000	600.000
				Total	**9.530.000**	**Total**	**12.740.000**	**Total**	**15.965.000**

CAMIONETA 4X4: MARCA **ISUZU,** MODELO **D-MAX D/C 4X4 GRIS CLARO CHAPA BGS 350,** AÑO: **2010.**

				SERVICIOS RE		TALLER RC		WILCAR SA	
Ítem	**Cód. Catálogo**	**Descripción**	**Cantidad**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	1	900.000	900.000	3.744.000	3.744.000	2.960.000	2.960.000
2	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	1	1.400.000	1.400.000	1.290.000	1.290.000	1.050.000	1.050.000
3	78180101-015	Serv. de mant. y repar. de Sist. de Refrigeración del Motor	1	450.000	450.000	140.000	140.000	400.000	400.000
4	78180101-019	Cambio de correas	1	400.000	400.000	243.000	243.000	1.040.000	1.040.000
5	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión	1	1.600.000	1.600.000	6.101.000	6.101.000	5.510.000	5.510.000
6	78180101-016	Servicio de mantenimiento y reparación de Aire Acondicionado	1	800.000	800.000	200.000	200.000	550.000	550.000
7	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	1	1.600.000	1.600.000	702.000	702.000	2.140.000	2.140.000
8	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	1	1.900.000	1.900.000	260.000	260.000	1.715.000	1.715.000
9	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico	1	480.000	480.000	60.000	60.000	600.000	600.000
				Total	**9.530.000**	**Total**	**12.740.000**	**Total**	**15.965.000**
				Total Lote 3	**19.060.000**	**Total Lote 3**	**25.480.000**	**Total Lote 3**	**31.930.000**
				diferencias	0		0		0

Lote Nº 4

CAMION MARCA **MERCEDES BENZ,** MODELO **710 BLANCO CHAPA AKL 991,** AÑO: **2000.**

				SERVICIOS RE		TALLER RC		WILCAR SA	
Ítem	**Cód. Catálogo**	**Descripción**	**Cantidad**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**
1	78180103-001	Cambio de aceite y filtros	1	1.280.000	1.280.000	4.130.000	4.130.000	3.660.000	3.660.000
2	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno	1	1.200.000	1.200.000	1.325.000	1.325.000	1.050.000	1.050.000
3	78180101-015	Serv. de mant. y repar. de Sist. de Refrigeración del Motor	1	500.000	500.000	570.000	570.000	425.000	425.000
4	78180101-019	Cambio de correas	1	250.000	250.000	200.000	200.000	180.000	180.000
5	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de suspensión	1	1.600.000	1.600.000	5.280.000	5.280.000	5.410.000	5.410.000
6	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	1	1.000.000	1.000.000	1.055.000	1.055.000	2.040.000	2.040.000
7	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de embrague	1	1.600.000	1.600.000	2.370.000	2.370.000	1.565.000	1.565.000
8	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema Eléctrico	1	870.000	870.000	100.000	100.000	600.000	600.000
				Total Lote 4	**8.300.000**	**Total Lote 4**	**15.030.000**	**Total Lote 4**	**14.930.000**
				diferencias	0		0		0
					52.380.000		**77.790.000**		**91.885.000**

DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS – DIBEN

CUADROS DE ADJUDICACIÓN

CD Nº 03/2012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.

Lote Nº 1

CAMIONETA 4X4: MARCA **MITSUBISHI,** MODELO **L-200 D/C 4X4 ROJA CHAPA AKL 748,** AÑO: **2000.**

Ítem	Cód. Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	TALLER RC PU IVA Incl	TALLER RC PT IVA Incl
1	001	Cambio de aceite y filtros	Unidad.	Evento	1	3.080.000	3.080.000
2	006	sistema de freno	Unidad.	Evento	1	1.140.000	1.140.000
3	015	del Motor	Unidad.	Evento	1	170.000	170.000
4	019	Cambio de correas	Unidad.	Evento	1	1.030.000	1.030.000
5	004	sistema de suspensión	Unidad.	Evento	1	4.383.000	4.383.000
6	016	Acondicionado	Unidad.	Evento	1	500.000	500.000
7	003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad.	Evento	1	686.000	686.000
8	005	sistema de embrague	Unidad.	Evento	1	900.000	900.000
9	009	Sistema Eléctrico	Unidad.	Evento	1	100.000	100.000
						Total	**11.989.000**

CAMIONETA 4X4: MARCA **MITSUBISHI,** MODELO **L-200 D/C 4X4 PLATA CHAPA PUQ 748,** AÑO: **2008.**

Ítem	Cód. Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	TALLER RC PU IVA Incl	TALLER RC PT IVA Incl
1	001	Cambio de aceite y filtros	Unidad.	Evento	1	3.080.000	3.080.000
2	006	sistema de freno	Unidad.	Evento	1	1.140.000	1.140.000
3	015	del Motor	Unidad.	Evento	1	170.000	170.000
4	019	Cambio de correas	Unidad.	Evento	1	1.030.000	1.030.000
5	004	sistema de suspensión	Unidad.	Evento	1	4.383.000	4.383.000
6	016	Acondicionado	Unidad.	Evento	1	500.000	500.000
7	003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad.	Evento	1	686.000	686.000
8	005	sistema de embrague	Unidad.	Evento	1	900.000	900.000
9	009	Sistema Eléctrico	Unidad.	Evento	1	100.000	100.000
						Total	**11.989.000**

Total Lote 1 **23.978.000**

Lote Nº 2

MINIBUS: MARCA **HYUNDAI,** MODELO **H1 12 PASAJEROS PLATA CHAPA BGR 633,** AÑO: **2010.**

Ítem	Cód. Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	TALLER RC PU IVA Incl	TALLER RC PT IVA Incl
1	001	Cambio de aceite y filtros	Unidad.	Evento	1	3.084.000	3.084.000
2	006	sistema de freno	Unidad.	Evento	1	1.090.000	1.090.000
3	015	del Motor	Unidad.	Evento	1	150.000	150.000
4	019	Cambio de correas	Unidad.	Evento	1	1.210.000	1.210.000
5	004	sistema de suspensión	Unidad.	Evento	1	6.036.000	6.036.000
6	016	Acondicionado	Unidad.	Evento	1	500.000	500.000
7	003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad.	Evento	1	432.000	432.000
8	005	sistema de embrague	Unidad.	Evento	1	700.000	700.000
9	009	Sistema Eléctrico	Unidad.	Evento	1	100.000	100.000
						Total Lote 2	**13.302.000**

Lote Nº 3

CAMIONETA 4X4: MARCA **ISUZU,** MODELO **D-MAX D/C 4X4 ROJO CHAPA BGR 476,** AÑO: **2010.**

Ítem	Cód. Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	TALLER RC PU IVA Incl	TALLER RC PT IVA Incl
1	001	Cambio de aceite y filtros	Unidad.	Evento	1	3.744.000	3.744.000
2	006	sistema de freno	Unidad.	Evento	1	1.290.000	1.290.000
3	015	del Motor	Unidad.	Evento	1	140.000	140.000
4	019	Cambio de correas	Unidad.	Evento	1	243.000	243.000
5	004	sistema de suspensión	Unidad.	Evento	1	6.101.000	6.101.000
6	016	Acondicionado	Unidad.	Evento	1	200.000	200.000
7	003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad.	Evento	1	702.000	702.000
8	005	sistema de embrague	Unidad.	Evento	1	260.000	260.000
9	009	Sistema Eléctrico	Unidad.	Evento	1	60.000	60.000
						Total	**12.740.000**

CAMIONETA 4X4: MARCA **ISUZU,** MODELO **D-MAX D/C 4X4 GRIS CLARO CHAPA BGS 350,** AÑO: **2010.**

Ítem	Cód. Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	TALLER RC PU IVA Incl	TALLER RC PT IVA Incl
1	001	Cambio de aceite y filtros	Unidad.	Evento	1	3.744.000	3.744.000
2	006	sistema de freno	Unidad.	Evento	1	1.290.000	1.290.000
3	015	del Motor	Unidad.	Evento	1	140.000	140.000
4	019	Cambio de correas	Unidad.	Evento	1	243.000	243.000
5	004	sistema de suspensión	Unidad.	Evento	1	6.101.000	6.101.000
6	016	Acondicionado	Unidad.	Evento	1	200.000	200.000
7	003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad.	Evento	1	702.000	702.000
8	005	sistema de embrague	Unidad.	Evento	1	260.000	260.000
9	009	Sistema Eléctrico	Unidad.	Evento	1	60.000	60.000
						Total	**12.740.000**

Total Lote 3 **25.480.000**

Lote Nº 4

CAMION MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 710 BLANCO CHAPA AKL 991, AÑO: 2000.

						WILCAR SA	
Ítem	**Cód. Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**PU IVA Incl**	**PT IVA Incl**
1	001	Cambio de aceite y filtros	Unidad.	Evento	1	3.660.000	3.660.000
2	006	sistema de freno	Unidad.	Evento	1	1.050.000	1.050.000
3	015	del Motor	Unidad.	Evento	1	425.000	425.000
4	019	Cambio de correas	Unidad.	Evento	1	180.000	180.000
5	004	sistema de suspensión	Unidad.	Evento	1	5.410.000	5.410.000
6	003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Unidad.	Evento	1	2.040.000	2.040.000
7	005	sistema de embrague	Unidad.	Evento	1	1.565.000	1.565.000
8	009	Sistema Eléctrico	Unidad.	Evento	1	600.000	600.000
						Total Lote 4	**14.930.000**