Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-32-2011 ***"CONSTRUCCIÓN DE MUROS CABEZALES"***

		JE CONSTRUCCIONES								
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Marca	Procedencia Producto
1	Construcción de muros laterales, P006 Arroyo Refresca									
1.1	Obrador	1.500.000								
1.2	Carteles indicadores de Precaución 1,20m x 0,60m	250.000								
1.3	Cartel de Obra, 4,50m²	1.200.000								
1.4	Base de Hormigón Armado	1.700.000								
1.5	Muros Laterales de HºAº	400.000								
1.6	Pavimento tipo empedrado	35.000								
2	Muro PBC Vacay Km25									
2.1	Preparación del terreno	500.000								
2.2	Construcción de 2 muros de piedra bruta	145.000								
2.3	Revoque superior de terminación	30.000								
2.4	Limpieza general del predio afectado	500.000								
3	Muro Cabezal Vacay 26 - 1									
3.1	Construcción de 2 muros de piedra bruta	150.000								
3.2	Revoque superior de terminación	30.000								
3.3	Limpieza general del predio afectado	500.000								
3.4	Preparación del terreno	300.000								

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-32-2011 ***"CONSTRUCCIÓN DE MUROS CABEZALES"***

		JE CONSTRUCCIONES								
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Marca	Procedencia Producto
4	Muro Cabezal Vacay 26 - 2									
4.1	Preparación del terreno	500.000								
4.2	Construcción de 2 muros de piedra bruta	150.000								
4.3	Revoque superior de terminación	50.000								
4.4	Limpieza general del predio afectado	500.000								
5	Muro Cabezal Vacay 30 – 1									
5.1	Preparación del terreno	500.000								
5.2	Construcción de 2 muros de piedra bruta	160.000								
5.3	Revoque superior de terminación	50.000								
5.4	Limpieza general del predio afectado	600.000								
6	Muro Cabezal Vacay 30 – 2									
6.1	Preparación del terreno	600.000								
6.2	Construcción de 2 muros de piedra bruta	160.000								
6.3	Revoque superior de terminación	50.000								
6.4	Limpieza general del predio afectado	600.000								

Firma del Responsable de la U.O.C.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional