COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITE DE EVALUACIÓN
CONTRATACION DIRECTA – FAP Nº 46/2016
"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS"
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE - 01 LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACIONCAMION MERCEDES BENZ 1414 MAT. EAA 477			JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA					AUTOMOTIVE S.A.I.E.		TRAKS CAR		SERVICIO Y COMERCIO PATRI	
Ítem*	Codigo de Catalogo*	Descripcion*	Cantidad*	Uniadad de medida*	Presentacion*	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **
Mantenimiento y reparación de motor													
1	78180101-014	Verificación de presión de bomba de aceite	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	175.000	175.000	150.000	150.000	300.000	300.000
2	78180101-014	Juego de Casquillo de biela	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	175.000	175.000	180.000	180.000	1.330.000	1.330.000
3	78180101-014	Juego de casquillo de leva	1	Unidad	Evento	144.000	144.000	140.000	140.000	260.000	260.000	850.000	850.000
4	78180101-014	Juego de Casquillo de Bancada	1	Unidad	Evento	252.000	252.000	245.000	245.000	180.000	180.000	1.650.000	1.650.000
5	78180101-014	Retén Bancada frente motor y trasero	1	Unidad	Evento	108.000	108.000	105.000	105.000	150.000	150.000	220.000	220.000
6	78180101-014	Cambio de termostato de agua	1	Unidad	Evento	118.800	118.800	115.500	115.500	150.000	150.000	180.000	180.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TREN DELANTERO													
7	78180101-011	Cambio de manguera de alta presión de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	175.000	175.000	180.000	180.000	160.000	160.000
8	78180101-011	Cambio de bujes de amortiguadores delanteros	4	Unidad	Evento	144.000	576.000	140.000	560.000	220.000	880.000	20.000	80.000
9	78180101-011	Cambio de cruzeta de eje cardanico de dirección	2	Unidad	Evento	252.000	504.000	245.000	490.000	130.000	260.000	400.000	800.000
10	78180101-011	Cambio de muñequin de dirección c/u	4	Unidad	Evento	129.600	518.400	126.000	504.000	280.000	1.120.000	380.000	1.520.000
11	78180101-011	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	2	Unidad	Evento	252.000	504.000	245.000	490.000	80.000	160.000	40.000	80.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE													
12	78180101-005	Cambio caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	86.400	86.400	84.000	84.000	80.000	80.000	40.000	40.000
13	78180101-005	Cambio de bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	324.000	324.000	315.000	315.000	350.000	350.000	650.000	650.000
14	78180101-005	Cambio juego de reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	175.000	175.000	200.000	200.000	280.000	280.000
15	78180101-005	Cambio juego de reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	175.000	175.000	200.000	200.000	180.000	180.000
16	78180101-005	Cambio rulemán piloto	1	Unidad	Evento	108.000	108.000	105.000	105.000	100.000	100.000	350.000	350.000
17	78180101-005	Cambio retén bancada	1	Unidad	Evento	252.000	252.000	245.000	245.000	300.000	300.000	850.000	850.000
TOTAL LOTE - 01 CAMION MERCEDES BENZ 1414 MAT. EAA 477							**4.395.600**	**TOTAL LOTE - 01**	**4.273.500**	**TOTAL LOTE - 01**	**4.900.000**	**TOTAL LOTE - 01**	**9.520.000**

LOTE - 02 LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION CAMION FORD CARGO 1717 MAT. EAE 640			JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA					AUTOMOTIVE S.A.I.E.		TRAKS CAR		SERVICIO Y COMERCIO PATRI	
Ítem*	Codigo de Catalogo*	Descripcion*	Cantidad*	Uniadad de medida*	Presentacion*	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TREN DELANTERO													
1	78180101-011	Cambio de manguera de alta presión de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	237.600	237.600	231.000	231.000	250.000	250.000	200.000	200.000
2	78180101-011	Cambio de bujes de amortiguadores delanteros	4	Unidad	Evento	118.800	475.200	115.500	462.000	120.000	480.000	20.000	80.000
3	78180101-011	Cambio de cruzeta de eje cardanico de dirección	2	Unidad	Evento	396.000	792.000	385.000	770.000	420.000	840.000	280.000	560.000
4	78180101-011	Cambio de muñequin de dirección c/u	4	Unidad	Evento	180.000	720.000	175.000	700.000	180.000	720.000	350.000	1.400.000
5	78180101-011	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	2	Unidad	Evento	158.400	316.800	154.000	308.000	150.000	300.000	200.000	400.000
6	78180101-011	Cambio de masa con ruleman	1	Unidad	Evento	475.200	475.200	462.000	462.000	520.000	520.000	1.800.000	1.800.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO													
7	78180101-006	Control y Rectificación de tambor de freno c/u	4	Unidad	Evento	158.400	633.600	154.000	616.000	120.000	480.000	120.000	480.000
8	78180101-006	fibras de frenos traaeros c/u	4	Unidad	Evento	39.600	158.400	38.500	154.000	60.000	240.000	150.000	600.000
9	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	396.000	396.000	385.000	385.000	420.000	420.000	10.000	10.000
10	78180101-006	Cambio juego de fibras de freno delantero ambos lados	4	Unidad	Evento	633.600	2.534.400	616.000	2.464.000	600.000	2.400.000	150.000	600.000
11	78180101-006	Comtrol y Rectificacion de tambor de frenos c/u	1	Unidad	Evento	158.400	158.400	154.000	154.000	120.000	120.000	130.000	130.000
TOTAL LOTE - 02 CAMION FORD CARGO 1717 MAT. EAE 640							**6.897.600**	**TOTAL LOTE - 02**	**6.706.000**	**TOTAL LOTE - 02**	**6.770.000**	**TOTAL LOTE - 02**	**6.260.000**

LOTE - 03 LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION CAMION VOLQUELTE TOYOTA DA115 MAT. EAA 450			JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA					AUTOMOTIVE S.A.I.E.		TRAKS CAR		SERVICIO Y COMERCIO PATRI	
Ítem*	Codigo de Catalogo*	Descripcion*	Cantidad*	Uniadad de medida*	Presentaci on*	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precia Tatal (IVA Incluida) **	Precia Unitaria (IVA Incluido) **
Mantenimiento y reparación de mator													
1	78180101-014	Cambio de junta termostato	1	Unidad	Evento	142.560	142.560	138.600	138.600	150.000	150.000	80.000	80.000
2	78180101-014	Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	63.360	63.360	61.600	61.600	60.000	60.000	140.000	140.000
3	78180101-014	Cambio de filtra de aire	1	Unidad	Evento	158.400	158.400	154.000	154.000	160.000	160.000	200.000	200.000
4	78180101-014	Cambio filtro de combustible	2	Unidad	Evento	55.440	110.880	53.900	107.800	60.000	120.000	90.000	180.000
5	78180101-014	Cambio de filtro de combustible con trampa agua	1	Unidad	Evento	71.280	71.280	69.300	69.300	80.000	80.000	120.000	120.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TREN DELANTERO													
6	78180101-011	Cambio de manguera de alta presión de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	118.800	118.800	115.500	115.500	120.000	120.000	180.000	180.000
7	78180101-011	Cambio de bujes de amortiguadores delanteros	4	Unidad	Evento	79.200	316.800	77.000	308.000	80.000	320.000	20.000	80.000
8	78180101-011	Cambio de cruzeta de eje cardanico de dirección	2	Unidad	Evento	396.000	792.000	385.000	770.000	400.000	800.000	280.000	560.000
9	78180101-011	Cambio de muñequin de dirección c/u	4	Unidad	Evento	144.000	576.000	140.000	560.000	160.000	640.000	250.000	1.000.000
10	78180101-011	Cambia de buje central y lateral de barra estabilizadora	2	Unidad	Evento	144.000	288.000	140.000	280.000	150.000	300.000	40.000	80.000
11	78180101-011	Cambio de masa con ruleman	1	Unidad	Eventa	475.200	475.200	462.000	462.000	500.000	500.000	800.000	800.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE													
12	78180101-005	Regulación de embrague	1	Unidad	Evento	63.360	63.360	61.600	61.600	40.000	40.000	50.000	50.000
13	78180101-005	Rectificación y balanceo de corona volante	1	Unidad	Evento	158.400	158.400	154.000	154.000	150.000	150.000	250.000	250.000
14	78180101-005	Control y Carga de fluido de embrague	1	Unidad	Evento	47.000	47.000	46.200	46.200	35.000	35.000	30.000	30.000
15	78180101-005	Cambio caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	71.000	71.000	69.300	69.300	60.000	60.000	30.000	30.000
16	78180101-005	Cambio de bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	396.000	396.000	385.000	385.000	420.000	420.000	550.000	550.000
17	78180101-005	Cambio juego de reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	158.400	158.400	154.000	154.000	150.000	150.000	230.000	230.000
18	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	316.800	316.800	308.000	308.000	320.000	320.000	300.000	300.000
19	78180101-005	Cambio juego de reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	174.240	174.240	169.400	169.400	150.000	150.000	150.000	150.000
TOTAL LOTE 03 CAMION VOLQUELTE TOYOTA DA115 MAT. EAA 450							4.498.480	TOTAL LOTE - 03	4.374.300	TOTAL LOTE - 03	4.575.000	TOTAL LOTE - 03	5.010.000

LOTE 04 LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION MAHINDRA PICK - UP; MAT BOO 208			JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA					AUTOMOTIVE S.A.I.E.		TRAKS CAR		SERVICIO Y COMERCIO PATRI	
Ítem*	Codigo de Cataloga*	Descripcion*	Cantidad*	Uniadad de medida*	Presentaci on*	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precia Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precia Unitario (IVA Incluido) **	Precia Tatal (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluida) **
Mantenimiento y reparación de motor													
1	78180101-014	Cambio de junta motor	1	Unidad	Eventa	201.600	201.600	196.000	196.000	240.000	240.000	850.000	850.000
2	78180101-014	Cambio de correa dentada	1	Unidad	Eventa	126.000	126.000	122.500	122.500	140.000	140.000	100.000	100.000
3	78180101-014	Cambio de tensor de correa dentada	2	Unidad	Evento	331.200	662.400	322.000	644.000	330.000	660.000	80.000	160.000
4	78180101-014	Cambio de kit motor (piston, camisa y aro)	1	Unidad	Evento	4.896.000	4.896.000	4.760.000	4.760.000	5.300.000	5.300.000	4.500.000	4.500.000
5	78180101-014	Cambio de juego de casquillos de biela	1	Unidad	Evento	252.000	252.000	245.000	245.000	250.000	250.000	350.000	350.000
6	78180101-014	Cambio de juego de casquillos de bancada	1	Unidad	Evento	273.600	273.600	266.000	266.000	280.000	280.000	420.000	420.000
7	78180101-014	Cambio de bujes de biela	4	Unidad	Evento	86.400	345.600	84.000	336.000	80.000	320.000	120.000	480.000
8	78180101-014	Cambio de bomba de aceite motor	1	Unidad	Evento	1.785.000	1.785.000	1.736.000	1.736.000	1.800.000	1.800.000	1.650.000	1.650.000
9	78180101-014	Combio de correa de accesorios	1	Unidad	Evento	129.600	129.600	126.000	126.000	140.000	140.000	480.000	480.000
10	78180101-014	Cambio de tensor de correa accesorios	2	Unidad	Evento	133.200	266.400	129.500	259.000	120.000	240.000	90.000	180.000
11	78180101-014	Reparación de radiador	1	Unidad	Evento	187.200	187.200	182.000	182.000	220.000	220.000	400.000	400.000
12	78180101-014	Reparoción de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1.296.000	1.296.000	1.260.000	1.260.000	1.500.000	1.500.000	2.800.000	2.800.000
13	78180101-014	Reparación de pico inyectores	4	Unidad	Evento	115.200	460.800	112.000	448.000	120.000	480.000	150.000	600.000
14	78180101-014	Trobajo de rectificacion del motor	1	Unidad	Evento	1.152.000	1.152.000	1.120.000	1.120.000	1.100.000	1.100.000	2.500.000	2.500.000
TOTAL LOTE 04 MAHINDRA PICK - UP; MAT BOO 208							12.034.200	TOTAL LOTE - 04	11.700.500	TOTAL LOTE - 04	12.670.000	TOTAL LOTE - 04	15.470.000

LOTE 05 LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION CHEVROLET S-10 MAT EAD 980			JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA					AUTOMOTIVE S.A.I.E.		TRAKS CAR		SERVICIO Y COMERCIO PATRI	
Ítem*	Codigo de Catalogo*	Descripcion*	Cantidad*	Uniadad de medida*	Presentacion*	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **
MANTENIMIENTD Y REPARACION DEL TREN DELANTERO													
1	78180101-011	Cambio de manguera de alta presión de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	108.000	108.000	105.000	105.000	110.000	110.000	80.000	80.000
2	78180101-011	Cambio de bujes de amortiguadores delanteros	4	Unidad	Evento	108 000	432.000	105000	420.000	110.000	440.000	30.000	120.000
3	78180101-011	Cambio de cruzeta de eje cardanico de dirección	3	Unidad	Evento	288.000	864.000	280.000	840.000	300.000	900.000	90.000	270.000
4	78180101-011	Cambio de muñequin de dirección c/u	6	Unidad	Evento	108.000	648.000	105.000	630.000	110.000	660.000	150.000	900.000
5	78180101-011	Cambio de rotula	4	Unidad	Evento	180.000	720.000	175.000	700.000	200.000	800.000	170.000	680.000
6	78180101-011	Cambio de bieleta	2	Unidad	Evento	144.000	288.000	140.000	280.000	160.000	320.000	80.000	160.000
7	78180101-011	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	2	Unidad	Evento	144.000	288.000	140.000	280.000	160.000	320.000	60.000	120.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO													
8	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	175.000	175.000	180.000	180.000	280.000	280.000
9	78180101-006	Cambio juego de pastilla de freno delantero ambos lados	1	Unidad	Evento	252.000	252.000	245.000	245.000	250.000	250.000	180.000	180.000
10	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	108.000	108.000	105.000	105.000	100.000	100.000	150.000	150.000
REPARACION DE TREN TRASERO													
11	78180101-012	Cambio de buje de barra estabilizadora trasera	4	Unidad	Evento	72.000	288.000	70.000	280.000	75.000	300.000	60.000	240.000
12	78180101-012	Cambio de bieletas	2	Unidad	Evento	108.000	216.000	105.000	210.000	110.000	220.000	70.000	140.000
13	78180101-012	Cambio de ruleman de masa	2	Unidad	Evento	316.800	633.600	308.000	616.000	330.000	660.000	450.000	900.000
14	78180101-012	Cambio de buje amortiguador	4	Unidad	Evento	72.000	288.000	70.000	280.000	70.000	280.000	30.000	120.000
15	78180101-012	Cambio de amortiguador trasero original c/u	2	Unidad	Evento	554.400	1.108.800	539.000	1.078.000	530.000	1.060.000	335.000	670.000
TOTAL LOTE 05 CHEVROLET S-10 MAT EAD 983							6.422.400	TOTAL LOTE - 05	6.244.000	TOTAL LOTE - 05	6.600.000	TOTAL LOTE - 05	5.010.000

LOTE 06 LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION CAMION MERCEDES BENZ 1214 MAT. EAA 482			JPM REPUESTDS Y AUTOMECANICA					AUTOMOTIVE S.A.I.E.		TRAKS CAR		SERVICIO Y COMERCIO PATRI	
Ítem*	Codigo de Catalogo*	Descripcion*	Cantidad*	Uniadad de medida*	Presentacion*	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES Y TRANSMISION													
1	78180101-002	Cambio centralizador cardan	2	Unidad	Evento	180.000	360.000	175.000	350.000	190.000	380.000	480.000	960.000
2	78180101-002	Cambio cruceta cardan	3	Unidad	Evento	396.000	1.188.000	385.000	1.155.000	400.000	1.200.000	400.000	1.200.000
3	78180101-002	Cambio retén de piñón	1	Unidad	Evento	158.400	158.400	154.000	154.000	160.000	160.000	130.000	130.000
4	78180101-002	Cambio calce del engranaje del satélite	4	Unidad	Evento	288.000	1.152.000	280.000	1.120.000	300.000	1.200.000	80.000	320.000
5	78180101-002	Cambio de calce del engranaje del planetario	4	Unidad	Evento	288.000	1.152.000	280.000	1.120.000	300.000	1.200.000	80.000	320.000
6	78180101-002	Cambio de brida	1	Unidad	Evento	317.520	317.520	308.700	308.700	330.000	330.000	580.000	580.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE													
7	78180101-005	Cambio de bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	324.000	324.000	315.000	315.000	380.000	380.000	580.000	580.000
8	78180101-005	Cambio juego de reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	175.000	175.000	180.000	180.000	200.000	200.000
9	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	324.000	324.000	315.000	315.000	330.000	330.000	350.000	350.000
10	78180101-005	Cambio juego de reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	175.000	175.000	180.000	180.000	150.000	150.000
11	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	1.080.000	1.080.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.780.000	1.780.000
12	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	864.000	864.000	840.000	840.000	950.000	950.000	1.350.000	1.350.000
TOTAL LOTE 06 CAMION MERCEDES BENZ 1214 MAT. EAA 482							7.279.920	TOTAL LOTE - 06	7.077.700	TOTAL LOTE - 06	7.590.000	TOTAL LOTE - 06	7.920.000

LOTE 07 LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION HYUNDAI SANTA FE MAT. BGV 061			JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA					AUTOMOTIVE S.A.I.E.		TRAKS CAR		SERVICIO Y COMERCIO PATRI	
Ítem*	Codigo de Catalogo*	Descripcion*	Cantidad*	Uniadad de medida*	Presentacion*	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precia Unitario (IVA Incluido) **	Precio Unitarin (IVA Incluido) **	Precin Total (IVA Ineluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TREN DELANTERO													
1	78180101-011	Cambio de buje parrila	4	Unidad	Evento	360.000	1.440.000	350.000	1.400.000	380.000	1.520.000	150.000	600.000
2	78180101-011	Cambio de guardapolvo cremallera	2	Unidad	Evento	86.400	172.800	84.000	168.000	80.000	160.000	70.000	140.000
3	78180101-011	Cambio precap de dirección	2	Unidad	Evento	144.000	288.000	140.000	280.000	160.000	320.000	170.000	340.000
4	78180101-011	Cambio guardapolvo homocinética c/u	2	Unidad	Evento	144.000	288.000	140.000	280.000	150.000	300.000	120.000	240.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO													
5	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	216.000	216.000	210.000	210.000	240.000	240.000	180.000	180.000
6	78180101-006	Cambio juego de pastilla de freno delantero ambos lados	1	Unidad	Evento	252.000	252.000	245.000	245.000	250.000	250.000	550.000	550.000
7	78180101-006	Cambio de juego de pastilla de freno trasero ambos lados	1	Unidad	Evento	252.000	252.000	245.000	245.000	250.000	250.000	400.000	400.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO													
8	78180101-009	Reparación de motor ventilador de A/A de 3era hilera de asiento	1	Unidad	Evento	216.000	216.000	210.000	210.000	250.000	250.000	200.000	200.000
9	78180101-009	Reparación del sistema eléctrico del levanta vidrios	4	Unidad	Evento	180.000	720.000	175.000	700.000	180.000	720.000	120.000	480.000
10	78180101-009	Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	108.000	108.000	105.000	105.000	120.000	120.000	40.000	40.000
11	78180101-009	Reparación del inducido de arranque	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	175.000	175.000	200.000	200.000	80.000	80.000
12	78180101-009	Cambio de rulemán alternador	2	Unidad	Evento	108.000	216.000	105.000	210.000	70.000	140.000	40.000	80.000
13	78180101-009	Cambio de carbón alternador	1	Unidad	Evento	108.000	108.000	105.000	105.000	100.000	100.000	200.000	200.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARIE ACONDICIONADO													
14	78180101-016	Carga de gas refrigerante R-134 Ecológico	1	Unidad	Evento	216.000	216.000	210.000	210.000	200.000	200.000	350.000	350.000
15	78180101-016	Limpieza del evaporador y condensador	1	Unidad	Evento	144.000	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000	150.000	150.000
16	78180101-016	Reparación del condensador	1	Unidad	Evento	144.000	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000	80.000	80.000
TOTAL LOTE 07 HYUNDAI SANTA FE MAT. BGY 061							**4.960.800**	**TOTAL LOTE - 07**	**4.823.000**	**TOTAL LOTE - 07**	**5.050.000**	**TOTAL LOTE - 07**	**4.110.000**

LOTE 08 LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION MITSUBISHI L-200 SAVANA MAT. EAH 937			JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA					AUTOMOTIVE S.A.I.E.		TRAKS CAR		SERVICIO Y COMERCIO PATRI	
Ítem*	Codigo de Catalogo*	Descripcion*	Cantidad*	Uniadad de medida*	Presentacion*	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Ineluido) **	Precio Unitario (IVA Ineluido) **	Preeio Total (IVA Ineluido) **	Precio Unitario (IVA Ineluido) **
Mantenimiento y reparación de motor													
1	78180101-014	Regulación o calibración de picos inyectores	4	Unidad	Evento	316.800	1.267.200	308.000	1.232.000	290.000	1.160.000	100.000	400.000
2	78180101-014	Reparación bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	396.000	396.000	385.000	385.000	450.000	450.000	800.000	800.000
3	78180101-014	Cambio de juego de reparo de pico inyector	4	Unidad	Evento	633.600	2.534.400	616.000	2.464.000	600.000	2.400.000	200.000	800.000
4	78180101-014	Cambio de turbo motor	1	Unidad	Evento	5.544.000	5.544.000	5.390.000	5.390.000	6.000.000	6.000.000	3.500.000	3.500.000
5	78180101-014	Cambio de correa única de distribución	1	Unidad	Evento	475.200	475.200	462.000	462.000	500.000	500.000	450.000	450.000
6	78180101-014	Cambio de polea rulemán tensor de correas	1	Unidad	Evento	316.800	316.800	308.000	308.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7	78180101-014	Cambio de pico inyector c/u	4	Unidad	Evento	316.800	1.267.200	308.000	1.232.000	310.000	1.240.000	400.000	1.600.000
TOTAL LOTE 08 MITSUBISHI L-200 SAVANA MAT. EAH 937							**11.800.800**	**TOTAL LOTE - 08**	**11.473.000**	**TOTAL LOTE - 08**	**12.070.000**	**TOTAL LOTE - 08**	**7.870.000**

LOTE 09 LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION MITSUBISHI L-200 TRITON MAT. EAJ 038			JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA					AUTOMOTIVE S.A.I.E.		TRAKS CAR		SERVICIO Y COMERCIO PATRI	
Ítem*	Codigo de Catalogo*	Descripcion*	Cantidad*	Uniadad de medida*	Presentacion*	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Ineluido) **	Precio Total (IVA Ineluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TREN DELANTERO													
1	78180101-011	Cambio de buje parrila	8	Unidad	Evento	216.000	1.728.000	210.000	1.680.000	200.000	1.600.000	90.000	720.000
2	78180101-011	Cambio de guardapolvo lado caja	2	Unidad	Evento	108.000	216.000	105.000	210.000	100.000	200.000	80.000	160.000
3	78180101-011	Cambio de bieleta	2	Unidad	Evento	72.000	144.000	70.000	140.000	70.000	140.000	70.000	140.000

4	78180101-011	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	2	Unidad	Evento	72.000	144.000	70.000	140.000	70.000	140.000	40.000	80.000
5	78180101-011	Cambio guardapolvo homocinética c/u	2	Unidad	Evento	108.000	216.000	105.000	210.000	100.000	200.000	130.000	260.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO													
6	78180101-006	Control y Rectificación de disco de freno c/u	2	Unidad	Evento	39.600	79.200	38.500	77.000	40.000	80.000	90.000	180.000
7	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	252.000	252.000	245.000	245.000	280.000	280.000	180.000	180.000
8	78180101-006	Cambio juego de pastilla de freno delantero ambos lados	1	Unidad	Evento	237.600	237.600	231.000	231.000	240.000	240.000	280.000	280.000
9	78180101-006	Cambio caño flexible mordaza de freno delantero c/u	2	Unidad	Evento	72.000	144.000	70.000	140.000	70.000	140.000	60.000	120.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO													
10	78180101-009	Reparación del inducido de arranque	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	175.000	175.000	180.000	180.000	170.000	170.000
11	78180101-009	Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	108.000	108.000	105.000	105.000	100.000	100.000	60.000	60.000
12	78180101-009	Cambio de rulemán alternador	2	Unidad	Evento	108.000	216.000	105.000	210.000	100.000	200.000	80.000	160.000
13	78180101-009	Cambio de placa de diodos rectificadores alternador	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	175.000	175.000	180.000	180.000	200.000	200.000
14	78180101-009	Cambio de carbón alternador	1	Unidad	Evento	144.000	144.000	140.000	140.000	150.000	150.000	80.000	80.000
TOTAL LOTE 09 MITSUBISHI L-200 TRITON MAT. EAJ 038							**3.988.800**	**TOTAL LOTE 09**	**3.878.000**	**TOTAL LOTE 09**	**3.830.000**	**TOTAL LOTE 09**	**2.790.000**

LOTE 10 - LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION MITSUBISHI L-200 SAVANA MAT. EAH 988			**JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA**					**AUTOMOTIVE S.A.I.E.**		**TRAKS CAR**		**SERVICIO Y COMERCIO PATRI**	
Ítem*	**Codigo de Catalogo***	**Descripcion***	**Cantidad***	**Uniadad de medida***	**Presentacion***	**Precio Unitario (IVA Incluido) ******	**Precio Total (IVA Incluido) ******	**Precio Unitario (IVA Incluido) ******	**Precio Total (IVA Incluido) ******	**Precio Unitario (IVA Incluido) ******	**Precio Unitario (IVA Incluido) ******	**Precio Total (IVA Incluido) ******	**Precio Unitario (IVA Incluido) ******
Mantenimiento y reparación de motor													
1	78180101-014	Reparación bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	396.000	396.000	385.000	385.000	450.000	450.000	120.000	120.000
2	78180101-014	Cambio de juego de reparo de pico inyector	4	Unidad	Evento	633.600	2.534.400	616.000	2.464.000	660.000	2.640.000	200.000	800.000
3	78180101-014	Cambio de turbo motor	1	Unidad	Evento	5.544.000	5.544.000	5.390.000	5.390.000	5.800.000	5.800.000	3.500.000	3.500.000
4	78180101-014	Cambio de correa única de distribución	1	Unidad	Evento	475.200	475.200	462.000	462.000	530.000	530.000	450.000	450.000
5	78180101-014	Cambio de polea rulemán tensor de correas	1	Unidad	Evento	316.800	316.800	308.000	308.000	330.000	330.000	320.000	320.000
6	78180101-014	Cambio de retén frente motor	4	Unidad	Evento	108.000	432.000	105.000	420.000	100.000	400.000	40.000	160.000
LOTE 10 MITSUBISHI L-200 SAVANA MAT. EAH 988							**9.698.400**	**TOTAL LOTE 10**	**9.429.000**	**TOTAL LOTE 10**	**10.150.000**	**TOTAL LOTE 10**	**5.350.000**

LOTE 11 - LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION MITSUBISHI L-200 SAVANA MAT. EAH 973			**JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA**					**AUTOMOTIVE S.A.I.E.**		**TRAKS CAR**		**SERVICIO Y COMERCIO PATRI**	
Ítem*	**Codigo de Catalogo***	**Descripcion***	**Cantidad***	**Uniadad de medida***	**Presentacion***	**Precio Unitario (IVA Incluido) ******	**Precio Total (IVA Incluido) ******	**Precio Unitario (IVA Incluido) ******	**Precio Total (IVA Incluido) ******	**Precio Unitario (IVA Incluido) ******	**Precio Unitario (IVA Incluido) ******	**Precio Total (IVA Incluido) ******	**Precio Unitario (IVA Incluido) ******
Mantenimiento y reparación de motor													
1	78180101-014	Reparación bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	396.000	396.000	385.000	385.000	450.000	450.000	120.000	120.000
2	78180101-014	Cambio de juego de reparo de pico inyector	4	Unidad	Evento	633.600	2.534.400	616.000	2.464.000	660.000	2.640.000	200.000	800.000
3	78180101-014	Cambio de turbo motor	1	Unidad	Evento	5.544.000	5.544.000	5.390.000	5.390.000	5.800.000	5.800.000	3.500.000	3.500.000
4	78180101-014	Cambio de correa única de distribución	1	Unidad	Evento	475.200	475.200	462.000	462.000	530.000	530.000	450.000	450.000
5	78180101-014	Cambio de polea rulemán tensor de correas	1	Unidad	Evento	316.800	316.800	308.000	308.000	330.000	330.000	320.000	320.000
6	78180101-014	Cambio de retén frente motor	4	Unidad	Evento	108.000	432.000	105.000	420.000	100.000	400.000	40.000	160.000
TOTAL LOTE 11 - MITSUBISHI L-200 SAVANA MAT. EAH 973							**9.698.400**	**TOTAL LOTE 11**	**9.429.000**	**TOTAL LOTE 11**	**10.150.000**	**TOTAL LOTE 11**	**5.350.000**

LOTE 12 - MICRO MINIBUS VOLARE MAT. EAG 470			JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA					AUTOMOTIVE S.A.I.E.		TRAKS CAR		SERVICIO Y COMERCIO PATRI	
Ítem*	Codigo de Catalogo*	Descripcion*	Cantidad*	Uniadad de medida*	Presentacion*	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **
Maotenimiento y reparación de motor													
1	78180101-014	Verificación de presión de bomba de aceite	1	Unidad	Evento	72.000	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000	150.000	150.000
2	78180101-014	Control y Escaneo computarizado del sistema	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	175.000	175.000	150.000	150.000	300.000	300.000
3	78180101-014	Cambio de correa unica de distribución	1	Unidad	Evento	504.000	504.000	490.000	490.000	520.000	520.000	150.000	150.000
4	78180101-014	Cambio de polea rulemán tensor de correas	2	Unidad	Evento	712.800	1.425.600	693.000	1.386.000	700.000	1.400.000	80.000	160.000
5	78180101-014	Cambio de soporte motor	2	Unidad	Evento	360.000	720.000	350.000	700.000	400.000	800.000	330.000	660.000
6	78180101-014	Cambio de retén frente motor	1	Unidad	Evento	288.000	288.000	280.000	280.000	300.000	300.000	480.000	480.000
7	78180101-014	Cambio de Válvula de alivin de presión de Turbo	1	Unidad	Evento	576.000	576.000	560.000	560.000	620.000	620.000	1.150.000	1.150.000
TOTAL LOTE 12 MICRO MINIBUS VOLARE MAT. EAG 470							3.765.600	TOTAL LOTE 12	3.661.000	TOTAL LOTE 12	3.860.000	TOTAL LOTE 12	3.050.000

LOTE 13 - LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION AMBULANCIA RENAULT MAT. KAN 388			JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA					AUTOMOTIVE S.A.I.E.		TRAKS CAR		SERVICIO Y COMERCIO PATRI	
Ítem*	Codigo de Catalogo*	Descripcion*	Cantidad*	Uniadad de medida*	Presentacion*	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **	Precio Total (IVA Incluido) **	Precio Unitario (IVA Incluido) **
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO													
1	78180101-009	Regulación o calibración de picos inyectores	4	Unidad	Evento	316.800	1.267.200	308.000	1.232.000	320.000	1.280.000	100.000	400.000
2	78180101-009	Control y Escaneo computarizado del sistema	1	Unidad	Evento	180.000	180.000	175.000	175.000	150.000	150.000	400.000	400.000
3	78180101-009	Cambio de juego de reparo de pico inyector	4	Unidad	Evento	633.600	2.534.400	616.000	2.464.000	680.000	2.720.000	300.000	1.200.000
TOTAL LOTE 13 AMBULANCIA RENAULT MAT. KAN 388							3.981.600	TOTAL LOTE 13	3.871.000	TOTAL LOTE 13	4.150.000	TOTAL LOTE 13	2.000.000

EDGARDO DANIEL AMARILLA
S 1° AVC – Miembro del Comité de Evaluación

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1° AVL – Miembro del Comité de Evaluación

LIDER ALBERTO TOLEDO REYES
CNEL DEM – Presidente Comité de Evaluación