| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 78180101-004 | Cambio de Juego Bujes Parrilla Delantero | Unidad | Evento | 1 | 71.432 |
| 6.1 | 78180101-005 | Rectificación Volante Corona de Embrague | Unidad | Evento | 1 | 142.863 |
| 6.2 | 78180101-005 | Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje) | Unidad | Evento | 1 | 928.610 |
| 7.1 | 78180101-006 | Cambio de Flexibles de Freno Delantero | Unidad | Evento | 1 | 42.859 |
| 7.2 | 78180101-006 | Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero | Unidad | Evento | 1 | 76.194 |
| 7.3 | 78180101-006 | Cambio de bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 166.674 |
| 7.4 | 78180101-006 | Rectificación de Discos de Freno Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 47.621 |
| 7.5 | 78180101-006 | Rectificación de Discos de Freno Traseros | Unidad | Evento | 1 | 47.621 |
| 7.6 | 78180101-006 | Regulación de Frenos de Estacionamiento | Unidad | Evento | 1 | 9.524 |
| 8.1 | 78180101-007 | Reparación - Vulcanización de Cubiertas | Unidad | Evento | 1 | 42.859 |
| 8.2 | 78180101-007 | Rotación de Cubiertas | Unidad | Evento | 1 | 4.762 |
| 8.3 | 78180101-007 | Reparación de Llantas | Unidad | Evento | 1 | 42.859 |
| 8.4 | 78180101-007 | Calibración de Cubiertas | Unidad | Evento | 1 | 476 |
| 9.1 | 78180101-008 | Reparación del Motorcito limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 57.145 |
| 9.2 | 78180101-008 | Cambio de Motorcito limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 90.480 |
| 10.1 | 78180101-009 | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 66.669 |
| 10.2 | 78180101-009 | Cambio de Inducido | Unidad | Evento | 1 | 76.194 |
| 10.3 | 78180101-009 | Cambio de Porta Carbón | Unidad | Evento | 1 | 53.336 |
| 10.4 | 78180101-009 | Cambio de Juego de Carbón | Unidad | Evento | 1 | 5.715 |
| 10.5 | 78180101-009 | Cambio de Bendix | Unidad | Evento | 1 | 138.101 |
| 10.6 | 78180101-009 | Mantenimiento del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 85.718 |
| 10.7 | 78180101-009 | Cambio de Rotor del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 45.240 |
| 10.8 | 78180101-009 | Cambio de Juego de Rulemanes del alternador | Unidad | Evento | 1 | 42.859 |
| 10.9 | 78180101-009 | Cambio de Regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 138.101 |
| 10.10 | 78180101-009 | Cambio de Estator del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 57.145 |
| 10.11 | 78180101-009 | Cambio de Juego de Escobillas del Carbón | Unidad | Evento | 1 | 14.286 |
| 10.12 | 78180101-009 | Cambio de Juego de Reten del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 28.573 |
| 10.13 | 78180101-009 | Cambio de Juego de Terminales para batería | Unidad | Evento | 1 | 11.905 |
| 10.14 | 78180101-009 | Cambio de Bulbo de Temperatura | Unidad | Evento | 1 | 66.669 |
| 10.15 | 78180101-009 | Cambio de Relay Destellador | Unidad | Evento | 1 | 59.526 |
| 10.16 | 78180101-009 | Cambio de Fusibles | Unidad | Evento | 1 | 1.191 |
| 10.17 | 78180101-009 | Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 26.192 |
| 10.18 | 78180101-009 | Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 4.762 |
| 10.19 | 78180101-009 | Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 4.762 |
| 10.20 | 78180101-009 | Cambio de Focos Luz de Posición Trasero | Unidad | Evento | 1 | 4.762 |
| 10.21 | 78180101-009 | Cambio de Focos Luz de Stop Trasero | Unidad | Evento | 1 | 4.762 |
| 10.22 | 78180101-009 | Cambio de Focos Luz de Retroceso | Unidad | Evento | 1 | 4.762 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Guillermo A. Delvalle N.
Coordinador
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Hugo José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Dpto. Compras Directas
C.B.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.23 | 78180101-009 | Cambio de Focos Luz de Patente | Unidad | Evento | 1 | 2.857 |
| 10.24 | 78180101-009 | Reparación de Palanca Cambio de Luces | Unidad | Evento | 1 | 85.718 |
| 10.25 | 78180101-009 | Cambio de Bujías Incandescentes | Unidad | Evento | 1 | 90.480 |
| 10.26 | 78180101-009 | Reparación de precalentador de Bujías Incandescentes | Unidad | Evento | 1 | 166.674 |
| 10.27 | 78180101-009 | Reparación de Luces Interiores, cambio de plafones | Unidad | Evento | 1 | 138.101 |
| 10.28 | 78180101-009 | Reparación Consola manejo de Balizas | Unidad | Evento | 1 | 261.916 |
| 10.29 | 78180101-009 | Cambio de Consola manejo de Balizas | Unidad | Evento | 1 | 452.400 |
| 10.30 | 78180101-009 | Reparación de Marcador de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 166.674 |
| 11.1 | 78180101-014 | Cambio de Juego de Pistón | Unidad | Evento | 1 | 1.571.494 |
| 11.2 | 78180101-014 | Cambio de Juego de Aro | Unidad | Evento | 1 | 261.916 |
| 11.3 | 78180101-014 | Cambio de Juego Guías de Válvulas | Unidad | Evento | 1 | 76.194 |
| 11.4 | 78180101-014 | Cambio de Juego Resorte de Válvulas Grande | Unidad | Evento | 1 | 28.573 |
| 11.6 | 78180101-014 | Cambio de Juego Resorte de Válvulas Chico | Unidad | Evento | 1 | 28.573 |
| 11.7 | 78180101-014 | Cambio de Juego Reten de Válvulas | Unidad | Evento | 1 | 90.480 |
| 11.8 | 78180101-014 | Cambio de Juego Válvulas de Admisión | Unidad | Evento | 1 | 71.432 |
| 11.9 | 78180101-014 | Cambio de Juego Válvulas de Escape | Unidad | Evento | 1 | 69.050 |
| 11.10 | 78180101-014 | Cambio de Juego Casquillo de Biela | Unidad | Evento | 1 | 140.482 |
| 11.11 | 78180101-014 | Cambio de Juego Casquillo de Bancada | Unidad | Evento | 1 | 173.817 |
| 11.12 | 78180101-014 | Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela | Unidad | Evento | 1 | 42.859 |
| 11.13 | 78180101-014 | Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor | Unidad | Evento | 1 | 83.337 |
| 11.14 | 78180101-014 | Cambio de Reten de Bancada Trasera | Unidad | Evento | 1 | 280.964 |
| 11.15 | 78180101-014 | Cambio de Reten de Arbol de Leva | Unidad | Evento | 1 | 57.145 |
| 11.16 | 78180101-014 | Cambio de Juego de Junta completo del motor | Unidad | Evento | 1 | 261.916 |
| 11.17 | 78180101-014 | Cambio de Kit de Distribución | Unidad | Evento | 1 | 180.960 |
| 11.18 | 78180101-014 | Cambio de Filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 26.192 |
| 11.19 | 78180101-014 | Cambio de Filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 93.813 |
| 11.20 | 78180101-014 | Cambio de Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 83.337 |
| 11.21 | 78180101-014 | Cambio de Filtro Trampa de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 109.528 |
| 11.22 | 78180101-014 | Cambio de Bombin de Combustible con Filtro y Base | Unidad | Evento | 1 | 214.295 |
| 11.23 | 78180101-014 | Cambio de Correa de Distribución | Unidad | Evento | 1 | 92.861 |
| 11.24 | 78180101-014 | Rectificación de Cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 185.722 |
| 11.25 | 78180101-014 | Rectificación de Cilindros | Unidad | Evento | 1 | 42.859 |
| 11.26 | 78180101-014 | Cambio de Asientos de Válvulas | Unidad | Evento | 1 | 138.101 |
| 11.27 | 78180101-014 | Ajustar Bujes de Biela | Unidad | Evento | 1 | 52.383 |
| 11.28 | 78180101-014 | Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela | Unidad | Evento | 1 | 50.002 |
| 11.29 | 78180101-014 | Esmerilar y Armar Válvulas | Unidad | Evento | 1 | 185.722 |
| 11.30 | 78180101-014 | Rectificar Superficie de Tapa | Unidad | Evento | 1 | 180.960 |
| 11.31 | 78180101-014 | Rectificar Superficie de Block | Unidad | Evento | 1 | 47.621 |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. G. Antonio A. Delvalle N.
Coordinador
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas
D.G.B.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.32 | 78180101-014 | Ajustar Metales de Bancada y Viela | Unidad | Evento | 1 | 57.145 |
| 11.33 | 78180101-014 | Controlar altura de Pistón | Unidad | Evento | 1 | 42.859 |
| 11.34 | 78180101-014 | Rectificar interior de Bancada de block | Unidad | Evento | 1 | 42.859 |
| 11.35 | 78180101-014 | Regulación de Tapa Motor | Unidad | Evento | 1 | 214.295 |
| 11.36 | 78180101-014 | Rellenar interior de Bancada de block | Unidad | Evento | 1 | 57.145 |
| 11.37 | 78180101-014 | Rellenar Alojamiento de Calce Lateral | Unidad | Evento | 1 | 47.621 |
| 11.38 | 78180101-014 | Prueba Hidráulica culata de motor | Unidad | Evento | 1 | 309.537 |
| 12.1 | 78180101-015 | Limpieza de Radiador de Agua | Unidad | Evento | 1 | 104.766 |
| 12.2 | 78180101-015 | Reparación de Radiador de Agua | Unidad | Evento | 1 | 404.779 |
| 12.3 | 78180101-015 | Cambio de Manguera de Radiador Superior | Unidad | Evento | 1 | 66.669 |
| 12.4 | 78180101-015 | Cambio de Manguera de Radiador Inferior | Unidad | Evento | 1 | 76.194 |
| 12.5 | 78180101-015 | Cambio de Manguera de Calefacción | Unidad | Evento | 1 | 45.240 |
| 12.6 | 78180101-015 | Cambio de Panal de Radiador de Agua | Unidad | Evento | 1 | 523.831 |
| 13.1 | 78180101-016 | Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 119.053 |
| 13.2 | 78180101-016 | Mantenimiento del Compresor | Unidad | Evento | 1 | 404.779 |
| 13.3 | 78180101-016 | Cambio del Compresor | Unidad | Evento | 1 | 1.047.662 |
| 13.4 | 78180101-016 | Cambio de Termostato | Unidad | Evento | 1 | 104.766 |
| 13.5 | 78180101-016 | Cambio de Condensador | Unidad | Evento | 1 | 404.779 |
| 13.6 | 78180101-016 | Carga de Gas 134 a (una carga) | Unidad | Evento | 1 | 180.960 |
| 13.7 | 78180101-016 | Cambio de Aceite Refrigerante | Unidad | Evento | 1 | 19.048 |
| 13.8 | 78180101-016 | Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 1.191 |
| 13.9 | 78180101-016 | Cambio del Filtro del Aire Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 42.859 |
| 13.10 | 78180101-016 | Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco. | Unidad | Evento | 1 | 42.859 |
| 13.11 | 78180101-016 | Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 76.194 |
| 14.1 | 78180101-018 | Cambio de Flotador de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 166.674 |
| 14.2 | 78180101-018 | Reparación soporte de Tanque | Unidad | Evento | 1 | 42.859 |
| 14.3 | 78180101-018 | Limpieza del Tanque de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 142.863 |
| 15.1 | 78180101-021 | Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 95.242 |
| 15.2 | 78180101-021 | Reparación de Tapizado de Camillas | Unidad | Evento | 1 | 119.053 |
| 16.1 | 78180101-9999 | Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración | Unidad | Evento | 1 | 785.747 |
| 16.2 | 78180101-9999 | Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora | Unidad | Evento | 1 | 595.263 |
| 16.3 | 78180101-9999 | Cambio de Regulador alta Presión de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 714.315 |
| 16.4 | 78180101-9999 | Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos | Unidad | Evento | 1 | 185.722 |
| 16.5 | 78180101-9999 | Cambio de Bomba de Baja de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 1.523.873 |
| 16.6 | 78180101-9999 | Cambio de Regulador de Presión de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 452.400 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Cap. Guillermo A. Delvalle N.
Coordinador
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Oscar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S. L. Nº 25.470

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas
D.G.B.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 78180101-9999 | Limpieza y Calibración de Picos Inyectores | Unidad | Evento | 1 | 261.916 |
| 16.8 | 78180101-9999 | Cambio de Toveras de Picos Inyectores | Unidad | Evento | 1 | 642.884 |
| 16.9 | 78180101-9999 | Cambio de Picos inyectores | Unidad | Evento | 1 | 1.047.662 |
| Monto Total Adjudicado Lote 10 en Guaranies Veinte y tres millones.....c/IVA incluido. | | | | | | 23.000.000 |

| | |
|---|---|
| MONTO MINIMO | 140.000.000 Gs. (IVA incluido) |
| MONTO MAXIMO | 280.000.000 Gs. (IVA incluido) |

## AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 11

| ITEM | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 76111801-001 | Servicio de Lavado Completo | Unidad | Evento | 1 | 52.820 |
| 2.1 | 76111801-001 | Servicio de Alineación de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 42.256 |
| 2.2 | 76111801-001 | Balanceo de Ruedas | Unidad | Evento | 1 | 7.043 |
| 3.1 | 78180101-002 | Mantenimiento de Dirección Hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 105.639 |
| 3.2 | 78180101-002 | Cambio de Manguera de Alta Presión | Unidad | Evento | 1 | 63.383 |
| 3.3 | 78180101-002 | Cambio de Manguera de Baja Presión | Unidad | Evento | 1 | 49.298 |
| 3.4 | 78180101-002 | Cambio de Buje Columna de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 63.383 |
| 3.5 | 78180101-002 | Cambio de Bomba de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 102.118 |
| 3.6 | 78180101-002 | Cambio de Soporte de Cremallera | Unidad | Evento | 1 | 66.905 |
| 3.7 | 78180101-002 | Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero | Unidad | Evento | 1 | 42.256 |
| 3.8 | 78180101-002 | Cambio de Guardapolvo de Cremallera | Unidad | Evento | 1 | 17.607 |
| 3.9 | 78180101-002 | Control de Cremallera de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 21.128 |
| 3.10 | 78180101-002 | Cambio de Kit de Reparación de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 387.343 |
| 4.1 | 78180101-003 | Cambio de Rotula de Suspensión Superior e Inferior | Unidad | Evento | 1 | 211.278 |
| 4.2 | 78180101-003 | Cambio de Precat de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 147.895 |
| 4.3 | 78180101-003 | Cambio de Muñequin de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 66.905 |
| 4.4 | 78180101-003 | Cambio de Amortiguador Delantero | Unidad | Evento | 1 | 225.363 |
| 4.5 | 78180101-003 | Cambio de Amortiguador Trasero | Unidad | Evento | 1 | 211.278 |
| 4.6 | 78180101-003 | Cambio de Rulemán de Masa Delantera | Unidad | Evento | 1 | 387.343 |
| 4.7 | 78180101-003 | Cambio de Rulemán de Masa Trasera | Unidad | Evento | 1 | 316.917 |
| 4.8 | 78180101-003 | Cambio de Reten de Masa Delantera | Unidad | Evento | 1 | 70.426 |
| 4.9 | 78180101-003 | Cambio de Reten de Masa Trasera | Unidad | Evento | 1 | 70.426 |
| 4.10 | 78180101-003 | Cambio de Bujes Parrilla Delantero | Unidad | Evento | 1 | 112.682 |
| 4.11 | 78180101-003 | Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero | Unidad | Evento | 1 | 42.256 |
| 5.1 | 78180101-004 | Rectificación Volante Corona de Embrague | Unidad | Evento | 1 | 211.278 |
| 5.2 | 78180101-004 | Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje) | Unidad | Evento | 1 | 1.162.030 |
| 6.1 | 78180101-005 | Cambio de Flexibles de Freno Delantero | Unidad | Evento | 1 | 63.383 |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Cap. Ariel Ortiz A. Delvalle N. Coordinador Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. José Jiménez Palacios Dirección Jurídica Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 78180101-005 | Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero | Unidad | Evento | 1 | 112.682 |
| .6.3 | 78180101-005 | Cambio de Bomba de Central de Freno | Unidad | Evento | 1 | 225.363 |
| 6.4 | 78180101-005 | Rectificación de Discos de Freno Delantero | Unidad | Evento | 1 | 70.426 |
| 6.5 | 78180101-005 | Rectificación de Discos de Freno Trasero | Unidad | Evento | 1 | 70.426 |
| 6.6 | 78180101-005 | Regulación de Frenos de Estacionamiento | Unidad | Evento | 1 | 14.085 |
| 7.1 | 78180101-006 | Reparación - Vulcanización de Cubiertas | Unidad | Evento | 1 | 63.383 |
| 7.2 | 78180101-006 | Rotación de Cubiertas | Unidad | Evento | 1 | 7.043 |
| 7.3 | 78180101-006 | Reparación de Llantas | Unidad | Evento | 1 | 63.383 |
| 7.4 | 78180101-006 | Calibración de Cubiertas | Unidad | Evento | 1 | 704 |
| 8.1 | 78180101-007 | Reparacion del Mortorcito limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 42.256 |
| 8.2 | 78180101-007 | Cambio del Motorcito limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 84.511 |
| 9.1 | 78180101-008 | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 98.597 |
| 9.2 | 78180101-008 | Cambio de Inducido | Unidad | Evento | 1 | 84.511 |
| 9.3 | 78180101-008 | Cambio de Porta Carbón | Unidad | Evento | 1 | 49.298 |
| 9.4 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Carbón | Unidad | Evento | 1 | 8.451 |
| 9.5 | 78180101-008 | Cambio de Bendix | Unidad | Evento | 1 | 154.937 |
| 9.6 | 78180101-008 | Mantenimiento del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 112.682 |
| 9.8 | 78180101-008 | Cambio de Rotor del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 98.597 |
| 9.9 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Rulemanes del alternador | Unidad | Evento | 1 | 42.256 |
| 9.10 | 78180101-008 | Cambio de Regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 169.023 |
| 9.11 | 78180101-008 | Cambio de Estator del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 88.033 |
| 9.12 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Escobillas del Carbón | Unidad | Evento | 1 | 21.128 |
| 9.13 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Reten del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 42.256 |
| 9.14 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Terminales para batería | Unidad | Evento | 1 | 17.607 |
| 9.15 | 78180101-008 | Cambio de Bulbo de Temperatura | Unidad | Evento | 1 | 84.511 |
| 9.16 | 78180101-008 | Cambio de Relay Destellador | Unidad | Evento | 1 | 66.905 |
| 9.17 | 78180101-008 | Cambio de Fusibles | Unidad | Evento | 1 | 1.761 |
| 9.18 | 78180101-008 | Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 38.734 |
| 9.19 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 7.043 |
| 9.20 | 78180101-008 | Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 7.043 |
| 9.21 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz de Posición Trasero | Unidad | Evento | 1 | 7.043 |
| 9.22 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz de Stop Trasero | Unidad | Evento | 1 | 7.043 |
| 9.23 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz de Retroceso | Unidad | Evento | 1 | 4.226 |
| 9.24 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz de Patente | Unidad | Evento | 1 | 4.226 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Guillermo A. Deballe N.
Coordinador
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas
D.G.B.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 | 78180101-008 | Reparación de Palanca Cambio de Luces | Unidad | Evento | 1 | 165.501 |
| 9.26 | 78180101-008 | Reparación de Marcador de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 126.767 |
| 10.1 | 78180101-009 | Limpieza de Radiador de Agua | Unidad | Evento | 1 | 133.810 |
| 10.2 | 78180101-009 | Reparación de Radiador de Agua | Unidad | Evento | 1 | 197.193 |
| 10.3 | 78180101-009 | Cambio de Manguera de Radiador Superior | Unidad | Evento | 1 | 112.682 |
| 10.4 | 78180101-009 | Cambio de Manguera de Radiador Inferior | Unidad | Evento | 1 | 98.597 |
| 10.5 | 78180101-009 | Cambio de Manguera de Calefacción | Unidad | Evento | 1 | 63.383 |
| 10.6 | 78180101-009 | Cambio de Panal de Radiador de Agua | Unidad | Evento | 1 | 598.622 |
| 11.1 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 126.767 |
| 11.2 | 78180101-014 | Mantenimiento del Compresor | Unidad | Evento | 1 | 457.770 |
| 11.3 | 78180101-014 | Cambio del Compresor | Unidad | Evento | 1 | 1.478.948 |
| 11.4 | 78180101-014 | Cambio de Termostato | Unidad | Evento | 1 | 84.511 |
| 11.5 | 78180101-014 | Cambio de Condensador | Unidad | Evento | 1 | 669.048 |
| 11.6 | 78180101-014 | Carga de Gas 134 a (una carga) | Unidad | Evento | 1 | 267.619 |
| 11.7 | 78180101-014 | Cambio de Aceite Refrigerante | Unidad | Evento | 1 | 28.170 |
| 11.8 | 78180101-014 | Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 1.761 |
| 11.9 | 78180101-014 | Cambio del Filtro del Aire Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 84.511 |
| 11.10 | 78180101-014 | Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco. | Unidad | Evento | 1 | 63.383 |
| 11.11 | 78180101-014 | Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 112.682 |
| 12.1 | 78180101-015 | Cambio de Flotador de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 267.619 |
| 12.2 | 78180101-015 | Reparación soporte de Tanque | Unidad | Evento | 1 | 66.905 |
| 12.3 | 78180101-015 | Limpieza del Tanque de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 211.278 |
| 13.1 | 78180101-016 | Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración | Unidad | Evento | 1 | 950.752 |
| 13.2 | 78180101-016 | Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora | Unidad | Evento | 1 | 246.491 |
| 13.3 | 78180101-016 | Limpieza y Calibración de Picos Inyectores | Unidad | Evento | 1 | 84.511 |
| Monto Total Adjudicado Lote 11 en Guaranies Doce millones novecientos noventa mi noventa……..c/IVA incluido. | | | | | | 12.990.090 |

| | |
|---|---|
| MONTO MINIMO | 150.000.000 Gs. (IVA incluido) |
| MONTO MAXIMO | 300.000.000 Gs. (IVA incluido) |

## AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 12

| ITEM | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 76111801-001 | Servicio de Lavado Completo | Unidad | Evento | 1 | 47.283 |
| 2.1 | 76111801-001 | Servicio de Alineación de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 37.826 |
| 2.1 | 76111801-001 | Balanceo de Ruedas | Unidad | Evento | 1 | 6.304 |
| 3.1 | 78180101-002 | Mantenimiento de Dirección Hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 100.870 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Guillermo A. Doldán N.
Coordinador
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Tiago José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas
D.G.B.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 78180101-002 | Cambio de Bomba de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 1.386.957 |
| 3.3 | 78180101-002 | Reparación de Cremallera de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 725.000 |
| 3.4 | 78180101-002 | Cambio de Soporte de Cremallera | Unidad | Evento | 1 | 12.606 |
| 3.5 | 78180101-002 | Cambio de Guardapolvo de Cremallera | Unidad | Evento | 1 | 18.913 |
| 3.6 | 78180101-002 | Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero | Unidad | Evento | 1 | 18.913 |
| 3.7 | 78180101-002 | Cambio de kit de Reparación de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 567.392 |
| 4.1 | 78180101-003 | Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros | Unidad | Evento | 1 | 94.565 |
| 4.2 | 78180101-003 | Cambio de Soporte Elástico Trasero | Unidad | Evento | 1 | 56.739 |
| 4.3 | 78180101-003 | Control de Hoja Elástico y Cambio de Averiados | Unidad | Evento | 1 | 220.652 |
| 4.4 | 78180101-003 | Encurvar Juego de Hoja Elástico | Unidad | Evento | 1 | 56.739 |
| 4.5 | 78180101-003 | Cambio de Centralizador de Elásticos | Unidad | Evento | 1 | 18.913 |
| 4.6 | 78180101-003 | Cambio de Bujes Parrilla Delantero | Unidad | Evento | 1 | 88.261 |
| 5.1 | 78180101-004 | Rectificación Volante Corona de Embrague | Unidad | Evento | 1 | 189.131 |
| 5.2 | 78180101-004 | Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje) | Unidad | Evento | 1 | 851.087 |
| 6.1 | 78180101-005 | Cambio de Flexibles de Freno Delantero | Unidad | Evento | 1 | 44.130 |
| 6.2 | 78180101-005 | Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero | Unidad | Evento | 1 | 100.870 |
| 6.3 | 78180101-005 | Cambio de Bomba de Central de Freno | Unidad | Evento | 1 | 201.739 |
| 6.4 | 78180101-005 | Cambio de Juego Pastilla de Freno Delantero | Unidad | Evento | 1 | 138.696 |
| 6.5 | 78180101-005 | Rectificación de Discos de Freno Delantero | Unidad | Evento | 1 | 63.044 |
| 6.6 | 78180101-005 | Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero | Unidad | Evento | 1 | 126.087 |
| 6.7 | 78180101-005 | Rectificación de tambor de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 37.826 |
| 6.8 | 78180101-005 | Cambio de Cilindro de Freno Trasero | Unidad | Evento | 1 | 88.261 |
| 6.9 | 78180101-005 | Regulación de Frenos de Estacionamiento | Unidad | Evento | 1 | 12.609 |
| 7.1 | 78180101-006 | Reparación - Vulcanización de Cubiertas | Unidad | Evento | 1 | 56.739 |
| 7.2 | 78180101-006 | Rotación de Cubiertas | Unidad | Evento | 1 | 6.304 |
| 7.3 | 78180101-006 | Reparación de Llantas | Unidad | Evento | 1 | 56.739 |
| 7.4 | 78180101-006 | Calibración de Cubiertas | Unidad | Evento | 1 | 630 |
| 8.1 | 78180101-007 | Reparación del Motorcito limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 37.826 |
| 8.2 | 78180101-007 | Cambio de Motorcito limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 81.957 |
| 9.1 | 78180101-008 | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 75.652 |
| 9.2 | 78180101-008 | Cambio de Inducido | Unidad | Evento | 1 | 75.652 |
| 9.3 | 78180101-008 | Cambio de Porta Carbón | Unidad | Evento | 1 | 44.130 |
| 9.4 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Carbón | Unidad | Evento | 1 | 7.565 |
| 9.5 | 78180101-008 | Cambio de Bendix | Unidad | Evento | 1 | 132.391 |
| 9.6 | 78180101-008 | Mantenimiento del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 88.261 |
| 9.7 | 78180101-008 | Cambio de Rotor del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 75.652 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Cip. Guillermo A. Delvalle N.
Coordinador
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas
D.G.B.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Rulemanes del alternador | Unidad | Evento | 1 | 37.826 |
| 9.9 | 78180101-008 | Cambio de Regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 138.696 |
| 9.10 | 78180101-008 | Cambio de Estator del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 63.044 |
| 9.11 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Escobillas del Carbón | Unidad | Evento | 1 | 18.913 |
| 9.12 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Reten del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 18.913 |
| 9.13 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Terminales para batería | Unidad | Evento | 1 | 15.761 |
| 9.14 | 78180101-008 | Cambio de Bulbo de Temperatura | Unidad | Evento | 1 | 12.609 |
| 9.15 | 78180101-008 | Cambio de Relay Destellador | Unidad | Evento | 1 | 18.913 |
| 9.16 | 78180101-008 | Cambio de Fusibles | Unidad | Evento | 1 | 1.576 |
| 9.17 | 78180101-008 | Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 34.674 |
| 9.18 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 6.304 |
| 9.19 | 78180101-008 | Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 6.304 |
| 9.20 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz de Posición Trasero | Unidad | Evento | 1 | 6.304 |
| 9.21 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz de Stop Trasero | Unidad | Evento | 1 | 6.304 |
| 9.22 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz de Retroceso | Unidad | Evento | 1 | 6.304 |
| 9.23 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz de Patente | Unidad | Evento | 1 | 3.783 |
| 9.24 | 78180101-008 | Reparación de Palanca Cambio de Luces | Unidad | Evento | 1 | 56.739 |
| 9.25 | 78180101-008 | Reparacion Levanta vidrios electricos | Unidad | Evento | 1 | 346.739 |
| 9.26 | 78180101-008 | Reparacion de Molinete electrico | Unidad | Evento | 1 | 176.522 |
| 9.27 | 78180101-008 | Reparación de Marcador de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 220.652 |
| 10.1 | 78180101-009 | Limpieza de Radiador de Agua | Unidad | Evento | 1 | 119.783 |
| 10.2 | 78180101-009 | Reparación de Radiador de Agua | Unidad | Evento | 1 | 157.609 |
| 10.3 | 78180101-009 | Cambio de Manguera de Radiador Superior | Unidad | Evento | 1 | 56.739 |
| 10.4 | 78180101-009 | Cambio de Manguera de Radiador Inferior | Unidad | Evento | 1 | 50.435 |
| 10.5 | 78180101-009 | Cambio de Manguera de Calefacción | Unidad | Evento | 1 | 31.522 |
| 10.6 | 78180101-009 | Cambio de Panal de Radiador de Agua | Unidad | Evento | 1 | 233.261 |
| 11.1 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 75.652 |
| 11.2 | 78180101-014 | Mantenimiento del Compresor | Unidad | Evento | 1 | 157.609 |
| 11.3 | 78180101-014 | Cambio del Compresor | Unidad | Evento | 1 | 283.696 |
| 11.4 | 78180101-014 | Cambio de Termostato | Unidad | Evento | 1 | 18.913 |
| 11.5 | 78180101-014 | Cambio de Condensador | Unidad | Evento | 1 | 220.652 |
| 11.6 | 78180101-014 | Carga de Gas 134 a (una carga) | Unidad | Evento | 1 | 239.565 |
| 11.7 | 78180101-014 | Cambio de Aceite Refrigerante | Unidad | Evento | 1 | 25.217 |
| 11.8 | 78180101-014 | Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 1.576 |
| 11.9 | 78180101-014 | Cambio del Filtro del Aire Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 56.739 |
| 11.10 | 78180101-014 | Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco. | Unidad | Evento | 1 | 18.913 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Guillermo A. Delvalle N.
Coordinador de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Hugo José Giménez Paredes
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 28.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas
D.G.B.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 | 78180101-014 | Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 75.652 |
| 12.1 | 78180101-015 | Cambio de Flotador de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 346.739 |
| 12.2 | 78180101-015 | Limpieza del Tanque de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 189.131 |
| 12.3 | 78180101-015 | Cambio de Filtro Respiradero de Tanque | Unidad | Evento | 1 | 56.739 |
| 13.1 | 78180101-016 | Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración | Unidad | Evento | 1 | 693.479 |
| 13.2 | 78180101-016 | Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora | Unidad | Evento | 1 | 220.652 |
| 13.3 | 78180101-016 | Cambio de Regulador alta Presión de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 945.653 |
| 13.4 | 78180101-016 | Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos | Unidad | Evento | 1 | 126.087 |
| 13.5 | 78180101-016 | Cambio de Bomba de Baja de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 945.653 |
| 13.6 | 78180101-016 | Cambio de Regulador de Presión de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 189.131 |
| 13.7 | 78180101-016 | Cambio de Picos inyectores | Unidad | Evento | 1 | 1.166.305 |
| Monto Total Adjudicado Lote 12 en Guaranies Trece millones novecientos cincuenta mil novecientos……c/IVA incluido. | | | | | | 13.950.900 |

| | |
|---|---|
| MONTO MINIMO | 297.000.000 Gs. (IVA incluido) |
| MONTO MAXIMO | 595.000.000 Gs. (IVA incluido) |

## AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 13

| ITEM | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 76111801-001 | Servicio de Lavado Completo | Unidad | Evento | 1 | 85.061 |
| 2.1 | 76111801-001 | Servicio de Alineación de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 76.555 |
| 2.2 | 76111801-001 | Balanceo de Ruedas | Unidad | Evento | 1 | 17.012 |
| 3.1 | 78180101-002 | Mantenimiento de Dirección Hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 136.098 |
| 3.2 | 78180101-002 | Cambio de Bomba de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 1.360.977 |
| 3.3 | 78180101-002 | Reparación de Cremallera de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 382.775 |
| 3.4 | 78180101-002 | Cambio de Soporte de Cremallera | Unidad | Evento | 1 | 76.555 |
| 3.5 | 78180101-002 | Cambio de Guardapolvo de Cremallera | Unidad | Evento | 1 | 25.518 |
| 3.6 | 78180101-002 | Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero | Unidad | Evento | 1 | 25.518 |
| 3.7 | 78180101-002 | Cambio de kit de Reparación de Dirección | Unidad | Evento | 1 | 85.061 |
| 4.1 | 78180101-003 | Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros | Unidad | Evento | 1 | 85.601 |
| 4.2 | 78180101-003 | Cambio de Soporte Elástico Trasero | Unidad | Evento | 1 | 85.601 |
| 4.3 | 78180101-003 | Control de Hoja Elástico y Cambio de Averiados | Unidad | Evento | 1 | 297.714 |
| 4.4 | 78180101-003 | Encurvar Juego de Hoja Elástico | Unidad | Evento | 1 | 76.555 |
| 4.5 | 78180101-003 | Cambio de Centralizador de Elásticos | Unidad | Evento | 1 | 25.518 |
| 4.6 | 78180101-003 | Cambio de Bujes Parrilla Delantero | Unidad | Evento | 1 | 136.098 |
| 5.1 | 78180101-004 | Rectificación Volante Corona de Embrague | Unidad | Evento | 1 | 297.714 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Edgar José Giménez Palacios Dirección Jurídica Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 78180101-004 | Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje) | Unidad | Evento | 1 | 1.403.507 |
| 6.1 | 78180101-005 | Cambio de Flexibles de Freno Delantero | Unidad | Evento | 1 | 59.543 |
| 6.2 | 78180101-005 | Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero | Unidad | Evento | 1 | 153.110 |
| 6.3 | 78180101-005 | Cambio de Bomba de Central de Freno | Unidad | Evento | 1 | 255.183 |
| 6.4 | 78180101-005 | Cambio de Juego Pastilla de Freno Delantero | Unidad | Evento | 1 | 212.653 |
| 6.5 | 78180101-005 | Rectificación de Discos de Freno Delantero | Unidad | Evento | 1 | 102.073 |
| 6.6 | 78180101-005 | Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero | Unidad | Evento | 1 | 170.122 |
| 6.7 | 78180101-005 | Rectificación de tambor de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 102.073 |
| 6.8 | 78180101-005 | Cambio de Cilindro de Freno Trasero | Unidad | Evento | 1 | 170.122 |
| 6.9 | 78180101-005 | Regulación de Frenos de Estacionamiento | Unidad | Evento | 1 | 25.518 |
| 7.1 | 78180101-006 | Reparación - Vulcanización de Cubiertas | Unidad | Evento | 1 | 85.061 |
| 7.2 | 78180101-006 | Rotación de Cubiertas | Unidad | Evento | 1 | 17.012 |
| 7.3 | 78180101-006 | Reparación de Llantas | Unidad | Evento | 1 | 76.555 |
| 7.4 | 78180101-006 | Calibración de Cubiertas | Unidad | Evento | 1 | 851 |
| 8.1 | 78180101-007 | Reparación del Motorcito limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 59.543 |
| 8.2 | 78180101-007 | Cambio de Motorcito limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 102.073 |
| 9.1 | 78180101-008 | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 136.098 |
| 9.2 | 78180101-008 | Cambio de Inducido | Unidad | Evento | 1 | 102.073 |
| 9.3 | 78180101-008 | Cambio de Porta Carbón | Unidad | Evento | 1 | 59.543 |
| 9.4 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Carbón | Unidad | Evento | 1 | 10.207 |
| 9.5 | 78180101-008 | Cambio de Bendix | Unidad | Evento | 1 | 204.146 |
| 9.6 | 78180101-008 | Mantenimiento del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 136.098 |
| 9.7 | 78180101-008 | Cambio de Rotor del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 76.555 |
| 9.8 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Rulemanes del alternador | Unidad | Evento | 1 | 51.037 |
| 9.9 | 78180101-008 | Cambio de Regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 187.134 |
| 9.10 | 78180101-008 | Cambio de Estator del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 144.604 |
| 9.11 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Escobillas del Carbón | Unidad | Evento | 1 | 17.012 |
| 9.12 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Reten del Alternador | Unidad | Evento | 1 | 51.037 |
| 9.13 | 78180101-008 | Cambio de Juego de Terminales para batería | Unidad | Evento | 1 | 21.265 |
| 9.14 | 78180101-008 | Cambio de Bulbo de Temperatura | Unidad | Evento | 1 | 119.085 |
| 9.15 | 78180101-008 | Cambio de Relay Destellador | Unidad | Evento | 1 | 59.543 |
| 9.16 | 78180101-008 | Cambio de Fusibles | Unidad | Evento | 1 | 2.127 |
| 9.17 | 78180101-008 | Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 46.784 |
| 9.18 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 8.506 |
| 9.19 | 78180101-008 | Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros | Unidad | Evento | 1 | 8.506 |
| 9.20 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz de Posición Trasero | Unidad | Evento | 1 | 8.506 |
| 9.21 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz de Stop Trasero | Unidad | Evento | 1 | 8.506 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Guillermo A. Delvalle N.
Coordinador
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas
D.G.B.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz de Retroceso | Unidad | Evento | 1 | 8.506 |
| 9.23 | 78180101-008 | Cambio de Focos Luz de Patente | Unidad | Evento | 1 | 5.104 |
| 9.24 | 78180101-008 | Reparación de Palanca Cambio de Luces | Unidad | Evento | 1 | 187.134 |
| 9.25 | 78180101-008 | Reparacion Levanta vidrios electricos | Unidad | Evento | 1 | 212.653 |
| 9.26 | 78180101-008 | Reparacion de Molinete electrico | Unidad | Evento | 1 | 255.183 |
| 9.27 | 78180101-008 | Reparación de Marcador de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 238.171 |
| 10.1 | 78180101-009 | Limpieza de Radiador de Agua | Unidad | Evento | 1 | 161.616 |
| 10.2 | 78180101-009 | Reparación de Radiador de Agua | Unidad | Evento | 1 | 255.183 |
| 10.3 | 78180101-009 | Cambio de Manguera de Radiador Superior | Unidad | Evento | 1 | 102.073 |
| 10.4 | 78180101-009 | Cambio de Manguera de Radiador Inferior | Unidad | Evento | 1 | 136.098 |
| 10.5 | 78180101-009 | Cambio de Manguera de Calefacción | Unidad | Evento | 1 | 76.555 |
| 10.6 | 78180101-009 | Cambio de Panal de Radiador de Agua | Unidad | Evento | 1 | 297.714 |
| 11.1 | 78180101-014 | Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 161.616 |
| 11.2 | 78180101-014 | Mantenimiento del Compresor | Unidad | Evento | 1 | 467.836 |
| 11.3 | 78180101-014 | Cambio del Compresor | Unidad | Evento | 1 | 1.616.160 |
| 11.4 | 78180101-014 | Cambio de Termostato | Unidad | Evento | 1 | 51.037 |
| 11.5 | 78180101-014 | Cambio de Condensador | Unidad | Evento | 1 | 467.836 |
| 11.6 | 78180101-014 | Carga de Gas 134 a (una carga) | Unidad | Evento | 1 | 323.232 |
| 11.7 | 78180101-014 | Cambio de Aceite Refrigerante | Unidad | Evento | 1 | 34.024 |
| 11.8 | 78180101-014 | Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 2.127 |
| 11.9 | 78180101-014 | Cambio del Filtro del Aire Acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 76.555 |
| 11.10 | 78180101-014 | Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco. | Unidad | Evento | 1 | 102.073 |
| 11.11 | 78180101-014 | Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado | Unidad | Evento | 1 | 136.098 |
| 12.1 | 78180101-015 | Cambio de Flotador de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 297.714 |
| 12.2 | 78180101-015 | Limpieza del Tanque de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 272.195 |
| 12.3 | 78180101-015 | Cambio de Filtro Respiradero de Tanque | Unidad | Evento | 1 | 76.555 |
| 13.1 | 78180101-016 | Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración | Unidad | Evento | 1 | 1.063.263 |
| 13.2 | 78180101-016 | Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora | Unidad | Evento | 1 | 297.714 |
| 13.3 | 78180101-016 | Cambio de Regulador alta Presión de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 1.020.732 |
| 13.4 | 78180101-016 | Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos | Unidad | Evento | 1 | 255.183 |
| 13.5 | 78180101-016 | Cambio de Bomba de Baja de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 595.427 |
| 13.6 | 78180101-016 | Cambio de Regulador de Presión de Combustible | Unidad | Evento | 1 | 467.836 |
| 13.7 | 78180101-016 | Cambio de Picos inyectores | Unidad | Evento | 1 | 808.080 |
| Monto Total Adjudicado Lote 13 en Guaranies Diez y ocho millones doscientos cincuenta y siete mil quinientos…..c/IVA incluido. | | | | | | 18.257.500 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Gustavo A. Deladalle N.
Coordinador
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Hugo José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas
D.G.B.S.

| | |
|---|---|
| MONTO MINIMO | 30.000.000 Gs. (IVA incluido) |
| MONTO MAXIMO | 60.000.000 Gs. (IVA incluido) |

MONTO TOTAL ADJUDICADO LPN Nº 55/15: **GS. 314.328.280 (Guaraníes Trescientos catorce millones trescientos veinte y ocho mil doscientos ochenta) IVA Incluido.-**

## 15. DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Se solicitará a todas las firmas adjudicadas para la suscripción del contrato, la presentación de los siguientes documentos:

**1.** Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social Vigente.
**2.** Certificado de no encontrarse en Quiebra, o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registro Público.
**3.** Constancia de no encontrarse en Interdicción expedida por la Dirección General de los Registros Públicos.
**4.** Certificado de Cumplimiento Tributario.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas
.....
**Sr. Blas Roberto Nuñez Cañete**
**Dirección de Gestión de Bienes y Servicios**

.....
**Abg. Edgar José Giménez Palacios**
**Dirección Jurídica**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar J. Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Guillermo A. Delvalle N.
Coordinador
Dirección de Servicios Administrativos

.....
**C.P. Guillermo Ariel Delvalle Núñez**
**Dirección de Servicios Administrativos**