Secretaría
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - Unidad de Inteligencia Financiera

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA"

Id: 360.631

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	TOYOTOSHI S.A.		OLEO HIDRÁULICA S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**63.009.732**		**59.859.247**
1.1	Mantenimiento: Cambio aceite motor por litro	Litros	BOTELLA	1	91.653	91.653	87.070	87.070
1.2	Mantenimiento: Cambio filtro de aire	Unidad	UNIDAD	1	295.341	295.341	280.574	280.574
1.3	Mantenimiento: Cambio aceite diferencial por litro	Unidad	UNIDAD	1	144.178	144.178	136.969	136.969
1.4	Mantenimiento: Cambio aceite de caja por litro	Unidad	UNIDAD	1	176.353	176.353	167.535	167.535
1.5	Mantenimiento: Cambio filtro de aceite	Unidad	UNIDAD	1	149.604	149.604	142.124	142.124
1.6	Mantenimiento: Cambio filtro de combustible	Unidad	UNIDAD	1	328.609	328.609	312.179	312.179
1.7	Mantenimiento: Cambio junta tapon carter	Unidad	UNIDAD	1	10.373	10.373	9.854	9.854
1.8	Mantenimiento: Engrase de chasis	Unidad	UNIDAD	1	13.800	13.800	13.110	13.110
1.9	Cambio bujía incandescente	Unidad	UNIDAD	1	388.892	388.892	369.446	369.446
1.10	Cambio correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	796.430	796.430	756.609	756.609
1.11	Reten de correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	154.651	154.651	146.918	146.918
1.12	Tensor de correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	1.372.309	1.372.309	1.303.694	1.303.694
1.13	Cambio tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	12.922.628	12.922.628	12.276.497	12.276.497
1.14	Cambio junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	961.322	961.322	913.256	913.256
1.15	Cambio junta tapa balancín	Unidad	UNIDAD	1	343.000	343.000	325.850	325.850
1.16	Cambio retenes frente motor	Unidad	UNIDAD	1	550.724	550.724	523.188	523.188
1.17	Casquillos de biela	Unidad	UNIDAD	1	779.910	779.910	740.915	740.915
1.18	Casquillos bancada	Unidad	UNIDAD	1	1.368.259	1.368.259	1.299.846	1.299.846
1.19	Juego de pistones	Unidad	UNIDAD	1	2.560.000	2.560.000	2.432.000	2.432.000
1.20	Juegos de aros	Unidad	UNIDAD	1	1.314.556	1.314.556	1.248.828	1.248.828
1.21	Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	556.850	556.850	529.008	529.008
1.22	Juego bujes de biela	Unidad	UNIDAD	1	463.830	463.830	440.639	440.639
1.23	Juego junta motor	Unidad	UNIDAD	1	463.830	463.830	440.639	440.639
1.24	Juego válvula de admisión	Unidad	UNIDAD	1	199.916	199.916	189.920	189.920
1.25	Juego valvula Escape	Unidad	UNIDAD	1	276.521	276.521	262.695	262.695

SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION - SEPRELAD

Hernán Ariel Quiñónez A.
Direc. Gral. Administración y Finanzas
SEPRELAD

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
SEPRELAD

Secretaría
PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES
UIF - Unidad de Inteligencia Financiera

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2019 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA"

Id: 360.631

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	TOYOTOSHI S.A.		OLEO HIDRÁULICA S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.26	Juego guías de válvulas	Unidad	UNIDAD	1	1.108.000	1.108.000	1.052.600	1.052.600
1.27	Cambio Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	2.190.393	2.190.393	2.080.873	2.080.873
1.28	Cambio Soporte motor	Unidad	UNIDAD	1	516.515	516.515	490.689	490.689
1.29	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000
1.30	Limpieza y calibración pico inyector	Unidad	UNIDAD	1	480.000	480.000	456.000	456.000
1.31	Reparación bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	200.000	200.000	190.000	190.000
1.32	Control bujías incandescentes	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000	76.000	76.000
1.33	Cambio manguera superior de radiador	Unidad	UNIDAD	1	397.903	397.903	378.008	378.008
1.34	Cambio tapa radiador	Unidad	UNIDAD	1	450.000	450.000	427.500	427.500
1.35	Cambio tapa combustible	Unidad	UNIDAD	1	460.829	460.829	437.788	437.788
1.36	Cambio manguera calefacción	Unidad	UNIDAD	1	397.903	397.903	378.008	378.008
1.37	Cambio de turbo	Unidad	UNIDAD	1	26.124.650	26.124.650	24.818.418	24.818.418
1.38	Mano de obra por reparación de motor	Unidad	UNIDAD	1	1.920.000	1.920.000	1.824.000	1.824.000
2	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**11.379.948**		**10.810.950**
2.1	Cambio de cardan trasero	Unidad	UNIDAD	1	7.867.691	7.867.691	7.474.306	7.474.306
2.2	Cambio de cruzeta cardán	Unidad	UNIDAD	1	950.404	950.404	902.883	902.883
2.3	Cambio de reten palier	Unidad	UNIDAD	1	325.523	325.523	309.247	309.247
2.4	Reparación de diferencial delantero	Unidad	UNIDAD	1	720.000	720.000	684.000	684.000
2.5	Reparación de diferencial trasero	Unidad	UNIDAD	1	560.000	560.000	532.000	532.000
2.6	Cambio soporte de caja	Unidad	UNIDAD	1	956.330	956.330	908.514	908.514
3	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**19.179.039**		**18.220.086**
3.1	Cambio cremallera de dirección	Unidad	UNIDAD	1	13.976.981	13.976.981	13.278.132	13.278.132
3.2	Cambio precat de dirección	Unidad	UNIDAD	1	1.073.300	1.073.300	1.019.635	1.019.635
3.3	Cambio bieleta delantera	Unidad	UNIDAD	1	1.113.805	1.113.805	1.058.115	1.058.115
3.4	Cambio buje parrilla	Unidad	UNIDAD	1	1.112.220	1.112.220	1.056.609	1.056.609
3.5	Cambio buje estabilizador	Unidad	UNIDAD	1	237.017	237.017	225.166	225.166

SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
SEPRELAD

Hernán Ariel Quiñónez A.
Direc. Gral. Administración y Finanzas
SEPRELAD

ALEX HUMBERTO ZARZA
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
SEPRELAD

Secretaría
PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES
UIF - Unidad de Inteligencia Financiera

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2019 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA"

Id: 360.631

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	TOYOTOSHI S.A.		OLEO HIDRÁULICA S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
3.6	Cambio muñequín de dirección	Unidad	UNIDAD	1	409.612	409.612	389.131	389.131
3.7	Aceite de dirección hidraulica por litro	Unidad	UNIDAD	1	144.951	144.951	137.703	137.703
3.8	Correa de ventilador (Aire, D/H)	Unidad	UNIDAD	1	1.044.100	1.044.100	991.895	991.895
3.9	Cambio prisionero y tuerca de rueda c/u	Unidad	UNIDAD	1	67.053	67.053	63.700	63.700
4	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.393.989**		**4.174.289**
4.1	Servicio de alineación y balanceo de ruedas	Unidad	UNIDAD	1	96.000	96.000	91.200	91.200
4.2	Regulación caida de suspensión	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000	152.000	152.000
4.3	Cambio amortiguador delantero	Unidad	UNIDAD	1	1.564.382	1.564.382	1.486.163	1.486.163
4.4	Cambio amortiguador trasero	Unidad	UNIDAD	1	946.330	946.330	899.014	899.014
4.5	Cambio silenciador resorte de suspención	Unidad	UNIDAD	1	174.362	174.362	165.644	165.644
4.6	Cambio espiral delantero	Unidad	UNIDAD	1	1.452.915	1.452.915	1.380.268	1.380.268
5	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.797.676**		**6.457.790**
5.1	Cambio bomba central de embrague	Unidad	UNIDAD	1	891.774	891.774	847.184	847.184
5.2	Cambio bomba aux. de embrague	Unidad	UNIDAD	1	551.820	551.820	524.229	524.229
5.3	Cambio plato de presión	Unidad	UNIDAD	1	1.616.581	1.616.581	1.535.752	1.535.752
5.4	Cambio disco de embrague	Unidad	UNIDAD	1	1.586.816	1.586.816	1.507.475	1.507.475
5.5	Cambio cojinete de empuje	Unidad	UNIDAD	1	1.294.685	1.294.685	1.229.950	1.229.950
5.6	Rectificación de corona volante	Unidad	UNIDAD	1	296.000	296.000	281.200	281.200
5.7	Mano de obra por reparación del sistema de embrague	Unidad	UNIDAD	1	560.000	560.000	532.000	532.000
6	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**28.650.125**		**27.217.621**
6.1	Control y regulación de frenos	Unidad	UNIDAD	1	120.000	120.000	114.000	114.000
6.2	Reparación bomba central de freno	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000	136.800	136.800
6.3	Cambio pastilla de freno	Unidad	UNIDAD	1	1.314.502	1.314.502	1.248.777	1.248.777
6.4	Reparación de mordaza freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	541.488	541.488	514.414	514.414
6.5	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	UNIDAD	1	924.487	924.487	878.263	878.263
6.6	Cambio cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	556.902	556.902	529.057	529.057

SECRETARIA TRIBUNAL OPERATIVO DE CONTRATACIÓN · SEPRELAD

Hernán Ariel Quiñónez A.
Direc. Gral. Administración y Finanzas
SEPRELAD

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
SEPRELAD

Secretaría
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - Unidad de Inteligencia Financiera

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2019 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA"

Id: 360.631

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	TOYOTOSHI S.A.		OLEO HIDRÁULICA S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
6.7	Cambio bomba de vacío	Unidad	UNIDAD	1	6.390.444	6.390.444	6.070.922	6.070.922
6.8	Cambio Homocinética	Unidad	UNIDAD	1	5.006.383	5.006.383	4.756.064	4.756.064
6.9	Cambio disco de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	1.850.300	1.850.300	1.757.785	1.757.785
6.10	Cambio tambor de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	1.635.450	1.635.450	1.553.678	1.553.678
6.11	Cambio zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	1.165.800	1.165.800	1.107.510	1.107.510
6.12	Cambio de servofreno	Unidad	UNIDAD	1	5.622.376	5.622.376	5.341.257	5.341.257
6.13	Cambio de cilindro de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	617.199	617.199	586.339	586.339
6.14	Fluido de freno DOT3	Unidad	UNIDAD	1	100.170	100.170	95.162	95.162
6.15	Cambio de depósito de fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	2.460.624	2.460.624	2.337.593	2.337.593
6.16	Rectificación disco de freno ambos lados	Unidad	UNIDAD	1	200.000	200.000	190.000	190.000
7	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**53.031.269**		**50.379.705**
7.1	Reparación motor de arranque	Unidad	UNIDAD	1	224.000	224.000	212.800	212.800
7.2	Reparación de alternador	Unidad	UNIDAD	1	7.226.408	7.226.408	6.865.088	6.865.088
7.3	Cambio correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	1.004.089	1.004.089	953.885	953.885
7.4	Cambio motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	2.542.770	2.542.770	2.415.632	2.415.632
7.5	Cambio de cepillo limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	446.595	446.595	424.264	424.264
7.6	Cambio de bocina	Unidad	UNIDAD	1	418.200	418.200	397.290	397.290
7.7	Cambio motor bloqueo central de puertas	Unidad	UNIDAD	1	2.360.200	2.360.200	2.242.190	2.242.190
7.8	Levanta vidrios eléctrico cada lado	Unidad	UNIDAD	1	1.125.119	1.125.119	1.068.863	1.068.863
7.9	Cambio interruptor de luz	Unidad	UNIDAD	1	1.049.523	1.049.523	997.047	997.047
7.10	Cambio Foco luz alta y baja	Unidad	UNIDAD	1	359.900	359.900	341.905	341.905
7.11	Faro delantero	Unidad	UNIDAD	1	2.429.963	2.429.963	2.308.465	2.308.465
7.12	Faro trasero	Unidad	UNIDAD	1	1.434.221	1.434.221	1.362.510	1.362.510
7.13	Foco 12VOLT	Unidad	UNIDAD	1	30.650	30.650	37.668	37.668
7.14	Foco ficha	Unidad	UNIDAD	1	38.000	38.000	36.100	36.100
7.15	Cambio de Bateria inlcuye control de carga	Unidad	UNIDAD	1	978.256	978.256	929.343	929.343

Hernán Ariel Quiñónez A.
Direc. Gral. Administración y Finanzas
SEPRELAD

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
SEPRELAD

Secretaría
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - Unidad de Inteligencia Financiera

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2019 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA"

Id: 360.631

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	TOYOTOSHI S.A.		OLEO HIDRÁULICA S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
7.16	Cambio goma limpia parabrisas ambos lados	Unidad	UNIDAD	1	235.000	235.000	223.250	223.250
7.17	Cambio panel tablero de instrumentos	Unidad	UNIDAD	1	2.762.850	2.762.850	2.624.708	2.624.708
7.18	Cambio bulbo de temperatura	Unidad	UNIDAD	1	1.013.590	1.013.590	962.910	962.910
7.19	Cambio Bulbo presión de aceite	Unidad	UNIDAD	1	343.538	343.538	326.361	326.361
7.20	Cambio Retrovisor eléctrico	Unidad	UNIDAD	1	1.721.806	1.721.806	1.635.716	1.635.716
7.21	Cambio espejo exterior	Unidad	UNIDAD	1	1.759.500	1.759.500	1.671.525	1.671.525
7.22	Tapa de espejo	Unidad	UNIDAD	1	318.113	318.113	302.207	302.207
7.23	Regulador de voltaje completo	Unidad	UNIDAD	1	2.217.059	2.217.059	2.106.206	2.106.206
7.24	Mecanismo levantavidrio de puerta	Unidad	UNIDAD	1	896.573	896.573	851.744	851.744
7.25	Cambio Cerradura de puerta	Unidad	UNIDAD	1	1.844.476	1.844.476	1.752.252	1.752.252
7.26	Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	Unidad	UNIDAD	1	616.300	616.300	585.485	585.485
7.27	Cambio de parrilla inferior	Unidad	UNIDAD	1	4.592.674	4.592.674	4.363.040	4.363.040
7.28	Cambio de rotula superior	Unidad	UNIDAD	1	729.900	729.900	693.405	693.405
7.29	Cambio parrilla superior	Unidad	UNIDAD	1	3.328.028	3.328.028	3.161.627	3.161.627
7.30	Cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	UNIDAD	1	79.053	79.053	75.100	75.100
7.31	Cambio de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	Unidad	UNIDAD	1	602.400	602.400	572.280	572.280
7.32	Cambio de juego guardapolvo de homocinética	Unidad	UNIDAD	1	1.533.875	1.533.875	1.457.181	1.457.181
7.33	Cambio de cubierta	Unidad	UNIDAD	1	1.038.000	1.038.000	986.100	986.100
7.34	Cambio de llanta	Unidad	UNIDAD	1	5.721.640	5.721.640	5.435.558	5.435.558
8	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**9.010.750**		**8.560.212**
8.1	Cambio refrigerante para radiador	Unidad	UNIDAD	1	416.900	416.900	396.055	396.055
8.2	Limpieza interna de radiador	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000	152.000	152.000
8.3	Cambio de Radiador	Unidad	UNIDAD	1	7.303.814	7.303.814	6.938.623	6.938.623
8.4	Cambio de Termostato	Unidad	UNIDAD	1	330.036	330.036	313.534	313.534
8.5	Limpieza completa de radiador	Unidad	UNIDAD	1	800.000	800.000	760.000	760.000
9	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**21.020.771**		**19.969.733**

SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES · UNIDAD OPERATIVA DE INTELIGENCIA FINANCIERA · SEPRELAD

Hernán Ariel Quiñónez A.
Direc. Gral. Administración y Finanzas
SEPRELAD

HUMBERTO ZARZA
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
SEPRELAD

Secretaría
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - Unidad de Inteligencia Financiera

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2019 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA"

Id: 360.631

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	TOYOTOSHI S.A.		OLEO HIDRÁULICA S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
9.1	Carga de gas	Unidad	UNIDAD	1	120.000	120.000	114.000	114.000
9.2	Cambio de evaporador	Unidad	UNIDAD	1	5.531.552	5.531.552	5.254.974	5.254.974
9.3	Carga de gas ecológico	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000	76.000	76.000
9.4	Cambio de compresor	Unidad	UNIDAD	1	6.937.966	6.937.966	6.591.068	6.591.068
9.5	Cambio filtro de aire acondicionado	Unidad	UNIDAD	1	870.124	870.124	826.618	826.618
9.6	Cambio Válvula expansora	Unidad	UNIDAD	1	1.466.448	1.466.448	1.393.126	1.393.126
9.7	Manguera de alta y baja	Unidad	UNIDAD	1	1.099.944	1.099.944	1.044.947	1.044.947
9.8	Limpieza de condensador	Unidad	UNIDAD	1	208.000	208.000	197.600	197.600
9.9	Embrague de compresor	Unidad	UNIDAD	1	4.706.737	4.706.737	4.471.400	4.471.400
10	**Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.252.637**		**4.040.005**
10.1	Reparación de sensor de puerta	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000	76.000	76.000
10.2	Cambio Mecanismo levantavidrio de puertas	Unidad	UNIDAD	1	991.011	991.011	941.460	941.460
10.3	Cambio Cerradura de puerta	Unidad	UNIDAD	1	1.564.476	1.564.476	1.486.252	1.486.252
10.4	Copias de llaves	Unidad	UNIDAD	1	1.617.150	1.617.150	1.536.293	1.536.293
11	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**1.004.300**		**954.085**
11.1	Cambio flotador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	624.300	624.300	593.085	593.085
11.2	Mano de obra por mantenimiento de tanque de combustible	Unidad	UNIDAD	1	240.000	240.000	228.000	228.000
11.3	Limpieza de cañería de tanque de combustible	Unidad	UNIDAD	1	140.000	140.000	133.000	133.000
12	**Servicios Mantenimiento / Reparación de cano de escape / silen**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**8.756.200**		**8.318.390**
12.1	Cambio completo de caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	8.516.200	8.516.200	8.090.390	8.090.390
12.2	Reparación de caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	240.000	240.000	228.000	228.000
PRECIO TOTAL						**230.486.436**		**218.962.113**

SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES * PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION * SEPRELAD

Hernán Ariel Quiñónez A.
Direc. Gral. Administración y Finanzas
SEPRELAD

SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES * DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS * SEPRELAD

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
SEPRELAD