CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEMS DEL LLAMADO VIA DE EXCEPCION N°03/2021 - ID- N°400819

ITEM 1 - REPARACIÓN DE 1 AULAS AREA COLEGIO - Colegio Nacional Prof. Maria Remigia Figeredo Ruiz - Compañía Cerrito

				EFICSA		JOB Construcciones		LDS S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Trabajo preliminares								
1.1	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios	un	1	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.2	Replanteo	m2	128	4.800	612.960	5.000	638.500	4.800	612.960
1.3	Desmonte de instalacion electrica	un	1	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
1.4	Desmonte de techo de teja con recuperacion	m2	26	27.500	702.350	27.500	702.350	27.500	702.350
1.5	Desmonte de techo de teja sin recuperacion	m2	102	21.000	2.145.360	21.000	2.145.360	22.500	2.298.600
1.6	Desmonte de tirantes de Madera sin recuperacion	ml	130	9.000	1.170.000	9.000	1.170.000	8.000	1.040.000
1.7	Reparacion de tejuelones	m2	51	32.500	1.660.100	32.500	1.660.100	56.850	2.903.898
1.8	Provision y colocacion de Teja	m2	102	65.000	6.640.400	65.000	6.640.400	65.000	6.640.400
1.9	Provision y montaje de tirantes de Madera 6x2	ml	130	55.000	7.150.000	55.000	7.150.000	55.000	7.150.000
1.10	Provision y montaje de vigas de Madera 4x8	ml	8	186.243	1.525.330	186.243	1.525.330	186.243	1.525.330
	ALBAÑILERIA				-		-		-
1.11	Reparacion de Revoque interior con hidrófugo 1 capa	m2	15	37.500	570.000	37.500	570.000	37.500	570.000
1.12	Provision y Colocacion de zocalos s En aulas y Galeria	ml	8	30.000	240.000	30.000	240.000	30.000	240.000
1.13	Provision y Colocacion de Pisos ceramicos En aulas y Galeria	m2	5	95.000	475.000	97.000	485.000	100.000	500.000
	ABERTURAS				-		-		-
1.14	Reparacion de Puerta tipo tablero de 0,80x2,10. Con cerraduras de primera línea, herrajes. Para	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.15	Reparacion de Aberturas tipo Balacin	un	2	130.000	260.000	130.000	260.000	130.000	260.000
	INSTALACION ELECTRICA				-		-		-
1.16	Artefactos fluorescentes de 2 x40 W	un	8	132.200	1.057.600	133.000	1.064.000	132.200	1.057.600
1.17	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	un	2	16.500	33.000	16.500	33.000	101.400	202.800
1.18	Alimentacion de circuitos de ventiladores	un	2	170.000	340.000	170.000	340.000	170.000	340.000
	PINTURA				-		-		-
1.19	Pintura de paredes interiores y exteriores al látex color arena. Incluye pilares.-	m2	244	35.000	8.551.900	35.000	8.551.900	35.000	8.551.900

Con. Luis Pereira
Secretario de UOC

1.20	Pintura de paredes interiores y exteriores al látex acrílico color tabaco, hasta antepecho de ventanas, h: 0,90m. Incluye pilares.	m2	99	35.000	3.451.000	35.000	3.451.000	35.000	3.451.000
1.21	Pintura de tejuelones y tirantea al barniz	m2	145	30.000	4.350.000	33.500	4.857.500	32.500	4.712.500
1.22	Pintura de aberturas	un	2	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000
1.23	Pintura de aislacion	m2	16	26.000	418.600	30.000	483.000	30.000	483.000
1.24	Limpieza final	GL	1	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	Total Item N°1				**47.353.600**		**48.217.440**		**49.492.338**
	ITEM 2 - REPARACIÓN DE 3 AULAS AREA COLEGIO - ESCUELA BÁSICA Nº2801 Prof. Demetria V. Monges de								-
	Trabajo preliminares								-
2.1	Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios	un	1	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.2	Replanteo	m2	177	9.800	1.730.680	10.000	1.766.000	10.000	1.766.000
2.3	Desmonte de instalacion electrica	un	1	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.4	Desmonte de techo de teja con recuperacion	m2	88	27.500	2.428.250	30.000	2.649.000	28.000	2.472.400
2.5	Desmonte de techo de teja sin recuperacion	m2	88	17.900	1.580.570	17.900	1.580.570	17.900	1.580.570
2.6	Desmonte de tirantes de Madera sin recuperacion	ml	67	15.000	1.005.000	15.000	1.005.000	15.000	1.005.000
2.7	Desmonte de Piso	m2	178	18.600	3.310.800	18.600	3.310.800	18.600	3.310.800
2.8	Reparacion de tejuelones	m2	26	56.850	1.505.957	57.000	1.509.930	56.850	1.505.957
2.9	Provision y colocacion de Teja	m2	88	67.500	5.960.250	67.500	5.960.250	67.500	5.960.250
2.10	Provision y montaje de tirantes de Madera	ml	67	55.775	3.736.925	56.000	3.752.000	55.775	3.736.925
	ALBAÑILERIA				-		-		-
2.11	Mamposteria de nivelacion de ladrillo comun de 0,30	m2	9	180.000	1.638.000	180.000	1.638.000	180.000	1.638.000
2.12	Revoque interior con hidrófugo 1 capa	m2	35	35.845	1.261.744	36.000	1.267.200	36.000	1.267.200
2.13	Contrapiso	m2	190	42.000	7.959.000	42.000	7.959.000	42.000	7.959.000
2.14	Alisada	m2	190	33.000	6.253.500	33.000	6.253.500	33.000	6.253.500
2.15	Provision y Colocacion de Pisos ceramicos En aulas y Galeria	m2	190	85.000	16.107.500	85.000	16.107.500	85.000	16.107.500
2.16	Provision y Colocacion de zocalos ceramicos En aulas y Galeria	ml	139	22.000	3.058.000	22.000	3.058.000	22.000	3.058.000
	ABERTURAS				-		-		-
2.17	Reparacion de Puerta tipo tablero de 0,80x2,10. Con cerraduras de primera línea, herrajes. Para aulas.-	un	4	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000
2.18	Reparacion de Aberturas tipo Balacin	un	6	130.000	780.000	130.000	780.000	130.000	780.000
	INSTALACION ELECTRICA				-		-		-
2.19	Alimentacion de los circuitos de luces	bc	6	158.000	948.000	158.000	948.000	158.000	948.000
2.20	Alimentacion circuitos de tomas	bc	9	158.000	1.422.000	158.000	1.422.000	158.000	1.422.000
2.21	Alimentacion de circuitos de ventiladores	un	6	170.000	1.020.000	170.000	1.020.000	170.000	1.020.000
2.22	Artefactos fluorescentes de 2 x40 W	un	12	132.200	1.586.400	133.000	1.596.000	132.200	1.586.400
2.23	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	un	3	101.400	304.200	102.000	306.000	101.400	304.200

2.24	Tablero TS 10 de 15 AG. Con barra de fase y neutro.	un	4	280.000	1.120.000	280.000	1.120.000	280.000	1.120.000
2.25	Provision y colocacion de Ventilador de Techo de 56'' de 3 astas y 7 velocidades.	un	6	450.000	2.700.000	450.000	2.700.000	450.000	2.700.000
	PINTURA				-		-		-
2.26	Pintura de paredes interiores y exteriores al látex color arena. Incluye pilares.-	m2	471	30.000	14.130.000	30.000	14.130.000	30.000	14.130.000
2.27	Pintura de paredes interiores y exteriores al látex acrilico color tabaco, hasta antepecho de ventanas, h: 0,90m. Incluye pilares.	m2	178	28.000	4.984.000	28.000	4.984.000	30.000	5.340.000
2.28	Pintura de tejuelones y tirantea al barniz	m2	67	27.500	1.842.500	27.500	1.842.500	30.000	2.010.000
2.29	Pintura de aberturas	un	5	100.000	500.000	100.000	500.000	100.000	500.000
2.30	Pintura de aislacion en parapetos	m2	38	25.000	950.000	25.000	950.000	25.000	950.000
2.31	Reparacion de Pizarras	un	4	150.000	600.000	150.000	600.000	150.000	600.000
2.32	Limpieza final	Gl	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
	PRECIO TOTAL ITEM 2				**97.773.276**		**98.315.250**		**98.531.702**
	Total General				**145.126.876**		**146.532.690**		148.024.040

.....

ING.LINDA PEREIRA
ENCARGADA DE UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ
Ing. Com. Linda Pereira
Encargada de UOC